






Zone des travaux:
Bâtiment 0047 et 0046 à détruire
Mur en béton à détruire
et fossés à détruire



0001



 USID DE TOULOUSE USID de TOULOUSE 31002 TOULOUSE CEDEX 9	Chargé d'affaires : Hervé DAVID 05 61 31 48 78	BALMA (31) DGA-TA SITE DE BALMA		Nom du fichier : 310555048Y_canon à impact_Masse Actuel_DCE		 MINISTÈRE DES ARMÉES Liberté Égalité Fraternité	
	Dessiné par : Tiffany FERREIRINHA Fabienne SOUCHET	DGA TA- Bâtiment 0005-3 Réhabilitation zone canon à impacts		 Service d'Entretien des Armées		N° d'opération : 453899	
	Chef de l'USID de TOULOUSE IC2 David BORDARAUD	Dossier de Consultation des Entreprises		Date 14/04/2025	Indice 0	N° Ordre 03	 Service Général de l'Administration