

PRESTATIONS DE MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES METROPOLITAINS DE L'IFREMER

Procédure d'intervention spécifique
Prestation de maintenance
multi technique - Lot 8 Bretagne

Fiche SPE 10 – Système de Sécurisation Incendie

Table des matières

1. Objet de la présente Fiche	4
1.1. Détail des installations concernées	4
1.2. Localisation des installations	4
2. Prestations complémentaires nécessaires	4
3. Modalités spécifiques d'interventions	4

1. Objet de la présente Fiche

La présente fiche a pour objet de présenter les modalités spécifiques (actions et/ou modalités de réalisation d'actions) aux actions de maintenance, entretien et exploitation venant en complément des modalités générales définies aux cahiers des charges du marché pour l'installation suivante :

- Système de sécurisation incendie - SSI

1.1. Détail des installations concernées

Cette fiche concerne les installations SSI présents dans certains bâtiments du site :

1.2. Localisation des installations

Ces installations se retrouvent dans de nombreux bâtiments.

Implantation	Nom du Bâtiment	N° Bât.	Niveau	N° local	Equipement	Marque	Type/Modèle	Caractéristiques
Plouzané	207 Produits dangereux	207	.00	.19	Amoire Detection Incendie	Siemens	BC11-12	14 détecteurs DO1101Ex, 1 détecteur DO1104A
Plouzané	208 Louis Antoine BOUGAINVILLE	208	.00	.30	Amoire Detection Incendie	Siemens	FC2020 + STT10	1 détecteur FDO221
Plouzané	208 Louis Antoine BOUGAINVILLE	208	.00	.30	Amoire Extinction Incendie	Siemens	XC1005-A	6 détecteurs FDOOT241-A9, 4 bouteilles de 80l azote
Plouzané	209 Blaise PASCAL	209	.00	.26	Amoire Detection Incendie	Siemens	FC2040	29 détecteurs FDO221, 4 détecteurs FDO241, 9 multicritères FDOOT221, 1 multiponctuel DM-TP-10L
Plouzané	209 Blaise PASCAL	209	.00	.16	Amoire Extinction Incendie	Siemens	XC1005-A	2 bouteilles de 80l azote
Plouzané	209 Blaise PASCAL	209	.00	.26	Amoire Extinction Incendie	Siemens	XC1005-A	5 bouteilles de 80l azote
Plouzané	214 Louis et Rose de FREYCINET (B)	214	.01	.17	Amoire Detection Incendie	Siemens	STT10	40 détecteurs FDO221
Plouzané	216 André GUILCHER	216	.00	.00	Amoire Detection Incendie	Siemens	BC11-06	12 détecteurs FDOOT241-A9
Plouzané	217B Emile POSTEL (B)	217B	.00	.00	Amoire Detection Incendie	Siemens	STT10	49 détecteurs FDO221
Plouzané	226 Fernand de MAGELLAN	226	.00	.04	Amoire Detection Incendie	Siemens	FC2020	1 détecteur DO1104A, 21 détecteurs FDO221, 11 clapets coupe feu
Plouzané	231 Urbain LE VERRIER	231	.00	.35	Amoire Detection Incendie	Siemens	BC11-12	15 détecteurs DO1104A, 1 multiponctuel DM-TP-10L
Plouzané	237 Commandant CHAUVIN	237	.00	.07	Amoire Detection Incendie	Siemens	BC11-06	2 détecteurs DO1104A

2. Prestations complémentaires nécessaires

Pour ces installations, aucune prestation complémentaire n'est demandée.

3. Modalités spécifiques d'interventions

La fiche suivante est à respecter en cas intervention de défaut sur l'installation pour levée de doute, recherche de défauts de ligne, identification des zones sur déclenchement, réarmement, **appel des secours et Cadre d'Astreinte si nécessaire**)

Ceci nécessite que le personnel soit formé à la manipulation de ces centrales incendie.