

Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité (BAES)
Batiment B180

Emplacement	Type	Numéro	Observations
RDJ LOCAUX TECHNIQUES			
Acces logisque	0 625 26	1	RAS
Sanitaires logistique	0 625 26	2	RAS
Local DASRI	0 625 26	3	RAS
Local dechets depuis l'acces logistique	0 625 26	4	RAS
Local dechets menant sur l'exterieur	0 625 26	5	RAS
Local technique CTA 1	0 625 26	6	RAS
Local technique groupe vide	0 625 26	7	RAS
Acces sur ascenseurs DZ depuis RDJ	0 625 25	8	RAS
Escalier de secour DZ palier RDJ	0 625 25	9	RAS
Dans escalier de secour DZ en palier RDJ et RDC	0 625 25	10	RAS
Local AGBT N + BAPI	0 625 26	11	RAS
Local ABGT S + BAPI	0 625 26	12	RAS
Local onduleur + BAPI	0 625 26	13	RAS
Local TGS + BAPI	0 625 26	14	RAS
Escalier de secour coté HARPES palier RDJ	0 625 25	15	RAS
Local groupe froid	0 625 26	16	RAS
Local technique CTA 2	0 625 26	17	RAS
Escalier de secour coté UPAC palier RDJ	0 625 25	18	RAS
Dans escalier de secour coté UPAC entre palier RDJ et RDC	0 625 25	19	RAS
Local sous station	0 625 26	20	RAS
Local eau	0 625 26	21	RAS
Local dechet a proximité de l'entrée morgue et des places de stationnement des services techniques	0 625 26	22	RAS
Entrée RDJ	0 625 25	23	RAS
Esacalier de secours coté mater palier RDJ	0 625 25	24	RAS
Escalier de secour coté mater entre palier RDJ et RDC	0 625 25	25	RAS

RDC			
Escaliers de secours palier RDC	0 625 25	26	RAS
SAS Niveau RDC direction escalier de secours	0 625 25	27	RAS
Au dessus de PCF, SAS Niveau RDC direction passerelle coté scanner, du coté du B180	0 625 25	28	RAS
Au dessus de PCF, SAS Niveau RDC direction passerelle coté scanner, du coté du B180	0 625 25	29	RAS
Plafonnier au milieu de la passerelle coté scanner	0 625 24	30	RAS
Au dessus de la PCF passerelle scanner direction hebergement.	0 625 25	31	RAS
Au dessus PCF direction service Chirurgie Unite	0 625 25	32	RAS
Plafonnier au milieu du service Chirurgie Unite	0 625 24	33	RAS
Au dessus de PCF Passerelle coté REA direction B 180	0 625 25	34	RAS
Au dessus de PCF Passerelle coté REA direction REA	0 625 25	35	RAS
Au dessus de PCF Passerelle coté REA direction B 180	0 625 25	36	RAS
Plafonnier au milieu de la passerelle coté REA	0 625 24	37	RAS
Au dessus de PCF Passerelle coté REA	0 625 25	38	RAS
Au dessus de PCF direction HGP-0-26-307	0 625 25	39	RAS
Au dessus de PCF direction HGP-0-26-313	0 625 25	40	RAS
Plafonnier indiquant l'escalier de secours DZ	0 625 24	41	RAS
Au dessus de la porte menant sur l'escalier de secours DZ	0 625 25	42	RAS
Dans l'escalier de secours DZ	0 625 25	43	RAS
Plafonnier au milieu De circulation entre salle de soin et decoma	0 625 24	44	RAS
Au dessus de PCF direction HGP-0-29-301	0 625 25	45	RAS
Au dessus de PCF direction HGP-0-28-307	0 625 25	46	RAS
Plafonnier au milieu de la circulation	0 625 24	47	RAS
Au dessus de PCF direction HGP-0-29-302	0 625 25	48	RAS
Au dessus de PCF direction HGP-0-29-301	0 625 25	49	RAS
BAES au mur indiquant l'escalier de secours coté HARPES	0 625 25	50	RAS
BAES au dessus porte vitrée	0 625 25	51	RAS
BAES sur le balcon coté HARPES	0 625 25	52	RAS
Dans escalier de secours coté HARPES sur le palier RDC	0 625 25	53	RAS
Dans escalier de secours coté HARPES entre palier RDC et RDJ	0 625 25	54	RAS
Dans escalier de secours coté HARPES entre palier RDJ et RDC	0 625 25	55	RAS
Au dessus de PCF direction HGP-0-28-301	0 625 25	56	RAS
Au dessus de PCF direction HGP-0-29-302	0 625 25	57	RAS
Plafonnier au milieu de circulation HGP-0-29-302	0 625 24	58	RAS
Au dessus de PCF direction HGP-0-27-303 ?	0 625 25	59	RAS
Au dessus de PCF direction HGP-0-28-301	0 625 25	60	RAS
Plafonnier au croisement des deux circulation	0 625 24	61	RAS

Registre de Sécurité Incendie

Au dessus de PCF direction HGP-0-27-304	0 625 25	62	RAS
Au dessus de PCF direction HGP-0-27-302	0 625 25	63	RAS
Plafonnier milieu de circulation HGP-0-27-302	0 625 24	64	RAS
Direction escalier de secours coté UPAC	0 625 25	65	RAS
Dans escalier de secours coté UPAC palier RDC	0 625 25	66	RAS
Dans escalier de secours coté UPAC palier RDC et RDJ	0 625 25	67	RAS
Plafonnier	0 625 24	68	RAS
Au dessus de PCF direction HGP-0-27-301	0 625 25	69	RAS
Au dessus de PCF direction HGP-0-27-303	0 625 25	70	RAS
Plafonnier	0 625 24	71	RAS
Dans la partie SAS logistique	0 625 25	72	RAS
Plafonnier dans la partie SAS logistique	0 625 24	73	RAS
Plafonnier dans la partie SAS logistique	0 625 24	74	RAS
HGP-0-27-302	0 625 25	75	RAS
Plafonnier	0 625 24	76	RAS
HGP-0-26-313	0 625 25	77	RAS
Au dessus de PCF direction HGP-0-26-301	0 625 25	78	RAS
Au dessus de PCF direction HGP-0-27-301	0 625 25	79	RAS

R+1

Dans escalier de secours a cote des ascenseurs principaux palier RDC et R+1	0 625 25	80	RAS
Dans escalier de secours a cote des ascenseurs principaux palier R+1	0 625 25	81	RAS
SAS R+1 a gauche des ascenseurs	0 625 25	82	RAS
Passerelle R+1 direction maternité au dessus de la PCF coté B180	0 625 25	83	RAS
Passerelle R+1 direction maternité au dessus de la PCF coté B180	0 625 25	84	RAS
Plafonnier au milieu de la passerelle R+1	0 625 24	85	RAS
Au dessus de PCF passerelle R+1 direction ancienne mater	0 625 25	86	RAS
SAS entrée neo-nat	0 625 25	87	RAS
Au dessus de PCF service néo-nat SAS a proximité de l'entrée du service	0 625 25	88	RAS
Plafonnier au milieu du service	0 625 24	89	RAS
Plafonnier au milieu du service	0 625 24	90	RAS
Au dessus de PCF service neo-nat coté pediatrie	0 625 25	91	RAS
Au dessus de PCF circulation direction Pediatrie	0 625 25	92	RAS
Plafonnier milieu de circulation direction pediatrie (long couloir a coté du service neo-nat)	0 625 24	93	RAS
Plafonnier milieu de circulation direction pediatrie (long couloir a coté du service neo-nat)	0 625 24	94	RAS
Plafonnier milieu de circulation direction pediatrie (long couloir a coté du service neo-nat)	0 625 24	95	RAS
Au dessus PCF entrée du service pediatrie	0 625 25	96	RAS
Au dessus PCF entrée du service pediatrie (de l'autre coté indiquant la sortie)	0 625 25	97	RAS
Au dessus de la PCF direction HGP-1-26-306	0 625 25	98	RAS
Au dessus de la PCF direction HGP-1-29-301	0 625 25	99	RAS
BAES indiquant l'escalier de secours DZ NIV 1	0 625 25	100	RAS
Dans escalier de secours DZ Palier NIV 1	0 625 25	101	RAS
Dans escalier de secours DZ RDC et R+1	0 625 25	102	RAS
Plafonnier milieu de circulation du service pediatrie	0 625 24	103	RAS
Au dessus de la PCF du service pediatrie direction HGP-1-26-306	0 625 25	104	RAS
Au dessus de la PCF du service pediatrie direction HGP-1-29-301	0 625 25	105	RAS
Indiquant l'escalier de secours coté HARPES	0 625 25	106	RAS
Dans l'escalier de secours coté HARPES palier NIV 1	0 625 25	107	RAS
Dans l'escalier de secours coté HARPES palier NIV 1 et RDC	0 625 25	108	RAS
Au dessus de la PCF entrée mater depuis la pediatrie	0 625 25	109	RAS
Au dessus de la PCF entrée mater depuis la pediatrie (de l'autre coté)	0 625 25	110	RAS
Plafonnier milieu service mater	0 625 24	111	RAS
Au dessus PCF direction HGP-1-27-304	0 625 25	112	RAS

Au dessus PCF direction HGP-1-28-301	0 625 25	113	RAS
Au dessus PCF direction HGP-1-27-305	0 625 25	114	RAS
Au dessus PCF direction HGP-1-27-304	0 625 25	115	RAS
Plafonnier milieu de circulation HGP-1-27-305	0 625 24	116	RAS
Au dessus de la porte donnant sur l'escalier de secours cote UPAC	0 625 25	117	RAS
Dans l'escalier de secours cote UPAC palier NIV 1	0 625 25	118	RAS
Dans l'escalier de secours cote UPAC entre palier NIV 1 et RDC	0 625 25	119	RAS
Plafonnier milieu de service maternité	0 625 24	120	RAS
Au dessus PCF direction HGP-1-27-301	0 625 25	121	RAS
Au dessus PCF direction HGP-1-27-304	0 625 25	122	RAS
Plafonnier milieu de circulation HGP-1-27-301	0 625 24	123	RAS
Au dessus PCF entrée service mater depuis de SAS principal	0 625 25	124	RAS
Au dessus PCF entrée service mater depuis de SAS principal (de l'autre coté)	0 625 25	125	RAS
Au dessus PCF Direction couloir service pediatrie	0 625 25	126	RAS
Au dessus PCF partie logistique a cote de l'ascenseur	0 625 25	127	RAS
Au dessus PCF partie logistique vers service maternité	0 625 25	128	RAS
SAS R+2 a cote des ascenseurs	0 625 25	129	RAS
Dans l'escalier de secours a coté des ascenseurs palier R+2	0 625 25	130	RAS
Dans l'escalier de secours a coté des ascenseurs palier R+2 et R+1	0 625 25	131	RAS
Au dessus de la PCF direction service medecine	0 625 25	132	RAS
Au dessus de la PCF direction service medecine (de l'autre cote)	0 625 25	133	RAS
Direction la partie logistique depuis le service medecine	0 625 25	134	RAS
Plafonnier milieu de service medecine	0 625 24	135	RAS
Dans SAS des ascenseurs DZ	0 625 25	136	RAS
Au dessus de la PCF direction HGP-2-26-307	0 625 25	137	RAS
Au dessus de la PCF direction HGP-2-26-313	0 625 25	138	RAS
Plafonnier indiquant l'escalier de secours DZ	0 625 24	139	RAS
Au dessus de la porte donnant sur l'escalier de secours cote DZ	0 625 25	140	RAS
Dans l'escalier de secours coté DZ palier R+2	0 625 25	141	RAS
Dans l'escalier de secours coté DZ palier R+2 et R+1	0 625 25	142	RAS
Au dessus de la PCF milieu de service medecine	0 625 25	143	RAS
Au dessus de la PCF milieu de service medecine	0 625 25	144	RAS
Plafonnier milieu de service medecine	0 625 24	145	RAS
Au dessus de la PCF direction HGP-2-29-302	0 625 25	146	RAS
Au dessus de la PCF direction HGP-2-26-307	0 625 25	147	RAS
Plafonnier indiquant l'escalier de secours coté HARPES	0 625 24	148	RAS
Au dessus de la porte indiquant l'escalier de secours coté HARPES	0 625 25	149	RAS

Registre de Sécurité Incendie

Dans escalier secours coté HARPES palier R+2	0 625 25	150	RAS
Dans escalier secours coté HARPES palier R+2 et R+1	0 625 25	151	RAS
Au dessus de la PCF direction HGP-2-28-301	0 625 25	152	RAS
Au dessus de la PCF direction HGP-2-29-309	0 625 25	153	RAS
Plafonnier milieu de circulation HGP-2-28-301	0 625 24	154	RAS
Au dessus de la PCF direction HGP-2-26-303	0 625 25	155	RAS
Au dessus de la PCF direction HGP-2-28-301	0 625 25	156	RAS
Plafonnier	0 625 24	157	RAS
Au dessus de la PCF direction HGP-2-27-304	0 625 25	158	RAS
Au dessus de la PCF direction HGP-2-26-303	0 625 25	159	RAS
Plafonnier milieu de circulation	0 625 24	160	RAS
Au dessus de la porte indiquant l'escalier de secours coté UPAC	0 625 25	161	RAS
Dans l'escalier de secours cote UPAC palier R+2	0 625 25	162	RAS
Dans l'escalier de secours cote UPAC entre palier NIV 2 et NIV 1	0 625 25	163	RAS
Au dessus de la PCF direction HGP-2-27-301	0 625 25	164	RAS
Au dessus de la PCF direction HGP-2-26-303	0 625 25	165	RAS
Plafonnier milieu de circulation	0 625 24	166	RAS
Au dessus porte direction partie logistique depuis le service CSG	0 625 25	167	RAS
A cote ascenseur dans la partie logistique	0 625 25	168	RAS
Dans la partie logistique	0 625 25	169	RAS
Au dessus de la PCF de l'entrée du CSG	0 625 25	170	RAS
Au dessus de la PCF de l'entrée du CSG	0 625 25	171	RAS
Partie DZ			
Escalier de secours DZ entre palier R+2 et R+3	0 625 25	172	RAS
Escalier de secours DZ entre palier R+2 et R+3	0 625 25	173	RAS
Escalier de secours DZ entre palier R+2 et R+3	0 625 25	174	RAS
Escalier de secours DZ palier R+3	0 625 25	175	RAS
Escalier de secours DZ palier R+3	0 625 25	176	RAS
SAS ascenseurs DZ R+3	0 625 25	177	RAS
A l'exterieur, au niveau de la DZ	0 625 26	178	RAS

Emplacement Télécommande	Type	Observations
Dans local technique HGP-A-29-201 X2	0 625 20 X2	Bon Fonctionnement
Dans local technique HGP-0-26-207	0 625 20	Bon Fonctionnement
Dans l'armoire technique a droite de l'HGP-0-29-012	0 625 20	Bon Fonctionnement
Dans l'armoire technique en face de l'HGP-0-27-009	0 625 20	Bon Fonctionnement
Dans l'armoire technique en face de la sortie néo-nat a coté de l'entrée du service pediatrie	0 625 20	Bon Fonctionnement
Dans l'armoire technique du service néo-nat	0 625 20	Bon Fonctionnement
Dans l'armoire technique a coté de l'HGP-1-29-114	0 625 20	Bon Fonctionnement
Dans l'armoire technique en face de l'HGP-1-27-008	0 625 20	Bon Fonctionnement
Dans l'armoire technique HGP-1-27-002	0 625 20	Bon Fonctionnement
Dans local technique HGP-2-	0 625 20	Bon Fonctionnement
Dans l'armoire technique HGP-2-29-013	0 625 20	Bon Fonctionnement
Dans l'armoire technique en face de l'HGP-2-27-009	0 625 20	Bon Fonctionnement
Dans l'armoire technique en face de l'HGP-2-27-003	0 625 20	Bon Fonctionnement

Nom de l'agent : HEDBAUT

Test d'autonomie du: 01/01/2026

Signature:

0 625 26 = Etanche

0 625 24 = Plafonnier

0 625 25 = Normaux