

Rénovation et la restructuration du site IJD



Institut de Recherche
pour le Développement

BRAF

103 Rue du Lieutenant Léon Becker
97300 Cayenne



97354 R  mire Montjoy
secretary@bboating.fr

97354 Rámirez Montiel
alta@alta-ingeniería.com

97354 Rémire Montjoly

an des E

Dessins per	Validé per
-------------	------------

Ind.	Date	Notification	Départ aux	Ventes aux
A	02/26	Première diffusion	KF	KF
B	03/26	Mise à jour suite aux remarques sur l'ARD	KF	KF
C	04/26	Édition plan PRO	KF	KF
D	03/26	Mise à jour suite au rendu PRO	KF	KF

Paard de bronchomont EB 40 v40

Regard FP C250 oil DN400

Canalisations PVC CR8 DN200 a
DN500 collecteur EP

Caratteristiche
EP DN160

Coude + attente PVC bouchonné DN160
Sens d'écoulement

Sens d'écoulement:

Fossé EF

TRONCON EP1-1 / EX1

Numéro du regard	EPH-1	EPH-2	EPH-3	EPH-4
Cote NG du TN	3,70	3,90	3,90	3,90
Cote NG du Fe	2,50	2,18	2,06	1,91
Profondeur du Fe	1,20m	1,52m	1,80m	1,90m
Distance parcellle				
Distance cumulée	19m	24m	31m	10m
	16m	43m	74m	84m
Perte (%)	2,2%	0,5%	0,5%	1%
Dimension et matériaux	PVC CR8 DN500	PVC CR8 DN500	PVC CR8 DN500	PVC CR8 DN500

TRONCON EP1-8 / EP1-2

Paramètre	Norme NF EN 12667	Norme NF EN 12668	Norme NF EN 12669
Numéro d'origine	4E1+8	4E1+7	4E1+6
Cote NFIS du TM	3.34	3.67	3.34
Cote NFIS du Fe	2.24	2.24	2.24
Profondeur du Fe	1.105m	1.37m	1.105m
Distance paroi/so	8m	11m	8m
Distance caniveau		20m	
Perte (%)	0.5%	0.5%	0.5%
Dimension et météorologie	PAC ORA M200	PAC ORA M315	PAC ORA M200

TRONCON EP2-1 / EX2

Numero du regard	Châssis Ex	EB
Cote NGC du FN	3,70	3,61
Cote NGC du Fe	2,16	2,12
Profondeur du Fe	1,60m	1,40m
Distance partille	3,60m	11,70m
Distance amulde	14,70m	18,30m
Perte (%)	7%	30m
Dimension et matériaux	PVC CQ4 DN500	