


CIO

137 RUE ILE DE France 62700 BRUAY LA BUISSIÈRE



N°1



Commentaire: Toiture sous protection lourde

N°2



Commentaire: Par vapeur liquide de 2 à 3 mm sur dalle béton

N°3



Commentaire: Isolation polyuréthane 40 mm

N°4



Commentaire: présence d'une étanchéité bicouche

N°5



Commentaire: présence d'une étanchéité mono-couche

N°6



Commentaire: relevé en pax alu