

Chubb France
Siège Cergy - PARC ST CHRISTOPHE - POLE MAGELLAN 1
10, av de l'Entreprise 95862 CERGY PONTOISE
R.C.S. 702 000 522 - SCS au capital de 15 977 820 Euros

Agence :

Tél. : 03 83 96 82 60

Fax : 03 83 96 38 91

Parc d'activité St Jacques II
6 Rue Alfred Kastler
54320 Maxeville
France

Pour toute demande d'intervention de
dépannage merci de contacter le 0810 012345

Adresse du site	Adresse de facturation
BIBLIOTHEQUE FACULTE DES SCIENCES Code Service UL1AVECEJ LOT 01 REF 1.22 BIBLIOTHEQUE BOULEVARD DES AIGUILLETES 54600 VILLERS LES NANCY France N° site : ISA15174113-FR4 N° série : 1182469 Nom du contact : Tél. du contact :	UNIVERSITE DE LORRAINE - NANCY AGENCE COMPTABLE - SERVICE FACTURIER 91 AVENUE DE LA LIBERATION 54021 NANCY CEDEX France N° cde client :

Nature de l'intervention	
Description du problème : Constat à l'arrivée - Travaux réalisés / restant à faire :	vérification de Maintenance vérification effectuée par Olivier Pflaum. - 2 ouvrants de fenêtre au 2ème étage qui ne se sont pas ouvert, problème mécanique. hors observations, système opérationnel à mon départ

Détails de l'intervention	
Appelant :	Dispatcher : Dominique Martin
Date de fin : 17/12/2019	Technicien : 20055697 Hervé Gillot
N° contrat : 318454_001-FR4	Type d'intervention : ISP - Inspection
N° de référence :	

Détail Main d'œuvre	
Technicien	Principal
Hervé Gillot	Oui
Pierre Eric Pernet	

Chubb France
Siège Cergy - PARC ST CHRISTOPHE - POLE MAGELLAN 1
10, av de l'Entreprise 95862 CERGY PONTOISE
R.C.S. 702 000 522 - SCS au capital de 15 977 820 Euros

Agence :

Tél. : 03 83 96 82 60

Fax : 03 83 96 38 91

Parc d'activité St Jacques II
6 Rue Alfred Kastler
54320 Maxeville
France

Pour toute demande d'intervention de
dépannage merci de contacter le 0810 012345

Détail des prestations

(pour information: O - oui, N - Non, S - Satisfaisant, NS - Non satisfaisant)

Intervention sur équipement

N°d'étiquette	Type --- Description	Quantité théorique	N° de série
	DM EVACUATION --- 627000003 DM MCP5A-RP02SF-A207-01	22 BIBLIOTHEQUE FST	1182469

N°d'étiquette	Type --- Description	Quantité théorique	N° de série
	PORTE COUPE FEU --- GEN_DAS_PCF Générique Porte coupe feu	25 BIBLIOTHEQUE FST	1182469

N°d'étiquette	Type --- Description	Quantité théorique	N° de série
	MULTICAPT --- 640000013 I SCAN M MULTICAPTEURS ADRESSE	4 BIBLIOTHEQUE FST	1182469

N°d'étiquette	Type --- Description	Quantité théorique	N° de série
	VOLET DESENFUM --- GEN_DAS_VDSF Générique Volet de désenfumage	12 BIBLIOTHEQUE FST	1182469

N°d'étiquette	Type --- Description	Quantité théorique	N° de série
	DIFF SON OU LUM --- 640200021 PSS-0089 SONOS DC SOCLE BAS	11 BIBLIOTHEQUE FST	1182469

N°d'étiquette	Type --- Description	Quantité théorique	N° de série
	IONIQUE --- GEN_IONIQUE Générique Détecteur Ionique	66 BIBLIOTHEQUE FST	1182469

Chubb France
Siège Cergy - PARC ST CHRISTOPHE - POLE MAGELLAN 1
10, av de l'Entreprise 95862 CERGY PONTOISE
R.C.S. 702 000 522 - SCS au capital de 15 977 820 Euros

Agence :

Tél. : 03 83 96 82 60

Fax : 03 83 96 38 91

Parc d'activité St Jacques II
6 Rue Alfred Kastler
54320 Maxeville
France

Pour toute demande d'intervention de
dépannage merci de contacter le 0810 012345

Intervention sur équipement

N°d'étiquette	Type --- Description	Quantité théorique	N° de série
	ALIMENTATION --- GEN_ALIM_EXT Générique Alim extérieure	1 BIBLIOTHEQUE FST	1182469

N°d'étiquette	Type --- Description	Quantité théorique	N° de série
	THERMOVELO --- 640000016 I SCAN TV THERMOVELO ADRESSE	10 BIBLIOTHEQUE FST	1182469

N°d'étiquette	Type --- Description	Quantité théorique	N° de série
	INDICAT ACTION --- 444000026 IA 2000	46 BIBLIOTHEQUE FST	1182469

N°d'étiquette	Type --- Description	Quantité théorique	N° de série
	OPTIQUE --- 640000014 I SCAN O OPTIQUE ADRESSE	34 BIBLIOTHEQUE FST	1182469

N°d'étiquette	Type --- Description	Quantité théorique	N° de série
	ARRET TECHNIQUE --- GEN_DAS_AT_TECH Générique Arret technique	1 BIBLIOTHEQUE FST	1182469

N°d'étiquette	Type --- Description	Quantité théorique	N° de série
	INSTALL --- Pour remonter écarts parc installé	1 BIBLIOTHEQUE FACULTE DES SCIENCES	1182469

Chubb France
Siège Cergy - PARC ST CHRISTOPHE - POLE MAGELLAN 1
10, av de l'Entreprise 95862 CERGY PONTOISE
R.C.S. 702 000 522 - SCS au capital de 15 977 820 Euros

Agence :

Tél. : 03 83 96 82 60

Fax : 03 83 96 38 91

Parc d'activité St Jacques II
6 Rue Alfred Kastler
54320 Maxeville
France

Pour toute demande d'intervention de
dépannage merci de contacter le 0810 012345

Intervention sur équipement

N°d'étiquette	Type --- Description	Quantité théorique	N° de série
	APSAD --- Infos Rapports Q7 - Q13 - Q80	1 BIBLIOTHEQUE FACULTE DES SCIENCES	1182469

N°d'étiquette	Type --- Description	Quantité théorique	N° de série
1182469	ECS CMSI --- 600000031F CMSI COM CAB-M NON EQUIPE CF	1 BIBLIOTHEQUE FST	1182469

N°d'étiquette	Type --- Description	Quantité théorique	N° de série
1182469	ECS CMSI --- 600000016F UTI COM 8 CAB-S	1 BIBLIOTHEQUE FST	1182469

Nature de l'intervention

Description du problème : Constat à l'arrivée - Travaux réalisés / restant à faire :	vérification de Maintenance vérification effectuée par Olivier Pflaum. - 2 ouvrants de fenêtre au 2ème étage qui ne se sont pas ouvert, problème mécanique. hors observations, système opérationnel à mon départ
---	---

Chubb France
Siège Cergy - PARC ST CHRISTOPHE - POLE MAGELLAN 1
10, av de l'Entreprise 95862 CERGY PONTOISE
R.C.S. 702 000 522 - SCS au capital de 15 977 820 Euros

Agence :

Tél. : 03 83 96 82 60

Fax : 03 83 96 38 91

Parc d'activité St Jacques II
6 Rue Alfred Kastler
54320 Maxeville
France

Pour toute demande d'intervention de
dépannage merci de contacter le 0810 012345

Signature du client



Merci de votre confiance. Pour tout renseignement,
n'hésitez pas à nous contacter.

Signature du client : Jean-François Marc
Date/heure de remise en service : 17/12/2019 14:01:00
N° d'intervention : 5381151

Rappels réglementaires

Reconditionnement des détecteurs ponctuels :

L'article MS 68 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public impose que le système de sécurité incendie soit maintenu en bon état de fonctionnement soit par un technicien compétent habilité par l'établissement, soit par l'installateur de chaque équipement ou son représentant habilité.

L'article 5.4.1 de la règle APSAD R7 dans son édition 07.2006.1 précise que le nettoyage des détecteurs ponctuels de fumée doit être effectué par le constructeur (...) selon des cycles qui lui sont propres et qui dépendent des conditions d'environnement de l'installation.

CHUBB Sécurité a défini des cycles de reconditionnement de 4 ans.

Utilisation des détecteurs ioniques :

Informations relatives à la cession et/ou dépose de détecteurs ioniques.

Le détecteur est équipé d'une source radioactive de faible activité (<25.9KBq) dont le radioélément est l'Américium 241.

Les opérations de reconditionnement et/ou démantèlement des détecteurs ne peuvent être effectuées que sous autorisation accordée par l'Autorité de Sureté Nucléaire et conformément aux Conditions Particulières d'Emploi.

Appareils sans danger dans les conditions normales d'emploi. Ne pas jeter.

Les appareils hors d'usage doivent être renvoyés à Chubb Sécurité ou à défaut, s'adresser à la protection civile.