




TRAVEE 3 - POUTRE 12

Echelle : 1/20e

Pontage des fissures inférieures ou égales à 0.3 mm d'ouverture
Injection des fissures supérieures à 0.3 mm d'ouverture




Disposition des barres de couture (vu sans la corniche)



Vue de la rive du tablier (Travée 3)

Echelle : 1/20e



Direction Interdépartementale des Routes Massif Central

DPEE / Patrimoine Ouvrage Art
60 av de l'union soviétique - CS 90 447
63012 CLERMONT FERRAND Cedex

Maître d'ouvrage

Autoroute A75

Réparation du diffuseur du Broc

63A075P
P.R. 37+725

Département du Puy de Dôme

Dossier de consultation des Opérateurs Economiques (DCOE)

2.1 Principe de réparation de la poutre 12 de la travée 3

Echelle : 1/20e

Maître d'œuvre

Direction interdépartementale des Routes Massif Central

Indice

O	06/12/2019	PREMIERE EDITION	Par	Visé
A			Ch.H.	JP.D.
B				

Cerema

Direction Territoriale Centre-Est
DLL/OASMD/Etudes et Réparation des Ouvrages d'Art
Cité des Mobilités - 25 avenue François Mitterand CS92803
69 674 BRON cedex
Tél. : 04.72.14.32.30