


Bat " K "

# SALLE DE SPECTACLE

## REZ DE CHAUSSEE



Gaine action Plancher

## OBSERVATIONS

N°	NATURE DES OBSERVATIONS
	<u><b>SALLE DE SPECTACLE K</b></u>
1	Au sous-sol de la salle de spectacle, sous la scène on rencontre une gaine d'aération carrée d'une longueur de 5 m environ en Fibrociment.

# RAPPORT DE REPERAGE DES PRODUITS ET MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE Constat avant vente – Constitution dossier technique amiante

Rapport N° : 1314120  
Date : juin / juillet 2003

Page 135/201

## IMMEUBLE : SALLE DE SPECTACLE K

Niveau	Localisation	Parois verticales intérieures et enduits				Planchers, plafonds et faux-plafonds				Conduits, canalisations et équipements					Trémie ascenseur, monte-charge	Autres (à préciser)	N° Observation
		Murs et poteaux	Flocages	Enduits projetés	Enduits projetés	Plafonds, gaines, poutres, charpentes, coffres verticaux	Panneaux collés ou vissés	Panneaux	Faux-plafonds	Planchers	Calorifuges	Conduits fluides	Clapets Volets CF	Portes CF	Vide-ordures		
0	Entrées 1 – 6 – 15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
0	Sanitaires 2 – 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
0	Locaux 4 et 5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
0	Salle spectacle 10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
0	Local 7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
0	Local 8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
0	Local 9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
0	Locaux 11 – 12 – 13	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1
0	Scène 14	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
- 1	Sous-sol	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

### Légende :

Ax : Matériau ayant fait l'objet d'un prélèvement positif (amiante)  
 Nx : Matériau ayant fait l'objet d'un prélèvement négatif (sans amiante)  
 Cx : Matériau analysé antérieurement et avec amiante  
 Px : Matériau analysé antérieurement et sans amiante

V : Matériau contenant de l'amiante reconnu visuellement  
 R : Matériau susceptible de contenir de l'amiante non prélevé  
 / : Elément non existant  
 T : Elément existant ne contenant pas d'amiante

Exemple : A1 – prélèvement n° 1 contenant de l'amiante après analyse.