


Bat " EB "

CUISINE


REZ DE CHAUSSEE



Condit fibro-ent (en plâtre)

Bat " EB "

CUISINE SOUS - SOL



Goutte filtrant
(eau pluviale)

OBSERVATIONS

N°	NATURE DES OBSERVATIONS
<u>CUISINE EB</u>	
1	Trois conduits en Fibrociment sont situés le long de la façade arrière de la cuisine (évacuation des eaux pluviales).

RAPPORT DE REPERAGE DES PRODUITS ET MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE
 Constat avant vente – Constitution dossier technique amiante

Page 16/237
 Rapport N° : 1314120
 Date : juin / juillet 2003

IMMEUBLE : Cuisine - EB

Niveau	Localisation	Parois verticales intérieures et enduits				Planchers, plafonds et faux-plafonds				Conduits, canalisations et équipements					Trémie ascenseur, monte-charge		Autres (à préciser)	N° Observation
		Murs et poteaux	Cloisons, gaines et coffres verticaux	Plafonds, gaines, poutres, charpentes, coffres verticaux	Faux-plafonds	Planchers	Conduits fluides	Clapets Volets CF	Portes CF	Vide-ordures	Flocages							
0	Entrée 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
0	Secrétariat 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
0	Informatique 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
0	Droguerie 4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
0	Local poubelle 5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	V	/	/	/	/	1
0	Diététique 6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
0	Gestion 7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
0	Réserve 8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	V	/	/	/	/	1
0	Sanitaires 9 et 10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
0	Laverie batterie 11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	V	/	/	/	/	1
0	Stock batterie 12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
0	Pâtisserie 13	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Légende :

- Ax : Matériau ayant fait l'objet d'un prélèvement positif (amiante)
 V : Matériau contenant de l'amiante reconnu visuellement
 Nx : Matériau ayant fait l'objet d'un prélèvement négatif (sans amiante)
 R : Matériau susceptible de contenir de l'amiante non prélevé
 Cx : Matériau analysé antérieurement et avec amiante
 / : Elément non existant
 Px : Matériau analysé antérieurement et sans amiante
 T : Elément existant ne contenant pas d'amiante

Exemple : A1 – prélèvement n° 1 contenant de l'amiante après analyse.

RAPPORT DE REPERAGE DES PRODUITS ET MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE **Constat avant vente – Constitution dossier technique amiante**

Page 17/237
 Rapport N° : 1314120
 Date : juin / juillet 2003

IMMEUBLE : Cuisine - EB

Niveau	Localisation	Parois verticales intérieures et enduits				Planchers, plafonds et faux-plafonds					Conduits, canalisations et équipements					Trémie ascenseur, monte-charge	Autres (à préciser)	N° Observation
		Murs et poteaux	Cloisons, gaines et coffres verticaux	Plafonds, gaines, poutres, charpentes, coffres verticaux	Faux-plafonds	Planchers	Calorifuges	Conduits fluides	Clapets Volets CF	Portes CF	Vide-ordures							
0	Nettoyage 14	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
0	Stock caisse 15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
0	Panetière 16 et 17	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
0	Distribution 18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
0	Stock plats 19	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
0	Conditionnement 20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
0	Chambre froide 21	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
0	Chambre froide 22	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
0	Congélateur 23	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
0	Congélateur 24	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
0	Chambre froide 25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
0	Chambre froide 26	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

Légende :
 Ax : Matériau ayant fait l'objet d'un prélèvement positif (amiante)
 Nx : Matériau ayant fait l'objet d'un prélèvement négatif (sans amiante)
 Cx : Matériau analysé antérieurement et avec amiante
 Px : Matériau analysé antérieurement et sans amiante

V : Matériau contenant de l'amiante reconnu visuellement
 R : Matériau susceptible de contenir de l'amiante non prélevé
 / : Elément non existant
 T : Elément existant ne contenant pas d'amiante

Exemple : A1 – prélèvement n° 1 contenant de l'amiante après analyse.

RAPPORT DE REPERAGE DES PRODUITS ET MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE **Constat avant vente – Constitution dossier technique amiante**

Page 18/257
 Rapport N° : 1314120
 Date : juin / juillet 2003

IMMEUBLE : Cuisine - EB

Niveau	Localisation	Parois verticales intérieures et enduits				Planchers, plafonds et faux-plafonds				Conduits, canalisations et équipements					Trémie ascenseur, monte-charge	Autres (à préciser)	N° Observation		
		Murs et poteaux		Cloisons, gaines et coffres verticaux		Plafonds, gaines, poutres, charpentes, coffres verticaux		Faux-plafonds	Planchers	Conduits fluides	Clapets Volets CF	Portes CF	Vide-ordures						
		Flocages	Enduits projetés Revêtements durs Entourages poteaux	Flocages	Enduits projetés	Panneaux de cloison	Flocages	Enduits projetés	Panneaux collés ou vissés	Panneaux	Dalles de sol	Calorifuges	Conduits	Clapets, volets, rebouchage	Joints de porte (tresses, bandes)	Conduits	Flocages		
0	Boucherie 27	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
0	Zone cuisson 28	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
0	Zone préparation 29	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
0	Légumeirie 30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
-1	Réserve 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
-1	Réserve 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	V	/	/	/	/	/	1
-1	Réserve 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	V	/	/	/	/	/	
-1	Réserve 4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
-1	Réserve 5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

Légende :

- Ax : Matériau ayant fait l'objet d'un prélèvement positif (amiante)
- Nx : Matériau ayant fait l'objet d'un prélèvement négatif (sans amiante)
- Cx : Matériau analysé antérieurement et avec amiante
- Px : Matériau analysé antérieurement et sans amiante
- V : Matériau contenant de l'amiante reconnu visuellement
- R : Matériau susceptible de contenir de l'amiante non prélevé
- / : Elément non existant
- T : Elément existant ne contenant pas d'amiante

Exemple : A1 – prélèvement n° 1 contenant de l'amiante après analyse.