


Bat "A" ~~CH~~ CH
CHATEAU D'EAU



Centre Hospitalier
Candélie

OBSERVATIONS

N°	NATURE DES OBSERVATIONS
	<u>CHATEAU D'EAU</u> x <i>cb</i>
1	Sur le petit local à côté du château d'eau, une descente eau pluviale est constituée de Fibrociment.
2	Dans la partie supérieure du château d'eau, trois conduits (trop plein) inutilisés à ce jour sont en fibrociment.

IMMEUBLE : CHATEAU D'EAU * C6

[illegible]

Légende :

- Ax : Matériau ayant fait l'objet d'un prélèvement positif (amiante)
- Nx : Matériau ayant fait l'objet d'un prélèvement négatif (sans amiante)
- Cx : Matériau analysé antérieurement et avec amiante
- Px : Matériau analysé antérieurement et sans amiante

Exemple : A1 – prélèvement n° 1 contenant de l'amiante après analyse.

V : Matériau contenant de l'amiante reconnu visuellement
R : Matériau susceptible de contenir de l'amiante non prérévélé
/ : Élément non existant
T : Élément existant ne contenant pas d'amiante