


Bat " VB"

SANITAIRES VESTIAIRES



RAPPORT DE REPERAGE DES PRODUITS ET MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE **Constat avant vente – Constitution dossier technique amiante**

Page 150
 Rapport N° : 1314120
 Date : juin / juillet 2003

IMMEUBLE : SANITAIRES VESTIAIRES VB

Niveau	Localisation	Parois verticales intérieures et enduits				Planchers, plafonds et faux-plafonds				Conduits, canalisations et équipements					Trémie ascenseur, monte-charge		Autres (à préciser)	N° Observation	
		Murs et poteaux		Cloisons, gaines et coffres verticaux		Plafonds, gaines, poutres, charpentes, coffres verticaux		Faux-plafonds	Planchers	Conduits fluides		Clapets Volets CF	Portes CF	Vide-ordures					
0	Local 1	Flocages	Enduits projetés Revêtements durs Entourages poteaux	Flocages	Enduits projetés	Panneaux de cloison	Flocages	Enduits projetés	Panneaux collés ou vissés	Panneaux	Dalles de sol	Calorifuges	Conduits	Clapets, volets, rebouchage	Joints de porte (tresses, bandes)	Conduits	Flocages	/	/
0	Local 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
0	Local 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
0	Local 4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
0	Local 5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
0	Local 6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
0	Local 7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
0	Local 8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
0	Local 9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
0	Local 10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Légende :

- Ax : Matériau ayant fait l'objet d'un prélèvement positif (amiante)
- Nx : Matériau ayant fait l'objet d'un prélèvement négatif (sans amiante)
- Cx : Matériau analysé antérieurement et avec amiante
- Px : Matériau analysé antérieurement et sans amiante
- V : Matériau contenant de l'amiante reconnu visuellement
- R : Matériau susceptible de contenir de l'amiante non prélevé
- T : Elément existant ne contenant pas d'amiante

Exemple : A1 – prélèvement n° 1 contenant de l'amiante après analyse.