


Bat "B"

Plan du R.D.C.

Bloc Médico-Technique

Alloges annexe
Dalle en ciment
Circuit plomberie




Bat "B"

Plan du NIVEAU -1

Pharmacie-kinesitherapie-stockage

□ Dalle PVC
● Circuits plomberie
▲ All. Ligne



OBSERVATIONS

N°	NATURE DES OBSERVATIONS
<u>BLOC MEDICO TECHNIQUE B</u>	
<u>REZ-DE-CHAUSSEE</u>	
1	<p>Les allèges sous fenêtre sont constitués de panneaux sandwichs amiante ciment (voir analyse échantillon 08.A03.053).</p> <p>Ces panneaux sont présents dans les locaux 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 9 – 10 – 11 – 13 – 12 – 16 – diététique – 18 – 20 – 21 – 22 – 28 – 29 – 32 et 33.</p>
2	<p>On rencontre des dalles de sol en vinyl amiante dans la cabine audio (local ORL 4) et au bureau secrétariat (local 23).</p>
3	<p>Des conduits fibrociment de descente eaux pluviales sont présents en façade du bâtiment devant les salles radiologie (20), bureau radiologie (21) et secrétariat (23) (environ 9 ml x 3 conduits).</p>
<u>ETAGE</u>	
1	<p>Présence de dalles de sol en vinyl amiante dans le hall d'accueil.</p>
2	<p>Les conduits fibrociment de descente eaux pluviales passent devant les locaux 15 – 14 et 13.</p>
3	<p>Les allèges de fenêtres du local kinésithérapie sont constitués de panneaux sandwichs amiante ciment (local 13)</p>

RAPPORT DE REPERAGE DES PRODUITS ET MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE
Constat avant vente – Constitution dossier technique amiante

Rapport N° : 1314120
Date : juin / juillet 2003

Page 8/23

IMMEUBLE : Bloc Médico technique B

Niveau	Localisation	Parois verticales intérieures et enduits				Planchers, plafonds et faux-plafonds					Conduits, canalisations et équipements					Trémie ascenseur, monte-charge		Autres (à préciser)	N° Observation
		Murs et poteaux	Enduits projetés Revêtements durs Entourages poteaux	Flocages	Enduits projetés	Panneaux de cloison	Flocages	Enduits projetés	Panneaux collés ou vissés	Panneaux	Dalles de sol	Calorifuges	Conduits fluides	Clapets Volets CF	Portes CF	Vide-ordures			
0	Ophtalmologie 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
0	Bureau 3	/	A	/	/	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1
0	O.R.L 4	/	A	/	/	A	/	/	/	R	/	/	/	/	/	/	/	/	1 / 2
0	Stomato 5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
0	Stomato 6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
0	Local photocopie 7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
0	Cardio 8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
0	EEG 9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
0	EEG 10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
0	Bureau médecin 11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
0	Circulation 13	/	A	/	/	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1
0	Salle de soins 12	/	A	/	/	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1

Légende :

Ax : Matériau ayant fait l'objet d'un prélèvement positif (amiante)
 Nx : Matériau ayant fait l'objet d'un prélèvement négatif (sans amiante)
 Cx : Matériau analysé antérieurement et avec amiante
 Px : Matériau analysé antérieurement et sans amiante
 V : Matériau contenant de l'amiante reconnu visuellement
 R : Matériau susceptible de contenir de l'amiante non prélevé
 / : Elément non existant
 T : Elément existant ne contenant pas d'amiante

Exemple : A1 -- prélèvement n° 1 contenant de l'amiante après analyse.

RAPPORT DE REPERAGE DES PRODUITS ET MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE **Constat avant vente – Constitution dossier technique amiante**

IMMEUBLE : Bloc Médico technique B

Niveau	Localisation	Parois verticales intérieures et enduits					Planchers, plafonds et faux-plafonds					Conduits, canalisations et équipements					Trémie ascenseur, monte-charge	Autres (à préciser)	N° Observation
		Murs et poteaux	Cloisons, gaines et coffres verticaux	Plafonds, gaines, poutres, charpentes, coffres verticaux	Faux-plafonds	Planchers	Conduits fluides	Clapets Volets CF	Portes CF	Vide-ordures									
0	Circulation 16	/	A	/	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1
0	Diététique	/	A	/	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
0	Toilettes 14	/	A	/	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1
0	Local rangement 15	/	A	/	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1
0	Salle d'opérations 17	/	A	/	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1
0	Local 18	/	A	/	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
0	Laboratoires radio 19	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
0	Salle radiologie 20	/	A	/	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	V	/	/	1 / 3
0	Circulation 24	/	A	/	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
0	Bureau radiologie 24	/	A	/	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	V	/	/	1 / 3
0	Surveillante 22	/	A	/	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
0	Bureau secrétariat 23	/	A	/	A	/	/	/	/	/	R	/	/	/	/	V	/	/	1 / 2 / 3

Légende :
 Ax : Matériau ayant fait l'objet d'un prélèvement positif (amiante)
 Nx : Matériau ayant fait l'objet d'un prélèvement négatif (sans amiante)
 Cx : Matériau analysé antérieurement et avec amiante
 Px : Matériau analysé antérieurement et sans amiante
 Exemple : A1 – prélèvement n° 1 contenant de l'amiante après analyse.

V : Matériau contenant de l'amiante reconnu visuellement
 R : Matériau susceptible de contenir de l'amiante non prélevé
 / : Elément non existant
 T : Elément existant ne contenant pas d'amiante

RAPPORT DE REPERAGE DES PRODUITS ET MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE **Constat avant vente – Constitution dossier technique amiante**

Rapport N° : 1314120
 Date : juin / juillet 2003

IMMEUBLE : Bloc Médico technique B

Niveau	Localisation	Parois verticales intérieures et enduits				Planchers, plafonds et faux-plafonds				Conduits, canalisations et équipements					Trémie ascenseur, monte-charge		Autres (à préciser)	N° Observation	
		Murs et poteaux	Cloisons, gaines et coffres verticaux	Plafonds, gaines, poutres, charpentes, coffres verticaux	Faux-plafonds	Plan-chers	Conduits fluides	Clapets Volets CF	Portes CF	Vide-ordures									
		Flocages	Enduits projetés Revêtements durs Entourages poteaux	Flocages	Enduits projetés	Panneaux de cloison	Flocages	Enduits projetés	Panneaux collés ou vissés	Panneaux	Dalles de sol	Calorifuges	Conduits	Clapets, volets, rebouchage	Joints de porte (tresses, bandes)	Conduits	Flocages		
0	Entrée	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
0	Salle de consultation 28	/	A	/	/	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1
0	Médecin du Travail 29	/	A	/	/	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1
0	Gynécologie 32	/	A	/	/	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1
0	Toilette 33	/	A	/	/	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1
0	Hall 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
-1	Hall d'entrée 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
-1	Préparatoire 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
-1	Bureau pharmacien 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
-1	Bureau secrétaire 4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
-1	Salle informatique 5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
-1	Salle réunion 6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

Légende :
 Ax : Matériau ayant fait l'objet d'un prélèvement positif (amiante)
 Nx : Matériau ayant fait l'objet d'un prélèvement négatif (sans amiante)
 Cx : Matériau analysé antérieurement et avec amiante
 Px : Matériau analysé antérieurement et sans amiante
 V : Matériau contenant de l'amiante reconnu visuellement
 R : Matériau susceptible de contenir de l'amiante non prélevé
 T : Elément existant ne contenant pas d'amiante

Exemple : A1 – prélèvement n° 1 contenant de l'amiante après analyse.

RAPPORT DE REPERAGE DES PRODUITS ET MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE **Constat avant vente – Constitution dossier technique amiante**

Rapport N° : 1314120
 Date : juin / juillet 2003

Page 11/237

IMMEUBLE : Bloc Médico technique B

Niveau	Localisation	Parois verticales intérieures et enduits				Planchers, plafonds et faux-plafonds				Conduits, canalisations et équipements					Trémie ascenseur, monte-charge	Autres (à préciser)	N° Observation	
		Murs et poteaux	Cloisons, gaines et coffres verticaux	Plafonds, gaines, poutres, charpentes, coffres verticaux	Faux-plafonds	Plan-chers	Calorifuges	Conduits fluides	Clapets Volets CF	Portes CF	Vide-ordures							
-1	Stockage médicaments 7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
-1	Hall d'accueil 8	/	/	/	/	/	/	/	/	R	/	/	/	/	/	/	/	1
-1	Local technique 17	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
-1	Vestiaires pharmacie 16	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
-1	Réserve archives 15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	V	/	/	/	2
-1	Grand hall 14	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	V	/	/	/	2
-1	Kinésithérapie 13	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	V	/	/	/	2 / 3
-1	Réserve matériel 12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
-1	Réserve pharmacie 11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
-1	Hall 10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

Légende :
 Ax : Matériau ayant fait l'objet d'un prélèvement positif (amiante)
 Nx : Matériau ayant fait l'objet d'un prélèvement négatif (sans amiante)
 Cx : Matériau analysé antérieurement et avec amiante
 Px : Matériau analysé antérieurement et sans amiante

V : Matériau contenant de l'amiante reconnu visuellement
 R : Matériau susceptible de contenir de l'amiante non prélevé
 / : Elément non existant
 T : Elément existant ne contenant pas d'amiante

Exemple : A1 – prélèvement n° 1 contenant de l'amiante après analyse.