


Bat " Gb2"

PAVILLON TIROIR

REZ DE CHAUSSEE



Allegre / Ben

RAPPORT DE REPERAGE DES PRODUITS ET MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE
Constat avant vente – Constitution dossier technique amiante

Rapport N° : 1314120
Date : juin / juillet 2003

Page 97/121

IMMEUBLE : Pavillon tiroir – Gb 2

Niveau	Localisation	Parois verticales intérieures et enduits				Planchers, plafonds et faux-plafonds				Conduits, canalisations et équipements					Trémie ascenseur, monte-charge	Autres (à préciser)	N° Observation
		Murs et poteaux	Cloisons, gaines et coffres verticaux	Plafonds, gaines, poutres, charpentes, coffres verticaux	Faux-plafonds	Plan-chers	Calorifuges	Conduits fluides	Clapets Volets CF	Portes CF	Vide-ordures						
0	Entrée 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
0	Linge sale 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
0	Bureau 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
0	Séjour 4	/	A	/	/	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1
0	Vestiaires 5	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
0	Vestiaires 6	/	A	/	/	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1
0	Chambre 7 / 8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
0	Chambre 9 / 11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
0	Buanderie 10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
0	Chambre 13 / 12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
0	Chambre 14 / 15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
0	Local 16	/	A	/	/	A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1

Légende :

Ax : Matériau ayant fait l'objet d'un prélèvement positif (amiante)
 Nx : Matériau ayant fait l'objet d'un prélèvement négatif (sans amiante)
 Cx : Matériau analysé antérieurement et avec amiante
 Px : Matériau analysé antérieurement et sans amiante
 V : Matériau contenant de l'amiante reconnu visuellement
 R : Matériau susceptible de contenir de l'amiante non prélevé
 / : Elément non existant
 T : Elément existant ne contenant pas d'amiante

Exemple : A1 – prélèvement n° 1 contenant de l'amiante après analyse.

