

"CAMILLE CLAUDEL"

"CAMILLE CLAUDEL"

The floor plan shows a symmetrical layout with a central staircase and corridor. The rooms are numbered 1 through 25. The layout includes:

- Rooms 1-12:** Located on the left side of the plan, including bedrooms (Chambre 200, 201, 202, 203, 204, 205), a bathroom (Salle de bains 200), and a linen closet (Local linge 200).
- Rooms 13-25:** Located on the right side of the plan, including bedrooms (Chambre 206, 207, 208, 209), a bathroom (Salle de bains 206), and a linen closet (Local linge 206).
- Central Area:** Contains the staircase (Escalier) and a central corridor.

RAPPORT DE REPERAGE DES PRODUITS ET MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE **Constat avant vente – Constitution dossier technique amiante**

Rapport N° : 1314120
 Date : juin / juillet 2003

IMMEUBLE : Camille Claudel – FH1

Niveau	Localisation	Parois verticales intérieures et enduits				Planchers, plafonds et faux-plafonds				Conduits, canalisations et équipements					Trémie ascenseur, monte-charge	Autres (à préciser)	N° Observation
		Murs et poteaux	Flocages	Enduits projetés Revêtements durs Entourages poteaux	Flocages	Enduits projetés	Panneaux de cloison	Plafonds, gaines, poutres, charpentes, coffres verticaux	Faux-plafonds	Planchers	Calorifuges	Conduits fluides	Clapets Volets CF	Portes CF	Vide-ordures		
0	Salle attente 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
0	Bureau 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
0	Bureau 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
0	Salle séjour 4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
0	Pharmacie 5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
0	Chambre 6/7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
0	Chambre 8/9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
0	Rangement 10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
0	Chambre 11/12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
0	Chambre 13/14	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
0	Local linge sale 15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
0	Rangement 16	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Légende :
 Ax : Matériau ayant fait l'objet d'un prélèvement positif (amiante)
 Nx : Matériau ayant fait l'objet d'un prélèvement négatif (sans amiante)
 Tx : Matériau analysé antérieurement et avec amiante
 Px : Matériau analysé antérieurement et sans amiante

V : Matériau contenant de l'amiante reconnu visuellement
 R : Matériau susceptible de contenir de l'amiante non prélevé
 / : Elément non existant
 T : Elément existant ne contenant pas d'amiante

Exemple : A1 – prélèvement n° 1 contenant de l'amiante après analyse.

RAPPORT DE REPERAGE DES PRODUITS ET MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE
Constat avant vente – Constitution dossier technique amiante

Rapport N° : 1314120
Date : juin / juillet 2003

IMMEUBLE : Camille Claudel – FH1

Niveau	Localisation	Parois verticales intérieures et enduits				Planchers, plafonds et faux-plafonds				Conduits, canalisations et équipements					Trémie ascenseur, monte-charge	Autres (à préciser)	N° Observation			
		Murs et poteaux	Cloisons, gaines et coffres verticaux	Flocages	Enduits projetés	Panneaux de cloison	Plafonds, gaines, poutres, charpentes, coffres verticaux	Enduits projetés	Panneaux collés ou vissés	Panneaux	Faux-plafonds	Planchers	Calorifuges	Conduits fluides				Conduits	Clapets, volets, rebouchage	Joints de porte (tresses, bandes)
0	Salle à manger 17	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
0	Office 18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
0	Entrée 19	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
0	Circulation 20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
0	Toilettes 21	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1	Chambre ½	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1	Chambre ¾	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1	Chambre 5/6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1	Chambre 7/8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1	Chambre 9/10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1	Chambre 11/12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1	Chambre 13/14	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Légende :
 Ax : Matériau ayant fait l'objet d'un prélèvement positif (amiante)
 Nx : Matériau ayant fait l'objet d'un prélèvement négatif (sans amiante)
 Cx : Matériau analysé antérieurement et avec amiante
 Px : Matériau analysé antérieurement et sans amiante
 V : Matériau contenant de l'amiante reconnu visuellement
 R : Matériau susceptible de contenir de l'amiante non prélevé
 / : Elément non existant
 T : Elément existant ne contenant pas d'amiante

Exemple : A1 – prélèvement n° 1 contenant de l'amiante après analyse.

