



**LEGENDE**

Pi 0520 Désignation poutre B20  
S Désignation Semelle isolée  
Lg Désignation semelle linéaire  
SF Désignation Semelle filante

**HYPOTHESES GEOTECHNIQUES**

Rapport de sol géotechnique phase G2-PRO de la société AQUITER  
N° GEG02103-2115-G2-PRO indice B du 24/05/24

Zone de sismosité : 2  
Catégorie d'importance de l'ouvrage : III  
Classe du sol selon EC8 : E  
Paramètre de sol : 1.8

Contrainte de sol :  $\sigma = 0.27 \text{ MPa}$  à TELS

Nota:  
Prévoir des drains dans les zone enterrées  
technique pour couper la remontée capillaire.

B	juin 2024	mise a jour suivant G2PRO indice B	AC	MK
A	mai 2024	Emission Originale	AC	MK
Ind	Date	Description de la révision	Dess	Verif

RECONSTRUCTION DE L'EHPAD "CHABRE"

MAITRISE D'OUVRAGE:

MAITRISE D'OEUVRE:

BUREAU D'ETUDES:



BETEM Ingénierie  
ZAC de Montblanc  
6 Impasse Alphonse Brémont  
31200 TOULOUSE  
Tel: 05.61.26.27.28

Echelle	Date	APS	APD	PRO	DCE	EXE
1 : 100	juin 2024					

Plan de Fondations

N° d'AFFAIRE	PHASE	LOT	N° du PLAN	INDICE
20-0460	DCE	GO	STR 01	B