

RAPPORT INITIAL DE CONTROLE TECHNIQUE				
N° AFF 75-9279	Chrono 75-9279_02		Version 1	Date d'émission 06/11/2024




MAITRE D'OUVRAGE

MUSEE DU LOUVRE
101, rue de Rivoli - PARIS

A l'attention de Mme De-Boni Alloise

TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DE LA GALERIE DONATELLO - MUSEE DU LOUVRE

INTERVENANTS ALPHA CONTROLE	
SPECIALISTE Ingénieur Chargé d'Affaires Augustin ZANMENOU Tél. +336 27 19 46 22 Email : azanmenou@alphacontrole.com	SIGNATURES 

INTERVENANTS DU PROJET	LISTE DE DIFFUSION
MAITRE D'OEUVRE	De-Boni Alloise < Alloise.de-BONI@louvre.fr >
	Magloire Camille < Camille.Magloire@louvre.fr >

SUITE A DONNER AUX AVIS			
<p>Nous restons à la disposition du Maître d'Ouvrage, de la Maîtrise d'Œuvre et des entreprises pour revoir ou compléter nos avis dans le cas où interviendraient des éléments nouveaux par rapport aux dispositions examinées. Toute modification des documents devra mise en évidence sur les docs et soumise à notre examen.</p> <p>Pour procéder à une mise à jour de notre rapport à la suite d'une transmission de nouveaux éléments ou à la suite d'une modification, il conviendra de nous transmettre les documents mis à jour accompagnés d'une fiche réponses sous le format suivant</p>			
BUREAU DE CONTROLE TECHNIQUE		<input type="checkbox"/> M. D'OUVRAGE	<input type="checkbox"/> M. D'OEUVRE
		<input checked="" type="checkbox"/> ENTREPRISE	
N° avis BCT	Observations du BCT	Réponses	Localisation de la prise en compte de l'avis BCT : Réf ou titre du doc et N° de la page

NOS OBSERVATIONS

Classement : A préciser

Missions : L-LE-LP-SEI-HAND-F-ATT-HAND-VIEL

Mission LP (L+P1)

DOCS EXAMINES	POINTS EXAMINES	AVIS / N°		OBSERVATIONS
01_EPML_MS05_DCE_C_CCT P_Lot 00_FGA_Ind A_241025		SO		Vu pour info
01_EPML_MS05_DCE_D_CCT P_Lot 01_FGA_Ind A_241025	Nature des matériaux	F		# Vitrine : Verre extra clair anti-reflet feuilleté # panneaux en fonds de niches : Métallique # Doubles cimaises centrales : Modif des existants
01_EPML_MS05_DCE_A_Dossier graphique_FGA_Ind A_241025	Supports	PM	02-01	La note de calcul justifiant la stabilité et la solidité des supports sera à nous transmettre avant le démarrage des travaux.

NOS OBSERVATIONS

Classement : A préciser

Missions : L-LE-LP-SEI-HAND-F-ATT-HAND-VIEL

Mission LE

DOCS EXAMINES	POINTS EXAMINES	AVIS / N°		OBSERVATIONS
	SOLIDITE DES EXISTANTS	SO		Pas de modification d'éléments porteurs

NOS OBSERVATIONS

Classement : A préciser

Missions : L-LE-LP-SEI-HAND-F-ATT-HAND-VIEL

Mission HAND

DOCS EXAMINES	POINTS EXAMINES	AVIS / N°		OBSERVATIONS
01_EPML_MS05_DCE_E_CCT P_Lot 02_B_Ind A_241025	ECLAIREMENT	F	02-02	Les autocontrôles sur les niveaux d'éclairage seront à nous transmettre à la fin des travaux.
01_EPML_MS05_DCE_B_Plan d'implantation des éclairages_B_Ind A_241025				

NOS OBSERVATIONS				
Classement : À préciser			Missions : L-LE-LP-SEI-HAND-F-ATT-HAND-VIEL	
Mission SEI				
DOCS EXAMINES	POINTS EXAMINES	AVIS / N°		OBSERVATIONS
01_EPML_MS05_DCE_D_CCT P_Lot 01_FGA_Ind A_241025 01_EPML_MS05_DCE_A_Dossi er graphique_FGA_Ind A_241025	AMENAGEMENT INTERIEUR	F		# Vitrine : Verre extra clair anti-reflet feuilleté # panneaux en fonds de niches : Métallique # Doubles cimaises centrales : Modif des existants
01_EPML_MS05_DCE_E_CCT P_Lot 02_B_Ind A_241025 01_EPML_MS05_DCE_B_Plan d'implantation des éclairages_B Ind A_241025	ELECTRICITE	F	02-03	Les certificats de conformité des éclairages seront à nous transmettre à la fin des travaux.

NOS OBSERVATIONS				
Classement : À préciser			Missions : L-LE-LP-SEI-HAND-F-ATT-HAND-VIEL	
Mission F				
DOCS EXAMINES	POINTS EXAMINES	AVIS / N°		OBSERVATIONS
	ELECTRICITE	PM	02-04	Les autocontrôles seront à nous transmettre à la fin des travaux.