




VUE EN PLAN GENERALE DE L'OUVRAGE
Ech -1/2500




ELEVATION GENERALE DE L'OUVRAGE
Ech -1/2500



ANCRAGE DES HAUBANS SUR TABLIER
Ech -1/1000



ANCRAGE DES HAUBANS SUR PYLENE
Ech -1/250



Nota :
Les cotes indiquées sont en mm
Les altimétries sont des niveaux NGF en mètres

SUIVI DES MODIFICATIONS

| Indice | Objet de la modification | Date | Visa Emetteur | Visa Contrôleur |
|--------|--------------------------|------|---------------|-----------------|
| A | Création du document | | | |
| B | | | | |
| C | | | | |
| D | | | | |
| E | | | | |

Emetteur

IXO
Ingénierie et eXperts des Ouvrages

Maitre
d'ouvrage

CCI
SEINE ESTUAIRE



Pont de NORMANDIE (76)

Remplacement des haubans


Dossier de consultation des entreprises

Plan de repérage


| Client | Affaire N° | Phase | Plan N° | Type | Date | Indice |
|--------|------------|-------|---------|------|----------|--------|
| CCI | 22J010 | DCE | 001 | PLA | 24.05.22 | 0 |

HAUBANS 30T15 (H8 à H12) - EXISTANT


DEMI COUPE TRANSVERSALE
Ech -1/50




DETAIL 1
Ech - 1/20



ELEVATION SELON A-A
Ech - 1/20




CHAPPE
VUE EN PLAN SELON B-B
Ech -1/20




HAUBANS 44T15 ET 53T15 - (H1 à H7 et H13 à H23) - EXISTANT


DETAIL 2
Ech - 1/20



ELEVATION SELON A'-A
Ech -1/20




CHAPPE
VUE EN PLAN SELON B'-B'
Ech -1/20



Nota :
Les cotes indiquées sont en mm
Les altimétries sont des niveaux NGF en mètres

SUIVI DES MODIFICATIONS

| Indice | Objet de la modification | Date | Visa Emetteur | Visa Contrôleur |
|--------|-----------------------------|------|------------------|--------------------|
| 0 | Création du document | | | |
| A | | | | |
| B | | | | |
| C | | | | |
| D | | | | |
| E | | | | |

EmetteurMaître
d'ouvrage

Pont de NORMANDIE (76)


Remplacement des haubans

Dossier de consultation des entreprises


Tablier métallique - Attaches des haubans

| Client | Affaire N° | Phase | Plan N° | Type | Date | Indice |
|--------|------------|-------|---------|------|----------|--------|
| CCI | 22J010 | DCE | 001 | PLA | 24.05.22 | 0 |


DEMI COUPE TRANSVERSALE
Ech -1/50




DETAIL 1
Ech -1/20



ELEVATION SELON A-A
Ech -1/20



ELEVATION SELON B-B
Ech -1/20




Nota :
Les cotes indiquées sont en mm
Les altimétries sont des niveaux NGF en mètres

SUIVI DES MODIFICATIONS


| Indice | Objet de la modification | Date | Visa Emetteur | Visa Contrôleur |
|--------|--------------------------|------|---------------|-----------------|
| 0 | Création du document | | | |
| A | | | | |
| B | | | | |
| C | | | | |
| D | | | | |
| E | | | | |

Emetteur

Maître
d'ouvrage



Ingénierie et eXpertise des Ouvrages




Pont de NORMANDIE (76)

Remplacement des haubans


Dossier de consultation des entreprises

Tablier béton - Attaches des haubans

ELEVATION
Ech -1/5



COUPE A-A
Ech -1/5



Nota :
Les cotes indiquées sont en mm
Les altimétries sont des niveaux NGF en mètres

SUIVI DES MODIFICATIONS


| Indice | Objet de la modification | Date | Visa Emetteur | Visa Contrôleur |
|--------|--------------------------|------|------------------|--------------------|
| 0 | Création du document | | | |
| A | | | | |
| B | | | | |
| C | | | | |
| D | | | | |
| E | | | | |

Emetteur

Maître
d'ouvrage



Ingénierie et eXpertise des Ouvrages



Pont de NORMANDIE (76)

Remplacement des haubans

Dossier de consultation des entreprises

Aiguilles - Passage des haubans