

22 Avenue Léonard de Vinci  
33600 Pessac  
0557261290

Archéopole (ACP)  
UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE  
Sites de Pessac  
8 bis, esplanade des Antilles, Domaine  
Universitaire, Université Bordeaux  
Montaigne  
33600 PESSAC

## Rapport de maintenance incendie INC-CR-ZLXA-240905-001

N° d'affaire/contrat : BP129743  
Le 05/09/2024 de 08:00 à 11:30  
Visite annuelle n°1

Bon de passage  
Interlocuteur/client  
gautier



Technicien  
Florian GAMBALONGA



Référent technique  
Laurent MAZZEI



# Devoir de conseil

## Batteries

**NF S 61-933 · La date de mise en service des batteries est supérieure ou égale à 4 ans.**

1

① Prévoir une intervention corrective pour le remplacement des batteries. Pour rappel les batteries doivent être remplacées tous les quatre ans.

↗ AES alim PCF

**NF S 61-933 · La tension mesurée ne se situe pas dans les valeurs admises par la norme.**

2

① Prévoir une intervention corrective pour le remplacement des batteries. Pour rappel, la tension mesurée des batteries de 12V doit être comprise entre 12,5 V et 14V. Le même ratio s'applique aux autres batteries.

↗ AES alim PCF

## Documents d'exploitation

· **Le DOE est absent.**

3

① A titre d'information, le DOE est absent.

↗ DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés)

· **Le dossier d'identité SSI est absent.**

4

① A titre d'information, le dossier d'identité SSI est absent.

↗ Dossier d'identité SSI

# Observations générales

## BATTERIE

REMPLACER BATTERIE CENTRALE 12V/800mAh

# Documents d'exploitation

Registre de sécurité : Présent

DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés) : Absent

Dossier d'identité SSI : Absent

Plan d'implantation (ZD) : Absent

Plan d'implantation (ZS) : Absent

Plan des Zones de Détection (ZD) : Absent

Plan des Zones de mise en Sécurité (ZS) : Absent

Tableau de corrélation ZD/ZS : Absent

Listing de programmation : Absent

Plan et notice simplifiée à proximité des centrales : Absent

Survenu depuis la dernière visite :

Ajout ou modification du bâtiment

Intervention de dépannage/travaux

# Inventaire

## SSI

Type	Marque	Quantité
Centrales		
Type 2b	NUGELEC	1 / 1
AES	SLAT	1 / 1
Points		
Déclencheur manuel	NUGELEC	5 / 5
Évacuations		
Bloc autonome d'alarme sonore	NUGELEC	7 / 7
Bloc autonome d'alarme lumineuse	NUGELEC	7 / 7
Arrêts techniques		
Portiques contrôle d'accès	Sans marque	1 / 1

## DAS

Type	Marque	Quantité
PCF		
Coulissante	Sans marque	1 / 1

# Centrales et batteries

## — Type 2b 1

### Centrale

Marque : NUGELEC  
Modèle : TYPE2B - 2BOUCLES/PAJ31173  
Localisation : PROTOHISTOIRE  
Installée le : 06/09/2004  
Lignes : 1/8  
Information pile/batterie : 12V / 800mAh DE 2020

- ✓ La centrale est en veille générale
- ✓ Test de la signalisation de la type 2b principale
- ✓ Test de l'alarme générale de la type 2b
- ✓ Test de la temporisation de l'alarme générale
- ✓ Test du déverrouillage des IS

## — AES alim PCF

### Centrale

Marque : SLAT  
Modèle : CHS 24V 1A  
Localisation : TGBT  
Installée le : 06/09/2004  
Lignes : 1/1

- ⊖ Test de défaut de secteur de la centrale
- ⊖ Test de défaut de batterie de la centrale

### Batterie

2 x 12V - 7 Ah À remplacer  
Installée le 16/02/2018

- ✓ État des batteries
- ✓ Comparaison tension des batteries
- ✓ Comparaison intensité des batteries

#### Mesures de tension (global)

🔋 En charge	23,30V
🔋 En début de décharge	23,40V
🔋 Après 1h de décharge	22,50V

#### Mesures de consommation

🔊 En veille	0,05A
🔊 En alarme	0,00A
🕒 Consommation	0,60 Ah
🔋 Capacité	Suffisante

Formule de calcul de la consommation : Intensité en veille x 12 + Intensité en alarme

# Détecteurs, déclencheurs et indicateurs d'action

Marque : NUGELEC

Z1 · BATIMENT

- ✓ Déclencheur manuel 1 · HALL D'ENTREE
- ✓ Déclencheur manuel 2 · COULOIR FOND DROIT RDC
- ✓ Déclencheur manuel 3 · COULOIR FOND DROIT R+1
- ✓ Déclencheur manuel 4 · COULOIR FOND GAUCHE R+1
- ✓ Déclencheur manuel 5 · COULOIR FOND GAUCHE RDC

# Évacuation

## — 1 · BATIMENT

### Bloc autonome d'alarme sonore · 1 ✓

Localisation : RDC · COULOIR RDC ODEON  
Marque : NUGELEC

### Bloc autonome d'alarme lumineuse · 2 ✓

Localisation : RDC · WC FEMME RDC  
Marque : NUGELEC

### Bloc autonome d'alarme sonore · 3 ✓

Localisation : RDC · COULOIR DERRIERE SALLE ODEON  
Marque : NUGELEC

### Bloc autonome d'alarme sonore · 4 ✓

Localisation : RDC · ESPACE MUSEE  
Marque : NUGELEC

### Bloc autonome d'alarme lumineuse · 5 ✓

Localisation : RDC · WC HOMME RDC  
Marque : NUGELEC

### Bloc autonome d'alarme sonore · 6 ✓

Localisation : R+1 · COULOIR R+1  
Marque : NUGELEC

### Bloc autonome d'alarme lumineuse · 7 ✓

Localisation : R+1 · WC FEMME R+1  
Marque : NUGELEC

### Bloc autonome d'alarme lumineuse · 1 ✓

Localisation : RDC · WC HANDICAPE RDC  
Marque : NUGELEC

### Bloc autonome d'alarme sonore · 2 ✓

Localisation : RDC · SALLE ODEON  
Marque : NUGELEC

### Bloc autonome d'alarme lumineuse · 3 ✓

Localisation : RDC · WC FEMME RDC  
Marque : NUGELEC

### Bloc autonome d'alarme lumineuse · 4 ✓

Localisation : RDC · WC HOMME RDC  
Marque : NUGELEC

### Bloc autonome d'alarme sonore · 5 ✓

Localisation : R+1 · COULOIR R+1  
Marque : NUGELEC

### Bloc autonome d'alarme lumineuse · 6 ✓

Localisation : R+1 · WC HOMME R+1  
Marque : NUGELEC

### Bloc autonome d'alarme sonore · 7 ✓

Localisation : R+1 · SALLE REUNION R+1  
Marque : NUGELEC

# Compartimentage

— ZC 1 · PCF



PCF

## PCF Coulissante 1

📍 RDC · RESERVE

Accroche : Ventouse mural

Tension de déclenchement : 24

- ✓ Déclenchement
- ✓ Temps de fermeture inférieur à 30 s
- ✓ Vitesse de fermeture inférieure à 0,3 m/s
- ✓ Fermeture après arrêt sur obstacle
- ✓ Rebond de fin de course inférieur à 5 cm

# Arrêts techniques

---

## ✔ Portiques contrôle d'accès DEVEROUILLAGE CONTROLE D'ACCES

📍 RDC · COULOIR RDC 🏢 ZA 1 · BATIMENT

Observation : DEVEROUILLAGE DE 2 PORTES SOUS CONTROLE D'ACCES DU COULOIR RDC + DEVEROUILLAGE PORTE PRINCIPALE



# Scénarios

---

## — Scénarios en réel

### ZD 1 · BATIMENT

☰ Déclencheur manuel · 2 · COULOIR FOND DROIT RDC

✓ ZA 1 · BATIMENT

✓ ZC 1 · PCF

## — Scénarios à l'UCMC

### Évacuation :

✓ ZA 1 · BATIMENT

### Compartimentage :

✓ ZC 1 · PCF