



Numéro de dossier : **2409177TVX**

Date du repérage : **24/09/2024**

REPÉRAGE AMIANTE ET HAP AVANT TRAVAUX SUR ENROBÉS

AMIANTE

La mission est effectuée en application de l'article L4531-1 du code du travail conjointement aux arrêtés du 21 décembre 2012, du 26 juin 2013 et du 16 juillet 2019 et conformément aux articles R4412-61 à R4412-65, R4412-97 du Code du Travail et L541-1 à L541-8 du Code de l'Environnement.

Normes employées :

NF X 43-050 et suivant les dispositions de la norme NF ISO 18287.

NF X 46-020 d'Août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis

NF X 46-102 de novembre 2020 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport et réseaux divers - Mission et méthodologie

Ouvrages ou partie d'ouvrage visité

Adresse : Barrage de Champagney
Code postal, ville : 70290 CHAMPAGNEY
Département : Haute-Saône

Type de bien : Voirie
Date de construction : < 1997

Le propriétaire

Nom et prénom : VNF - Voies Navigables de France
Adresse : Direction Territoriale de Strasbourg
4 quai de Paris
67010 STRASBOURG CEDEX

Le donneur d'ordre

Nom et prénom : VNF - Voies Navigables de France
Adresse : Direction Territoriale de Strasbourg
4 quai de Paris
67010 STRASBOURG CEDEX

Désignation de l'opérateur de diagnostics

	NOM Prénom	Fonction	Organisme certification	Détail de la certification
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage	FROISSANT Grégori	Opérateur de repérage	I.Cert Centre Alphasys - Bâtiment K - Parc d'affaires - Espace Performance 35760 SAINT GREGOIRE	Obtention : 09/05/2020 Échéance : 08/05/2027 N° de certification : CPDI5723
Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport				

Raison sociale de l'entreprise : SARL 2B - AADENA-Est (Numéro SIRET : 442 897 112 00037)

Adresse : 15 rue Jean Pèlerin, 54425 PULNOY

Désignation de la compagnie d'assurance : AXA France IARD

Numéro de police et date de validité : 10763264404 / 31/12/2024

Rapport de repérage

Périmètre de repérage : suivant le programme de travaux précis transmis à l'opérateur par le donneur d'ordre.

Date d'émission du rapport de repérage : 15/10/2024, remis au propriétaire le 15/10/2024

Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 16 pages

Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit et utilisé que dans sa totalité, annexes incluses

Conclusion



**IL N'A PAS ÉTÉ REPÉRÉ DE MATÉRIAU OU PRODUIT CONTENANT DE L'AMIANTE,
VOIR DÉTAILS AUX CHAPITRES 2 ET 4**



**IL A ÉTÉ REPÉRÉ DE MATÉRIAU OU PRODUIT CONTENANT MOINS DE 50MG/KG DE HAP,
VOIR DÉTAILS AUX CHAPITRES 2 ET 4**




SARL 2B - AADENA-Est

15 rue Jean Pèlerin 54425 PULNOY | 2 rue Henri Bergson 67200 STRASBOURG
Tél. : 03.83.68.80.16 - Fax : 03.83.68.80.18 | E-Mail : contact@aadena-est.com
N° SIRET : 442 897 112 00037 - APE 7120B | Compagnie d'assurance : AXA France IARD n° 10763264404

1/16


Dossier 2409177TVX
Rapport du : 15/10/2024

 AADENA <small>PROFESSION DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER GRAND EST</small>	REPÉRAGE AMIANTE ET HAP AVANT TRAVAUX SUR ENROBÉS		
	Dossier n° :	Version du dossier :	Modèle :
	2409177TVX	1	AMHAP-1024
AMIANTE			

Sommaire

1. Mission de repérage	3
Historique de la mission	3
Objet de la mission	3
Programme de travaux du donneur d'ordre	3
Programme et périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage	3
2. Conclusions du rapport	4
Conclusion amiante et HAP	4
Liste des carottes contenant de l'amiante ou des HAP	4
Ouvrages ou parties d'ouvrages et éléments non contrôlés	4
3. Conditions de réalisations du repérage	5
Date d'exécution des visites du repérage in situ	5
Accompagnateur	5
Renseignements complémentaires / Observations	5
4. Résultats détaillés du repérage	6
Liste des carottes et couches affiliées :	6
5. Planche(s) de repérage technique	8
6. Signature(s)	9
Annexes	10
Rapport d'essais	10
Autres documents (ancien(s) rapport(s), attestation(s) de certification(s), attestation d'assurance).	13



 AADENA <small>PROFESSION DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER GRAND EST</small>	REPÉRAGE AMIANTE ET HAP AVANT TRAVAUX SUR ENROBÉS		
	Dossier n° :	Version du dossier :	Modèle :
	2409177TVX	1	AMHAP-1024
AMIANTE			

1. Mission de repérage

Historique de la mission

Évènement	Date	Commentaire
Bon de commande	24/09/2024	
Investigations terrain	17/09/2024	
Rédaction du rapport	15/10/2024	Version 1

Objet de la mission

Dans le cadre d'un contrôle du revêtement bitumineux, décrit en page de couverture du présent rapport, la mission consiste à repérer la localisation des matériaux ou produits contenant de l'amiante.

La mission, s'inscrivant dans ce cadre, se veut conforme aux textes réglementaires de référence mentionnés en page de couverture du présent rapport.

Des listes de matériaux pouvant contenir de l'amiante sont définies de façon non exhaustive dans l'annexe 13-9 du Code de la santé publique est l'annexe 13.9 (liste C) et par la norme NFX 46-020 d'aout 2017.


Programme de travaux du donneur d'ordre

Descriptif des travaux
Réfection des ouvrages et/ou parties d'ouvrages suivants : Enrobés au niveau du barrage Dans le cadre de cette mission, le donneur d'ordre doit nous communiquer un état descriptif exhaustif écrit des travaux projetés que nous avons décrit ci-dessus. Si le descriptif ci-dessus venait à être manquant ou incomplet, aucune réclamation ne pourra être portée par le donneur d'ordre. En effet ce rapport ne porte que sur la liste des locaux ou parties de locaux décrite ci-dessous exclusivement, tout autre local ou partie de local devra être considéré comme non visité et ne faisant pas partie du repérage. Si des travaux supplémentaires au descriptif ci-dessus devaient être réalisés, des investigations complémentaires seraient à prévoir afin de compléter le présent repérage.

Programme et périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Composants	Parties Inspectées	Non inspectés	Localisation(s)
Voiries	Enrobé bitumineux des couches de voirie	/	Zone 1 / Ext. - Voie piétonne
Voiries	Enrobé bitumineux des couches de voirie	/	Zone 2 / Ext. - Voie piétonne

Locaux	Visités	Justification
Zone 1 / Ext. - Voie piétonne	OUI	
Zone 2 / Ext. - Voie piétonne	OUI	

 AADENA <small>PROFESSION DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER GRAND EST</small>	REPÉRAGE AMIANTE ET HAP AVANT TRAVAUX SUR ENROBÉS		
	Dossier n° : 2409177TVX	Version du dossier : 1	Modèle : AMHAP-1024

AMIANTE

2. Conclusions du rapport

Conclusion amiante et HAP

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport :

- **il a été repéré des matériaux et produits susceptibles (*) de contenir de l'amiante : après analyses, ils ne contiennent pas d'amiante.**
- **il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir des HAP : après analyses, ils contiennent moins de 50mg/kg de HAP.**

(*) : « **Matériau ou produit susceptible de contenir de l'amiante** » : matériau ou produit contenant naturellement de l'amiante ou dont la composition a intégré de l'amiante pendant certaines périodes de sa fabrication et pour lequel la présence ou l'absence d'amiante n'a pas été démontrée

Liste des carottes contenant de l'amiante ou des HAP

Carotte	Localisation	Conclusion HAP	Conclusion Amiante
Néant	-		

Ouvrages ou parties d'ouvrages et éléments non contrôlés

Localisation	Parties du local	Motifs
Néant	-	




SARL 2B - AADENA-Est

15 rue Jean Pèlerin 54425 PULNOY | 2 rue Henri Bergson 67200 STRASBOURG
Tél. : 03.83.68.80.16 - Fax : 03.83.68.80.18 | E-Mail : contact@aadena-est.com
N° SIRET : 442 897 112 00037 - APE 7120B | Compagnie d'assurance : AXA France IARD n° 10763264404

4/16

Dossier 2409177TVX
Rapport du : 15/10/2024

 AADENA <small>PROFESSION DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER GRAND EST</small>	REPÉRAGE AMIANTE ET HAP AVANT TRAVAUX SUR ENROBÉS		
	Dossier n° : 2409177TVX	Version du dossier : 1	Modèle : AMHAP-1024
AMIANTE			

4. Résultats détaillés du repérage

Liste des carottes et couches affiliées :

Identification du carottage : Carotte 01

Localisation

CP / Commune : **70290 CHAMPAGNEY**
RD / Voie : **Chemin du lac**
PR / Position :

Précision : **Accès barrage**
Coordonnées Géo X : **47°40'55.7"N**
Coordonnées Géo Y : **6°43'30.2"E**

Caractéristique du carottage

Date : **24/09/2024**
Épaisseur totale : **4**

Épaisseur des couches :
Couche 01 : 4 cm




Photo générale



Photo de la Carotte

Commentaires : Sans objet

Référence de la couche	Conclusion analyse amiante	Conclusion analyse HAP
Couche 01 Enrobé noir	Oui Amiante non détecté	Oui <50 mg/kg

 AADENA <small>PROFESSION DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER GRAND EST</small>	REPÉRAGE AMIANTE ET HAP AVANT TRAVAUX SUR ENROBÉS		
	Dossier n° : 2409177TVX	Version du dossier : 1	Modèle : AMHAP-1024

AMIANTE

Identification du carottage : Carotte 02

Localisation

CP / Commune : **70290 CHAMPAGNEY**
RD / Voie : **Chemin du lac**
PR / Position :

Précision : **Accès barrage**
Coordonnées Géo X : **47°40'55.7"N**
Coordonnées Géo Y : **6°43'30.2"E**

Caractéristique du carottage

Date : **24/09/2024**
Épaisseur totale : **6**

Épaisseur des couches :
Couche 01 : 6 cm



Photo générale



Photo de la Carotte

Commentaires : Sans objet

Référence de la couche	Conclusion analyse amiante	Conclusion analyse HAP
Couche 01 Enrobé noir	Oui Amiante non détecté	Oui <50 mg/kg

5. Planche(s) de repérage technique





Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : SARL 2B - AADENA-Est, auteur : FROISSANT Grégori

Dossier n° 2409177TVX du 15/10/2024

Adresse du bien : Barrage de Champagny 70290 CHAMPAGNEY

 AADENA <small>PROFESSION DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER GRAND EST</small>	REPÉRAGE AMIANTE ET HAP AVANT TRAVAUX SUR ENROBÉS		
	Dossier n° :	Version du dossier :	Modèle :
	2409177TVX	1	AMHAP-1024

AMIANTE

6. Signature(s)

Nota : Le présent pré-rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par

I.Cert

Centre Alphasys - Bâtiment K - Parc d'affaires - Espace Performance 35760 SAINT GREGOIRE (détail sur www.info-certif.fr)

Fait à **PULNOY**, le **24/09/2024**

Par : **FROISSANT Grégori**





SARL 2B - AADENA-Est

15 rue Jean Pèlerin 54425 PULNOY | 2 rue Henri Bergson 67200 STRASBOURG
Tél. : 03.83.68.80.16 - Fax : 03.83.68.80.18 | E-Mail : contact@aadena-est.com
N° SIRET : 442 897 112 00037 - APE 7120B | Compagnie d'assurance : AXA France IARD n° 10763264404

9/16

Dossier 2409177TVX
Rapport du : 15/10/2024

 AADENA <small>PROFESSION DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER GRAND EST</small>	REPÉRAGE AMIANTE ET HAP AVANT TRAVAUX SUR ENROBÉS		
	Dossier n° : 2409177TVX	Version du dossier : 1	Modèle : AMHAP-1024

Annexes

Rapport d'essais



RAPPORT D' ESSAI

Référence Rapport : DM24-17103 v0

Donneur d'ordre	AADENA EST 15 rue Jean Pèlerin 54425PULNOY
-----------------	--

Version	Descriptif	Date	Rédacteur
v0	Rapport d'essai initial	10-10-2024	Mohammed BEY Analyste

Données LEPBI

Référence dossier :	D24-17103
---------------------	-----------


Données entrepreneur principale

Echantillons transmis par :	AADENA EST
Référence dossier :	2409177TVX - VNF - Voies Navigables de France

Référence	Référence Client	Localisation	Description
D24-17103-001	P001	Zone 1 / Ext. - Voie piétonne	12 - Annexe A - Routes bidirectionnelles hors agglomération - Chaussée
D24-17103-002	P002	Zone 2 / Ext. - Voie piétonne	12 - Annexe A - Routes bidirectionnelles hors agglomération - Chaussée

Veuillez trouver, ci-dessous, les résultats des essais que vous nous avez confiés.

Validé par :	M. Mohammed BEY	A Villepinte, le 10/10/2024	DM24-17103 v0
	Responsable technique		Page 1/4

 AADENA PROFESSION DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER GRAND EST	REPÉRAGE AMIANTE ET HAP AVANT TRAVAUX SUR ENROBÉS		
	Dossier n° :	Version du dossier :	Modèle :
	2409177TVX	1	AMHAP-1024
			AMIANTE



LABORATOIRES AREIA ENVIRONNEMENT

Route du Neubourg - Zone d'activités de la Baudrière
27520 Grand Bourgtheroulde
Tél. : +33 (0)235 780 665

Commande : COM-24-0983

Mail : pole-pollution@areialab.com

Pour le compte de :

LEPBI
214, Allée des Erables
93400 VILLEPENTE

Dénomination de l'affaire :

Par le laboratoire : 1049-2024-HAP-863
Par le client* : D24-17103

RAPPORT D'ESSAI N° 1049-2024-HAP-863

Dosage des HAP dans les Enrobé par chromatographie en phase gazeuse/spectrométrie de masse (CGSM)

Méthode utilisée : Méthode interne de prétraitement, humidité totale NF EN 14346- Méthode A (norme abrogée); extraction par micro-ondes et dosage par GC/MS.

Condition de stockage : A environ 4°C à l'abri de la lumière



Accréditation n°1-5094
portée disponible sur www.cofrac.fr
SAS LEPBI Environnement - 214, allée des Erables - BP 49058 Villepinte - 93913 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX - 531 651 719 RCS de Bobigny, APE 7120B
Téléphone : 01 48 60 21 99 - Mail : contact@lepbi.com

Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement et n'engage la responsabilité des Laboratoires AREIA Environnement que dans son format original, accompagné de la signature de son auteur.

Page 1/3

EN-T-120-16

03 Octobre 2023

Réf rapport : DM24-17103 v0 P 2/4

Nombre total d'échantillon : 2

Référence de l'échantillon		Prélèvement par le client**		Information sur l'échantillon			
Client*	AREIA	Lieu*	Date*	Type d'échantillon	Début des analyses	Fin des analyses	% de refus de tamis
D24-17103-01	1049-2024-HAP-863-1		24/09/2024	Enrobé	09/10/2024	10/10/2024	< 20%
D24-17103-02	1049-2024-HAP-863-2		24/09/2024	Enrobé	09/10/2024	10/10/2024	< 20%



Accréditation n°1-5094
portée disponible sur www.cofrac.fr
SAS LEPBI Environnement - 214, allée des Erables - BP 49058 Villepinte - 93913 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX - 531 651 719 RCS de Bobigny, APE 7120B
Téléphone : 01 48 60 21 99 - Mail : contact@lepbi.com

Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement et n'engage la responsabilité des Laboratoires AREIA Environnement que dans son format original, accompagné de la signature de son auteur.

Page 2/3

EN-T-120-16

03 Octobre 2023

Réf rapport : DM24-17103 v0 P 3/4



SARL 2B - AADENA-Est

15 rue Jean Pélérin 54425 PULNOY | 2 rue Henri Bergson 67200 STRASBOURG
Tél. : 03.83.68.80.16 - Fax : 03.83.68.80.18 | E-Mail : contact@aadena-est.com
N° SIRET : 442 897 112 00037 - APE 7120B | Compagnie d'assurance : AXA France IARD n° 10763264404

11/16

Dossier 2409177TVX
Rapport du : 15/10/2024

Référence AREIA		1049-2024-HAP-863-1		1049-2024-HAP-863-2	
Matière sèche (%)		99,2		99,0	
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)		Résultats (mg/kg MS)	LQ (mg/kg)	Résultats (mg/kg MS)	LQ (mg/kg)
Composés	Incertitudes				
Naphtalène	36%	< 0,5	0,5	< 0,5	0,5
Acénaphthylène	28%	< 0,5	0,5	< 0,5	0,5
Acénaphtène	31%	< 0,5	0,5	< 0,5	0,5
Fluorène	28%	< 0,5	0,5	< 0,5	0,5
Phénanthrène	23%	< 0,5	0,5	< 0,5	0,5
Anthracène	35%	< 0,5	0,5	< 0,5	0,5
Fluoranthène	38%	< 0,5	0,5	< 0,5	0,5
Pyrène	44%	< 0,5	0,5	< 0,5	0,5
Benzo(a)anthracène	36%	< 0,5	0,5	< 0,5	0,5
Chrysène	50%	0,8	0,5	< 0,5	0,5
Benzo(b)fluoranthène	35%	< 0,5	0,5	< 0,5	0,5
Benzo(k)fluoranthène	40%	< 0,5	0,5	< 0,5	0,5
Benzo(a)pyrène	46%	< 0,5	0,5	< 0,5	0,5
Indéno(1,2,3-cd)pyrène	30%	< 0,5	0,5	< 0,5	0,5
Dibenzo(a,h)anthracène	43%	< 0,5	0,5	< 0,5	0,5
Benzo(g,h,i)peryène	50%	< 0,5	0,5	< 0,5	0,5
Somme des HAP (mg/kg MS)**		8,3		8,0	

Les données marquées par "*" sont issues du client
Dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé
Les données marquées par "***" sont hors champ d'accréditation
Lorsque tous les composés ont une teneur inférieure à la limite de quantification, la valeur considérée est égale à 0,5 mg/kg MS
Les résultats d'analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai, et tels qu'ils ont été reçus.

Commentaires: La co-élution du benzo(j)fluoranthène avec le benzo(b)fluoranthène est avérée. La contribution du benzo(j)fluoranthène au signal attribuée au benzo(b)fluoranthène ne peut être ni négligée, ni estimée.


Fait le 10/10/2024
PREVOST THEODORE
Technicien de Laboratoire



Accréditation n°1-5094
portée disponible sur www.cofrac.fr
SAS LEPB Environnement - 214, allée des Erables - BP 49098 Villepinte - 95913 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX - 531 651 719 RCS de Bobigny, APE 7120B
Téléphone : 01 48 60 21 99 - Mail : contact@lepb.com

Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement et n'engage la responsabilité des Laboratoires
AREIA Environnement que dans son format original, accompagné de la signature de son auteur.

Page 3/3
EN-T-120-16
03 Octobre 2023
Réf rapport : DM24-17103 v0 P 4/4

 AADENA <small>PROFESSION DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER GRAND EST</small>	REPÉRAGE AMIANTE ET HAP AVANT TRAVAUX SUR ENROBÉS		
	Dossier n° : 2409177TVX	Version du dossier : 1	Modèle : AMHAP-1024

AMIANTE

Autres documents (ancien(s) rapport(s), attestation(s) de certification(s), attestation d'assurance).

NOUS CONTACTER

Votre conseiller
VD ASSOCIES

81 BOULEVARD PIERRE PREMIER
33110 LE BOUSCAT
☎ **05 56 30 95 75**
N° ORIAS 13 010 220 (VD ASSOCIES)
www.orias.fr/



Assurance et Banque

SARL 2B
AADENA EST-EXPERTISE & DIAGNOSTICS
15 RUE JEAN PELERIN
54425 PULNOY

LE **MARDI 12 DÉCEMBRE 2023**

VOS RÉFÉRENCES

Votre référence client
0628094920
Votre contrat
0000010763264404
Date d'effet
01/01/2021

IMPORTANT

Document à conserver
Cette attestation fait partie
intégrante de votre contrat.

Votre attestation d'assurances Responsabilité Civile Prestataire

AXA France, dont le siège social est situé **Terrasses de l'Arche 92000 Nanterre** atteste que :
SARL 2B
AADENA EST-EXPERTISE & DIAGNOSTICS
15 RUE JEAN PELERIN
54425 PULNOY

Est titulaire du contrat d'assurance n° **0000010763264404** ayant pris effet le **01/01/2021**.
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber
du fait de l'exercice des activités suivantes :

**DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS OBLIGATOIRES, REALISES DANS LE CADRE DE
LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE IMMOBILIER ET/ OU AUTRES DIAGNOSTICS
ET MISSIONS REALISES EN DEHORS DU DOSSIER TECHNIQUE, DANS LE CADRE DU
GROUPEMENT AADENA,**

TELS QUE FIGURANT DANS LA LISTE LIMITATIVE CI-DESSOUS :

AMIANTE :
**ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE
L'AMIANTE.**
DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE.
DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES.
CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE).
CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE).
REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION.
**REPERAGE AMIANTE ET D'HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) SUR SURFACE
BITUMEE ET ENROBES.**

PLOMB :
CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP).
RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION.

MESURES :
MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN.



AXA France IARD - S.A. au capital de 214 799 030 € - RCS Nanterre 722 057 460 - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460 - AXA Assurances IARD Mutuelle - Société d'assurance
mutuelle à cotisations fixes contre l'incendie, les accidents et risques divers - Siren 775 699 309 - TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309 - Sièges sociaux : 313 Terrasses de l'Arche - 92727
Nanterre Cedex. Entreprises régies par le Code des assurances.

1 / 3




SARL 2B - AADENA-Est

15 rue Jean Pélérin 54425 PULNOY | 2 rue Henri Bergson 67200 STRASBOURG
Tél. : 03.83.68.80.16 - Fax : 03.83.68.80.18 | E-Mail : contact@aadena-est.com
N° SIRET : 442 897 112 00037 - APE 7120B | Compagnie d'assurance : AXA France IARD n° 10763264404

13/16

Dossier 2409177TVX
Rapport du : 15/10/2024

 AADENA <small>PROFESSION DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER GRAND EST</small>	REPÉRAGE AMIANTE ET HAP AVANT TRAVAUX SUR ENROBÉS		
	Dossier n° :	Version du dossier :	Modèle :
	2409177TVX	1	AMHAP-1024

AMIANTE

AUTRES :

ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ.
 ETAT DES RISQUES ET POLLUTION (ERP).
 DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (DPE), TOUS TYPES DE BATIMENTS.
 DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES
 AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES
 ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.
 ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE.
 THERMOGRAPHIE INFRAROUGE.
 DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER – ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA
 CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION.
 SCAN 3D DE BATIMENTS EXISTANTS

La garantie s'exerce à concurrence des montants de garanties figurant dans le tableau ci-après.
 La présente attestation est valable du **01/01/2024** au **01/01/2025** et ne peut engager l'assureur au-
 delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Fait à Nanterre, le 12/12/2023
 Mathieu GODART
 Directeur Général Délégué



2 / 3




SARL 2B - AADENA-Est

15 rue Jean Pèlerin 54425 PULNOY | 2 rue Henri Bergson 67200 STRASBOURG
 Tél. : 03.83.68.80.16 - Fax : 03.83.68.80.18 | E-Mail : contact@aadena-est.com
 N° SIRET : 442 897 112 00037 - APE 7120B | Compagnie d'assurance : AXA France IARD n° 10763264404

14/16

Dossier 2409177TVX
 Rapport du : 15/10/2024

 AADENA <small>PROFESSION DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER GRAND EST</small>	REPÉRAGE AMIANTE ET HAP AVANT TRAVAUX SUR ENROBÉS		
	Dossier n° :	Version du dossier :	Modèle :
	2409177TVX	1	AMHAP-1024

AMIANTE

Nature des garanties

Nature des garanties	Limites de garanties en €
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe "autres garanties" ci-après)	9 000 000 € par année d'assurance
<u>Dont :</u>	
Dommages corporels	9 000 000 € par année d'assurance
Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	1 200 000 € par année d'assurance

Autres garanties

Nature des garanties	Limites de garanties en €
Atteinte accidentelle à l'environnement (tous dommages confondus) (article 3.1 des conditions générales)	750 000 € par année d'assurance
Responsabilité civile professionnelle (tous dommages confondus)	1 500 000 € par année d'assurance dont 1 500 000 € par sinistre
Dommages immatériels non consécutifs autres que ceux visés par l'obligation d'assurance (article 3.2 des conditions générales)	100 000 € par année d'assurance dont 100 000 € par sinistre
Dommages aux biens confiés (selon extension aux conditions particulières)	150 000 € par sinistre
Reconstitution de documents/ médias confiés (selon extension aux conditions particulières)	30 000 € par sinistre

C.G. : Conditions Générales du contrat

3 / 3



SARL 2B - AADENA-Est

15 rue Jean Pèlerin 54425 PULNOY | 2 rue Henri Bergson 67200 STRASBOURG
Tél. : 03.83.68.80.16 - Fax : 03.83.68.80.18 | E-Mail : contact@aadena-est.com
N° SIRET : 442 897 112 00037 - APE 7120B | Compagnie d'assurance : AXA France IARD n° 10763264404

15/16

Dossier 2409177TVX
Rapport du : 15/10/2024



Certificat de compétences Diagnosticqueur Immobilier

N° CPDI5723 Version 006

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur FROISSANT Grégori

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 09/05/2020 - Date d'expiration : 08/05/2027
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 09/05/2020 - Date d'expiration : 08/05/2027
DPE tous types de bâtiments	Diagnostic de performance énergétique avec mention : DPE tout type de bâtiment (2) Date d'effet : 11/05/2020 - Date d'expiration : 10/05/2027
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (2) Date d'effet : 11/05/2020 - Date d'expiration : 10/05/2027
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique (1) Date d'effet : 27/11/2020 - Date d'expiration : 26/11/2027
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz (1) Date d'effet : 10/11/2020 - Date d'expiration : 09/11/2027
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 10/11/2020 - Date d'expiration : 09/11/2027

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

 Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse <https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>

Valide à partir du 01/09/2024.

(1) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification
(2) Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 26 décembre 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification


I.Cert
 Institut de Certification

 Certification de personnes
Diagnosticqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

 I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance - Bât K
35760 Saint-Grégoire


cofrac
 ACCREDITATION
N° 4-0522
PORTÉE
CERTIFICATION
DE PERSONNES
WWW.COFRAC.FR

CPE DI FR 11 rev19

Aucun autre document n'a été fourni ou n'est disponible