










Nota:
+/-0.00 = 16.95NGF

Etude de sol:
Rapport de sol Mission G2 PRO réalisé par ANTEA (n°A124601 - Version D - Octobre 2023)

[illegible]

	Mur agglo. creux ép.20cm
	Mur agglo. pleins ép.20cm
	Voile BA ép.20cm
	Mur existant conservé
	Recharge béton
	Décaissé 5cm dans plancher (sol type système douche)
	Décaissé 3cm dans plancher (tapis brosse)
	Charpente bois +Couverture (Hors lot GO)



Date : 18/10/2024	Plancher haut R+1	N° Affaire
Ech : 1/100		868

Projet	Phase	Entrep.	Lot	Type	Zone	Niveau	Num	Indice
21009	DCE	AEC	GO	PL	TZ	01	ST402	0