

**Cabinet CASSO et Cie**  
B.E.T. et INGENIEURS-CONSEILS SECURITE  
8, Rue Bayen - 75017 PARIS  
Tél. 01.42 27 17 59/72 51 Fax 01.43 80 49 76

Dossier n° : A-97.079

## **RAPPORT D'INTERVENTION établi en vue de déterminer la présence de flochage ou calorifugeage contenant de l'AMIANTE**

En application du Décret n° 96.97 du 8 février 1996 et de la circulaire n° 290 du 26 avril 1996, une visite de :

Etablissement : UNIVERSITE BORDEAUX I  
Domaine Universitaire  
33405 TALENCE  
Bât A20, A21, A22, A24, A27, A28, A29 et A30

Effectuée le : 20/02/97 par J.M. LANCELLE

Accompagné de : Monsieur VILLEVY, Tech. Hygiène et Sécurité

Et après étude des documents inhérents à la construction, en possession de l'exploitant,

**CONCLUSION** : Il n'y a pas de flochage ou calorifugeage pouvant contenir de l'amiante dans ces bâtiments.

Paris, le 27 juin 1997

J.M. LANCELLE



DESCRIPTION du site visité :

Bâtiment	Année construction	Surface m <sup>2</sup>	Flocage	Calorifugeage	Prélèvement N°
Bât A20 Dépôt L.I.	1980	200	Non	Non	Nota 2
Bât A21 TP Chimie	1961	5 565	Non	Non	Nota 1
Bât A22	1964	12 082	Non	Non	
S/sol aménagé	1992		Oui	Non	
Bât A24 Préfabriqué	1992	300	Non	Non	
Bât A27	?	600	Non	Non	
Bât A28	1993	2 300	Non	Non	
Bât A29	1989	2 486	Non	Non	
Bât A30	1990	3 147	Non	Non	

Remarques sur les prélèvements d'échantillons :

Nota 1 : flocage réalisé en 1992 laine de roche voir PV fournisseur

Nota 2 : plaque isolant en sous toiture du bâtiment A20 dépôt de liquides inflammables.  
Matériau composite : façade aluminisée sur support carton gaufré avec matériau isolant type laine de verre. Bon état général échantillon n° 11.

Résultats des analyses des prélèvements effectués par le CREMEM :

Les échantillons sont observés en microscopie électronique à balayage et analysés par microscopie X en dispersion d'énergie.

Nota 1 : voir PV fournisseur ci-après.

- Pas d'Amiante -

Nota 2 : Echantillon n° 11 - Les plaques d'isolants analysés sont constitués de laine de roche dans laquelle on observe plus ou moins des fibres de cellulose ou de plâtre.

- Pas d'Amiante -