

Pré-Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Numéro de dossier : UB-PESSAC-A29-20151221
 Norme méthodologique employée : AFNOR NFX 46-020
 Date du repérage : 21/12/2015
 Heure d'arrivée : 14 h 00
 Durée du repérage : 03 h 00

Objet de la mission : La présente mission concerne le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux conformément à l'art. R4412-97 du Code du Travail. L'exécution de la mission de repérage et le présent rapport sont réalisés conformément à la norme NFX 46-020.

Note : Les résultats de ce rapport ne se rapportent qu'au parti de l'immeuble bâti pour lesquels la mission a été confiée à l'opérateur de repérage et dans celles-ci uniquement aux éléments de la construction uniquement accessible lors de l'intervention de l'opérateur de repérage.

Le présent document ne peut être reproduit que dans son intégralité, annexes incluses.

Désignation du ou des immeubles bâtis

Adresse : Site Pessac Bâtiment A29 33400 TALENCE	Référence cadastrale : Non communiquée Numéro de lot de copropriété : Non communiqué Périmètre de repérage : Ensemble du bâtiment
---	--

Identification du propriétaire

Nom et prénom : UNIVERSITE DE BORDEAUX	Adresse : 351 cours de la Libération 33405 TALENCE CEDEX
---	---

Identification du donneur d'ordre

Qualité du donneur d'ordre : <i>Sur déclaration de l'intéressé</i>	Nom et prénom : UNIVERSITE DE BORDEAUX
	Adresse : 351 cours de la Libération 33405 TALENCE CEDEX

Programme de travaux

Voir programme de travaux décrit en page 3 du rapport

Désignation de l'opérateur de diagnostic

Nom et prénom : Kevin COSTA	Désignation de la compagnie d'assurance : AXA
Nom de l'entreprise : AED Expertises	Numéro de police et date de validité : 4869863004 / 31/12/15
Adresse : 19, rue Pablo Neruda 33140 VILLENAVE D'ORNON	
Numéro SIRET : 500 778 030 00055	

Le(s) signataire(s)

	NOM Prénom	Fonction	Organisme certification	Détail de la certification
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage	Kevin COSTA	Diagnosticteur	ABCIDIA CERTIFICATION	Obtention : 11/12/13 Échéance : 10/12/18 N° de certification : 13-394
Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport	Kevin COSTA	Diagnosticteur	ABCIDIA CERTIFICATION	Obtention : 11/12/13 Échéance : 10/12/18 N° de certification : 13-394

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

La mission décrite sur la page de couverture du rapport n'a pu être menée à son terme : il y a lieu de réaliser des investigations approfondies.

Sommaire

A. - Conditions de réalisation du repérage.....	2
B. - Désignation du laboratoire ayant effectué des analyses.....	2
C. - Conclusions du rapport.....	4
D. - Résultats détaillés du repérage.....	9
E. - Annexes au rapport.....	15
E.1 - Annexe - Consignes générales de sécurité.....	15
E.2 - Annexe - Fiche d'identification et de cotation des prélèvements.....	16
E.3 - Annexe - Procès verbaux d'analyses et planches de repérage.....	21

A. - Conditions de réalisation du repérage

Date du repérage : **21/12/2015**
 Durée du repérage : **03 h 00**
 Type de bâtiment : **Bâtiment Scolaire**
 Représentant du propriétaire (accompagnateur) : **Aucun accompagnateur**
 Procédures de prélèvements utilisés :
Conformément à la norme NF X 46-020, seront appliquées les conditions de prélèvement des matériaux définis dans l'annexe B de la norme.

Programme de repérage :
Le programme de repérage est défini par l'annexe A de la norme NF X 46-020 de décembre 2008.

Documentation demandée :

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	Non
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	Plans
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	Oui

Autres documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :

Néant

Ecart par rapport à la norme :

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision de décembre 2008.

Ecart par rapport aux conditions de prélèvement :

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

B. - Désignation du laboratoire ayant effectué des analyses

Nom du laboratoire : **ITGA**
 Adresse : **Parc Edonia - Bât R - Rue de la Terre Adélie - CS 66862
 35768 Saint-Grégoire Cedex**
 Accréditation Cofrac : **1-1029**

Programme de travaux

- Réhabilitation lourde
- Absence d'un programme de travaux précis

C. – Conclusions du rapport

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré :

- des matériaux et produits contenant de l'amiante.
- des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante. Après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.

Il est impératif d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits amiantés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

Listes des matériaux et produits contenant de l'amiante :

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)
R + 1 - SAS 101, R + 1 - 107a, R + 1 - 107, R + 1 - 106, R + 1 - 105, R + 1 - 104, R + 1 - 103, R + 1 - 104a	<u>Identifiant:</u> M042-P42 <u>Description:</u> Dalles de sol blanche + colle + ragréage (colle bitumineuse sous dalle de sol contenant de l'amiante après analyse)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse :

Localisation	Identifiant + Description
R + 0 - HALL 001, R + 0 - C 002	<u>Identifiant:</u> M001-P01 <u>Description:</u> Chape maigre sous carrelage
R + 0 - HALL 001, R + 0 - S003	<u>Identifiant:</u> M002-P02 <u>Description:</u> Colles des plinthes
R + 0 - HALL 001	<u>Identifiant:</u> M003-P03 <u>Description:</u> Colles sous faïences
	<u>Identifiant:</u> M004-P04 <u>Description:</u> Colle sous moquette + enduit mural
	<u>Identifiant:</u> M005-P05 <u>Description:</u> Peinture + enduit granuleux
	<u>Identifiant:</u> M006-P06 <u>Description:</u> Peinture + enduit lisse Poteaux
	<u>Identifiant:</u> M007-P07 <u>Description:</u> Joints de dilatation noir caoutchou sol
R + 0 - 001, R + 0 - 002, R + 0 - 003, R + 0 - 004, R + 0 - 005, R + 0 - 006, R + 0 - 007, R + 0 - 008, R + 0 - 009, R + 0 - 010, R + 0 - 011, R + 0 - 012, R + 0 - 013, R + 0 - 014, R + 0 - 015, R + 0 - 016, R + 0 - 017, R + 0 - C 001, R + 0 - C 002, R + 0 - C 004, R + 0 - LT 001, R + 0 - S 003, R + 0 - LT 002	<u>Identifiant:</u> M008-P08 <u>Description:</u> Papier de verre + pare vapeur + colle + plâtre

R + O - C 004, R + O - C 001	<u>Identifiant:</u> M009-P09 <u>Description:</u> Lino orange + colle + ragréage
R + O - 007, R + O - 008, R + O - 009, R + O - 010, R + O - 011, R + O - 012, R + O - 013, R + O - 014, R + O - 015, R + O - 016, R + O - 017	<u>Identifiant:</u> M010-P10 <u>Description:</u> Lino rouge + colle + ragréage
R + O - S 003a, R + O - S 003b	<u>Identifiant:</u> M011-P11 <u>Description:</u> Peinture + enduit lisse plafond
R + O - C 004	<u>Identifiant:</u> M012-P12 <u>Description:</u> Nez de marche
R + O - 012	<u>Identifiant:</u> M013-P13 <u>Description:</u> Lino beige + colle + ragréage
	<u>Identifiant:</u> M014-P14 <u>Description:</u> Plaque isophonique sous évier
R + O - 012, R + O - 014, R + O - 015, R + O - 016, R + O - 017, R + O - 011, R + O - 010, R + O - 009, R + O - AMP B, R + O - AMP C, R + O - AMP A, R + O - AMP D, R + O - AMP E, R + O - LT 001, R + O - 001, R + O - 002, R + O - 003, R + O - 004, R + O - 005	<u>Identifiant:</u> M015-P15 <u>Description:</u> Joint de vitre noir
R + O - 014, R + O - 015, R + O - 016, R + O - 017, R + O - C 004, R + O - C 001, R + O - 001, R + O - 002, R + O - 003, R + O - 004, R + O - 005, R + O - C 001	<u>Identifiant:</u> M016-P16 <u>Description:</u> Plaques faux plafond blanc petits carreaux
R + O - 011, R + O - 012, R + O - 013	<u>Identifiant:</u> M017-P17 <u>Description:</u> Plaques faux plafond blanc rainure
R + O - 009, R + O - 010, R + O - 008, R + O - C 004	<u>Identifiant:</u> M018-P18 <u>Description:</u> Panneaux faux plafond blanc
R + O - C 004, R + O - C 003	<u>Identifiant:</u> M019-P19 <u>Description:</u> Enveloppe Alu + colle + laine de roche
R + O - 007	<u>Identifiant:</u> M020-P20 <u>Description:</u> Panneaux faux plafond rouge
R + O - HALL 001	<u>Identifiant:</u> M021-P21 <u>Description:</u> Joints de dilatation Poteau
R + O - S 003	<u>Identifiant:</u> M022-P22 <u>Description:</u> Peinture + enduit + Pare vapeur + colle + plâtre plafond

R + 0 - AMP C, R + 0 - AMP D, R + 0 - SAS 007	<u>Identifiant:</u> M023-P23 <u>Description:</u> Dalles de sol gris claire + colle + ragréage
R + 0 - SAS 001, R + 0 - SAS 004, R + 0 - SAS 006, R + 0 - AMP B	<u>Identifiant:</u> M024-P24 <u>Description:</u> Dalles de sol blanche + colle + ragréage
R + 0 - SAS 002, R + 0 - SAS 003, R + 0 - AMP A	<u>Identifiant:</u> M025-P25 <u>Description:</u> Dalles de sol gris foncé + colle + ragréage
R + 0 - AMP A	<u>Identifiant:</u> M026-P26 <u>Description:</u> Dalles de sol verte + colle + ragréage
R + 0 - AMP A, R + 0 - AMP B, R + 0 - AMP C, R + 0 - AMP D, R + 0 - AMP E, R + 0 - SAS 001, R + 0 - SAS 002, R + 0 - SAS 003, R + 0 - SAS 006, R + 0 - SAS 007	<u>Identifiant:</u> M027-P27 <u>Description:</u> Panneaux faux plafond blanc
R + 0 - SAS 001, R + 0 - SAS 002, R + 0 - SAS 003, R + 0 - SAS 004, R + 0 - SAS 006, R + 0 - SAS 007	<u>Identifiant:</u> M028-P28 <u>Description:</u> Colle sous moquette + enduit + plâtre
R + 0 - C 003	<u>Identifiant:</u> M029-P29 <u>Description:</u> Peinture + enduit lisse mural
R + 0 - C 003, R + 0 - S 001, R + 0 - S 001a, R + 0 - S 001b, R + 0 - S 001c, R + 0 - S 001d	<u>Identifiant:</u> M030-P30 <u>Description:</u> Peinture + enduit lisse plafond
R + 0 - S 001, R + 0 - S 001a, R + 0 - S 001b, R + 0 - S 001c, R + 0 - S 001d, R + 0 - S 002, R + 0 - S 002b, R + 0 - S 002c, R + 0 - S 002d	<u>Identifiant:</u> M031-P31 <u>Description:</u> Chape maigre + colle sous carrelage carreau 10 x 10
R + 0 - S 001, R + 0 - S 001a, R + 0 - S 001b, R + 0 - S 001c, R + 0 - S 001d, R + 0 - S 002, R + 0 - S 002a, R + 0 - S 002b, R + 0 - S 002c, R + 0 - S 002d	<u>Identifiant:</u> M032-P32 <u>Description:</u> Colles sous faïences
	<u>Identifiant:</u> M033-P33 <u>Description:</u> Peinture + enduit Gouttelette mural
	<u>Identifiant:</u> M034-P34 <u>Description:</u> Colles sous plinthes
R + 0 - C 003	<u>Identifiant:</u> M035-P35 <u>Description:</u> Chape maigre

R + 1 - S 101, R + 1 - S 101a, R + 1 - S 101b, R + 1 - S 101c, R + 1 - S 101d, R + 1 - S 102a, R + 1 - S 102b, R + 1 - S 102c, R + 1 - S 102d	<u>Identifiant:</u> M036-P36 <u>Description:</u> Colles sous faïences
	<u>Identifiant:</u> M037-P37 <u>Description:</u> Colles sous plinthes
	<u>Identifiant:</u> M038-P38 <u>Description:</u> Chape maigre sous carrelage (carreaux 10 x 10)
	<u>Identifiant:</u> M039-P39 <u>Description:</u> Peinture + enduit gouttelette mural
	<u>Identifiant:</u> M040-P40 <u>Description:</u> Peinture + enduit + pare vapeur + colle + plâtre
R + 1 - C 101	<u>Identifiant:</u> M041-P41 <u>Description:</u> Dalles de sol verte + colle + ragréage
R + 1 - 103	<u>Identifiant:</u> M043-P43 <u>Description:</u> Joints de dilatation ciment
R + 1 - C 101	<u>Identifiant:</u> M044-P44 <u>Description:</u> Peinture + enduit granuleux
R + 1 - SAS 101, R + 1 - 107a, R + 1 - 107, R + 1 - 106, R + 1 - 105, R + 1 - 104, R + 1 - 103	<u>Identifiant:</u> M045-P45 <u>Description:</u> Peinture + enduit + pare vapeur + colle + plâtre
R + 1 - 107a, R + 1 - 104a	<u>Identifiant:</u> M046-P46 <u>Description:</u> Panneaux de cloisons
R + 0 - AMP A, R + 0 - AMP B, R + 0 - AMP C, R + 0 - AMP D	<u>Identifiant:</u> M047-P47 <u>Description:</u> Peinture + enduit gouttelette mural
R + 1 - C 101	<u>Identifiant:</u> M048-P48 <u>Description:</u> Chape maigre sous carrelage (carreaux 20 x 20)
Parties extérieures	<u>Identifiant:</u> M049-P49 <u>Description:</u> Plaques fibres-ciment
	<u>Identifiant:</u> M050-P50 <u>Description:</u> Colles des sous faïences extérieur
	<u>Identifiant:</u> M051-P51 <u>Description:</u> Crépi lisse extérieur

Liste des locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation	Parties du local	Justification
R + 0 - LM 001	Toutes	Absence de clef
R + 0 - LT 003	Toutes	Absence de clef
Toiture Terrasse	Toutes	Absence de clef
R + 1 - 101	Toutes	Absence de clef
R + 1 - 102	Toutes	Absence de clef
R + 1 - S 102a	Toutes	Absence de clef
R + 0 - 006	Toutes	Absence de clef

Installation électrique	Toutes	Installation en service le jour de la visite
Joints de chassis	Ensemble des pièces	Non prélevé pour ne pas altérer sa fonction
Ventilation	Ensemble des pièces	Non prélevé pour ne pas altérer sa fonction

L'opérateur n'a pu réaliser un repérage exhaustif des différentes parties de l'immeuble bâti pour lequel il est missionné. Ainsi, les obligations réglementaires prévues aux articles R. 1334-15 à R. 1334-18 du code de la santé publique ne sont pas remplies dans ce rapport. Conformément à l'article 3 des arrêtés du 12/12/2012 (NOR. AFSP1242167A et AFSP1242168A), il y a lieu de prévoir des investigations complémentaires concernant les locaux, parties de locaux, composants ou parties de composants listés ci-dessus.

D. - Résultats détaillés du repérage

Liste des locaux visités :

R + 0 - HALL 001,	R + 0 - S 001,
R + 0 - AMP A,	R + 0 - S 001a,
R + 0 - AMP B,	R + 0 - S 001b,
R + 0 - AMP C,	R + 0 - S 001c,
R + 0 - AMP D,	R + 0 - S 001d,
R + 0 - AMP E,	R + 0 - S 002,
R + 0 - SAS 001,	R + 0 - S 002a,
R + 0 - SAS 002,	R + 0 - S 002b,
R + 0 - SAS 003,	R + 0 - S 002c,
R + 0 - SAS 004,	R + 0 - S 002d,
R + 0 - 001,	R + 0 - S 003,
R + 0 - 002,	R + 0 - S 003a,
R + 0 - 003,	R + 0 - S 003b,
R + 0 - 004,	R + 0 - SAS 005,
R + 0 - 005,	R + 0 - SAS 006,
R + 0 - 007,	R + 0 - SAS 007,
R + 0 - 008,	R + 1 - C 101,
R + 0 - 009,	R + 1 - 103,
R + 0 - 010,	R + 1 - 104,
R + 0 - 011,	R + 1 - 104a,
R + 0 - 012,	R + 1 - 105,
R + 0 - 013,	R + 1 - 106,
R + 0 - 014,	R + 1 - 107,
R + 0 - 015,	R + 1 - 107a,
R + 0 - 016,	R + 1 - LT 101,
R + 0 - 017,	R + 1 - ASC A,
R + 0 - 018,	R + 1 - S 101,
R + 0 - LT 001,	R + 1 - S 101a,
R + 0 - LT 002,	R + 1 - S 101b,
R + 0 - LT 004,	R + 1 - S 101c,
R + 0 - LM 002,	R + 1 - S 101d,
R + 0 - C 001,	R + 1 - S 102b,
R + 0 - C 002,	R + 1 - S 102c,
R + 0 - C 003,	R + 1 - S 102d,
R + 0 - C 004,	R + 1 - SAS 101

Listes des matériaux et produits contenant de l'amiante :

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
R + 1 - SAS 101, R + 1 - 107a, R + 1 - 107, R + 1 - 106, R + 1 - 105, R + 1 - 104, R + 1 - 103, R + 1 - 104a	Identifiant: M042-P42 Description: Dalles de sol blanche + colle + ragréage (colle bitumineuse sous dalle de sol contenant de l'amiante après analyse)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Listes des matériaux pour lesquels il n'a pas été possible de conclure à la présence ou absence d'amiante :

Localisation	Identifiant + Description	Justification de non prélèvement	Photo
Néant	-		

Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse :

Localisation	Identifiant + Description	Photo
R + O - HALL 001, R + O - C 002	<u>Identifiant:</u> M001-P01 <u>Description:</u> Chape maigre sous carrelage	
R + O - HALL 001, R + O - S003	<u>Identifiant:</u> M002-P02 <u>Description:</u> Colles des plinthes	
R + O - HALL 001	<u>Identifiant:</u> M003-P03 <u>Description:</u> Colles sous faïences	
	<u>Identifiant:</u> M004-P04 <u>Description:</u> Colle sous moquette + enduit mural	
	<u>Identifiant:</u> M005-P05 <u>Description:</u> Peinture + enduit granuleux	
	<u>Identifiant:</u> M006-P06 <u>Description:</u> Peinture + enduit lisse Poteaux	
	<u>Identifiant:</u> M007-P07 <u>Description:</u> Joints de dilatation noir caoutchou sol	
R + O - 001, R + O - 002, R + O - 003, R + O - 004, R + O - 005, R + O - 006, R + O - 007, R + O - 008, R + O - 009, R + O - 010, R + O - 011, R + O - 012, R + O - 013, R + O - 014, R + O - 015, R + O - 016, R + O - 017, R + O - C 001, R + O - C 002, R + O - C 004, R + O - LT 001, R + O - S 003, R + O - LT 002	<u>Identifiant:</u> M008-P08 <u>Description:</u> Papier de verre + pare vapeur + colle + plâtre	
R + O - C 004, R + O - C 001	<u>Identifiant:</u> M009-P09 <u>Description:</u> Lino orange + colle + ragréage	
R + O - 007, R + O - 008, R + O - 009, R + O - 010, R + O - 011, R + O - 012, R + O - 013, R + O - 014, R + O - 015, R + O - 016, R + O - 017	<u>Identifiant:</u> M010-P10 <u>Description:</u> Lino rouge + colle + ragréage	
R + O - S 003a, R + O - S 003b	<u>Identifiant:</u> M011-P11 <u>Description:</u> Peinture + enduit lisse plafond	
R + O - C 004	<u>Identifiant:</u> M012-P12 <u>Description:</u> Nez de marche	
R + O - 012	<u>Identifiant:</u> M013-P13 <u>Description:</u> Lino beige + colle + ragréage	
	<u>Identifiant:</u> M014-P14 <u>Description:</u> Plaque isophonique sous évier	

R + 0 - 012, R + 0 - 014, R + 0 - 015, R + 0 - 016, R + 0 - 017, R + 0 - 011, R + 0 - 010, R + 0 - 009, R + 0 - AMP B, R + 0 - AMP C, R + 0 - AMP A, R + 0 - AMP D, R + 0 - AMP E, R + 0 - LT 001, R + 0 - 001, R + 0 - 002, R + 0 - 003, R + 0 - 004, R + 0 - 005	<u>Identifiant:</u> M015-P15 <u>Description:</u> Joint de vitre noir	
R + 0 - 014, R + 0 - 015, R + 0 - 016, R + 0 - 017, R + 0 - C 004, R + 0 - C 001, R + 0 - 001, R + 0 - 002, R + 0 - 003, R + 0 - 004, R + 0 - 005, R + 0 - C 001	<u>Identifiant:</u> M016-P16 <u>Description:</u> Plaques faux plafond blanc petits carreaux	
R + 0 - 011, R + 0 - 012, R + 0 - 013	<u>Identifiant:</u> M017-P17 <u>Description:</u> Plaques faux plafond blanc rainure	
R + 0 - 009, R + 0 - 010, R + 0 - 008, R + 0 - C 004	<u>Identifiant:</u> M018-P18 <u>Description:</u> Panneaux faux plafond blanc	
R + 0 - C 004, R + 0 - C 003	<u>Identifiant:</u> M019-P19 <u>Description:</u> Enveloppe Alu + colle + laine de roche	
R + 0 - 007	<u>Identifiant:</u> M020-P20 <u>Description:</u> Panneaux faux plafond rouge	
R + 0 - HALL 001	<u>Identifiant:</u> M021-P21 <u>Description:</u> Joints de dilatation Poteau	
R + 0 - S 003	<u>Identifiant:</u> M022-P22 <u>Description:</u> Peinture + enduit + Pare vapeur + colle + plâtre plafond	
R + 0 - AMP C, R + 0 - AMP D, R + 0 - SAS 007	<u>Identifiant:</u> M023-P23 <u>Description:</u> Dalles de sol gris claire + colle + ragréage	
R + 0 - SAS 001, R + 0 - SAS 004, R + 0 - SAS 006, R + 0 - AMP B	<u>Identifiant:</u> M024-P24 <u>Description:</u> Dalles de sol blanche + colle + ragréage	
R + 0 - SAS 002, R + 0 - SAS 003, R + 0 - AMP A	<u>Identifiant:</u> M025-P25 <u>Description:</u> Dalles de sol gris foncé + colle + ragréage	
R + 0 - AMP A	<u>Identifiant:</u> M026-P26 <u>Description:</u> Dalles de sol verte + colle + ragréage	
R + 0 - AMP A, R + 0 - AMP B, R + 0 - AMP C, R + 0 - AMP D, R + 0 - AMP E, R + 0 - SAS 001, R + 0 - SAS 002, R + 0 - SAS 003, R + 0 - SAS 006, R + 0 - SAS 007	<u>Identifiant:</u> M027-P27 <u>Description:</u> Panneaux faux plafond blanc	
R + 0 - SAS 001, R + 0 - SAS 002, R + 0 - SAS 003, R + 0 - SAS 004, R + 0 - SAS 006, R + 0 - SAS 007	<u>Identifiant:</u> M028-P28 <u>Description:</u> Colle sous moquette + enduit + plâtre	

R + 0 - C 003	<u>Identifiant:</u> M029-P29 <u>Description:</u> Peinture + enduit lisse mural	
R + 0 - C 003, R + 0 - S 001, R + 0 - S 001a, R + 0 - S 001b, R + 0 - S 001c, R + 0 - S 001d	<u>Identifiant:</u> M030-P30 <u>Description:</u> Peinture + enduit lisse plafond	
R + 0 - S 001, R + 0 - S 001a, R + 0 - S 001b, R + 0 - S 001c, R + 0 - S 001d, R + 0 - S 002, R + 0 - S 002b, R + 0 - S 002c, R + 0 - S 002d	<u>Identifiant:</u> M031-P31 <u>Description:</u> Chape maigre + colle sous carrelage carreau 10 x 10	
R + 0 - S 001, R + 0 - S 001a, R + 0 - S 001b, R + 0 - S 001c, R + 0 - S 001d, R + 0 - S 002, R + 0 - S 002a, R + 0 - S 002b, R + 0 - S 002c, R + 0 - S 002d	<u>Identifiant:</u> M032-P32 <u>Description:</u> Colles sous faïences	
	<u>Identifiant:</u> M033-P33 <u>Description:</u> Peinture + enduit Gouttelette mural	
	<u>Identifiant:</u> M034-P34 <u>Description:</u> Colles sous plinthes	
R + 0 - C 003	<u>Identifiant:</u> M035-P35 <u>Description:</u> Chape maigre	
R + 1 - S 101, R + 1 - S 101a, R + 1 - S 101b, R + 1 - S 101c, R + 1 - S 101d, R + 1 - S 102a, R + 1 - S 102b, R + 1 - S 102c, R + 1 - S 102d	<u>Identifiant:</u> M036-P36 <u>Description:</u> Colles sous faïences	
	<u>Identifiant:</u> M037-P37 <u>Description:</u> Colles sous plinthes	
	<u>Identifiant:</u> M038-P38 <u>Description:</u> Chape maigre sous carrelage (carreaux 10 x 10)	
	<u>Identifiant:</u> M039-P39 <u>Description:</u> Peinture + enduit gouttelette mural	
	<u>Identifiant:</u> M040-P40 <u>Description:</u> Peinture + enduit + pare vapeur + colle + plâtre	
R + 1 - C 101	<u>Identifiant:</u> M041-P41 <u>Description:</u> Dalles de sol verte + colle + ragréage	
R + 1 - 103	<u>Identifiant:</u> M043-P43 <u>Description:</u> Joints de dilatation ciment	
R + 1 - C 101	<u>Identifiant:</u> M044-P44 <u>Description:</u> Peinture + enduit granuleux	
R + 1 - SAS 101, R + 1 - 107a, R + 1 - 107, R + 1 - 106, R + 1 - 105, R + 1 - 104, R + 1 - 103	<u>Identifiant:</u> M045-P45 <u>Description:</u> Peinture + enduit + pare vapeur + colle + plâtre	
R + 1 - 107a, R + 1 - 104a	<u>Identifiant:</u> M046-P46 <u>Description:</u> Panneaux de cloisons	
R + 0 - AMP A, R + 0 - AMP B, R + 0 - AMP C, R + 0 - AMP D	<u>Identifiant:</u> M047-P47 <u>Description:</u> Peinture + enduit gouttelette mural	

R + 1 - C 101	<u>Identifiant:</u> M048-P48 <u>Description:</u> Chape maigre sous carrelage (carreaux 20 x 20)	
Parties extérieures	<u>Identifiant:</u> M049-P49 <u>Description:</u> Plaques fibres-ciment	
	<u>Identifiant:</u> M050-P50 <u>Description:</u> Colles des sous faïences extérieur	
	<u>Identifiant:</u> M051-P51 <u>Description:</u> Crépi lisse extérieur	

Listes des matériaux et produits reconnus visuellement ne contenant pas d'amiante :

Localisation	Identifiant + Description	Photo
Néant	-	

Liste des locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation	Parties du local	Justification
R + 0 - LM 001	Toutes	Absence de clef
R + 0 - LT 003	Toutes	Absence de clef
Toiture Terrasse	Toutes	Absence de clef
R + 1 - 101	Toutes	Absence de clef
R + 1 - 102	Toutes	Absence de clef
R + 1 - S 102a	Toutes	Absence de clef
R + 0 - 006	Toutes	Absence de clef
Installation électrique	Toutes	Installation en service le jour de la visite
Joints de châssis	Ensemble des pièces	Non prélevé pour ne pas altérer sa fonction
Ventilation	Ensemble des pièces	Non prélevé pour ne pas altérer sa fonction

L'opérateur n'a pu réaliser un repérage exhaustif des différentes parties de l'immeuble bâti pour lequel il est missionné. Ainsi, les obligations réglementaires prévues aux articles R. 1334-15 à R. 1334-18 du code de la santé publique ne sont pas remplies dans ce rapport. Conformément à l'article 3 des arrêtés du 12/12/2012 (NOR. AFSP1242167A et AFSP1242168A), il y a lieu de prévoir des investigations complémentaires concernant les locaux, parties de locaux, composants ou parties de composants listés ci-dessus.

Fait à **TALENCE**, le **21/12/2015**

Par : Kevin COSTA



E. - Annexes au rapport

E.1 - Annexe - Consignes générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de précaution adaptées et proportionnées pour limiter le risque d'exposition des occupants et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Ces mesures doivent être inscrites sous forme de consignes de sécurité dans le dossier technique « amiante » et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application de l'article 10-2 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié. Ces consignes doivent également être portées à connaissance de toute personne susceptible d'intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits repérés. Les consignes générales de sécurité définies ci-après constituent une base minimale. Le propriétaire (ou le gestionnaire) de l'immeuble concerné doit l'adapter pour tenir compte des particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation. Lorsque des travaux sont programmés, les consignes générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Les consignes générales de sécurité données ci-après correspondent à des matériaux et produits en bon état de conservation. Il convient donc de veiller au bon état des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de prendre en compte, le cas échéant, les situations d'usure anormale ou de dégradation. Ces situations peuvent faire l'objet d'une expertise par un opérateur qualifié, selon les critères fournis en annexe I du présent arrêté.

1. Informations générales

Respirer des fibres d'amiante est dangereux pour la santé. L'inhalation de ces fibres est une cause de pathologies graves (dont les cancers du poumon et de la plèvre). Les matériaux contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure anormale ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises. Il est recommandé aux particuliers d'éviter toute intervention directe sur des matériaux friables contenant de l'amiante (flocages, calorifugeages, cartons d'amiante, éléments en amiante tissé ou tressé, mousse isolante de calfeutrement...) et d'avoir recours, dans de telles situations, à des professionnels (cf. point 2 ci-dessous).

2. Information des professionnels

Professionnels : attention, les consignes générales de sécurité mentionnées ci-après sont avant tout destinées aux particuliers. Les mesures renforcées vous concernant sont fixées par la réglementation relative à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante. Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés peuvent vous être fournis par les directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DRTEFP), les services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie (CRAM) et l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP).

3. Consignes générales de sécurité

A. - Consignes générales de sécurité (visant à réduire l'exposition aux poussières d'amiante)

Lors d'interventions sur (ou à proximité) des matériaux contenant de l'amiante, il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières pour vous et votre voisinage.

L'émission de poussières doit être limitée, par exemple en cas de :

- manipulation et manutention de matériaux non friables contenant de l'amiante (comme le remplacement de joints ou encore la manutention d'éléments en amiante-ciment) ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau friable en bon état (flocage ou calorifugeage), comme par exemple le déplacement de quelques éléments de faux plafonds sans amiante sous une dalle floquée, d'interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante ;
- travaux directs sur un matériau compact (amiante-ciment, enduits, joints, dalles...), comme le perçage ou encore la découpe d'éléments en amiante-ciment ;
- déplacement local d'éléments d'un faux plafond rigide contenant du carton d'amiante avec des parements.

L'émission de poussières peut être limitée :

- par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante (en tenant compte du risque électrique), afin d'abaisser le taux d'émission de poussière ;
- en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements de protection est recommandé

Des demi masques filtrants (type FFP 3 conformes à la norme européenne EN 149) permettent de réduire l'inhalation de fibres d'amiante. Ces masques doivent être jetés après utilisation. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées à la fin de chaque utilisation. De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

B. - Consignes générales de sécurité (relatives à la gestion des déchets contenant de l'amiante)

Stockage des déchets sur le site

Seuls les matériaux où l'amiante est fortement lié (tels que l'amiante-ciment ou les dalles de sol, par exemple) peuvent être stockés temporairement sur le chantier. Le site de stockage doit être aménagé de manière à éviter l'envol et la migration de fibres. Son accès doit être interdit aux personnes autres que le personnel de l'entreprise de travaux. Les matériaux à fort risque de libération de fibres d'amiante (comme les flocages, calorifugeages et cartons d'amiante) doivent être placés en sacs étanches puis transférés dès leur sortie de la zone de confinement vers les sites adéquats.

Elimination des déchets

Les matériaux où l'amiante est fortement lié (tels que l'amiante-ciment, les dalles de sol, clapets et volets coupe-feu) doivent être éliminés, soit en installations de stockage pour déchets ménagers et assimilés soit en décharges pour déchets inertes pourvues, dans les deux cas, d'alvéoles spécifiques pour les déchets contenant de l'amiante lié. Ces déchets sont conditionnés en sacs étanches, type grands récipients pour vrac (GRV) ou sur palettes filmées. Les matériaux à fort risque de libération de fibres d'amiante (comme les flocages, calorifugeages et cartons d'amiante) et les matériaux dégradés doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. Ces déchets sont conditionnés en doubles sacs étanches scellés. Dans les deux cas, le propriétaire ou son mandataire remplit le cadre qui lui est destiné sur le bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA n° 11861*01). Il reçoit l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Elimination des déchets connexes

Les déchets autres que les déchets de matériaux, tels que les équipements de protection, les déchets de matériels (filtres, par exemple) et les déchets issus du nettoyage sont éliminés suivant la même procédure que celle décrite pour les matériaux à fort risque de libération de fibres d'amiante.

E.2 - Annexe - Fiche d'identification et de cotation des prélèvements

Identifiant et prélèvement	Localisation matériau	Composant de la construction	Parties du composant	Description
M001-P01	R + 0 - HALL 001, R + 0 - C 002	Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement)	Chape maigre	Chape maigre sous carrelage Localisation prélèvement: R + 0 - HALL 001
M002-P02	R + 0 - HALL 001, R + 0 - S003	Revêtements de murs	Colles des carrelages	Colles des plinthes Localisation prélèvement: R + 0 - HALL 001
M003-P03	R + 0 - HALL 001	Revêtements de murs	Colles des carrelages	Colles sous faïences Localisation prélèvement: R + 0 - HALL 001
M004-P04	R + 0 - HALL 001	Murs et cloisons	Enduits projetés	Colle sous moquette + enduit mural Localisation prélèvement: R + 0 - HALL 001
M005-P05	R + 0 - HALL 001	Murs et cloisons	Enduits projetés	Peinture + enduit granuleux Localisation prélèvement: R + 0 - HALL 001
M006-P06	R + 0 - HALL 001	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits projetés	Peinture + enduit lisse Poteaux Localisation prélèvement: R + 0 - HALL 001
M007-P07	R + 0 - HALL 001	Murs et cloisons	Joints de dilatation	Joints de dilatation noir caoutchou sol Localisation prélèvement: R + 0 - HALL 001
M008-P08	R + 0 - 001, R + 0 - 002, R + 0 - 003, R + 0 - 004, R + 0 - 005, R + 0 - 006, R + 0 - 007, R + 0 - 008, R + 0 - 009, R + 0 - 010, R + 0 - 011, R + 0 - 012, R + 0 - 013, R + 0 - 014, R + 0 - 015, R + 0 - 016, R + 0 - 017, R + 0 - C 001, R + 0 - C 002, R + 0 - C 004, R + 0 - LT 001, R + 0 - S 003, R + 0 - LT 002	Murs et cloisons	Enduits projetés	Papier de verre + pare vapeur + colle + plâtre Localisation prélèvement: R + 0 - 012
M009-P09	R + 0 - C 004, R + 0 - C 001	Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement)	Revêtement plastique avec sous-couche	Lino orange + colle + ragréage Localisation prélèvement: R + 0 - C 004

M010-P10	R + 0 - 007, R + 0 - 008, R + 0 - 009, R + 0 - 010, R + 0 - 011, R + 0 - 012, R + 0 - 013, R + 0 - 014, R + 0 - 015, R + 0 - 016, R + 0 - 017	Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement)	Revêtement plastique avec sous-couche	Lino rouge + colle + ragréage Localisation prélèvement: R + 0 - 012
M011-P11	R + 0 - S 003a, R + 0 - S 003b	Plafonds	Enduits projetés	Peinture + enduit lisse plafond Localisation prélèvement: R + 0 - S003 a
M012-P12	R + 0 - C 004	Planchers et planchers techniques - Revêtements de sol	Nez de marche	Nez de marche Localisation prélèvement: R + 0 - C 004
M013-P13	R + 0 - 012	Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement)	Revêtement plastique avec sous-couche	Lino beige + colle + ragréage Localisation prélèvement: R + 0 - 012 (sous évier)
M014-P14	R + 0 - 012	Z_Elements hors liste - Divers absent de la liste	Plaque isophonique sous évier	Plaque isophonique sous évier Localisation prélèvement: R + 0 - 012 (sous évier)
M015-P15	R + 0 - 012, R + 0 - 014, R + 0 - 015, R + 0 - 016, R + 0 - 017, R + 0 - 011, R + 0 - 010, R + 0 - 009, R + 0 - AMP B, R + 0 - AMP C, R + 0 - AMP A, R + 0 - AMP D, R + 0 - AMP E, R + 0 - LT 001, R + 0 - 001, R + 0 - 002, R + 0 - 003, R + 0 - 004, R + 0 - 005	Portes coupe-feu, portes pare-flammes	Joints	Joint de vitre noir Localisation prélèvement: R + 0 - 012
M016-P16	R + 0 - 014, R + 0 - 015, R + 0 - 016, R + 0 - 017, R + 0 - C 004, R + 0 - C 001, R + 0 - 001, R + 0 - 002, R + 0 - 003, R + 0 - 004, R + 0 - 005, R + 0 - C 001	Faux-plafonds	Plaques	Plaques faux plafond blanc petits carreaux Localisation prélèvement: R + 0 - C 004
M017-P17	R + 0 - 011, R + 0 - 012, R + 0 - 013	Faux-plafonds	Plaques	Plaques faux plafond blanc rainure Localisation prélèvement: R + 0 - 013
M018-P18	R + 0 - 009, R + 0 - 010, R + 0 - 008, R + 0 - C 004	Faux-plafonds	Panneaux	Panneaux faux plafond blanc Localisation prélèvement: R + 0 - 010
M019-P19	R + 0 - C 004, R + 0 - C 003	Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides)	Calorifugeages	Enveloppe Alu + colle + laine de roche

				Localisation prélèvement: R + 0 - C 004
M020-P20	R + 0 - 007	Faux-plafonds	Panneaux	Panneaux faux plafond rouge Localisation prélèvement: R + 0 - 007
M021-P21	R + 0 - HALL 001	Murs et cloisons	Joints de dilatation	Joints de dilatation Poteau Localisation prélèvement: R + 0 - HALL 001
M022-P22	R + 0 - S 003	Plafonds	Enduits projetés	Peinture + enduit + Pare vapeur + colle + plâtre plafond Localisation prélèvement: R + 0 - S 003
M023-P23	R + 0 - AMP C, R + 0 - AMP D, R + 0 - SAS 007	Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement)	Dalles plastiques	Dalles de sol gris claire + colle + ragréage Localisation prélèvement: R + 0 - AMP C
M024-P24	R + 0 - SAS 001, R + 0 - SAS 004, R + 0 - SAS 006, R + 0 - AMP B	Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement)	Dalles plastiques	Dalles de sol blanche + colle + ragréage Localisation prélèvement: R + 0 - AMP B
M025-P25	R + 0 - SAS 002, R + 0 - SAS 003, R + 0 - AMP A	Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement)	Dalles plastiques	Dalles de sol gris foncé + colle + ragréage Localisation prélèvement: R + 0 - SAS 002
M026-P26	R + 0 - AMP A	Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement)	Dalles plastiques	Dalles de sol verte + colle + ragréage Localisation prélèvement: R + 0 - AMP A
M027-P27	R + 0 - AMP A, R + 0 - AMP B, R + 0 - AMP C, R + 0 - AMP D, R + 0 - AMP E, R + 0 - SAS 001, R + 0 - SAS 002, R + 0 - SAS 003, R + 0 - SAS 006, R + 0 - SAS 007	Faux-plafonds	Panneaux	Panneaux faux plafond blanc Localisation prélèvement: R + 0 - SAS 001
M028-P28	R + 0 - SAS 001, R + 0 - SAS 002, R + 0 - SAS 003, R + 0 - SAS 004, R + 0 - SAS 006, R + 0 - SAS 007	Murs et cloisons	Enduits projetés	Colle sous moquette + enduit + plâtre Localisation prélèvement: R + 0 - AMP C
M029-P29	R + 0 - C 003	Murs et cloisons	Enduits projetés	Peinture + enduit lisse mural Localisation prélèvement: R + 0 - C 003
M030-P30	R + 0 - C 003, R + 0 - S 001, R + 0 - S 001a, R + 0 - S 001b, R + 0 - S 001c, R + 0 - S	Plafonds	Enduits projetés	Peinture + enduit lisse plafond Localisation prélèvement: R + 0 - C 003

	001d			
M031-P31	R + 0 - S 001, R + 0 - S 001a, R + 0 - S 001b, R + 0 - S 001c, R + 0 - S 001d, R + 0 - S 002, R + 0 - S 002b, R + 0 - S 002c, R + 0 - S 002d	Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement)	Chape maigre	Chape maigre + colle sous carrelage carreau 10 x 10 Localisation prélèvement: R + 0 - S 002
M032-P32	R + 0 - S 001, R + 0 - S 001a, R + 0 - S 001b, R + 0 - S 001c, R + 0 - S 001d, R + 0 - S 002, R + 0 - S 002a, R + 0 - S 002b, R + 0 - S 002c, R + 0 - S 002d	Revêtements de murs	Colles des carrelages	Colles sous faïences Localisation prélèvement: R + 0 - S 001
M033-P33	R + 0 - S 001, R + 0 - S 001a, R + 0 - S 001b, R + 0 - S 001c, R + 0 - S 001d, R + 0 - S 002, R + 0 - S 002a, R + 0 - S 002b, R + 0 - S 002c, R + 0 - S 002d	Plafonds	Enduits projetés	Peinture + enduit Gouttelette mural Localisation prélèvement: R + 0 - S 001c
M034-P34	R + 0 - S 001, R + 0 - S 001a, R + 0 - S 001b, R + 0 - S 001c, R + 0 - S 001d, R + 0 - S 002, R + 0 - S 002a, R + 0 - S 002b, R + 0 - S 002c, R + 0 - S 002d	Revêtements de murs	Colles des carrelages	Colles sous plinthes Localisation prélèvement: R + 0 - S 002
M035-P35	R + 0 - C 003	Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement)	Chape maigre	Chape maigre Localisation prélèvement: R + 0 - C 003
M036-P36	R + 1 - S 101, R + 1 - S 101a, R + 1 - S 101b, R + 1 - S 101c, R + 1 - S 101d, R + 1 - S 102a, R + 1 - S 102b, R + 1 - S 102c, R + 1 - S 102d	Revêtements de murs	Colles des carrelages	Colles sous faïences Localisation prélèvement: R + 1 - S 101
M037-P37	R + 1 - S 101, R + 1 - S 101a, R + 1 - S 101b, R + 1 - S 101c, R + 1 - S 101d, R + 1 - S 102a, R + 1 - S 102b, R + 1 - S 102c, R + 1 - S 102d	Revêtements de murs	Colles des carrelages	Colles sous plinthes Localisation prélèvement: R + 1 - S 101

	102d			
M038-P38	R + 1 - S 101, R + 1 - S 101a, R + 1 - S 101b, R + 1 - S 101c, R + 1 - S 101d, R + 1 - S 102a, R + 1 - S 102b, R + 1 - S 102c, R + 1 - S 102d	Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement)	Chape maigre	Chape maigre sous carrelage (carreaux 10 x 10) Localisation prélèvement: R + 1 - S 101
M039-P39	R + 1 - S 101, R + 1 - S 101a, R + 1 - S 101b, R + 1 - S 101c, R + 1 - S 101d, R + 1 - S 102a, R + 1 - S 102b, R + 1 - S 102c, R + 1 - S 102d	Murs et cloisons	Enduits projetés	Peinture + enduit gouttelette mural Localisation prélèvement: R + 1 - S 101a
M040-P40	R + 1 - S 101, R + 1 - S 101a, R + 1 - S 101b, R + 1 - S 101c, R + 1 - S 101d, R + 1 - S 102a, R + 1 - S 102b, R + 1 - S 102c, R + 1 - S 102d	Plafonds	Enduits projetés	Peinture + enduit + pare vapeur + colle + plâtre Localisation prélèvement: R + 1 - S 101
M041-P41	R + 1 - C 101	Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement)	Dalles plastiques	Dalles de sol verte + colle + ragréage Localisation prélèvement: R + 1 - C 101
M042-P42	R + 1 - SAS 101, R + 1 - 107a, R + 1 - 107, R + 1 - 106, R + 1 - 105, R + 1 - 104, R + 1 - 103, R + 1 - 104a	Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement)	Dalles plastiques	Dalles de sol blanche + colle + ragréage Localisation prélèvement: R + 1 - SAS 101
M043-P43	R + 1 - 103	Murs et cloisons	Joints de dilatation	Joints de dilatation ciment Localisation prélèvement: R + 1 - 103
M044-P44	R + 1 - C 101	Murs et cloisons	Enduits projetés	Peinture + enduit granuleux Localisation prélèvement: R + 1 - C 101
M045-P45	R + 1 - SAS 101, R + 1 - 107a, R + 1 - 107, R + 1 - 106, R + 1 - 105, R + 1 - 104, R + 1 - 103	Murs et cloisons	Enduits projetés	Peinture + enduit + pare vapeur + colle + plâtre Localisation prélèvement: R + 1 - SAS 101
M046-P46	R + 1 - 107a, R + 1 - 104a	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	Panneaux de cloisons Localisation prélèvement: R + 1 - 107a
M047-P47	R + 0 - AMP A, R + 0 - AMP B, R + 0 - AMP C, R + 0 - AMP D	Murs et cloisons	Enduits projetés	Peinture + enduit gouttelette mural Localisation prélèvement: R + 0 - AMP A

M048-P48	R + 1 - C 101	Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement)	Chape maigre	Chape maigre sous carrelage (carreaux 20 x 20) Localisation prélèvement: R + 1 - C 101
M049-P49	Parties extérieures	Bardages	Plaques fibres-ciment	Plaques fibres-ciment Localisation prélèvement: Parties extérieures
M050-P50	Parties extérieures	Revêtements de murs	Colles des carrelages	Colles des sous faïences extérieur Localisation prélèvement: Parties extérieures
M051-P51	Parties extérieures	Murs et cloisons	Enduits projetés	Crépi lisse extérieur Localisation prélèvement: Parties extérieures

E.3 - Annexe - Procès verbaux d'analyses et planches de repérage

Voir Annexe.