

RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE A INTEGRER AU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

REFERENCES DE LA MISSION

Número de dossier : MA2405093733
Date d'intervention : 22/07/2024
Date d'édition : 26/07/2024

DONNEUR D'ORDRE

INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE
RENNES
35700 Rennes

EXPERT



MONNIER hugo
06 58 46 99 58
Certification n° : CPDI6784
Décernée par : ICERT

PROPRIETAIRE

INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE RENNES
20 Avenue des Buttes de Coësmes
35700 Rennes

LIEU D'INTERVENTION

20 avenue des Buttes de Coesmes (10)
35700 RENNES

Lot numéro 10,



> SYNTHESE DE CONCLUSION

Détail état de conservation des matériaux repérés (détail en page x)

Etat	EP	AC1	AC2	N=1	N=2	N=3
Nombre	9	29	0	0	0	0

OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES :

N=1 : Vous devez contrôler l'état de conservation des matériaux tous les 3 ans
N=2 : Vous devez faire réaliser une mesure d'empoissièrement sous...
N=3 : Vous devez faire effectuer des travaux de retrait ou de confinement sous 3 ans

RECOMMANDATIONS REGLEMENTAIRES :

EP : Vous devez contrôler l'état de conservation des matériaux tous les 3 ans
AC1 : Vous devez recouvrir le matériau d'une couche de protection.
AC2 : Vous devez supprimer ou remplacer le composant.

Par : MONNIER hugo



> SOMMAIRE

RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE A INTEGRER AU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE.....	1
> 1. IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS.....	3
> 2. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS.....	4
> 3. REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DES LISTES A ET B.....	5
> 4. OBJET DE LA MISSION DE REPERAGE.....	58
> 5. ATTESTATION D'INDEPENDANCE ET DE MOYENS.....	61
> 6. ENREGISTREMENT DES TRAVAUX REALISES POUR RETIRER OU CONFINER LES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE.....	65
> 7. RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE.....	65

AdxGroupe c'est aussi des professionnels pour vous accompagner sur vos projets dans :


BÂTIMENT



IMMOBILIER



ENVIRONNEMENT



INDUSTRIE



NUMÉRISATION ET GESTION DES DONNÉES



FORMATION



> 1. IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS

PARTIES PRENANTES

PARTIE PRENANTE	SOCIETE	ADRESSE
Donneur d'ordre	INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE RENNES INSTITUT	INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE RENNES 35700 Rennes
Propriétaire	INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE RENNES	20 Avenue des Buttes de Coësmes 35700 Rennes
Accompagnateur	Sans accompagnateur	

EXPERT



NOM DE L'EXPERT	ORGANISME DE CERTIFICATION	NUMERO DE CERTIFICATION	DATE D'OBTENTION DE LA CERTIFICATION	DATE DE VALIDITE DE LA CERTIFICATION
MONNIER hugo	I.Cert	CPDI6784	24/05/2023	23/05/2030

ASSURANCE DU DIAGNOSTIQUEUR



COMPAGNIE	NUMERO DE POLICE	DATE DE VALIDITE
Axa	3912280604	01/01/2025

LABORATOIRE



LABORATOIRE	N°ACCREDITATION COFRAC	ADRESSE
MYEASLAB	50503704400706	4 rue Maryse Bastié 44700 ORVAULT

Nota : Pour la réalisation de cette expertise, le groupe ADX Groupe n'a fait appel à aucun sous-traitant (sauf pour l'analyse des échantillons traités par un laboratoire indépendant, le cas échéant).

> 2. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

Références cadastrales : NC

PC / date de construction : < 1997

Numéro de lot : Bat. 10, Lot numéro 10

TABLEAU DES DOCUMENTS EN LIEN AVEC CETTE EXPERTISE :

Le tableau ci-dessous répertorie les obligations réglementaires du donneur d'ordre. En effet, le donneur d'ordre doit transmettre à l'opérateur de repérage les documents ou informations pour exécuter sa mission dans de bonnes conditions et notamment toute information pouvant faciliter la recherche des matériaux et produits contenant de l'amiante :

- les documents dont le donneur d'ordre dispose concernant la construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés ;
- les éléments d'information nécessaires à l'accès aux différentes parties du bâtiment en toute sécurité ;
- les rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisée et le cas échéant les dossiers amiante réglementaires ;
- les certificats d'absence d'amiante concernant les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante, datés et mentionnant leur origine, dont le donneur d'ordre dispose.

DOCUMENTS DEMANDES	DOCUMENTS REMIS
Plan/Croquis du bâtiment	Oui
Dernier rapport Amiante existant	Rapport amiante n° 2004 12 06_rapport bat 10 n°100061 daté du 06/12/2004
Dernier rapport Amiante existant	Rapport amiante n° 2016 10 11 Rapport final DTA B10 daté du 27/09/2016

Observations :

Néant

> 3. REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DES LISTES A ET B

ARTICLES R. 1334-17, 18, 20 ET R.1334-23 ET 24 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ; ANNEXE 13.9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, ARRETES DU 12 ET 21 DECEMBRE 2012 DU 26 JUIN 2013, DECRET 2011-629 DU 3 JUIN 2011, ARRETE DU 1^{ER} JUIN 2015.

DESCRIPTION DES PIECES VISITEES :

Le tableau ci-dessous indique la description des revêtements visibles et accessibles présent sur les sols, murs et plafonds le jour du repérage.

ETAGE	PIECE	SOL	MUR	PLAFOND
Sous-Sol	-180	Brut	Béton	Béton
	-190	Brut	béton	béton
	-103	Brut	béton	béton
	-104	Béton	béton	béton
	-104A	Béton	béton	béton
	-101	Brut	béton	béton
	-191	Brut	béton	béton
	-192	Brut	béton	béton
Rez de chaussée	083	Carrelage	Plâtre et Tapisserie	Faux Plafond
	014	Carrelage	Plâtre et Peinture	Plâtre et Peinture
	014A	Carrelage	Plâtre et Peinture	Plâtre et Peinture
	014B	Carrelage	Plâtre et Peinture	Plâtre et Peinture
	020B	Carrelage	Plâtre et Peinture	Plâtre et Peinture
	020	Carrelage	Plâtre et Peinture	Faux Plafond
	012	Revêtement souple	plâtre et peinture	Faux Plafond
	027	Carrelage	plâtre et Tapisserie	Faux Plafond
	025	Revêtement souple	plâtre et Tapisserie	Faux Plafond
	029A	Carrelage	plâtre et Tapisserie	Faux Plafond
	029B	Carrelage	plâtre et Tapisserie	Faux Plafond
	031	Dalle de sol	plâtre et Peinture	Faux Plafond
	033	Revêtement souple	plâtre et Peinture	Faux Plafond
	024	Béton	plâtre et Tapisserie	Faux Plafond
	022	Revêtement souple	plâtre et Tapisserie	Faux Plafond
1er étage	109	Revêtement souple	panneaux PVC	Faux Plafond
	109A	Revêtement souple	panneaux PVC	Faux Plafond
	111	Revêtement souple	panneaux PVC	panneau PVC
	113	Revêtement souple	panneaux PVC	panneau PVC
	105	Revêtement souple	panneaux PVC	panneau PVC
	107	Revêtement souple	panneaux PVC	panneau PVC
Rez de chaussée	071	Revêtement souple	Plâtre et Tapisserie	Faux Plafond
	023	Dalle de sol	Plâtre et Peinture	Plâtre et Peinture
	019	Revêtement souple	Plâtre et Tapisserie	Faux Plafond
	021	Revêtement souple	Plâtre et Tapisserie	Faux Plafond
	017	Revêtement souple	Plâtre et Tapisserie	Faux Plafond
	070	Carrelage	Plâtre et Peinture	Plâtre et Peinture
	015	Dalle de sol	Plâtre et Peinture	Plâtre et Peinture
	013	Dalle de sol	Plâtre et Peinture	Faux Plafond
	011	Carrelage	Plâtre et Tapisserie	Faux Plafond
	011A	Carrelage	Plâtre et Tapisserie	Faux Plafond
	011B	Carrelage	Plâtre et Tapisserie	Faux Plafond
	010	Carrelage	Plâtre et Tapisserie	Faux Plafond
	008	Carrelage	Plâtre et Tapisserie	Plâtre et Peinture
	008A	Carrelage	Plâtre et Tapisserie	Plâtre et Peinture

	007	Carrelage	Plâtre et Tapisserie	Faux Plafond
	006	Carrelage	Plâtre et Tapisserie	Faux Plafond
	006A	Carrelage	Plâtre et Tapisserie	Faux Plafond
	004	Revêtement souple	Plâtre et Tapisserie	Faux Plafond
	006B	Revêtement souple	Plâtre et Tapisserie	Faux Plafond
	002	Dalle de sol	Plâtre et Peinture	Faux Plafond
	002A	Béton	Plâtre et Peinture	Faux Plafond
	002B	Béton	Plâtre et Peinture	Faux Plafond
	001	Revêtement souple	Plâtre et Peinture	Faux Plafond
	003	Carrelage	Plâtre et Peinture	Faux Plafond
	005	Dalle de sol	Plâtre et Tapisserie	Faux Plafond
	060			
	080	Carrelage	Plâtre et Tapisserie	Faux Plafond
	090	Carrelage	Plâtre et Tapisserie	Plâtre et Peinture
1er étage	102	Revêtement souple	Plâtre et Tapisserie	Faux Plafond
	160			
	101	Carrelage	Plâtre et Peinture	Faux Plafond
	104	Revêtement souple	Plâtre et Peinture	Faux Plafond
	101B	Carrelage	Plâtre et Peinture	Faux Plafond
	103	Dalle de sol	Plâtre et Peinture	Faux Plafond
	106	Carrelage	Plâtre et Peinture	Faux Plafond
	108	Carrelage	Plâtre et Peinture	Faux Plafond
	110	Revêtement souple	Plâtre et Peinture	Faux Plafond
	107A	Revêtement souple	Plâtre et Peinture	Bois et Peinture
	112	Carrelage	Plâtre et Peinture	Bois et Peinture
	114	Dalle de sol	Plâtre et Peinture	Faux Plafond
	116	Dalle de sol	Plâtre et Peinture	Faux Plafond
	170	Carrelage	Plâtre et Peinture	Plâtre et Peinture
	115	Revêtement souple	Plâtre et Peinture	Faux Plafond
	171	Carrelage	Plâtre et Peinture	Plâtre et Peinture
	117	Dalle de sol	Plâtre et Peinture	Faux Plafond
	119	Dalle de sol	Plâtre et Peinture	Faux Plafond
	118	Dalle de sol	Plâtre et Peinture	Faux Plafond
	120	Carrelage	Plâtre et Peinture	Faux Plafond
	120A	Dalle de sol	Plâtre et Peinture	Faux Plafond
	121	Carrelage	Plâtre et Tapisserie	Faux Plafond
	123	Carrelage	Plâtre et Tapisserie	Faux Plafond
	122	Carrelage	Plâtre et Peinture	Plâtre et Peinture
	122A	Carrelage	Plâtre et Peinture	Plâtre et Peinture
	125	Revêtement souple	Plâtre et Tapisserie	Faux Plafond
	124	Revêtement souple	Plâtre et Tapisserie	Faux Plafond
	124A	Revêtement souple	Plâtre et Tapisserie	Faux Plafond
	124B	Revêtement souple	Plâtre et Tapisserie	Faux Plafond
	127	Dalle de sol	Plâtre et Peinture	Faux Plafond
	126	Dalle de sol	Plâtre et Peinture	Plâtre et Peinture
	129	Carrelage	Plâtre et Peinture	Faux Plafond
	128	Revêtement souple	Plâtre et Peinture	Faux Plafond
Rez de chaussée	082	Carrelage	Plâtre et Tapisserie	Faux Plafond
	081	Carrelage	Plâtre et Tapisserie	Faux Plafond
	084	Carrelage	Plâtre et Tapisserie	Faux Plafond
	091	Carrelage	Plâtre et Tapisserie	Plâtre et Peinture
	092	Carrelage	Plâtre et Tapisserie	Plâtre et Peinture
	00LT01	Béton	Béton	Béton
	00LT02	Béton	Béton	Béton
	00LT03	Béton	Béton	Béton

	00LT04	Béton	Béton	Béton
	00LT05	Béton	Béton	Béton
	00LT06	Béton	Béton	Béton
	00LT07	Béton	Béton	Béton
	00LT08	Béton	Béton	Béton
	00LT09	Béton	Béton	Béton
	00LT10	Béton	Béton	Béton
	00LT11	Béton	Béton	Béton
	00LT12	Béton	Béton	Béton
	00LT13	Béton	Béton	Béton
	00LT14	Béton	Béton	Béton
	00LT15	Béton	Béton	Béton
	00LT16	Béton	Béton	Béton
	00LT17	Béton	Béton	Béton
	00LT18	Béton	Béton	Béton
	00LT19	Béton	Béton	Béton
	00LT20	Béton	Béton	Béton
	00LT21	Béton	Béton	Béton
	00LT22	Béton	Béton	Béton
	00LT23	Béton	Béton	Béton
	00LT24	Béton	Béton	Béton
	00LT25	Béton	Béton	Béton
	00LT26	Béton	Béton	Béton
	00LT27	Béton	Béton	Béton
	00LT28	Béton	Béton	Béton
	00LT29	Béton	Béton	Béton
	00LT30	Béton	Béton	Béton
	00LT31	Béton	Béton	Béton
1er étage	109B	Revêtement souple	Plâtre et Peinture	Bois et Peinture
	180	Carrelage	Plâtre et Tapisserie	Faux Plafond
	181	Carrelage	Plâtre et Tapisserie	Faux Plafond
	182	Carrelage	Plâtre et Tapisserie	Faux Plafond
	183	Carrelage	Plâtre et Tapisserie	Faux Plafond
	184	Carrelage	Plâtre et Tapisserie	Faux Plafond
	190	Carrelage	Plâtre et Tapisserie	Plâtre et Peinture
	191	Carrelage	Plâtre et Tapisserie	Plâtre et Peinture
	192	Carrelage	Plâtre et Tapisserie	Plâtre et Peinture
	01LT00	Béton	Béton	Béton
	01LT01	Béton	Béton	Béton
	01LT02	Béton	Béton	Béton
	01LT03	Béton	Béton	Béton
	01LT04	Béton	Béton	Béton
	01LT05	Béton	Béton	Béton
	01LT06	Béton	Béton	Béton
	01LT07	Béton	Béton	Béton
	01LT08	Béton	Béton	Béton
	01LT09	Béton	Béton	Béton
	01LT10	Béton	Béton	Béton
	01LT11	Béton	Béton	Béton
	01LT12	Béton	Béton	Béton
	01LT13	Béton	Béton	Béton
	01LT14	Béton	Béton	Béton
	01LT15	Béton	Béton	Béton
	01LT16	Béton	Béton	Béton
	01LT17	Béton	Béton	Béton

	01LT18	Béton	Béton	Béton
	01LT19	Béton	Béton	Béton
	01LT20	Béton	Béton	Béton
	01LT21	Béton	Béton	Béton
	01LT22	Béton	Béton	Béton
	01LT23	Béton	Béton	Béton
	01LT24	Béton	Béton	Béton
2ème étage	224	Revêtement souple	Plâtre et Tapisserie	Faux Plafond
	284	Carrelage	Plâtre et Tapisserie	Faux Plafond
	229	Carrelage	Plâtre et Tapisserie	Faux Plafond
	222	Dalle de sol	Plâtre et Peinture	Faux Plafond
	227	Dalle de sol	Plâtre et Peinture	Faux Plafond
	220	Carrelage	Plâtre et Peinture	Faux Plafond
	220A	Dalle de sol	Plâtre et Peinture	Faux Plafond
	225	Carrelage	Plâtre et Peinture	Faux Plafond
	223	Revêtement souple	Plâtre et Peinture	Faux Plafond
	02LT07	Revêtement souple	plâtre et peinture	Plâtre et Peinture
	221	Carrelage	plâtre et peinture	Faux Plafond
	216	Carrelage	plâtre et peinture	Faux Plafond
	216A	Dalle de sol	plâtre et peinture	Faux Plafond
	214	Dalle de sol	plâtre et peinture	Faux Plafond
	219	Dalle de sol	plâtre et peinture	Faux Plafond
	217	Dalle de sol	plâtre et peinture	Faux Plafond
	215	Dalle de sol	plâtre et peinture	Faux Plafond
	270	Carrelage	plâtre et peinture	Plâtre et Peinture
	213	Dalle de sol	plâtre et peinture	Faux Plafond
	212	Dalle de sol	plâtre et peinture	Faux Plafond
	211	Revêtement souple	plâtre et peinture	Faux Plafond
	210	Carrelage	plâtre et peinture	Faux Plafond
	210A	Dalle de sol	plâtre et peinture	Faux Plafond
	209	Revêtement souple	plâtre et Tapisserie	Faux Plafond
	209B	Carrelage	plâtre et Tapisserie	Faux Plafond
	208	Carrelage	plâtre et Peinture	Plâtre et Peinture
	208A	Carrelage	plâtre et Peinture	Plâtre et Peinture
	206	Carrelage	plâtre et Peinture	Plâtre et Peinture
	206A	Dalle de sol	plâtre et Peinture	Plâtre et Peinture
	206B	Dalle de sol	plâtre et Peinture	Plâtre et Peinture
	205	Carrelage	plâtre et Peinture	Plâtre et Peinture
	203	Dalle de sol	plâtre et Peinture	Plâtre et Peinture
	204	Dalle de sol	plâtre et Peinture	Plâtre et Peinture
	202	Revêtement souple	plâtre et Peinture	Faux Plafond
	201	Carrelage	plâtre et Peinture	Faux Plafond
Sous-Sol	-102	Béton	Béton	Béton
	-106	Béton	Béton	Béton
	-160			
Rez de chaussée	00LT32	Béton	Béton	Tôle métal
	00LT33	Béton	Béton	Tôle fibro-ciment
2ème étage	202 A	Revêtement souple	Plâtre et Tapisserie	Faux Plafond
	207	Carrelage	Plâtre et Tapisserie	Faux Plafond
	260			
	280	Carrelage	Plâtre et Tapisserie	Faux Plafond
	281	Carrelage	Plâtre et Tapisserie	Faux Plafond
	282	Carrelage	Plâtre et Tapisserie	Faux Plafond
	283	Carrelage	Plâtre et Tapisserie	Faux Plafond
	290	Carrelage	Plâtre et Tapisserie	Plâtre et Peinture

	291	Carrelage	Plâtre et Tapisserie	Plâtre et Peinture
	292	Carrelage	Plâtre et Tapisserie	Plâtre et Peinture
	02LT00	Béton	Béton	Béton
	02LT01	Béton	Béton	Béton
	02LT02	Béton	Béton	Béton
	02LT03	Béton	Béton	Béton
	02LT04	Béton	Béton	Béton
	02LT05	Béton	Béton	Béton
	02LT06	Béton	Béton	Béton
	02LT08	Béton	Béton	Béton
	02LT09	Béton	Béton	Béton
	02LT10	Béton	Béton	Béton
	02LT11	Béton	Béton	Béton
	02LT12	Béton	Béton	Béton
	02LT13	Béton	Béton	Béton
	02LT14	Béton	Béton	Béton
	02LT15	Béton	Béton	Béton
	02LT16	Béton	Béton	Béton
	02LT17	Béton	Béton	Béton
	02LT18	Béton	Béton	Béton
	02LT19	Béton	Béton	Béton
	02LT20	Béton	Béton	Béton
	02LT21	Béton	Béton	Béton
	02LT22	Béton	Béton	Béton
	02LT23	Béton	Béton	Béton
	02LT24	Béton	Béton	Béton
	02LT25	Béton	Béton	Béton
	02LT26	Béton	Béton	Béton
	02LT27	Béton	Béton	Béton
	02LT28	Béton	Béton	Béton
	02LT29	Béton	Béton	Béton
	02LT30	Béton	Béton	Béton
	02LT31	Béton	Béton	Béton
	02LT32	Béton	Béton	Béton
Toiture	T000	Revêtement bitumineux		
	OTSK00	Skydome		
	OTSK01	Skydome		
	OTLT00	Conduit		
2ème étage	271	Carrelage	Plâtre et Peinture	Plâtre et Peinture
Exterieur	Façade		Crépis	

LISTE DES LOCAUX, PARTIES DE LOCAUX, COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS N'AYANT PAS PU ETRE INSPECTES DANS LE CADRE D'UN REPERAGE REGLEMENTAIRE :

Le tableau ci-dessous indique lorsque des locaux, parties de locaux, ouvrages ou parties d'ouvrages restent inaccessibles le jour du repérage. Dans ce cas, l'opérateur de repérage indique les investigations complémentaires qui devront être réalisées et les raisons pour lesquelles ces investigations n'ont pas été réalisées.



Localisation	Description
Néant	-


LOCALISATION	PARTIES DU LOCAL	RAISON
Néant	-	


Nota : ADX Groupe s'engage à retourner sur les lieux afin de compléter le constat aux parties d'immeubles non visités, dès lors que les dispositions permettant un contrôle des zones concernées auront été prises par le propriétaire ou son mandataire.


MATERIAUX OU PRODUITS DE LA LISTE A ET B DE L'ANNEXE 13-9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE CONTENANT DE L'AMIANTE

Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante sur justificatif :


LOCALISATION	COMPOSANT DE LA DESCRIPTION	DESCRIPTION	CONCLUSION (JUSTIFICATION)	ETAT DE CONSERVATION	PHOTO
Sous-Sol - -180	4. Eléments extérieurs - Conduits en toiture et façade	Conduits de fumée en amiante-ciment	Présence d'amiante (Sur jugement de l'opérateur)	EP (Z-III-RF)	
Rez de chaussée - 081	4. Eléments extérieurs - Conduits en toiture et façade	Conduits de fumée en amiante-ciment	Présence d'amiante (Sur jugement de l'opérateur)	EP (Z-III-RF)	
Rez de chaussée - 083	4. Eléments extérieurs - Conduits en toiture et façade	Conduits de fumée en amiante-ciment	Présence d'amiante (Sur jugement de l'opérateur)	EP (Z-III-RF)	
1er étage - 181	4. Eléments extérieurs - Conduits en toiture et façade	Conduits de fumée en amiante-ciment	Présence d'amiante (Sur jugement de l'opérateur)	EP (Z-III-RF)	
1er étage - 183	4. Eléments extérieurs - Conduits en toiture et façade	Conduits de fumée en amiante-ciment	Présence d'amiante (Sur jugement de l'opérateur)	EP (Z-III-RF)	
2ème étage - 281	4. Eléments extérieurs - Conduits en toiture et façade	Conduits de fumée en amiante-ciment	Présence d'amiante (Sur jugement de l'opérateur)	EP (Z-III-RF)	

2ème étage - 283	4. Eléments extérieurs - Conduits en toiture et façade	Conduits de fumée en amiante-ciment	Présence d'amiante (Sur jugement de l'opérateur)	EP (Z-III-RF)	
Rez de chaussée - 005	2. Planchers et plafonds - Planchers	Dalles de sol	Présence d'amiante (Sur anciennes analyses)	AC1 (Z-II-RM)	
Rez de chaussée - 013	2. Planchers et plafonds - Planchers	Dalles de sol	Présence d'amiante (Sur anciennes analyses)	AC1 (Z-II-RM)	
Rez de chaussée - 015	2. Planchers et plafonds - Planchers	Dalles de sol	Présence d'amiante (Sur anciennes analyses)	AC1 (Z-II-RM)	
Rez de chaussée - 023	2. Planchers et plafonds - Planchers	Dalles de sol	Présence d'amiante (Sur anciennes analyses)	AC1 (Z-II-RM)	
Rez de chaussée - 031	2. Planchers et plafonds - Planchers	Dalles de sol	Présence d'amiante (Sur anciennes analyses)	AC1 (Z-II-RM)	
1er étage - 103	2. Planchers et plafonds - Planchers	Dalles de sol	Présence d'amiante (Sur anciennes analyses)	AC1 (Z-II-RM)	
1er étage - 114	2. Planchers et plafonds - Planchers	Dalles de sol	Présence d'amiante (Sur anciennes analyses)	AC1 (Z-II-RM)	
1er étage - 116	2. Planchers et plafonds - Planchers	Dalles de sol	Présence d'amiante (Sur anciennes analyses)	AC1 (Z-II-RM)	
1er étage - 117	2. Planchers et plafonds - Planchers	Dalles de sol	Présence d'amiante (Sur anciennes analyses)	AC1 (Z-II-RM)	
1er étage - 118	2. Planchers et plafonds - Planchers	Dalles de sol	Présence d'amiante (Sur anciennes analyses)	AC1 (Z-II-RM)	
1er étage - 119	2. Planchers et plafonds - Planchers	Dalles de sol	Présence d'amiante (Sur anciennes analyses)	AC1 (Z-II-RM)	
1er étage - 120A	2. Planchers et plafonds - Planchers	Dalles de sol	Présence d'amiante (Sur anciennes analyses)	AC1 (Z-II-RM)	
1er étage - 126	2. Planchers et plafonds - Planchers	Dalles de sol	Présence d'amiante (Sur anciennes analyses)	AC1 (Z-II-RM)	
1er étage - 127	2. Planchers et plafonds - Planchers	Dalles de sol	Présence d'amiante (Sur anciennes analyses)	AC1 (Z-II-RM)	
2ème étage - 203	2. Planchers et plafonds - Planchers	Dalles de sol	Présence d'amiante (Sur anciennes analyses)	AC1 (Z-II-RM)	
2ème étage - 204	2. Planchers et plafonds - Planchers	Dalles de sol	Présence d'amiante (Sur anciennes analyses)	AC1 (Z-II-RM)	


2ème étage - 206A	2. Planchers et plafonds - Planchers	Dalles de sol	Présence d'amiante (Sur anciennes analyses)	AC1 (Z-II-RM)	
2ème étage - 206B	2. Planchers et plafonds - Planchers	Dalles de sol	Présence d'amiante (Sur anciennes analyses)	AC1 (Z-II-RM)	
2ème étage - 210A	2. Planchers et plafonds - Planchers	Dalles de sol	Présence d'amiante (Sur anciennes analyses)	AC1 (Z-II-RM)	
2ème étage - 212	2. Planchers et plafonds - Planchers	Dalles de sol	Présence d'amiante (Sur anciennes analyses)	AC1 (Z-II-RM)	
2ème étage - 213	2. Planchers et plafonds - Planchers	Dalles de sol	Présence d'amiante (Sur anciennes analyses)	AC1 (Z-II-RM)	
2ème étage - 214	2. Planchers et plafonds - Planchers	Dalles de sol	Présence d'amiante (Sur anciennes analyses)	AC1 (Z-II-RM)	
2ème étage - 215	2. Planchers et plafonds - Planchers	Dalles de sol	Présence d'amiante (Sur anciennes analyses)	AC1 (Z-II-RM)	
2ème étage - 216A	2. Planchers et plafonds - Planchers	Dalles de sol	Présence d'amiante (Sur anciennes analyses)	AC1 (Z-II-RM)	
2ème étage - 217	2. Planchers et plafonds - Planchers	Dalles de sol	Présence d'amiante (Sur anciennes analyses)	AC1 (Z-II-RM)	
2ème étage - 219	2. Planchers et plafonds - Planchers	Dalles de sol	Présence d'amiante (Sur anciennes analyses)	AC1 (Z-II-RM)	
2ème étage - 220A	2. Planchers et plafonds - Planchers	Dalles de sol	Présence d'amiante (Sur anciennes analyses)	AC1 (Z-II-RM)	
2ème étage - 222	2. Planchers et plafonds - Planchers	Dalles de sol	Présence d'amiante (Sur anciennes analyses)	AC1 (Z-II-RM)	
2ème étage - 227	2. Planchers et plafonds - Planchers	Dalles de sol	Présence d'amiante (Sur anciennes analyses)	AC1 (Z-II-RM)	
Rez de chaussée - 00LT33	4. Eléments extérieurs - Toitures	Plaques (fibres-ciment)	Présence d'amiante (Sur jugement de l'opérateur)	EP (Z-III-RF)	

Exterieur - Façade	4. Eléments extérieurs - Conduits en toiture et façade	Conduits de fumée en amiante-ciment	Présence d'amiante (Sur jugement de l'opérateur)	EP (Z-II-RF)	
--------------------	--------------------------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------------------------	-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante :

LOCALISATION	COMPOSANT DE LA DESCRIPTION	DESCRIPTION	CONCLUSION (JUSTIFICATION)	ETAT DE CONSERVATION	PHOTO
Sous-Sol - -180	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Flocages	Absence d'amiante (Sur anciennes analyses)		
Rez de chaussée - 001	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
Rez de chaussée - 003	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
Rez de chaussée - 004	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
Rez de chaussée - 005	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		

Rez de chaussée - 006	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
Rez de chaussée - 006A	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
Rez de chaussée - 006B	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
Rez de chaussée - 007	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
Rez de chaussée - 010	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
Rez de chaussée - 011	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
Rez de chaussée - 011A	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
Rez de chaussée - 011B	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
Rez de chaussée - 012	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
Rez de chaussée - 013	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
Rez de chaussée - 017	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
Rez de chaussée - 019	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		

Rez de chaussée - 020	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
Rez de chaussée - 021	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
Rez de chaussée - 022	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
Rez de chaussée - 024	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
Rez de chaussée - 025	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
Rez de chaussée - 027	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
Rez de chaussée - 029A	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
Rez de chaussée - 029B	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
Rez de chaussée - 033	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
Rez de chaussée - 080	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
Rez de chaussée - 081	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
Rez de chaussée - 082	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		


Rez de chaussée - 083	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
Rez de chaussée - 084	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
1er étage - 101	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
1er étage - 101B	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
1er étage - 102	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
1er étage - 103	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
1er étage - 104	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
1er étage - 106	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
1er étage - 108	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
1er étage - 109	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
1er étage - 109A	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
1er étage - 110	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
1er étage - 115	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
1er étage - 116	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		




1er étage - 121	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
1er étage - 123	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
1er étage - 124	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
1er étage - 124A	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
1er étage - 124B	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
1er étage - 125	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
1er étage - 128	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
1er étage - 129	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
1er étage - 180	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
1er étage - 181	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
1er étage - 182	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
1er étage - 183	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
1er étage - 184	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
2ème étage - 201	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		

2ème étage - 202	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
2ème étage - 202 A	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
2ème étage - 204	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
2ème étage - 205	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
2ème étage - 206	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
2ème étage - 206A	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
2ème étage - 206B	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
2ème étage - 207	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
2ème étage - 209	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
2ème étage - 209B	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
2ème étage - 210	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
2ème étage - 210A	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
2ème étage - 211	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
2ème étage - 212	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		

2ème étage - 213	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
2ème étage - 214	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
2ème étage - 215	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
2ème étage - 216	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
2ème étage - 216A	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
2ème étage - 217	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
2ème étage - 219	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
2ème étage - 220	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
2ème étage - 220A	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
2ème étage - 221	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
2ème étage - 222	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
2ème étage - 223	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
2ème étage - 224	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
2ème étage - 225	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		

2ème étage - 227	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
2ème étage - 229	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
2ème étage - 280	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
2ème étage - 281	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
2ème étage - 282	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
2ème étage - 283	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
2ème étage - 284	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
2ème étage - 290	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
2ème étage - 291	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
2ème étage - 292	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
Rez de chaussée - 002	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur anciennes analyses)		
Rez de chaussée - 002A	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur anciennes analyses)		
Rez de chaussée - 002B	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur anciennes analyses)		

Rez de chaussée - 031	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur anciennes analyses)		
1er étage - 114	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur anciennes analyses)		
1er étage - 117	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur anciennes analyses)		
1er étage - 118	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur anciennes analyses)		
1er étage - 119	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur anciennes analyses)		
1er étage - 120	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur anciennes analyses)		
1er étage - 120A	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur anciennes analyses)		
1er étage - 127	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur anciennes analyses)		
Rez de chaussée - 002	2. Planchers et plafonds - Planchers	Dalles de sol	Absence d'amiante (Sur anciennes analyses)		

1er étage - 104	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
1er étage - 106	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
1er étage - 108	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		

Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante, déclarés contenant de l'amiante par l'opérateur suite au refus du propriétaire ou du donneur d'ordre de pratiquer un prélèvement d'échantillon à des fins d'analyses :















La norme NF X46-020 précise dans son point 4.4.1 : « Aucune conclusion sur l'absence d'amiante dans un produit ou matériau susceptible d'en contenir ne peut être faite sans recourir à une analyse. ». En cas de refus du propriétaire ou du donneur d'ordre de laisser l'opérateur de repérage pratiquer le ou les prélèvements d'échantillon à des fins d'analyse, et par application du principe de précaution, les matériaux ou produit suivant ont été déclarés comme contenant de l'amiante (Des investigations complémentaires devront être réalisées sur les éléments listés ci-dessous afin de compléter le repérage)


ECART, ADJONCTION OU SUPPRESSION PAR RAPPORT A LA NORME NF X 46-020 :















Information relative aux conditions spécifiques du repérage, telles que les conditions d'inaccessibilité, l'impossibilité de réaliser un prélèvement destructif, etc. :


La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, Aout 2017.















Observations :


	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2405093733
Opération	MONNIER hugo
Site	20 avenue des Buttes de Coesmes (10) 35700 RENNES
Date de réalisation	26/07/2024
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Px Prélèvement Positif
	Px Prélèvement négatif
	S Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité



	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2405093733
Opération	MONNIER hugo
Site	20 avenue des Buttes de Coesmes (10) 35700 RENNES
Date de réalisation	26/07/2024
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Px Prélèvement Positif
	Px Prélèvement négatif
	S Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Éléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Élément non visité



	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2405093733
Opération	MONNIER hugo
Site	20 avenue des Buttes de Coesmes (10) 35700 RENNES
Date de réalisation	26/07/2024
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité

















A4H
10


Bâtiment :
P-0044-10-U-3-ETAGE1















Dessinateur : Service Patrimoine
Date : 25/09/2019 **Ech :** 1:300


INSA


20 Avenue des Buttes de Coesmes
35708 Rennes

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2405093733
Opération	MONNIER hugo
Site	20 avenue des Buttes de Coesmes (10) 35700 RENNES
Date de réalisation	26/07/2024
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Px Prélèvement Positif
	Px Prélèvement négatif
	S Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité



	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2405093733
Opération	MONNIER hugo
Site	20 avenue des Buttes de Coesmes (10) 35700 RENNES
Date de réalisation	26/07/2024
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité





Toiture


A4H	Bâtiment :	Dessinateur : Service Patrimoine	INSA
10	P-0044-10-U-5-TERRASSE	Date : 06/01/2020 Ech : 1:300	20 Avenue des Buttes de Coësmes 35708 Rennes

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX OU PRODUITS DE LA LISTE A

Aucune évaluation n'a été réalisée


MESURES A PRENDRE EN FONCTION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX AMIANTES DE LA LISTE A

FLOCAGES, CALORIFUGEAGES & FAUX-PLAFONDS CONTENANT DE L'AMIANTE (MESURES OBLIGATOIRES)



(Voir fiche(s) d'évaluation, ci-avant)

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX OU PRODUITS DE LA LISTE B



Dossier n° MA2405093733


Date de l'évaluation : 22/07/2024

Bâtiment / local ou zone homogène : Sous-Sol - -180

Identifiant Matériau : ZPSO001

Matériau : Conduits de fumée en amiante-ciment

Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.



Dossier n° MA2405093733


Date de l'évaluation : 22/07/2024

Bâtiment / local ou zone homogène : Rez de chaussée - 081

Identifiant Matériau : ZPSO001

Matériau : Conduits de fumée en amiante-ciment

Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.



Dossier n° MA2405093733


Date de l'évaluation : 22/07/2024

Bâtiment / local ou zone homogène : Rez de chaussée - 083

Identifiant Matériau : ZPSO001

Matériau : Conduits de fumée en amiante-ciment

Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.



Dossier n° MA2405093733


Date de l'évaluation : 22/07/2024

Bâtiment / local ou zone homogène : 1er étage - 181

Identifiant Matériau : ZPSO001

Matériau : Conduits de fumée en amiante-ciment

Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.



Dossier n° MA2405093733


Date de l'évaluation : 22/07/2024

Bâtiment / local ou zone homogène : 1er étage - 183

Identifiant Matériau : ZPSO001

Matériau : Conduits de fumée en amiante-ciment

Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.



Dossier n° MA2405093733


Date de l'évaluation : 22/07/2024

Bâtiment / local ou zone homogène : 2ème étage - 281

Identifiant Matériau : ZPSO001

Matériau : Conduits de fumée en amiante-ciment

Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.



Dossier n° MA2405093733


Date de l'évaluation : 22/07/2024

Bâtiment / local ou zone homogène : 2ème étage - 283

Identifiant Matériau : ZPSO001

Matériau : Conduits de fumée en amiante-ciment

Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.



Dossier n° MA2405093733


Date de l'évaluation : 22/07/2024

Bâtiment / local ou zone homogène : Rez de chaussée - 005

Identifiant Matériau : ZPSO005

Matériau : Dalles de sol

Résultat AC1 : Il est recommandé de réaliser une action corrective de premier niveau.



Dossier n° MA2405093733


Date de l'évaluation : 22/07/2024

Bâtiment / local ou zone homogène : Rez de chaussée - 013

Identifiant Matériau : ZPSO005

Matériau : Dalles de sol

Résultat AC1 : Il est recommandé de réaliser une action corrective de premier niveau.



Dossier n° MA2405093733


Date de l'évaluation : 22/07/2024

Bâtiment / local ou zone homogène : Rez de chaussée - 015

Identifiant Matériau : ZPSO005

Matériau : Dalles de sol

Résultat AC1 : Il est recommandé de réaliser une action corrective de premier niveau.



Dossier n° MA2405093733


Date de l'évaluation : 22/07/2024

Bâtiment / local ou zone homogène : Rez de chaussée - 023

Identifiant Matériau : ZPSO005

Matériau : Dalles de sol

Résultat AC1 : Il est recommandé de réaliser une action corrective de premier niveau.



Dossier n° MA2405093733


Date de l'évaluation : 22/07/2024

Bâtiment / local ou zone homogène : Rez de chaussée - 031

Identifiant Matériau : ZPSO005

Matériau : Dalles de sol

Résultat AC1 : Il est recommandé de réaliser une action corrective de premier niveau.



Dossier n° MA2405093733


Date de l'évaluation : 22/07/2024

Bâtiment / local ou zone homogène : 1er étage - 103

Identifiant Matériau : ZPSO005

Matériau : Dalles de sol

Résultat AC1 : Il est recommandé de réaliser une action corrective de premier niveau.



Dossier n° MA2405093733


Date de l'évaluation : 22/07/2024

Bâtiment / local ou zone homogène : 1er étage - 114

Identifiant Matériau : ZPSO005

Matériau : Dalles de sol

Résultat AC1 : Il est recommandé de réaliser une action corrective de premier niveau.



Dossier n° MA2405093733


Date de l'évaluation : 22/07/2024

Bâtiment / local ou zone homogène : 1er étage - 116

Identifiant Matériau : ZPSO005

Matériau : Dalles de sol

Résultat AC1 : Il est recommandé de réaliser une action corrective de premier niveau.



Dossier n° MA2405093733


Date de l'évaluation : 22/07/2024

Bâtiment / local ou zone homogène : 1er étage - 117

Identifiant Matériau : ZPSO005

Matériau : Dalles de sol

Résultat AC1 : Il est recommandé de réaliser une action corrective de premier niveau.



Dossier n° MA2405093733


Date de l'évaluation : 22/07/2024

Bâtiment / local ou zone homogène : 1er étage - 118

Identifiant Matériau : ZPSO005

Matériau : Dalles de sol

Résultat AC1 : Il est recommandé de réaliser une action corrective de premier niveau.



Dossier n° MA2405093733


Date de l'évaluation : 22/07/2024

Bâtiment / local ou zone homogène : 1er étage - 119

Identifiant Matériau : ZPSO005

Matériau : Dalles de sol

Résultat AC1 : Il est recommandé de réaliser une action corrective de premier niveau.



Dossier n° MA2405093733


Date de l'évaluation : 22/07/2024

Bâtiment / local ou zone homogène : 1er étage - 120A

Identifiant Matériau : ZPSO005

Matériau : Dalles de sol

Résultat AC1 : Il est recommandé de réaliser une action corrective de premier niveau.



Dossier n° MA2405093733


Date de l'évaluation : 22/07/2024

Bâtiment / local ou zone homogène : 1er étage - 126

Identifiant Matériau : ZPSO005

Matériau : Dalles de sol

Résultat AC1 : Il est recommandé de réaliser une action corrective de premier niveau.



Dossier n° MA2405093733


Date de l'évaluation : 22/07/2024

Bâtiment / local ou zone homogène : 1er étage - 127

Identifiant Matériau : ZPSO005

Matériau : Dalles de sol

Résultat AC1 : Il est recommandé de réaliser une action corrective de premier niveau.



Dossier n° MA2405093733


Date de l'évaluation : 22/07/2024

Bâtiment / local ou zone homogène : 2ème étage - 203

Identifiant Matériau : ZPSO005

Matériau : Dalles de sol

Résultat AC1 : Il est recommandé de réaliser une action corrective de premier niveau.



Dossier n° MA2405093733


Date de l'évaluation : 22/07/2024

Bâtiment / local ou zone homogène : 2ème étage - 204

Identifiant Matériau : ZPSO005

Matériau : Dalles de sol

Résultat AC1 : Il est recommandé de réaliser une action corrective de premier niveau.



Dossier n° MA2405093733


Date de l'évaluation : 22/07/2024

Bâtiment / local ou zone homogène : 2ème étage - 206A

Identifiant Matériau : ZPSO005

Matériau : Dalles de sol

Résultat AC1 : Il est recommandé de réaliser une action corrective de premier niveau.



Dossier n° MA2405093733


Date de l'évaluation : 22/07/2024

Bâtiment / local ou zone homogène : 2ème étage - 206B

Identifiant Matériau : ZPSO005

Matériau : Dalles de sol

Résultat AC1 : Il est recommandé de réaliser une action corrective de premier niveau.



Dossier n° MA2405093733


Date de l'évaluation : 22/07/2024

Bâtiment / local ou zone homogène : 2ème étage - 210A

Identifiant Matériau : ZPSO005

Matériau : Dalles de sol

Résultat AC1 : Il est recommandé de réaliser une action corrective de premier niveau.



Dossier n° MA2405093733


Date de l'évaluation : 22/07/2024

Bâtiment / local ou zone homogène : 2ème étage - 212

Identifiant Matériau : ZPSO005

Matériau : Dalles de sol

Résultat AC1 : Il est recommandé de réaliser une action corrective de premier niveau.



Dossier n° MA2405093733


Date de l'évaluation : 22/07/2024

Bâtiment / local ou zone homogène : 2ème étage - 213

Identifiant Matériau : ZPSO005

Matériau : Dalles de sol

Résultat AC1 : Il est recommandé de réaliser une action corrective de premier niveau.



Dossier n° MA2405093733


Date de l'évaluation : 22/07/2024

Bâtiment / local ou zone homogène : 2ème étage - 214

Identifiant Matériau : ZPSO005

Matériau : Dalles de sol

Résultat AC1 : Il est recommandé de réaliser une action corrective de premier niveau.



Dossier n° MA2405093733


Date de l'évaluation : 22/07/2024

Bâtiment / local ou zone homogène : 2ème étage - 215

Identifiant Matériau : ZPSO005

Matériau : Dalles de sol

Résultat AC1 : Il est recommandé de réaliser une action corrective de premier niveau.



Dossier n° MA2405093733


Date de l'évaluation : 22/07/2024

Bâtiment / local ou zone homogène : 2ème étage - 216A

Identifiant Matériau : ZPSO005

Matériau : Dalles de sol

Résultat AC1 : Il est recommandé de réaliser une action corrective de premier niveau.



Dossier n° MA2405093733


Date de l'évaluation : 22/07/2024

Bâtiment / local ou zone homogène : 2ème étage - 217

Identifiant Matériau : ZPSO005

Matériau : Dalles de sol

Résultat AC1 : Il est recommandé de réaliser une action corrective de premier niveau.



Dossier n° MA2405093733


Date de l'évaluation : 22/07/2024

Bâtiment / local ou zone homogène : 2ème étage - 219

Identifiant Matériau : ZPSO005

Matériau : Dalles de sol

Résultat AC1 : Il est recommandé de réaliser une action corrective de premier niveau.



Dossier n° MA2405093733


Date de l'évaluation : 22/07/2024

Bâtiment / local ou zone homogène : 2ème étage - 220A

Identifiant Matériau : ZPSO005

Matériau : Dalles de sol

Résultat AC1 : Il est recommandé de réaliser une action corrective de premier niveau.



Dossier n° MA2405093733


Date de l'évaluation : 22/07/2024

Bâtiment / local ou zone homogène : 2ème étage - 222

Identifiant Matériau : ZPSO005

Matériau : Dalles de sol

Résultat AC1 : Il est recommandé de réaliser une action corrective de premier niveau.



Dossier n° MA2405093733


Date de l'évaluation : 22/07/2024

Bâtiment / local ou zone homogène : 2ème étage - 227

Identifiant Matériau : ZPSO005

Matériau : Dalles de sol

Résultat AC1 : Il est recommandé de réaliser une action corrective de premier niveau.



Dossier n° MA2405093733


Date de l'évaluation : 22/07/2024

Bâtiment / local ou zone homogène : Rez de chaussée - 00LT33

Identifiant Matériau : ZPSO008

Matériau : Plaques (fibres-ciment)

Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.



Dossier n° MA2405093733

Date de l'évaluation : 22/07/2024

Bâtiment / local ou zone homogène : Extérieur - Façade

Identifiant Matériau : ZPSO009

Matériau : Conduits de fumée en amiante-ciment

Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.

MESURES A PRENDRE EN FONCTION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX AMIANTES DE LA LISTE B

AUTRES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE (MESURES D'ORDRE GENERALE)



EP	Surveiller l'évolution de l'état de conservation
AC1	Recouvrir le matériau d'une couche de protection
AC2	Supprimer ou remplacer le composant

(Voir fiche(s) d'évaluation, ci-avant)

RAPPORT D'ANALYSES



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



ADX GROUPE
Hugo MONNIER
Parc Saint Fiacre
53200 CHATEAU GONTIER

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX



N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-040434-01

Date d'émission de rapport : 26/07/2024 16:25

Référence dossier Client:669e88c80c473Dossier: MA2405093733

Référence dossier N° : 24UV059728

Référence laboratoire N° : 24EK040886

Reçu par MyEasyLab le : 24/07/2024 13:09

Reçu par le laboratoire le : 24/07/2024

Date d'analyse : 26/07/2024

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001-01	P001 - 1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Faux plafonds - 1er étage - 108	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (vert)	MET / I3QJ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
001-02	P001 - 1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Faux plafonds - 1er étage - 108	Matériau fibreux de type isolant (vert)	MOLP / XX4T	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

Le traitement des échantillons de ce dossier a nécessité au total :
2 analyses au laboratoire dont 1 par la technique identifiée sous le terme MET et 1 par la technique identifiée sous le terme MOLP.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET: Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021, P-PS-SOP3368 : version 8



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

1/2



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-040434-01

Notes :

1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire. - 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire sépare l'échantillon transmis par le demandeur pour une analyse par composant. Des composants décrits simultanément dans une même prise d'essai n'ont pas pu être séparés pour l'analyse. - 3 : Le présent rapport mentionne les analyses conclusives et non conclusives. En effet, le laboratoire met en œuvre les deux techniques d'analyse MOLP et META sur tous les échantillons massifs conformément aux exigences indiquées dans l'arrêté du 1er octobre 2019. - 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse. - 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm. "Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante. - 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur <http://www.ipac.pt/>. - 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur <https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratório-de-análise-de-amiante/qualidade/>. - 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client. - 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n° 0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JORF n° 0238 du 13 octobre 2022, texte n° 10). - 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et autorisé par :

Beatriz Monteiro

Beatriz Monteiro
Technicien de laboratoire



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

2/2

> 4. OBJET DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport fait état du repérage des matériaux et produits des listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique, en vue de la constitution du Dossier Technique Amiante.

CADRE REGLEMENTAIRE

Code de la Santé Publique Chapitre IV section 2 – articles R1334-14 à R1334-29-9 et annexe 13-9 selon le Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis.
« Les propriétaires des parties communes d'immeubles collectifs d'habitation ainsi les propriétaires d'immeuble à usage autre que d'habitation y font réaliser un repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante »

Arrêté du 12 décembre 2012 (modifié par l'arrêté du 26 juin 2013) relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage

Arrêté du 12 décembre 2012 (modifié par l'arrêté du 26 juin 2013) relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage

Arrêté du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la fiche récapitulative du « dossier technique amiante ».

Arrêté du 1er juin 2015 relatif aux modalités de transmission au préfet des rapports de repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante.

Norme NFX 46-020 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

MATERIAUX DEFINIT DANS LA LISTE A DE L'ARTICLE R. 1334-20

Composant de la construction	Partie du composant à vérifier ou à sonder
Flocages, calorifugeages, faux plafonds,	Flocages, calorifugeages, faux plafonds,

MATERIAUX DEFINIT DANS LA LISTE B DE L'ARTICLE R. 1334-20

Composant de la construction	Partie du composant à vérifier ou à sonder
1. Parois verticales intérieures	
Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et intérieurs).	Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiseries, amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériaux sandwich, carton +plâtre), coffrage perdu.
Cloisons (légères et préfabriqués), gaines et coffres	Enduits projetés, panneaux de cloisons.
2. Planchers et plafonds	
Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.	Enduits projetés, panneaux collés ou vissés
Planchers	Dalles de sol
3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs	
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides...)	Conduits, enveloppes de calorifuges
Clapets / Volets coupe-feu	Clapets, volets, rebouchage
Portes coupe-feu	Joints (tresse, bandes)
Vide-ordures	Conduits
4. Eléments extérieurs	
Toitures	Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres-ciment) bardeaux bitumineux.
Bardages et façades légères	Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibre-ciment)
Conduits en toiture et façades	Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée.

METHODOLOGIE DU REPERAGE

Pour mener à bien sa mission en optimisant le nombre de prélèvement pour analyse, l'opérateur détermine des ZPSO (zone à similitude d'ouvrage) par sondage. Si lors de sa visite, certaines parties du bâtiment sont inaccessibles, l'opérateur l'indique motif à l'appui.

Les ZPSO établie, l'opérateur de repérage identifie les matériaux et produits qui contiennent de l'amiante (listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique) accessibles sans travaux destructifs ou démontage complexe selon ses connaissances et documents dont il dispose. En cas de doute il procède à un échantillonnage pour analyse dans le respect du mode opératoire. L'échantillon est prélevé selon les critères du laboratoire accrédité COFRAC qui procédera à l'analyse et conformément à l'article R.1334-24 du code de la santé publique. La traçabilité est assurée par une identification de l'échantillon directement apposé lors du prélèvement.

Quel que soit sa décision, **l'opérateur précise le critère qui lui a permis de conclure quant à la présence ou à l'absence d'amiante** dans les produits de la liste A et de la liste B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique : résultat d'analyse, documents ou jugement personnel.

Les matériaux contenant de l'amiante identifiés, l'opérateur évalue alors leurs états de conservation.

LIMITES DU REPERAGE

Le programme de repérage de la mission de base est plus restreint que celui des missions avant travaux ou avant démolition de l'immeuble. **Cette recherche ne comporte aucune destruction ni démontage complexe, à l'exception du soulèvement des plaques de faux-plafonds ou trappes de visite. Par conséquent, notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas d'une découverte ultérieure de matériaux contenant de l'amiante dans les endroits non accessibles ou hermétiquement clos lors de notre visite. En aucun cas le présent diagnostic ne saurait être utilisé lorsque des travaux sont envisagés ou dans le cadre d'une démolition.** En effet, le présent diagnostic ne portant que sur les parties visibles et accessibles de l'immeuble et selon la liste des matériaux figurant à l'annexe 13-9 du Code de la construction et de l'habitation, il ne saurait préjuger de la présence ou de l'absence de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante soit dans les parties inaccessibles du bien, soit en dehors de la liste figurant à l'annexe 13-9 précitée.

La dégradation des matériaux contenant de l'amiante peut mener à la contamination de matériaux se trouvant à proximité. L'intervention ne prend pas en compte cet effet de pollution potentiel.

LES ETATS DE CONSERVATIONS SONT DEFINIS PAR LE DECRET N°2011-629 DU 3 JUIN 2011 RELATIF A LA PROTECTION DE LA POPULATION CONTRE LES RISQUES SANITAIRES LIES A UNE EXPOSITION A L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS

Concernant les matériaux de la liste A :

Définis par l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante au contenu du rapport de repérage, modifié le 26 juin 2013

Faux plafonds

Conformément à l'arrêté du 15 janvier 1998, une grille d'évaluation de l'état de conservation est rédigée pour que chaque faux plafond contenant de l'amiante et ceci par zone homogène. Cette grille d'évaluation tient compte, notamment, de l'accessibilité du matériau (hauteur sous plafond), des dégradations recensées (plaque cassée, fissurée, etc.), de l'état de fixation et des supports des plaques (une mauvaise fixation favorise les effets dus aux vibrations). En fonction des critères énoncés ci-dessus, l'action à entreprendre est définie dans les mêmes conditions que les flocages calorifugeages et ceci par zones réputées homogènes.

Calorifugeages et flocages

Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 12 décembre 2012, une grille d'évaluation est rédigée pour chaque calorifuge et flocage contenant de l'amiante et ceci par zone homogène. Cette grille d'évaluation tient compte, notamment, de l'accessibilité du matériau, de son degré de dégradation, de son exposition à des chocs, et à des vibrations enfin à l'existence de mouvements d'air dans la zone homogène concernée.

En fonction du résultat obtenu du diagnostic, une note de 1 à 3 est attribuée :

- Une note égale à **UN** (1) se traduit par un contrôle périodique de l'état de conservation du matériau dans les conditions prévues à l'article 3.
- Une note égale à **DEUX** (2) oblige, selon les modalités prévues à l'article 5, à une surveillance du niveau d'empoussièrement dans l'atmosphère par un organisme agréé en microscopie électronique à transmission.
 - Si le niveau d'empoussièrement, est inférieur ou égal à la valeur de 5 fibres / litre, le propriétaire procède à un contrôle de l'état de conservation des matériaux dans les conditions de l'article 3 (triennal).
 - Si le niveau d'empoussièrement est supérieur à 5 fibres / litre, le propriétaire procède à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante. Pendant la période qui précède les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à 5 fibres / litre.
- Une note égale à **TROIS** (3) oblige, le propriétaire à procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article 5. Pendant la période qui précède les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau inférieur à 5 fibres / litre.

Concernant les matériaux de la liste B :

Définis par l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi qu'au contenu du rapport de repérage, modifié le 26 juin 2013

Evaluation périodique

Lorsque, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit.

Dans ce cas, l'opérateur de repérage indique que cette évaluation périodique consiste à :

- contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas, et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Action corrective de premier niveau

Lorsque, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés.

A cette recommandation est associé, le cas échéant, un rappel de l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.

Dans ce cas, l'opérateur de repérage indique au propriétaire que cette action corrective de premier niveau consiste à :

- rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer
- procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
- veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
- contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que, le cas échéant, leur protection, demeurent en bon état de conservation.

Action corrective de second niveau

Elle concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation. Dans ce cas, l'opérateur de repérage indique au propriétaire que cette action corrective de second niveau consiste à :

- prendre, tant que les mesures mentionnées au c) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation, et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci soient adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
- procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
- mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
- contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation ;

L'opérateur de repérage peut apporter des compléments et précisions à ces recommandations en fonction des situations particulières rencontrées lors de l'évaluation de l'état de conservation.

> 5. ATTESTATION D'INDEPENDANCE ET DE MOYENS

ATTESTATION D'INDEPENDANCE ET DE MOYENS

Je, soussigné Edouard CARVALLO, Président du groupe ADX GROUPE, ayant son siège social à VELIZY (78140), 17 rue Paul Dautier, atteste sur l'honneur que la société répond en tous points aux exigences définies par les articles L 271-6 et R 271-3 du Code de la Construction et de l'Habitation.

Ainsi, la société ADX GROUPE n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni vis-à-vis du propriétaire (ou de son mandataire) faisant appel à elle, ni vis-à-vis d'une quelconque entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il est demandé d'établir l'un des documents constituant le Dossier de Diagnostics Techniques.

La société ADX GROUPE est titulaire d'un contrat d'assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité liée à ses interventions (RC professionnelle souscrite auprès de la société d'assurance AXA, sous les polices numérotées 3912280604 et 3912431104).

Enfin, la société ADX GROUPE dispose de tous les moyens matériels et en personnel nécessaire à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le Dossier de Diagnostics Techniques.

Fait à Paris,
Le 2 janvier 2024



1. CONCLUSIONS DU RAPPORT

Il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante,

♦ après analyse :

Local ou zone homogène	COMPOSANT de la construction	PARTIE DU COMPOSANT	Etat	Commentaire
Salles 004, 005, 006B, 013, 014, 015, 017, 019, 020A, 021, 022, 023, 025, 031, 103, 114A, 115, 116, 117, 118, 119, 120A, 124A1, 126, 127, 203, 204, 206A, 206B, 210A, 211, 212, 213, 214, 215, 216A, 217, 219, 220A, 220B, 222, 227	Plancher	DAL2 - Dalle de sol 30x30 grise	B	

Etat : note 1, 2 ou 3 pour les flocages, calorifugeages et faux-plafonds
classement B = bon état de conservation ou D = état dégradé pour les autres matériaux et produits.

♦ sur décision de l'opérateur de repérage :

Local ou zone homogène	COMPOSANT de la construction	PARTIE DU COMPOSANT	Etat	Commentaire
Circulations de RDC, 1 ^{er} et 2 ^{ème} étages	Conduit de fluide	CND1 – Conduit fibrociment dans le plénum des faux-plafonds	B	
Circulation centrale du sous-sol	Conduit de fluide	CND2 – Conduit fibrociment	B	

Il a été repéré des matériaux / produits ne contenant pas d'amiante,

♦ après analyse :

Local ou zone homogène	COMPOSANT de la construction	PARTIE DU COMPOSANT
Sous-sol	Plafond	FLO1 – Flocage
Salle 002	Plancher	DAL1 – Dalle de sol 30x30 crème
Salles 102, 128, 128A	Plancher	RSL1 – Revêtement de sols en lés gris

♦ sur décision de l'opérateur de repérage :

Néant

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Département Amiante
4, avenue Jean Moulin - CS 30228
69633 VENISSIEUX CEDEX
Tél. : (33) 04 72 76 16 39
Fax : (33) 04 78 72 00 67

Rapport d'analyse Page 1 / 1
Edité le : 05/10/2016

BUREAU VERITAS
Valentin HENNETON
1/3 Rue Maillard de la Gournerie
CS 63901
35039 RENNES Cedex

Accréditation
N°1-1531
PORTÉE
disponible
sur



N° échantillon :	AMI1610-297-1	Enregistré le :	30/09/2016	N° dossier :	AMI16-20551
Votre Commande :	1510003476/6410424/S1/1/1_6410424/1/2				
Référence client :	BV3CJ6141				
Localisation :	[INSA/ Bâtiment 10/ R+2/ 282 Plafond]				
Nature de l'échantillon :	[Faux plafond fibreux-peint/blanc(he)-gris(e)]				

Paramètres	Données	COFRAC
Recherche et identification qualitative d'amiante ou de FCR dans un matériau ou produit		
Paramètres généraux		
Description de l'échantillon reçu	Matériau fibro-granuleux beige + peinture blanche	
AMIANTE par META (Microscopie Electronique à Transmission) selon méthode interne MAM-004 et NF X43-050		
Résultat final : couche n°1		
Phase analysée	Matériau fibro-granuleux beige + peinture blanche	
Nom de la couche	Faux plafond	
Code support	M026-LA	
Présence/Absence d'AMIANTE	NEGATIF	#
Paramètres analytiques : couche n°1		
Nombre de préparations	1	#
AMIANTE par MOLP (Microscopie Optique à Lumière Polarisée) selon méthode interne MAM-003 et HSG248-2005		
Résultat final : couche n°1		
Phase analysée	Matériau fibro-granuleux beige + peinture blanche	
Nom de la couche	Faux plafond	
Code support	M026-LA	
Présence/Absence d'AMIANTE	Non Concluant	#
Autres fibres	Fibres organiques, Fibres Minérales Artificielles	#
Paramètres analytiques : couche n°1		
Nombre de préparations	1	#

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 1 page.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.

Mickael CARREIRA
Ingénieur de Laboratoire



CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Département Amiante
4, avenue Jean Moulin - CS 30228
69633 VENISSIEUX CEDEX
Tél. : (33) 04 72 76 16 39
Fax : (33) 04 78 72 00 67

Rapport d'analyse Page 1 / 1
Edité le : 05/10/2016

BUREAU VERITAS
Valentin HENNETON
1/3 Rue Maillard de la Gournerie
CS 63901
35039 RENNES Cedex

Accréditation
N°1-1531
PORTÉE
disponible
sur



N° échantillon :	AMI1610-296-1	Enregistré le :	30/09/2016	N° dossier :	AMI16-20551
Votre Commande :	1510003476/6410424/S1/1/1_6410424/1/2				
Référence client :	BV3CJ6140				
Localisation :	[INSA/ Bâtiment 10/ R+2/ 290 Plafond]				
Nature de l'échantillon :	[Faux plafond laine de roche-papier/jaune-blanc(he)]				

Paramètres	Données	COFRAC
Recherche et identification qualitative d'amiante ou de FCR dans un matériau ou produit		
Paramètres généraux		
Description de l'échantillon reçu	Bourre fibreuse jaune + matériau plastifié souple blanc	
AMIANTE par META (Microscopie Electronique à Transmission) selon méthode interne MAM-004 et NF X43-050		
Résultat final : couche n°1		
Phase analysée	Bourre fibreuse jaune + matériau plastifié souple blanc indissociables	
Nom de la couche	Faux plafond	
Code support	M026-LA	
Présence/Absence d'AMIANTE	NEGATIF	#
Paramètres analytiques : couche n°1		
Nombre de préparations	1	#
AMIANTE par MOLP (Microscopie Optique à Lumière Polarisée) selon méthode interne MAM-003 et HSG248-2005		
Résultat final : couche n°1		
Phase analysée	Bourre fibreuse jaune + matériau plastifié souple blanc indissociables	
Nom de la couche	Faux plafond	
Code support	M026-LA	
Présence/Absence d'AMIANTE	Non Concluant	#
Autres fibres	Fibres Minérales Artificielles	#
Paramètres analytiques : couche n°1		
Nombre de préparations	1	#

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 1 page.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.

Mickael CARREIRA
Ingénieur de Laboratoire



> 6. ENREGISTREMENT DES TRAVAUX REALISES POUR RETIRER OU CONFINER LES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

Il appartient au propriétaire, le cas échéant, de remplir et de tenir à jour cette rubrique

Dates des travaux réalisés :

Zone où les travaux ont été réalisés

Nature exacte des travaux réalisés

Dates des travaux réalisés :

Zone où les travaux ont été réalisés

Nature exacte des travaux réalisés

Dates des travaux réalisés :

Zone où les travaux ont été réalisés

Nature exacte des travaux réalisés

> 7. RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

INFORMATIONS GENERALES

a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

INTERVENTION DE PROFESSIONNELS

Soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement

de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1^{er} juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1^{er} juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'informations et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- Perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- Remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- Travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr.

De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

GESTION DES DECHETS CONTENANT DE L'AMIANTE

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a) Conditionnement des déchets

Les déchets de toutes natures susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b) Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1^{er} janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c) Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.

Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d) Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e) Traçabilité

L'ensemble des déchets générés lors de nos interventions sont traités par nos soins comme la réglementation l'impose. Depuis le 1er juillet 2022, les BSDA sont créés de manière dématérialisée sur le site Trackdéchets.

Trackdéchets est un outil numérique qui vise à simplifier la traçabilité des déchets dangereux. L'ensemble des parties prenantes d'un déchet sont donc répertoriées via le SIRET de leur entreprise. Chaque intervenant valide donc l'évolution des étapes de la vie du déchet :

1. Producteur
2. Entreprise de travaux
3. Courtier
4. Transporteur
5. Destinataire

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.

FICHE RECAPITULATIVE DTA

En application du code de la santé publique, article R 1334-29-5, conforme à la norme NF X46 020 (Aout 2017)

LIEU D'INTERVENTION

20 avenue des Buttes de
Coesmes (10)
35700 RENNES

Lot numéro 10,



EXPERT



MONNIER hugo
06 58 46 99 58
Certification n° : CPDI6784
Décernée par : ICERT

DATES

Date de la visite : 22/07/2024
Date de rédaction du DTA : 26/07/2024
Dernière mise à jour :

COORDONNEES DE LA PERSONNE DETENANT LE DTA

INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES
APPLIQUEES DE RENNES
20 Avenue des Buttes de Coësmes
35700 Rennes

MODALITES DE CONSULTATION DU DOSSIER

LISTE DES PIECES VISITEES

Sous-Sol :	-101, -102, -103, -104, -104A, -106, -160, -180, -190, -191, -192
Rez de chaussée :	001, 002, 002A, 002B, 003, 004, 005, 006, 006A, 006B, 007, 008, 008A, 010, 011, 011A, 011B, 012, 013, 014, 014A, 014B, 015, 017, 019, 020, 020B, 021, 022, 023, 024, 025, 027, 029A, 029B, 031, 033, 060, 070, 071, 080, 081, 082, 083, 084, 090, 091, 092, 00LT01, 00LT02, 00LT03, 00LT04, 00LT05, 00LT06, 00LT07, 00LT08, 00LT09, 00LT10, 00LT11, 00LT12, 00LT13, 00LT14, 00LT15, 00LT16, 00LT17, 00LT18, 00LT19, 00LT20, 00LT21, 00LT22, 00LT23, 00LT24, 00LT25, 00LT26, 00LT27, 00LT28, 00LT29, 00LT30, 00LT31, 00LT32, 00LT33
1er étage :	101, 101B, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 107A, 108, 109, 109A, 109B, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 120A, 121, 122, 122A, 123, 124, 124A, 124B, 125, 126, 127, 128, 129, 160, 170, 171, 180, 181, 182, 183, 184, 190, 191, 192, 01LT00, 01LT01, 01LT02, 01LT03, 01LT04, 01LT05, 01LT06, 01LT07, 01LT08, 01LT09, 01LT10, 01LT11, 01LT12, 01LT13, 01LT14, 01LT15, 01LT16, 01LT17, 01LT18, 01LT19, 01LT20, 01LT21, 01LT22, 01LT23, 01LT24
2ème étage :	201, 202, 202 A, 203, 204, 205, 206, 206A, 206B, 207, 208, 208A, 209, 209B, 210, 210A, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 216A, 217, 219, 220, 220A, 221, 222, 223, 224, 225, 227, 229, 260, 270, 271, 280, 281, 282, 283, 284, 290, 291, 292, 02LT00, 02LT01, 02LT02, 02LT03, 02LT04, 02LT05, 02LT06, 02LT07, 02LT08, 02LT09, 02LT10, 02LT11, 02LT12, 02LT13, 02LT14, 02LT15, 02LT16, 02LT17, 02LT18, 02LT19, 02LT20, 02LT21, 02LT22, 02LT23, 02LT24, 02LT25, 02LT26, 02LT27, 02LT28, 02LT29, 02LT30, 02LT31, 02LT32
Toiture :	T000, 0TLT00, 0TSK00, 0TSK01
Exterieur :	Façade

IMMEUBLE OU PARTIES D'IMMEUBLE NON-VISITEES ET JUSTIFICATION

Néant

Nota : ADX Groupe s'engage à retourner sur les lieux afin de compléter le constat aux parties d'immeubles non visités, dès lors que les dispositions permettant un contrôle des zones concernées auront été prises par le propriétaire ou son mandataire.

Informations

Cette fiche présente les informations minimales devant être contenues dans la fiche récapitulative mentionnée dans l'arrêté du 12 et 21 décembre 2012, du 26 juin 2013 ainsi qu'à l'article R.1334-29-5 du code de la santé publique, à charge pour le propriétaire de compléter par toutes informations utiles et spécifiques aux bâtiments concernés. Toutes les rubriques mentionnées ci-après sont à renseigner. Une fiche récapitulative est renseignée par DTA et par immeuble bâti. La fiche récapitulative mentionne les travaux qui ont été réalisés pour retirer ou confiner des matériaux ou produits contenant de l'amiante. Elle est mise à jour systématiquement à l'occasion de travaux ayant conduit à la découverte ou à la suppression de matériaux ou produits contenant de l'amiante.

> SOMMAIRE

> 1. RAPPORTS DE REPERAGE	72
> 2. LISTE DES LOCAUX AUYANT DONNES LIEU AU REPERAGE	72
> 3. IDENTIFICATION DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE	77
> 4. LES EVALUATIONS PERIODIQUES.....	91
> 5. TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT (mesures conservatoires)	92
> 6. CONSIGNES GENERALES DE SECURITE	98

AdxGroupe c'est aussi des professionnels pour vous accompagner sur vos projets dans :


BÂTIMENT



IMMOBILIER



ENVIRONNEMENT



INDUSTRIE



NUMÉRISATION ET GESTION DES DONNÉES



FORMATION



> 1. RAPPORTS DE REPERAGE

Le tableau ci-dessous référence l'historique des différents repérages déjà réalisés et devant être fournis à Adx Expertise par le Donneur d'ordre.

NUMERO ET REFERENCE DU RAPPORT DE REPERAGE	DATE DU RAPPORT	NOM DE LA SOCIETE ET DE L'OPERATEUR DE REPERAGE	OBJET DU REPERAGE

Observations :

Néant

> 2. LISTE DES LOCAUX AYANT DONNES LIEU AU REPERAGE

LISTE DES DIFFERENTS REPERAGES	N° DE RAPPORT DE REPERAGE	LISTE DES LOCAUX VISITES	LISTE DES PIECES NON-VISITEES
Repérage des matériaux de la liste A au titre de l'article R1334-20 du code de la santé publique	MA2405093733	Sous-Sol - -101, Sous-Sol - -102, Sous-Sol - -103, Sous-Sol - -104, Sous-Sol - -104A, Sous-Sol - -106, Sous-Sol - -160, Sous-Sol - -180, Sous-Sol - -190, Sous-Sol - -191, Sous-Sol - -192, Rez de chaussée - 001, Rez de chaussée - 002, Rez de chaussée - 002A, Rez de chaussée - 002B, Rez de chaussée - 003, Rez de chaussée - 004, Rez de chaussée - 005, Rez de chaussée - 006, Rez de chaussée - 006A, Rez de chaussée - 006B, Rez de chaussée - 007, Rez de chaussée - 008, Rez de chaussée - 008A, Rez de chaussée - 010, Rez de chaussée - 011, Rez de chaussée - 011A, Rez de chaussée - 011B, Rez de chaussée - 012, Rez de chaussée - 013, Rez de chaussée - 014, Rez de chaussée - 014A, Rez de chaussée - 014B, Rez de chaussée - 015, Rez de chaussée - 017, Rez de chaussée - 019, Rez de chaussée - 020, Rez de chaussée - 020B, Rez de chaussée - 021, Rez de chaussée - 022, Rez de chaussée - 023, Rez de chaussée - 024, Rez de chaussée - 025, Rez de chaussée - 027, Rez de chaussée - 029A, Rez de chaussée - 029B, Rez de chaussée - 031, Rez de chaussée - 033, Rez de chaussée - 060, Rez de chaussée - 070, Rez de chaussée - 071, Rez de chaussée - 080, Rez de chaussée - 081, Rez de chaussée - 082, Rez de chaussée - 083, Rez de chaussée - 084, Rez de chaussée - 090, Rez de chaussée - 091, Rez de chaussée - 092, Rez de chaussée - 00LT01, Rez de chaussée - 00LT02, Rez de chaussée - 00LT03, Rez de chaussée - 00LT04, Rez de chaussée - 00LT05, Rez de chaussée - 00LT06, Rez de chaussée - 00LT07, Rez de chaussée - 00LT08, Rez de chaussée - 00LT09, Rez de chaussée - 00LT10, Rez de chaussée - 00LT11, Rez de chaussée - 00LT12, Rez de chaussée	Néant

		<ul style="list-style-type: none"> - 00LT13, Rez de chaussée - 00LT14, Rez de chaussée - 00LT15, Rez de chaussée - 00LT16, Rez de chaussée - 00LT17, Rez de chaussée - 00LT18, Rez de chaussée - 00LT19, Rez de chaussée - 00LT20, Rez de chaussée - 00LT21, Rez de chaussée - 00LT22, Rez de chaussée - 00LT23, Rez de chaussée - 00LT24, Rez de chaussée - 00LT25, Rez de chaussée - 00LT26, Rez de chaussée - 00LT27, Rez de chaussée - 00LT28, Rez de chaussée - 00LT29, Rez de chaussée - 00LT30, Rez de chaussée - 00LT31, Rez de chaussée - 00LT32, Rez de chaussée - 00LT33, 1er étage - 101, 1er étage - 101B, 1er étage - 102, 1er étage - 103, 1er étage - 104, 1er étage - 105, 1er étage - 106, 1er étage - 107, 1er étage - 107A, 1er étage - 108, 1er étage - 109, 1er étage - 109A, 1er étage - 109B, 1er étage - 110, 1er étage - 111, 1er étage - 112, 1er étage - 113, 1er étage - 114, 1er étage - 115, 1er étage - 116, 1er étage - 117, 1er étage - 118, 1er étage - 119, 1er étage - 120, 1er étage - 120A, 1er étage - 121, 1er étage - 122, 1er étage - 122A, 1er étage - 123, 1er étage - 124, 1er étage - 124A, 1er étage - 124B, 1er étage - 125, 1er étage - 126, 1er étage - 127, 1er étage - 128, 1er étage - 129, 1er étage - 160, 1er étage - 170, 1er étage - 171, 1er étage - 180, 1er étage - 181, 1er étage - 182, 1er étage - 183, 1er étage - 184, 1er étage - 190, 1er étage - 191, 1er étage - 192, 1er étage - 01LT00, 1er étage - 01LT01, 1er étage - 01LT02, 1er étage - 01LT03, 1er étage - 01LT04, 1er étage - 01LT05, 1er étage - 01LT06, 1er étage - 01LT07, 1er étage - 01LT08, 1er étage - 01LT09, 1er étage - 01LT10, 1er étage - 01LT11, 1er étage - 01LT12, 1er étage - 01LT13, 1er étage - 01LT14, 1er étage - 01LT15, 1er étage - 01LT16, 1er étage - 01LT17, 1er étage - 01LT18, 1er étage - 01LT19, 1er étage - 01LT20, 1er étage - 01LT21, 1er étage - 01LT22, 1er étage - 01LT23, 1er étage - 01LT24, 2ème étage - 201, 2ème étage - 202, 2ème étage - 202 A, 2ème étage - 203, 2ème étage - 204, 2ème étage - 205, 2ème étage - 206, 2ème étage - 206A, 2ème étage - 206B, 2ème étage - 207, 2ème étage - 208, 2ème étage - 208A, 2ème étage - 209, 2ème étage - 209B, 2ème étage - 210, 2ème étage - 210A, 2ème étage - 211, 2ème étage - 212, 2ème étage - 213, 2ème étage - 214, 2ème étage - 215, 2ème étage - 216, 2ème étage - 216A, 2ème étage - 217, 2ème étage - 219, 2ème étage - 220, 2ème étage - 220A, 2ème étage - 221, 2ème étage - 222, 	
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		<p>2ème étage - 223, 2ème étage - 224, 2ème étage - 225, 2ème étage - 227, 2ème étage - 229, 2ème étage - 260, 2ème étage - 270, 2ème étage - 271, 2ème étage - 280, 2ème étage - 281, 2ème étage - 282, 2ème étage - 283, 2ème étage - 284, 2ème étage - 290, 2ème étage - 291, 2ème étage - 292, 2ème étage - 02LT00, 2ème étage - 02LT01, 2ème étage - 02LT02, 2ème étage - 02LT03, 2ème étage - 02LT04, 2ème étage - 02LT05, 2ème étage - 02LT06, 2ème étage - 02LT07, 2ème étage - 02LT08, 2ème étage - 02LT09, 2ème étage - 02LT10, 2ème étage - 02LT11, 2ème étage - 02LT12, 2ème étage - 02LT13, 2ème étage - 02LT14, 2ème étage - 02LT15, 2ème étage - 02LT16, 2ème étage - 02LT17, 2ème étage - 02LT18, 2ème étage - 02LT19, 2ème étage - 02LT20, 2ème étage - 02LT21, 2ème étage - 02LT22, 2ème étage - 02LT23, 2ème étage - 02LT24, 2ème étage - 02LT25, 2ème étage - 02LT26, 2ème étage - 02LT27, 2ème étage - 02LT28, 2ème étage - 02LT29, 2ème étage - 02LT30, 2ème étage - 02LT31, 2ème étage - 02LT32, Toiture - T000, Toiture - OTLT00, Toiture - OTSK00, Toiture - OTSK01, Extérieur - Façade</p>	
Repérage des matériaux de la liste B au titre de l'article R1334-21 du code de la santé publique	MA2405093733	<p>Sous-Sol - -101, Sous-Sol - -102, Sous-Sol - -103, Sous-Sol - -104, Sous-Sol - -104A, Sous-Sol - -106, Sous-Sol - -160, Sous-Sol - -180, Sous-Sol - -190, Sous-Sol - -191, Sous-Sol - -192, Rez de chaussée - 001, Rez de chaussée - 002, Rez de chaussée - 002A, Rez de chaussée - 002B, Rez de chaussée - 003, Rez de chaussée - 004, Rez de chaussée - 005, Rez de chaussée - 006, Rez de chaussée - 006A, Rez de chaussée - 006B, Rez de chaussée - 007, Rez de chaussée - 008, Rez de chaussée - 008A, Rez de chaussée - 010, Rez de chaussée - 011, Rez de chaussée - 011A, Rez de chaussée - 011B, Rez de chaussée - 012, Rez de chaussée - 013, Rez de chaussée - 014, Rez de chaussée - 014A, Rez de chaussée - 014B, Rez de chaussée - 015, Rez de chaussée - 017, Rez de chaussée - 019, Rez de chaussée - 020, Rez de chaussée - 020B, Rez de chaussée - 021, Rez de chaussée - 022, Rez de chaussée - 023, Rez de chaussée - 024, Rez de chaussée - 025, Rez de chaussée - 027, Rez de chaussée - 029A, Rez de chaussée - 029B, Rez de chaussée - 031, Rez de chaussée - 033, Rez de chaussée - 060, Rez de chaussée - 070, Rez de chaussée - 071, Rez de chaussée - 080, Rez de chaussée - 081, Rez de chaussée - 082, Rez de chaussée - 083, Rez de chaussée - 084, Rez de chaussée -</p>	Néant

		<p>090, Rez de chaussée - 091, Rez de chaussée - 092, Rez de chaussée - 00LT01, Rez de chaussée - 00LT02, Rez de chaussée - 00LT03, Rez de chaussée - 00LT04, Rez de chaussée - 00LT05, Rez de chaussée - 00LT06, Rez de chaussée - 00LT07, Rez de chaussée - 00LT08, Rez de chaussée - 00LT09, Rez de chaussée - 00LT10, Rez de chaussée - 00LT11, Rez de chaussée - 00LT12, Rez de chaussée - 00LT13, Rez de chaussée - 00LT14, Rez de chaussée - 00LT15, Rez de chaussée - 00LT16, Rez de chaussée - 00LT17, Rez de chaussée - 00LT18, Rez de chaussée - 00LT19, Rez de chaussée - 00LT20, Rez de chaussée - 00LT21, Rez de chaussée - 00LT22, Rez de chaussée - 00LT23, Rez de chaussée - 00LT24, Rez de chaussée - 00LT25, Rez de chaussée - 00LT26, Rez de chaussée - 00LT27, Rez de chaussée - 00LT28, Rez de chaussée - 00LT29, Rez de chaussée - 00LT30, Rez de chaussée - 00LT31, Rez de chaussée - 00LT32, Rez de chaussée - 00LT33, 1er étage - 101, 1er étage - 101B, 1er étage - 102, 1er étage - 103, 1er étage - 104, 1er étage - 105, 1er étage - 106, 1er étage - 107, 1er étage - 107A, 1er étage - 108, 1er étage - 109, 1er étage - 109A, 1er étage - 109B, 1er étage - 110, 1er étage - 111, 1er étage - 112, 1er étage - 113, 1er étage - 114, 1er étage - 115, 1er étage - 116, 1er étage - 117, 1er étage - 118, 1er étage - 119, 1er étage - 120, 1er étage - 120A, 1er étage - 121, 1er étage - 122, 1er étage - 122A, 1er étage - 123, 1er étage - 124, 1er étage - 124A, 1er étage - 124B, 1er étage - 125, 1er étage - 126, 1er étage - 127, 1er étage - 128, 1er étage - 129, 1er étage - 160, 1er étage - 170, 1er étage - 171, 1er étage - 180, 1er étage - 181, 1er étage - 182, 1er étage - 183, 1er étage - 184, 1er étage - 190, 1er étage - 191, 1er étage - 192, 1er étage - 01LT00, 1er étage - 01LT01, 1er étage - 01LT02, 1er étage - 01LT03, 1er étage - 01LT04, 1er étage - 01LT05, 1er étage - 01LT06, 1er étage - 01LT07, 1er étage - 01LT08, 1er étage - 01LT09, 1er étage - 01LT10, 1er étage - 01LT11, 1er étage - 01LT12, 1er étage - 01LT13, 1er étage - 01LT14, 1er étage - 01LT15, 1er étage - 01LT16, 1er étage - 01LT17, 1er étage - 01LT18, 1er étage - 01LT19, 1er étage - 01LT20, 1er étage - 01LT21, 1er étage - 01LT22, 1er étage - 01LT23, 1er étage - 01LT24, 2ème étage - 201, 2ème étage - 202, 2ème étage - 202 A, 2ème étage - 203, 2ème étage - 204, 2ème étage - 205, 2ème étage - 206, 2ème étage - 206A, 2ème étage - 206B, 2ème étage - 207,</p>	
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		2ème étage - 208, 2ème étage - 208A, 2ème étage - 209, 2ème étage - 209B, 2ème étage - 210, 2ème étage - 210A, 2ème étage - 211, 2ème étage - 212, 2ème étage - 213, 2ème étage - 214, 2ème étage - 215, 2ème étage - 216, 2ème étage - 216A, 2ème étage - 217, 2ème étage - 219, 2ème étage - 220, 2ème étage - 220A, 2ème étage - 221, 2ème étage - 222, 2ème étage - 223, 2ème étage - 224, 2ème étage - 225, 2ème étage - 227, 2ème étage - 229, 2ème étage - 260, 2ème étage - 270, 2ème étage - 271, 2ème étage - 280, 2ème étage - 281, 2ème étage - 282, 2ème étage - 283, 2ème étage - 284, 2ème étage - 290, 2ème étage - 291, 2ème étage - 292, 2ème étage - 02LT00, 2ème étage - 02LT01, 2ème étage - 02LT02, 2ème étage - 02LT03, 2ème étage - 02LT04, 2ème étage - 02LT05, 2ème étage - 02LT06, 2ème étage - 02LT07, 2ème étage - 02LT08, 2ème étage - 02LT09, 2ème étage - 02LT10, 2ème étage - 02LT11, 2ème étage - 02LT12, 2ème étage - 02LT13, 2ème étage - 02LT14, 2ème étage - 02LT15, 2ème étage - 02LT16, 2ème étage - 02LT17, 2ème étage - 02LT18, 2ème étage - 02LT19, 2ème étage - 02LT20, 2ème étage - 02LT21, 2ème étage - 02LT22, 2ème étage - 02LT23, 2ème étage - 02LT24, 2ème étage - 02LT25, 2ème étage - 02LT26, 2ème étage - 02LT27, 2ème étage - 02LT28, 2ème étage - 02LT29, 2ème étage - 02LT30, 2ème étage - 02LT31, 2ème étage - 02LT32, Toiture - T000, Toiture - OTLT00, Toiture - OTSK00, Toiture - OTSK01, Extérieur - Façade	
Autres repérages (préciser) :	-	-	-

LISTE DES LOCAUX, PARTIES DE LOCAUX, COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS N'AYANT PAS PU ETRE INSPECTE(S) DANS LE CADRE D'UN REPERAGE REGLEMENTAIRE :

Le tableau ci-dessous indique lorsque des locaux, parties de locaux, ouvrages ou parties d'ouvrages restent inaccessibles le jour du repérage. Dans ce cas, l'opérateur de repérage indique les investigations complémentaires qui devront être réalisées et les raisons pour lesquelles ces investigations n'ont pas été réalisées.



LOCALISATION	PARTIES DU LOCAL	RAISON
Néant	-	-


> 3. IDENTIFICATION DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE


MATERIAUX OU PRODUITS DE LA LISTE A ET B DE L'ANNEXE 13-9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE CONTENANT DE L'AMIANTE


Nota : Recommandations suite au résultat de l'état de conservation : EP évaluation périodique, AC1 Action corrective de premier niveau, AC2 Action corrective de second niveau

Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante sur justificatif :


LOCALISATION	COMPOSANT DE LA DESCRIPTION	DESCRIPTION	CONCLUSION (JUSTIFICATION)	ETAT DE CONSERVATION	PHOTO
Sous-Sol - -180	4. Eléments extérieurs - Conduits en toiture et façade	Conduits de fumée en amiante-ciment	Présence d'amiante (Sur jugement de l'opérateur)	EP (Z-III-RF)	
Rez de chaussée - 081	4. Eléments extérieurs - Conduits en toiture et façade	Conduits de fumée en amiante-ciment	Présence d'amiante (Sur jugement de l'opérateur)	EP (Z-III-RF)	
Rez de chaussée - 083	4. Eléments extérieurs - Conduits en toiture et façade	Conduits de fumée en amiante-ciment	Présence d'amiante (Sur jugement de l'opérateur)	EP (Z-III-RF)	
1er étage - 181	4. Eléments extérieurs - Conduits en toiture et façade	Conduits de fumée en amiante-ciment	Présence d'amiante (Sur jugement de l'opérateur)	EP (Z-III-RF)	

1er étage - 183	4. Eléments extérieurs - Conduits en toiture et façade	Conduits de fumée en amiante-ciment	Présence d'amiante (Sur jugement de l'opérateur)	EP (Z-III-RF)	
2ème étage - 281	4. Eléments extérieurs - Conduits en toiture et façade	Conduits de fumée en amiante-ciment	Présence d'amiante (Sur jugement de l'opérateur)	EP (Z-III-RF)	
2ème étage - 283	4. Eléments extérieurs - Conduits en toiture et façade	Conduits de fumée en amiante-ciment	Présence d'amiante (Sur jugement de l'opérateur)	EP (Z-III-RF)	
Rez de chaussée - 005	2. Planchers et plafonds - Planchers	Dalles de sol	Présence d'amiante (Sur anciennes analyses)	AC1 (Z-II-RM)	
Rez de chaussée - 013	2. Planchers et plafonds - Planchers	Dalles de sol	Présence d'amiante (Sur anciennes analyses)	AC1 (Z-II-RM)	
Rez de chaussée - 015	2. Planchers et plafonds - Planchers	Dalles de sol	Présence d'amiante (Sur anciennes analyses)	AC1 (Z-II-RM)	
Rez de chaussée - 023	2. Planchers et plafonds - Planchers	Dalles de sol	Présence d'amiante (Sur anciennes analyses)	AC1 (Z-II-RM)	
Rez de chaussée - 031	2. Planchers et plafonds - Planchers	Dalles de sol	Présence d'amiante (Sur anciennes analyses)	AC1 (Z-II-RM)	
1er étage - 103	2. Planchers et plafonds - Planchers	Dalles de sol	Présence d'amiante (Sur anciennes analyses)	AC1 (Z-II-RM)	
1er étage - 114	2. Planchers et plafonds - Planchers	Dalles de sol	Présence d'amiante (Sur anciennes analyses)	AC1 (Z-II-RM)	
1er étage - 116	2. Planchers et plafonds - Planchers	Dalles de sol	Présence d'amiante (Sur anciennes analyses)	AC1 (Z-II-RM)	
1er étage - 117	2. Planchers et plafonds - Planchers	Dalles de sol	Présence d'amiante (Sur anciennes analyses)	AC1 (Z-II-RM)	
1er étage - 118	2. Planchers et plafonds - Planchers	Dalles de sol	Présence d'amiante (Sur anciennes analyses)	AC1 (Z-II-RM)	
1er étage - 119	2. Planchers et plafonds - Planchers	Dalles de sol	Présence d'amiante (Sur anciennes analyses)	AC1 (Z-II-RM)	
1er étage - 120A	2. Planchers et plafonds - Planchers	Dalles de sol	Présence d'amiante (Sur anciennes analyses)	AC1 (Z-II-RM)	
1er étage - 126	2. Planchers et plafonds - Planchers	Dalles de sol	Présence d'amiante (Sur anciennes analyses)	AC1 (Z-II-RM)	


1er étage - 127	2. Planchers et plafonds - Planchers	Dalles de sol	Présence d'amiante (Sur anciennes analyses)	AC1 (Z-II-RM)	
2ème étage - 203	2. Planchers et plafonds - Planchers	Dalles de sol	Présence d'amiante (Sur anciennes analyses)	AC1 (Z-II-RM)	
2ème étage - 204	2. Planchers et plafonds - Planchers	Dalles de sol	Présence d'amiante (Sur anciennes analyses)	AC1 (Z-II-RM)	
2ème étage - 206A	2. Planchers et plafonds - Planchers	Dalles de sol	Présence d'amiante (Sur anciennes analyses)	AC1 (Z-II-RM)	
2ème étage - 206B	2. Planchers et plafonds - Planchers	Dalles de sol	Présence d'amiante (Sur anciennes analyses)	AC1 (Z-II-RM)	
2ème étage - 210A	2. Planchers et plafonds - Planchers	Dalles de sol	Présence d'amiante (Sur anciennes analyses)	AC1 (Z-II-RM)	
2ème étage - 212	2. Planchers et plafonds - Planchers	Dalles de sol	Présence d'amiante (Sur anciennes analyses)	AC1 (Z-II-RM)	
2ème étage - 213	2. Planchers et plafonds - Planchers	Dalles de sol	Présence d'amiante (Sur anciennes analyses)	AC1 (Z-II-RM)	
2ème étage - 214	2. Planchers et plafonds - Planchers	Dalles de sol	Présence d'amiante (Sur anciennes analyses)	AC1 (Z-II-RM)	
2ème étage - 215	2. Planchers et plafonds - Planchers	Dalles de sol	Présence d'amiante (Sur anciennes analyses)	AC1 (Z-II-RM)	
2ème étage - 216A	2. Planchers et plafonds - Planchers	Dalles de sol	Présence d'amiante (Sur anciennes analyses)	AC1 (Z-II-RM)	
2ème étage - 217	2. Planchers et plafonds - Planchers	Dalles de sol	Présence d'amiante (Sur anciennes analyses)	AC1 (Z-II-RM)	
2ème étage - 219	2. Planchers et plafonds - Planchers	Dalles de sol	Présence d'amiante (Sur anciennes analyses)	AC1 (Z-II-RM)	
2ème étage - 220A	2. Planchers et plafonds - Planchers	Dalles de sol	Présence d'amiante (Sur anciennes analyses)	AC1 (Z-II-RM)	
2ème étage - 222	2. Planchers et plafonds - Planchers	Dalles de sol	Présence d'amiante (Sur anciennes analyses)	AC1 (Z-II-RM)	
2ème étage - 227	2. Planchers et plafonds - Planchers	Dalles de sol	Présence d'amiante (Sur anciennes analyses)	AC1 (Z-II-RM)	
Rez de chaussée - 00LT33	4. Eléments extérieurs - Toitures	Plaques (fibres-ciment)	Présence d'amiante (Sur jugement de l'opérateur)	EP (Z-III-RF)	

Exterieur - Façade	4. Eléments extérieurs - Conduits en toiture et façade	Conduits de fumée en amiante-ciment	Présence d'amiante (Sur jugement de l'opérateur)	EP (Z-II-RF)	
--------------------	--------------------------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------------------------	-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante :

LOCALISATION	COMPOSANT DE LA DESCRIPTION	DESCRIPTION	CONCLUSION (JUSTIFICATION)	ETAT DE CONSERVATION	PHOTO
Sous-Sol - -180	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Flocages	Absence d'amiante (Sur anciennes analyses)		
Rez de chaussée - 001	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
Rez de chaussée - 003	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
Rez de chaussée - 004	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
Rez de chaussée - 005	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		

Rez de chaussée - 006	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
Rez de chaussée - 006A	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
Rez de chaussée - 006B	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
Rez de chaussée - 007	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
Rez de chaussée - 010	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
Rez de chaussée - 011	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
Rez de chaussée - 011A	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
Rez de chaussée - 011B	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
Rez de chaussée - 012	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
Rez de chaussée - 013	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
Rez de chaussée - 017	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
Rez de chaussée - 019	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		

Rez de chaussée - 020	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
Rez de chaussée - 021	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
Rez de chaussée - 022	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
Rez de chaussée - 024	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
Rez de chaussée - 025	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
Rez de chaussée - 027	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
Rez de chaussée - 029A	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
Rez de chaussée - 029B	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
Rez de chaussée - 033	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
Rez de chaussée - 080	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
Rez de chaussée - 081	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
Rez de chaussée - 082	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		


Rez de chaussée - 083	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
Rez de chaussée - 084	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
1er étage - 101	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
1er étage - 101B	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
1er étage - 102	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
1er étage - 103	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
1er étage - 104	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
1er étage - 106	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
1er étage - 108	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
1er étage - 109	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
1er étage - 109A	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
1er étage - 110	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
1er étage - 115	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
1er étage - 116	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		




1er étage - 121	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
1er étage - 123	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
1er étage - 124	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
1er étage - 124A	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
1er étage - 124B	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
1er étage - 125	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
1er étage - 128	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
1er étage - 129	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
1er étage - 180	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
1er étage - 181	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
1er étage - 182	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
1er étage - 183	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
1er étage - 184	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
2ème étage - 201	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		

2ème étage - 202	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
2ème étage - 202 A	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
2ème étage - 204	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
2ème étage - 205	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
2ème étage - 206	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
2ème étage - 206A	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
2ème étage - 206B	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
2ème étage - 207	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
2ème étage - 209	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
2ème étage - 209B	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
2ème étage - 210	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
2ème étage - 210A	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
2ème étage - 211	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
2ème étage - 212	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		

2ème étage - 213	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
2ème étage - 214	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
2ème étage - 215	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
2ème étage - 216	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
2ème étage - 216A	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
2ème étage - 217	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
2ème étage - 219	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
2ème étage - 220	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
2ème étage - 220A	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
2ème étage - 221	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
2ème étage - 222	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
2ème étage - 223	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
2ème étage - 224	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
2ème étage - 225	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		

2ème étage - 227	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
2ème étage - 229	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
2ème étage - 280	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
2ème étage - 281	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
2ème étage - 282	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
2ème étage - 283	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
2ème étage - 284	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
2ème étage - 290	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
2ème étage - 291	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
2ème étage - 292	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)		
Rez de chaussée - 002	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur anciennes analyses)		
Rez de chaussée - 002A	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur anciennes analyses)		
Rez de chaussée - 002B	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur anciennes analyses)		

Rez de chaussée - 031	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur anciennes analyses)		
1er étage - 114	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur anciennes analyses)		
1er étage - 117	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur anciennes analyses)		
1er étage - 118	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur anciennes analyses)		
1er étage - 119	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur anciennes analyses)		
1er étage - 120	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur anciennes analyses)		
1er étage - 120A	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur anciennes analyses)		
1er étage - 127	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Sur anciennes analyses)		
Rez de chaussée - 002	2. Planchers et plafonds - Planchers	Dalles de sol	Absence d'amiante (Sur anciennes analyses)		

1er étage - 104	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
1er étage - 106	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
1er étage - 108	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		

Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante, déclare contenant de l'amiante par l'opérateur suite au refus du propriétaire ou du donneur d'ordre de pratiquer un prélèvement d'échantillon à des fins d'analyses :

La norme NF X46-020 précise dans son point 4.4.1 : « Aucune conclusion sur l'absence d'amiante dans un produit ou matériau susceptible d'en contenir ne peut être faite sans recourir à une analyse. ». En cas de refus du propriétaire ou du donneur d'ordre de laisser l'opérateur de repérage pratiquer le ou les prélèvements d'échantillon à des fins d'analyse, et par application du principe de précaution, les matériaux ou produit suivant ont été déclarés comme contenant de l'amiante (Des investigations complémentaires devront être réalisées sur les éléments listés ci-dessous afin de compléter le repérage)

LOCALISATION	IDENTIFIANT + DESCRIPTION	JUSTIFICATION DE NON-PRELEVEMENT	ETAT DE CONSERVATION
Néant	-		

> 4. LES EVALUATIONS PERIODIQUES

EVALUATION OBLIGATOIRE DES MATERIAUX ET PRODUITS DE LA LISTE A DE L'ANNEXE 13-9 CONTENANT DE L'AMIANTE*

DATE DE LA VISITE	MATERIAUX OU PRODUITS CONCERNES	LOCALISATION	ETAT DE CONSERVATION	MESURE D'EMPOUSSIEREMENT

(*) L'évaluation périodique de l'état de conservation est effectuée tous les trois ans. Pour l'état intermédiaire de dégradation, des mesures d'empoussièrement sont réalisées dans les 3 mois.

EVALUATION OBLIGATOIRE DES MATERIAUX ET PRODUITS DE LA LISTE B DE L'ANNEXE 13-9 CONTENANT DE L'AMIANTE*

DATE DE LA VISITE	MATERIAUX OU PRODUITS CONCERNES	LOCALISATION	ETAT DE CONSERVATION	MESURE D'EMPOUSSIEREMENT

> 5. TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT (mesures conservatoires)

MATERIAUX ET PRODUITS DE LA LISTE A DE L'ANNEXE 13-9 CONTENANT DE L'AMIANTE


Matériaux ou produits	Localisations précises	Nature des travaux ou des mesures conservatoires	Dates des travaux ou mesures conservatoires	Entreprises intervenantes	Résultats de l'examen visuel et des mesures d'empoussièrlements Art. R. 1334-29-3 du code de la santé publique


MATERIAUX ET PRODUITS DE LA LISTE B DE L'ANNEXE 13-9 CONTENANT DE L'AMIANTE


Matériaux ou produits	Localisations précises	Nature des travaux ou des mesures conservatoires	Dates des travaux ou mesures conservatoires	Entreprises intervenantes	Résultats de l'examen visuel et des mesures d'empoussièrlements Art. R. 1334-29-3 du code de la santé publique

MATERIAUX ET PRODUITS DE LA LISTE C DE L'ANNEXE 13-9 CONTENANT DE L'AMIANTE


Matériaux ou produits	Localisations précises	Nature des travaux ou des mesures conservatoires	Dates des travaux ou mesures conservatoires	Entreprises intervenantes	Résultats de l'examen visuel et des mesures d'empoussièrlements Art. R. 1334-29-3 du code de la santé publique











> 6. CONSIGNES GENERALES DE SECURITE

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

INFORMATIONS GENERALES

b) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérigènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérigène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

INTERVENTION DE PROFESSIONNELS

Soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1^{er} juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1^{er} juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'informations et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- Perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- Remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- Travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr.

De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

GESTION DES DECHETS CONTENANT DE L'AMIANTE

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

b) Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas

provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b) Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1^{er} janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c) Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.

Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d) Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e) Traçabilité

L'ensemble des déchets générés lors de nos interventions sont traités par nos soins comme la réglementation l'impose. Depuis le 1er juillet 2022, les BSDA sont créés de manière dématérialisée sur le site Trackdéchets.

Trackdéchets est un outil numérique qui vise à simplifier la traçabilité des déchets dangereux. L'ensemble des parties prenantes d'un déchet sont donc répertoriées via le SIRET de leur entreprise. Chaque intervenant valide donc l'évolution des étapes de la vie du déchet :

6. Producteur
7. Entreprise de travaux
8. Courtier
9. Transporteur
10. Destinataire

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.



Votre interlocuteur
CBT CNA
178 BOULEVARD PEREIRE
75017 PARIS
Portefeuille : **0114921220**
☎ **01 40 68 02 02**
📠 **01 40 68 05 00**

SAS ADX GROUPE
Comptabilité Fournisseurs
Parc Saint Fiacre
53200 CHATEAU GONTIER

Votre contrat
RESPONSABILITE CIVILE
ENTREPRISE

Vos références
Contrat
3912280604
Référence client
0626460020

ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que :

SAS ADX GROUPE
Parc Saint Fiacre - 53200 CHATEAU GONTIER

a souscrit tant pour son compte que pour celui de :

- **HYPERION Développement**
- **SAS EXPERTAM**
- **SAS GALENA**
- **ADX Formation**
- **BCTI**

le contrat d'assurance Responsabilité Civile **1ère ligne n° 3912280604** et un contrat Responsabilité Civile **2ème ligne n° 3912431104**, garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités garanties par ce contrat et notamment :

Les diagnostics techniques immobiliers obligatoires

- Repérage amiante avant-vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat des risques naturels, miniers et technologiques
- L'Infiltrométrie
- La recherche de Fibres Céramiques Réfractaires FCR



Repérage de polluants:

AMIANTE :

- Repérage de l'amiante avant travaux, (dans les bâtiments, les matériels ferroviaires, les aéronefs, l'industrie, les voiries et les sols navires, bateaux et autres engins flottants)
- Repérage de l'amiante avant démolition
- Dossier Technique Amiante (DTA)
- Contrôle de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante
- Dossier Amiante Partie Privative (DAPP)
- Contrôle visuel amiante après travaux (CV1&CV2))
- Sapiteur Amiante
- Mesures d'empoussièrement amiante
- Diagnostic amiante sur des navires selon Décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires sous la marque ADX Groupe.

PLOMB:

- Repérage du plomb avant travaux (dans les bâtiments, les matériels ferroviaires, les aéronefs, l'industrie, les voiries et les sols navires, bateaux et autres engins flottants)
- Contrôle du plomb après travaux

AUTRES:

- Inventaire des Matières Potentiellement Dangereuses dans les navires conformément à la Résolution MEPC.197(62) de l'OMI
- Inventaire des matériaux pouvant contenir de la silice
- Inventaire des matériaux pouvant contenir du PCB
- Inventaire des matériaux pouvant contenir du machefert
- Recherche des métaux lourds
- Diagnostic de pollution des sols
- L'Analyse de la qualité de l'air et La Recherche de fuites
- Recherche de Radon N1 et N2

Contrôle du bâti:

- Diagnostique Technique Globale (DTG)
- Diagnostic technique en vue de la mise en copropriété
- Diagnostique Technique du bâtiment (DTB)
- Diagnostic Technique Immobilier (Loi SRU)
- Plan pluriannuel de travaux (PPT)
- Diagnostic PEMD (Produit Équipement Matériaux Déchet)
- Diagnostic accessibilité handicapés
- Constat de l'état parasite dans les immeubles bâtis et non bâtis
- Audit de la partie privative en assainissement collectif
- Diagnostic sécurité piscine

**Energetique:**

- Réalisation d'audit énergétique sous réserve que l'assuré déclare que son activité ne peut en aucun cas être assimilable à une mission de maîtrise d'oeuvre et qu'il ne mette pas en relation les clients avec des professionnels du bâtiment. Dans le cas contraire, aucune garantie ne sera accordée au titre du contrat responsabilité civile Conditions de garantie.
- Attestation de conformité à la Réglementation Thermique
- Vérification de la VMC
- Vérification de chantier de demande de certificat d'économies d'énergie (CEE)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage en rénovation Energétique et Thermique

Eau:

- Actes de prélèvement légionnelle
- Portabilité de l'eau

Mesurage:

- Attestations de surface : Loi Carrez, surface habitable, surface utile, surface de plancher, surfaces hors œuvre brute, hors œuvre nette.
- Mesurages en extérieurs et intérieurs
- Mission de topographie et numérisation 3D
- Réalisation de dessin et maquettes 2D & 3D

Sécurité:

- Rédaction de Plan de Prévention des Risques, nécessaire lors de l'intervention d'une entreprise extérieure sur le site d'une entreprise utilisatrice
- Réalisation de documents uniques d'évaluation des Risques Professionnels
- Pose de détecteurs incendie
- Géodétection et géoréférencement des réseaux enterrés et identification au sol en marquage piquetage

Formation:

- Formation aux métiers du diagnostic
- Formation aux risques amiante, plomb
- Formation aux risques électrique
- Formation aux risques lié au travail en hauteur

Autres:

- Etat des lieux locatifs
- Etats des lieux dans le cadre des dispositifs Robien et Scellier
- Attestation de décence du logement (critères de surface et d'habitabilité)
- Audit de pré acquisition
- Dossier de mutation



Garanties au contrat 1^{ère} Ligne N° 3912280604

Montant des garanties : « Lorsqu'un même sinistre met en jeu simultanément différentes garanties, l'engagement maximum de l'assureur n'excède pas, pour l'ensemble des dommages, le plus élevé des montants prévus pour ces garanties » ainsi qu'il est précisé à l'article 6.3 des conditions générales.

Garanties au contrat 2^{ème} Ligne N° 3912431104

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	9.000.000 € par année d'assurance et par sinistre
Dont : Dommages corporels Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	9.000.000 € par année d'assurance et par sinistre 1.200.000 € par année d'assurance et par sinistre
Autres garanties :	
Atteinte accidentelle à l'environnement (tous dommages confondus)	750.000 € par année d'assurance
Responsabilité civile professionnelle (tous dommages confondus)	par expert 300.000 € par sinistre et 500.000 € par année d'assurance
Dommages aux biens confiés (selon extension aux conditions particulières)	150.000 € par sinistre
Reconstitution de documents/ médias confiés (selon extension aux conditions particulières)	30.000 € par sinistre

La garantie de l'Assureur s'exerce à concurrence des montants suivants : **pour la seule garantie Responsabilité Civile Professionnelle :**

Tous dommages confondus : 6 000 000 € par sinistre et par année d'assurance

Dont :

- Dommages résultant d'atteintes à l'environnement accidentelles sur les sites des clients de l'assuré : 1 500 000 € par sinistre et par année d'assurance

Il est précisé que ces montants interviennent :

- en excédent des montants de garantie du contrat de 1^{ère} ligne,
- après épuisement des montants de garantie fixés par année d'assurance dans le contrat de 1^{ère} ligne. En cas d'intervention du présent contrat au premier euro, il sera fait application des franchises du contrat de 1^{ère} ligne.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.

TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances



Sa validité cesse pour les risques situés à l'étranger dès lors que l'assurance de ces derniers doit être souscrite conformément à la Législation Locale auprès d'Assureurs agréés dans la nation considérée.

La présente attestation est valable du **01/01/2024 au 01/01/2025** sous réserve du règlement de la prime émise ou à émettre et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à **Paris** le **22/12/2023**

Pour la société :

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'P' or similar character, written over a horizontal line.



Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI6784 Version 003

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

Monsieur MONNIER Hugo

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR o6 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 24/05/2023 - Date d'expiration : 23/05/2030
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 24/05/2023 - Date d'expiration : 23/05/2030
Energie sans mention	Energie sans mention (1) Date d'effet : 18/12/2023 - Date d'expiration : 17/12/2030
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 03/04/2023 - Date d'expiration : 02/04/2030

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse <https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>

Valide à partir du 18/12/2023.

(1) Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification



Certification de personnes
Diagnosticueur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

