


# ESCALIERS DU SENTIER DE LA CANALISATION AUGUSTAVE



## PHOTOS DES STRUCTURES ENDOMMAGEES





# ESCALIERS DU SENTIER DE LA CANALISATION AUGUSTAVE

## PHOTOS DES STRUCTURES ENDOMMAGEES







# ESCALIERS DU SENTIER DE LA CANALISATION AUGUSTAVE

## PHOTOS DES STRUCTURES ENDOMMAGEES

Structure entreposée à l'ONF



Vues d'ensemble





# ESCALIERS DU SENTIER DE LA CANALISATION AUGUSTAVE

## PHOTOS DES STRUCTURES ENDOMMAGEES



*Support n°1*



*Support n°2*



# ESCALIERS DU SENTIER DE LA CANALISATION AUGUSTAVE

## PHOTOS DES STRUCTURES ENDOMMAGEES



*Support n°3*



*Support n°4*



# ESCALIERS DU SENTIER DE LA CANALISATION AUGUSTAVE

## PHOTOS DES STRUCTURES ENDOMMAGEES



*Support n°5*



*Support n°6*



# ESCALIERS DU SENTIER DE LA CANALISATION AUGUSTAVE

## PHOTOS DES STRUCTURES ENDOMMAGEES



*Supports de marches d'escalier à réparer / remplacer*



*Ancrage n°6 à remplacer / réparer*



# ESCALIERS DU SENTIER DE LA CANALISATION AUGUSTAVE

## PHOTOS DES STRUCTURES ENDOMMAGEES



*Marches d'escalier à démonter, évacuer et remplacer par du caillebotis*



*Exemple de caillebotis*



*Structure des escaliers avant évacuation*



# ESCALIERS DU SENTIER DE LA CANALISATION AUGUSTAVE

## PHOTOS DES STRUCTURES ENDOMMAGEES



*Système de fixation des ancrages*





# ESCALIERS DU SENTIER DE LA CANALISATION AUGUSTAVE

## PHOTOS DES STRUCTURES ENDOMMAGEES



*Principe des équerres support à reproduire*

