CHU Amiens Picardie

CHU Institut de formation

Entrer l'adresse ici

Etat Des Lieux

[L'AGENCE]
SASU d'Architecture Mathieu Gobe

32 Bis, rue Henri Barbusse - 80330 Cagny
T : 03 75 40 40 40
E : contact@lagence-mathieugobe.com
W : lagence-mathieugobe.com

DCE

n° : 0001

n° : DCE 0-01

Date : 15/10/2024

CHU Amiens Picardie

CHU Institut de formation

Entrer l'adresse ici

Etat Des Lieux

[L'AGENCE]
SASU d'Architecture Mathieu Gobe

32 Bis, rue Henri Barbusse - 80330 Cagny
T : 03 75 40 40 40
E : contact@lagence-mathieugobe.com
W : lagence-mathieugobe.com

DCE

n° : 0001

n° : DCE 0-01

Date : 15/10/2024

Liste des feuilles - PRO	
Numéro de la feuille	Nom de la feuille
EDL 00	Page de Garde
0	Encart A5
AVP 05	Plan des niveaux
AVP 00	Plan de repérage
AVP 02	Plan des niveaux
AVP 01	Plan des niveaux
AVP 03	Plan des niveaux
AVP 04	Plan des niveaux
EDL 03	Plan de niveau A0
AVP 06	Plan des niveaux
DCE 1-02	Plan de niveau 01 - Projet
DCE 2-02	Plan de niveau 02 - Projet
DCE 3-02	Plan de niveau 03 - Projet
DCE 4-02	Plan de niveau 04 - Projet
DCE 5-02	Plan de niveau 05 - Projet
DCE 6-01	Plan de niveau 06 - Démolition
DCE 01	Plan de repérage des plans de niveau
DCE 1-01	Plan de niveau 01 - Démolition
DCE 1-03	Plan de niveau 01 - Plafond
DCE 1-04	Plan de niveau 01 - Plinthes
DCE 1-05	Plan de niveau 01 - Revêtement de sol
DCE 1-06	Plan de niveau 01 - Peinture sur élévations
DCE 1-07	Plan de niveau 01 - Peinture sur support bois
DCE 1-08	Plan de niveau 01 - Protections murales
DCE 2-01	Plan de niveau 02 - Démolition
DCE 2-03	Plan de niveau 02 - Plafond
DCE 2-04	Plan de niveau 02 - Plinthes
DCE 2-05	Plan de niveau 02 - Revêtement de sol
DCE 2-06	Plan de niveau 02 - Peinture sur élévations
DCE 2-07	Plan de niveau 02 - Peinture sur support bois
DCE 2-08	Plan de niveau 02 - Protections murales
DCE 3-01	Plan de niveau 03 - Démolition

CHU Amiens Picardie

CHU Institut de formation

Entrer l'adresse ici

Projet

[L'AGENCE]
SASU d'Architecture Mathieu Gobe

32 Bis, rue Henri Barbusse - 80330 Cagny
T : 03 75 40 40 40
E : contact@lagence-mathieugobe.com
W : lagence-mathieugobe.com

	DCE
	n° : 0001
	n° : DCE 0-02
	Date : 15/10/2024

zone 2 et 3
1er étage

zone 3
2éme étage



zone 6
sous-sol







CHU Amiens Picardie

CHU Institut de formation

Entrer l'adresse ici

L'AGENCE
32 Bis, rue Henri Barbusse - 80330 Cagny
T: 03 22 76 40 81
E: contact@agence-mathieugobe.com
W: agence-mathieugobe.com

Plan de repérage des plans de niveau

n° : 0001
DCE
n° : DCE 01
Date : 26/06/2024
Echelle : 1 : 100

MODIFICATIONS :

Ind.	Date	Nature de la modification

Légende Démolition

- Démolition : Plinthe bois | Sol souple | Faux plafond
- Démolition : Plinthe Carrelage
- Démolition : Plinthe Carrelage | Faux plafond
- Démolition : Plinthe Bois
- Démolition : Plinthe Carrelage | Détapissage
- Démolition : Plinthe bois | Faux plafond
- Démolition : Moquette
- Ouvrants de menuiserie à déposer.
  Dormant à laisser en place, présence d'amiante
- Radiateur

Légende Démolition

- Démolition

Nota : *Les revêtements existants peuvent contenir de l'amiante (Cf. Rapport Amiante Avant Travaux n°65147-129047 A du 27/03/2023 et Rapport Amiante Avant Travaux n°80717-161357 A du 04/09/2024).*

L'AGENCE
SASU d'Architecture Mathieu Gobe
32 Bis, rue Henri Barbusse - 80330 Cagny
T : 03 75 40 40 40
E : contact@lagence-mathieugobe.com
W : lagence-mathieugobe.com

CHU Institut de formation

Plan de niveau 01 - Démolition

DCE n° : DCE 1-01

n° : 0001

Date : 15/10/2024

Echelle : 1 : 100

Légende Mur

- Cloison existante
- Doublage 100 + 13
- Habillage WC
- Coffre isolant + Trappe de visite
- Placo collé sur revêtement amianté
- Zone non concerné par le projet
- Pose de menuiserie extérieure

Nota : *Les revêtements existants peuvent contenir de l'amiante (Cf. Rapport Amiante Avant Travaux n°65147-129047 A du 27/03/2023 et Rapport Amiante Avant Travaux n°80717-161357 A du 04/09/2024).*



L'AGENCE
SASU d'Architecture Mathieu Gobe
32 Bis, rue Henri Barbusse - 80330 Cagny
T : 03 75 40 40 40
E : contact@lagence-mathieugobe.com
W : lagence-mathieugobe.com

CHU Institut de formation

Plan de niveau 01 - Projet

DCE | n° : DCE 1-02

n° : 0001

Date : 15/10/2024

Echelle : 1 : 100

Légende Faux plafond

Faux plafond en dalle 600 x 600

Faux plafond en dalle 600 x 600 (locaux humides)

Nota : *Les revêtements existants peuvent contenir de l'amiante (Cf. Rapport Amiante Avant Travaux n°65147-129047 A du 27/03/2023 et Rapport Amiante Avant Travaux n°80717-161357 A du 04/09/2024).*

L'AGENCE
SASU d'Architecture Mathieu Gobe
32 Bis, rue Henri Barbusse - 80330 Cagny
T : 03 75 40 40 40
E : contact@lagence-mathieugobe.com
W : lagence-mathieugobe.com

CHU Institut de formation

Plan de niveau 01 - Plafond

DCE n° : DCE 1-03

n° : 0001

Date : 15/10/2024

Echelle : 1 : 100

Légende Plinthe bois

Plinthe bois

Remontée en plinthe PVC

Nota : *Les revêtements existants peuvent contenir de l'amiante (Cf. Rapport Amiante Avant Travaux n°65147-129047 A du 27/03/2023 et Rapport Amiante Avant Travaux n°80717-161357 A du 04/09/2024).*



L'AGENCE
SASU d'Architecture Mathieu Gobe
32 Bis, rue Henri Barbusse - 80330 Cagny
T : 03 75 40 40 40
E : contact@lagence-mathieugobe.com
W : lagence-mathieugobe.com

CHU Institut de formation

Plan de niveau 01 - Plinthes

DCE	n° : DCE 1-04
n° : 0001	
Date :	15/10/2024
Echelle :	1 : 100

Légende Revêtement de sol

Sol souple

Nota : *Les revêtements existants peuvent contenir de l'amiante (Cf. Rapport Amiante Avant Travaux n°65147-129047 A du 27/03/2023 et Rapport Amiante Avant Travaux n°80717-161357 A du 04/09/2024).*



L'AGENCE
SASU d'Archtecture Mathieu Gobe
32 Bis, rue Henri Barbusse - 80330 Cagny
T : 03 75 40 40 40
E : contact@lagence-mathieugobe.com
W : lagence-mathieugobe.com

CHU Institut de formation

Plan de niveau 01 - Revêtement de sol

DCE	n° : DCE 1-05
n° : 0001	
Date :	15/10/2024
Echelle :	1 : 100

Légende Peinture sur élévation

- Peinture sur plaque de plâtre
- Peinture sur support existant en plaque de plâtre
- Peinture sur support existant en maçonnerie

Nota : *Les revêtements existants peuvent contenir de l'amiante (Cf. Rapport Amiante Avant Travaux n°65147-129047 A du 27/03/2023 et Rapport Amiante Avant Travaux n°80717-161357 A du 04/09/2024).*



L'AGENCE
SASU d'Architecture Mathieu Gobe
32 Bis, rue Henri Barbusse - 80330 Cagny
T : 03 75 40 40 40
E : contact@lagence-mathieugobe.com
W : lagence-mathieugobe.com

CHU Institut de formation

Plan de niveau 01 - Peinture sur élévations

DCE	n° : DCE 1-06
n° : 0001	
Date :	15/10/24
Echelle :	1 : 100

Légende Peinture sur support bois

Peinture support bois (Bloc porte, Portes, plinthes)

Nota : *Les revêtements existants peuvent contenir de l'amiante (Cf. Rapport Amiante Avant Travaux n°65147-129047 A du 27/03/2023 et Rapport Amiante Avant Travaux n°80717-161357 A du 04/09/2024).*



[L'AGENCE]
SASU d'Architecture Mathieu Gobe
32 Bis, rue Henri Barbusse - 80330 Cagny
T : 03 75 40 40 40
E : contact@lagence-mathieugobe.com
W : lagence-mathieugobe.com

CHU Institut de formation

Plan de niveau 01 - Peinture sur support bois

DCE	n° : DCE 1-07
n° : 0001	
Date :	15/10/24
Echelle :	1 : 100

Légende Protections murales

Protections murales

Nota : *Les revêtements existants peuvent contenir de l'amiante (Cf. Rapport Amiante Avant Travaux n°65147-129047 A du 27/03/2023 et Rapport Amiante Avant Travaux n°80717-161357 A du 04/09/2024).*



[L'AGENCE]
SASU d'Architecture Mathieu Gobe
32 Bis, rue Henri Barbusse - 80330 Cagny
T : 03 75 40 40 40
E : contact@lagence-mathieugobe.com
W : lagence-mathieugobe.com

CHU Institut de formation

Plan de niveau 01 - Protections murales

DCE n° : DCE 1-08

n° : 0001

Date : 15/10/24

Echelle : 1 : 100

Légende Démolition

- Démolition : Plinthe bois | Sol souple | Faux plafond
- Démolition : Plinthe Carrelage
- Démolition : Plinthe Carrelage | Faux plafond
- Démolition : Plinthe Bois
- Démolition : Plinthe Carrelage | Détapissage
- Démolition : Plinthe bois | Faux plafond
- Démolition : Moquette
- Ouvrants de menuiserie à déposer.
  Dormant à laisser en place, présence d'amiante
- Radiateur

Légende Démolition

- Démolition

Nota : *Les revêtements existants peuvent contenir de l'amiante (Cf. Rapport Amiante Avant Travaux n°65147-129047 A du 27/03/2023 et Rapport Amiante Avant Travaux n°80717-161357 A du 04/09/2024).*



L'AGENCE
SASU d'Architecture
Mathieu Gobe
32 Bis, rue Henri Barbusse - 80330 Cagny
T : 03 75 40 40 40
E : contact@lagence-mathieugobe.com
W : lagence-mathieugobe.com

CHU Institut de formation

Plan de niveau 02 - Démolition

DCE	n° : DCE 2-01
n° : 0001	
Date :	15/10/24
Echelle :	1 : 100

Légende Mur

- Cloison existante
- Doublage 100 + 13
- Habillage WC
- Coffre isolant + Trappe de visite
- Placo collé sur revêtement amianté
- Zone non concerné par le projet
- Pose de menuiserie extérieure

Nota : *Les revêtements existants peuvent contenir de l'amiante (Cf. Rapport Amiante Avant Travaux n°65147-129047 A du 27/03/2023 et Rapport Amiante Avant Travaux n°80717-161357 A du 04/09/2024).*



L'AGENCE
SASU d'Architecture
Mathieu Gobe
32 Bis, rue Henri Barbusse - 80330 Cagny
T : 03 75 40 40 40
E : contact@lagence-mathieugobe.com
W : lagence-mathieugobe.com

CHU Institut de formation

Plan de niveau 02 - Projet

DCE	n° : DCE 2-02
n° : 0001	
Date :	15/10/24
Echelle :	1 : 100

Légende Faux plafond

Faux plafond en dalle 600 x 600

Faux plafond en dalle 600 x 600 (locaux humides)

Nota : *Les revêtements existants peuvent contenir de l'amiante (Cf. Rapport Amiante Avant Travaux n°65147-129047 A du 27/03/2023 et Rapport Amiante Avant Travaux n°80717-161357 A du 04/09/2024).*

L'AGENCE
SASU d'Architecture Mathieu Gobe
32 Bis, rue Henri Barbusse - 80330 Cagny
T : 03 75 40 40 40
E : contact@lagence-mathieugobe.com
W : lagence-mathieugobe.com

CHU Institut de formation

Plan de niveau 02 - Plafond

DCE | n° : DCE 2-03

n° : 0001

Date : 15/10/24

Echelle : 1 : 100

Légende Plinthe bois

Plinthe bois

Remontée en plinthe PVC

Nota : *Les revêtements existants peuvent contenir de l'amiante (Cf. Rapport Amiante Avant Travaux n°65147-129047 A du 27/03/2023 et Rapport Amiante Avant Travaux n°80717-161357 A du 04/09/2024).*

L'AGENCE
SASU d'Architecture Mathieu Gobe
32 Bis, rue Henri Barbusse - 80330 Cagny
T : 03 75 40 40 40
E : contact@lagence-mathieugobe.com
W : lagence-mathieugobe.com

CHU Institut de formation

Plan de niveau 02 - Plinthes

DCE n° : DCE 2-04

n° : 0001

Date : 15/10/24

Echelle : 1 : 100

Légende Revêtement de sol

Sol souple

Nota : *Les revêtements existants peuvent contenir de l'amiante (Cf. Rapport Amiante Avant Travaux n°65147-129047 A du 27/03/2023 et Rapport Amiante Avant Travaux n°80717-161357 A du 04/09/2024).*



L'AGENCE
SASU d'Architecture Mathieu Gobe
32 Bis, rue Henri Barbusse - 80330 Cagny
T : 03 75 40 40 40
E : contact@lagence-mathieugobe.com
W : lagence-mathieugobe.com

CHU Institut de formation

Plan de niveau 02 - Revêtement de sol

DCE	n° : DCE 2-05
n° : 0001	
Date :	15/10/24
Echelle :	1 : 100

Légende Peinture sur élévation

- Peinture sur plaque de plâtre
- Peinture sur support existant en plaque de plâtre
- Peinture sur support existant en maçonnerie

Nota : *Les revêtements existants peuvent contenir de l'amiante (Cf. Rapport Amiante Avant Travaux n°65147-129047 A du 27/03/2023 et Rapport Amiante Avant Travaux n°80717-161357 A du 04/09/2024).*

L'AGENCE
SASU d'Architecture Mathieu Gobe
32 Bis, rue Henri Barbusse - 80330 Cagny
T : 03 75 40 40 40
E : contact@lagence-mathieugobe.com
W : lagence-mathieugobe.com

CHU Institut de formation

Plan de niveau 02 - Peinture sur élévations

DCE	n° : DCE 2-06
n° : 0001	
Date :	15/10/24
Echelle :	1 : 100

Légende Peinture sur support bois

Peinture support bois (Bloc porte, Portes, plinthes)

Nota : *Les revêtements existants peuvent contenir de l'amiante (Cf. Rapport Amiante Avant Travaux n°65147-129047 A du 27/03/2023 et Rapport Amiante Avant Travaux n°80717-161357 A du 04/09/2024).*

L'AGENCE
SASU d'Architecture Mathieu Gobe
32 Bis, rue Henri Barbusse - 80330 Cagny
T : 03 75 40 40 40
E : contact@lagence-mathieugobe.com
W : lagence-mathieugobe.com

CHU Institut de formation

Plan de niveau 02 - Peinture sur support bois

DCE	n° : DCE 2-07
n° : 0001	
Date :	15/10/24
Echelle :	1 : 100

Légende Protections murales

Protections murales

Nota : *Les revêtements existants peuvent contenir de l'amiante (Cf. Rapport Amiante Avant Travaux n°65147-129047 A du 27/03/2023 et Rapport Amiante Avant Travaux n°80717-161357 A du 04/09/2024).*

L'AGENCE
SASU d'Architecture Mathieu Gobe
32 Bis, rue Henri Barbusse - 80330 Cagny
T : 03 75 40 40 40
E : contact@lagence-mathieugobe.com
W : lagence-mathieugobe.com

CHU Institut de formation

Plan de niveau 02 - Protections murales

DCE	n° : DCE 2-08
n° : 0001	
Date :	15/10/24
Echelle :	1 : 100

Légende Démolition

- Démolition : Plinthe bois | Sol souple | Faux plafond
- Démolition : Plinthe Carrelage
- Démolition : Plinthe Carrelage | Faux plafond
- Démolition : Plinthe Bois
- Démolition : Plinthe Carrelage | Détapissage
- Démolition : Plinthe bois | Faux plafond
- Démolition : Moquette
- Ouvrants de menuiserie à déposer.
  Dormant à laisser en place, présence d'amiante
- Radiateur

Légende Démolition

- Démolition

Nota : *Les revêtements existants peuvent contenir de l'amiante (Cf. Rapport Amiante Avant Travaux n°65147-129047 A du 27/03/2023 et Rapport Amiante Avant Travaux n°80717-161357 A du 04/09/2024).*

[L'AGENCE]
SASU d'Architecture Mathieu Gobe
32 Bis, rue Henri Barbusse - 80330 Cagny
T : 03 75 40 40 40
E : contact@lagence-mathieugobe.com
W : lagence-mathieugobe.com

CHU Institut de formation

Plan de niveau 03 - Démolition

DCE	n° : DCE 3-01
n° : 0001	
Date :	15/10/24
Echelle :	1 : 100

Légende Mur

- Cloison existante
- Doublage 100 + 13
- Habillage WC
- Coffre isolant + Trappe de visite
- Placo collé sur revêtement amianté
- Zone non concerné par le projet
- Pose de menuiserie extérieure

Nota : *Les revêtements existants peuvent contenir de l'amiante (Cf. Rapport Amiante Avant Travaux n°65147-129047 A du 27/03/2023 et Rapport Amiante Avant Travaux n°80717-161357 A du 04/09/2024).*



L'AGENCE
SASU d'Architecture Mathieu Gobe
32 Bis, rue Henri Barbusse - 80330 Cagny
T : 03 75 40 40 40
E : contact@lagence-mathieugobe.com
W : lagence-mathieugobe.com

CHU Institut de formation

Plan de niveau 03 - Projet

DCE n° : DCE 3-02

n° : 0001

Date : 15/10/24

Echelle : 1 : 100

Légende Faux plafond

Faux plafond en dalle 600 x 600

Faux plafond en dalle 600 x 600 (locaux humides)

Nota : *Les revêtements existants peuvent contenir de l'amiante (Cf. Rapport Amiante Avant Travaux n°65147-129047 A du 27/03/2023 et Rapport Amiante Avant Travaux n°80717-161357 A du 04/09/2024).*



[L'AGENCE]
SASU d'Architecture Mathieu Gobe
32 Bis, rue Henri Barbusse - 80330 Cagny
T : 03 75 40 40 40
E : contact@lagence-mathieugobe.com
W : lagence-mathieugobe.com

CHU Institut de formation

Plan de niveau 03 - Plafond

DCE n° : DCE 3-03

n° : 0001

Date : 15/10/24

Echelle : 1 : 100

Légende Plinthe bois

Plinthe bois

Remontée en plinthe PVC

Nota : *Les revêtements existants peuvent contenir de l'amiante (Cf. Rapport Amiante Avant Travaux n°65147-129047 A du 27/03/2023 et Rapport Amiante Avant Travaux n°80717-161357 A du 04/09/2024).*

L'AGENCE
SASU d'Archtecture Mathieu Gobe
32 Bis, rue Henri Barbusse - 80330 Cagny
T : 03 75 40 40 40
E : contact@lagence-mathieugobe.com
W : lagence-mathieugobe.com

CHU Institut de formation

Plan de niveau 03 - Plinthes

DCE n° : DCE 3-04

n° : 0001

Date : 15/10/24

Echelle : 1 : 100

Légende Revêtement de sol

Sol souple

Nota : *Les revêtements existants peuvent contenir de l'amiante (Cf. Rapport Amiante Avant Travaux n°65147-129047 A du 27/03/2023 et Rapport Amiante Avant Travaux n°80717-161357 A du 04/09/2024).*



[L'AGENCE]
SASU d'Architecture Mathieu Gobe
32 Bis, rue Henri Barbusse - 80330 Cagny
T : 03 75 40 40 40
E : contact@lagence-mathieugobe.com
W : lagence-mathieugobe.com

CHU Institut de formation

Plan de niveau 03 - Revêtement de sol

DCE | n° : DCE 3-05

n° : 0001

Date : 15/10/24

Echelle : 1 : 100

Légende Peinture sur élévation

- Peinture sur plaque de plâtre
- Peinture sur support existant en plaque de plâtre
- Peinture sur support existant en maçonnerie

Nota : *Les revêtements existants peuvent contenir de l'amiante (Cf. Rapport Amiante Avant Travaux n°65147-129047 A du 27/03/2023 et Rapport Amiante Avant Travaux n°80717-161357 A du 04/09/2024).*

L'AGENCE
SASU d'Architecture Mathieu Gobe
32 Bis, rue Henri Barbusse - 80330 Cagny
T : 03 75 40 40 40
E : contact@lagence-mathieugobe.com
W : lagence-mathieugobe.com

CHU Institut de formation

Plan de niveau 03 - Peinture sur élévations

DCE n° : DCE 3-06

n° : 0001

Date : 15/10/24

Echelle : 1 : 100

Légende Peinture sur support bois

Peinture support bois (Bloc porte, Portes, plinthes)

Nota : *Les revêtements existants peuvent contenir de l'amiante (Cf. Rapport Amiante Avant Travaux n°65147-129047 A du 27/03/2023 et Rapport Amiante Avant Travaux n°80717-161357 A du 04/09/2024).*



L'AGENCE
SASU d'Architecture Mathieu Gobe
32 Bis, rue Henri Barbusse - 80330 Cagny
T : 03 75 40 40 40
E : contact@lagence-mathieugobe.com
W : lagence-mathieugobe.com

CHU Institut de formation

Plan de niveau 03 - Peinture sur support bois

DCE n° : DCE 3-07

n° : 0001

Date : 15/10/24

Echelle : 1 : 100

Légende Protections murales

Protections murales

Nota : *Les revêtements existants peuvent contenir de l'amiante (Cf. Rapport Amiante Avant Travaux n°65147-129047 A du 27/03/2023 et Rapport Amiante Avant Travaux n°80717-161357 A du 04/09/2024).*



[L'AGENCE]
SASU d'Architecture Mathieu Gobe
32 Bis, rue Henri Barbusse - 80330 Cagny
T : 03 75 40 40 40
E : contact@lagence-mathieugobe.com
W : lagence-mathieugobe.com

CHU Institut de formation

Plan de niveau 03 - Protections murales

DCE	n° : DCE 3-08
n° : 0001	
Date :	15/10/24
Echelle :	1 : 100

Légende Démolition

- Démolition : Plinthe bois | Sol souple | Faux plafond
- Démolition : Plinthe Carrelage
- Démolition : Plinthe Carrelage | Faux plafond
- Démolition : Plinthe Bois
- Démolition : Plinthe Carrelage | Détapissage
- Démolition : Plinthe bois | Faux plafond
- Démolition : Moquette
- Ouvrants de menuiserie à déposer.
  Dormant à laisser en place, présence d'amiante
- Radiateur

Légende Démolition

- Démolition

Nota : *Les revêtements existants peuvent contenir de l'amiante (Cf. Rapport Amiante Avant Travaux n°65147-129047 A du 27/03/2023 et Rapport Amiante Avant Travaux n°80717-161357 A du 04/09/2024).*

L'AGENCE
SASU d'Architecture Mathieu Gobe
32 Bis, rue Henri Barbusse - 80330 Cagny
T : 03 75 40 40 40
E : contact@lagence-mathieugobe.com
W : lagence-mathieugobe.com

CHU Institut de formation

Plan de niveau 04 - Démolition

DCE	n° : DCE 4-01
n° : 0001	
Date :	15/10/24
Echelle :	1 : 100

Légende Mur

- Cloison existante
- Doublage 100 + 13
- Habillage WC
- Coffre isolant + Trappe de visite
- Placo collé sur revêtement amianté
- Zone non concerné par le projet
- Pose de menuiserie extérieure

Nota : *Les revêtements existants peuvent contenir de l'amiante (Cf. Rapport Amiante Avant Travaux n°65147-129047 A du 27/03/2023 et Rapport Amiante Avant Travaux n°80717-161357 A du 04/09/2024).*

L'AGENCE
SASU d'Archtecture Mathieu Gobe
32 Bis, rue Henri Barbusse - 80330 Cagny
T : 03 75 40 40 40
E : contact@lagence-mathieugobe.com
W : lagence-mathieugobe.com

CHU Institut de formation

Plan de niveau 04 - Projet

DCE	n° : DCE 4-02
n° : 0001	
Date :	15/10/24
Echelle :	1 : 100

Légende Faux plafond

Faux plafond en dalle 600 x 600

Faux plafond en dalle 600 x 600 (locaux humides)

Nota : *Les revêtements existants peuvent contenir de l'amiante (Cf. Rapport Amiante Avant Travaux n°65147-129047 A du 27/03/2023 et Rapport Amiante Avant Travaux n°80717-161357 A du 04/09/2024).*



[L'AGENCE]
SASU d'Architecture Mathieu Gobe
32 Bis, rue Henri Barbusse - 80330 Cagny
T : 03 75 40 40 40
E : contact@lagence-mathieugobe.com
W : lagence-mathieugobe.com

CHU Institut de formation

Plan de niveau 04 - Plafond

DCE	n° : DCE 4-03
n° : 0001	
Date :	15/10/24
Echelle :	1 : 100

Légende Plinthe bois

Plinthe bois

Remontée en plinthe PVC

Nota : *Les revêtements existants peuvent contenir de l'amiante (Cf. Rapport Amiante Avant Travaux n°65147-129047 A du 27/03/2023 et Rapport Amiante Avant Travaux n°80717-161357 A du 04/09/2024).*



[L'AGENCE]
SASU d'Architecture Mathieu Gobe
32 Bis, rue Henri Barbusse - 80330 Cagny
T : 03 75 40 40 40
E : contact@lagence-mathieugobe.com
W : lagence-mathieugobe.com

CHU Institut de formation

Plan de niveau 04 - Plinthes

DCE	n° : DCE 4-04
n° : 0001	
Date :	15/10/24
Echelle :	1 : 100

Légende Revêtement de sol

Sol souple

Nota : *Les revêtements existants peuvent contenir de l'amiante (Cf. Rapport Amiante Avant Travaux n°65147-129047 A du 27/03/2023 et Rapport Amiante Avant Travaux n°80717-161357 A du 04/09/2024).*



L'AGENCE
SASU d'Architecture Mathieu Gobe
32 Bis, rue Henri Barbusse - 80330 Cagny
T : 03 75 40 40 40
E : contact@lagence-mathieugobe.com
W : lagence-mathieugobe.com

CHU Institut de formation

Plan de niveau 04 - Revêtement de sol

DCE	n° : DCE 4-05
n° : 0001	
Date :	15/10/24
Echelle :	1 : 100

Légende Peinture sur élévation

- Peinture sur plaque de plâtre
- Peinture sur support existant en plaque de plâtre
- Peinture sur support existant en maçonnerie

Nota : *Les revêtements existants peuvent contenir de l'amiante (Cf. Rapport Amiante Avant Travaux n°65147-129047 A du 27/03/2023 et Rapport Amiante Avant Travaux n°80717-161357 A du 04/09/2024).*

[L'AGENCE]
SASU d'Architecture Mathieu Gobe
32 Bis, rue Henri Barbusse - 80330 Cagny
T : 03 75 40 40 40
E : contact@lagence-mathieugobe.com
W : lagence-mathieugobe.com

CHU Institut de formation

Plan de niveau 04 - Peinture sur élévations

DCE	n° : DCE 4-06
n° : 0001	
Date :	15/10/24
Echelle :	1 : 100

Légende Peinture sur support bois

Peinture support bois (Bloc porte, Portes, plinthes)

Nota : *Les revêtements existants peuvent contenir de l'amiante (Cf. Rapport Amiante Avant Travaux n°65147-129047 A du 27/03/2023 et Rapport Amiante Avant Travaux n°80717-161357 A du 04/09/2024).*



[L'AGENCE]
SASU d'Architecture Mathieu Gobe
32 Bis, rue Henri Barbusse - 80330 Cagny
T : 03 75 40 40 40
E : contact@lagence-mathieugobe.com
W : lagence-mathieugobe.com

CHU Institut de formation

Plan de niveau 04 - Peinture sur support bois

DCE	n° : DCE 4-07
n° : 0001	
Date :	15/10/24
Echelle :	1 : 100

Légende Protections murales

Protections murales

Nota : *Les revêtements existants peuvent contenir de l'amiante (Cf. Rapport Amiante Avant Travaux n°65147-129047 A du 27/03/2023 et Rapport Amiante Avant Travaux n°80717-161357 A du 04/09/2024).*



[L'AGENCE]
SASU d'Architecture Mathieu Gobe
32 Bis, rue Henri Barbusse - 80330 Cagny
T : 03 75 40 40 40
E : contact@lagence-mathieugobe.com
W : lagence-mathieugobe.com

CHU Institut de formation

Plan de niveau 04 - Protections murales

DCE	n° : DCE 4-08
n° : 0001	
Date :	15/10/24
Echelle :	1 : 100

Légende Démolition

- Démolition : Plinthe bois | Sol souple | Faux plafond
- Démolition : Plinthe Carrelage
- Démolition : Plinthe Carrelage | Faux plafond
- Démolition : Plinthe Bois
- Démolition : Plinthe Carrelage | Détapissage
- Démolition : Plinthe Bois | Faux plafond
- Démolition : Moquette
- Ouvrants de menuiserie à déposer.
  Dormant à laisser en place, présence d'amiante
- Radiateur

Légende Démolition

- Démolition

Nota : *Les revêtements existants peuvent contenir de l'amiante (Cf. Rapport Amiante Avant Travaux n°65147-129047 A du 27/03/2023 et Rapport Amiante Avant Travaux n°80717-161357 A du 04/09/2024).*



[L'AGENCE]
SASU d'Architecture Mathieu Gobe
32 Bis, rue Henri Barbusse - 80330 Cagny
T : 03 75 40 40 40
E : contact@lagence-mathieugobe.com
W : lagence-mathieugobe.com

CHU Institut de formation

Plan de niveau 05 - Démolition

DCE	n° : DCE 5-01
n° : 0001	
Date :	15/10/24
Echelle :	1 : 50

Légende Mur

- Cloison existante
- Doublage 100 + 13
- Habillage WC
- Coffre isolant + Trappe de visite
- Placo collé sur revêtement amianté

Zone non concerné par le projet

Nota : *Les revêtements existants peuvent contenir de l'amiante (Cf. Rapport Amiante Avant Travaux n°65147-129047 A du 27/03/2023 et Rapport Amiante Avant Travaux n°80717-161357 A du 04/09/2024).*



L'AGENCE
SASU d'Architecture Mathieu Gobe
32 Bis, rue Henri Barbusse - 80330 Cagny
T : 03 75 40 40 40
E : contact@lagence-mathieugobe.com
W : lagence-mathieugobe.com

CHU Institut de formation

Plan de niveau 05 - Projet

DCE	n° : DCE 5-02
n° : 0001	
Date :	15/10/24
Echelle :	1 : 50

Légende Faux plafond

Faux plafond en dalle 600 x 600

Faux plafond en dalle 600 x 600 (locaux humides)

Nota : *Les revêtements existants peuvent contenir de l'amiante (Cf. Rapport Amiante Avant Travaux n°65147-129047 A du 27/03/2023 et Rapport Amiante Avant Travaux n°80717-161357 A du 04/09/2024).*



L'AGENCE
SASU d'Architecture Mathieu Gobe
32 Bis, rue Henri Barbusse - 80330 Cagny
T : 03 75 40 40 40
E : contact@lagence-mathieugobe.com
W : lagence-mathieugobe.com

CHU Institut de formation

Plan de niveau 05 - Plafond

DCE n° : DCE 5-03

n° : 0001

Date : 15/10/24

Echelle : 1 : 50

Légende Plinthe bois

Plinthe bois

Remontée en plinthe PVC

Nota : *Les revêtements existants peuvent contenir de l'amiante (Cf. Rapport Amiante Avant Travaux n°65147-129047 A du 27/03/2023 et Rapport Amiante Avant Travaux n°80717-161357 A du 04/09/2024).*



[L'AGENCE]
SASU d'Architecture Mathieu Gobe
32 Bis, rue Henri Barbusse - 80330 Cagny
T : 03 75 40 40 40
E : contact@lagence-mathieugobe.com
W : lagence-mathieugobe.com

CHU Institut de formation

Plan de niveau 05 - Plinthes

DCE	n° : DCE 5-04
n° : 0001	
Date :	15/10/24
Echelle :	1 : 50

Légende Revêtement de sol

Sol souple

Nota : *Les revêtements existants peuvent contenir de l'amiante (Cf. Rapport Amiante Avant Travaux n°65147-129047 A du 27/03/2023 et Rapport Amiante Avant Travaux n°80717-161357 A du 04/09/2024).*



[L'AGENCE]
SASU d'Architecture Mathieu Gobe
32 Bis, rue Henri Barbusse - 80330 Cagny
T : 03 75 40 40 40
E : contact@lagence-mathieugobe.com
W : lagence-mathieugobe.com

CHU Institut de formation

Plan de niveau 05 - Revêtement de sol

DCE	n° : DCE 5-05
n° : 0001	
Date :	15/10/24
Echelle :	1 : 50

Légende Peinture sur élévation

- Peinture sur plaque de plâtre
- Peinture sur support existant en plaque de plâtre
- Peinture sur support existant en maçonnerie

Nota : *Les revêtements existants peuvent contenir de l'amiante (Cf. Rapport Amiante Avant Travaux n°65147-129047 A du 27/03/2023 et Rapport Amiante Avant Travaux n°80717-161357 A du 04/09/2024).*



L'AGENCE
SASU d'Architecture Mathieu Gobe
32 Bis, rue Henri Barbusse - 80330 Cagny
T : 03 75 40 40 40
E : contact@lagence-mathieugobe.com
W : lagence-mathieugobe.com

CHU Institut de formation

Plan de niveau 05 - Peinture sur élévations

DCE n° : DCE 5-06

n° : 0001

Date : 15/10/24

Echelle : 1 : 50

Légende Peinture sur support bois

Peinture support bois (Bloc porte, Portes, plinthes)

Nota : *Les revêtements existants peuvent contenir de l'amiante (Cf. Rapport Amiante Avant Travaux n°65147-129047 A du 27/03/2023 et Rapport Amiante Avant Travaux n°80717-161357 A du 04/09/2024).*



[L'AGENCE]
SASU d'Architecture Mathieu Gobe
32 Bis, rue Henri Barbusse - 80330 Cagny
T : 03 75 40 40 40
E : contact@lagence-mathieugobe.com
W : lagence-mathieugobe.com

CHU Institut de formation

Plan de niveau 05 - Peinture sur support bois

DCE	n° : DCE 5-07
n° : 0001	
Date :	15/10/24
Echelle :	1 : 50

Légende Revêtements muraux

Protections murales

Faïence

Nota : *Les revêtements existants peuvent contenir de l'amiante (Cf. Rapport Amiante Avant Travaux n°65147-129047 A du 27/03/2023 et Rapport Amiante Avant Travaux n°80717-161357 A du 04/09/2024).*



L'AGENCE
SASU d'Architecture Mathieu Gobe
32 Bis, rue Henri Barbusse - 80330 Cagny
T : 03 75 40 40 40
E : contact@lagence-mathieugobe.com
W : lagence-mathieugobe.com

CHU Institut de formation

Plan de niveau 05 - Protections murales

DCE n° : DCE 5-08

n° : 0001

Date : 15/10/24

Echelle : 1 : 50

Légende Démolition

- Démolition : Plinthe bois | Sol souple | Faux plafond
- Démolition : Plinthe Carrelage
- Démolition : Plinthe Carrelage | Faux plafond
- Démolition : Plinthe Bois
- Démolition : Plinthe Carrelage | Détapissage
- Démolition : Plinthe Bois | Faux plafond
- Démolition : Moquette
- Ouvrants de menuiserie à déposer.
  Dormant à laisser en place, présence d'amiante
- Radiateur

Légende Démolition

- Démolition

Nota : *Les revêtements existants peuvent contenir de l'amiante (Cf. Rapport Amiante Avant Travaux n°65147-129047 A du 27/03/2023 et Rapport Amiante Avant Travaux n°80717-161357 A du 04/09/2024).*



[L'AGENCE]
SASU d'Archtecture Mathieu Gobe
32 Bis, rue Henri Barbusse - 80330 Cagny
T : 03 75 40 40 40
E : contact@lagence-mathieugobe.com
W : lagence-mathieugobe.com

CHU Institut de formation

Plan de niveau 06 - Démolition

DCE | n° : DCE 6-01

n° : 0001

Date : 15/10/24

Echelle : 1 : 50

Légende Mur

- Cloison existante
- Doublage 100 + 13
- Habillage WC
- Coffre isolant + Trappe de visite
- Placo collé sur revêtement amianté
- Zone non concerné par le projet

Nota : *Les revêtements existants peuvent contenir de l'amiante (Cf. Rapport Amiante Avant Travaux n°65147-129047 A du 27/03/2023 et Rapport Amiante Avant Travaux n°80717-161357 A du 04/09/2024).*



L'AGENCE
SASU d'Architecture Mathieu Gobe
32 Bis, rue Henri Barbusse - 80330 Cagny
T : 03 75 40 40 40
E : contact@lagence-mathieugobe.com
W : lagence-mathieugobe.com

CHU Institut de formation

Plan de niveau 06 - Projet

DCE n° : DCE 6-02

n° : 0001

Date : 15/10/24

Echelle : 1 : 50

Légende Faux plafond

Faux plafond en dalle 600 x 600

Faux plafond en dalle 600 x 600 (locaux humides)

Nota : *Les revêtements existants peuvent contenir de l'amiante (Cf. Rapport Amiante Avant Travaux n°65147-129047 A du 27/03/2023 et Rapport Amiante Avant Travaux n°80717-161357 A du 04/09/2024).*



[L'AGENCE]
SASU d'Architecture Mathieu Gobe
32 Bis, rue Henri Barbusse - 80330 Cagny
T : 03 75 40 40 40
E : contact@lagence-mathieugobe.com
W : lagence-mathieugobe.com

CHU Institut de formation

Plan de niveau 06 - Plafond

DCE n° : DCE 6-03

n° : 0001

Date : 15/10/24

Echelle : 1 : 50

Légende Plinthe bois

Plinthe bois

Remontée en plinthe PVC

Nota : *Les revêtements existants peuvent contenir de l'amiante (Cf. Rapport Amiante Avant Travaux n°65147-129047 A du 27/03/2023 et Rapport Amiante Avant Travaux n°80717-161357 A du 04/09/2024).*



[L'AGENCE]
SASU d'Architecture Mathieu Gobe
32 Bis, rue Henri Barbusse - 80330 Cagny
T : 03 75 40 40 40
E : contact@lagence-mathieugobe.com
W : lagence-mathieugobe.com

CHU Institut de formation

Plan de niveau 06 - Plinthes

DCE	n° : DCE 6-04
n° : 0001	
Date :	15/10/24
Echelle :	1 : 50

Légende Revêtement de sol

Sol souple

Nota : *Les revêtements existants peuvent contenir de l'amiante (Cf. Rapport Amiante Avant Travaux n°65147-129047 A du 27/03/2023 et Rapport Amiante Avant Travaux n°80717-161357 A du 04/09/2024).*



[L'AGENCE]
SASU d'Architecture Mathieu Gobe
32 Bis, rue Henri Barbusse - 80330 Cagny
T : 03 75 40 40 40
E : contact@lagence-mathieugobe.com
W : lagence-mathieugobe.com

CHU Institut de formation

Plan de niveau 06 - Revêtement de sol

DCE n° : DCE 6-05

n° : 0001

Date : 15/10/24

Echelle : 1 : 50

Légende Peinture sur élévation

- Peinture sur plaque de plâtre
- Peinture sur support existant en plaque de plâtre
- Peinture sur support existant en maçonnerie

Nota : *Les revêtements existants peuvent contenir de l'amiante (Cf. Rapport Amiante Avant Travaux n°65147-129047 A du 27/03/2023 et Rapport Amiante Avant Travaux n°80717-161357 A du 04/09/2024).*



[L'AGENCE]
SASU d'Architecture Mathieu Gobe
32 Bis, rue Henri Barbusse - 80330 Cagny
T : 03 75 40 40 40
E : contact@lagence-mathieugobe.com
W : lagence-mathieugobe.com

CHU Institut de formation

Plan de niveau 06 - Peinture sur élévations

DCE	n° : DCE 6-06
n° : 0001	
Date :	15/10/24
Echelle :	1 : 50

Légende Peinture sur support bois

Peinture support bois (Bloc porte, Portes, plinthes)

Nota : *Les revêtements existants peuvent contenir de l'amiante (Cf. Rapport Amiante Avant Travaux n°65147-129047 A du 27/03/2023 et Rapport Amiante Avant Travaux n°80717-161357 A du 04/09/2024).*



[L'AGENCE]
SASU d'Architecture Mathieu Gobe
32 Bis, rue Henri Barbusse - 80330 Cagny
T : 03 75 40 40 40
E : contact@lagence-mathieugobe.com
W : lagence-mathieugobe.com

CHU Institut de formation

Plan de niveau 06 - Peinture sur support bois

DCE	n° : DCE 6-07
n° : 0001	
Date :	15/10/24
Echelle :	1 : 50

Légende Revêtements muraux

Protections murales

Faïence

Nota : *Les revêtements existants peuvent contenir de l'amiante (Cf. Rapport Amiante Avant Travaux n°65147-129047 A du 27/03/2023 et Rapport Amiante Avant Travaux n°80717-161357 A du 04/09/2024).*



[L'AGENCE]
SASU d'Architecture Mathieu Gobe
32 Bis, rue Henri Barbusse - 80330 Cagny
T : 03 75 40 40 40
E : contact@lagence-mathieugobe.com
W : lagence-mathieugobe.com

CHU Institut de formation

Plan de niveau 06 - Protections murales

DCE | n° : DCE 6-08

n° : 0001

Date : 15/10/24

Echelle : 1 : 50

Nota : *Les revêtements existants peuvent contenir de l'amiante (Cf. Rapport Amiante Avant Travaux n°65147-129047 A du 27/03/2023 et Rapport Amiante Avant Travaux n°80717-161357 A du 04/09/2024).*



[L'AGENCE]
SASU d'Architecture Mathieu Gobe
32 Bis, rue Henri Barbusse - 80330 Cagny
T : 03 75 40 40 40
E : contact@lagence-mathieugobe.com
W : lagence-mathieugobe.com

CHU Institut de formation

Plan de niveau 07 - Projet

DCE n° : DCE 7-01

n° : 0001

Date : 15/10/24

Echelle : 1 : 50

Nota : *Les revêtements existants peuvent contenir de l'amiante (Cf. Rapport Amiante Avant Travaux n°65147-129047 A du 27/03/2023 et Rapport Amiante Avant Travaux n°80717-161357 A du 04/09/2024).*

Légende Faux plafond

- Faux plafond en dalle 600 x 600
- Faux plafond en dalle 600 x 600 (locaux humides)



[L'AGENCE]
SASU d'Architecture Mathieu Gobe
32 Bis, rue Henri Barbusse - 80330 Cagny
T : 03 75 40 40 40
E : contact@lagence-mathieugobe.com
W : lagence-mathieugobe.com

CHU Institut de formation

Plan de niveau 07 - Plafond

DCE	n° : DCE 7-02
n° : 0001	
Date :	15/10/24
Echelle :	1 : 50

Nota : *Les revêtements existants peuvent contenir de l'amiante (Cf. Rapport Amiante Avant Travaux n°65147-129047 A du 27/03/2023 et Rapport Amiante Avant Travaux n°80717-161357 A du 04/09/2024).*



L'AGENCE
SASU d'Architecture Mathieu Gobe
32 Bis, rue Henri Barbusse - 80330 Cagny
T : 03 75 40 40 40
E : contact@lagence-mathieugobe.com
W : lagence-mathieugobe.com

CHU Institut de formation

Plan de niveau 08 - Projet

DCE	n° : DCE 8-01
n° : 0001	
Date :	15/10/24
Echelle :	1 : 50

Légende Faux plafond

Faux plafond en dalle 600 x 600

Faux plafond en dalle 600 x 600 (locaux humides)

Nota : *Les revêtements existants peuvent contenir de l'amiante (Cf. Rapport Amiante Avant Travaux n°65147-129047 A du 27/03/2023 et Rapport Amiante Avant Travaux n°80717-161357 A du 04/09/2024).*



[L'AGENCE]
SASU d'Archtecture Mathieu Gobe
32 Bis, rue Henri Barbusse - 80330 Cagny
T : 03 75 40 40 40
E : contact@lagence-mathieugobe.com
W : lagence-mathieugobe.com

CHU Institut de formation

Plan de niveau 08 - Plafond

DCE n° : DCE 8-02

n° : 0001

Date : 15/10/24

Echelle : 1 : 50