

RAPPORT D INTERVENTION ECOTOIT:


N°34564 - F- VILLEFRANCHE SUR SAONE - SOUS PREFECTURE - nacelle

Client :

**SGAR AUVERGNE RHONE- ALPES 33 Rue
Moncey,69003 Lyon, France**

A prendre en compte avant lecture de notre rapport :

Les rapports d'intervention nécessitent un temps d'analyse, de recherche et d'examen important – Merci de lire l'intégralité des recommandations ou annotations indiquées. Celles-ci vous permettront de pouvoir prendre des décisions quant à l'avenir de votre patrimoine.

Un signe distinctif () permet de vous alerter sur une problématique, un point à voir, une urgence. - Merci d'y apporter un intérêt tout particulier

RENSEIGNEMENTS SUR L'INTERVENTION :

Date de début de l' intervention 10/12/2024	Date du rapport: 16/12/2024 - 07:24
Description de intervention : 1406726275 Bâchage des zones de fuites + Dépose de 3 rangées de tuiles, mise en place de bois pour récupérer la hauteur, bâchage avec mise en place de 27/60 vissée et siliconé. Contact avec Mme UNAL 06 30 36 13 10 ou 04 74 62 66 08	Type d'intervention : 03-A-TRAVAUX
Adresse de l'intervention : 69 - VILLEFRANCHE SUR SAONE - SOUS PREFECTURE - TUILES - 1070m² - LOT 1 A1 - NACELLE VL27M 36 Rue de la République 69400 Villefranche-sur-Saône France	36 Rue de la République 69400 Villefranche-sur-Saône France
Contact de l'intervention : MISCHLER NATHALIE	Contact

GÉNÉRALITÉS / MOYEN D'ACCÈS : 1

Identification du lieu :

*36 Rue de la République, 69400 Villefranche-sur-
Saône, France, Villefranche-sur-Saône
(45.9882559,4.7162551)*

Photo du bâtiment



RAPPORT D INTERVENTION ECOTOIT:

N°34564 - F- VILLEFRANCHE SUR SAONE - SOUS PREFECTURE - nacelle

Photo de l'accès sur couverture



Contact présent sur Place :

oui

Nom du contact :

Mme Unal

Météo du jour :

Nuageux avec soleil

intervention réalisable / non réalisable :

Réalisable


Type de nacelle :

Pas de nacelle

Moyen de sécurité utilisé

Point d'ancrage temporaire;

Photo du dispositif de sécurité utilisé



Dispositif de sécurité conforme ?

Oui

3 - TRAVAUX INTERVENTION - DESCRIPTIF PAR JOUR - BLOC 1


Date du jour :

11 décembre 2024

Descriptif et commentaires des travaux effectués ce jour :

bâchage zone de fuite

Photo 1 avant démarrage



dégât dans la pièce

RAPPORT D INTERVENTION ECOTOIT:

N°34564 - F- VILLEFRANCHE SUR SAONE - SOUS PREFECTURE - nacelle

Photo 2 avant démarrage




Photo 3 avant démarrage





photo 1 travaux en cours :



préparation a la mise en place de la
bâche



photo 2 travaux en cours :



Dépose des tuiles.



RAPPORT D INTERVENTION ECOTOIT:

N°34564 - F- VILLEFRANCHE SUR SAONE - SOUS PREFECTURE - nacelle

photo 1 travaux finis / exécutes ce jour





photo 2 travaux finis / exécutes ce jour




Mise en place de la bâche.



photo 3 travaux finis / exécutes ce jour



photo 4 travaux finis / exécutes ce jour




RAPPORT D INTERVENTION ECOTOIT:

N°34564 - F- VILLEFRANCHE SUR SAONE - SOUS PREFECTURE - nacelle

photo 5 travaux finis / exécutés ce jour

Intervention terminée.



SIGNATURE :

	ECOTOIT
--	---------

PHOTOS COMPLEMENTAIRES