


DIAGNOSTIC PLOMB AVANT TRAVAUX



A Adresse du bien	B Propriétaire
BAN LANDIVISIAU 29400 LANDIVISIAU	Nom : ESID de BREST - BCRM DE BREST Adresse : 15 bis avenue de l'Ecole Navale CC16 29240 BREST CEDEX 9
C Commanditaire de la mission	
Nom : SAEM D AMENAGEMENT DU FINISTERE M. BENOIT CHAPELARD Qualité : Chargé d'études et d'opérations	Adresse : 32 BOULEVARD DUPLEIX 29196 QUIMPER CEDEX
D L'appareil à fluorescence X	
Nom du fabricant de l'appareil : Niton Modèle de l'appareil : XLP S N° de série : 93705	Nature du radionucléide : Cadmium 109 Date du dernier chargement de la source : 27/04/2018 Activité de la source à cette date : 370 Mbq
E Execution de la mission	
Rapport N° : 7373525/1 Date d'intervention : 13/05/2020	Date du rapport : 19/05/2020
F Nature des Travaux	
<p>Programme de travaux suivant mail de M. Benoît Chapelard du mercredi 3 juillet 2019 17:28</p> <p>Dans le cadre du projet de réhabilitation lourde du bâtiment de logement 026E sur la base de l'Aéronautique Navale de Landivisiau, nous vous sollicitons pour la réalisation d'un diagnostic avant travaux, du sous-sol, du RDC, du 1^{er} étage et des combles :</p> <p>- sol (centre et périphérie de pièce), mur, plafond, menuiseries extérieures, doublages, cloisons, enduit de façade.</p> <p>Le programme de l'opération vise à rénover entièrement le bâtiment. L'aménagement des combles est également prévu, ainsi que la création d'un ascenseur dans une zone à définir, potentiellement en lieu et place d'un escalier.</p>	
G Périmètre de la mission	
Ensemble des locaux	
H Cachet du diagnostiqueur	
<p>Signature</p> 	<p>Société : BUREAU VERITAS EXPLOITATION Nom du diagnostiqueur : JEGOUIC ARNAUD Organisme d'assurance : MSIG Insurance Europe AG Police : F210.16.0414</p>

SOMMAIRE

PREMIERE PAGE DU RAPPORT

ADRESSE DU BIEN	1
PROPRIÉTAIRE	1
COMMANDITAIRE DE LA MISSION.....	1
L'APPAREIL À FLUORESCENCE X.....	1
EXECUTION DE LA MISSION.....	1
NATURE DES TRAVAUX.....	1
PÉRIMÈTRE DE LA MISSION.....	1
CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	1

CADRE REGLEMENTAIRE..... 3

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION L4121-2 DU CODE DU TRAVAIL.....	3
PRÉVENTION DU RISQUE D'EXPOSITION AUX AGENTS CANCÉROGÈNES, MUTAGÈNES ET TOXIQUES POUR LA REPRODUCTION R4412-59 ET SUIVANTS....	3

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION 3

L'AUTEUR DU DIAGNOSTIC	3
AUTORISATION ASN ET PERSONNE COMPÉTENTE EN RADIOPROTECTION (PCR)	3
ETALONNAGE DE L'APPAREIL	3
LE LABORATOIRE D'ANALYSE ÉVENTUEL	3
DESCRIPTION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER.....	3
LE BIEN OBJET DE LA MISSION.....	3
OCCUPATION DU BIEN	3
LISTE DES LOCAUX VISITES.....	3
LISTE DES LOCAUX NON VISITES	7

METHODOLOGIE EMPLOYEE 7

VALEUR DE RÉFÉRENCE UTILISÉE POUR LA MESURE DU PLOMB PAR FLUORESCENCE X	8
RECOURS À L'ANALYSE CHIMIQUE DU PLOMB PAR UN LABORATOIRE.....	9

PRESENTATION DES RESULTATS 9

CROQUIS 10

RESULTATS DES MESURES 14

COMMENTAIRES 77

ANNEXES..... 78

NOTICE D'INFORMATION.....	78
---------------------------	----

1 CADRE REGLEMENTAIRE			
Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R4412-59 et suivants			
2 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION			
2.1 L'auteur du diagnostic			
Nom et prénom : JEGOUIC ARNAUD			
2.2 Autorisation ASN et personne compétente en radioprotection (PCR)			
Autorisation ASN (DGSNR) : T350375 Nom du titulaire : BUREAU VERITAS		Date d'autorisation : 11/03/2015 Expire-le : 31/03/2020	
Nom de la personne compétente en Radioprotection (PCR) : DELCLEF Linda			
2.3 Etalonnage de l'appareil			
Fabriquant de l'étalon : NITON N° NIST de l'étalon : SRM 2573		Concentration : 1,04 mg/cm² Incertitude : 0,05 mg/cm²	
Vérification de la justesse de l'appareil	N° mesure	Date	Concentration (mg/cm²)
En début de mission	1	19/05/2020	1,04
En fin de mission	1566	19/05/2020	1,04
Si une remise sous tension a lieu			
<small>La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil. En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.</small>			
2.4 Le laboratoire d'analyse éventuel			
Nom du laboratoire : NC Nom du contact : NC		Coordonnées : NC	
2.5 Description de l'ensemble immobilier			
Année de construction : / Nombre de bâtiments : 1		Nombre de cages d'escalier : 2 Nombre de niveaux : 3	
2.6 Le bien objet de la mission			
Adresse : BAN DE LANDIVISIAU Type : ERP Nombre de Pièces : Référence Cadastre : NC		Bâtiment : 26E Entrée/cage n° : Etagé : Situation sur palier : Destination du bâtiment : Accompagnateur : Aucun	
2.7 Occupation du bien			
L'occupant est <input type="checkbox"/> Propriétaire <input type="checkbox"/> Locataire <input checked="" type="checkbox"/> Sans objet, le bien est vacant		Nom de l'occupant si différent du propriétaire : Nom :	
2.8 Liste des locaux visités			
N°	Local	Etagé	

2.8 Liste des locaux visites		
1	OS1.01	R-1
2	OS1.02	R-1
3	OS1.03	R-1
4	OS1.04	R-1
5	OS1.05	R-1
6	OS1.06	R-1
7	OS1.07	R-1
8	OS1.08	R-1
9	OS1.09	R-1
10	OS1.10	R-1
11	OS1.11	R-1
12	OS1.12	R-1
13	OS1.13	R-1
14	OS1.14	R-1
15	OS1.15	R-1
16	OS1.16	R-1
17	OS1.17	R-1
18	00.001	R-0
19	00.002	R-0
20	00.003	R-0
21	00.004	R-0
22	00.005	R-0
23	00.006	R-0
24	00.007	R-0
25	00.008	R-0
26	00.009	R-0
27	00.010	R-0
28	00.011	R-0
29	00.012	R-0
30	00.013	R-0
31	00.014	R-0
32	00.015	R-0
33	00.016	R-0
34	00.017	R-0
35	00.018	R-0
36	00.019	R-0
37	00.020	R-0
38	00.021	R-0
39	00.022	R-0
40	00.023	R-0
41	00.024	R-0
42	00.025	R-0
43	00.026	R-0
44	00.027	R-0
45	00.028	R-0
46	00.029	R-0
47	01.001	R+1
48	01.002	R+1
49	01.003	R+1

2.8 Liste des locaux visites		
50	01.004	R+1
51	01.005	R+1
52	01.006	R+1
53	01.007	R+1
54	01.008	R+1
55	01.009	R+1
56	01.010	R+1
57	01.011	R+1
58	01.012	R+1
59	01.013	R+1
60	01.014	R+1
61	01.015	R+1
62	01.016	R+1
63	01.017	R+1
64	01.018	R+1
65	01.019	R+1
66	01.020	R+1
67	01.021	R+1
68	01.022	R+1
69	01.023	R+1
70	01.024	R+1
71	01.025	R+1
72	01.026	R+1
73	01.027	R+1
74	02.001	R+2
75	02.002	R+2
76	02.003	R+2
77	02.004	R+2
78	02.005	R+2
79	02.006	R+2
80	02.007	R+2
81	Façades	RDC
82	Toiture	Toiture
83	00.002 (douche 1)	R-0
84	00.002 (douche 2)	R-0
85	00.002 (douche 3)	R-0
86	00.002 (douche 4)	R-0
87	00.006 (douche 1)	R-0
88	00.006 (douche 2)	R-0
89	00.006 (douche 3)	R-0
90	00.006 (douche 4)	R-0
91	00.010 (douche 1)	R-0
92	00.010 (douche 2) n°1	R-0
93	00.010 (douche 3)	R-0
94	00.010 (douche 4)	R-0
95	00.013 (douche 1)	R-0
96	00.013 (douche 2)	R-0
97	00.013 (douche 3)	R-0
98	00.013 (douche 4)	R-0

2.8 Liste des locaux visites		
99	00.017 (douche 1)	R-0
100	00.017 (douche 2)	R-0
101	00.017 (douche 3)	R-0
102	00.017 (douche 4)	R-0
103	00.021 (douche 1)	R-0
104	00.021 (douche 2)	R-0
105	00.021 (douche 3)	R-0
106	00.021 (douche 4)	R-0
107	00.004 (placard 1)	R-0
108	00.004 (placard 2)	R-0
109	00.004 (WC 1)	R-0
110	00.004 (WC 2)	R-0
111	00.004 (WC 3)	R-0
112	00.004 (WC 4)	R-0
113	00.004 (WC 5)	R-0
114	00.008 (WC 1)	R-0
115	00.008 (WC 2)	R-0
116	00.008 (WC 3)	R-0
117	00.008 (WC 4)	R-0
118	00.008 (WC 5)	R-0
119	00.008 (placard 1)	R-0
120	00.008 (placard 2)	R-0
121	01.002 (douche 1)	R+1
122	01.002 (douche 2)	R+1
123	01.002 (douche 3)	R+1
124	01.002 (douche 4)	R+1
125	01.006 (douche 1)	R+1
126	01.006 (douche 2)	R+1
127	01.006 (douche 3)	R+1
128	01.006 (douche 4)	R+1
129	01.010 (douche 1)	R+1
130	01.010 (douche 2)	R+1
131	01.010 (douche 3)	R+1
132	01.010 (douche 4)	R+1
133	01.013 (douche 1)	R+1
134	01.013 (douche 2)	R+1
135	01.013 (douche 3)	R+1
136	01.013 (douche 4)	R+1
137	01.016 (douche 1)	R+1
138	01.016 (douche 2)	R+1
139	01.016 (douche 3)	R+1
140	01.016 (douche 4)	R+1
141	01.019 (douche 1)	R+1
142	01.019 (douche 2)	R+1
143	01.019 (douche 3)	R+1
144	01.019 (douche 4)	R+1
145	01.004 (WC 1)	R+1
146	01.004 (WC 2)	R+1
147	01.004 (WC 3)	R+1

2.8 Liste des locaux visités		
148	01.004 (WC 4)	R+1
149	01.004 (WC 5)	R+1
150	01.008 (WC 1)	R+1
151	01.008 (WC 2)	R+1
152	01.008 (WC 3)	R+1
153	01.008 (WC 4)	R+1
154	01.008 (WC 5)	R+1
155	01.004 (placard 1)	R+1
156	01.004 (placard 2)	R+1
157	01.008 (placard 1)	R+1
158	01.008 (placard 2)	R+1

2.9 Liste des locaux non visités		
Néant, tous les locaux ont été visités.		

3 METHODOLOGIE EMPLOYEE

Calibrage de l'appareil à fluorescence X

Avant chaque constat, l'auteur procède au calibrage de son appareil selon les modalités fournies par le fabricant de l'appareil.

Identification du bien objet de la mission

L'auteur identifie le bien objet de la mission, ainsi que l'ensemble immobilier auquel il appartient. En cas d'ambiguïté, il réalise un croquis afin de situer le bien dans cet ensemble.

Identification des locaux

Par local, on entend toute pièce (salle de séjour, toilettes, etc.) et par extension : couloir, hall d'entrée, palier, partie de cage d'escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc.

Une cage d'escalier est découpée en plusieurs locaux. Sont considérés comme locaux distincts :

- chaque palier ;
- chaque partie de cage d'escalier située entre deux paliers.

En vue d'assurer la cohérence de ce découpage, le hall d'entrée pourra être assimilé au palier du rez-de chaussée.


Identification des zones

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones qu'il identifie sur le croquis. Ces zones correspondent généralement aux différentes faces du local.

Selon la convention établie, une lettre est attribuée à chaque « zone » du local (A, B, C et D). On appelle « zone A » le mur par lequel on accède au local. Les zones suivantes sont désignées dans le sens horaire.

Une unité de diagnostic est définie comme étant un élément de construction, ou un ensemble d'éléments de construction, présentant a priori un recouvrement homogène.

Chaque unité de diagnostic (porte, fenêtre, ...) est associée à une « zone ».



Seules les surfaces directement accessibles sont testées.

Identification des revêtements

Par revêtement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de construction.

Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l'utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anti-corrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d'une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre, le plomb laminé servant à l'étanchéité de balcons.

Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb.

D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.

Sont exclus du repérage :

- les revêtements de type papiers peints, carrelages et faïences bruts, revêtements de sol plastique ;
- les matériaux de type menuiseries extérieures et intérieures en PVC ; canalisations et goulottes en PVC.

Les revêtements de type carrelage contiennent souvent du plomb mais ne libèrent pas de poussières de plomb s'ils sont en bon état, ils ne sont donc pas visés par le présent rapport.

Identification des unités de diagnostic et substrat

Dans chaque local, toutes les surfaces susceptibles d'avoir un revêtement contenant du plomb sont analysées ou incluses dans une unité de diagnostic à analyser.

Cela comprend aussi les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb (papier peint, toile de verre, moquette murale, etc.), car un matériau contenant du plomb peut exister en dessous.

L'auteur du constat identifie le substrat de l'unité de diagnostic par examen visuel et en fonction des caractéristiques physiques du matériau, et le revêtement apparent de l'unité de diagnostic.

Par substrat, on entend un matériau sur lequel un revêtement est appliqué (plâtre, bois, brique, métal, etc.) constituant des unités de diagnostic distinctes :

- les différents murs d'une même pièce ;
- des éléments de construction de substrats différents (tels qu'un pan de bois et le reste de la paroi murale à laquelle il appartient) ;
- les côtés extérieur et intérieur d'une porte ou d'une fenêtre ;
- des éléments situés dans des locaux différents, même contigus (tels que les 2 faces d'une porte car elles ont pu être peintes par des peintures différentes) ;
- une allège ou une embrasure et la paroi murale à laquelle elle appartient.

Si des habitudes locales de construction ou de mise en peinture sont connues, l'auteur du constat en tient compte pour une définition plus précise des unités de diagnostic.

Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de diagnostic :

- l'ensemble des plinthes d'un même local ;
- une porte et son huisserie dans un même local ;
- une fenêtre et son huisserie dans un même local.

Dans une partie de cage d'escalier, sont aussi considérés comme unités de diagnostic distinctes :

- l'ensemble des marches ;
- l'ensemble des contremarches ;
- l'ensemble des balustres ;
- le limon ;
- la crémaillère ;
- la main courante ;
- le plafond.

Relevé des mesures :

Les résultats des mesures sont indiqués dans les tableaux suivants.

3.1 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence x

Le présent diagnostic porte sur la mesure de concentration en plomb dans les revêtements avec un appareil à fluorescence X avant la réalisation de travaux.

Dans ce cadre, aucun seuil de concentration en plomb n'est précisé dans le code du travail.

Les résultats de nos mesures sont exprimés en mg/cm² de plomb de support avec indication de l'incertitude de la mesure.

Les valeurs de concentration en plomb, obtenues après l'application de l'appareil sur le support, sont retranscrites dans les tableaux de relevé de mesures. Ces valeurs sont celles du constructeur. Elles comprennent la valeur nominative et l'écart relatif (ex : 13,4 +/- 0,41).

3.2 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire

À titre exceptionnel, l'auteur du constat peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido soluble selon la norme NF X 46-031 «*Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb*», dans les cas suivants :

- lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de construction à analyser ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X ;
- lorsque dans un même local, au moins une mesure est supérieure au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²), mais aucune mesure n'est supérieure à 2 mg/cm² ;
- lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n'est concluante au regard de la précision de l'appareil.

Le prélèvement est réalisé sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

4 PRESENTATION DES RESULTATS


Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :


- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.


NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de construction et de revêtement.



R+1



R+2



6 RESULTATS DES MESURES

Local : 00.001 (R-0)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
104	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
109	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
110	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
117	B	Conduit radiateur n°1		Peinture	HD	0,02	0,01	
105	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
115	B	Radiateur n°1		Peinture	HD	0,02	0,01	
113	C	Fenêtre n°1 Allège		Peinture	HD	0,02	0,01	
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				Non peint
114	C	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre		Enduit	HD	0,01	0,01	
106	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
118	D	Conduit radiateur n°2		Peinture	HD	0,02	0,01	
107	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
111	D	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
112	D	Porte n°2 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
116	D	Radiateur n°2		Peinture	HD	0,02	0,01	
108	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	18	3

Local : 00.002 (R-0)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
141	A	Conduit radiateur n°1		Peinture	HD	0,02	0,01	
119	A	Murs		Peinture	HD	0,03	0,01	
120	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
121	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,01	0,01	
140	A	Radiateur n°1		Peinture	HD	0,02	0,01	
123	B	Fenêtre n°1 Allège		Peinture	HD	0,02	0,01	
	B	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				Non peint
124	B	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre		Enduit	HD	0,02	0,01	
122	B	Murs		Peinture	HD	0,03	0,01	
142	C	Conduit radiateur n°2		Peinture	HD	0,01	0,01	
125	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
127	C	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,03	0,01	
128	C	Porte n°2 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
143	C	Radiateur n°2		Peinture	HD	0,02	0,01	
126	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	

130	D	Porte n°3 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
131	D	Porte n°3 Embrasure		Peinture	HD	0,03	0,01	
132	D	Porte n°4 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
133	D	Porte n°4 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
134	D	Porte n°5 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
135	D	Porte n°5 Embrasure		Peinture	HD	0,01	0,01	
136	D	Porte n°6 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
137	D	Porte n°6 Embrasure		Peinture	HD	0,01	0,01	
129	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
138	Toutes zones	Conduit n°1			HD	0,02	0,01	
139	Toutes zones	Conduit n°2			HD	0,01	0,01	
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			28		3			

Local : 00.003 (R-0)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
144	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
145	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
146	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
155	B	Conduit radiateur n°1		Peinture	HD	0,02	0,01	
147	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
152	B	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
153	B	Porte n°2 Embrasure		Peinture	HD	0,01	0,01	
156	B	Radiateur n°1		Peinture	HD	0,03	0,01	
148	C	Fenêtre n°1 Allège		Peinture	HD	0,02	0,01	
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				Non peint
149	C	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre		Enduit	HD	0,02	0,01	
150	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
157	D	Conduit radiateur n°2		Peinture	HD	0,02	0,01	
151	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
158	D	Radiateur n°2		Peinture	HD	0,01	0,01	
154	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			18		3			

Local : 00.004 (R-0)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
159	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
168	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	

169	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
160	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
161	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
162	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
164	E	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
165	F	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
166	G	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
167	H	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
163	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

	Nombre d'unités de diagnostic	Total 13	Non mesurées 2
--	--------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

Local : 00.005 (R-0)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
170	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
171	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,01	0,01	
172	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,01	0,01	
181	B	Conduit radiateur n°1		Peinture	HD	0,02	0,01	
173	B	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
182	B	Radiateur n°1		Peinture	HD	0,02	0,01	
174	C	Fenêtre n°1 Allège		Peinture	HD	0,01	0,01	
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				Non peint
175	C	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre		Enduit	HD	0,02	0,01	
176	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
183	D	Conduit radiateur n°2		Peinture	HD	0,01	0,01	
177	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
178	D	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,01	0,01	
179	D	Porte n°2 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
184	D	Radiateur n°2		Peinture	HD	0,02	0,01	
180	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

	Nombre d'unités de diagnostic	Total 18	Non mesurées 3
--	--------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

Local : 00.006 (R-0)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
185	A	Conduit radiateur n°1		Peinture	HD	0,02	0,01	
186	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
187	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,01	0,01	
188	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
189	A	Radiateur n°1		Peinture	HD	0,02	0,01	

190	B	Fenêtre n°1 Allège		Peinture	HD	0,01	0,01	
	B	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				Non peint
191	B	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre		Enduit	HD	0,02	0,01	
192	B	Murs		Peinture	HD	0,03	0,01	
193	C	Conduit radiateur n°2		Peinture	HD	0,01	0,01	
194	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
195	C	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,01	0,01	
196	C	Porte n°2 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
197	C	Radiateur n°2		Peinture	HD	0,02	0,01	
198	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
199	D	Porte n°3 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
200	D	Porte n°3 Embrasure		Peinture	HD	0,01	0,01	
201	D	Porte n°4 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
202	D	Porte n°4 Embrasure		Peinture	HD	0,01	0,01	
203	D	Porte n°5 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
204	D	Porte n°5 Embrasure		Peinture	HD	0,01	0,01	
205	D	Porte n°6 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
206	D	Porte n°6 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
207	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,01	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
208	Toutes zones	Conduit n°1			HD	0,02	0,01	
209	Toutes zones	Conduit n°2			HD	0,02	0,01	
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	28	3

Local : 00.007 (R-0)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
210	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
211	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
212	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,01	0,01	
221	B	Conduit radiateur n°1		Peinture	HD	0,02	0,01	
213	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
218	B	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
219	B	Porte n°2 Embrasure		Peinture	HD	0,01	0,01	
222	B	Radiateur n°1		Peinture	HD	0,02	0,01	
214	C	Fenêtre n°1 Allège		Peinture	HD	0,01	0,01	
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				Non peint
215	C	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre		Enduit	HD	0,02	0,01	
216	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
223	D	Conduit radiateur n°2		Peinture	HD	0,02	0,01	
217	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
224	D	Radiateur n°2		Peinture	HD	0,02	0,01	
220	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,01	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint

	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint
Nombre d'unités de diagnostic			Total 18		Non mesurées 3			

Local : 00.008 (R-0)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
225	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
226	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,01	0,01	
227	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
228	B	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
229	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
230	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
231	E	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
232	F	Murs		Peinture	HD	0,03	0,01	
233	G	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
234	H	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
235	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,03	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint
Nombre d'unités de diagnostic			Total 13		Non mesurées 2			

Local : 00.009 (R-0)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
236	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
237	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
238	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
247	B	Conduit radiateur n°1		Peinture	HD	0,02	0,01	
239	B	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
248	B	Radiateur n°1		Peinture	HD	0,02	0,01	
240	C	Fenêtre n°1 Allège		Peinture	HD	0,01	0,01	
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				Non peint
241	C	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre		Enduit	HD	0,02	0,01	
242	C	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
249	D	Conduit radiateur n°2		Peinture	HD	0,02	0,01	
243	D	Murs		Peinture	HD	0,03	0,01	
244	D	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,01	0,01	
245	D	Porte n°2 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
250	D	Radiateur n°2		Peinture	HD	0,01	0,01	
246	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint
Nombre d'unités de diagnostic			Total 18		Non mesurées 3			

Local : 00.010 (R-0)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
251	A	Conduit radiateur n°1		Peinture	HD	0,01	0,01	
252	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
253	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,01	0,01	
254	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
255	A	Radiateur n°1		Peinture	HD	0,01	0,01	
256	B	Fenêtre n°1 Allège		Peinture	HD	0,03	0,01	
	B	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				Non peint
257	B	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre		Enduit	HD	0,02	0,01	
258	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
259	C	Conduit radiateur n°2		Peinture	HD	0,01	0,01	
260	C	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
261	C	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
262	C	Porte n°2 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
263	C	Radiateur n°2		Peinture	HD	0,03	0,01	
264	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
265	D	Porte n°3 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
266	D	Porte n°3 Embrasure		Peinture	HD	0,01	0,01	
267	D	Porte n°4 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
268	D	Porte n°4 Embrasure		Peinture	HD	0,01	0,01	
269	D	Porte n°5 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,03	0,01	
270	D	Porte n°5 Embrasure		Peinture	HD	0,01	0,01	
271	D	Porte n°6 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,03	0,01	
272	D	Porte n°6 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
273	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,01	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
274	Toutes zones	Conduit n°1			HD	0,01	0,01	
275	Toutes zones	Conduit n°2			HD	0,02	0,01	
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint
Nombre d'unités de diagnostic			Total 28		Non mesurées 3			

Local : 00.011 (R-0)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
276	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
277	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
278	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,01	0,01	
287	B	Conduit radiateur n°1		Peinture	HD	0,02	0,01	
279	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
284	B	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,01	0,01	
285	B	Porte n°2 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	

288	B	Radiateur n°1		Peinture	HD	0,02	0,01	
280	C	Fenêtre n°1 Allège		Peinture	HD	0,01	0,01	
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				Non peint
281	C	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre		Enduit	HD	0,02	0,01	
282	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
289	D	Conduit radiateur n°2		Peinture	HD	0,02	0,01	
283	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
290	D	Radiateur n°2		Peinture	HD	0,02	0,01	
286	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

	Nombre d'unités de diagnostic	Total 18	Non mesurées 3
--	--------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

Local : 00.012 (R-0)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
291	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
292	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
293	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,01	0,01	
302	B	Conduit radiateur n°1		Peinture	HD	0,01	0,01	
294	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
303	B	Radiateur n°1		Peinture	HD	0,02	0,01	
295	C	Fenêtre n°1 Allège		Peinture	HD	0,03	0,01	
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				Non peint
296	C	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre		Enduit	HD	0,01	0,01	
297	C	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
304	D	Conduit radiateur n°2		Peinture	HD	0,02	0,01	
298	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
299	D	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,01	0,01	
300	D	Porte n°2 Embrasure		Peinture	HD	0,01	0,01	
305	D	Radiateur n°2		Peinture	HD	0,01	0,01	
301	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

	Nombre d'unités de diagnostic	Total 18	Non mesurées 3
--	--------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

Local : 00.013 (R-0)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
306	A	Conduit radiateur n°1		Peinture	HD	0,02	0,01	
307	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
308	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
309	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,01	0,01	
310	A	Radiateur n°1		Peinture	HD	0,02	0,01	

311	B	Fenêtre n°1 Allège		Peinture	HD	0,02	0,01	
	B	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				Non peint
312	B	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre		Enduit	HD	0,01	0,01	
313	B	Murs		Peinture	HD	0,03	0,01	
314	C	Conduit radiateur n°2		Peinture	HD	0,02	0,01	
315	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
316	C	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
317	C	Porte n°2 Embrasure		Peinture	HD	0,01	0,01	
318	C	Radiateur n°2		Peinture	HD	0,02	0,01	
319	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
320	D	Porte n°3 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,01	0,01	
321	D	Porte n°3 Embrasure		Peinture	HD	0,01	0,01	
322	D	Porte n°4 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
323	D	Porte n°4 Embrasure		Peinture	HD	0,01	0,01	
324	D	Porte n°5 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,01	0,01	
325	D	Porte n°5 Embrasure		Peinture	HD	0,03	0,01	
326	D	Porte n°6 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,01	0,01	
327	D	Porte n°6 Embrasure		Peinture	HD	0,01	0,01	
328	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
329	Toutes zones	Conduit n°1			HD	0,01	0,01	
330	Toutes zones	Conduit n°2			HD	0,02	0,01	
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	28	3

Local : 00.014 (R-0)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
331	A	Murs		Peinture	HD	0,03	0,01	
332	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,01	0,01	
333	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
343	B	Conduit radiateur n°1		Peinture	HD	0,02	0,01	
334	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
339	B	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,03	0,01	
340	B	Porte n°2 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
344	B	Radiateur n°1		Peinture	HD	0,02	0,01	
335	C	Fenêtre n°1 Allège		Peinture	HD	0,03	0,01	
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				Non peint
336	C	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre		Enduit	HD	0,01	0,01	
337	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
345	D	Conduit radiateur n°2		Peinture	HD	0,01	0,01	
338	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
346	D	Radiateur n°2		Peinture	HD	0,02	0,01	
341	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint

342	Toutes zones	Plinthes		Carrelage	HD	0,02	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic			Total 18		Non mesurées 2			

Local : 00.015 (R-0)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
347	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
353	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
354	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
348	B	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
349	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
355	C	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
356	C	Porte n°2 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
350	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
351	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,01	
352	Sol	Plancher		Carrelage	HD	0,01	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic			Total 10		Non mesurées 0			

Local : 00.016 (R-0)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
357	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
358	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
359	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
368	B	Conduit radiateur n°1		Peinture	HD	0,02	0,01	
360	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
369	B	Radiateur n°1		Peinture	HD	0,02	0,01	
361	C	Fenêtre n°1 Allège		Peinture	HD	0,02	0,01	
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				Non peint
362	C	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre		Enduit	HD	0,02	0,01	
363	C	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
370	D	Conduit radiateur n°2		Peinture	HD	0,02	0,01	
364	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
365	D	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
366	D	Porte n°2 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
371	D	Radiateur n°2		Peinture	HD	0,01	0,01	
367	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,01	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint
Nombre d'unités de diagnostic			Total 18		Non mesurées 3			

Local : 00.017 (R-0)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
372	A	Conduit radiateur n°1		Peinture	HD	0,02	0,01	
373	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
374	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
375	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
376	A	Radiateur n°1		Peinture	HD	0,02	0,01	
377	B	Fenêtre n°1 Allège		Peinture	HD	0,02	0,01	
	B	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				Non peint
378	B	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre		Enduit	HD	0,02	0,01	
379	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
380	C	Conduit radiateur n°2		Peinture	HD	0,01	0,01	
381	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
382	C	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,01	0,01	
383	C	Porte n°2 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
384	C	Radiateur n°2		Peinture	HD	0,03	0,01	
385	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
386	D	Porte n°3 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
387	D	Porte n°3 Embrasure		Peinture	HD	0,01	0,01	
388	D	Porte n°4 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
389	D	Porte n°4 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
390	D	Porte n°5 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
391	D	Porte n°5 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
392	D	Porte n°6 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
393	D	Porte n°6 Embrasure		Peinture	HD	0,01	0,01	
394	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,03	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
395	Toutes zones	Conduit n°1			HD	0,01	0,01	
396	Toutes zones	Conduit n°2			HD	0,02	0,01	
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			28		3			

Local : 00.018 (R-0)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
397	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
398	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
399	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,01	0,01	
408	B	Conduit radiateur n°1		Peinture	HD	0,02	0,01	
400	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
405	B	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
406	B	Porte n°2 Embrasure		Peinture	HD	0,01	0,01	

409	B	Radiateur n°1		Peinture	HD	0,01	0,01	
401	C	Fenêtre n°1 Allège		Peinture	HD	0,02	0,01	
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				Non peint
402	C	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre		Enduit	HD	0,02	0,01	
403	C	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
410	D	Conduit radiateur n°2		Peinture	HD	0,01	0,01	
404	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
411	D	Radiateur n°2		Peinture	HD	0,02	0,01	
407	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

	Nombre d'unités de diagnostic	Total 18	Non mesurées 3
--	--------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

Local : 00.019 (R-0)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
412	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
413	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
414	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,01	0,01	
415	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
416	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
417	C	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
418	C	Porte n°2 Embrasure		Peinture	HD	0,01	0,01	
419	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
420	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,01	
421	Sol	Plancher		Carrelage	HD	0,02	0,01	

	Nombre d'unités de diagnostic	Total 10	Non mesurées 0
--	--------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

Local : 00.020 (R-0)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
422	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
423	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
424	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,01	0,01	
433	B	Conduit radiateur n°1		Peinture	HD	0,02	0,01	
425	B	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
434	B	Radiateur n°1		Peinture	HD	0,02	0,01	
426	C	Fenêtre n°1 Allège		Peinture	HD	0,01	0,01	
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				Non peint
427	C	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre		Enduit	HD	0,01	0,01	
428	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
435	D	Conduit radiateur n°2		Peinture	HD	0,02	0,01	
429	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
430	D	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	

431	D	Porte n°2 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
436	D	Radiateur n°2		Peinture	HD	0,02	0,01	
432	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	18	3

Local : 00.021 (R-0)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
437	A	Conduit radiateur n°1		Peinture	HD	0,02	0,01	
438	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
439	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,01	0,01	
440	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
441	A	Radiateur n°1		Peinture	HD	0,01	0,01	
442	B	Fenêtre n°1 Allège		Peinture	HD	0,02	0,01	
	B	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				Non peint
443	B	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre		Enduit	HD	0,01	0,01	
444	B	Murs		Peinture	HD	0,03	0,01	
445	C	Conduit radiateur n°2		Peinture	HD	0,02	0,01	
446	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
447	C	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,01	0,01	
448	C	Porte n°2 Embrasure		Peinture	HD	0,01	0,01	
449	C	Radiateur n°2		Peinture	HD	0,01	0,01	
450	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
451	D	Porte n°3 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
452	D	Porte n°3 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
453	D	Porte n°4 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,01	0,01	
454	D	Porte n°4 Embrasure		Peinture	HD	0,01	0,01	
455	D	Porte n°5 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
456	D	Porte n°5 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
457	D	Porte n°6 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
458	D	Porte n°6 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
459	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
460	Toutes zones	Conduit n°1			HD	0,01	0,01	
461	Toutes zones	Conduit n°2			HD	0,02	0,01	
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	28	3

Local : 00.022 (R-0)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
462	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
463	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
464	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
473	B	Conduit radiateur n°1		Peinture	HD	0,02	0,01	
465	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
470	B	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
471	B	Porte n°2 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
474	B	Radiateur n°1		Peinture	HD	0,02	0,01	
466	C	Fenêtre n°1 Allège		Peinture	HD	0,02	0,01	
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				Non peint
467	C	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre		Enduit	HD	0,01	0,01	
468	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
475	D	Conduit radiateur n°2		Peinture	HD	0,02	0,01	
469	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
476	D	Radiateur n°2		Peinture	HD	0,01	0,01	
472	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	18	3

Local : 00.023 (R-0)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
477	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
482	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,01	0,01	
483	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,01	0,01	
478	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
479	C	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
480	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
481	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	8	1

Local : 00.024 (R-0)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
484	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
490	B	Conduit radiateur			HD	0,02	0,01	
485	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	

489	B	Radiateur		Peinture	HD	0,02	0,01	
486	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
487	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
488	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,03	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	8	1

Local : 00.025 (R-0)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
491	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
492	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
493	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
494	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
495	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	6	1

Local : 00.026 (R-0)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
496	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
497	B	Conduit radiateur			HD	0,02	0,01	
498	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
499	B	Radiateur		Peinture	HD	0,01	0,01	
500	C	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
501	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
502	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,01	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	8	1

Local : 00.027 (R-0)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
503	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
504	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
505	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
506	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
507	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	6	1

Local : 00.028 (R-0)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
508	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
509	B	Conduit radiateur			HD	0,02	0,01	
510	B	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
511	B	Radiateur		Peinture	HD	0,02	0,01	
512	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
513	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
514	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			8		1			

Local : 00.029 (R-0)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
515	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
516	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
517	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
518	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
519	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
520	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
521	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			8		1			

Local : 00.002 (douche 1) (R-0)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
986	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
991	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
992	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,01	0,01	
987	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
988	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
989	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
990	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			9		2			

Local : 00.002 (douche 2) (R-0)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
993	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
994	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
995	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,03	0,01	
996	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
997	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
998	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
999	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,01	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	9	2

Local : 00.002 (douche 3) (R-0)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1000	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1001	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1002	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,01	0,01	
1003	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1004	C	Murs		Peinture	HD	0,03	0,01	
1005	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1006	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,01	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	9	2

Local : 00.002 (douche 4) (R-0)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1007	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1008	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1009	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
1010	B	Murs		Peinture	HD	0,03	0,01	
1011	C	Murs		Peinture	HD	0,03	0,01	
1012	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1013	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	9	2

Local : 00.006 (douche 1) (R-0)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1014	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1015	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1016	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,01	0,01	
1017	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1018	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1019	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1020	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			9		2			

Local : 00.006 (douche 2) (R-0)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1021	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1022	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1023	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
1024	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1025	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1026	D	Murs		Peinture	HD	0,03	0,01	
1027	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,01	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			9		2			

Local : 00.006 (douche 3) (R-0)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1028	A	Murs		Peinture	HD	0,03	0,01	
1029	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1030	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
1031	B	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1032	C	Murs		Peinture	HD	0,03	0,01	
1033	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1034	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint
			Total		Non mesurées			

Nombre d'unités de diagnostic	9	2
-------------------------------	---	---

Local : 00.006 (douche 4) (R-0)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1035	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1036	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1037	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
1038	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1039	C	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1040	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1041	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,01	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	9	2

Local : 00.010 (douche 1) (R-0)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1042	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1043	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1044	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
1045	B	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1046	C	Murs		Peinture	HD	0,03	0,01	
1047	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1048	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	9	2

Local : 00.010 (douche 2) n°1 (R-0)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1049	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1050	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1051	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
1052	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1053	C	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1054	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1055	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,01	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	9	2

Local : 00.010 (douche 3) (R-0)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1056	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1057	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1058	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,01	0,01	
1059	B	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1060	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1061	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1062	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	9	2

Local : 00.010 (douche 4) (R-0)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1063	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1064	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1065	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
1066	B	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1067	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1068	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1069	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,01	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	9	2

Local : 00.013 (douche 1) (R-0)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1070	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1071	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1072	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
1073	B	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1074	C	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1075	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1076	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,01	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint

	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			9		2			

Local : 00.013 (douche 2) (R-0)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1077	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1078	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1079	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
1080	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1081	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1082	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1083	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			9		2			

Local : 00.013 (douche 3) (R-0)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1084	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1085	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1086	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,01	0,01	
1087	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1088	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1089	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1090	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			9		2			

Local : 00.013 (douche 4) (R-0)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1091	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1092	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1093	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,01	0,01	
1094	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1095	C	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1096	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1097	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,01	0,01	

	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			9		2			

Local : 00.017 (douche 1) (R-0)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1098	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1099	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1100	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,01	0,01	
1101	B	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1102	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1103	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1104	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			9		2			

Local : 00.017 (douche 2) (R-0)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1105	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1106	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1107	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
1108	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1109	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1110	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1111	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,01	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			9		2			

Local : 00.017 (douche 3) (R-0)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1112	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1113	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1114	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
1115	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1116	C	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1117	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	

1118	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,01	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint
			Total	Non mesurées				
Nombre d'unités de diagnostic			9	2				

Local : 00.017 (douche 4) (R-0)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1119	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1120	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1121	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
1122	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1123	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1124	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1125	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint
			Total	Non mesurées				
Nombre d'unités de diagnostic			9	2				

Local : 00.021 (douche 1) (R-0)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1126	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1127	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1128	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
1129	B	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1130	C	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1131	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1132	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint
			Total	Non mesurées				
Nombre d'unités de diagnostic			9	2				

Local : 00.021 (douche 2) (R-0)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1133	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1134	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,03	0,01	
1135	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,01	0,01	
1136	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1137	C	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	

1138	D	Murs		Peinture	HD	0,03	0,01	
1139	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,01	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	9	2

Local : 00.021 (douche 3) (R-0)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1140	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1141	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1142	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
1143	B	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1144	C	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1145	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1146	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	9	2

Local : 00.021 (douche 4) (R-0)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1147	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1148	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1149	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
1150	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1151	C	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1152	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1153	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	9	2

Local : 00.004 (placard 1) (R-0)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1154	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1155	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1156	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,01	0,01	
1157	B	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	

1158	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1159	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1160	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,01	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	9	2

Local : 00.004 (placard 2) (R-0)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1161	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1162	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1163	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
1164	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1165	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1166	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1167	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,01	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	9	2

Local : 00.004 (WC 1) (R-0)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1168	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1169	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1170	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
1171	B	Murs		Peinture	HD	0,03	0,01	
1172	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1173	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1174	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	9	2

Local : 00.004 (WC 2) (R-0)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1175	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1176	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,03	0,01	
1177	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	

1178	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1182	C	Fenêtre n°1 Allège		Peinture	HD	0,02	0,01	
1183	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1184	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1185	C	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre		Peinture	HD	0,02	0,01	
1179	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1180	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1181	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	13	2

Local : 00.004 (WC 3) (R-0)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1186	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1187	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1188	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,01	0,01	
1189	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1193	C	Fenêtre n°1 Allège		Peinture	HD	0,02	0,01	
1194	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1195	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1196	C	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre		Peinture	HD	0,02	0,01	
1190	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1191	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1192	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,01	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	13	2

Local : 00.004 (WC 4) (R-0)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1197	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1198	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1199	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,03	0,01	
1200	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1204	C	Fenêtre n°1 Allège		Peinture	HD	0,02	0,01	
1205	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1206	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1207	C	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre		Peinture	HD	0,02	0,01	
1201	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1202	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1203	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,01	

	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			13		2			

Local : 00.004 (WC 5) (R-0)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1208	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1209	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1210	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,01	0,01	
1211	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1212	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1213	D	Murs		Peinture	HD	0,03	0,01	
1214	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			9		2			

Local : 00.008 (WC 1) (R-0)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1215	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1216	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1217	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
1218	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1219	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1220	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1221	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,03	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			9		2			

Local : 00.008 (WC 2) (R-0)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1222	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1223	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1224	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,03	0,01	
1225	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1229	C	Fenêtre n°1 Allège		Peinture	HD	0,02	0,01	
1230	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	

1231	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1232	C	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre		Peinture	HD	0,02	0,01	
1226	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1227	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1228	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint
			Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées			
				13	2			

Local : 00.008 (WC 3) (R-0)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1233	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1234	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1235	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
1236	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1240	C	Fenêtre n°1 Allège		Peinture	HD	0,01	0,01	
1241	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1242	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1243	C	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre		Peinture	HD	0,02	0,01	
1237	C	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1238	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1239	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,01	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint
			Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées			
				13	2			

Local : 00.008 (WC 4) (R-0)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1244	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1245	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1246	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
1247	B	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1251	C	Fenêtre n°1 Allège		Peinture	HD	0,02	0,01	
1252	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1253	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,03	0,01	
1254	C	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre		Peinture	HD	0,02	0,01	
1248	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1249	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1250	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	13	2

Local : 00.008 (WC 5) (R-0)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1255	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1256	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1257	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
1258	B	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1259	C	Murs		Peinture	HD	0,03	0,01	
1260	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1261	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	9	2

Local : 00.008 (placard 1) (R-0)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1262	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1263	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1264	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,01	0,01	
1265	B	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1266	C	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1267	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1268	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	9	2

Local : 00.008 (placard 2) (R-0)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1269	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1270	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1271	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
1272	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1273	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1274	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1275	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,01	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint

	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			9		2			

Local : OS1.01 (R-1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
3	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
5	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
6	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
4	Toutes zones	Conduit		Peinture	HD	0,02	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			5		0			

Local : OS1.02 (R-1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
7	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,03	0,01	
8	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
9	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
10	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,01	0,01	
11	Toutes zones	Conduit		Peinture	HD	0,02	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			5		0			

Local : OS1.03 (R-1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
21	A	Mur		Peinture	HD	0,01	0,01	
12	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,01	0,01	
13	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,01	0,01	
18	B	Mur		Peinture	HD	0,02	0,01	
14	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs		Peinture	HD	0,01	0,01	
15	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
20	C	Mur		Peinture	HD	0,01	0,01	
19	D	Mur		Peinture	HD	0,02	0,01	
22	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,01	0,01	
17	Sol	Revêtement de sol		Peinture	HD	0,02	0,01	
23	Toutes zones	Chaudière		Peinture	HD	0,02	0,01	
16	Toutes zones	Conduit n°1		Peinture	HD	0,02	0,01	
30	Toutes zones	Conduit n°2		Peinture	HD	0,01	0,01	

31	Toutes zones	Conduit n°3		Peinture	HD	0,02	0,01	
32	Toutes zones	Conduit n°4		Peinture	HD	0,02	0,01	
33	Toutes zones	Conduit n°5		Peinture	HD	0,02	0,01	
24	Toutes zones	Equipelement n°1		Peinture	HD	0,02	0,01	
25	Toutes zones	Equipelement n°2		Peinture	HD	0,02	0,01	
26	Toutes zones	Equipelement n°3		Peinture	HD	0,03	0,01	
27	Toutes zones	Equipelement n°4		Peinture	HD	0,02	0,01	
28	Toutes zones	Equipelement n°5		Peinture	HD	0,01	0,01	
29	Toutes zones	Equipelement n°6		Peinture	HD	0,01	0,01	
			Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées			
				22	0			

Local : OS1.04 (R-1)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
34	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
35	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
36	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
37	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,01	0,01	
38	Toutes zones	Conduit		Peinture	HD	0,02	0,01	
			Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées			
				5	0			

Local : OS1.05 (R-1)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
39	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,01	0,01	
40	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
41	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
42	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
43	Toutes zones	Conduit		Peinture	HD	0,01	0,01	
			Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées			
				5	0			

Local : OS1.06 (R-1)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
44	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,01	0,01	
45	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
46	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	

47	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,01	0,01	
48	Toutes zones	Conduit		Peinture	HD	0,02	0,01	
			Total		Non mesurées			
Nombre d'unités de diagnostic			5		0			

Local : OS1.07 (R-1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
49	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
50	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,01	0,01	
51	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
52	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
53	Toutes zones	Conduit		Peinture	HD	0,02	0,01	
			Total		Non mesurées			
Nombre d'unités de diagnostic			5		0			

Local : OS1.08 (R-1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
54	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
55	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,01	0,01	
56	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
57	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,01	0,01	
58	Toutes zones	Conduit		Peinture	HD	0,02	0,01	
			Total		Non mesurées			
Nombre d'unités de diagnostic			5		0			

Local : OS1.09 (R-1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
59	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
60	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
61	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
62	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
63	Toutes zones	Conduit		Peinture	HD	0,02	0,01	
			Total		Non mesurées			
Nombre d'unités de diagnostic			5		0			

Local : OS1.10 (R-1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
64	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
65	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	

66	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
67	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
68	Toutes zones	Conduit		Peinture	HD	0,01	0,01	
			Total		Non mesurées			
Nombre d'unités de diagnostic			5		0			

Local : OS1.11 (R-1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
69	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
70	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
71	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
72	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
73	Toutes zones	Conduit		Peinture	HD	0,02	0,01	
			Total		Non mesurées			
Nombre d'unités de diagnostic			5		0			

Local : OS1.12 (R-1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
74	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
75	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
76	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs		Peinture	HD	0,01	0,01	
77	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
78	Toutes zones	Conduit		Peinture	HD	0,02	0,01	
			Total		Non mesurées			
Nombre d'unités de diagnostic			5		0			

Local : OS1.13 (R-1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
79	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
80	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
81	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
82	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,01	0,01	
83	Toutes zones	Conduit		Peinture	HD	0,02	0,01	
			Total		Non mesurées			
Nombre d'unités de diagnostic			5		0			

Local : OS1.14 (R-1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
84	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	

85	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
86	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
87	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,01	0,01	
88	Toutes zones	Conduit		Peinture	HD	0,01	0,01	

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	5	0

Local : OS1.15 (R-1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
89	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,01	0,01	
90	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
91	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs		Peinture	HD	0,01	0,01	
92	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
93	Toutes zones	Conduit		Peinture	HD	0,02	0,01	

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	5	0

Local : OS1.16 (R-1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
94	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
95	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
96	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs		Peinture	HD	0,01	0,01	
97	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,01	0,01	
98	Toutes zones	Conduit		Peinture	HD	0,01	0,01	

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	5	0

Local : OS1.17 (R-1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
99	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
100	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
101	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs		Peinture	HD	0,01	0,01	
102	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
103	Toutes zones	Conduit n°1		Peinture	HD	0,02	0,01	

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	5	0

Local : Façades (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
984	Toutes zones	Conduit		Peinture	HD	0,01	0,01	
985	Toutes zones	Conduit		Peinture	HD	0,01	0,01	
969	Toutes zones	Façade		Enduit	HD	0,02	0,01	
970	Toutes zones	Façade		Enduit	HD	0,02	0,01	
971	Toutes zones	Façade		Enduit	HD	0,02	0,01	
972	Toutes zones	Façade		Enduit	HD	0,01	0,01	
973	Toutes zones	Façade		Enduit	HD	0,02	0,01	
974	Toutes zones	Façade		Enduit	HD	0,02	0,01	
975	Toutes zones	Fenêtre Dormant et ouvrant		Peinture	HD	0,01	0,01	
976	Toutes zones	Fenêtre Dormant et ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,01	
977	Toutes zones	Fenêtre Dormant et ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,01	
978	Toutes zones	Fenêtre Dormant et ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,01	
979	Toutes zones	Fenêtre Dormant et ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,01	
980	Toutes zones	Porte n°1 Dormant et ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,01	
981	Toutes zones	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,01	0,01	
982	Toutes zones	Porte n°2 Dormant et ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,01	
983	Toutes zones	Porte n°2 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	17	0

Local : 01.001 (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
522	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
523	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,01	0,01	
524	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
525	B	Conduit radiateur n°1		Peinture	HD	0,01	0,01	
526	B	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
527	B	Radiateur n°1		Peinture	HD	0,03	0,01	
528	C	Fenêtre n°1 Allège		Peinture	HD	0,02	0,01	
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				Non peint
529	C	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre		Enduit	HD	0,02	0,01	
530	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
531	D	Conduit radiateur n°2		Peinture	HD	0,01	0,01	
532	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	

533	D	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,01	0,01	
534	D	Porte n°2 Embrasure		Peinture	HD	0,01	0,01	
535	D	Radiateur n°2		Peinture	HD	0,01	0,01	
536	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

	Nombre d'unités de diagnostic	Total 18	Non mesurées 3
--	--------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

Local : 01.002 (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
537	A	Conduit radiateur n°1		Peinture	HD	0,02	0,01	
538	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
539	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,01	0,01	
540	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,01	0,01	
541	A	Radiateur n°1		Peinture	HD	0,02	0,01	
542	B	Fenêtre n°1 Allège		Peinture	HD	0,02	0,01	
	B	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				Non peint
543	B	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre		Enduit	HD	0,02	0,01	
544	B	Murs		Peinture	HD	0,03	0,01	
545	C	Conduit radiateur n°2		Peinture	HD	0,02	0,01	
546	C	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
547	C	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
548	C	Porte n°2 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
549	C	Radiateur n°2		Peinture	HD	0,02	0,01	
550	D	Murs		Peinture	HD	0,03	0,01	
551	D	Porte n°3 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,01	0,01	
552	D	Porte n°3 Embrasure		Peinture	HD	0,01	0,01	
553	D	Porte n°4 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,01	0,01	
554	D	Porte n°4 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
555	D	Porte n°5 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,01	0,01	
556	D	Porte n°5 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
557	D	Porte n°6 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,01	0,01	
558	D	Porte n°6 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
559	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
560	Toutes zones	Conduit n°1			HD	0,02	0,01	
561	Toutes zones	Conduit n°2			HD	0,01	0,01	
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

	Nombre d'unités de diagnostic	Total 28	Non mesurées 3
--	--------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

Local : 01.003 (R+1)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
562	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
563	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,01	0,01	
564	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
565	B	Conduit radiateur n°1		Peinture	HD	0,02	0,01	
566	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
573	B	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,01	0,01	
574	B	Porte n°2 Embrasure		Peinture	HD	0,01	0,01	
567	B	Radiateur n°1		Peinture	HD	0,01	0,01	
568	C	Fenêtre n°1 Allège		Peinture	HD	0,01	0,01	
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				Non peint
569	C	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre		Enduit	HD	0,01	0,01	
570	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
571	D	Conduit radiateur n°2		Peinture	HD	0,02	0,01	
572	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
575	D	Radiateur n°2		Peinture	HD	0,02	0,01	
576	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	18	3

Local : 01.004 (R+1)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
577	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
578	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,01	0,01	
579	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
580	B	Murs		Peinture	HD	0,03	0,01	
581	C	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
582	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
583	E	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
584	F	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
585	G	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
586	H	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
587	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	13	2

Local : 01.005 (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
588	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
589	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
590	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
591	B	Conduit radiateur n°1		Peinture	HD	0,01	0,01	
592	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
593	B	Radiateur n°1		Peinture	HD	0,02	0,01	
594	C	Fenêtre n°1 Allège		Peinture	HD	0,02	0,01	
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				Non peint
595	C	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre		Enduit	HD	0,02	0,01	
596	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
597	D	Conduit radiateur n°2		Peinture	HD	0,01	0,01	
598	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
599	D	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
600	D	Porte n°2 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
601	D	Radiateur n°2		Peinture	HD	0,02	0,01	
602	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,01	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	18	3

Local : 01.006 (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
603	A	Conduit radiateur n°1		Peinture	HD	0,02	0,01	
604	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
605	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,01	0,01	
606	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,01	0,01	
607	A	Radiateur n°1		Peinture	HD	0,02	0,01	
608	B	Fenêtre n°1 Allège		Peinture	HD	0,02	0,01	
	B	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				Non peint
609	B	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre		Enduit	HD	0,02	0,01	
610	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
611	C	Conduit radiateur n°2		Peinture	HD	0,01	0,01	
612	C	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
613	C	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
614	C	Porte n°2 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
615	C	Radiateur n°2		Peinture	HD	0,01	0,01	
616	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
617	D	Porte n°3 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
618	D	Porte n°3 Embrasure		Peinture	HD	0,01	0,01	
619	D	Porte n°4 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	

620	D	Porte n°4 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
621	D	Porte n°5 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
622	D	Porte n°5 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
623	D	Porte n°6 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
624	D	Porte n°6 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
625	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
626	Toutes zones	Conduit n°1			HD	0,02	0,01	
627	Toutes zones	Conduit n°2			HD	0,01	0,01	
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	28	3

Local : 01.007 (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
628	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
629	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,01	0,01	
630	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,01	0,01	
631	B	Conduit radiateur n°1		Peinture	HD	0,01	0,01	
632	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
639	B	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
640	B	Porte n°2 Embrasure		Peinture	HD	0,01	0,01	
633	B	Radiateur n°1		Peinture	HD	0,02	0,01	
634	C	Fenêtre n°1 Allège		Peinture	HD	0,03	0,01	
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				Non peint
635	C	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre		Enduit	HD	0,01	0,01	
636	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
637	D	Conduit radiateur n°2		Peinture	HD	0,01	0,01	
638	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
641	D	Radiateur n°2		Peinture	HD	0,01	0,01	
642	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	18	3

Local : 01.008 (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
643	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
644	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,03	0,01	
645	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
646	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
647	C	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	

648	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
649	E	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
650	F	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
651	G	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
652	H	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
653	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint
			Total	Non mesurées				
Nombre d'unités de diagnostic			13	2				

Local : 01.009 (R+1)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
654	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
655	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,01	0,01	
656	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,01	0,01	
657	B	Conduit radiateur n°1		Peinture	HD	0,02	0,01	
658	B	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
659	B	Radiateur n°1		Peinture	HD	0,02	0,01	
660	C	Fenêtre n°1 Allège		Peinture	HD	0,01	0,01	
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				Non peint
661	C	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre		Enduit	HD	0,02	0,01	
662	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
663	D	Conduit radiateur n°2		Peinture	HD	0,01	0,01	
664	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
665	D	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,01	0,01	
666	D	Porte n°2 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
667	D	Radiateur n°2		Peinture	HD	0,01	0,01	
668	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,01	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint
			Total	Non mesurées				
Nombre d'unités de diagnostic			18	3				

Local : 01.010 (R+1)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
669	A	Conduit radiateur n°1		Peinture	HD	0,02	0,01	
670	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
671	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
672	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,01	0,01	
673	A	Radiateur n°1		Peinture	HD	0,02	0,01	
674	B	Fenêtre n°1 Allège		Peinture	HD	0,02	0,01	
	B	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				Non peint
675	B	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre		Enduit	HD	0,01	0,01	

676	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
677	C	Conduit radiateur n°2		Peinture	HD	0,01	0,01	
678	C	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
679	C	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,01	0,01	
680	C	Porte n°2 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
681	C	Radiateur n°2		Peinture	HD	0,02	0,01	
682	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
683	D	Porte n°3 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
684	D	Porte n°3 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
685	D	Porte n°4 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
686	D	Porte n°4 Embrasure		Peinture	HD	0,01	0,01	
687	D	Porte n°5 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
688	D	Porte n°5 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
689	D	Porte n°6 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
690	D	Porte n°6 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
691	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
692	Toutes zones	Conduit n°1			HD	0,02	0,01	
693	Toutes zones	Conduit n°2			HD	0,02	0,01	
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	28	3

Local : 01.011 (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
694	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
695	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
696	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,01	0,01	
697	B	Conduit radiateur n°1		Peinture	HD	0,02	0,01	
698	B	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
705	B	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,01	0,01	
706	B	Porte n°2 Embrasure		Peinture	HD	0,01	0,01	
699	B	Radiateur n°1		Peinture	HD	0,02	0,01	
700	C	Fenêtre n°1 Allège		Peinture	HD	0,02	0,01	
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				Non peint
701	C	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre		Enduit	HD	0,02	0,01	
702	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
703	D	Conduit radiateur n°2		Peinture	HD	0,02	0,01	
704	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
707	D	Radiateur n°2		Peinture	HD	0,02	0,01	
708	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,01	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	18	3

Local : 01.012 (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
709	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
710	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
711	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
712	B	Conduit radiateur n°1		Peinture	HD	0,01	0,01	
713	B	Murs		Peinture	HD	0,03	0,01	
714	B	Radiateur n°1		Peinture	HD	0,01	0,01	
715	C	Fenêtre n°1 Allège		Peinture	HD	0,02	0,01	
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				Non peint
716	C	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre		Enduit	HD	0,02	0,01	
717	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
718	D	Conduit radiateur n°2		Peinture	HD	0,01	0,01	
719	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
720	D	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
721	D	Porte n°2 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
722	D	Radiateur n°2		Peinture	HD	0,01	0,01	
723	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	18	3

Local : 01.013 (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
724	A	Conduit radiateur n°1		Peinture	HD	0,02	0,01	
725	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
726	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
727	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
728	A	Radiateur n°1		Peinture	HD	0,02	0,01	
729	B	Fenêtre n°1 Allège		Peinture	HD	0,02	0,01	
	B	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				Non peint
730	B	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre		Enduit	HD	0,02	0,01	
731	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
732	C	Conduit radiateur n°2		Peinture	HD	0,01	0,01	
733	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
734	C	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,03	0,01	
735	C	Porte n°2 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
736	C	Radiateur n°2		Peinture	HD	0,02	0,01	
737	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
738	D	Porte n°3 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,01	0,01	
739	D	Porte n°3 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
740	D	Porte n°4 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,01	0,01	

741	D	Porte n°4 Embrasure		Peinture	HD	0,01	0,01	
742	D	Porte n°5 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,01	0,01	
743	D	Porte n°5 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
744	D	Porte n°6 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,03	0,01	
745	D	Porte n°6 Embrasure		Peinture	HD	0,01	0,01	
746	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
747	Toutes zones	Conduit n°1			HD	0,02	0,01	
748	Toutes zones	Conduit n°2			HD	0,02	0,01	
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	28	3

Local : 01.014 (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
749	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
750	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
751	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
752	B	Conduit radiateur n°1		Peinture	HD	0,02	0,01	
753	B	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
760	B	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,01	0,01	
761	B	Porte n°2 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
754	B	Radiateur n°1		Peinture	HD	0,02	0,01	
755	C	Fenêtre n°1 Allège		Peinture	HD	0,02	0,01	
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				Non peint
756	C	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre		Enduit	HD	0,01	0,01	
757	C	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
758	D	Conduit radiateur n°2		Peinture	HD	0,01	0,01	
759	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
762	D	Radiateur n°2		Peinture	HD	0,02	0,01	
763	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,01	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	18	3

Local : 01.015 (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
764	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
765	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
766	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
767	B	Conduit radiateur n°1		Peinture	HD	0,02	0,01	
768	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	

769	B	Radiateur n°1		Peinture	HD	0,01	0,01	
770	C	Fenêtre n°1 Allège		Peinture	HD	0,02	0,01	
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				Non peint
771	C	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre		Enduit	HD	0,02	0,01	
772	C	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
773	D	Conduit radiateur n°2		Peinture	HD	0,02	0,01	
774	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
775	D	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
776	D	Porte n°2 Embrasure		Peinture	HD	0,01	0,01	
777	D	Radiateur n°2		Peinture	HD	0,02	0,01	
778	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,01	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	18	3

Local : 01.016 (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
779	A	Conduit radiateur n°1		Peinture	HD	0,01	0,01	
780	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
781	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
782	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
783	A	Radiateur n°1		Peinture	HD	0,02	0,01	
784	B	Fenêtre n°1 Allège		Peinture	HD	0,03	0,01	
	B	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				Non peint
785	B	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre		Enduit	HD	0,02	0,01	
786	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
787	C	Conduit radiateur n°2		Peinture	HD	0,02	0,01	
788	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
789	C	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,03	0,01	
790	C	Porte n°2 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
791	C	Radiateur n°2		Peinture	HD	0,02	0,01	
792	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
793	D	Porte n°3 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,01	0,01	
794	D	Porte n°3 Embrasure		Peinture	HD	0,01	0,01	
795	D	Porte n°4 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,01	0,01	
796	D	Porte n°4 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
797	D	Porte n°5 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,01	0,01	
798	D	Porte n°5 Embrasure		Peinture	HD	0,01	0,01	
799	D	Porte n°6 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,01	0,01	
800	D	Porte n°6 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
801	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,01	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
802	Toutes zones	Conduit n°1			HD	0,02	0,01	
803	Toutes zones	Conduit n°2			HD	0,01	0,01	

	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint
Nombre d'unités de diagnostic			Total 28		Non mesurées 3			

Local : 01.017 (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
804	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
805	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
806	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,01	0,01	
807	B	Conduit radiateur n°1		Peinture	HD	0,01	0,01	
808	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
815	B	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,01	0,01	
816	B	Porte n°2 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
809	B	Radiateur n°1		Peinture	HD	0,01	0,01	
810	C	Fenêtre n°1 Allège		Peinture	HD	0,02	0,01	
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				Non peint
811	C	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre		Enduit	HD	0,02	0,01	
812	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
813	D	Conduit radiateur n°2		Peinture	HD	0,03	0,01	
814	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
817	D	Radiateur n°2		Peinture	HD	0,02	0,01	
818	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,01	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

Nombre d'unités de diagnostic			Total 18		Non mesurées 3			
-------------------------------	--	--	-------------	--	-------------------	--	--	--

Local : 01.018 (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
819	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
820	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
821	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
822	B	Conduit radiateur n°1		Peinture	HD	0,02	0,01	
823	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
824	B	Radiateur n°1		Peinture	HD	0,01	0,01	
825	C	Fenêtre n°1 Allège		Peinture	HD	0,01	0,01	
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				Non peint
826	C	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre		Enduit	HD	0,01	0,01	
827	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
828	D	Conduit radiateur n°2		Peinture	HD	0,02	0,01	
829	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
830	D	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
831	D	Porte n°2 Embrasure		Peinture	HD	0,03	0,01	
832	D	Radiateur n°2		Peinture	HD	0,01	0,01	

833	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,01	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint
			Total	Non mesurées				
Nombre d'unités de diagnostic			18	3				

Local : 01.019 (R+1)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
834	A	Conduit radiateur n°1		Peinture	HD	0,02	0,01	
835	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
836	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
837	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
838	A	Radiateur n°1		Peinture	HD	0,01	0,01	
839	B	Fenêtre n°1 Allège		Peinture	HD	0,01	0,01	
	B	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				Non peint
840	B	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre		Enduit	HD	0,02	0,01	
841	B	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
842	C	Conduit radiateur n°2		Peinture	HD	0,02	0,01	
843	C	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
844	C	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
845	C	Porte n°2 Embrasure		Peinture	HD	0,03	0,01	
846	C	Radiateur n°2		Peinture	HD	0,02	0,01	
847	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
848	D	Porte n°3 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
849	D	Porte n°3 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
850	D	Porte n°4 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
851	D	Porte n°4 Embrasure		Peinture	HD	0,01	0,01	
852	D	Porte n°5 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,01	0,01	
853	D	Porte n°5 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
854	D	Porte n°6 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,01	0,01	
855	D	Porte n°6 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
856	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,01	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
857	Toutes zones	Conduit n°1			HD	0,02	0,01	
858	Toutes zones	Conduit n°2			HD	0,02	0,01	
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint
			Total	Non mesurées				
Nombre d'unités de diagnostic			28	3				

Local : 01.020 (R+1)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
859	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
860	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,01	0,01	

861	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,01	0,01	
862	B	Conduit radiateur n°1		Peinture	HD	0,02	0,01	
863	B	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
870	B	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,03	0,01	
871	B	Porte n°2 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
864	B	Radiateur n°1		Peinture	HD	0,02	0,01	
865	C	Fenêtre n°1 Allège		Peinture	HD	0,01	0,01	
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		PVC				Non peint
866	C	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre		Enduit	HD	0,01	0,01	
867	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
868	D	Conduit radiateur n°2		Peinture	HD	0,02	0,01	
869	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
872	D	Radiateur n°2		Peinture	HD	0,01	0,01	
873	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	18	3

Local : 01.021 (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
874	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
875	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
876	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,01	0,01	
877	B	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
878	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
879	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
880	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,01	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	8	1

Local : 01.022 (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
881	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
882	B	Conduit radiateur			HD	0,01	0,01	
883	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
884	B	Radiateur		Peinture	HD	0,01	0,01	
885	C	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
886	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
887	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	8	1

Local : 01.023 (R+1)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
893	A	Conduit		Peinture	HD	0,02	0,01	
894	A	Fenêtre n°1 Allège		Peinture	HD	0,02	0,01	
895	A	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant		Peinture	HD	0,01	0,01	
896	A	Fenêtre n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
888	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
889	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
890	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
891	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
892	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			10		1			

Local : 01.024 (R+1)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
897	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
898	B	Conduit radiateur			HD	0,02	0,01	
899	B	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
900	B	Radiateur		Peinture	HD	0,02	0,01	
901	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
902	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
903	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,01	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			8		1			

Local : 01.025 (R+1)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
909	A	Conduit		Peinture	HD	0,02	0,01	
910	A	Fenêtre n°1 Allège		Peinture	HD	0,02	0,01	
911	A	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,01	
912	A	Fenêtre n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
904	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
905	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
906	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
907	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
908	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			10		1			

Local : 01.026 (R+1)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
913	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
914	B	Conduit radiateur			HD	0,01	0,01	
915	B	Murs		Peinture	HD	0,03	0,01	
916	B	Radiateur		Peinture	HD	0,02	0,01	
917	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
918	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
919	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			8		1			

Local : 01.027 (R+1)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
920	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
921	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
922	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
923	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
924	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
925	D	Murs		Peinture	HD	0,03	0,01	
926	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			8		1			

Local : 01.002 (douche 1) (R+1)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1276	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1277	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1278	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
1279	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1280	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1281	D	Murs		Peinture	HD	0,03	0,01	
1282	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			9		2			

Local : 01.002 (douche 2) (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1283	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1284	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1285	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,01	0,01	
1286	B	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1287	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1288	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1289	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	9	2

Local : 01.002 (douche 3) (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1290	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1291	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1292	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
1293	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1294	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1295	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1296	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,01	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	9	2

Local : 01.002 (douche 4) (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1297	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1298	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1299	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
1300	B	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1301	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1302	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1303	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	9	2

Local : 01.006 (douche 1) (R+1)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1304	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1305	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1306	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
1307	B	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1308	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1309	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1310	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			9		2			

Local : 01.006 (douche 2) (R+1)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1311	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1312	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1313	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,01	0,01	
1314	B	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1315	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1316	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1317	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,01	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			9		2			

Local : 01.006 (douche 3) (R+1)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1318	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1319	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1320	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
1321	B	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1322	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1323	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1324	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,01	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint
			Total		Non mesurées			

Nombre d'unités de diagnostic	9	2
-------------------------------	---	---

Local : 01.006 (douche 4) (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1325	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1326	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1327	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,03	0,01	
1328	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1329	C	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1330	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1331	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,01	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	9	2

Local : 01.010 (douche 1) (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1332	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1333	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1334	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
1335	B	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1336	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1337	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1338	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	9	2

Local : 01.010 (douche 2) (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1339	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1340	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1341	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
1342	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1343	C	Murs		Peinture	HD	0,03	0,01	
1344	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1345	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	9	2

Local : 01.010 (douche 3) (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1346	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1347	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1348	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,01	0,01	
1349	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1350	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1351	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1352	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,01	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	9	2

Local : 01.010 (douche 4) (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1353	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1354	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1355	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
1356	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1357	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1358	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1359	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	9	2

Local : 01.013 (douche 1) (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1360	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1361	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1362	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
1363	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1364	C	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1365	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1366	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint

	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			9		2			

Local : 01.013 (douche 2) (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1367	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1368	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1369	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
1370	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1371	C	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1372	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1373	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			9		2			

Local : 01.013 (douche 3) (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1374	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1375	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1376	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
1377	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1378	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1379	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1380	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,01	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			9		2			

Local : 01.013 (douche 4) (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1381	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1382	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1383	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
1384	B	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1385	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1386	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1387	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,01	

	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			9		2			

Local : 01.016 (douche 1) (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1388	A	Murs		Peinture	HD	0,03	0,01	
1389	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1390	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,01	0,01	
1391	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1392	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1393	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1394	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			9		2			

Local : 01.016 (douche 2) (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1395	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1396	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1397	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
1398	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1399	C	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1400	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1401	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			9		2			

Local : 01.016 (douche 3) (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1402	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1403	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1404	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
1405	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1406	C	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1407	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	

1408	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,01	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint
			Total	Non mesurées				
Nombre d'unités de diagnostic			9	2				

Local : 01.016 (douche 4) (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1409	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1410	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1411	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,01	0,01	
1412	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1413	C	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1414	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1415	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint
			Total	Non mesurées				
Nombre d'unités de diagnostic			9	2				

Local : 01.019 (douche 1) (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1416	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1417	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1418	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,01	0,01	
1419	B	Murs		Peinture	HD	0,03	0,01	
1420	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1421	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1422	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint
			Total	Non mesurées				
Nombre d'unités de diagnostic			9	2				

Local : 01.019 (douche 2) (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1423	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1424	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1425	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
1426	B	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1427	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	

1428	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1429	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	9	2

Local : 01.019 (douche 3) (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1430	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1431	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1432	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
1433	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1434	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1435	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1436	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,01	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	9	2

Local : 01.019 (douche 4) (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1437	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1438	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1439	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
1440	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1441	C	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1442	D	Murs		Peinture	HD	0,03	0,01	
1443	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	9	2

Local : 01.004 (WC 1) (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1444	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1445	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1446	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
1447	B	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	

1448	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1449	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1450	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,01	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

	Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
		9	2

Local : 01.004 (WC 2) (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1451	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1452	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1453	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
1454	B	Murs		Peinture	HD	0,03	0,01	
1455	C	Fenêtre n°1 Allège		Peinture	HD	0,01	0,01	
1456	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1457	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1458	C	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre		Peinture	HD	0,02	0,01	
1459	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1460	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1461	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,01	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

	Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
		13	2

Local : 01.004 (WC 3) (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1462	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1463	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1464	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
1465	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1466	C	Fenêtre n°1 Allège		Peinture	HD	0,02	0,01	
1467	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1468	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1469	C	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre		Peinture	HD	0,02	0,01	
1470	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1471	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1472	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

	Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
		13	2

Local : 01.004 (WC 4) (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1473	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1474	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1475	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
1476	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1477	C	Fenêtre n°1 Allège		Peinture	HD	0,02	0,01	
1478	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1479	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1480	C	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre		Peinture	HD	0,01	0,01	
1481	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1482	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1483	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,01	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	13	2

Local : 01.004 (WC 5) (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1484	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1485	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1486	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
1487	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1488	C	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1489	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1490	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	9	2

Local : 01.008 (WC 1) (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1491	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1492	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1493	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
1494	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1495	C	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1496	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1497	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,01	

	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			9		2			

Local : 01.008 (WC 2) (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1498	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1499	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1500	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,01	0,01	
1501	B	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1502	C	Fenêtre n°1 Allège		Peinture	HD	0,02	0,01	
1503	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1504	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1505	C	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre		Peinture	HD	0,02	0,01	
1506	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1507	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1508	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			13		2			

Local : 01.008 (WC 3) (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1509	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1510	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1511	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,01	0,01	
1512	B	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1513	C	Fenêtre n°1 Allège		Peinture	HD	0,02	0,01	
1514	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1515	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1516	C	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre		Peinture	HD	0,01	0,01	
1517	C	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1518	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1519	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			13		2			

Local : 01.008 (WC 4) (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1520	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1521	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1522	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,01	0,01	
1523	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1524	C	Fenêtre n°1 Allège		Peinture	HD	0,01	0,01	
1525	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1526	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1527	C	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre		Peinture	HD	0,02	0,01	
1528	C	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1529	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1530	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,03	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	13	2

Local : 01.008 (WC 5) (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1531	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1532	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1533	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
1534	B	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1535	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1536	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1537	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	9	2

Local : 01.004 (placard 1) (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1538	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1539	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1540	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
1541	B	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1542	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1543	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1544	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,01	

	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			9		2			

Local : 01.004 (placard 2) (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1545	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1546	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1547	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
1548	B	Murs		Peinture	HD	0,03	0,01	
1549	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1550	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1551	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			9		2			

Local : 01.008 (placard 1) (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1552	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1553	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1554	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
1555	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1556	C	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1557	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1558	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,01	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			9		2			

Local : 01.008 (placard 2) (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1559	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1560	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,01	0,01	
1561	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
1562	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1563	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
1564	D	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	

1565	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint
			Total	Non mesurées				
Nombre d'unités de diagnostic			9	2				

Local : 02.001 (R+2)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
927	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
928	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
1565	B	Fenêtre Dormant et ouvrant		Peinture	HD	0,01	0,01	
1566	D	Fenêtre Dormant et ouvrant		Peinture	HD	0,03	0,01	
			Total	Non mesurées				
Nombre d'unités de diagnostic			2	0				

Local : 02.002 (R+2)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
929	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
930	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
			Total	Non mesurées				
Nombre d'unités de diagnostic			2	0				

Local : 02.003 (R+2)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
945	A	Conduit		Peinture	HD	0,02	0,01	
942	A	Fenêtre n°1 Allège		Peinture	HD	0,02	0,01	
943	A	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant		Peinture	HD	0,01	0,01	
944	A	Fenêtre n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
931	A	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
932	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
933	B	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
934	B	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,01	0,01	
935	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
936	C	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
937	C	Porte n°2 Embrasure		Peinture	HD	0,03	0,01	
938	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
939	D	Porte n°3 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
940	D	Porte n°3 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
941	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,01	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
			Total	Non mesurées				
Nombre d'unités de diagnostic			16	1				

Local : 02.004 (R+2)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
946	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,01	0,01	
947	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,01	0,01	
948	C	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
949	C	Porte n°2 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
1567	B	Fenêtre Dormant et ouvrant		Peinture	HD	0,02	0,01	
1568	D	Fenêtre Dormant et ouvrant		Peinture	HD	0,03	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			4		0			

Local : 02.005 (R+2)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
950	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,01	0,01	
951	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			2		0			

Local : 02.006 (R+2)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
963	A	Conduit		Peinture	HD	0,01	0,01	
964	A	Fenêtre n°1 Allège		Peinture	HD	0,02	0,01	
965	A	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant		Peinture	HD	0,01	0,01	
966	A	Fenêtre n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,01	0,01	
952	A	Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
953	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
957	B	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
958	B	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
954	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
959	C	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,02	0,01	
960	C	Porte n°2 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
955	D	Murs		Peinture	HD	0,02	0,01	
961	D	Porte n°3 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,01	0,01	
962	D	Porte n°3 Embrasure		Peinture	HD	0,02	0,01	
956	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,02	0,01	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			16		1			

Local : 02.007 (R+2)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
967	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,03	0,01	
968	A	Porte n°1 Embrasure		Peinture	HD	0,01	0,01	
1569	B	Fenêtre Dormant et ouvrant		Peinture	HD	0,01	0,01	
1570	D	Fenêtre Dormant et ouvrant		Peinture	HD	0,03	0,01	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	2	0

LEGENDE			
Localisation	HG : en Haut à Gauche MG : au Milieu à Gauche BG : en Bas à Gauche	HC : en Haut au Centre C : au Centre BC : en Bas au Centre	HD : en Haut à Droite MD : au Milieu à Droite BD : en Bas à Droite
Nature des dégradations	ND : Non dégradé EU : Etat d'usage	NV : Non visible D : Dégradé	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	1847	283

7 COMMENTAIRES
Néant

8 ANNEXES

NOTICE D'INFORMATION

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs, baisse de la fertilité) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, avortement etc.). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant (perturbation du développement du cerveau). Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Comment se contamine-t-on ?

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant les particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

Sur les chantiers

- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail

Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?

Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)

- Exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de rénovation/réhabilitation et démolition
- Remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes

Choisir un mode opératoire le moins polluant

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :

- Choisir la technique d'intervention la moins polluante (Exemples : éviter le sablage/grenaillage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs)

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)

- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires – douches – sanitaires – restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils.) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
 - ! interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
 - ! rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
 - ! interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
 - ! ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :

- des conseils dans le choix des protections,
- une aide à l'information et à la formation,
- une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

Si vous envisagez de réaliser des travaux sur des revêtements contenant du plomb et/ou des matériaux en plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Des documents vous informent :

- le diagnostic plomb avant travaux vous permet de localiser précisément ces revêtements et matériaux : lisez-le attentivement (seul ou en complément du Constat du Risque d'Exposition au Plomb)
- la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb des travailleurs amenés à réaliser ces travaux.
- Les guides de prévention :

Guides OPPBTP « Peintures au plomb - Aide au choix d'une solution technique de traitement pour les professionnels du bâtiment » (téléchargeable sur www.preventionbtp.fr)

Guide INRS « Interventions sur les peintures contenant du plomb », ED 909 (téléchargeable sur www.inrs.fr)