

Diagnostic Plomb avant Travaux

L'objet de ce rapport est d'identifier les revêtements et matériaux contenant du plomb susceptibles d'être altérés au cours des travaux de rénovation / réhabilitation ou de démolition définis préalablement à la mission. L'altération de ces matériaux peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux. Ce diagnostic n'est ni un constat de risque d'exposition au plomb ni un diagnostic du risque d'intoxication au plomb, qui relèvent des obligations prévues par le code de la santé publique.

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DU BIEN

Adresse : 5 Place d'Arsonval 69003 LYON

Batiment : NC

Etage : NC

Références client : HEH-PAV-A

N° de lot : Non communiqué

Désignation : Pavillon A

Date de construction ou permis de construire : En 2023

Fonction du bâtiment : Parties communes d'immeuble collectif en copro

A-3 APPAREIL A FLUORESCENCE X ET LABORATOIRE D'ANALYSE

Modèle d'appareil / n°série : Fondis XLp (6123)

Date de chargement de la source : 09/02/2021

Nature radionucléide : Cd-109

Activité initiale : 850MBq

Date de fin de validité de la source : 09/07/2025

Adresse du laboratoire éventuel : Pas d'analyse effectuée

A-5 AUTEUR DU CONSTAT / ORGANISME

Société & Siret : AC Environnement - 44135591400298

Nom prénom : FANDOS OLIVIER

Certification n° : CPDI6240

Délivré le : 29/03/2022

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
HOSPICES CIVILS DE LYON
3, QUAI DES CELESTINS - BP 2251
69002 LYON 2EME

Donneur d'ordre :
HOSPICES CIVILS DE LYON
3, QUAI DES CELESTINS - BP 2251
69002 LYON 2EME

Accompagnateur : Sans objet

A-4 MISSION

Date de la mission : 11/04/2025

Date du rapport : 11/04/2025

Référence mission : 002ER701981-7

Circonstance du constat : Travaux

Présence de locaux non visités

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation du bien
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Appareil à fluorescence x et laboratoire d'analyse
- A-4 - Mission
- A-5 - Auteur du constat / Organisme

B - Sommaire

C - Mission

- C-1 - Conclusion
- C-2 - Validité du diagnostic
- C-3 - Commentaires
- C-4 - Descriptif des travaux et documentation(s) transmise(s)

D - Stratégie de mesures

- D-1 - L'identification des locaux et des zones
- D-2 - Identification des revêtements et matériaux
- D-3 - Identification des unités de diagnostic
- D-4 - Choix des points de mesures
- D-5 - Relevé des mesures

E - Synthèse de la mission

- E-1 - Locaux visités
- E-2 - Locaux non visités
- E-3 - Résultat des mesures

F - Informations sur les principales réglementations et recommandations en matière d'exposition au plomb

- F-1 - Informations relatives aux travaux en présence de plomb
- F-2 - Textes de référence
- F-3 - Ressources documentaires

G - Annexes :

- G-1 - Notice d'informations
- G-2 - Croquis
- G-3 - Attestation d'autorisation d'exercer par l'ASN
- G-4 - Attestation de certification et d'assurance

C - MISSION

C-1 CONCLUSION

Rappel de la réglementation :

Conformément au Code du Travail (Article R4412-1 et suivants) : Principes généraux de prévention, Prévention du risque chimique et CMR, tout Maître d'Ouvrage amené à réaliser des travaux dans un bâtiment est tenu de procéder, en collaboration avec le coordonnateur SPS s'il y a lieu, à l'évaluation des risques liés aux travaux en vue de la transmission du résultat de cette évaluation aux entreprises intervenantes.

Cette évaluation doit permettre aux donneurs d'ordre et aux entreprises intervenantes d'évaluer les risques professionnels qui dépendent de la combinaison de deux facteurs : le danger et le mode opératoire. Il n'est donc pas prévu que le diagnostiqueur s'appuie sur une valeur seuil pour conclure sur le niveau de risques que présentent les revêtements ou les matériaux identifiés comme contenant du plomb.

C-2 VALIDITÉ DU DIAGNOSTIC

Objet du diagnostic : ce diagnostic ne porte que sur les unités de diagnostic concernées par les travaux (voir descriptif des travaux au paragraphe C.4).

Il n'est valable que dans le cadre de la réalisation des travaux.

Ce présent diagnostic plomb ne peut être utilisé en cas de vente ou de location

Circonstance du présent constat : Travaux

C-3 COMMENTAIRES

**Commentaire n°3**

les trappes de désenfumage étant potentiellement opérationnelles, les gaines n'ont pas été sondées

Commentaire n°5

photos des éléments plombés à consulter en annexe

Commentaire n°7

présence de plaques plombées (feuilles de plomb) dans salle de radiographie (A-00-46), voir photos en annexe du rapport

C-4 DESCRIPTIF DES TRAVAUX

- Périmètre d'intervention défini par le donneur d'ordre : Le périmètre d'intervention concerne les volumes déterminés sur le plan de repérage, à la demande du donneur d'ordre.

- Programme des travaux défini par le donneur d'ordre : réhabilitation des locaux, mise à nu des plateaux

D - STRATÉGIE DE MESURES**D-1** L'IDENTIFICATION DES LOCAUX ET DES ZONESIdentification des locaux :

L'opérateur de repérage effectue une visite du bâtiment suivant le périmètre de repérage. Il dresse la liste détaillée :

¼ des locaux (bureaux, pièces d'habitation, sanitaires, espaces de stockage et de production, circulations, etc.) ;

¼ des ouvrages extérieurs (façades, couvertures, clôtures, etc.).

Cas particuliers :

¼ dans une cage d'escalier : un palier ou une volée d'escalier, sont considérés comme des locaux distincts ;

¼ une gaine d'ascenseur est considérée comme un local.

L'opérateur de repérage doit respecter l'identification des bâtiments et locaux transmise par le donneur d'ordre, si elle existe. Chaque local et ouvrage extérieur est désigné selon une appellation non équivoque et non susceptible d'évoluer dans le temps. Le nom d'usage peut s'avérer insuffisant.

L'opérateur de repérage dresse la liste des locaux ou parties de locaux non visités et en justifie la raison. Il désigne chaque local visité ou non sur le plan du bâtiment fourni par le donneur d'ordre.

Identification des zones :

L'opérateur de repérage divise chaque local ou ouvrage extérieur en plusieurs zones qu'il identifie sur le plan. Pour les locaux, ces zones correspondent généralement à leurs différentes faces.

Exemple :

À chaque zone peut être attribuée une lettre (A, B, C, ...), le sens de lecture étant celui des aiguilles d'une montre. Le mur d'entrée dans le local est ainsi noté A, le suivant à gauche B, etc.

L'opérateur de repérage peut décomposer une zone complexe en plusieurs parties (Ex. : AA, AB ou A1, A2, etc.).

Identification des unités de repérage :

Une unité de repérage se définit a minima avec les critères suivants :

- le niveau (rez-de-chaussée, étage X...);
- le local ;
- la zone ;
- produit ou matériau ;
- le substrat ;
- le revêtement.

L'unité de repérage fait l'objet de mesures selon les dispositions du paragraphe 7.4 de la norme NF X 46-035.

L'opérateur dresse la liste des unités de repérage suivant le descriptif du programme des travaux :

- dans chaque local ;
- dans les parties communes intérieures et extérieures ;
- dans les escaliers ;
- au niveau de la couverture.

Cas particuliers :

Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de repérage :

- l'ensemble des plinthes d'un même local (unité de repérage continue) ;
- l'ensemble des boiseries, décorations d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des marches et contremarches, garde-corps, balustres etc. d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des modénatures d'une façade (unité de repérage discontinue).

Chaque face d'éléments de construction communs à au moins deux zones de locaux différents (notamment portes, fenêtres, cloisons mobiles...)



est une unité de repérage. En fonction du programme de travail, chaque unité de repérage doit être rattachée à un local.

D-2 L'IDENTIFICATION DES REVÊTEMENTS ET MATÉRIAUX

Le repérage porte sur tous les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant notamment les revêtements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux.

Sont exclus du domaine d'application du présent document, la recherche de plomb dans le PVC (menuiseries, revêtements de sol, conduits, ...), le polystyrène, les carrelages et faïences.

Selon le programme de travaux envisagés, l'opérateur de repérage détermine l'étendue de la recherche de plomb dans les revêtements, matériaux et produits susceptibles de contenir du plomb.

D-3 STRATEGIE DE MESURAGE

Dans chaque local, toutes les unités de repérage identifiées au préalable dans les zones de repérage font l'objet d'une mesure avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb. L'opérateur de repérage définit le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'unité de repérage et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées, elles sont prises à des endroits différents et répartis de façon pertinente (par exemple : parties hautes et basses d'un même mur).

Sur chaque unité de repérage, les mesures sont réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte.

Pour une unité de repérage définie (même historique et recouvrement) au moins deux mesures sont effectuées. Si les résultats sont cohérents l'unité de repérage est validée. Si les résultats sont incohérents, l'opérateur décomposera l'unité de repérage définie initialement en plusieurs unités de repérage distinctes et complètera les mesures jusqu'à obtenir des résultats cohérents pour la ou les unités de repérage définie(s).

Pour les unités de repérage qui ont des surfaces ou des longueurs importantes, l'opérateur réalisera des mesures complémentaires.

D-4 CHOIX DES POINTS DE MESURES

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

Dans tous les cas, les mesures seront réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte.

Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d'unité de diagnostic et des travaux à effectuer.

En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque situation (Nombre de mesures limité à 3), puisque l'objectif n'est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni même de vérifier la conformité à une valeur-seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur déterminera le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'UD et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées sur une UD elles seront prises à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, ...).

Toutes les mesures effectuées par UD doivent être consignées dans le rapport sous réserve d'écarter les valeurs aberrantes.

Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire par méthode ICP ou acide /soluble.

D-5 RELEVÉ DES MESURES

Les résultats sont consignés dans un tableau et exprimés en mg/cm² pour la fluorescence X avec précision des incertitudes de mesures.

L'opérateur de repérage peut avoir recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire. Les résultats seront renseignés en mg/g.

L'opérateur de repérage n'a pas à se prononcer sur le niveau de risque que présentent les valeurs mesurées ou les

constats visuels effectués, cependant, il joint à son diagnostic **une notice d'information**. Celle-ci vise à informer le donneur d'ordre et les entreprises de travaux du risque que présente le plomb et des mesures de prévention à mettre en œuvre le cas échéant.

E - SYNTHÈSE DE LA MISSION


E-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

R+2 : Vol 1	R+2 : Vol 2
R+2 : Vol 3	sous-sol : Vol 4
sous-sol : Vol 5	sous-sol : Vol 6
A-S1-08 : Vol 7	sous-sol : Vol 8 (Gaine technique 1)
sous-sol : Vol 9	sous-sol : Vol 10
sous-sol : Vol 11	sous-sol : Vol 12
sous-sol : Vol 13	sous-sol : Vol 14
sous-sol : Vol 15	sous-sol : Vol 16
sous-sol : Vol 17	sous-sol : Vol 18
sous-sol : Vol 19	sous-sol : Vol 20
sous-sol : Vol 21	sous-sol : Vol 22
sous-sol : Vol 23	sous-sol : Vol 24
sous-sol : Vol 25	sous-sol : Vol 26
sous-sol : Vol 27	sous-sol : Vol 28
sous-sol : Vol 29	sous-sol : Vol 30
sous-sol : Vol 31	sous-sol : Vol 32
sous-sol : Vol 33	sous-sol : Vol 34
sous-sol : Vol 35	sous-sol : Vol 36
sous-sol : Vol 37	sous-sol : Vol 38
R+1 : Vol 39	R+1 : Vol 40
R+1 : Vol 41	R+1 : Vol 42
R+1 : Vol 43	R+1 : Vol 44
R+1 : Vol 45	R+1 : Vol 46
R+1 : Vol 47	R+1 : Vol 48
RDC : Vol 49	RDC : Vol 50
sous-sol : Vol 51	sous-sol : Vol 52
R+1 : Vol 53	R+1 : Vol 54
R+1 : Vol 55	R+1 : Vol 56
R+1 : Vol 57	R+1 : Vol 58
R+1 : Vol 59	R+1 : Vol 60
R+1 : Vol 61	R+1 : Vol 62
R+1 : Vol 63	R+1 : Vol 64
R+1 : Vol 65	R+1 : Vol 66
R+1 : Vol 67	R+1 : Vol 68
R+1 : Vol 69	R+1 : Vol 70
R+1 : Vol 71	sous-sol : Vol 72
RDC : Vol 73	RDC : Vol 74
RDC : Vol 75	RDC : Vol 76
RDC : Vol 77	RDC : Vol 78
passerelle vers pavillon B : Vol 79 (Façade 1)	Façade C : Vol 80
menuiseries bois simple vitrage : Vol 81 (Façade 2)	menuiseries bois double vitrage 1 : Vol 82 (Façade 3)
menuiseries bois double vitrage 2 : Vol 83 (Façade 4)	Façade A : Vol 84 (Façade 5)
menuiseries bois double vitrage 3 : Vol 85 (Façade 6)	Façade B : Vol 86
Façade D : Vol 87 (Façade 7)	R+1 : Vol 88
RDC : Vol 89	Façade D2 : Vol 90 (Façade 8)
Façade D1 : Vol 91 (Façade 9)	passerelle vers pavillon B : Vol 92 (Sous-sol)
RDC : Vol 93	RDC : Vol 94
RDC : Vol 95	RDC : Vol 96
RDC : Vol 97	RDC : Vol 98
RDC : Vol 99	RDC : Vol 100



Plomb

RDC : Vol 101	RDC : Vol 102
RDC : Vol 103	RDC : Vol 104
RDC : Vol 105	RDC : Vol 106
sous-sol : Vol 107	R+1 : Vol 108
passerelle vers pavillon B : Vol 109	RDC : Vol 110
sous-sol : Vol 111	RDC : Vol 112
RDC : Vol 113	sous-sol : Vol 114
Ascenseur et machinerie : Vol 116 toiture machinerie	Ascenseur et machinerie : Vol 117 (Ascenseur)
Ascenseur et machinerie : Vol 118 (Machinerie ascenseur 1)	Ascenseur et machinerie : Vol 119 Gaine ascenseur
R+1 : Vol 120 (W.C)	machinerie ascenseur (plomb) : Vol 121 (Machinerie ascenseur 2)
Gaine ascenseur (plomb) : Vol 122 (Gaine ascenseur)	Toitures Annexe : Vol 123 (Toiture terrasse 1)
Toitures Annexe : Vol 124 (Terrasse)	Façades. Annexe : Vol 125 (Façade Nord)
Façades. Annexe : Vol 126 (Façade Sud)	Façades. Annexe : Vol 127 (Façade Est)
Façades. Annexe : Vol 128 (Façade Ouest)	toitures : Vol 129 (Toiture terrasse 2)
toitures : Vol 130 (Toiture terrasse 3)	toitures : Vol 131 (Toiture terrasse 4)
toitures : Vol 132 (Toiture terrasse 5)	toitures : Vol 133 (Toiture terrasse 6)
toitures : Vol 134 (Toiture terrasse 7)	toitures : Vol 135 (Toiture terrasse 8)
toitures : Vol 136 (Toiture terrasse 9)	extérieurs : Vol 138 (Extérieur)
Rdc Annexe : Vol 139 (Porche)	toitures : Vol 140 (Toiture terrasse 10)
détails des étanchéités toitures : Vol 141 détail des étanchéités toitures	détail étanchéités toitures Annexe : Vol 142 détails étanchéités toitures Anne
R+1 Annexe : A-01-60	R+1 Annexe : A-01-59
R+1 Annexe : A-01-61	R+1 Annexe : A-01-61b
R+1 Annexe : A-01-58	R+1 Annexe : A-01-ESC7
R+1 Annexe : A-01-57	R+1 Annexe : A-01-58b
R+1 Annexe : A-01-57b	R+1 Annexe : A-01-58c
Rdc Annexe : Vol 153	Rdc Annexe : Vol 154
Rdc Annexe : Vol 155	Rdc Annexe : Vol 156
Rdc Annexe : Vol 157	Rdc Annexe : Vol 158
Rdc Annexe : Vol 159	Rdc Annexe : Vol 160
Rdc Annexe : Vol 161	Sous-sol Annexe : Vol 162
Sous-sol Annexe : Vol 163	Sous-sol Annexe : Vol 164
Sous-sol Annexe : Vol 165	Sous-sol Annexe : Vol 166
RDC : Vol 167	RDC : A-00-43
RDC : A-00-41b	RDC : A-00-41d
RDC : A-00-42	RDC : A-00-42b
RDC : A-00-44	RDC : A-00-44b
RDC : A-00-44d	RDC : A-00-44f
RDC : A-00-45b	RDC : A-00-45c
RDC : A-00-46	RDC : A-00-46c
RDC : A-00-47	RDC : A-00-48
RDC : A-00-49	RDC : A-00-50
RDC : A-00-45	RDC : A-00-45f
RDC : A-00-45e	RDC : A-00-45d
RDC : A-00-43b	:

E.2 LISTE DES LOCAUX NON VISITÉS

Localisation	Motif	Remarque
Néant	Néant	Néant

E-3 RÉSULTAT DES MESURES

Etalonnage

1	Etalonnage début	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1,1	mesure conforme notice fournisseur
2	Etalonnage fin	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1,1	mesure conforme notice fournisseur

TABLEAU DES MESURES

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
A-S1-08 - Vol 7								
7912	E	vanne (vannes)-vanne1	Bas Gauche	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7913	F	conduit métal peint (conduit)-conduit1	Centre Gauche	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7914	H	robinets d'arrêt (robinets)-robinets1	Haut Centre	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7915	H	robinets d'arrêt (robinets)-robinets2	Bas Gauche	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7916	H	robinets d'arrêt (robinets)-robinets3	Centre Gauche	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7917	H	robinets d'arrêt (robinets)-robinets4	Centre Gauche	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7918	H	robinets d'arrêt (robinets)-robinets5	Bas Gauche	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7919	H	robinets d'arrêt (robinets)-robinets6	Haut Droite	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7920	H	robinets d'arrêt (robinets)-robinets7	Haut Gauche	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7921	H	robinets d'arrêt (robinets)-robinets8	Centre Centre	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7922	H	robinets d'arrêt (robinets)-robinets9	Haut Centre	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7923	H	robinets d'arrêt (robinets)-robinets10	Bas Droite	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7924	I	vanne papillon (vannes)-vanne1	Centre Centre	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7925	H	robinets d'arrêt (robinets)-robinets11	Centre Gauche	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7926	J	vanne papillon (vannes)-vanne1	Centre Droite	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7927	K	conduit métal peint (conduit)-conduit1	Centre Gauche	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7928	K	conduit métal peint (conduit)-conduit2	Centre Gauche	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7929	K	conduit métal peint (conduit)-conduit3	Haut Droite	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7930	K	conduit métal peint (conduit)-conduit4	Centre Centre	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7931	K	conduit métal peint (conduit)-conduit5	Bas Droite	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7932	K	conduit métal peint (conduit)-conduit6	Bas Gauche	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
A-S1-08 - Vol 7								
7933	Plancher haut	Plafond panneaux -dalles1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7934	Plancher haut	Plafond panneaux -dalles1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7935	Plancher haut	Plafond panneaux -dalles1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7936	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7937	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7938	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7939	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7940	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7941	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7942	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7943	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7944	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7945	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7946	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7947	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7948	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7949	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7950	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7951	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
A-S1-08 - Vol 7								
7952	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7953	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7954	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7955	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7956	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7957	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7958	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7959	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 28

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Ascenseur et machinerie - Vol 119								
10060	A	garde corps métal peint (garde corps)-GC1	Bas Droite	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10061	D	équaire métallique (équaire métal)-EM1	Centre Droite	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10062	C	équaire métallique (équaire métal)-EM1	Haut Centre	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10063	E	équaire métallique (équaire métal)-EM1	Centre Centre	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10064	B	Poteau métal peint (Poteau)-Poteau1	Haut Droite	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10065	F	Poteau métal peint (Poteau)-Poteau1	Bas Gauche	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade A - Vol 84 (Façade 5)								
8134	E	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade A - Vol 84 (Façade 5)								
8135	E	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
8136	E	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
8137	F	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
8138	F	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
8139	F	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
8140	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
8141	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
8142	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
8143	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
8144	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
8145	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
8146	C	Mur ciment peint-Mur2	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
8147	C	Mur ciment peint-Mur2	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
8148	C	Mur ciment peint-Mur2	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
8149	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8150	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8151	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8152	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8153	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8154	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8155	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8156	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8157	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade A - Vol 84 (Façade 5)								
8158	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8159	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8160	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8161	D	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8162	D	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8163	D	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8164	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8165	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8166	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8167	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Pvc	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8168	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Pvc	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8169	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Pvc	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8170	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8171	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8172	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8173	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8174	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8175	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8176	D	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8177	D	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8178	D	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8179	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8180	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade A - Vol 84 (Façade 5)								
8181	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8182	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8183	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8184	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8185	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8186	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8187	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8188	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8189	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8190	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8191	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8192	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8193	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8194	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8195	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8196	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8197	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Pvc	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8198	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Pvc	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8199	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Pvc	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8200	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8201	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8202	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8203	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade A - Vol 84 (Façade 5)								
8204	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8205	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8206	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8207	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8208	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8209	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8210	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8211	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8212	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8213	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8214	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8215	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8216	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8217	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8218	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8219	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8220	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8221	B	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8222	B	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8223	B	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8224	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8225	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8226	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade A - Vol 84 (Façade 5)								
8227	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Droite	Pvc	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8228	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Gauche	Pvc	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8229	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Centre	Pvc	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8230	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8231	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8232	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8233	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8234	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8235	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8236	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8237	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8238	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8239	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8240	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8241	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8242	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Haut Centre	Pvc	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8243	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Centre Gauche	Pvc	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8244	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Centre Gauche	Pvc	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8245	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8246	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8247	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8248	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8249	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade A - Vol 84 (Façade 5)								
8250	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8251	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8252	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8253	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8254	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8255	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8256	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8257	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Bas Gauche	Pvc	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8258	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Bas Centre	Pvc	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8259	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Haut Gauche	Pvc	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8260	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8261	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8262	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8263	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8264	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8265	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8266	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8267	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8268	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8269	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8270	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8271	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8272	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Haut Gauche	Pvc	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade A - Vol 84 (Façade 5)								
8273	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Haut Gauche	Pvc	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8274	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Bas Droite	Pvc	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8275	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8276	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8277	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8278	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8279	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8280	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8281	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8282	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8283	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8284	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8285	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8286	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8287	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Centre Centre	Pvc	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8288	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Haut Centre	Pvc	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8289	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Haut Gauche	Pvc	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8290	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8291	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8292	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8293	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8294	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8295	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade A - Vol 84 (Façade 5)								
8296	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8297	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8298	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8299	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe8	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8300	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe8	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8301	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe8	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8302	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe8	Bas Gauche	Pvc	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8303	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe8	Haut Droite	Pvc	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8304	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe8	Haut Centre	Pvc	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8305	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe8	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8306	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe8	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8307	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe8	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8308	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe8	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8309	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe8	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8310	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe8	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8311	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe8	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8312	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8313	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe8	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8314	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8315	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8316	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8317	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Pvc	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8318	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Pvc	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade A - Vol 84 (Façade 5)								
8319	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Pvc	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8320	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8321	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8322	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8323	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8324	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8325	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8326	B	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8327	B	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8328	B	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8329	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8330	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8331	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8332	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Gauche	Pvc	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8333	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Centre	Pvc	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8334	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Gauche	Pvc	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8335	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8336	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8337	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8338	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8339	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8340	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8341	B	Fenêtre bois peint (volets)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade A - Vol 84 (Façade 5)								
8342	B	Fenêtre bois peint (volets)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8343	B	Fenêtre bois peint (volets)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8344	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8345	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8346	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8347	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Bas Centre	Pvc	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8348	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Haut Droite	Pvc	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8349	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Bas Droite	Pvc	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8350	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8351	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8352	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8353	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8354	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8355	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8356	B	Fenêtre bois peint (volets)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8357	B	Fenêtre bois peint (volets)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8358	B	Fenêtre bois peint (volets)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8359	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8360	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8361	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8362	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Bas Centre	Pvc	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8363	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Haut Centre	Pvc	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8364	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Haut Centre	Pvc	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade A - Vol 84 (Façade 5)								
8365	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8366	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8367	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8368	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8369	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8370	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8371	B	Fenêtre bois peint (volets)-Fe5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8372	B	Fenêtre bois peint (volets)-Fe5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8373	B	Fenêtre bois peint (volets)-Fe5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8374	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe9	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8375	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe9	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8376	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe9	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8377	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe9	Centre Droite	Pvc	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8378	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe9	Bas Gauche	Pvc	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8379	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe9	Bas Droite	Pvc	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8380	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe9	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8381	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe9	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8382	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe9	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8383	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe9	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8384	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe9	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8385	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe9	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8386	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe9	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8387	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe9	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade A - Vol 84 (Façade 5)								
8388	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe9	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8389	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe10	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8390	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe10	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8391	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe10	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8392	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe10	Centre Droite	Pvc	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8393	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe10	Haut Gauche	Pvc	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8394	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe10	Haut Droite	Pvc	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8395	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe10	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8396	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe10	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8397	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe10	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8398	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe10	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8399	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe10	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8400	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe10	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8401	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe10	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8402	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe10	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8403	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe10	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8404	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe11	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8405	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe11	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8406	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe11	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8407	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe11	Haut Droite	Pvc	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8408	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe11	Haut Droite	Pvc	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8409	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe11	Bas Droite	Pvc	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8410	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe11	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade A - Vol 84 (Façade 5)								
8411	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe11	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8412	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe11	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8413	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe11	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8414	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe11	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8415	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe11	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8416	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe11	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8417	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe11	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8418	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe11	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8419	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe12	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8420	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe12	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8421	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe12	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8422	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe12	Bas Centre	Pvc	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8423	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe12	Haut Droite	Pvc	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8424	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe12	Haut Centre	Pvc	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8425	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe12	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8426	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe12	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8427	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe12	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8428	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe12	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8429	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe12	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8430	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe12	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8431	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe12	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8432	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe12	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8433	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe12	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade A - Vol 84 (Façade 5)								
8434	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe13	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8435	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe13	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8436	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe13	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8437	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe13	Haut Gauche	Pvc	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8438	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe13	Bas Centre	Pvc	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8439	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe13	Centre Centre	Pvc	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8440	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe13	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8441	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe13	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8442	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe13	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8443	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe13	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8444	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe13	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8445	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe13	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8446	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe13	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8447	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe13	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8448	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe13	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8449	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe14	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8450	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe14	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8451	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe14	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8452	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe14	Bas Centre	Pvc	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8453	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe14	Bas Gauche	Pvc	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8454	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe14	Centre Centre	Pvc	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8455	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe14	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8456	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe14	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade A - Vol 84 (Façade 5)								
8457	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe14	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8458	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe14	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8459	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe14	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8460	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe14	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8461	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe14	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8462	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe14	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8463	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe14	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8464	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8465	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8466	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8467	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Haut Gauche	Pvc	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8468	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Haut Droite	Pvc	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8469	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Bas Centre	Pvc	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8470	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8471	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8472	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8473	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8474	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8475	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8476	B	Fenêtre bois peint (volets)-Fe6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8477	B	Fenêtre bois peint (volets)-Fe6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8478	B	Fenêtre bois peint (volets)-Fe6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8479	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade A - Vol 84 (Façade 5)								
8480	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8481	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8482	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Bas Droite	Pvc	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8483	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Haut Gauche	Pvc	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8484	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Centre Droite	Pvc	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8485	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8486	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8487	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8488	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8489	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8490	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8491	B	Fenêtre bois peint (volets)-Fe7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8492	B	Fenêtre bois peint (volets)-Fe7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8493	B	Fenêtre bois peint (volets)-Fe7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8494	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8495	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe8	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8496	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8497	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe8	Haut Droite	Pvc	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8498	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe8	Haut Gauche	Pvc	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8499	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe8	Centre Centre	Pvc	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8500	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe8	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8501	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe8	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8502	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe8	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade A - Vol 84 (Façade 5)								
8503	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe8	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8504	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe8	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8505	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe8	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8506	B	Fenêtre bois peint (volets)-Fe8	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8507	B	Fenêtre bois peint (volets)-Fe8	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8508	B	Fenêtre bois peint (volets)-Fe8	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8509	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe9	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8510	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe9	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8511	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe9	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8512	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe9	Haut Gauche	Pvc	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8513	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe9	Haut Gauche	Pvc	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8514	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe9	Centre Gauche	Pvc	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8515	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe9	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8516	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe9	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8517	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe9	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8518	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe9	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8519	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe9	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8520	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe9	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8521	B	Fenêtre bois peint (volets)-Fe9	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8522	B	Fenêtre bois peint (volets)-Fe9	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8523	B	Fenêtre bois peint (volets)-Fe9	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8524	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe15	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8525	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe15	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade A - Vol 84 (Façade 5)								
8526	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe15	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8527	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe15	Haut Gauche	Pvc	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8528	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe15	Haut Centre	Pvc	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8529	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe15	Centre Centre	Pvc	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8530	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe15	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8531	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe15	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8532	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe15	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8533	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe15	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8534	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe15	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8535	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe15	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8536	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe15	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8537	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe15	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8538	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe15	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8539	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe16	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8540	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe16	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8541	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe16	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8542	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe16	Haut Droite	Pvc	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8543	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe16	Haut Gauche	Pvc	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8544	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe16	Bas Centre	Pvc	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8545	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe16	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8546	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe16	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8547	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe16	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8548	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe16	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade A - Vol 84 (Façade 5)								
8549	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe16	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8550	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe16	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8551	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe16	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8552	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe16	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8553	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe16	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8554	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe17	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8555	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe17	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8556	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe17	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8557	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe17	Centre Centre	Pvc	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8558	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe17	Haut Gauche	Pvc	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8559	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe17	Centre Gauche	Pvc	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8560	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe17	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8561	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe17	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8562	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe17	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8563	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe17	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8564	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe17	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8565	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe17	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8566	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe17	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8567	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe17	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8568	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe17	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8569	B	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
8570	B	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
8571	B	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade A - Vol 84 (Façade 5)								
8572	B	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
8573	B	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
8574	B	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
8575	B	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
8576	B	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
8577	B	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
8578	B	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe2	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
8579	B	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe3	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
8580	B	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
8581	B	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe3	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
8582	B	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
8583	B	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe3	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
8584	B	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe4	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
8585	B	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
8586	B	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe4	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
8587	B	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
8588	B	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe4	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
8589	B	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8590	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	2,96 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8591	B	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	2,66 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8592	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	2,59 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8593	A	dauphin en fonte peint (conduit)-dauphin1	Bas Gauche	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8594	A	dauphin en fonte peint (conduit)-dauphin2	Haut Gauche	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade A - Vol 84 (Façade 5)								
8595	A	dauphin en fonte peint (conduit)-dauphin3	Haut Centre	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8596	A	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Centre Centre	Métal	Peinture	1,45 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8597	A	Grille métal peint (Grille)-Grille2	Haut Droite	Métal	Peinture	2,7 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8598	A	Grille métal peint (Grille)-Grille3	Centre Droite	Métal	Peinture	1,68 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8599	A	Grille métal peint (Grille)-Grille4	Centre Droite	Métal	Peinture	1,76 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8600	A	Grille métal peint (Grille)-Grille5	Centre Gauche	Métal	Peinture	1,53 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8601	G	naissance (EP) (conduit)-naissance1	Haut Gauche	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8602	H	naissance (EP) (conduit)-naissance1	Centre Droite	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8603	I	naissance (EP) (conduit)-naissance1	Centre Droite	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8604	C	lambrequin métal peint (ferrures)-lambrequin1	Bas Droite	Métal	Peinture	6,51 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8605	B	lambrequin métal peint (ferrures)-lambrequin1	Bas Gauche	Métal	Peinture	6,97 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8606	B	lambrequin métal peint (ferrures)-lambrequin2	Bas Centre	Métal	Peinture	5,61 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8607	B	lambrequin métal peint (ferrures)-lambrequin3	Haut Centre	Métal	Peinture	5,7 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8608	B	lambrequin métal peint (ferrures)-lambrequin4	Centre Gauche	Métal	Peinture	5,25 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8609	C	lambrequin métal peint (ferrures)-lambrequin2	Centre Centre	Métal	Peinture	6,48 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8610	C	lambrequin métal peint (ferrures)-lambrequin3	Centre Gauche	Métal	Peinture	6,24 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8611	C	lambrequin métal peint (ferrures)-lambrequin4	Bas Droite	Métal	Peinture	6,84 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8612	C	lambrequin métal peint (ferrures)-lambrequin5	Centre Centre	Métal	Peinture	5,97 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8613	B	lambrequin métal peint (ferrures)-lambrequin5	Centre Gauche	Métal	Peinture	6,87 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8614	B	lambrequin métal peint (ferrures)-lambrequin6	Haut Droite	Métal	Peinture	6,58 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8615	B	lambrequin métal peint (ferrures)-lambrequin7	Centre Droite	Métal	Peinture	5,57 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8616	C	lambrequin métal peint (ferrures)-lambrequin6	Centre Gauche	Métal	Peinture	6,82 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8617	C	lambrequin métal peint (ferrures)-lambrequin7	Haut Gauche	Métal	Peinture	6,99 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade A - Vol 84 (Façade 5)								
8618	C	lambrequin métal peint (ferrures)-lambrequin8	Haut Gauche	Métal	Peinture	6,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8619	B	lambrequin métal peint (ferrures)-lambrequin8	Haut Droite	Métal	Peinture	6,96 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8620	L	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Haut Gauche	Métal	Peinture	2,66 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8621	M	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Bas Centre	Métal	Peinture	1,24 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8622	M	Grille métal peint (Grille)-Grille2	Centre Centre	Métal	Peinture	2,12 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8623	N	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Bas Droite	Métal	Peinture	1,5 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8624	N	Grille métal peint (Grille)-Grille2	Haut Centre	Métal	Peinture	2,16 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8625	N	Grille métal peint (Grille)-Grille3	Haut Droite	Métal	Peinture	1,51 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8626	K	naissance (EP) (conduit)-naissance1	Centre Centre	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8627	J	naissance (EP) (conduit)-naissance1	Centre Centre	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 101

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade B - Vol 86								
8628	A	naissance (EP) (conduit)-naissance1	Bas Gauche	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8629	A	naissance (EP) (conduit)-naissance2	Centre Droite	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8630	D	dauphin en fonte peint (conduit)-dauphin1	Centre Droite	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8631	A	lambrequin métal peint (ferrures)-lambrequin1	Centre Gauche	Métal	Peinture	5,23 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8632	E	dauphin en fonte peint (conduit)-dauphin1	Bas Gauche	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8633	L	dauphin en fonte peint (conduit)-dauphin1	Bas Centre	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8634	K	dauphin en fonte peint (conduit)-dauphin1	Bas Centre	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8635	M	naissance (EP) (conduit)-naissance1	Bas Gauche	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8636	J	naissance (EP) (conduit)-naissance1	Bas Centre	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade B - Vol 86								
8637	N	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Bas Gauche	Métal	Peinture	1,73 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8638	N	Grille métal peint (Grille)-Grille2	Centre Centre	Métal	Peinture	1,17 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8639	O	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Centre Gauche	Métal	Peinture	1,69 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8640	O	Grille métal peint (Grille)-Grille2	Haut Droite	Métal	Peinture	2,47 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8641	P	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Bas Gauche	Métal	Peinture	1,42 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8642	Q	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Centre Gauche	Métal	Peinture	1,62 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8643	R	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Haut Centre	Métal	Peinture	2,74 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8644	S	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Bas Gauche	Métal	Peinture	1,37 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8645	S	Grille métal peint (Grille)-Grille2	Haut Gauche	Métal	Peinture	1,17 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8646	T	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Haut Gauche	Métal	Peinture	2,43 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8647	F	lambrequin métal peint (ferrures)-lambrequin1	Haut Droite	Métal	Peinture	5,11 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8648	F	lambrequin métal peint (ferrures)-lambrequin2	Bas Centre	Métal	Peinture	5,43 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8649	F	lambrequin métal peint (ferrures)-lambrequin3	Haut Centre	Métal	Peinture	6,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8650	F	lambrequin métal peint (ferrures)-lambrequin4	Haut Droite	Métal	Peinture	5,57 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8651	F	lambrequin métal peint (ferrures)-lambrequin5	Haut Droite	Métal	Peinture	6,25 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8652	U	lambrequin métal peint (ferrures)-lambrequin1	Bas Centre	Métal	Peinture	5,78 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8653	U	lambrequin métal peint (ferrures)-lambrequin2	Centre Droite	Métal	Peinture	5,2 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8654	U	lambrequin métal peint (ferrures)-lambrequin3	Haut Centre	Métal	Peinture	6,16 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8655	I	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Haut Droite	Métal	Peinture	2,12 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8656	H	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Bas Centre	Métal	Peinture	2,87 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8657	G	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Haut Gauche	Métal	Peinture	2,53 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8658	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
8659	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade B - Vol 86								
8660	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
8661	F	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
8662	F	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
8663	F	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
8664	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8665	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8666	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8667	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8668	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8669	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8670	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8671	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8672	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8673	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8674	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8675	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8676	B	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8677	B	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8678	B	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8679	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8680	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8681	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8682	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade B - Vol 86								
8683	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8684	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8685	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8686	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8687	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8688	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8689	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8690	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8691	F	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8692	F	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8693	F	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8694	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8695	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8696	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8697	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Pvc	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8698	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Pvc	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8699	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Pvc	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8700	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8701	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8702	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8703	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8704	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8705	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade B - Vol 86								
8706	F	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8707	F	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8708	F	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8709	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8710	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8711	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8712	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Gauche	Pvc	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8713	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Gauche	Pvc	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8714	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Gauche	Pvc	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8715	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8716	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8717	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8718	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8719	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8720	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8721	F	Fenêtre bois peint (volets)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8722	F	Fenêtre bois peint (volets)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8723	F	Fenêtre bois peint (volets)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8724	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8725	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8726	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8727	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Centre Droite	Pvc	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8728	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Centre Droite	Pvc	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade B - Vol 86								
8729	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Haut Gauche	Pvc	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8730	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8731	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8732	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8733	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8734	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8735	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8736	F	Fenêtre bois peint (volets)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8737	F	Fenêtre bois peint (volets)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8738	F	Fenêtre bois peint (volets)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8739	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8740	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8741	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8742	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Haut Gauche	Pvc	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8743	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Haut Gauche	Pvc	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8744	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Bas Droite	Pvc	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8745	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8746	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8747	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8748	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8749	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8750	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8751	F	Fenêtre bois peint (volets)-Fe5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade B - Vol 86								
8752	F	Fenêtre bois peint (volets)-Fe5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8753	F	Fenêtre bois peint (volets)-Fe5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8754	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8755	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8756	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8757	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Haut Gauche	Pvc	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8758	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Centre Droite	Pvc	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8759	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Centre Gauche	Pvc	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8760	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8761	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8762	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8763	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8764	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8765	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8766	F	Fenêtre bois peint (volets)-Fe6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8767	F	Fenêtre bois peint (volets)-Fe6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8768	F	Fenêtre bois peint (volets)-Fe6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8769	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8770	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8771	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8772	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Centre Droite	Pvc	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8773	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Bas Droite	Pvc	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8774	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Centre Centre	Pvc	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade B - Vol 86								
8775	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8776	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8777	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8778	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8779	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8780	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8781	F	Fenêtre bois peint (volets)-Fe7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8782	F	Fenêtre bois peint (volets)-Fe7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8783	F	Fenêtre bois peint (volets)-Fe7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8784	U	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8785	U	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8786	U	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8787	U	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8788	U	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8789	U	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8790	U	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8791	U	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8792	U	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8793	U	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8794	U	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8795	U	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8796	U	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8797	U	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade B - Vol 86								
8798	U	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8799	U	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8800	U	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8801	U	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8802	U	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Pvc	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8803	U	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Pvc	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8804	U	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Pvc	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8805	U	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8806	U	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8807	U	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8808	U	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8809	U	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8810	U	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8811	U	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8812	U	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8813	U	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8814	U	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8815	U	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8816	U	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8817	U	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Droite	Pvc	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8818	U	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Droite	Pvc	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8819	U	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Gauche	Pvc	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8820	U	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade B - Vol 86								
8821	U	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8822	U	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8823	U	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8824	U	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8825	U	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8826	U	Fenêtre bois peint (volets)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8827	U	Fenêtre bois peint (volets)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8828	U	Fenêtre bois peint (volets)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8829	U	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8830	U	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8831	U	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8832	U	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Haut Centre	Pvc	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8833	U	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Bas Centre	Pvc	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8834	U	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Haut Gauche	Pvc	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8835	U	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8836	U	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8837	U	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8838	U	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8839	U	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8840	U	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8841	U	Fenêtre bois peint (volets)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8842	U	Fenêtre bois peint (volets)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8843	U	Fenêtre bois peint (volets)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade B - Vol 86								
8844	U	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8845	U	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8846	U	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8847	U	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Haut Gauche	Pvc	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8848	U	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Haut Centre	Pvc	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8849	U	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Bas Droite	Pvc	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8850	U	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8851	U	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8852	U	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8853	U	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8854	U	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8855	U	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8856	U	Fenêtre bois peint (volets)-Fe5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8857	U	Fenêtre bois peint (volets)-Fe5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8858	U	Fenêtre bois peint (volets)-Fe5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8859	V	grille métal peint (grille)-grille1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8860	V	grille métal peint (grille)-grille1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8861	V	grille métal peint (grille)-grille1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8862	W	main courante (main courante)-mc1	Centre Gauche	Métal	Peinture	10 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8863	C	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Centre Centre	Métal	Peinture	1,83 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		61						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade C - Vol 80								
8864	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8865	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8866	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8867	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8868	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8869	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8870	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8871	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8872	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8873	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8874	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8875	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8876	E	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8877	E	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8878	E	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8879	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8880	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8881	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8882	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Pvc	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8883	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Pvc	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8884	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Pvc	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8885	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8886	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade C - Vol 80								
8887	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8888	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8889	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8890	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8891	E	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8892	E	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8893	E	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8894	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8895	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8896	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8897	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Droite	Pvc	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8898	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Centre	Pvc	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8899	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Gauche	Pvc	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8900	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8901	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8902	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8903	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8904	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8905	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8906	E	Fenêtre bois peint (volets)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8907	E	Fenêtre bois peint (volets)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8908	E	Fenêtre bois peint (volets)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8909	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade C - Vol 80								
8910	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8911	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8912	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Haut Centre	Pvc	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8913	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Haut Droite	Pvc	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8914	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Bas Gauche	Pvc	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8915	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8916	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8917	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8918	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8919	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8920	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8921	E	Fenêtre bois peint (volets)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8922	E	Fenêtre bois peint (volets)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8923	E	Fenêtre bois peint (volets)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8924	H	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8925	H	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8926	H	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8927	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8928	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8929	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8930	H	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8931	H	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8932	H	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade C - Vol 80								
8933	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8934	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8935	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8936	H	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8937	H	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8938	H	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8939	H	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8940	H	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8941	H	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8942	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Pvc	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8943	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Pvc	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8944	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Pvc	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8945	H	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8946	H	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8947	H	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8948	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8949	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8950	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8951	H	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8952	H	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8953	H	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8954	H	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8955	H	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade C - Vol 80								
8956	H	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8957	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Gauche	Pvc	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8958	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Droite	Pvc	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8959	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Centre	Pvc	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8960	H	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8961	H	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8962	H	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8963	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8964	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8965	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8966	H	Fenêtre bois peint (volets)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8967	H	Fenêtre bois peint (volets)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8968	H	Fenêtre bois peint (volets)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8969	H	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8970	H	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8971	H	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8972	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Centre Centre	Pvc	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8973	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Bas Droite	Pvc	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8974	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Centre Gauche	Pvc	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8975	H	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8976	H	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8977	H	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8978	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade C - Vol 80								
8979	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8980	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8981	H	Fenêtre bois peint (volets)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8982	H	Fenêtre bois peint (volets)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8983	H	Fenêtre bois peint (volets)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8984	G	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8985	G	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8986	G	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8987	G	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8988	G	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8989	G	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8990	G	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8991	G	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8992	G	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8993	G	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8994	G	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8995	G	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8996	G	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8997	G	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8998	G	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8999	G	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9000	G	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9001	G	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade C - Vol 80								
9002	G	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Pvc	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9003	G	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Pvc	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9004	G	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Pvc	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9005	G	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9006	G	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9007	G	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9008	G	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9009	G	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9010	G	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9011	G	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9012	G	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9013	G	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9014	G	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9015	G	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9016	G	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9017	G	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Gauche	Pvc	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9018	G	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Centre	Pvc	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9019	G	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Centre	Pvc	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9020	G	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9021	G	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9022	G	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9023	G	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9024	G	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade C - Vol 80								
9025	G	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9026	G	Fenêtre bois peint (volets)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9027	G	Fenêtre bois peint (volets)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9028	G	Fenêtre bois peint (volets)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9029	G	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9030	G	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9031	G	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9032	G	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Bas Gauche	Pvc	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9033	G	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Haut Gauche	Pvc	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9034	G	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Bas Gauche	Pvc	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9035	G	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9036	G	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9037	G	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9038	G	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9039	G	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9040	G	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9041	G	Fenêtre bois peint (volets)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9042	G	Fenêtre bois peint (volets)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9043	G	Fenêtre bois peint (volets)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9044	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9045	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9046	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9047	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade C - Vol 80								
9048	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9049	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9050	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9051	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9052	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9053	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9054	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9055	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9056	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9057	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9058	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9059	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9060	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9061	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9062	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Pvc	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9063	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Pvc	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9064	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Pvc	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9065	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9066	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9067	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9068	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9069	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9070	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade C - Vol 80								
9071	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9072	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9073	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9074	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9075	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9076	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9077	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Gauche	Pvc	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9078	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Droite	Pvc	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9079	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Centre	Pvc	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9080	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9081	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9082	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9083	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9084	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9085	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9086	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9087	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9088	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9089	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9090	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9091	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9092	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Centre Gauche	Pvc	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9093	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Bas Droite	Pvc	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade C - Vol 80								
9094	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Centre Centre	Pvc	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9095	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9096	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9097	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9098	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9099	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9100	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9101	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9102	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9103	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9104	K	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9105	K	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9106	K	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9107	K	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9108	K	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9109	K	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9110	K	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9111	K	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9112	K	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9113	K	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9114	K	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9115	K	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9116	K	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade C - Vol 80								
9117	K	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9118	K	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9119	L	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9120	L	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9121	L	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9122	L	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9123	L	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9124	L	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9125	L	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9126	L	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9127	L	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9128	L	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9129	L	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9130	L	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9131	L	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9132	L	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9133	L	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9134	N	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9135	N	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9136	N	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9137	N	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9138	N	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9139	N	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade C - Vol 80								
9140	N	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9141	N	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9142	N	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9143	N	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9144	N	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9145	N	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9146	N	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9147	N	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9148	N	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9149	N	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9150	N	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9151	N	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9152	N	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Pvc	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9153	N	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Pvc	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9154	N	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Pvc	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9155	N	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9156	N	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9157	N	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9158	N	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9159	N	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9160	N	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9161	N	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9162	N	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade C - Vol 80								
9163	N	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9164	N	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9165	N	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9166	N	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9167	N	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Gauche	Pvc	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9168	N	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Droite	Pvc	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9169	N	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Droite	Pvc	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9170	N	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9171	N	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9172	N	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9173	N	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9174	N	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9175	N	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9176	N	Fenêtre bois peint (volets)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9177	N	Fenêtre bois peint (volets)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9178	N	Fenêtre bois peint (volets)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9179	O	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9180	O	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9181	O	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9182	O	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9183	O	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9184	O	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9185	O	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade C - Vol 80								
9186	O	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9187	O	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9188	O	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9189	O	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9190	O	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9191	O	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9192	O	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9193	O	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9194	O	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9195	O	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9196	O	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9197	O	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Pvc	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9198	O	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Pvc	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9199	O	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Pvc	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9200	O	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9201	O	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9202	O	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9203	O	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9204	O	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9205	O	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9206	O	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9207	O	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9208	O	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade C - Vol 80								
9209	O	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9210	O	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9211	O	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9212	O	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Droite	Pvc	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9213	O	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Droite	Pvc	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9214	O	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Droite	Pvc	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9215	O	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9216	O	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9217	O	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9218	O	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9219	O	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9220	O	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9221	O	Fenêtre bois peint (volets)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9222	O	Fenêtre bois peint (volets)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9223	O	Fenêtre bois peint (volets)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9224	R	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9225	R	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9226	R	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9227	R	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9228	R	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9229	R	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9230	R	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9231	R	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade C - Vol 80								
9232	R	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9233	R	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9234	R	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9235	R	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9236	R	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9237	R	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9238	R	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9239	D	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Bas Centre	Métal	Peinture	1,51 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9240	D	Grille métal peint (Grille)-Grille2	Centre Centre	Métal	Peinture	2,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9241	D	Grille métal peint (Grille)-Grille3	Haut Gauche	Métal	Peinture	1,94 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9242	D	Grille métal peint (Grille)-Grille4	Haut Gauche	Métal	Peinture	2,88 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9243	J	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Centre Gauche	Métal	Peinture	1,23 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9244	I	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Bas Centre	Métal	Peinture	2,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9245	I	Grille métal peint (Grille)-Grille2	Haut Gauche	Métal	Peinture	1,17 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9246	I	Grille métal peint (Grille)-Grille3	Bas Gauche	Métal	Peinture	2,31 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9247	U	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Centre Centre	Métal	Peinture	1,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9248	U	Grille métal peint (Grille)-Grille2	Haut Centre	Métal	Peinture	1,91 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9249	F	naissance (EP) (conduit)-naissance1	Centre Gauche	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9250	B	dauphin en fonte peint (conduit)-dauphin1	Centre Gauche	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9251	F	lambrequin métal peint (ferrures)-lambrequin1	Haut Droite	Métal	Peinture	6,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9252	F	lambrequin métal peint (ferrures)-lambrequin2	Bas Gauche	Métal	Peinture	5,87 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9253	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
9254	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade C - Vol 80								
9255	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
9256	G	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
9257	G	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
9258	G	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
9259	L	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
9260	L	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
9261	L	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
9262	M	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Centre Centre	Métal	Peinture	2,72 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9263	V	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9264	V	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9265	V	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9266	V	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9267	V	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9268	V	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9269	V	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9270	V	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9271	V	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9272	V	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9273	V	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9274	V	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9275	V	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9276	V	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9277	V	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade C - Vol 80								
9278	V	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9279	V	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9280	V	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9281	V	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9282	V	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9283	V	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9284	V	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9285	V	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9286	V	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9287	N	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
9288	N	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
9289	N	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
9290	O	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
9291	O	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
9292	O	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
9293	W	Conduit métal/acier (Conduit)-Conduit1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9294	W	Conduit métal/acier (Conduit)-Conduit1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9295	W	Conduit métal/acier (Conduit)-Conduit1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9296	X	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Centre Droite	Métal	Peinture	1,34 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9297	Q	dauphin en fonte peint (conduit)-dauphin1	Bas Droite	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9298	P	dauphin en fonte peint (conduit)-dauphin1	Haut Gauche	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9299	R	lambrequin métal peint (ferrures)-lambrequin1	Centre Centre	Métal	Peinture	5,19 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9300	S	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Façade C - Vol 80

9301	S	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
9302	S	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
9303	S	Porte métal brut (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
9304	S	Porte métal brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
9305	S	Porte métal brut (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
9306	S	Porte métal brut (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
9307	Y	Conduit métal/acier (Conduit)-Conduit1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9308	Y	Conduit métal/acier (Conduit)-Conduit1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9309	Y	Conduit métal/acier (Conduit)-Conduit1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 80

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Façade D - Vol 87 (Façade 7)

9310	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9311	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9312	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9313	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9314	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9315	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9316	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9317	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9318	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9319	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade D - Vol 87 (Façade 7)								
9320	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9321	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9322	A	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9323	A	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9324	A	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9325	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9326	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9327	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9328	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Pvc	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9329	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Pvc	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9330	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Pvc	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9331	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9332	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9333	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9334	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9335	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9336	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9337	A	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9338	A	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9339	A	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9340	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9341	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9342	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade D - Vol 87 (Façade 7)								
9343	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Centre	Pvc	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9344	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Centre	Pvc	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9345	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Centre	Pvc	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9346	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9347	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9348	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9349	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9350	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9351	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9352	A	Fenêtre bois peint (volets)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9353	A	Fenêtre bois peint (volets)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9354	A	Fenêtre bois peint (volets)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9355	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9356	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9357	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9358	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Haut Centre	Pvc	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9359	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Haut Gauche	Pvc	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9360	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Haut Droite	Pvc	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9361	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9362	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9363	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9364	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9365	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade D - Vol 87 (Façade 7)								
9366	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9367	A	Fenêtre bois peint (volets)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9368	A	Fenêtre bois peint (volets)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9369	A	Fenêtre bois peint (volets)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9370	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9371	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9372	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9373	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Haut Centre	Pvc	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9374	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Bas Centre	Pvc	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9375	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Centre Gauche	Pvc	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9376	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9377	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9378	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9379	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9380	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9381	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9382	A	Fenêtre bois peint (volets)-Fe5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9383	A	Fenêtre bois peint (volets)-Fe5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9384	A	Fenêtre bois peint (volets)-Fe5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9385	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9386	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9387	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9388	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Haut Droite	Pvc	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade D - Vol 87 (Façade 7)								
9389	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Bas Centre	Pvc	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9390	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Haut Droite	Pvc	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9391	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9392	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9393	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9394	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9395	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9396	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9397	A	Fenêtre bois peint (volets)-Fe6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9398	A	Fenêtre bois peint (volets)-Fe6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9399	A	Fenêtre bois peint (volets)-Fe6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9400	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9401	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9402	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9403	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9404	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9405	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9406	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9407	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9408	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9409	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9410	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9411	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade D - Vol 87 (Façade 7)								
9412	B	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9413	B	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9414	B	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9415	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9416	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9417	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9418	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Pvc	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9419	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Pvc	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9420	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Pvc	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9421	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9422	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9423	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9424	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9425	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9426	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9427	B	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9428	B	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9429	B	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9430	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9431	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9432	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9433	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Gauche	Pvc	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9434	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Centre	Pvc	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade D - Vol 87 (Façade 7)								
9435	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Droite	Pvc	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9436	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9437	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9438	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9439	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9440	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9441	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9442	B	Fenêtre bois peint (volets)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9443	B	Fenêtre bois peint (volets)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9444	B	Fenêtre bois peint (volets)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9445	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9446	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9447	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9448	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Bas Droite	Pvc	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9449	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Centre Droite	Pvc	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9450	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Centre Gauche	Pvc	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9451	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9452	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9453	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9454	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9455	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9456	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9457	B	Fenêtre bois peint (volets)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade D - Vol 87 (Façade 7)								
9458	B	Fenêtre bois peint (volets)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9459	B	Fenêtre bois peint (volets)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9460	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9461	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9462	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9463	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Haut Gauche	Pvc	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9464	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Bas Centre	Pvc	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9465	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Centre Gauche	Pvc	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9466	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9467	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9468	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9469	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9470	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9471	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9472	B	Fenêtre bois peint (volets)-Fe5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9473	B	Fenêtre bois peint (volets)-Fe5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9474	B	Fenêtre bois peint (volets)-Fe5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9475	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9476	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9477	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9478	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Centre Droite	Pvc	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9479	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Bas Centre	Pvc	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9480	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Centre Gauche	Pvc	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade D - Vol 87 (Façade 7)								
9481	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9482	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9483	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9484	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9485	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9486	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9487	B	Fenêtre bois peint (volets)-Fe6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9488	B	Fenêtre bois peint (volets)-Fe6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9489	B	Fenêtre bois peint (volets)-Fe6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9490	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9491	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9492	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9493	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Bas Droite	Pvc	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9494	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Bas Gauche	Pvc	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9495	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Haut Gauche	Pvc	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9496	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9497	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9498	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9499	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9500	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9501	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9502	B	Fenêtre bois peint (volets)-Fe7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9503	B	Fenêtre bois peint (volets)-Fe7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade D - Vol 87 (Façade 7)								
9504	B	Fenêtre bois peint (volets)-Fe7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9505	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9506	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9507	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9508	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Haut Centre	Pvc	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9509	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Bas Centre	Pvc	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9510	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Bas Centre	Pvc	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9511	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9512	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9513	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9514	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9515	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9516	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9517	A	Fenêtre bois peint (volets)-Fe7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9518	A	Fenêtre bois peint (volets)-Fe7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9519	A	Fenêtre bois peint (volets)-Fe7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9520	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe8	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9521	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe8	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9522	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe8	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9523	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe8	Centre Gauche	Pvc	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9524	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe8	Haut Centre	Pvc	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9525	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe8	Centre Droite	Pvc	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9526	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade D - Vol 87 (Façade 7)								
9527	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe8	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9528	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe8	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9529	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe8	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9530	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe8	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9531	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe8	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9532	A	Fenêtre bois peint (volets)-Fe8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9533	A	Fenêtre bois peint (volets)-Fe8	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9534	A	Fenêtre bois peint (volets)-Fe8	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9535	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe9	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9536	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe9	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9537	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe9	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9538	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe9	Haut Centre	Pvc	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9539	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe9	Bas Droite	Pvc	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9540	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe9	Haut Centre	Pvc	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9541	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe9	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9542	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe9	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9543	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe9	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9544	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe9	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9545	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe9	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9546	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe9	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9547	A	Fenêtre bois peint (volets)-Fe9	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9548	A	Fenêtre bois peint (volets)-Fe9	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9549	A	Fenêtre bois peint (volets)-Fe9	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade D - Vol 87 (Façade 7)								
9550	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe8	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9551	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe8	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9552	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe8	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9553	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe8	Haut Centre	Pvc	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9554	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe8	Centre Droite	Pvc	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9555	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe8	Bas Centre	Pvc	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9556	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe8	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9557	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe8	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9558	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe8	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9559	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9560	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe8	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9561	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe8	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9562	B	Fenêtre bois peint (volets)-Fe8	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9563	B	Fenêtre bois peint (volets)-Fe8	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9564	B	Fenêtre bois peint (volets)-Fe8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9565	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe9	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9566	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe9	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9567	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe9	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9568	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe9	Haut Gauche	Pvc	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9569	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe9	Centre Droite	Pvc	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9570	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe9	Centre Gauche	Pvc	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9571	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe9	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9572	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe9	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade D - Vol 87 (Façade 7)								
9573	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe9	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9574	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe9	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9575	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe9	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9576	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe9	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9577	B	Fenêtre bois peint (volets)-Fe9	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9578	B	Fenêtre bois peint (volets)-Fe9	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9579	B	Fenêtre bois peint (volets)-Fe9	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9580	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe10	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9581	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe10	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9582	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe10	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9583	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe10	Centre Droite	Pvc	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9584	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe10	Haut Gauche	Pvc	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9585	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe10	Haut Centre	Pvc	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9586	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe10	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9587	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe10	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9588	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe10	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9589	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe10	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9590	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe10	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9591	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe10	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9592	B	Fenêtre bois peint (volets)-Fe10	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9593	B	Fenêtre bois peint (volets)-Fe10	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9594	B	Fenêtre bois peint (volets)-Fe10	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9595	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade D - Vol 87 (Façade 7)								
9596	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9597	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9598	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9599	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9600	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9601	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9602	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9603	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9604	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9605	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9606	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9607	G	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9608	G	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9609	G	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9610	G	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9611	G	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9612	G	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9613	G	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9614	G	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9615	G	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9616	G	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9617	G	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9618	G	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade D - Vol 87 (Façade 7)								
9619	G	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9620	G	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9621	G	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9622	G	grille métal peint (grille)-grille1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9623	G	grille métal peint (grille)-grille1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9624	G	grille métal peint (grille)-grille1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9625	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
9626	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
9627	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
9628	A	Mur ciment peint-Mur2	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
9629	A	Mur ciment peint-Mur2	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
9630	A	Mur ciment peint-Mur2	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
9631	F	dauphin en fonte peint (conduit)-dauphin1	Haut Droite	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9632	C	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Haut Droite	Métal	Peinture	1,82 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9633	C	Grille métal peint (Grille)-Grille2	Haut Gauche	Métal	Peinture	2,52 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9634	C	Grille métal peint (Grille)-Grille3	Bas Gauche	Métal	Peinture	1,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9635	C	Grille métal peint (Grille)-Grille4	Centre Gauche	Métal	Peinture	1,19 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9636	C	Grille métal peint (Grille)-Grille5	Haut Gauche	Métal	Peinture	1,44 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9637	C	Grille métal peint (Grille)-Grille6	Centre Droite	Métal	Peinture	2,1 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9638	D	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Centre Gauche	Métal	Peinture	1,3 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9639	D	Grille métal peint (Grille)-Grille2	Haut Droite	Métal	Peinture	2,77 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9640	D	Grille métal peint (Grille)-Grille3	Haut Centre	Métal	Peinture	1,54 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9641	E	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Haut Gauche	Métal	Peinture	2,36 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade D - Vol 87 (Façade 7)								
9642	D	Grille métal peint (Grille)-Grille4	Centre Gauche	Métal	Peinture	1,98 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9643	D	Grille métal peint (Grille)-Grille5	Centre Gauche	Métal	Peinture	1,75 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9644	E	Grille métal peint (Grille)-Grille2	Centre Centre	Métal	Peinture	2,29 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9645	H	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Haut Gauche	Métal	Peinture	1,52 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9646	D	Grille métal peint (Grille)-Grille6	Haut Gauche	Métal	Peinture	1,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9647	A	lambrequin métal peint (ferrures)-lambrequin1	Centre Gauche	Métal	Peinture	6,84 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9648	A	lambrequin métal peint (ferrures)-lambrequin2	Haut Droite	Métal	Peinture	6,37 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9649	A	lambrequin métal peint (ferrures)-lambrequin3	Centre Gauche	Métal	Peinture	6,42 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9650	A	lambrequin métal peint (ferrures)-lambrequin4	Centre Centre	Métal	Peinture	6,93 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9651	A	lambrequin métal peint (ferrures)-lambrequin5	Haut Droite	Métal	Peinture	5,22 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9652	A	lambrequin métal peint (ferrures)-lambrequin6	Haut Droite	Métal	Peinture	6,14 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9653	B	lambrequin métal peint (ferrures)-lambrequin1	Haut Centre	Métal	Peinture	5,9 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9654	B	lambrequin métal peint (ferrures)-lambrequin2	Centre Droite	Métal	Peinture	6,67 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9655	B	lambrequin métal peint (ferrures)-lambrequin3	Bas Centre	Métal	Peinture	6,46 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9656	B	lambrequin métal peint (ferrures)-lambrequin4	Centre Droite	Métal	Peinture	6,85 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9657	B	lambrequin métal peint (ferrures)-lambrequin5	Centre Centre	Métal	Peinture	6,47 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9658	B	lambrequin métal peint (ferrures)-lambrequin6	Haut Droite	Métal	Peinture	6,3 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		71						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés

Façade D1 - Vol 91 (Façade 9)

9659	G	Conduit métal/acier (Conduit)-Conduit1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9660	G	Conduit métal/acier (Conduit)-Conduit1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade D1 - Vol 91 (Façade 9)								
9661	G	Conduit métal/acier (Conduit)-Conduit1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9662	F	Conduit métal/acier (Conduit)-Conduit1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9663	F	Conduit métal/acier (Conduit)-Conduit1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9664	F	Conduit métal/acier (Conduit)-Conduit1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9665	H	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9666	H	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9667	H	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9668	H	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9669	H	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9670	H	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9671	H	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9672	H	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9673	H	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9674	H	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9675	H	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9676	H	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9677	H	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9678	H	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9679	H	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9680	H	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9681	H	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9682	H	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9683	H	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade D1 - Vol 91 (Façade 9)								
9684	H	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9685	H	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9686	H	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9687	H	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9688	H	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9689	H	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9690	H	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9691	H	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9692	H	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9693	H	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9694	H	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9695	H	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe3	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9696	H	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe3	Haut Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9697	H	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe3	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9698	H	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9699	H	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9700	H	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9701	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9702	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9703	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9704	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9705	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9706	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade D1 - Vol 91 (Façade 9)								
9707	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9708	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9709	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9710	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9711	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9712	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9713	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9714	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9715	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9716	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9717	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9718	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9719	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Pvc	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9720	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Pvc	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9721	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Pvc	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9722	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9723	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9724	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9725	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9726	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9727	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9728	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9729	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade D1 - Vol 91 (Façade 9)								
9730	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9731	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9732	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9733	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9734	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Centre	Pvc	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9735	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Droite	Pvc	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9736	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Gauche	Pvc	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9737	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9738	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9739	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9740	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9741	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9742	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9743	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9744	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9745	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9746	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9747	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9748	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9749	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Haut Droite	Pvc	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9750	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Centre Centre	Pvc	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9751	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Centre Droite	Pvc	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9752	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade D1 - Vol 91 (Façade 9)								
9753	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9754	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9755	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9756	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9757	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9758	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9759	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9760	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9761	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9762	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9763	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9764	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Centre Gauche	Pvc	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9765	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Haut Gauche	Pvc	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9766	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Haut Gauche	Pvc	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9767	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9768	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9769	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9770	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9771	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9772	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9773	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9774	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9775	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade D1 - Vol 91 (Façade 9)								
9776	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9777	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9778	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9779	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Centre Centre	Pvc	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9780	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Centre Droite	Pvc	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9781	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Centre Gauche	Pvc	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9782	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9783	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9784	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9785	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9786	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9787	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9788	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9789	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9790	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9791	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9792	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9793	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9794	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9795	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9796	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9797	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9798	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade D1 - Vol 91 (Façade 9)								
9799	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9800	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9801	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9802	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9803	A	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9804	A	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9805	A	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9806	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9807	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9808	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9809	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Pvc	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9810	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Pvc	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9811	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Pvc	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9812	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9813	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9814	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9815	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9816	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9817	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9818	A	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9819	A	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9820	A	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9821	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade D1 - Vol 91 (Façade 9)								
9822	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9823	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9824	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Gauche	Pvc	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9825	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Droite	Pvc	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9826	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Centre	Pvc	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9827	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9828	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9829	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9830	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9831	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9832	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9833	A	Fenêtre bois peint (volets)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9834	A	Fenêtre bois peint (volets)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9835	A	Fenêtre bois peint (volets)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9836	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9837	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9838	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9839	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Centre Centre	Pvc	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9840	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Haut Gauche	Pvc	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9841	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Bas Centre	Pvc	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9842	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9843	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9844	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade D1 - Vol 91 (Façade 9)								
9845	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9846	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9847	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9848	A	Fenêtre bois peint (volets)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9849	A	Fenêtre bois peint (volets)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9850	A	Fenêtre bois peint (volets)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9851	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9852	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9853	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9854	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Bas Droite	Pvc	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9855	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Centre Gauche	Pvc	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9856	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Centre Centre	Pvc	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9857	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9858	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9859	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9860	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9861	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9862	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9863	A	Fenêtre bois peint (volets)-Fe5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9864	A	Fenêtre bois peint (volets)-Fe5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9865	A	Fenêtre bois peint (volets)-Fe5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9866	E	lambrequin métal peint (ferrures)-lambrequin1	Centre Droite	Métal	Peinture	6,99 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9867	I	lambrequin métal peint (ferrures)-lambrequin1	Centre Droite	Métal	Peinture	5,26 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade D1 - Vol 91 (Façade 9)								
9868	I	lambrequin métal peint (ferrures)-lambrequin2	Haut Droite	Métal	Peinture	6,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9869	I	lambrequin métal peint (ferrures)-lambrequin3	Haut Gauche	Métal	Peinture	5,72 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9870	E	naissance (EP) (conduit)-naissance1	Bas Gauche	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9871	E	naissance (EP) (conduit)-naissance2	Centre Droite	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9872	E	naissance (EP) (conduit)-naissance3	Bas Gauche	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9873	E	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Bas Gauche	Métal	Peinture	2,54 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9874	E	Grille métal peint (Grille)-Grille2	Bas Gauche	Métal	Peinture	1,91 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9875	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
9876	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
9877	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
9878	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9879	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9880	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9881	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9882	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9883	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9884	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9885	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9886	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9887	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9888	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9889	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9890	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade D1 - Vol 91 (Façade 9)								
9891	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9892	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9893	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Haut Centre	Pvc	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9894	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Haut Centre	Pvc	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9895	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Centre Droite	Pvc	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9896	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9897	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9898	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9899	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9900	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9901	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9902	A	Fenêtre bois peint (volets)-Fe6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9903	A	Fenêtre bois peint (volets)-Fe6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9904	A	Fenêtre bois peint (volets)-Fe6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9905	C	Porte métal brut (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
9906	C	Porte métal brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
9907	C	Porte métal brut (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
9908	C	Porte métal brut (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		41						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade D2 - Vol 90 (Façade 8)								
9909	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade D2 - Vol 90 (Façade 8)								
9910	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9911	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9912	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9913	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9914	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9915	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9916	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9917	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9918	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9919	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9920	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9921	D	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9922	D	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9923	D	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9924	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9925	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9926	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9927	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Pvc	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9928	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Pvc	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9929	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Pvc	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9930	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9931	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9932	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade D2 - Vol 90 (Façade 8)								
9933	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9934	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9935	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9936	D	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9937	D	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9938	D	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9939	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9940	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9941	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9942	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Gauche	Pvc	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9943	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Centre	Pvc	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9944	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Centre	Pvc	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9945	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9946	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9947	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9948	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9949	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9950	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9951	D	Fenêtre bois peint (volets)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9952	D	Fenêtre bois peint (volets)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9953	D	Fenêtre bois peint (volets)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9954	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9955	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade D2 - Vol 90 (Façade 8)								
9956	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9957	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9958	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9959	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9960	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9961	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9962	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9963	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9964	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9965	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9966	B	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9967	B	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9968	B	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9969	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9970	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9971	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9972	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Pvc	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9973	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Pvc	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9974	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Pvc	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9975	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9976	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9977	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9978	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade D2 - Vol 90 (Façade 8)								
9979	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9980	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9981	B	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9982	B	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9983	B	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9984	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9985	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9986	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9987	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Centre	Pvc	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9988	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Centre	Pvc	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9989	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Centre	Pvc	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9990	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9991	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9992	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9993	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9994	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9995	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9996	B	Fenêtre bois peint (volets)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9997	B	Fenêtre bois peint (volets)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9998	B	Fenêtre bois peint (volets)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9999	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10000	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10001	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade D2 - Vol 90 (Façade 8)								
10002	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10003	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10004	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10005	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10006	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10007	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10008	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10009	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10010	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10011	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10012	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10013	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10014	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10015	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10016	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10017	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Pvc	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10018	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Pvc	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10019	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Pvc	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10020	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10021	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10022	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10023	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10024	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade D2 - Vol 90 (Façade 8)								
10025	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10026	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10027	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10028	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10029	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10030	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10031	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10032	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Centre	Pvc	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10033	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Gauche	Pvc	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10034	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Droite	Pvc	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10035	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10036	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10037	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10038	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10039	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10040	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10041	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10042	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10043	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10044	F	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
10045	F	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
10046	F	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
10047	E	lambrequin métal peint (ferrures)-lambrequin1	Haut Droite	Métal	Peinture	6,42 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade D2 - Vol 90 (Façade 8)								
10048	A	lambrequin métal peint (ferrures)-lambrequin1	Haut Droite	Métal	Peinture	5,58 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10049	A	lambrequin métal peint (ferrures)-lambrequin2	Haut Centre	Métal	Peinture	6,63 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10050	A	lambrequin métal peint (ferrures)-lambrequin3	Haut Centre	Métal	Peinture	6,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10051	G	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Centre Gauche	Métal	Peinture	2,6 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10052	G	Grille métal peint (Grille)-Grille2	Centre Gauche	Métal	Peinture	2,97 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10053	G	Grille métal peint (Grille)-Grille3	Centre Droite	Métal	Peinture	1,11 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10054	H	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Bas Centre	Métal	Peinture	1,75 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10055	H	Grille métal peint (Grille)-Grille2	Bas Droite	Métal	Peinture	2,76 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10056	H	Grille métal peint (Grille)-Grille3	Haut Droite	Métal	Peinture	2,63 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10057	I	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Centre Droite	Métal	Peinture	1,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10058	I	Grille métal peint (Grille)-Grille2	Centre Droite	Métal	Peinture	1,87 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10059	I	Grille métal peint (Grille)-Grille3	Centre Centre	Métal	Peinture	2,34 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 32

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façades. Annexe - Vol 125 (Façade Nord)								
11408	C	lambrequin métal peint (ferrures)-lambrequin1	Bas Gauche	Métal	Peinture	6,65 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11420	A	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Bas Gauche	Métal	Peinture	2,76 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11547	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11548	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11549	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11550	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11551	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façades. Annexe - Vol 125 (Façade Nord)								
11552	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11553	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11554	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11555	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11556	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11557	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11558	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11559	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
11560	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
11561	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 4

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façades. Annexe - Vol 126 (Façade Sud)								
11256	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11257	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11258	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11259	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11260	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11261	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11262	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11263	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11264	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façades. Annexe - Vol 126 (Façade Sud)								
11265	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11266	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11267	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11268	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11269	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11270	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11271	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11272	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11273	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11274	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Pvc	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11275	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Pvc	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11276	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Pvc	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11277	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11278	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11279	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11280	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11281	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11282	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11283	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11284	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11285	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11286	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11287	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façades. Annexe - Vol 126 (Façade Sud)								
11288	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11289	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Gauche	Pvc	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11290	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Gauche	Pvc	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11291	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Centre	Pvc	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11292	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11293	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11294	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11295	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11296	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11297	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11298	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11299	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11300	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11301	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11302	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11303	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11304	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11305	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11306	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11307	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11308	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11309	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11310	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façades. Annexe - Vol 126 (Façade Sud)								
11311	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11312	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11313	A	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11314	A	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11315	A	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11316	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11317	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11318	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11319	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Pvc	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11320	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Pvc	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11321	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Pvc	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11322	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11323	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11324	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11325	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11326	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11327	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11328	A	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11329	A	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11330	A	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11331	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11332	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11333	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façades. Annexe - Vol 126 (Façade Sud)								
11334	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Droite	Pvc	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11335	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Droite	Pvc	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11336	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Droite	Pvc	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11337	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11338	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11339	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11340	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11341	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11342	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11343	A	Fenêtre bois peint (volets)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11344	A	Fenêtre bois peint (volets)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11345	A	Fenêtre bois peint (volets)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11346	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11347	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11348	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11349	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Haut Gauche	Pvc	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11350	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Haut Gauche	Pvc	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11351	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Bas Droite	Pvc	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11352	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11353	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11354	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11355	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11356	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façades. Annexe - Vol 126 (Façade Sud)								
11357	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11358	A	Fenêtre bois peint (volets)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11359	A	Fenêtre bois peint (volets)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11360	A	Fenêtre bois peint (volets)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11361	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11362	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11363	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11364	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11365	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11366	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11367	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11368	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11369	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11370	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11371	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11372	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11373	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
11374	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
11375	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
11376	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
11377	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
11378	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
11379	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façades. Annexe - Vol 126 (Façade Sud)								
11380	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
11381	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
11390	A	Mur ciment peint-Mur2	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
11391	A	Mur ciment peint-Mur2	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
11392	A	Mur ciment peint-Mur2	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
11393	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11394	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11395	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11396	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11403	J	naissance (EP) (conduit)-naissance1	Bas Gauche	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11404	K	naissance (EP) (conduit)-naissance1	Bas Centre	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11406	A	dauphin en fonte peint (conduit)-dauphin1	Haut Centre	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11407	A	dauphin en fonte peint (conduit)-dauphin2	Centre Gauche	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11409	L	lambrequin métal peint (ferrures)-lambrequin1	Centre Gauche	Métal	Peinture	5,85 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11410	L	lambrequin métal peint (ferrures)-lambrequin2	Centre Centre	Métal	Peinture	5,87 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11411	L	lambrequin métal peint (ferrures)-lambrequin3	Centre Droite	Métal	Peinture	5,96 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11412	H	lambrequin métal peint (ferrures)-lambrequin1	Bas Gauche	Métal	Peinture	5,75 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11413	H	lambrequin métal peint (ferrures)-lambrequin2	Centre Droite	Métal	Peinture	5,7 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11414	H	lambrequin métal peint (ferrures)-lambrequin3	Centre Gauche	Métal	Peinture	6,2 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11415	I	lambrequin métal peint (ferrures)-lambrequin1	Centre Droite	Métal	Peinture	5,76 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11418	D	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Bas Centre	Métal	Peinture	1,49 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11419	D	Grille métal peint (Grille)-Grille2	Centre Droite	Métal	Peinture	1,13 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11421	D	Grille métal peint (Grille)-Grille3	Bas Centre	Métal	Peinture	1,96 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façades. Annexe - Vol 126 (Façade Sud)								
11422	D	Grille métal peint (Grille)-Grille4	Centre Gauche	Métal	Peinture	2,97 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11423	M	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Centre Centre	Métal	Peinture	1,36 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11424	M	Grille métal peint (Grille)-Grille2	Haut Gauche	Métal	Peinture	1,55 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11425	M	Grille métal peint (Grille)-Grille3	Centre Centre	Métal	Peinture	1,99 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11426	D	Conduit fonte (Conduit)-Conduit1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11427	D	Conduit fonte (Conduit)-Conduit1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11428	D	Conduit fonte (Conduit)-Conduit1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11429	N	naissance (EP) (conduit)-naissance1	Centre Droite	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11430	E	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
11431	E	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
11432	E	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
11433	G	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
11434	G	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
11435	G	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
11436	E	Mur ciment peint-Mur2	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
11437	E	Mur ciment peint-Mur2	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
11438	E	Mur ciment peint-Mur2	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
11439	A	Mur ciment peint-Mur3	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
11440	A	Mur ciment peint-Mur3	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
11441	A	Mur ciment peint-Mur3	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
11442	C	Mur ciment peint-Mur2	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
11443	C	Mur ciment peint-Mur2	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
11444	C	Mur ciment peint-Mur2	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façades. Annexe - Vol 126 (Façade Sud)								
11445	B	Mur ciment peint-Mur2	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
11446	B	Mur ciment peint-Mur2	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
11447	B	Mur ciment peint-Mur2	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
11448	G	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11449	G	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11450	G	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11451	G	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11452	G	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11453	G	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11454	G	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11455	G	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11456	G	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11457	G	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11458	G	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11459	G	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11460	G	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11461	G	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11462	G	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11463	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11464	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11465	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11466	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11467	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façades. Annexe - Vol 126 (Façade Sud)								
11468	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11469	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11470	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11471	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11472	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11473	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11474	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11475	E	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11476	E	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11477	E	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11478	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11479	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11480	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11481	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Pvc	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11482	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Pvc	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11483	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Pvc	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11484	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11485	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11486	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11487	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11488	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11489	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11490	E	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façades. Annexe - Vol 126 (Façade Sud)								
11491	E	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11492	E	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11493	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11494	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11495	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11496	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Droite	Pvc	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11497	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Gauche	Pvc	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11498	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Centre	Pvc	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11499	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11500	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11501	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11502	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11503	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11504	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11505	E	Fenêtre bois peint (volets)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11506	E	Fenêtre bois peint (volets)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11507	E	Fenêtre bois peint (volets)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11508	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11509	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11510	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11511	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Bas Gauche	Pvc	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11512	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Centre Droite	Pvc	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11513	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Centre Droite	Pvc	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façades. Annexe - Vol 126 (Façade Sud)								
11514	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11515	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11516	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11517	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11518	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11519	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11520	E	Fenêtre bois peint (volets)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11521	E	Fenêtre bois peint (volets)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11522	E	Fenêtre bois peint (volets)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11523	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11524	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11525	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11526	E	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11527	E	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11528	E	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11529	E	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11530	E	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11531	E	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11532	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11533	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11534	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11535	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11536	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façades. Annexe - Vol 126 (Façade Sud)								
11537	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11538	G	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11539	G	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11540	G	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11541	G	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11542	G	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11543	G	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11544	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11545	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11546	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 58

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façades. Annexe - Vol 127 (Façade Est)								
11416	A	lambrequin métal peint (ferrures)-lambrequin1	Bas Droite	Métal	Peinture	5,26 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11417	B	lambrequin métal peint (ferrures)-lambrequin1	Bas Droite	Métal	Peinture	5,16 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 2

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façades. Annexe - Vol 128 (Façade Ouest)								
11172	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
11173	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
11174	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façades. Annexe - Vol 128 (Façade Ouest)								
11175	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
11176	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
11177	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
11178	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
11179	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
11180	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
11181	A	Mur ciment peint-Mur2	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
11182	A	Mur ciment peint-Mur2	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
11183	A	Mur ciment peint-Mur2	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
11184	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11185	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11186	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11187	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11188	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11189	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11190	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11191	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11192	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11193	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11194	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11195	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11196	A	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11197	A	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façades. Annexe - Vol 128 (Façade Ouest)								
11198	A	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11199	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11200	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11201	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11202	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Pvc	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11203	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Pvc	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11204	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Pvc	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11205	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11206	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11207	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11208	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11209	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11210	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11211	A	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11212	A	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11213	A	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11214	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po4	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11215	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po4	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11216	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po4	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11217	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po4	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11218	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po4	Bas Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11219	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po4	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11220	A	Porte métal peint (Dormant)-Po4	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façades. Annexe - Vol 128 (Façade Ouest)								
11221	A	Porte métal peint (Dormant)-Po4	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11222	A	Porte métal peint (Dormant)-Po4	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11223	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po4	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11224	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po4	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11225	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po4	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11226	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11227	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11228	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11229	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11230	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11231	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11232	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11233	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11234	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11235	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11236	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11237	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11238	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11239	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11240	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11241	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11242	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11243	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façades. Annexe - Vol 128 (Façade Ouest)								
11244	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Pvc	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11245	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Pvc	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11246	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Pvc	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11247	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11248	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11249	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11250	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11251	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11252	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11253	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11254	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11255	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11382	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po5	Bas Gauche	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11383	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po5	Bas Gauche	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11384	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po5	Haut Centre	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11385	A	Porte métal peint (Dormant)-Po5	Haut Droite	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11386	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po6	Haut Droite	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11387	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po6	Bas Gauche	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11388	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po6	Bas Centre	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11389	A	Porte métal peint (Dormant)-Po6	Haut Droite	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11397	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po7	Haut Centre	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11398	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po7	Centre Gauche	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11399	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po7	Haut Gauche	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façades. Annexe - Vol 128 (Façade Ouest)								
11400	A	Porte métal peint (Dormant)-Po7	Bas Gauche	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11401	E	naissance (EP) (conduit)-naissance1	Bas Gauche	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11402	D	naissance (EP) (conduit)-naissance1	Haut Droite	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11405	F	dauphin en fonte peint (conduit)-dauphin1	Bas Droite	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 19

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Gaine ascenseur (plomb) - Vol 122 (Gaine ascenseur)								
10103	O	grille métal peint (grille)-grille1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10104	O	grille métal peint (grille)-grille1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10105	O	grille métal peint (grille)-grille1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10106	N	grille métal peint (grille)-grille1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10107	N	grille métal peint (grille)-grille1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10108	N	grille métal peint (grille)-grille1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10109	P	grille métal peint (grille)-grille1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10110	P	grille métal peint (grille)-grille1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10111	P	grille métal peint (grille)-grille1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10112	Q	cabine ascenseur (cabine)-cabine1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10113	Q	cabine ascenseur (cabine)-cabine1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10114	Q	cabine ascenseur (cabine)-cabine1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10115	A	Plafond plâtre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
10116	A	Plafond plâtre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
10117	A	Plafond plâtre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Gaine ascenseur (plomb) - Vol 122 (Gaine ascenseur)								
10118	J	équaire métallique (équaire métal)-EM1	Centre Centre	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10119	L	équaire métallique (équaire métal)-EM1	Centre Gauche	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10120	G	structure métal peinte (structure)-structure1	Haut Gauche	Métal	Peinture	4,35 mg/cm ²	Dégradé	Inconnu
10121	H	structure métal peinte (structure)-structure1	Bas Centre	Métal	Peinture	4,75 mg/cm ²	Dégradé	Inconnu
10122	J	structure métal peinte (structure)-structure1	Centre Droite	Métal	Peinture	4,46 mg/cm ²	Dégradé	Inconnu
10123	F	structure métal peinte (structure)-structure1	Centre Gauche	Métal	Peinture	4,13 mg/cm ²	Dégradé	Inconnu
10124	E	structure métal peinte (structure)-structure1	Bas Centre	Métal	Peinture	4,59 mg/cm ²	Dégradé	Inconnu
10125	D	structure métal peinte (structure)-structure1	Haut Droite	Métal	Peinture	3,41 mg/cm ²	Dégradé	Inconnu
10126	C	structure métal peinte (structure)-structure1	Haut Gauche	Métal	Peinture	3,68 mg/cm ²	Dégradé	Inconnu
10127	B	structure métal peinte (structure)-structure1	Haut Gauche	Métal	Peinture	4,03 mg/cm ²	Dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 15

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
machinerie ascenseur (plomb) - Vol 121 (Machinerie ascenseur 2)								
10066	B	Poutrelles métal peintes (poutre)-poutrelles1	Haut Centre	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
10067	I	Poutrelles métal peintes (poutre)-poutrelles1	Centre Centre	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
10068	N	Poutrelles métal peintes (poutre)-poutrelles1	Bas Gauche	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
10069	O	IPN (IPN)-IPN1	Haut Droite	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10070	L	IPN (IPN)-IPN1	Bas Droite	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10071	H	IPN (IPN)-IPN1	Centre Centre	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10072	K	IPN (IPN)-IPN1	Haut Gauche	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10073	C	IPN (IPN)-IPN1	Centre Centre	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10074	C	IPN (IPN)-IPN2	Haut Centre	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
machinerie ascenseur (plomb) - Vol 121 (Machinerie ascenseur 2)								
10075	D	plaque métal peint (plaque)-plaque métal1	Centre Gauche	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10076	J	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10077	J	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10078	J	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10079	R	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10080	R	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10081	R	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10082	Q	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10083	Q	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10084	Q	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10085	S	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10086	S	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10087	S	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10088	T	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10089	T	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10090	T	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10091	T	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10092	T	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10093	T	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10094	T	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10095	T	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10096	T	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10097	T	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
--------------	------	--------------------------	---------------------------	----------	------------	---------------------------	----------------------	-------------------

machinerie ascenseur (plomb) - Vol 121 (Machinerie ascenseur 2)

10098	T	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10099	T	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10100	G	dormant métal (Dormant)-dormant1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Dégradé	Inconnu
10101	G	dormant métal (Dormant)-dormant1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Dégradé	Inconnu
10102	G	dormant métal (Dormant)-dormant1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 16

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
--------------	------	--------------------------	---------------------------	----------	------------	---------------------------	----------------------	-------------------

passerelle vers pavillon B - Vol 109

8011	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8012	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8013	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8014	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8015	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8016	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8017	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8018	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8019	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8020	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8021	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8022	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8023	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8024	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
passerelle vers pavillon B - Vol 109								
8025	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8026	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8027	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8028	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8029	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8030	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8031	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8032	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8033	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8034	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8035	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8036	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8037	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8038	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8039	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8040	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8041	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8042	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8043	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8044	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8045	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8046	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8047	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
passerelle vers pavillon B - Vol 109								
8048	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8049	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8050	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8051	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8052	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8053	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8054	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8055	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8056	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8057	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8058	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8059	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8060	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8061	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8062	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8063	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8064	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8065	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8066	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8067	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8068	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8069	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8070	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
passerelle vers pavillon B - Vol 109								
8071	C	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8072	C	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8073	C	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8074	C	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8075	C	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8076	C	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8077	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8078	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8079	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8080	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8081	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8082	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8083	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8084	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8085	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8086	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8087	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8088	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8089	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8090	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8091	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8092	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
passerelle vers pavillon B - Vol 109								
8093	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8094	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
passerelle vers pavillon B - Vol 79 (Façade 1)								
7960	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7961	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7962	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7963	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7964	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7965	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7966	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7967	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7968	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7969	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7970	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7971	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7972	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7973	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
passerelle vers pavillon B - Vol 79 (Façade 1)								
7974	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7975	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7976	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7977	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7978	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7979	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7980	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7981	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7982	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7983	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7984	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7985	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7986	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7987	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7988	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7989	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7990	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7991	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7992	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7993	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7994	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7995	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7996	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
passerelle vers pavillon B - Vol 79 (Façade 1)								
7997	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7998	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7999	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8000	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8001	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8002	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8003	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8004	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8005	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8006	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8007	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8008	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8009	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8010	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
passerelle vers pavillon B - Vol 92 (Sous-sol)								
8095	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8096	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8097	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8098	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8099	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
passerelle vers pavillon B - Vol 92 (Sous-sol)								
8100	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8101	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8102	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8103	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8104	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8105	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8106	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8107	E	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8108	E	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8109	E	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8110	F	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8111	F	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8112	F	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8113	G	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8114	G	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8115	G	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8116	H	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8117	H	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8118	H	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8119	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
passerelle vers pavillon B - Vol 92 (Sous-sol)								
8120	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8121	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8122	D	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8123	D	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8124	D	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8125	D	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8126	D	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8127	D	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8128	D	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8129	D	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8130	D	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8131	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8132	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8133	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 108								
6274	E	main courante (main courante)-mc1	Bas Centre	Métal	Peinture	5,22 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6275	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6276	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 108								
6277	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6278	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6279	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6280	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6281	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6282	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6283	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6284	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6285	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6286	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6287	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6288	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6289	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6290	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6291	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6292	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6293	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6294	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6295	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6296	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6297	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6298	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6299	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 108								
6300	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6301	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7115	B	main courante (main courante)-mc1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7116	B	main courante (main courante)-mc1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7117	B	main courante (main courante)-mc1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7118	C	main courante (main courante)-mc1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7119	C	main courante (main courante)-mc1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7120	C	main courante (main courante)-mc1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7121	D	main courante (main courante)-mc1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7122	D	main courante (main courante)-mc1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7123	D	main courante (main courante)-mc1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7199	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7200	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7201	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7532	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7533	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7534	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7535	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7536	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7537	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		12						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 120 (W.C)								
5357	Plancher haut	Plafond panneaux -dalles1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5358	Plancher haut	Plafond panneaux -dalles1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5359	Plancher haut	Plafond panneaux -dalles1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5495	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5496	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5497	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5498	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5499	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5500	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5501	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5502	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5503	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5504	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5505	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5506	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5645	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5646	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5647	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5648	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 120 (W.C)								
5649	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5650	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 6								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 39								
5254	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5255	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5256	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5257	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5258	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5259	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5360	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5361	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5362	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5585	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5586	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5587	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5588	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 39								
5589	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5590	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5591	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5592	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5593	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5594	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5595	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5596	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5597	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5598	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5599	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5600	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5601	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5602	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5603	J	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5604	J	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5605	J	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5606	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5607	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5608	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5609	J	Mur platre peint-Mur2	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5610	J	Mur platre peint-Mur2	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5611	J	Mur platre peint-Mur2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 39								
5612	D	Mur platre peint-Mur2	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5613	D	Mur platre peint-Mur2	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5614	D	Mur platre peint-Mur2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5615	I	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5616	I	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5617	I	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5618	B	Mur platre peint-Mur2	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5619	B	Mur platre peint-Mur2	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5620	B	Mur platre peint-Mur2	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5621	I	Mur platre peint-Mur2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5622	I	Mur platre peint-Mur2	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5623	I	Mur platre peint-Mur2	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5624	D	Mur platre peint-Mur3	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5625	D	Mur platre peint-Mur3	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5626	D	Mur platre peint-Mur3	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5627	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5628	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5629	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5630	B	Mur platre peint-Mur3	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5631	B	Mur platre peint-Mur3	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5632	B	Mur platre peint-Mur3	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5633	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5634	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 39								
5635	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5636	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5637	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5638	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5663	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5664	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5665	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5666	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5667	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5668	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5675	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5676	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5677	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5678	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5679	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5680	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5687	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5688	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5689	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5690	D	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5691	D	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5692	D	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5699	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 39								
5700	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5701	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5702	D	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5703	D	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5704	D	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5711	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5712	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5713	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5714	D	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5715	D	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5716	D	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5723	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5724	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5725	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5726	D	Porte bois peint (Dormant)-Po6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5727	D	Porte bois peint (Dormant)-Po6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5728	D	Porte bois peint (Dormant)-Po6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5747	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5748	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5749	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5750	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5751	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5752	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 39								
5759	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5760	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5761	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5762	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5763	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5764	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5765	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5766	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5767	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5768	J	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5769	J	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5770	J	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5771	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5772	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5773	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5774	J	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5775	J	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5776	J	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5777	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5778	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5779	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5780	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5781	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 39								
5782	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5789	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5790	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5791	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5792	B	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5793	B	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5794	B	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5801	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5802	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5803	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5804	B	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5805	B	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5806	B	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5813	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5814	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5815	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5816	B	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5817	B	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5818	B	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5825	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5826	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5827	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5828	B	Porte bois peint (Dormant)-Po6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 39								
5829	B	Porte bois peint (Dormant)-Po6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5830	B	Porte bois peint (Dormant)-Po6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5837	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5838	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5839	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5840	B	Porte bois peint (Dormant)-Po7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5841	B	Porte bois peint (Dormant)-Po7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5842	B	Porte bois peint (Dormant)-Po7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5849	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po8	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5850	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po8	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5851	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5852	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po8	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5853	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po8	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5854	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5855	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po8	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5856	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po8	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5857	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po8	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5858	B	Porte bois peint (Dormant)-Po8	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5859	B	Porte bois peint (Dormant)-Po8	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5860	B	Porte bois peint (Dormant)-Po8	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5861	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5862	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5863	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 39								
5864	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5865	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5866	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5867	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5868	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5869	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5870	D	Porte bois peint (Dormant)-Po7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5871	D	Porte bois peint (Dormant)-Po7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5872	D	Porte bois peint (Dormant)-Po7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5873	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po9	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5874	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po9	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5875	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po9	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5876	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po9	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5877	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po9	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5878	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po9	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5879	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po9	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5880	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po9	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5881	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po9	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5882	B	Porte bois peint (Dormant)-Po9	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5883	B	Porte bois peint (Dormant)-Po9	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5884	B	Porte bois peint (Dormant)-Po9	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5885	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po8	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5886	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po8	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 39								
5887	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po8	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5888	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po8	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5889	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po8	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5890	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po8	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5891	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po8	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5892	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po8	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5893	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po8	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5894	D	Porte bois peint (Dormant)-Po8	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5895	D	Porte bois peint (Dormant)-Po8	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5896	D	Porte bois peint (Dormant)-Po8	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5897	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po9	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5898	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po9	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5899	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po9	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5900	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po9	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5901	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po9	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5902	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po9	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5903	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po9	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5904	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po9	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5905	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po9	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5906	D	Porte bois peint (Dormant)-Po9	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5907	D	Porte bois peint (Dormant)-Po9	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5908	D	Porte bois peint (Dormant)-Po9	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5909	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po10	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 39								
5910	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po10	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5911	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po10	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5912	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po10	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5913	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po10	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5914	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po10	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5915	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po10	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5916	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po10	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5917	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po10	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5918	B	Porte bois peint (Dormant)-Po10	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5919	B	Porte bois peint (Dormant)-Po10	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5920	B	Porte bois peint (Dormant)-Po10	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5921	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po11	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5922	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po11	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5923	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po11	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5924	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po11	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5925	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po11	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5926	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po11	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5927	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po11	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5928	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po11	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5929	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po11	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5930	B	Porte bois peint (Dormant)-Po11	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5931	B	Porte bois peint (Dormant)-Po11	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5932	B	Porte bois peint (Dormant)-Po11	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 39								
5933	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po12	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5934	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po12	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5935	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po12	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5936	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po12	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5937	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po12	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5938	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po12	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5939	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po12	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5940	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po12	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5941	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po12	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5942	B	Porte bois peint (Dormant)-Po12	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5943	B	Porte bois peint (Dormant)-Po12	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5944	B	Porte bois peint (Dormant)-Po12	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5945	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5946	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5947	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5948	G	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5949	G	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5950	G	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5951	G	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5952	G	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5953	G	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5954	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5955	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 39								
5956	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6199	G	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6200	G	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6201	G	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 45								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 40								
5354	Plancher haut	Plafond panneaux -dalles1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5355	Plancher haut	Plafond panneaux -dalles1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5356	Plancher haut	Plafond panneaux -dalles1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5639	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5640	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5641	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5642	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5643	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5644	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6220	E	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6221	E	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 40								
6222	E	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 3								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 41								
5342	Plancher haut	Plafond panneaux -dalles1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5343	Plancher haut	Plafond panneaux -dalles1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5344	Plancher haut	Plafond panneaux -dalles1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5483	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5484	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5485	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5486	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5487	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5488	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5489	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5490	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5491	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5492	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5493	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 41								
5494	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5657	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5658	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5659	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5660	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5661	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5662	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6172	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6173	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6174	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6223	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6224	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6225	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6226	C	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6227	C	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6228	C	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6229	C	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6230	C	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6231	C	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6232	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6233	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6234	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 42								
5507	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5508	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5509	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5510	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5511	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5512	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5513	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5514	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5515	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5516	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5517	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5518	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5519	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5520	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5521	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5522	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5523	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5524	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5843	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5844	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5845	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5846	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5847	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 42								
5848	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6217	E	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6218	E	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6219	E	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 43								
5348	Plancher haut	Plafond panneaux -dalles1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5349	Plancher haut	Plafond panneaux -dalles1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5350	Plancher haut	Plafond panneaux -dalles1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5525	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5526	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5527	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5528	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5529	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5530	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5531	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5532	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 43								
5533	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5534	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5535	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5536	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5537	A	Mur platre peint-Mur2	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5538	A	Mur platre peint-Mur2	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5539	A	Mur platre peint-Mur2	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5540	E	Mur platre peint-Mur2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5541	E	Mur platre peint-Mur2	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5542	E	Mur platre peint-Mur2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5543	C	Mur platre peint-Mur2	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5544	C	Mur platre peint-Mur2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5545	C	Mur platre peint-Mur2	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5546	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5547	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5548	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5549	A	Mur platre peint-Mur3	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5550	A	Mur platre peint-Mur3	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5551	A	Mur platre peint-Mur3	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5552	F	Mur platre peint-Mur2	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5553	F	Mur platre peint-Mur2	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5554	F	Mur platre peint-Mur2	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5555	C	Mur platre peint-Mur3	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 43								
5556	C	Mur platre peint-Mur3	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5557	C	Mur platre peint-Mur3	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5558	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5559	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5560	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5561	A	Mur platre peint-Mur4	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5562	A	Mur platre peint-Mur4	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5563	A	Mur platre peint-Mur4	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5564	G	Mur platre peint-Mur2	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5565	G	Mur platre peint-Mur2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5566	G	Mur platre peint-Mur2	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5567	C	Mur platre peint-Mur4	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5568	C	Mur platre peint-Mur4	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5569	C	Mur platre peint-Mur4	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5570	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5571	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5572	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5795	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5796	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5797	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5798	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5799	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5800	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 43								
5807	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5808	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5809	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5810	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5811	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5812	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5819	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5820	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5821	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5822	A	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5823	A	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5824	A	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5831	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5832	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5833	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5834	A	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5835	A	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5836	A	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5957	C	conduit métal peint (conduit)-conduit1	Haut Centre	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5959	E	Conduit fonte/acier (Conduit)-Conduit1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5960	E	Conduit fonte/acier (Conduit)-Conduit1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5961	E	Conduit fonte/acier (Conduit)-Conduit1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6112	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 43								
6113	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6114	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6115	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6116	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6117	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6118	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6119	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6120	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6121	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6122	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6123	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6124	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6125	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6126	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6127	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6128	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6129	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6130	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Pvc	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6131	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Pvc	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6132	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Pvc	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6133	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6134	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6135	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 43								
6136	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6137	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6138	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6139	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6140	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6141	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6142	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6143	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6144	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6145	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Droite	Pvc	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6146	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Centre	Pvc	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6147	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Droite	Pvc	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6148	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6149	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6150	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6151	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6152	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6153	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6154	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6155	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6156	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6157	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6158	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 43								
6159	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6160	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Bas Droite	Pvc	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6161	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Haut Droite	Pvc	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6162	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Bas Centre	Pvc	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6163	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6164	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6165	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6166	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6167	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6168	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6169	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6170	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6171	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6205	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6206	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6207	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6208	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6209	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6210	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6211	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur3	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6212	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur3	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6213	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur3	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6214	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur4	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 43								
6215	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur4	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6216	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur4	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 35								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 44								
5345	Plancher haut	Plafond panneaux -dalles1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5346	Plancher haut	Plafond panneaux -dalles1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5347	Plancher haut	Plafond panneaux -dalles1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5435	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5436	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5437	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5438	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5439	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5440	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5441	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5442	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5443	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5444	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 44								
5445	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5446	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5447	G	Mur platre peint-Mur2	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5448	G	Mur platre peint-Mur2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5449	G	Mur platre peint-Mur2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5450	C	Mur platre peint-Mur2	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5451	C	Mur platre peint-Mur2	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5452	C	Mur platre peint-Mur2	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5453	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5454	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5455	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5456	A	Mur platre peint-Mur2	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5457	A	Mur platre peint-Mur2	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5458	A	Mur platre peint-Mur2	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5459	F	Mur platre peint-Mur2	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5460	F	Mur platre peint-Mur2	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5461	F	Mur platre peint-Mur2	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5462	C	Mur platre peint-Mur3	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5463	C	Mur platre peint-Mur3	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5464	C	Mur platre peint-Mur3	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5465	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5466	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5467	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 44								
5468	A	Mur platre peint-Mur3	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5469	A	Mur platre peint-Mur3	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5470	A	Mur platre peint-Mur3	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5471	E	Mur platre peint-Mur2	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5472	E	Mur platre peint-Mur2	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5473	E	Mur platre peint-Mur2	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5474	C	Mur platre peint-Mur4	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5475	C	Mur platre peint-Mur4	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5476	C	Mur platre peint-Mur4	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5477	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5478	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5479	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5480	A	Mur platre peint-Mur4	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5481	A	Mur platre peint-Mur4	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5482	A	Mur platre peint-Mur4	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5669	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5670	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5671	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5672	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5673	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5674	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5681	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5682	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 44								
5683	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5684	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5685	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5686	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5693	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5694	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5695	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5696	A	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5697	A	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5698	A	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5705	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5706	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5707	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5708	A	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5709	A	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5710	A	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5958	C	conduit métal peint (conduit)-conduit1	Haut Gauche	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5962	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5963	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5964	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5965	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5966	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5967	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 44								
5968	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5969	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5970	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5971	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5972	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5973	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5974	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5975	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5976	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5977	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5978	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5979	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5980	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Pvc	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5981	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Pvc	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5982	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Pvc	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5983	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5984	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5985	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5986	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5987	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5988	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5989	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5990	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 44								
5991	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5992	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5993	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5994	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5995	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Centre	Pvc	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5996	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Gauche	Pvc	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5997	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Centre	Pvc	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5998	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5999	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6000	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6001	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6002	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6003	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6004	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6005	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6006	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6007	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6008	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6009	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6010	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Bas Droite	Pvc	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6011	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Centre Centre	Pvc	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6012	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Bas Gauche	Pvc	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6013	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 44								
6014	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6015	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6016	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6017	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6018	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6019	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6020	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6021	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6022	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6023	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6024	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6025	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Haut Gauche	Pvc	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6026	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Bas Centre	Pvc	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6027	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Bas Gauche	Pvc	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6028	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6029	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6030	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6031	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6032	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6033	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6034	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6035	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6036	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 44								
6175	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6176	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6177	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6178	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6179	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6180	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6181	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur3	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6182	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6183	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur3	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6184	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur4	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6185	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur4	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6186	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur4	Bas Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 36

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 45								
5363	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5364	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5365	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 45								
5573	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5574	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5575	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5576	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5577	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5578	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5579	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5580	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5581	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5582	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5583	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5584	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5783	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5784	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5785	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5786	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5787	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5788	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6097	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6098	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6099	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6100	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6101	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 45								
6102	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6103	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6104	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6105	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6106	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6107	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6108	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6109	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6110	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6111	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6202	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6203	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6204	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 46								
5351	Plancher haut	Plafond panneaux -dalles1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5352	Plancher haut	Plafond panneaux -dalles1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 46								
5353	Plancher haut	Plafond panneaux -dalles1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5372	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5373	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5374	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5399	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5400	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5401	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5402	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5403	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5404	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5405	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5406	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5407	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5408	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5409	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5410	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5411	E	Mur platre peint-Mur2	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5412	E	Mur platre peint-Mur2	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 46								
5413	E	Mur platre peint-Mur2	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5414	C	Mur platre peint-Mur2	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5415	C	Mur platre peint-Mur2	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5416	C	Mur platre peint-Mur2	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5417	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5418	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5419	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5420	A	Mur platre peint-Mur2	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5421	A	Mur platre peint-Mur2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5422	A	Mur platre peint-Mur2	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5423	F	Mur platre peint-Mur2	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5424	F	Mur platre peint-Mur2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5425	F	Mur platre peint-Mur2	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5426	C	Mur platre peint-Mur3	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5427	C	Mur platre peint-Mur3	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5428	C	Mur platre peint-Mur3	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5429	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5430	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5431	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5432	A	Mur platre peint-Mur3	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5433	A	Mur platre peint-Mur3	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5434	A	Mur platre peint-Mur3	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5717	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 46								
5718	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5719	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5720	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5721	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5722	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5729	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5730	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5731	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5732	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5733	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5734	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5735	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5736	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5737	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5738	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5739	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5740	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6037	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6038	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6039	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6040	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6041	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6042	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 46								
6043	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6044	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6045	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6046	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6047	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6048	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6049	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6050	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6051	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6052	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6053	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6054	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6055	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Pvc	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6056	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Pvc	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6057	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Pvc	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6058	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6059	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6060	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6061	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6062	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6063	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6064	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6065	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 46								
6066	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6187	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6188	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6189	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6190	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6191	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6192	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 23

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 47								
5366	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5367	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5368	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5375	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5376	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5377	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5378	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5379	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 47								
5380	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5381	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5382	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5383	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5384	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5385	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5386	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5753	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5754	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5755	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5756	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5757	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5758	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6082	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6083	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6084	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6085	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6086	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6087	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6088	B	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6089	B	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6090	B	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6091	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 47								
6092	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6093	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6094	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6095	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6096	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6196	B	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6197	B	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6198	B	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 48								
5369	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5370	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5371	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5387	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5388	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5389	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5390	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 48								
5391	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5392	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5393	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5394	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5395	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5396	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5397	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5398	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5741	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5742	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5743	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5744	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5745	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5746	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6067	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6068	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6069	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6070	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6071	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6072	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6073	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6074	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6075	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 48								
6076	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6077	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6078	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6079	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6080	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6081	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6193	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6194	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6195	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 53								
5161	A	support métallique de main courante (support)-support1	Centre Gauche	Métal	Peinture	6,32 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5162	M	support métallique de main courante (support)-support1	Centre Centre	Métal	Peinture	5,51 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5163	N	support métallique de main courante (support)-support1	Haut Gauche	Métal	Peinture	6,46 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5164	B	support métallique de main courante (support)-support1	Haut Gauche	Métal	Peinture	6,8 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5165	O	support métallique de main courante (support)-support1	Bas Centre	Métal	Peinture	5,27 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5166	C	support métallique de main courante (support)-support1	Bas Droite	Métal	Peinture	5,26 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5167	M	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Centre Gauche	Métal	Peinture	8,8 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 53								
5168	N	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Bas Droite	Métal	Peinture	7,23 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5169	O	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Haut Droite	Métal	Peinture	8,25 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5170	H	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5171	H	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5172	H	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5173	G	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5174	G	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5175	G	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5176	F	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5177	F	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5178	F	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5179	E	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5180	E	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5181	E	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5182	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5183	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5184	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5185	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5186	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5187	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5188	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5189	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5190	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 53								
5191	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5192	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5193	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5194	J	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5195	J	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5196	J	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5197	I	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5198	I	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5199	I	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5200	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5201	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5202	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5203	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5204	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5205	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5212	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5213	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5214	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5215	J	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5216	J	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5217	J	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5224	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5225	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 53								
5226	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5227	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5228	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5229	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5230	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5231	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5232	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5233	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5234	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5235	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5242	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5243	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5244	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5245	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5246	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5247	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5260	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5261	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5262	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5263	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5264	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5265	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 53								
5266	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5267	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5268	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5269	Plancher haut	Conduit fonte/acier (Conduit)-Conduit1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5270	Plancher haut	Conduit fonte/acier (Conduit)-Conduit1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5271	Plancher haut	Conduit fonte/acier (Conduit)-Conduit1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5272	P	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5273	P	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5274	P	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5275	P	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5276	P	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5277	P	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6632	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6633	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6634	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 53								
6635	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6636	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6637	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6638	B	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6639	B	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6640	B	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6641	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6642	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6643	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6644	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6645	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6646	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6647	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6648	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6649	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6650	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Pvc	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6651	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Pvc	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6652	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Pvc	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6653	B	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6654	B	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6655	B	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6656	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6657	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 53								
6658	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6659	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6660	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6661	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7172	B	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7173	B	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7174	B	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7775	L	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7776	L	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7777	L	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7778	K	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7779	K	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7780	K	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7781	J	Mur plâtre peint-Mur2	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7782	J	Mur plâtre peint-Mur2	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7783	J	Mur plâtre peint-Mur2	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 36

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 54								
5206	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5207	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5208	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 54								
5209	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5210	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5211	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5327	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5328	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5329	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5330	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5331	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5332	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5333	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5334	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5335	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5336	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5337	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5338	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5339	Plancher haut	Plafond panneaux -dalles1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5340	Plancher haut	Plafond panneaux -dalles1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5341	Plancher haut	Plafond panneaux -dalles1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 55								
5218	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5219	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5220	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5221	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5222	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5223	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6662	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6663	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6664	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6665	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6666	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6667	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6668	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6669	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6670	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6671	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6672	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6673	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6674	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6675	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6676	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6677	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6678	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 55								
6679	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6680	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Pvc	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6681	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Pvc	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6682	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Pvc	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6683	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6684	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6685	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6686	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6687	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6688	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6689	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6690	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6691	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6692	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6693	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6694	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6695	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Gauche	Pvc	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6696	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Gauche	Pvc	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6697	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Droite	Pvc	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6698	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6699	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6700	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6701	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 55								
6702	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6703	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6704	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6705	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6706	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6707	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6708	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6709	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6710	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Haut Centre	Pvc	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6711	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Haut Gauche	Pvc	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6712	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Haut Droite	Pvc	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6713	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6714	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6715	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6716	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6717	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6718	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6719	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6720	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6721	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7748	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7749	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7750	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 55								
7751	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7752	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7753	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7754	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7755	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7756	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7757	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7758	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7759	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7760	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7761	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7762	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7763	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7764	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7765	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7766	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7767	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7768	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7769	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 55								
7770	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7771	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7772	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7773	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7774	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7784	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7785	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7786	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7787	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7788	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7789	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 18

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 56								
4750	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4751	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4752	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4753	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4754	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4755	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4756	J	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4757	J	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 56								
4758	J	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4759	I	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4760	I	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4761	I	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4762	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4763	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4764	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4765	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4766	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4767	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4819	Plancher haut	Plafond panneaux -dalles1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4820	Plancher haut	Plafond panneaux -dalles1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4821	Plancher haut	Plafond panneaux -dalles1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4847	Plancher bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4848	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4855	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 56								
4856	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4857	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4858	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4859	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4860	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4867	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4868	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4869	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4870	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4871	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4872	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4915	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4916	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4917	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4918	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4919	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4920	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4927	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4928	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4929	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4930	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4931	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4932	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 56								
4933	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4934	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4935	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4936	F	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4937	F	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4938	F	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4945	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4946	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4947	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4948	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4949	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4950	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4963	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4964	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4965	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4966	H	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4967	H	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4968	H	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4981	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4982	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4983	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4984	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4985	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 56								
4986	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4987	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4988	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4989	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4990	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4991	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4992	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5029	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5030	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5031	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5032	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5033	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5034	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5035	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5036	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5037	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5038	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5039	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5040	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5101	J	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5102	J	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5103	J	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5104	J	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 56								
5105	J	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5106	J	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5107	J	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5108	J	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5109	J	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5110	J	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5111	J	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5112	J	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5113	C	Radiateur fonte (Radiateur)-Radiateur1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5114	C	Radiateur fonte (Radiateur)-Radiateur1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5115	C	Radiateur fonte (Radiateur)-Radiateur1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5125	J	Radiateur fonte (Radiateur)-Radiateur1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5126	J	Radiateur fonte (Radiateur)-Radiateur1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5127	J	Radiateur fonte (Radiateur)-Radiateur1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5146	J	canalisation eau (canalisation métal)-can1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5147	J	canalisation eau (canalisation métal)-can1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5148	J	canalisation eau (canalisation métal)-can1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5158	C	canalisation eau (canalisation métal)-can1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5159	C	canalisation eau (canalisation métal)-can1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5160	C	canalisation eau (canalisation métal)-can1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		25						


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 57								
4708	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4709	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4710	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4711	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4712	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4713	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4714	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4715	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4716	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4717	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4718	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4719	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4720	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4721	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4722	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4723	H	Mur platre peint-Mur2	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4724	H	Mur platre peint-Mur2	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4725	H	Mur platre peint-Mur2	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4726	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4727	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4728	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4729	F	Mur platre peint-Mur2	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4730	F	Mur platre peint-Mur2	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 57								
4731	F	Mur platre peint-Mur2	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4732	I	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4733	I	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4734	I	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4735	I	Mur platre peint-Mur2	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4736	I	Mur platre peint-Mur2	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4737	I	Mur platre peint-Mur2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4738	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4739	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4740	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4741	G	Mur platre peint-Mur2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4742	G	Mur platre peint-Mur2	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4743	G	Mur platre peint-Mur2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4744	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4745	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4746	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4747	E	Mur platre peint-Mur2	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4748	E	Mur platre peint-Mur2	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4749	E	Mur platre peint-Mur2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4816	Plancher haut	Plafond panneaux -dalles1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 57								
4817	Plancher haut	Plafond panneaux -dalles1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4818	Plancher haut	Plafond panneaux -dalles1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4831	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4832	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4833	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4843	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4849	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4850	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4851	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4852	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4853	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4854	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4861	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4862	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4863	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 57								
4864	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4865	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4866	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4873	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4874	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4875	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4876	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4877	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4878	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4879	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4880	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4881	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4882	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4883	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4884	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4885	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4886	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4887	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4888	I	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4889	I	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4890	I	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4891	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4892	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 57								
4893	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4894	I	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4895	I	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4896	I	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4897	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4898	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4899	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4900	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4901	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4902	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4903	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4904	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4905	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4906	G	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4907	G	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4908	G	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4969	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4970	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4971	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4972	C	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4973	C	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4974	C	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4975	C	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 57								
4976	C	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4977	C	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4978	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4979	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4980	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4993	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4994	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4995	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4996	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4997	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4998	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4999	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5000	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5001	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5002	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5003	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5004	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5005	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5006	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5007	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5008	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Pvc	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5009	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Pvc	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5010	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Pvc	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 57								
5011	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5012	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5013	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5014	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5015	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5016	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5017	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5018	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5019	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5020	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Centre	Pvc	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5021	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Centre	Pvc	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5022	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Droite	Pvc	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5023	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5024	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5025	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5026	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5027	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5028	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5116	C	Radiateur fonte (Radiateur)-Radiateur1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5117	C	Radiateur fonte (Radiateur)-Radiateur1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5118	C	Radiateur fonte (Radiateur)-Radiateur1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5119	C	Radiateur fonte (Radiateur)-Radiateur2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5120	C	Radiateur fonte (Radiateur)-Radiateur2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 57								
5121	C	Radiateur fonte (Radiateur)-Radiateur2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5122	C	Radiateur fonte (Radiateur)-Radiateur3	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5123	C	Radiateur fonte (Radiateur)-Radiateur3	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5124	C	Radiateur fonte (Radiateur)-Radiateur3	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5149	C	canalisation eau (canalisation métal)-can1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5150	C	canalisation eau (canalisation métal)-can1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5151	C	canalisation eau (canalisation métal)-can1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5152	C	canalisation eau (canalisation métal)-can2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5153	C	canalisation eau (canalisation métal)-can2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5154	C	canalisation eau (canalisation métal)-can2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5155	C	canalisation eau (canalisation métal)-can3	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5156	C	canalisation eau (canalisation métal)-can3	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5157	C	canalisation eau (canalisation métal)-can3	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 38

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 58								
4768	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4769	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4770	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4771	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4772	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4773	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 58								
4774	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4775	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4776	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4777	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4778	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4779	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4780	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4781	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4782	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4783	E	Mur platre peint-Mur2	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4784	E	Mur platre peint-Mur2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4785	E	Mur platre peint-Mur2	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4822	Plancher haut	Plafond panneaux -dalles1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4823	Plancher haut	Plafond panneaux -dalles1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4824	Plancher haut	Plafond panneaux -dalles1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4834	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 58								
4835	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4836	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4844	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4951	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4952	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4953	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4954	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4955	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4956	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4957	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4958	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4959	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4960	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4961	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4962	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5077	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5078	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5079	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5080	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 58								
5081	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5082	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5083	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5084	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5085	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5086	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5087	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5088	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5089	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5090	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5091	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5092	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Pvc	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5093	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Pvc	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5094	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Pvc	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5095	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5096	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5097	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5098	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5099	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5100	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5128	C	Radiateur fonte (Radiateur)-Radiateur1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5129	C	Radiateur fonte (Radiateur)-Radiateur1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5130	C	Radiateur fonte (Radiateur)-Radiateur1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 58								
5131	C	Radiateur fonte (Radiateur)-Radiateur2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5132	C	Radiateur fonte (Radiateur)-Radiateur2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5133	C	Radiateur fonte (Radiateur)-Radiateur2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5140	C	canalisation eau (canalisation métal)-can1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5141	C	canalisation eau (canalisation métal)-can1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5142	C	canalisation eau (canalisation métal)-can1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5143	C	canalisation eau (canalisation métal)-can2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5144	C	canalisation eau (canalisation métal)-can2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5145	C	canalisation eau (canalisation métal)-can2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 19

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 59								
4804	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4805	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4806	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4807	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4808	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4809	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4810	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4811	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4812	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4813	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 59								
4814	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4815	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4825	Planc her haut	Plafond panneaux -dalles1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4826	Planc her haut	Plafond panneaux -dalles1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4827	Planc her haut	Plafond panneaux -dalles1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4840	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4841	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4842	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4846	Planc her bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4909	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4910	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4911	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4912	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4913	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 59								
4914	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5041	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5042	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5043	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5044	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5045	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5046	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5047	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5048	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5049	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5050	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5051	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5052	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5134	C	Radiateur fonte (Radiateur)-Radiateur1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5135	C	Radiateur fonte (Radiateur)-Radiateur1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5136	C	Radiateur fonte (Radiateur)-Radiateur1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5137	C	canalisation eau (canalisation métal)-can1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5138	C	canalisation eau (canalisation métal)-can1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5139	C	canalisation eau (canalisation métal)-can1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+1 - Vol 60



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 60								
4786	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4787	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4788	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4789	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4790	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4791	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4792	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4793	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4794	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4795	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4796	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4797	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4798	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4799	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4800	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4801	E	Mur platre peint-Mur2	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4802	E	Mur platre peint-Mur2	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4803	E	Mur platre peint-Mur2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4828	Plancher haut	Plafond panneaux -dalles1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4829	Plancher haut	Plafond panneaux -dalles1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 60								
4830	Plancher haut	Plafond panneaux -dalles1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4837	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4838	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4839	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4845	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4921	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4922	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4923	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4924	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4925	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4926	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4939	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4940	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4941	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4942	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4943	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 60								
4944	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5053	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5054	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5055	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5056	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5057	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5058	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5059	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5060	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5061	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5062	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5063	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5064	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5065	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5066	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5067	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5068	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Pvc	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5069	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Pvc	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5070	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Pvc	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5071	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5072	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5073	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5074	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 60								
5075	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5076	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 15								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 61								
5236	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5237	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5238	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5239	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5240	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5241	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5651	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5652	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5653	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5654	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5655	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5656	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6235	Plancher haut	Plafond plaques métal peintes-plafond1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6236	Plancher haut	Plafond plaques métal peintes-plafond1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 61								
6237	Plancher haut	Plafond plaques métal peintes-plafond1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7202	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7203	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7204	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7205	E	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7206	E	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7207	E	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7208	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7209	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7210	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7211	F	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7212	F	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7213	F	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7214	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7215	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7216	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7217	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7218	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7219	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7226	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7227	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7228	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 61								
7229	F	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7230	F	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7231	F	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7232	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7233	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7234	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7235	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7236	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7237	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7244	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7245	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7246	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7247	F	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7248	F	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7249	F	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7262	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7263	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7264	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7265	F	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7266	F	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7267	F	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7268	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7269	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 61								
7270	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7271	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7272	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7273	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7280	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7281	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7282	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7283	B	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7284	B	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7285	B	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7292	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7293	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7294	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7295	F	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7296	F	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7297	F	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7310	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7311	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7312	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7313	F	Porte bois peint (Dormant)-Po6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7314	F	Porte bois peint (Dormant)-Po6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7315	F	Porte bois peint (Dormant)-Po6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7316	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 61								
7317	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7318	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7319	B	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7320	B	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7321	B	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7334	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7335	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7336	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7337	B	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7338	B	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7339	B	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7346	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7347	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7348	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7349	F	Porte bois peint (Dormant)-Po7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7350	F	Porte bois peint (Dormant)-Po7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7351	F	Porte bois peint (Dormant)-Po7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7358	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7359	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7360	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7361	B	Porte bois peint (Dormant)-Po6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7362	B	Porte bois peint (Dormant)-Po6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7363	B	Porte bois peint (Dormant)-Po6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 61								
7364	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7365	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7366	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7367	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7368	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7369	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7388	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7389	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7390	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7391	C	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7392	C	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7393	C	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7400	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7401	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7402	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7403	C	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7404	C	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7405	C	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7412	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7413	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7414	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7415	C	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7416	C	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 61								
7417	C	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7544	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po8	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7545	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po8	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7546	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po8	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7547	F	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po8	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7548	F	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po8	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7549	F	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po8	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7550	F	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po8	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7551	F	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po8	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7552	F	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po8	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7553	F	Porte bois peint (Dormant)-Po8	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7554	F	Porte bois peint (Dormant)-Po8	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7555	F	Porte bois peint (Dormant)-Po8	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7556	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po9	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7557	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po9	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7558	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po9	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7559	F	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po9	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7560	F	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po9	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7561	F	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po9	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7562	F	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po9	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7563	F	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po9	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7564	F	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po9	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7565	F	Porte bois peint (Dormant)-Po9	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 61								
7566	F	Porte bois peint (Dormant)-Po9	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7567	F	Porte bois peint (Dormant)-Po9	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7568	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7569	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7570	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7571	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7572	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7573	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7574	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7575	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7576	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7577	B	Porte bois peint (Dormant)-Po7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7578	B	Porte bois peint (Dormant)-Po7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7579	B	Porte bois peint (Dormant)-Po7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7580	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7581	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po8	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7582	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po8	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7583	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po8	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7584	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po8	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7585	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po8	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7586	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po8	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7587	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7588	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po8	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 61								
7589	B	Porte bois peint (Dormant)-Po8	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7590	B	Porte bois peint (Dormant)-Po8	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7591	B	Porte bois peint (Dormant)-Po8	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7592	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po9	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7593	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po9	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7594	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po9	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7595	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po9	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7596	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po9	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7597	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po9	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7598	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po9	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7599	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po9	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7600	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po9	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7601	B	Porte bois peint (Dormant)-Po9	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7602	B	Porte bois peint (Dormant)-Po9	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7603	B	Porte bois peint (Dormant)-Po9	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7604	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po10	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7605	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po10	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7606	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po10	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7607	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po10	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7608	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po10	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7609	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po10	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7610	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po10	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7611	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po10	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 61								
7612	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po10	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7613	B	Porte bois peint (Dormant)-Po10	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7614	B	Porte bois peint (Dormant)-Po10	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7615	B	Porte bois peint (Dormant)-Po10	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7616	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po10	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7617	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po10	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7618	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po10	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7619	F	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po10	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7620	F	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po10	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7621	F	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po10	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7622	F	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po10	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7623	F	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po10	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7624	F	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po10	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7625	F	Porte bois peint (Dormant)-Po10	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7626	F	Porte bois peint (Dormant)-Po10	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7627	F	Porte bois peint (Dormant)-Po10	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7628	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po11	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7629	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po11	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7630	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po11	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7631	F	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po11	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7632	F	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po11	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7633	F	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po11	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7634	F	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po11	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 61								
7635	F	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po11	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7636	F	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po11	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7637	F	Porte bois peint (Dormant)-Po11	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7638	F	Porte bois peint (Dormant)-Po11	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7639	F	Porte bois peint (Dormant)-Po11	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7640	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po11	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7641	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po11	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7642	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po11	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7643	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po11	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7644	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po11	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7645	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po11	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7646	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po11	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7647	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po11	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7648	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po11	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7649	B	Porte bois peint (Dormant)-Po11	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7650	B	Porte bois peint (Dormant)-Po11	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7651	B	Porte bois peint (Dormant)-Po11	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7652	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po12	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7653	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po12	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7654	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po12	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7655	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po12	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7656	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po12	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7657	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po12	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 61								
7658	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po12	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7659	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po12	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7660	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po12	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7661	B	Porte bois peint (Dormant)-Po12	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7662	B	Porte bois peint (Dormant)-Po12	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7663	B	Porte bois peint (Dormant)-Po12	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7664	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po13	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7665	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po13	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7666	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po13	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7667	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po13	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7668	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po13	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7669	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po13	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7670	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po13	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7671	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po13	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7672	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po13	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7673	B	Porte bois peint (Dormant)-Po13	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7674	B	Porte bois peint (Dormant)-Po13	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7675	B	Porte bois peint (Dormant)-Po13	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7676	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po14	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7677	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po14	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7678	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po14	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7679	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po14	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7680	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po14	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 61								
7681	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po14	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7682	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po14	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7683	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po14	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7684	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po14	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7685	B	Porte bois peint (Dormant)-Po14	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7686	B	Porte bois peint (Dormant)-Po14	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7687	B	Porte bois peint (Dormant)-Po14	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7688	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po12	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7689	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po12	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7690	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po12	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7691	F	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po12	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7692	F	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po12	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7693	F	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po12	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7694	F	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po12	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7695	F	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po12	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7696	F	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po12	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7697	F	Porte bois peint (Dormant)-Po12	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7698	F	Porte bois peint (Dormant)-Po12	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7699	F	Porte bois peint (Dormant)-Po12	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7700	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po13	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7701	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po13	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7702	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po13	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7703	F	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po13	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 61								
7704	F	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po13	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7705	F	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po13	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7706	F	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po13	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7707	F	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po13	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7708	F	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po13	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7709	F	Porte bois peint (Dormant)-Po13	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7710	F	Porte bois peint (Dormant)-Po13	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7711	F	Porte bois peint (Dormant)-Po13	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7712	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po15	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7713	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po15	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7714	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po15	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7715	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po15	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7716	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po15	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7717	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po15	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7718	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po15	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7719	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po15	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7720	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po15	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7721	B	Porte bois peint (Dormant)-Po15	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7722	B	Porte bois peint (Dormant)-Po15	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7723	B	Porte bois peint (Dormant)-Po15	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7724	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po16	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7725	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po16	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7726	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po16	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 61								
7727	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po16	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7728	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po16	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7729	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po16	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7730	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po16	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7731	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po16	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7732	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po16	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7733	B	Porte bois peint (Dormant)-Po16	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7734	B	Porte bois peint (Dormant)-Po16	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7735	B	Porte bois peint (Dormant)-Po16	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 41

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 62								
6238	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6239	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6240	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6722	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6723	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6724	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 62								
6725	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6726	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6727	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6728	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6729	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6730	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6731	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6732	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6733	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6734	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6735	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6736	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6737	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6738	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6739	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6740	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Pvc	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6741	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Pvc	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6742	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Pvc	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6743	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6744	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6745	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6746	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6747	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 62								
6748	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6749	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6750	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6751	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6752	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6753	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6754	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6755	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Centre	Pvc	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6756	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Droite	Pvc	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6757	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Droite	Pvc	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6758	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6759	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6760	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6761	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6762	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6763	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6764	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6765	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6766	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6767	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6768	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6769	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6770	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Bas Centre	Pvc	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 62								
6771	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Haut Droite	Pvc	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6772	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Haut Gauche	Pvc	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6773	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6774	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6775	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6776	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6777	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6778	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6779	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6780	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6781	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6782	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6783	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6784	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6785	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Haut Gauche	Pvc	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6786	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Haut Droite	Pvc	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6787	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Haut Gauche	Pvc	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6788	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6789	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6790	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6791	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6792	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6793	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 62								
6794	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6795	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6796	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7040	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7041	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7042	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7043	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7044	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7045	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7046	H	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7047	H	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7048	H	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7049	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7050	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7051	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7052	H	Mur plâtre peint-Mur2	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7053	H	Mur plâtre peint-Mur2	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7054	H	Mur plâtre peint-Mur2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7055	C	Mur plâtre peint-Mur2	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7056	C	Mur plâtre peint-Mur2	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7057	C	Mur plâtre peint-Mur2	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7058	G	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7059	G	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 62								
7060	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7061	A	Mur platre peint-Mur2	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7062	A	Mur platre peint-Mur2	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7063	A	Mur platre peint-Mur2	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7064	G	Mur platre peint-Mur2	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7065	G	Mur platre peint-Mur2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7066	G	Mur platre peint-Mur2	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7067	C	Mur platre peint-Mur3	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7068	C	Mur platre peint-Mur3	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7069	C	Mur platre peint-Mur3	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7070	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7071	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7072	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7073	A	Mur platre peint-Mur3	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7074	A	Mur platre peint-Mur3	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7075	A	Mur platre peint-Mur3	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7076	A	Mur platre peint-Mur4	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7077	A	Mur platre peint-Mur4	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7078	A	Mur platre peint-Mur4	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7079	F	Mur platre peint-Mur2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7080	F	Mur platre peint-Mur2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7081	F	Mur platre peint-Mur2	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7082	C	Mur platre peint-Mur4	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 62								
7083	C	Mur platre peint-Mur4	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7084	C	Mur platre peint-Mur4	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7085	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7086	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7087	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7088	A	Mur platre peint-Mur5	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7089	A	Mur platre peint-Mur5	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7090	A	Mur platre peint-Mur5	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7091	E	Mur platre peint-Mur2	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7092	E	Mur platre peint-Mur2	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7093	E	Mur platre peint-Mur2	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7094	C	Mur platre peint-Mur5	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7095	C	Mur platre peint-Mur5	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7096	C	Mur platre peint-Mur5	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7097	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7098	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7099	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7175	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7176	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7177	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7178	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7179	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7180	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 62								
7181	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur3	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7182	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur3	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7183	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur3	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7184	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur4	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7185	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur4	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7186	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur4	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7187	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur5	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7188	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur5	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7189	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur5	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7250	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7251	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7252	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7253	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7254	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7255	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7256	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7257	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7258	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7259	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7260	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7261	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7298	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7299	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 62								
7300	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7301	A	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7302	A	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7303	A	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7304	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7305	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7306	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7307	A	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7308	A	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7309	A	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7340	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7341	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7342	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7343	A	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7344	A	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7345	A	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 41

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 63								
6241	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 63								
6242	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6243	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6497	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6498	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6499	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6500	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6501	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6502	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6503	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6504	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6505	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6506	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6507	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6508	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6509	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6510	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6511	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6512	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6513	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6514	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 63								
6515	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Pvc	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6516	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Pvc	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6517	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Pvc	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6518	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6519	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6520	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6521	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6522	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6523	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6524	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6525	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6526	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6527	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6528	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6529	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6530	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Droite	Pvc	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6531	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Centre	Pvc	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6532	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Droite	Pvc	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6533	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6534	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6535	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6536	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6537	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 63								
6538	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6539	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6540	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6541	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6542	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6543	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6544	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6545	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Bas Centre	Pvc	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6546	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Centre Droite	Pvc	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6547	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Haut Centre	Pvc	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6548	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6549	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6550	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6551	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6552	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6553	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6554	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6555	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6556	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6557	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6558	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6559	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6560	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Centre Gauche	Pvc	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 63								
6561	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Bas Centre	Pvc	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6562	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Haut Droite	Pvc	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6563	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6564	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6565	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6566	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6567	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6568	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6569	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6570	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6571	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6572	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6573	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6574	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6575	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Haut Gauche	Pvc	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6576	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Centre Gauche	Pvc	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6577	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Bas Droite	Pvc	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6578	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6579	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6580	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6581	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6582	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6583	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 63								
6584	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6585	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6586	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6587	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6588	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6589	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6590	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Centre Centre	Pvc	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6591	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Centre Droite	Pvc	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6592	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Centre Gauche	Pvc	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6593	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6594	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6595	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6596	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6597	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6598	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6599	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6600	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6601	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6812	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6813	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6814	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6815	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6816	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 63								
6817	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6818	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6819	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6820	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6821	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6822	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6823	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6824	A	Mur platre peint-Mur2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6825	A	Mur platre peint-Mur2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6826	A	Mur platre peint-Mur2	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6827	E	Mur platre peint-Mur2	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6828	E	Mur platre peint-Mur2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6829	E	Mur platre peint-Mur2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6830	C	Mur platre peint-Mur2	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6831	C	Mur platre peint-Mur2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6832	C	Mur platre peint-Mur2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6833	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6834	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6835	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6836	A	Mur platre peint-Mur3	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6837	A	Mur platre peint-Mur3	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6838	A	Mur platre peint-Mur3	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6839	F	Mur platre peint-Mur2	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 63								
6840	F	Mur platre peint-Mur2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6841	F	Mur platre peint-Mur2	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6842	C	Mur platre peint-Mur3	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6843	C	Mur platre peint-Mur3	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6844	C	Mur platre peint-Mur3	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6845	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6846	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6847	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6848	A	Mur platre peint-Mur4	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6849	A	Mur platre peint-Mur4	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6850	A	Mur platre peint-Mur4	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6851	G	Mur platre peint-Mur2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6852	G	Mur platre peint-Mur2	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6853	G	Mur platre peint-Mur2	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6854	C	Mur platre peint-Mur4	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6855	C	Mur platre peint-Mur4	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6856	C	Mur platre peint-Mur4	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6857	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6858	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6859	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6860	A	Mur platre peint-Mur5	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6861	A	Mur platre peint-Mur5	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6862	A	Mur platre peint-Mur5	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 63								
6863	H	Mur platre peint-Mur2	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6864	H	Mur platre peint-Mur2	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6865	H	Mur platre peint-Mur2	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6866	C	Mur platre peint-Mur5	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6867	C	Mur platre peint-Mur5	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6868	C	Mur platre peint-Mur5	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6869	I	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6870	I	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6871	I	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6872	A	Mur platre peint-Mur6	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6873	A	Mur platre peint-Mur6	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6874	A	Mur platre peint-Mur6	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6875	I	Mur platre peint-Mur2	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6876	I	Mur platre peint-Mur2	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6877	I	Mur platre peint-Mur2	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6878	C	Mur platre peint-Mur6	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6879	C	Mur platre peint-Mur6	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6880	C	Mur platre peint-Mur6	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6881	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6882	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6883	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7148	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7149	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 63								
7150	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7151	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7152	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7153	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7154	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur3	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7155	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur3	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7156	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7157	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur4	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7158	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur4	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7159	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur4	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7160	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur5	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7161	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur5	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7162	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur5	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7163	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur6	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7164	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur6	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7165	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur6	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7238	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7239	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7240	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7241	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7242	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7243	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7274	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 63								
7275	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7276	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7277	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7278	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7279	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7286	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7287	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7288	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7289	A	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7290	A	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7291	A	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7322	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7323	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7324	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7325	A	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7326	A	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7327	A	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7328	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7329	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7330	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7331	A	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7332	A	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7333	A	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 63								
7352	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7353	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7354	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7355	A	Porte bois peint (Dormant)-Po6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7356	A	Porte bois peint (Dormant)-Po6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7357	A	Porte bois peint (Dormant)-Po6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7736	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7737	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7738	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7739	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7740	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7741	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7742	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7743	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7744	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7745	A	Porte bois peint (Dormant)-Po7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7746	A	Porte bois peint (Dormant)-Po7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7747	A	Porte bois peint (Dormant)-Po7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		52						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 64								

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 64								
6244	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6245	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6246	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6482	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6483	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6484	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6485	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6486	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6487	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6488	E	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6489	E	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6490	E	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6491	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6492	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6493	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6494	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6495	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6496	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6884	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 64								
6885	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6886	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6887	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6888	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6889	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6890	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6891	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6892	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6893	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6894	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6895	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6896	G	Mur platre peint-Mur2	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6897	G	Mur platre peint-Mur2	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6898	G	Mur platre peint-Mur2	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6899	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6900	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6901	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6902	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6903	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6904	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6905	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6906	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6907	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 64								
7145	E	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7146	E	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7147	E	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7370	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7371	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7372	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7373	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7374	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7375	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7376	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7377	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7378	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7379	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7380	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7381	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7382	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7383	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7384	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7385	G	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7386	G	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7387	G	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 15

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 65								
6247	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6248	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6249	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6452	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6453	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6454	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6455	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6456	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6457	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6458	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6459	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6460	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6461	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6462	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6463	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6464	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6465	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6466	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6467	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 65								
6468	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6469	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6470	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Pvc	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6471	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Pvc	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6472	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Pvc	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6473	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6474	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6475	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6476	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6477	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6478	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6479	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6480	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6481	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6908	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6909	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6910	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6911	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6912	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6913	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6914	E	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6915	E	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6916	E	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 65								
6917	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6918	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6919	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6920	A	Mur platre peint-Mur2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6921	A	Mur platre peint-Mur2	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6922	A	Mur platre peint-Mur2	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6923	E	Mur platre peint-Mur2	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6924	E	Mur platre peint-Mur2	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6925	E	Mur platre peint-Mur2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6926	C	Mur platre peint-Mur2	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6927	C	Mur platre peint-Mur2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6928	C	Mur platre peint-Mur2	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6929	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6930	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6931	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7139	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7140	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7141	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7142	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7143	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7144	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7394	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7395	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 65								
7396	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7397	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7398	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7399	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7406	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7407	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7408	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7409	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7410	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7411	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 17

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 66								
6250	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6251	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6252	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6437	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6438	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 66								
6439	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6440	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6441	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6442	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6443	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6444	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6445	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6446	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6447	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6448	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6449	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6450	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6451	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6932	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6933	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6934	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6935	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6936	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6937	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6938	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6939	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6940	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6941	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 66								
6942	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6943	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7136	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7137	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7138	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7418	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7419	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7420	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7421	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7422	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7423	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 67								
6262	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6263	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6264	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6347	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 67								
6348	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6349	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6350	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6351	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6352	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6353	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6354	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6355	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6356	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6357	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6358	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6359	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6360	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6361	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6362	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6363	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6364	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6365	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Pvc	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6366	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Pvc	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6367	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Pvc	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6368	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6369	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6370	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 67								
6371	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6372	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6373	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6374	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6375	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6376	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6377	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6378	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6379	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6380	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Droite	Pvc	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6381	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Centre	Pvc	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6382	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Centre	Pvc	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6383	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6384	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6385	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6386	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6387	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6388	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6389	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6390	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6391	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6407	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6408	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 67								
6409	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6410	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Centre Droite	Pvc	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6411	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Bas Droite	Pvc	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6412	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Bas Gauche	Pvc	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6413	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6414	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6415	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6416	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6417	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6418	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6419	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6420	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6421	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6422	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6423	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6424	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6425	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Centre Centre	Pvc	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6426	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Haut Centre	Pvc	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6427	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Centre Gauche	Pvc	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6428	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6429	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6430	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6431	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 67								
6432	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6433	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6434	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6435	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6436	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6944	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6945	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6946	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6947	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6948	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6949	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6950	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6951	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6952	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6953	E	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6954	E	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6955	E	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6956	A	Mur plâtre peint-Mur2	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6957	A	Mur plâtre peint-Mur2	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6958	A	Mur plâtre peint-Mur2	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6959	E	Mur plâtre peint-Mur2	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6960	E	Mur plâtre peint-Mur2	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6961	E	Mur plâtre peint-Mur2	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 67								
6962	C	Mur platre peint-Mur2	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6963	C	Mur platre peint-Mur2	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6964	C	Mur platre peint-Mur2	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6965	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6966	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6967	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6968	A	Mur platre peint-Mur3	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6969	A	Mur platre peint-Mur3	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6970	A	Mur platre peint-Mur3	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6971	F	Mur platre peint-Mur2	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6972	F	Mur platre peint-Mur2	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6973	F	Mur platre peint-Mur2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6974	C	Mur platre peint-Mur3	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6975	C	Mur platre peint-Mur3	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6976	C	Mur platre peint-Mur3	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6977	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6978	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6979	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6980	A	Mur platre peint-Mur4	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6981	A	Mur platre peint-Mur4	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6982	A	Mur platre peint-Mur4	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6983	G	Mur platre peint-Mur2	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6984	G	Mur platre peint-Mur2	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 67								
6985	G	Mur platre peint-Mur2	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6986	C	Mur platre peint-Mur4	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6987	C	Mur platre peint-Mur4	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6988	C	Mur platre peint-Mur4	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6989	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6990	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6991	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7124	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7125	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7126	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7127	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7128	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7129	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7130	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur3	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7131	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur3	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7132	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur3	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7133	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur4	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7134	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur4	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7135	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur4	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7430	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7431	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7432	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7433	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 67								
7434	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7435	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7442	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7443	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7444	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7445	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7446	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7447	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7514	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7515	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7516	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7517	A	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7518	A	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7519	A	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7526	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7527	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7528	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7529	A	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7530	A	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7531	A	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		35						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 68								
6259	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6260	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6261	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6268	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6269	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6270	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6271	B	Conduit métal/acier (Conduit)-Conduit1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6272	B	Conduit métal/acier (Conduit)-Conduit1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6273	B	Conduit métal/acier (Conduit)-Conduit1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6392	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6393	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6394	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6395	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6396	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6397	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6398	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6399	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6400	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6401	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 68								
6402	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6403	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6404	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6405	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6406	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6992	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6993	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6994	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6995	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6996	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6997	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6998	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6999	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7000	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7001	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7002	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7003	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7424	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7425	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7426	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7427	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7428	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7429	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 68								
7436	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7437	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7438	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7439	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7440	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7441	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7454	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7455	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7456	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7457	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7458	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7459	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7466	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7467	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7468	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7469	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7470	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7471	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7490	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7491	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7492	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7493	D	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7494	D	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 68								
7495	D	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7502	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7503	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7504	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7505	D	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7506	D	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7507	D	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7508	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7509	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7510	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7511	B	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7512	B	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7513	B	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7520	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7521	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7522	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7523	B	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7524	B	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7525	B	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7538	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7539	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7540	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7541	D	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 68								
7542	D	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7543	D	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 18								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 69								
6253	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6254	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6255	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6265	D	conduit métal peint (conduit)-conduit1	Bas Gauche	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6266	D	ferrures (ferrures)-ferrures1	Haut Centre	Métal	Peinture	6,86 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6267	F	équerre métallique (équerre métal)-EM1	Haut Droite	Métal	Peinture	2,22 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6332	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6333	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6334	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6335	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6336	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6337	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6338	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 69								
6339	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6340	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6341	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6342	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6343	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6344	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6345	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6346	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6797	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6798	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6799	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6800	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6801	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6802	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6803	D	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6804	D	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6805	D	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6806	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6807	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6808	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6809	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6810	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6811	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 69								
7016	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7017	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7018	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7019	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7020	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7021	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7022	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7023	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7024	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7025	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7026	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7027	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7028	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7029	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7030	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7031	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7032	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7033	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7034	E	Mur platre peint-Mur2	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7035	E	Mur platre peint-Mur2	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7036	E	Mur platre peint-Mur2	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7037	F	Mur platre peint-Mur2	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7038	F	Mur platre peint-Mur2	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 69								
7039	F	Mur platre peint-Mur2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7190	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7191	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7192	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7448	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7449	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7450	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7451	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7452	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7453	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7460	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7461	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7462	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7463	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7464	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7465	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7472	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7473	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7474	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7475	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7476	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7477	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 20

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 70								
6256	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6257	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6258	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
6302	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6303	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6304	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6305	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6306	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6307	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6308	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6309	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6310	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6311	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6312	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6313	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6314	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6315	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6316	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6317	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 70								
6318	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6319	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6320	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Pvc	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6321	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Pvc	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6322	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Pvc	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6323	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6324	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6325	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6326	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6327	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6328	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6329	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6330	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6331	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7004	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7005	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7006	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7007	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7008	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7009	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7010	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7011	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7012	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 70								
7013	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7014	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7015	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7193	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7194	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7195	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7196	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7197	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7198	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7478	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7479	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7480	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7481	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7482	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7483	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7484	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7485	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7486	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7487	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7488	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7489	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7496	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7497	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 70								
7498	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7499	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7500	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7501	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 71								
5248	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5249	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5250	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5251	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5252	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5253	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5278	B	conduit métal peint (conduit)-conduit1	Haut Droite	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5279	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5280	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5281	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5282	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5283	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5284	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5285	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5286	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 71								
5287	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5288	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5289	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5290	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5291	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5292	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5293	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5294	E	Mur platre peint-Mur2	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5295	E	Mur platre peint-Mur2	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5296	E	Mur platre peint-Mur2	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5297	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5298	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5299	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5300	F	Mur platre peint-Mur2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5301	F	Mur platre peint-Mur2	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5302	F	Mur platre peint-Mur2	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
5303	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5304	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5305	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5306	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5307	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5308	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5309	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 71								
5310	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5311	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5312	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5313	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5314	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5315	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5316	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5317	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5318	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5319	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5320	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5321	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5322	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5323	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5324	F	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5325	F	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5326	F	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6602	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6603	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6604	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6605	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6606	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6607	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 71								
6608	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6609	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6610	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6611	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6612	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6613	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6614	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6615	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6616	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6617	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6618	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6619	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6620	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Pvc	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6621	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Pvc	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6622	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Pvc	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6623	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6624	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6625	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6626	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6627	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6628	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6629	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6630	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 71								
6631	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7166	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7167	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7168	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7169	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7170	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7171	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 20

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 88								
7100	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7101	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7102	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7103	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7104	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7105	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7106	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7107	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7108	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7109	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7110	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7111	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 88								
7112	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7113	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7114	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7220	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7221	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7222	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7223	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7224	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7225	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 Annexe - A-01-57								
10764	C	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10765	C	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10766	C	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10900	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10901	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10902	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 Annexe - A-01-57								
10903	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10904	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10905	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10906	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10907	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10908	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10909	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10910	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10911	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10984	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10985	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10986	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10987	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10988	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10989	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10996	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10997	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10998	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10999	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11000	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11001	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11020	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11021	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 Annexe - A-01-57								
11022	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11023	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11024	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11025	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11026	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11027	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11028	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11029	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11030	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11031	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 Annexe - A-01-57b								
10773	B	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10774	B	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10775	B	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10780	C	conduit métal peint (conduit)-conduit1	Centre Centre	Métal	Peinture	4,48 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10873	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10874	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10875	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10876	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10877	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 Annexe - A-01-57b								
10878	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10879	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10880	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10881	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10882	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10883	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10884	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10885	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10886	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10887	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11002	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11003	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11004	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11005	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11006	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11007	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11032	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11033	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11034	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11035	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11036	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11037	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11038	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 Annexe - A-01-57b								
11039	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11040	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11041	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11042	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11043	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 Annexe - A-01-58								
10761	A	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10762	A	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10763	A	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10782	B	conduit métal peint (conduit)-conduit1	Haut Gauche	Métal	Peinture	3,52 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10843	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10844	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10845	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10846	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10847	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10848	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10849	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10850	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10851	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10852	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 Annexe - A-01-58								
10853	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10854	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10855	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10856	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10857	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10954	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10955	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10956	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10957	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10958	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10959	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10966	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10967	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10968	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10969	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10970	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10971	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10978	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10979	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10980	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10981	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10982	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10983	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 Annexe - A-01-58								
11068	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11069	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11070	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11071	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11072	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11073	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11074	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11075	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11076	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11077	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11078	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11079	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 Annexe - A-01-58b								
10770	B	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10771	B	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10772	B	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10960	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10961	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10962	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10963	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 Annexe - A-01-58b								
10964	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10965	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11044	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11045	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11046	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11047	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11048	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11049	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11050	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11051	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11052	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11053	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11054	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11055	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 Annexe - A-01-58c								
10776	B	Plafond plâtre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10777	B	Plafond plâtre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10778	B	Plafond plâtre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10781	A	conduit métal peint (conduit)-conduit1	Bas Gauche	Métal	Peinture	3,93 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10858	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 Annexe - A-01-58c								
10859	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10860	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10861	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10862	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10863	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10864	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10865	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10866	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10867	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10868	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10869	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10870	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10871	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10872	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10972	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10973	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10974	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10975	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10976	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10977	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11056	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11057	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11058	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 Annexe - A-01-58c								
11059	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11060	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11061	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11062	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11063	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11064	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11065	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11066	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11067	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 Annexe - A-01-59								
10752	A	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10753	A	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10754	A	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10813	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10814	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10815	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10816	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10817	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10818	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10819	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 Annexe - A-01-59								
10820	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10821	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10822	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10823	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10824	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10825	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10826	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10827	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10828	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10829	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10830	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10831	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10832	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10833	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10834	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10835	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10836	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10837	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10838	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10839	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10840	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10841	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10842	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 Annexe - A-01-59								
10942	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10943	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10944	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10945	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10946	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10947	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11080	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11081	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11082	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11083	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11084	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11085	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11086	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11087	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11088	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11089	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11090	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11091	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+1 Annexe - A-01-60

10749	D	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
-------	---	-------------------------------	---------------	--------	----------	-------------------------	-------------	---------

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 Annexe - A-01-60								
10750	D	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10751	D	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10798	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10799	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10800	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10801	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10802	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10803	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10804	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10805	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10806	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10807	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10808	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10809	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10810	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10811	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10812	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10930	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10931	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10932	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10933	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10934	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10935	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 Annexe - A-01-60								
11104	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11105	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11106	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11107	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11108	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11109	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11110	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11111	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11112	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11113	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11114	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11115	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 Annexe - A-01-61								
10755	C	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10756	C	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10757	C	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10888	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10889	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10890	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10891	C	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 Annexe - A-01-61								
10892	C	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10893	C	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10894	C	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10895	C	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10896	C	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10897	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10898	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10899	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10912	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10913	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10914	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10915	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10916	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10917	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11116	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11117	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11118	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11119	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11120	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11121	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11122	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11123	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11124	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 Annexe - A-01-61								
11125	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11126	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11127	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 Annexe - A-01-61b								
10758	C	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10759	C	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10760	C	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10918	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10919	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10920	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10921	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10922	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10923	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10924	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10925	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10926	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10927	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10928	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10929	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10936	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 Annexe - A-01-61b								
10937	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10938	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10939	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10940	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10941	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10948	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10949	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10950	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10951	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10952	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10953	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10990	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10991	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10992	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10993	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10994	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10995	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11092	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11093	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11094	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11095	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11096	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11097	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 Annexe - A-01-61b								
11098	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11099	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11100	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11101	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11102	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11103	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 Annexe - A-01-ESC7								
10767	C	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10768	C	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10769	C	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10779	E	main courante (main courante)-mc1	Haut Droite	Métal	Peinture	3,52 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10783	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10784	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10785	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10786	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10787	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10788	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10789	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10790	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10791	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 Annexe - A-01-ESC7								
10792	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10793	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10794	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10795	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10796	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10797	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11008	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11009	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11010	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11011	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11012	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11013	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11014	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11015	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11016	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11017	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11018	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11019	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 1								
7790	A	conduit métal peint (conduit)-conduit1	Centre Centre	Métal	Peinture	4 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 1								
7791	A	Conduit fonte - copie (Conduit)-Conduit1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7792	A	Conduit fonte - copie (Conduit)-Conduit1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7793	A	Conduit fonte - copie (Conduit)-Conduit1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7794	A	Conduit fonte - copie (Conduit)-Conduit2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7795	A	Conduit fonte - copie (Conduit)-Conduit2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7796	A	Conduit fonte - copie (Conduit)-Conduit2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7809	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7810	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7811	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7830	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7831	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7832	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7833	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7834	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7835	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7848	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7849	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7850	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7851	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 1								
7852	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7853	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7854	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7855	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7856	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7857	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7858	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7859	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7860	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7861	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7862	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7863	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7864	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7865	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7866	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7867	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7868	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7869	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7870	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7871	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7872	E	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Haut Gauche	Métal	Peinture	8,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7873	F	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Haut Gauche	Métal	Peinture	8,66 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 1								
7874	B	support métallique de main courante (support)-support1	Bas Centre	Métal	Peinture	5,5 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7875	F	support métallique de main courante (support)-support1	Haut Droite	Métal	Peinture	6,52 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7876	C	support métallique de main courante (support)-support1	Centre Droite	Métal	Peinture	6,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7877	G	support métallique de main courante (support)-support1	Bas Centre	Métal	Peinture	5,35 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7878	D	support métallique de main courante (support)-support1	Bas Droite	Métal	Peinture	6,45 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7879	B	conduit métal peint (conduit)-conduit1	Bas Centre	Métal	Peinture	6,34 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7880	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7881	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7882	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7883	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7884	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7885	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7886	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7887	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7888	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7889	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7890	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7891	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7895	E	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7896	E	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 1								
7897	E	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7898	E	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7899	E	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7900	E	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7907	G	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Bas Gauche	Métal	Peinture	8,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7911	H	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Centre Gauche	Métal	Peinture	7,8 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 22

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 2								
7806	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7807	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7808	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7812	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7813	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7814	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7815	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7816	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7817	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 2								
7818	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7819	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7820	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7821	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7822	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7823	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
7824	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7825	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7826	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7827	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7828	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7829	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 3								
7797	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	8,97 mg/cm ²	Dégradé	Inconnu
7798	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	7,85 mg/cm ²	Dégradé	Inconnu
7799	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	8,52 mg/cm ²	Dégradé	Inconnu
7800	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	7,79 mg/cm ²	Dégradé	Inconnu
7801	B	conduit métal peint (conduit)-conduit1	Haut Centre	Métal	Peinture	3,31 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7802	C	conduit métal peint (conduit)-conduit1	Haut Centre	Métal	Peinture	3,44 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 3								
7803	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7804	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7805	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7836	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7837	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7838	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7839	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7840	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7841	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7842	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7843	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7844	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7845	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7846	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7847	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7892	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7893	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7894	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7901	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 3								
7902	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7903	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7904	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7905	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7906	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7908	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7909	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7910	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - A-00-41b								
1189	A	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1190	A	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1191	A	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1548	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1549	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1550	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1551	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1552	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1553	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1554	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1555	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - A-00-41b								
1556	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1557	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1558	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1559	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1620	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1621	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1622	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1623	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1624	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1625	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - A-00-41d								
1192	B	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1193	B	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1194	B	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1265	D	conduit métal peint (conduit)-conduit1	Haut Gauche	Métal	Peinture	6,9 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1560	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1561	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1562	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1563	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1564	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - A-00-41d								
1565	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1566	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1567	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1568	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1569	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1570	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1571	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1626	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1627	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1628	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1629	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1630	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1631	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - A-00-42								
1201	D	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1202	D	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1203	D	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1512	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1513	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1514	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - A-00-42								
1515	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1516	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1517	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1518	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1519	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1520	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1521	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1522	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1523	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1776	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1777	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1778	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1779	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1780	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1781	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1782	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1783	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1784	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1785	C	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1786	C	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1787	C	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - A-00-42b								
1198	C	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1199	C	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1200	C	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1416	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1417	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1418	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1419	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1420	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1421	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1422	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1423	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1424	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1425	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1426	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1427	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1764	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1765	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1766	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1767	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1768	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1769	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1839	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1840	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - A-00-42b								
1841	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1842	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1843	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1844	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1845	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1846	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1847	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1848	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1849	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1850	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1851	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1852	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1853	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - A-00-43								
1183	C	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1184	C	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1185	C	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1195	A	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1196	A	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1197	A	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - A-00-43								
1281	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1282	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1283	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1536	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1537	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1538	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1539	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1540	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1541	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1542	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1543	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1544	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1545	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1546	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1547	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1602	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1603	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1604	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1605	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1606	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1607	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1608	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1609	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - A-00-43								
1610	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1611	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1612	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1613	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1650	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1651	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1652	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1653	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1654	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1655	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1794	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1795	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1796	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1797	C	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1798	C	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1799	C	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1884	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1885	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1886	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1887	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1888	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1889	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1890	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - A-00-43								
1891	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1892	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1893	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1894	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1895	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1896	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1897	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1898	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - A-00-43b								
1180	C	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1181	C	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1182	C	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1524	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1525	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1526	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1527	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1528	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1529	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1530	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1531	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - A-00-43b								
1532	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1533	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1534	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1535	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1596	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1597	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1598	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1599	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1600	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1601	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1788	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1789	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1790	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1791	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1792	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1793	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1854	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1855	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1856	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1857	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1858	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1859	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1860	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - A-00-43b								
1861	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1862	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1863	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1864	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1865	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1866	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1867	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1868	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1869	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1870	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1871	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1872	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Pvc	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1873	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Pvc	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1874	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Pvc	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1875	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1876	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1877	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1878	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1879	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1880	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1881	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1882	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1883	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - A-00-44								
1213	C	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1214	C	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1215	C	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1278	B	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1279	B	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1280	B	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1392	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1393	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1394	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1395	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1396	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1397	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1398	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1399	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1400	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1401	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1402	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1403	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1740	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1741	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1742	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1743	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - A-00-44								
1744	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1745	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1824	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1825	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1826	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1827	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1828	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1829	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1830	B	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1831	B	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1832	B	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1833	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1834	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1835	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1836	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1837	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1838	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - A-00-44b								
1210	C	Plafond plâtre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1211	C	Plafond plâtre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - A-00-44b								
1212	C	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1404	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1405	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1406	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1407	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1408	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1409	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1410	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1411	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1412	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1413	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1414	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1415	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1752	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1753	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1754	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1755	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1756	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1757	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1758	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1759	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1760	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1761	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - A-00-44b								
1762	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1763	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - A-00-44d								
1207	C	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1208	C	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1209	C	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1428	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1429	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1430	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1431	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1432	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1433	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1434	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1435	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1436	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1437	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1438	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1439	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1746	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1747	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - A-00-44d								
1748	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1749	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1750	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1751	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1770	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1771	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1772	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1773	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1774	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1775	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - A-00-44f								
1204	A	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1205	A	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1206	A	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1440	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1441	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1442	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1443	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1444	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1445	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - A-00-44f								
1446	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1447	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1448	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1449	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1450	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1451	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - A-00-45								
1249	A	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1250	A	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1251	A	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1264	B	IPN (IPN)-IPN1	Centre Droite	Métal	Peinture	9,82 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1284	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1285	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1286	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1287	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1288	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1289	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1290	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1291	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1292	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - A-00-45								
1293	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1294	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1295	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1296	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1297	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1298	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1299	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1300	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1301	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1302	I	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1303	I	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1304	I	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1305	J	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1306	J	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1307	J	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1308	N	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1309	N	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1310	N	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1311	M	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1312	M	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1313	M	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1314	K	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1315	K	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - A-00-45								
1316	K	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1317	L	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1318	L	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1319	L	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1614	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1615	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1616	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1617	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1618	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1619	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1632	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1633	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1634	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1635	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1636	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1637	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1644	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1645	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1646	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1647	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1648	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1649	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1656	N	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - A-00-45								
1657	N	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1658	N	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1659	N	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1660	N	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1661	N	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1668	N	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1669	N	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1670	N	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1671	N	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1672	N	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1673	N	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1680	N	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1681	N	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1682	N	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1683	N	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1684	N	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1685	N	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1692	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1693	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1694	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1695	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1696	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1697	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - A-00-45								
1710	M	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1711	M	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1712	M	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1713	M	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1714	M	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1715	M	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1716	K	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1717	K	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1718	K	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1719	K	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1720	K	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1721	K	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1734	M	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1735	M	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1736	M	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1737	M	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1738	M	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1739	M	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 24

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - A-00-45b								
1246	C	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - A-00-45b								
1247	C	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1248	C	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1500	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1501	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1502	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1503	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1504	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1505	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1506	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1507	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1508	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1509	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1510	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1511	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - A-00-45c								
1243	C	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1244	C	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1245	C	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1452	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1453	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - A-00-45c								
1454	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1455	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1456	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1457	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1458	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1459	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1460	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1461	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1462	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1463	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - A-00-45d								
1240	C	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1241	C	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1242	C	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1464	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1465	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1466	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1467	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1468	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1469	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

RDC - A-00-45d

1470	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1471	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1472	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1473	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1474	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1475	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

RDC - A-00-45e

1237	C	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1238	C	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1239	C	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1476	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1477	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1478	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1479	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1480	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1481	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1482	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1483	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1484	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1485	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - A-00-45e								
1486	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1487	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1722	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1723	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1724	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1725	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1726	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1727	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - A-00-45f								
1234	C	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1235	C	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1236	C	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1488	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1489	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1490	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1491	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1492	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1493	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1494	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1495	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - A-00-45f								
1496	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1497	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1498	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1499	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 5								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - A-00-46								
1216	B	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1217	B	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1218	B	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1253	B	plaque plomb radio (feuille de plomb)-plaque1	Centre Gauche	Métal	Autre	40 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1254	D	plaque plomb radio (feuille de plomb)-plaque1	Centre Droite	Métal	Autre	40 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1255	A	plaque plomb radio (feuille de plomb)-plaque1	Centre Droite	Métal	Autre	40 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1380	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1381	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1382	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1383	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1384	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1385	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1386	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1387	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1388	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - A-00-46								
1389	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1390	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1391	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1728	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1729	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1730	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1731	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1732	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1733	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - A-00-46c								
1219	B	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1220	B	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1221	B	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1263	Plancher haut	IPN (IPN)-IPN1	Bas Droite	Métal	Peinture	8,52 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1368	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1369	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1370	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1371	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1372	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - A-00-46c								
1373	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1374	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1375	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1376	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1377	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1378	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1379	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1704	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1705	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1706	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1707	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1708	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1709	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - A-00-47								
1222	A	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1223	A	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1224	A	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1262	Plancher haut	IPN (IPN)-IPN1	Haut Gauche	Métal	Peinture	7,81 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1275	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - A-00-47								
1276	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1277	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1356	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1357	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1358	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1359	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1360	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1361	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1362	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1363	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1364	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1365	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1366	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1367	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1698	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1699	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1700	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1701	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1702	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1703	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1899	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1900	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1901	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - A-00-47								
1902	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1903	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1904	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1905	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1906	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1907	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1908	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1909	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1910	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1911	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1912	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1913	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - A-00-48								
1225	A	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1226	A	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1227	A	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1258	C	conduit métal peint (conduit)-conduit1	Bas Centre	Métal	Peinture	5,37 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1272	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1273	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1274	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - A-00-48								
1344	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1345	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1346	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1347	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1348	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1349	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1350	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1351	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1352	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1353	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1354	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1355	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1686	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1687	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1688	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1689	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1690	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1691	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1914	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1915	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1916	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1917	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1918	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - A-00-48								
1919	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1920	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1921	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1922	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1923	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1924	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1925	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1926	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1927	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1928	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - A-00-49								
1228	A	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1229	A	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1230	A	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1257	C	conduit métal peint (conduit)-conduit1	Centre Droite	Métal	Peinture	5,99 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1269	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1270	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1271	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1332	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1333	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - A-00-49								
1334	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1335	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1336	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1337	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1338	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1339	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1340	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1341	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1342	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1343	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1674	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1675	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1676	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1677	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1678	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1679	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1929	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1930	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1931	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1932	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1933	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1934	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1935	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - A-00-49								
1936	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1937	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1938	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1939	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1940	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1941	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1942	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1943	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - A-00-50								
1231	A	Plafond plâtre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1232	A	Plafond plâtre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1233	A	Plafond plâtre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1256	D	conduit métal peint (conduit)-conduit1	Haut Centre	Métal	Peinture	6,12 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1266	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1267	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1268	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1320	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1321	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1322	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1323	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - A-00-50								
1324	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1325	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1326	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1327	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1328	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1329	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1330	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1331	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1662	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1663	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1664	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1665	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1666	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1667	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1944	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1945	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1946	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1947	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1948	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1949	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1950	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1951	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1952	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - A-00-50								
1953	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1954	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1955	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1956	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1957	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1958	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 100								
2768	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2769	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2770	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2771	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2772	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2773	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2774	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2775	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2776	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2777	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2778	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2779	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2780	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 100								
2781	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2782	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3650	Planc her haut	flocage-flocage1	Haut Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3651	Planc her haut	flocage (flocage)-flocage1	Centre Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4158	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4159	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4160	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4161	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4162	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4163	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4164	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4165	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4166	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4167	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4168	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4169	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4479	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4480	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4481	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4482	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 100								
4483	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4484	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4638	Plancher bas	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Haut Droite	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		8						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 101								
3636	Plancher haut	flocage-flocage1	Centre Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3637	Plancher haut	flocage (flocage)-flocage1	Haut Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3658	Plancher haut	Plafond panneaux -dalles1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3659	Plancher haut	Plafond panneaux -dalles1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3660	Plancher haut	Plafond panneaux -dalles1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4104	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4105	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4106	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 101								
4107	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4108	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4109	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4110	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4111	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4112	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4113	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4114	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4115	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4116	F	Mur platre peint-Mur2	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4117	F	Mur platre peint-Mur2	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4118	F	Mur platre peint-Mur2	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4119	B	Mur platre peint-Mur2	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4120	B	Mur platre peint-Mur2	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4121	B	Mur platre peint-Mur2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4122	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4123	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4124	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4125	D	Mur platre peint-Mur2	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4126	D	Mur platre peint-Mur2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4127	D	Mur platre peint-Mur2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4128	E	Mur platre peint-Mur2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4129	E	Mur platre peint-Mur2	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 101								
4130	E	Mur platre peint-Mur2	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4131	B	Mur platre peint-Mur3	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4132	B	Mur platre peint-Mur3	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4133	B	Mur platre peint-Mur3	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4134	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4135	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4136	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4137	D	Mur platre peint-Mur3	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4138	D	Mur platre peint-Mur3	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4139	D	Mur platre peint-Mur3	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4491	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4492	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4493	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4494	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4495	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4496	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4575	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4576	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4577	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4578	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4579	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4580	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4587	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 101								
4588	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4589	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4590	B	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4591	B	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4592	B	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4599	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4600	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4601	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4602	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4603	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4604	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4637	Plancher bas	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Haut Droite	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 19

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 102								
3628	Plancher haut	flocage-flocage1	Bas Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3629	Plancher haut	flocage (flocage)-flocage1	Haut Gauche	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 102								
3676	Plancher haut	Plafond panneaux -dalles1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3677	Plancher haut	Plafond panneaux -dalles1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3678	Plancher haut	Plafond panneaux -dalles1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4068	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4069	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4070	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4071	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4072	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4073	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4074	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4075	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4076	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4077	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4078	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4079	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4643	Plancher bas	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Bas Gauche	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 103								
2633	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2634	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2635	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2636	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2637	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2638	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2639	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2640	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2641	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2642	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2643	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2644	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2645	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2646	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2647	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3513	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3514	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3515	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3516	C	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3517	C	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3518	C	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3519	C	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3520	C	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 103								
3521	C	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3522	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3523	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3524	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3525	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3526	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3527	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3528	C	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3529	C	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3530	C	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3531	C	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3532	C	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3533	C	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3534	C	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3535	C	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3536	C	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3573	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3574	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3575	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3576	E	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3577	E	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3578	E	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3579	E	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 103								
3580	E	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3581	E	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3582	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3583	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3584	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3585	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3586	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3587	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3588	E	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3589	E	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3590	E	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3591	E	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3592	E	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3593	E	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3594	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3595	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3596	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3597	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3598	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3599	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3600	F	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3601	F	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3602	F	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 103								
3603	F	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3604	F	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3605	F	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3606	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3607	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3608	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3609	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3610	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3611	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3612	F	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3613	F	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3614	F	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3615	F	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3616	F	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3617	F	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3618	F	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3619	F	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3620	F	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3626	Planc her haut	flocage-flocage1	Bas Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3627	Planc her haut	flocage (flocage)-flocage1	Haut Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 103								
3682	Planc her haut	Plafond panneaux -dalles1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3683	Planc her haut	Plafond panneaux -dalles1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3684	Planc her haut	Plafond panneaux -dalles1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3933	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3934	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3935	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3936	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3937	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3938	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3939	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3940	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3941	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3942	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3943	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3944	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3945	A	Mur platre peint-Mur2	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3946	A	Mur platre peint-Mur2	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3947	A	Mur platre peint-Mur2	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3948	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 103								
3949	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3950	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3951	E	Mur platre peint-Mur2	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3952	E	Mur platre peint-Mur2	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3953	E	Mur platre peint-Mur2	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3954	C	Mur platre peint-Mur2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3955	C	Mur platre peint-Mur2	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3956	C	Mur platre peint-Mur2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3957	C	Mur platre peint-Mur3	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3958	C	Mur platre peint-Mur3	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3959	C	Mur platre peint-Mur3	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3960	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3961	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3962	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3963	A	Mur platre peint-Mur3	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3964	A	Mur platre peint-Mur3	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3965	A	Mur platre peint-Mur3	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3966	F	Mur platre peint-Mur2	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3967	F	Mur platre peint-Mur2	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3968	F	Mur platre peint-Mur2	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		21						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 104								
3640	Plancher haut	flocage-flocage1	Haut Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3641	Plancher haut	flocage (flocage)-flocage1	Centre Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3670	Plancher haut	Plafond panneaux -dalles1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3671	Plancher haut	Plafond panneaux -dalles1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3672	Plancher haut	Plafond panneaux -dalles1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4227	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4228	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4229	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4230	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4231	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4232	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4233	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4234	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4235	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4236	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4237	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 104								
4238	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4311	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4312	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4313	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4314	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4315	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4316	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4641	Plancher bas	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Bas Droite	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 105								
3642	Plancher haut	flocage-flocage1	Haut Gauche	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3643	Plancher haut	flocage (flocage)-flocage1	Centre Gauche	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3679	Plancher haut	Plafond panneaux -dalles1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3680	Plancher haut	Plafond panneaux -dalles1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 105								
3681	Plancher haut	Plafond panneaux -dalles1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4239	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4240	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4241	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4242	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4243	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4244	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4245	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4246	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4247	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4248	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4249	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4250	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4293	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4294	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4295	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4296	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4297	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4298	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4299	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4300	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4301	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 105								
4302	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4303	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4304	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4305	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4306	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4307	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4308	A	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4309	A	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4310	A	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 106								
3630	Planc her haut	flocage-flocage1	Haut Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3631	Planc her haut	flocage (flocage)-flocage1	Haut Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3673	Planc her haut	Plafond panneaux -dalles1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3674	Planc her haut	Plafond panneaux -dalles1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 106								
3675	Plancher haut	Plafond panneaux -dalles1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4080	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4081	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4082	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4083	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4084	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4085	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4086	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4087	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4088	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4089	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4090	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4091	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4629	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4630	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4631	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4632	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4633	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4634	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4642	Plancher bas	Faience brut (Faience)-Faience1	Bas Droite	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 110								
2377	E	main courante (main courante)-mc1	Bas Gauche	Métal	Peinture	5,81 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2378	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2379	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2380	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2381	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2382	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2383	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2384	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2385	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2386	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2387	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2388	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2389	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2390	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2391	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2392	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2393	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2394	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 110								
2395	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2396	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2397	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2398	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2399	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2400	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2401	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2402	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2403	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2404	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2405	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2406	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2407	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2903	B	main courante (main courante)-mc1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2904	B	main courante (main courante)-mc1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2905	B	main courante (main courante)-mc1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2906	C	main courante (main courante)-mc1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2907	C	main courante (main courante)-mc1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2908	C	main courante (main courante)-mc1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2909	D	main courante (main courante)-mc1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2910	D	main courante (main courante)-mc1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2911	D	main courante (main courante)-mc1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2937	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 110								
2938	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2939	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2940	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2941	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2942	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2943	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2944	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2945	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2946	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2947	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2948	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 112								
2004	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2005	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2006	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2007	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2008	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2009	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2010	E	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2011	E	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 112								
2012	E	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2013	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2014	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2015	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2016	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2017	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2018	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2019	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2020	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2021	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2022	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Pvc	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2023	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Pvc	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2024	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Pvc	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2025	E	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2026	E	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2027	E	Fenêtre bois peint (volets)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2028	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2029	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2030	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2031	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2032	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2033	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2034	E	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 112								
2035	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2036	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2037	E	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2038	E	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2039	E	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2040	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2041	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2042	E	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2043	E	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2069	E	Porte métal brut (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2070	E	Porte métal brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2071	E	Porte métal brut (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2072	E	Porte métal brut (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2073	E	Porte métal brut (Dormant extérieur)-Po2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2074	E	Porte métal brut (Ouvrant extérieur)-Po2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2075	E	Porte métal brut (Dormant)-Po2	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2076	E	Porte métal brut (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2107	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2108	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2109	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2110	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2111	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2112	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 112								
3417	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3418	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3419	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3420	I	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3421	I	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3422	I	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3423	I	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3424	I	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3425	I	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3426	I	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3427	I	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3428	I	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3429	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3430	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3431	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3432	J	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3433	J	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3434	J	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3435	J	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3436	J	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3437	J	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3438	J	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3439	J	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 112								
3440	J	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3453	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3454	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3455	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3456	G	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3457	G	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3458	G	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3459	G	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3460	G	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3461	G	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3462	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3463	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3464	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3501	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3502	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3503	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3504	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3505	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3506	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3507	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3508	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3509	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3510	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 112								
3511	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3512	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3537	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3538	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3539	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3540	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3541	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3542	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3543	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3544	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3545	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3546	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3547	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3548	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3621	Planc her haut	Plafond panneaux -dalles1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3622	Planc her haut	Plafond panneaux -dalles1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3623	Planc her haut	Plafond panneaux -dalles1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3624	Planc her haut	flocage-flocage1	Bas Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 112								
3625	Plancher haut	flocage (flocage)-flocage1	Centre Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3694	L	Porte métal brut (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3695	L	Porte métal brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3696	L	Porte métal brut (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3697	L	Porte métal brut (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3698	L	Porte métal brut (Dormant extérieur)-Po2	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3699	L	Porte métal brut (Ouvrant extérieur)-Po2	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3700	L	Porte métal brut (Dormant)-Po2	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3701	L	Porte métal brut (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3702	L	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3703	L	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3704	L	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3705	L	Mur plâtre peint-Mur2	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3706	L	Mur plâtre peint-Mur2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3707	L	Mur plâtre peint-Mur2	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3708	K	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3709	K	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3710	K	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3711	K	Mur plâtre peint-Mur2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3712	K	Mur plâtre peint-Mur2	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3713	K	Mur plâtre peint-Mur2	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3738	G	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 112								
3739	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3740	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3741	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3742	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3743	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3744	J	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3745	J	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3746	J	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3747	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3748	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3749	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3750	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3751	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3752	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3753	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3754	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3755	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3756	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3757	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3758	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3759	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3760	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3761	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 112								
3762	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3763	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3764	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4647	Planc her bas	Faience brut (Faience)-Faience1	Centre Gauche	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 32

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 113								
2044	G	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2045	G	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2046	G	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2047	G	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2048	G	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2049	G	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2050	G	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2051	G	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2052	G	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2053	G	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2054	G	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe3	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2055	G	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2056	G	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe3	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2057	G	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 113								
2058	G	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe3	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2059	G	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe4	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2060	G	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2061	G	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe4	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2062	G	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2063	G	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe4	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2064	H	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2065	H	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2066	H	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2067	H	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2068	H	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2368	Planc her bas	Cimaise bois peint (Cimaise)-Cimaise1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2369	Planc her bas	Cimaise bois peint (Cimaise)-Cimaise1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2370	Planc her bas	Cimaise bois peint (Cimaise)-Cimaise1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2371	Planc her haut	Plafond panneaux -dalles1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2372	Planc her haut	Plafond panneaux -dalles1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 113								
2373	Plancher haut	Plafond panneaux -dalles1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2374	Plancher haut	Plafond plaques métal peintes-plafond1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2375	Plancher haut	Plafond plaques métal peintes-plafond1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2376	Plancher haut	Plafond plaques métal peintes-plafond1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2588	J	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2589	J	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2590	J	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2591	J	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2592	J	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2593	J	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2594	J	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2595	J	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2596	J	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2597	J	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2598	J	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2599	J	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2600	J	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2601	J	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 113								
2602	J	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2603	J	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2604	J	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2605	J	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2606	J	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2607	J	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2608	J	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2609	J	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2610	J	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2611	J	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2612	J	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2613	J	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2614	J	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2615	J	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2616	J	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2617	J	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2618	I	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2619	I	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2620	I	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2621	I	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2622	I	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2623	I	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2624	I	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 113								
2625	I	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2626	I	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2627	I	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2628	I	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2629	I	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2630	I	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2631	I	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2632	I	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3273	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3274	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3275	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3276	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3277	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3278	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3279	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3280	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3281	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3282	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3283	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3284	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3285	K	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3286	K	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3287	K	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 113								
3288	K	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3289	K	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3290	K	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3291	K	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3292	K	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3293	K	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3294	K	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3295	K	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3296	K	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3297	K	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3298	K	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3299	K	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3300	K	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3301	K	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3302	K	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3303	K	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3304	K	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3305	K	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3306	K	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3307	K	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3308	K	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3321	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3322	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 113								
3323	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3324	C	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3325	C	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3326	C	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3327	C	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3328	C	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3329	C	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3330	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3331	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3332	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3333	K	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3334	K	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3335	K	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3336	K	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3337	K	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3338	K	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3339	K	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3340	K	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3341	K	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3342	K	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3343	K	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3344	K	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3345	K	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 113								
3346	K	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3347	K	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3348	K	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3349	K	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3350	K	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3351	K	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3352	K	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3353	K	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3354	K	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3355	K	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3356	K	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3357	K	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3358	K	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3359	K	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3360	K	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3361	K	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3362	K	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3363	K	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3364	K	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3365	K	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3366	K	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3367	K	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3368	K	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 113								
3369	K	Porte bois peint (Ouvrant)-Po6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3370	K	Porte bois peint (Ouvrant)-Po6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3371	K	Porte bois peint (Ouvrant)-Po6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3372	K	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3373	K	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3374	K	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3375	K	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3376	K	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3377	K	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3378	K	Porte bois peint (Dormant)-Po6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3379	K	Porte bois peint (Dormant)-Po6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3380	K	Porte bois peint (Dormant)-Po6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3465	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3466	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3467	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3468	E	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3469	E	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3470	E	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3471	E	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3472	E	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3473	E	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3474	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3475	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 113								
3476	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3477	L	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3478	L	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3479	L	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3480	L	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3481	L	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3482	L	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3483	L	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3484	L	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3485	L	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3486	L	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3487	L	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3488	L	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3489	L	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3490	L	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3491	L	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3492	L	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3493	L	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3494	L	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3495	L	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3496	L	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3497	L	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3498	L	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 113								
3499	L	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3500	L	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3691	Plancher haut	Plafond plaques métal peintes-plafond2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3692	Plancher haut	Plafond plaques métal peintes-plafond2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3693	Plancher haut	Plafond plaques métal peintes-plafond2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3714	G	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3715	G	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3716	G	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3717	H	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3718	H	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3719	H	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3720	K	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3721	K	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3722	K	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3723	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3724	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3725	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3726	E	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3727	E	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 113								
3728	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3729	L	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3730	L	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3731	L	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3732	L	Mur platre peint-Mur2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3733	L	Mur platre peint-Mur2	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3734	L	Mur platre peint-Mur2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3735	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3736	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3737	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3765	K	Mur platre peint-Mur2	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3766	K	Mur platre peint-Mur2	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3767	K	Mur platre peint-Mur2	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3768	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3769	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3770	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3771	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3772	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3773	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3774	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3775	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3776	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3777	J	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 113								
3778	J	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3779	J	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3780	I	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3781	I	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3782	I	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		37						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 167								
1186	A	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1187	A	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1188	A	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1252	D	conduit métal peint (conduit)-conduit1	Centre Droite	Métal	Peinture	5,62 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1259	Plancher haut	Poutre métal peint (Poutre)-Poutre1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1260	Plancher haut	Poutre métal peint (Poutre)-Poutre1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1261	Plancher haut	Poutre métal peint (Poutre)-Poutre1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1572	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1573	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1574	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 167								
1575	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1576	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1577	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1578	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1579	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1580	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1581	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1582	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1583	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1800	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1801	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1802	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1803	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1804	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1805	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 49								
1638	L	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1639	L	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1640	L	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1641	L	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 49								
1642	L	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1643	L	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1806	K	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1807	K	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1808	K	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1809	K	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1810	K	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1811	K	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1959	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1960	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1961	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1962	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1963	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1964	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1965	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1966	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1967	C	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1968	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1969	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1970	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1971	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1972	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1973	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 49								
1974	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1975	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1976	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1977	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1978	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1979	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1980	B	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1981	B	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1982	B	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1983	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1984	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1985	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1986	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1987	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1988	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1989	L	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1990	L	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1991	L	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1992	L	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1993	L	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1994	L	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1995	L	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1996	L	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 49								
1997	L	Fenêtre bois peint (volets)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1998	L	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1999	L	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2000	L	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2001	L	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2002	L	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2003	L	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2077	I	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2078	I	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2079	I	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2080	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2081	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2082	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2089	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2090	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2091	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2092	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2093	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2094	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2101	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2102	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2103	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2104	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 49								
2105	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2106	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4649	Plancher bas	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Centre Centre	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4650	Plancher haut	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Bas Gauche	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4651	M	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4652	M	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4653	M	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4654	M	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4655	M	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4656	M	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4657	I	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4658	I	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4659	I	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4660	H	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4661	H	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4662	H	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4663	G	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4664	G	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4665	G	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4666	F	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 49								
4667	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4668	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4669	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4670	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4671	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4672	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4673	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4674	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4675	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4676	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4677	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4678	J	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4679	J	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4680	J	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4681	K	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4682	K	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4683	K	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4684	L	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4685	L	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4686	L	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4687	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4688	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4689	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 49								
4690	Q	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4691	Q	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4692	Q	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4693	Q	Mur platre peint-Mur2	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4694	Q	Mur platre peint-Mur2	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4695	Q	Mur platre peint-Mur2	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4696	C	support métallique de main courante (support)-support1	Bas Droite	Métal	Peinture	5,36 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4697	D	support métallique de main courante (support)-support1	Centre Centre	Métal	Peinture	6,17 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4698	P	support métallique de main courante (support)-support1	Bas Centre	Métal	Peinture	5,89 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4699	Q	support métallique de main courante (support)-support1	Bas Droite	Métal	Peinture	6,41 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4700	O	support métallique de main courante (support)-support1	Bas Gauche	Métal	Peinture	6,87 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4701	N	support métallique de main courante (support)-support1	Haut Centre	Métal	Peinture	5,31 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4702	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4703	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4704	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4705	P	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Bas Droite	Métal	Peinture	8,89 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 49								
4706	O	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Centre Gauche	Métal	Peinture	9,26 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4707	N	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Bas Gauche	Métal	Peinture	7,66 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 37

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 50								
2083	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2084	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2085	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2086	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2087	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2088	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2113	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2114	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2115	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2116	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2117	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2118	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2119	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2120	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2121	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2122	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2123	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 50								
2124	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2125	E	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2126	E	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2127	E	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2128	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2129	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2130	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2131	E	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2132	E	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2133	E	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2134	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2135	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2136	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2137	E	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2138	E	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2139	E	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2140	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2141	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2142	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2143	E	Porte bois peint (Dormant)-Po6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2144	E	Porte bois peint (Dormant)-Po6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2145	E	Porte bois peint (Dormant)-Po6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2146	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 50								
2147	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2148	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2149	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2150	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2151	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2152	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2153	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2154	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2155	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2156	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2157	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2158	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2159	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2160	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2161	E	Mur platre peint-Mur2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2162	E	Mur platre peint-Mur2	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2163	E	Mur platre peint-Mur2	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2164	E	Mur platre peint-Mur3	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2165	E	Mur platre peint-Mur3	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2166	E	Mur platre peint-Mur3	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2167	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2168	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2169	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 50								
2170	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2171	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2172	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4648	Plancher bas	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Centre Gauche	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 16

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 73								
2915	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2916	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2917	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2933	A	Porte métal brut (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2934	A	Porte métal brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2935	A	Porte métal brut (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 73								
2936	A	Porte métal brut (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2949	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2950	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2951	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2952	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2953	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2954	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2955	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2956	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2957	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2958	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2959	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2960	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2961	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2962	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2963	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2964	G	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2965	G	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2966	G	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2967	G	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2968	G	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2969	G	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2970	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 73								
2971	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2972	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2973	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2974	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2975	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2976	G	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2977	G	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2978	G	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2979	G	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2980	G	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2981	G	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2982	G	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2983	G	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2984	G	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2985	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2986	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2987	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2988	F	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2989	F	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2990	F	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2991	F	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2992	F	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2993	F	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 73								
2994	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2995	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2996	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3033	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3034	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3035	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3036	F	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3037	F	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3038	F	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3039	F	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3040	F	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3041	F	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3042	F	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3043	F	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3044	F	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3069	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3070	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3071	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3072	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3073	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3074	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3075	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3076	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 73								
3077	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3078	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3079	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3080	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3093	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3094	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3095	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3096	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3097	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3098	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3099	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3100	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3101	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3102	B	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3103	B	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3104	B	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3105	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3106	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3107	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3108	F	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3109	F	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3110	F	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3111	F	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 73								
3112	F	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3113	F	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3114	F	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3115	F	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3116	F	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3141	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3142	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3143	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3144	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3145	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3146	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3147	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3148	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3149	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3150	B	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3151	B	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3152	B	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3153	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3154	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3155	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3156	F	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3157	F	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3158	F	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 73								
3159	F	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3160	F	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3161	F	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3162	F	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3163	F	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3164	F	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3177	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3178	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3179	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3180	H	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3181	H	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3182	H	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3183	H	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3184	H	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3185	H	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3186	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3187	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3188	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3189	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3190	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3191	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3192	H	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3193	H	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 73								
3194	H	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3195	H	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3196	H	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3197	H	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3198	H	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3199	H	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3200	H	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3213	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3214	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3215	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3216	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3217	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3218	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3219	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3220	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3221	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3222	B	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3223	B	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3224	B	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3225	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3226	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3227	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3228	F	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 73								
3229	F	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3230	F	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3231	F	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3232	F	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3233	F	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3234	F	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3235	F	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3236	F	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3249	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3250	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3251	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3252	F	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3253	F	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3254	F	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3255	F	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3256	F	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3257	F	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3258	F	Porte bois peint (Dormant)-Po6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3259	F	Porte bois peint (Dormant)-Po6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3260	F	Porte bois peint (Dormant)-Po6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3309	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3310	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3311	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 73								
3312	E	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3313	E	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3314	E	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3315	E	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3316	E	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3317	E	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3318	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3319	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3320	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3381	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3382	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3383	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3384	C	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3385	C	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3386	C	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3387	C	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3388	C	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3389	C	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3390	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3391	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3392	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3405	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3406	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 73								
3407	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3408	E	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3409	E	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3410	E	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3411	E	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3412	E	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3413	E	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3414	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3415	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3416	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3441	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3442	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3443	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3444	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3445	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3446	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3447	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3448	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3449	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3450	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3451	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3452	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3906	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 73								
3907	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3908	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3909	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3910	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3911	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3912	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3913	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3914	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3915	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3916	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3917	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3918	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3919	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3920	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3921	G	Mur platre peint-Mur2	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3922	G	Mur platre peint-Mur2	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3923	G	Mur platre peint-Mur2	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3924	F	Mur platre peint-Mur2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3925	F	Mur platre peint-Mur2	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3926	F	Mur platre peint-Mur2	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3927	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3928	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3929	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 73								
3930	B	Mur platre peint-Mur2	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3931	B	Mur platre peint-Mur2	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3932	B	Mur platre peint-Mur2	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 30

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 74								
2468	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2469	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2470	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2471	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2472	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2473	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2474	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2475	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2476	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2477	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2478	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2479	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2480	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2481	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2482	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2483	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 74								
2484	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2485	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2486	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2487	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2488	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2489	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2490	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2491	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2492	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2493	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2494	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2495	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2496	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2497	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2498	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2499	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2500	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2501	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2502	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2503	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2504	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2505	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2506	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 74								
2507	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2508	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2509	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2510	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2511	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2512	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2513	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2514	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2515	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2516	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2517	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2518	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2519	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2520	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2521	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2522	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2523	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2524	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2525	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2526	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2527	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2528	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2529	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 74								
2530	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2531	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2532	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2533	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2534	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2535	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2536	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2537	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2538	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2539	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2540	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2541	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2542	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2912	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2913	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2914	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2997	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2998	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2999	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 74								
3000	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3001	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3002	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3003	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3004	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3005	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3006	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3007	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3008	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3009	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3010	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3011	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3012	E	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3013	E	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3014	E	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3015	E	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3016	E	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3017	E	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3018	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3019	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3020	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3021	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3022	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 74								
3023	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3024	E	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3025	E	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3026	E	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3027	E	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3028	E	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3029	E	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3030	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3031	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3032	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3045	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3046	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3047	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3048	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3049	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3050	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3051	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3052	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3053	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3054	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3055	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3056	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3117	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 74								
3118	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3119	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3120	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3121	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3122	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3123	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3124	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3125	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3126	A	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3127	A	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3128	A	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3834	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3835	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3836	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3837	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3838	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3839	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3840	E	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3841	E	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3842	E	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3843	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3844	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3845	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 74								
3846	E	Mur platre peint-Mur2	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3847	E	Mur platre peint-Mur2	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3848	E	Mur platre peint-Mur2	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3849	A	Mur platre peint-Mur2	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3850	A	Mur platre peint-Mur2	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3851	A	Mur platre peint-Mur2	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3852	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3853	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3854	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3855	C	Mur platre peint-Mur2	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3856	C	Mur platre peint-Mur2	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3857	C	Mur platre peint-Mur2	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3858	F	Mur platre peint-Mur2	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3859	F	Mur platre peint-Mur2	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3860	F	Mur platre peint-Mur2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3861	A	Mur platre peint-Mur3	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3862	A	Mur platre peint-Mur3	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3863	A	Mur platre peint-Mur3	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3864	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3865	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3866	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3867	C	Mur platre peint-Mur3	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3868	C	Mur platre peint-Mur3	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 74								
3869	C	Mur platre peint-Mur3	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 23

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 75								
2366	F	conduit métal peint (conduit)-conduit1	Bas Gauche	Métal	Peinture	10 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2367	F	conduit métal peint (conduit)-conduit2	Bas Droite	Métal	Peinture	10 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2408	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2409	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2410	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2411	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2412	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2413	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2414	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2415	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2416	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2417	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2418	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2419	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2420	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2421	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2422	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2423	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 75								
2424	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2425	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2426	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2427	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2428	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2429	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2430	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2431	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2432	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2433	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2434	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2435	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2436	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2437	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2438	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2439	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2440	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2441	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2442	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2443	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2444	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2445	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2446	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 75								
2447	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2448	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2449	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2450	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2451	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2452	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2453	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2454	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2455	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2456	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2457	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2458	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2459	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2460	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2461	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2462	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2463	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2464	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2465	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2466	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2467	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2918	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 75								
2919	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2920	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3057	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3058	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3059	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3060	F	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3061	F	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3062	F	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3063	F	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3064	F	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3065	F	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3066	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3067	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3068	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3081	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3082	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3083	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3084	F	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3085	F	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3086	F	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 75								
3087	F	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3088	F	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3089	F	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3090	F	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3091	F	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3092	F	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3129	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3130	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3131	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3132	F	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3133	F	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3134	F	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3135	F	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3136	F	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3137	F	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3138	F	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3139	F	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3140	F	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3201	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3202	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3203	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3204	F	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3205	F	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 75								
3206	F	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3207	F	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3208	F	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3209	F	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3210	F	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3211	F	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3212	F	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3393	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3394	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3395	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3396	E	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3397	E	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3398	E	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3399	E	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3400	E	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3401	E	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3402	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3403	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3404	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3783	E	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3784	E	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3785	E	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3786	I	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 75								
3787	I	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3788	I	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3789	J	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3790	J	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3791	J	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3792	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3793	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3794	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3795	I	Mur platre peint-Mur2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3796	I	Mur platre peint-Mur2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3797	I	Mur platre peint-Mur2	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3798	J	Mur platre peint-Mur2	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3799	J	Mur platre peint-Mur2	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3800	J	Mur platre peint-Mur2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3801	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3802	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3803	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3804	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3805	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3806	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3807	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3808	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3809	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 75								
3810	H	Mur platre peint-Mur2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3811	H	Mur platre peint-Mur2	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3812	H	Mur platre peint-Mur2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3813	F	Mur platre peint-Mur2	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3814	F	Mur platre peint-Mur2	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3815	F	Mur platre peint-Mur2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3816	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3817	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3818	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3819	B	Mur platre peint-Mur2	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3820	B	Mur platre peint-Mur2	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3821	B	Mur platre peint-Mur2	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3822	G	Mur platre peint-Mur2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3823	G	Mur platre peint-Mur2	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3824	G	Mur platre peint-Mur2	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3825	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3826	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3827	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3828	F	Mur platre peint-Mur3	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3829	F	Mur platre peint-Mur3	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3830	F	Mur platre peint-Mur3	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3831	B	Mur platre peint-Mur3	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3832	B	Mur platre peint-Mur3	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 75								
3833	B	Mur platre peint-Mur3	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 29								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 76								
2365	D	conduit métal peint (conduit)-conduit1	Centre Gauche	Métal	Peinture	10 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2543	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2544	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2545	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2546	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2547	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2548	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2549	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2550	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2551	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2552	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2553	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2554	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2555	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2556	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2557	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2558	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2559	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 76								
2560	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2561	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2562	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2563	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2564	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2565	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2566	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2567	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2568	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2569	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2570	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2571	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2572	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2921	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2922	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2923	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3165	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3166	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3167	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 76								
3168	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3169	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3170	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3171	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3172	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3173	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3174	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3175	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3176	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3870	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3871	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3872	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3873	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3874	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3875	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3876	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3877	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3878	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3879	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3880	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3881	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4645	Plancher bas	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Haut Droite	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 77								
2924	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2925	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2926	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3237	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3238	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3239	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3240	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3241	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3242	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3243	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3244	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3245	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3246	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3247	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3248	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3882	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3883	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3884	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 77								
3885	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3886	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3887	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3888	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3889	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3890	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3891	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3892	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3893	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4646	Plancher bas	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Haut Gauche	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 78								
2573	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2574	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2575	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2576	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2577	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2578	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2579	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2580	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 78								
2581	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2582	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2583	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2584	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2585	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2586	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2587	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2927	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2928	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
2929	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3261	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3262	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3263	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3264	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3265	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3266	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3267	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3268	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3269	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 78								
3270	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3271	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3272	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3894	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3895	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3896	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3897	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3898	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3899	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3900	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3901	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3902	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3903	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3904	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3905	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 89								
3561	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3562	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3563	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3564	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 89								
3565	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3566	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3567	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3568	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3569	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3570	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3571	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3572	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3969	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3970	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3971	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3972	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3973	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3974	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3975	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3976	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3977	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3978	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3979	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3980	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3981	E	main courante (main courante)-mc1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3982	E	main courante (main courante)-mc1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3983	E	main courante (main courante)-mc1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 89								
3984	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3985	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3986	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 93								
1818	V	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1819	V	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1820	V	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1821	V	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1822	V	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1823	V	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2095	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2096	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2097	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2098	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2099	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2100	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 93								
2185	U	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2186	U	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2187	U	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2188	V	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2189	V	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2190	V	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2191	W	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2192	W	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2193	W	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2194	X	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2195	X	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2196	X	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2197	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2198	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2199	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2200	T	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2201	T	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2202	T	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2203	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2204	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2205	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2206	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2207	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 93								
2208	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2209	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2210	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2211	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2212	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2213	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2214	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2215	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2216	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2217	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2218	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2219	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2220	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2221	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2222	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2223	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2224	I	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2225	I	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2226	I	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2227	J	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2228	J	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2229	J	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2230	K	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 93								
2231	K	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2232	K	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2233	T	Mur platre peint-Mur2	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2234	T	Mur platre peint-Mur2	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2235	T	Mur platre peint-Mur2	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2236	L	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2237	L	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2238	L	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2239	S	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2240	S	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2241	S	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2242	R	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2243	R	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2244	R	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2245	Q	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2246	Q	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2247	Q	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2248	P	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2249	P	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2250	P	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2251	O	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2252	O	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2253	O	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 93								
2254	N	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2255	N	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2256	N	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2257	M	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2258	M	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2259	M	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3644	Plancher haut	flocage-flocage1	Centre Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3645	Plancher haut	flocage (flocage)-flocage1	Centre Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3685	Plancher haut	Plafond plaques métal peintes-plafond1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3686	Plancher haut	Plafond plaques métal peintes-plafond1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3687	Plancher haut	Plafond plaques métal peintes-plafond1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4182	P	Mur platre peint-Mur2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4183	P	Mur platre peint-Mur2	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4184	P	Mur platre peint-Mur2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4185	M	Mur platre peint-Mur2	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4186	M	Mur platre peint-Mur2	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 93								
4187	M	Mur platre peint-Mur2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4251	U	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4252	U	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4253	U	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4254	U	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4255	U	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4256	U	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4269	T	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4270	T	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4271	T	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4272	T	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4273	T	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4274	T	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4275	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4276	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4277	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4278	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4279	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4280	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4287	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4288	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4289	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4290	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 93								
4291	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4292	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4317	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4318	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4319	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4320	I	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4321	I	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4322	I	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4341	T	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4342	T	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4343	T	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4344	T	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4345	T	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4346	T	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4353	T	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4354	T	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4355	T	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4356	T	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4357	T	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4358	T	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4365	T	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4366	T	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4367	T	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 93								
4368	T	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4369	T	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4370	T	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4371	L	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4372	L	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4373	L	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4374	L	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4375	L	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4376	L	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4383	L	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4384	L	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4385	L	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4386	L	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4387	L	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4388	L	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4395	L	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4396	L	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4397	L	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4398	L	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4399	L	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4400	L	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4413	T	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4414	T	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 93								
4415	T	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4416	T	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4417	T	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4418	T	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4425	T	Porte bois peint (Ouvrant)-Po6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4426	T	Porte bois peint (Ouvrant)-Po6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4427	T	Porte bois peint (Ouvrant)-Po6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4428	T	Porte bois peint (Dormant)-Po6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4429	T	Porte bois peint (Dormant)-Po6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4430	T	Porte bois peint (Dormant)-Po6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4449	T	Porte bois peint (Ouvrant)-Po7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4450	T	Porte bois peint (Ouvrant)-Po7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4451	T	Porte bois peint (Ouvrant)-Po7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4452	T	Porte bois peint (Dormant)-Po7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4453	T	Porte bois peint (Dormant)-Po7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4454	T	Porte bois peint (Dormant)-Po7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4455	Q	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4456	Q	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4457	Q	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4458	Q	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4459	Q	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4460	Q	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4467	O	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 93								
4468	O	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4469	O	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4470	O	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4471	O	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4472	O	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 47

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 94								
1584	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1585	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1586	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1587	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1588	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1589	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1590	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1591	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1592	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1593	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1594	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1595	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1812	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1813	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 94								
1814	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1815	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1816	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1817	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2930	Plancher haut	Plafond panneaux -dalles1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2931	Plancher haut	Plafond panneaux -dalles1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2932	Plancher haut	Plafond panneaux -dalles1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4644	Plancher bas	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Bas Gauche	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 95								
2173	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2174	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2175	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2176	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2177	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2178	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 95								
2179	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2180	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2181	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2182	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2183	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2184	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2260	B	Mur platre peint-Mur2	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2261	B	Mur platre peint-Mur2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2262	B	Mur platre peint-Mur2	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2263	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2264	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2265	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2266	D	Mur platre peint-Mur2	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2267	D	Mur platre peint-Mur2	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2268	D	Mur platre peint-Mur2	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2269	E	Mur platre peint-Mur2	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2270	E	Mur platre peint-Mur2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2271	E	Mur platre peint-Mur2	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2272	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2273	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2274	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2275	D	Mur platre peint-Mur3	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2276	D	Mur platre peint-Mur3	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 95								
2277	D	Mur platre peint-Mur3	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2278	F	Mur platre peint-Mur2	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2279	F	Mur platre peint-Mur2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2280	F	Mur platre peint-Mur2	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2281	B	Mur platre peint-Mur3	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2282	B	Mur platre peint-Mur3	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2283	B	Mur platre peint-Mur3	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2284	I	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2285	I	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2286	I	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2287	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2288	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2289	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2290	D	Mur platre peint-Mur4	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2291	D	Mur platre peint-Mur4	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2292	D	Mur platre peint-Mur4	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2293	G	Mur platre peint-Mur2	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2294	G	Mur platre peint-Mur2	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2295	G	Mur platre peint-Mur2	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2296	B	Mur platre peint-Mur4	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2297	B	Mur platre peint-Mur4	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2298	B	Mur platre peint-Mur4	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2299	H	Mur platre peint-Mur2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 95								
2300	H	Mur platre peint-Mur2	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2301	H	Mur platre peint-Mur2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2302	I	Mur platre peint-Mur2	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2303	I	Mur platre peint-Mur2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2304	I	Mur platre peint-Mur2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2305	N	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2306	N	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2307	N	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2308	B	Mur platre peint-Mur5	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2309	B	Mur platre peint-Mur5	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2310	B	Mur platre peint-Mur5	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2311	J	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2312	J	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2313	J	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2314	D	Mur platre peint-Mur5	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2315	D	Mur platre peint-Mur5	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2316	D	Mur platre peint-Mur5	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2317	J	Mur platre peint-Mur2	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2318	J	Mur platre peint-Mur2	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2319	J	Mur platre peint-Mur2	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2320	B	Mur platre peint-Mur6	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2321	B	Mur platre peint-Mur6	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2322	B	Mur platre peint-Mur6	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 95								
2323	K	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2324	K	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2325	K	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2326	D	Mur platre peint-Mur6	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2327	D	Mur platre peint-Mur6	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2328	D	Mur platre peint-Mur6	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2329	K	Mur platre peint-Mur2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2330	K	Mur platre peint-Mur2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2331	K	Mur platre peint-Mur2	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2332	B	Mur platre peint-Mur7	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2333	B	Mur platre peint-Mur7	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2334	B	Mur platre peint-Mur7	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2335	L	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2336	L	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2337	L	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2338	D	Mur platre peint-Mur7	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2339	D	Mur platre peint-Mur7	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2340	D	Mur platre peint-Mur7	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2341	L	Mur platre peint-Mur2	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2342	L	Mur platre peint-Mur2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2343	L	Mur platre peint-Mur2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2344	B	Mur platre peint-Mur8	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2345	B	Mur platre peint-Mur8	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 95								
2346	B	Mur platre peint-Mur8	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2347	M	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2348	M	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2349	M	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2350	D	Mur platre peint-Mur8	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2351	D	Mur platre peint-Mur8	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2352	D	Mur platre peint-Mur8	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2353	M	Mur platre peint-Mur2	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2354	M	Mur platre peint-Mur2	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2355	M	Mur platre peint-Mur2	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2356	B	Mur platre peint-Mur9	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2357	B	Mur platre peint-Mur9	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2358	B	Mur platre peint-Mur9	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2359	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2360	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2361	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2362	D	Mur platre peint-Mur9	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2363	D	Mur platre peint-Mur9	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2364	D	Mur platre peint-Mur9	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2783	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2784	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2785	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2786	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 95								
2787	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2788	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2789	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2790	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2791	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2792	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2793	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2794	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2795	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2796	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2797	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2798	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2799	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2800	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2801	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2802	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2803	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2804	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2805	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2806	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2807	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2808	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2809	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 95								
2810	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2811	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2812	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2813	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2814	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2815	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2816	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2817	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2818	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2819	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2820	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2821	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2822	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2823	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2824	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2825	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2826	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2827	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2828	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2829	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2830	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2831	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2832	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 95								
2833	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2834	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2835	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2836	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2837	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2838	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2839	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2840	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2841	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2842	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2843	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2844	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2845	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2846	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2847	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2848	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2849	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2850	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2851	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2852	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2853	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2854	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2855	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 95								
2856	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2857	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2858	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2859	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2860	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2861	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2862	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2863	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2864	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2865	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2866	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2867	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2868	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2869	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2870	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2871	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2872	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2873	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2874	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2875	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2876	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2877	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2878	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 95								
2879	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2880	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2881	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2882	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2883	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2884	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2885	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2886	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2887	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2888	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe8	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2889	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe8	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2890	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe8	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2891	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe8	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2892	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2893	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe8	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2894	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe8	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2895	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe8	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2896	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe8	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2897	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2898	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe8	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2899	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe8	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2900	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe8	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2901	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe8	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 95								
2902	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe8	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3646	Plancher haut	flocage-flocage1	Bas Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3647	Plancher haut	flocage (flocage)-flocage1	Haut Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3667	Plancher haut	Plafond panneaux -dalles1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3668	Plancher haut	Plafond panneaux -dalles1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3669	Plancher haut	Plafond panneaux -dalles1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4257	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4258	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4259	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4260	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4261	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4262	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4263	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4264	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4265	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4266	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 95								
4267	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4268	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4323	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4324	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4325	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4326	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4327	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4328	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4329	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4330	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4331	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4332	G	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4333	G	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4334	G	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4335	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4336	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4337	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4338	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4339	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4340	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4347	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4348	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4349	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 95								
4350	B	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4351	B	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4352	B	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4359	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4360	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4361	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4362	B	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4363	B	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4364	B	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4407	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4408	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4409	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4410	B	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4411	B	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4412	B	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4419	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4420	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4421	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4422	B	Porte bois peint (Dormant)-Po6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4423	B	Porte bois peint (Dormant)-Po6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4424	B	Porte bois peint (Dormant)-Po6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4431	L	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4432	L	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 95								
4433	L	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4434	L	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4435	L	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4436	L	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4437	L	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4438	L	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4439	L	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4440	L	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4441	L	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4442	L	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4443	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4444	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4445	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4446	B	Porte bois peint (Dormant)-Po7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4447	B	Porte bois peint (Dormant)-Po7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4448	B	Porte bois peint (Dormant)-Po7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4640	Plancher bas	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Bas Droite	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 62

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 96								

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 96								
3638	Plancher haut	flocage-flocage1	Centre Gauche	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3639	Plancher haut	flocage (flocage)-flocage1	Bas Gauche	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3661	Plancher haut	Plafond panneaux -dalles1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3662	Plancher haut	Plafond panneaux -dalles1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3663	Plancher haut	Plafond panneaux -dalles1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4188	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4189	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4190	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4191	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4192	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4193	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4194	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4195	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4196	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4197	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4198	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4199	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 96								
4200	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4201	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4202	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4203	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4204	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4205	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4206	A	Mur platre peint-Mur2	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4207	A	Mur platre peint-Mur2	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4208	A	Mur platre peint-Mur2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4209	G	Mur platre peint-Mur2	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4210	G	Mur platre peint-Mur2	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4211	G	Mur platre peint-Mur2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4212	C	Mur platre peint-Mur2	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4213	C	Mur platre peint-Mur2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4214	C	Mur platre peint-Mur2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4215	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4216	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4217	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4218	H	Mur platre peint-Mur2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4219	H	Mur platre peint-Mur2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4220	H	Mur platre peint-Mur2	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4221	C	Mur platre peint-Mur3	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4222	C	Mur platre peint-Mur3	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 96								
4223	C	Mur platre peint-Mur3	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4224	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4225	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4226	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4377	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4378	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4379	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4380	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4381	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4382	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4389	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4390	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4391	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4392	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4393	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4394	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4401	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4402	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4403	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4404	A	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4405	A	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4406	A	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4473	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 96								
4474	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4475	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4476	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4477	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4478	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 19

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 97								
3648	Planc her haut	flocage-flocage1	Haut Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3649	Planc her haut	flocage (flocage)-flocage1	Bas Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3652	Planc her haut	Plafond panneaux -dalles1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3653	Planc her haut	Plafond panneaux -dalles1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3654	Planc her haut	Plafond panneaux -dalles1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4170	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4171	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4172	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 97								
4173	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4174	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4175	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4176	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4177	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4178	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4179	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4180	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4181	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4461	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4462	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4463	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4464	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4465	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4466	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4639	Plancher bas	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Centre Droite	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 98								
2648	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2649	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 98								
2650	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2651	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2652	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2653	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2654	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2655	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2656	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2657	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2658	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2659	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2660	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2661	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2662	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2663	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2664	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2665	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2666	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2667	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2668	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2669	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2670	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2671	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2672	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 98								
2673	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2674	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2675	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2676	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2677	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2738	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2739	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2740	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2741	H	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2742	H	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2743	H	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2744	H	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2745	H	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2746	H	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2747	H	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2748	H	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2749	H	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2750	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2751	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2752	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2753	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2754	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2755	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 98								
2756	H	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2757	H	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2758	H	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2759	H	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2760	H	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2761	H	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2762	H	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2763	H	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2764	H	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2765	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2766	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2767	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3549	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3550	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3551	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3552	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3553	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3554	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3555	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3556	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3557	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3558	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3559	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 98								
3560	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3632	Planc her haut	flocage-flocage1	Bas Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3633	Planc her haut	flocage (flocage)-flocage1	Bas Gauche	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3664	Planc her haut	Plafond panneaux -dalles1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3665	Planc her haut	Plafond panneaux -dalles1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3666	Planc her haut	Plafond panneaux -dalles1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3688	Planc her haut	Plafond plaques métal peintes-plafond1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3689	Planc her haut	Plafond plaques métal peintes-plafond1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3690	Planc her haut	Plafond plaques métal peintes-plafond1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3987	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3988	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3989	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3990	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 98								
3991	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3992	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3993	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3994	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3995	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3996	Q	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3997	Q	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3998	Q	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
3999	R	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4000	R	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4001	R	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4002	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4003	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4004	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4065	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4066	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4067	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4092	P	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4093	P	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4094	P	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4095	O	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4096	O	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4097	O	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 98								
4098	N	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4099	N	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4100	N	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4101	M	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4102	M	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4103	M	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4140	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4141	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4142	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4143	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4144	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4145	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4146	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4147	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4148	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4149	I	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4150	I	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4151	I	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4152	J	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4153	J	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4154	J	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4155	K	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4156	K	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 98								
4157	K	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4281	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4282	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4283	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4284	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4285	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4286	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4485	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4486	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4487	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4488	J	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4489	J	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4490	J	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4497	M	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4498	M	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4499	M	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4500	M	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4501	M	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4502	M	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4503	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4504	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4505	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4506	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 98								
4507	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4508	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4539	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4540	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4541	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4542	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4543	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4544	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4551	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4552	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4553	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4554	E	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4555	E	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4556	E	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4563	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4564	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4565	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4566	E	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4567	E	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4568	E	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4581	M	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4582	M	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4583	M	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 98								
4584	M	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4585	M	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4586	M	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4593	M	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4594	M	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4595	M	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4596	M	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4597	M	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4598	M	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4605	N	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4606	N	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4607	N	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4608	N	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4609	N	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4610	N	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4611	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4612	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4613	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4614	E	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4615	E	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4616	E	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4623	P	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4624	P	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 98								
4625	P	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4626	P	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4627	P	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4628	P	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4635	Plancher bas	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Haut Centre	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 38

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 99								
2678	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2679	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2680	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2681	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2682	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2683	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2684	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2685	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2686	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2687	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2688	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2689	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2690	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 99								
2691	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2692	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2693	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2694	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2695	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2696	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2697	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2698	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2699	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2700	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2701	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2702	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2703	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2704	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2705	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2706	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2707	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2708	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2709	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2710	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2711	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2712	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2713	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 99								
2714	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2715	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2716	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2717	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2718	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2719	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2720	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2721	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2722	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2723	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2724	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2725	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2726	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2727	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2728	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2729	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2730	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2731	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2732	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2733	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2734	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2735	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2736	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 99								
2737	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3634	Plancher haut	flocage-flocage1	Haut Gauche	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3635	Plancher haut	flocage (flocage)-flocage1	Bas Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3655	Plancher haut	Plafond panneaux -dalles1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3656	Plancher haut	Plafond panneaux -dalles1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3657	Plancher haut	Plafond panneaux -dalles1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4005	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4006	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4007	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4008	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4009	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4010	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4011	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4012	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4013	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4014	E	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 99								
4015	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4016	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4017	E	Mur platre peint-Mur2	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4018	E	Mur platre peint-Mur2	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4019	E	Mur platre peint-Mur2	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4020	C	Mur platre peint-Mur2	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4021	C	Mur platre peint-Mur2	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4022	C	Mur platre peint-Mur2	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4023	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4024	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4025	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4026	A	Mur platre peint-Mur2	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4027	A	Mur platre peint-Mur2	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4028	A	Mur platre peint-Mur2	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4029	F	Mur platre peint-Mur2	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4030	F	Mur platre peint-Mur2	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4031	F	Mur platre peint-Mur2	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4032	C	Mur platre peint-Mur3	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4033	C	Mur platre peint-Mur3	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4034	C	Mur platre peint-Mur3	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4035	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4036	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4037	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 99								
4038	A	Mur platre peint-Mur3	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4039	A	Mur platre peint-Mur3	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4040	A	Mur platre peint-Mur3	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4041	G	Mur platre peint-Mur2	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4042	G	Mur platre peint-Mur2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4043	G	Mur platre peint-Mur2	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4044	C	Mur platre peint-Mur4	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4045	C	Mur platre peint-Mur4	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4046	C	Mur platre peint-Mur4	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4047	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4048	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4049	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4050	A	Mur platre peint-Mur4	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4051	A	Mur platre peint-Mur4	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4052	A	Mur platre peint-Mur4	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4053	H	Mur platre peint-Mur2	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4054	H	Mur platre peint-Mur2	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4055	H	Mur platre peint-Mur2	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4056	C	Mur platre peint-Mur5	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4057	C	Mur platre peint-Mur5	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4058	C	Mur platre peint-Mur5	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4059	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4060	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 99								
4061	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4062	A	Mur platre peint-Mur5	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4063	A	Mur platre peint-Mur5	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4064	A	Mur platre peint-Mur5	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
4509	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4510	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4511	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4512	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4513	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4514	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4515	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4516	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4517	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4518	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4519	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4520	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4521	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4522	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4523	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4524	H	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4525	H	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4526	H	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4527	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 99								
4528	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4529	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4530	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4531	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4532	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4533	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4534	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4535	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4536	F	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4537	F	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4538	F	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4545	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4546	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4547	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4548	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4549	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4550	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4557	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4558	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4559	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4560	A	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4561	A	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4562	A	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 99								
4569	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4570	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4571	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4572	A	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4573	A	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4574	A	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4617	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4618	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4619	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4620	A	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4621	A	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4622	A	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4636	Planc her bas	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Centre Gauche	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 36

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Rdc Annexe - Vol 139 (Porche)								
10219	Planc her haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
10220	Planc her haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Rdc Annexe - Vol 139 (Porche)								
10221	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
10222	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10223	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10224	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10225	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10226	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10227	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10228	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10229	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10230	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10231	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10232	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10233	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10234	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10235	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10236	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10237	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10238	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10239	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10240	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10241	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10242	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Rdc Annexe - Vol 139 (Porche)								
10243	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10244	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10245	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10246	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10247	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10248	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10249	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10250	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10251	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10252	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10253	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10254	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10255	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10256	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10257	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10258	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10259	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10260	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10261	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10262	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10263	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10264	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10265	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Rdc Annexe - Vol 139 (Porche)								
10266	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10267	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10268	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10269	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10270	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10271	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10272	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10273	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10274	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10275	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10276	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10277	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10278	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10279	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10280	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10281	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10711	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10712	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10713	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10714	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10715	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10716	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10717	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Rdc Annexe - Vol 139 (Porche)								
10718	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10719	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10720	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10721	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10722	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10723	D	Porte métal brut (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
10724	D	Porte métal brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
10725	D	Porte métal brut (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
10726	D	Porte métal brut (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
10727	D	Porte métal brut (Dormant extérieur)-Po2	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
10728	D	Porte métal brut (Ouvrant extérieur)-Po2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
10729	D	Porte métal brut (Dormant)-Po2	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
10730	D	Porte métal brut (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
10731	E	garde corps métal peint (garde corps)-GC1	Bas Centre	Métal	Peinture	4,44 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Rdc Annexe - Vol 153								
10216	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
10217	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Rdc Annexe - Vol 153								
10218	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
10699	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10700	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10701	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10702	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10703	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10704	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10705	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10706	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10707	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10708	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10709	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10710	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10732	C	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	4,65 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10733	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	4,65 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10734	C	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	3,27 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10735	C	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	4,37 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10736	C	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Haut Centre	Métal	Peinture	3,44 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10737	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Métal	Peinture	4,2 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10738	C	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po2	Centre Centre	Métal	Peinture	3,31 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10739	C	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Métal	Peinture	4,9 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10740	C	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po3	Haut Droite	Métal	Peinture	3,43 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Rdc Annexe - Vol 153								
10741	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po3	Bas Gauche	Métal	Peinture	3,94 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10742	C	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po3	Bas Gauche	Métal	Peinture	4,42 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10743	C	Porte métal peint (Dormant)-Po3	Haut Centre	Métal	Peinture	3,35 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10744	B	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	4,42 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10745	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	4,17 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10746	B	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	3,36 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10747	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	4,68 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Rdc Annexe - Vol 154								
10208	C	Plafond plâtre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10209	C	Plafond plâtre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10210	C	Plafond plâtre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10282	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10283	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10284	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10285	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10286	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10287	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10288	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10289	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10290	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Rdc Annexe - Vol 154								
10291	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10292	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10293	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10294	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10295	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10296	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10297	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10298	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10299	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10300	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10301	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10302	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10303	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10304	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10305	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10306	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10307	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10308	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10309	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10310	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10311	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10312	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10313	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Rdc Annexe - Vol 154								
10314	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10315	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10316	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10317	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10318	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10319	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10320	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10321	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10322	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10323	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10324	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10325	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10326	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10462	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10463	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10464	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10465	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10466	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10467	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10468	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10469	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10470	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10471	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Rdc Annexe - Vol 154								
10472	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10473	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10609	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10610	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10611	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10612	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10613	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10614	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10615	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10616	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10617	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10618	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10619	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10620	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Rdc Annexe - Vol 155								
10211	D	Plafond plâtre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10212	D	Plafond plâtre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10213	D	Plafond plâtre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10214	F	conduit métal peint (conduit)-conduit1	Centre Centre	Métal	Peinture	4,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10402	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Rdc Annexe - Vol 155								
10403	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10404	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10405	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10406	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10407	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10408	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10409	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10410	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10411	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10412	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10413	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10414	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10415	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10416	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10417	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10418	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10419	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10420	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10421	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10422	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10423	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10424	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10425	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Rdc Annexe - Vol 155								
10426	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10427	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10428	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10429	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10430	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10431	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10432	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10433	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10434	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10435	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10436	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10437	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10438	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10439	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10440	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10441	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10442	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10443	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10444	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10445	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10446	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10447	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10448	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Rdc Annexe - Vol 155								
10449	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10450	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10451	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10452	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10453	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10454	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10455	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10456	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10457	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10458	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10459	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10460	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10461	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10474	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10475	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10476	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10477	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10478	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10479	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10480	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10481	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10482	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10483	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Rdc Annexe - Vol 155								
10484	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10485	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10543	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10544	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10545	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10546	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10547	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10548	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10549	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10550	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10551	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10552	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10553	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10554	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10621	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10622	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10623	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10624	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10625	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10626	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10627	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10628	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10629	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Rdc Annexe - Vol 155								
10630	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10631	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10632	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10633	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10634	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10635	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10636	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10637	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10638	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 15

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Rdc Annexe - Vol 156								
10202	C	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10203	C	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10204	C	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10525	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10526	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10527	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10528	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10529	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10530	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10531	C	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Rdc Annexe - Vol 156								
10532	C	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10533	C	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10534	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10535	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10536	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10537	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10538	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10539	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10540	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10541	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10542	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10555	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10556	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10557	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10558	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10559	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10560	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10561	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10562	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10563	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10564	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10565	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10566	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Rdc Annexe - Vol 156								
10639	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10640	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10641	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10642	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10643	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10644	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10645	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10646	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10647	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10648	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10649	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10650	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Rdc Annexe - Vol 157								
10205	C	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10206	C	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10207	C	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10510	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10511	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10512	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10513	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Rdc Annexe - Vol 157								
10514	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10515	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10516	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10517	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10518	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10519	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10520	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10521	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10522	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10523	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10524	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10651	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10652	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10653	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10654	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10655	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10656	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10657	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10658	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10659	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10660	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10661	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10662	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Rdc Annexe - Vol 157

10748	E	main courante (main courante)-mc1	Haut Droite	Métal	Peinture	4,99 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
-------	---	-----------------------------------	-------------	-------	----------	-------------------------	-------------	---------

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Rdc Annexe - Vol 158

10190	C	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10191	C	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10192	C	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10327	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10328	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10329	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10330	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10331	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10332	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10333	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10334	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10335	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10336	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10337	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10338	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10339	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10340	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10341	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Rdc Annexe - Vol 158								
10342	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10343	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10344	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10345	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10346	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10347	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10348	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10349	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10350	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10351	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10352	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10353	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10354	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10355	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10356	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10357	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10358	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10359	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10360	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10361	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10362	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10363	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10364	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Rdc Annexe - Vol 158								
10365	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10366	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10367	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10368	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10369	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10370	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10371	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10603	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10604	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10605	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10606	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10607	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10608	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10663	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10664	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10665	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10666	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10667	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10668	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10669	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10670	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10671	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10672	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Rdc Annexe - Vol 158								
10673	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10674	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Rdc Annexe - Vol 159								
10193	C	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10194	C	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10195	C	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10498	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10499	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10500	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10501	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10502	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10503	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10504	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10505	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10506	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10507	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10508	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10509	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10591	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10592	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Rdc Annexe - Vol 159

10593	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10594	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10595	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10596	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10675	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10676	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10677	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10678	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10679	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10680	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10681	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10682	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10683	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10684	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10685	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10686	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Rdc Annexe - Vol 160

10199	D	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10200	D	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10201	D	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Rdc Annexe - Vol 160								
10567	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10568	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10569	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10570	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10571	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10572	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10573	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10574	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10575	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10576	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10577	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10578	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10585	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10586	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10587	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10588	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10589	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10590	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10597	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10598	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10599	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10600	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10601	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Rdc Annexe - Vol 160

10602	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
-------	---	--------------------------------	---------------	------	----------	-------------------------	-------------	---------

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Rdc Annexe - Vol 161

10196	A	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10197	A	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10198	A	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10215	D	conduit métal peint (conduit)-conduit1	Bas Gauche	Métal	Peinture	3,74 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10372	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10373	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10374	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10375	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10376	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10377	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10378	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10379	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10380	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10381	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10382	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10383	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10384	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10385	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Rdc Annexe - Vol 161								
10386	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10387	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10388	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10389	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10390	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10391	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10392	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10393	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10394	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10395	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10396	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10397	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10398	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10399	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10400	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10401	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10486	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10487	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10488	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10489	C	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10490	C	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10491	C	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10492	C	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Rdc Annexe - Vol 161								
10493	C	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10494	C	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10495	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10496	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10497	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10579	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10580	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10581	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10582	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10583	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10584	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10687	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10688	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10689	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10690	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10691	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10692	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10693	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10694	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10695	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10696	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10697	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10698	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
sous-sol - Vol 10								
31	D	conduit métal peint (conduit)-conduit1	Bas Centre	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
120	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
121	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
122	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
123	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
124	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
125	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
126	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
127	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
128	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
129	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
130	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
131	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
171	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
172	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
173	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
201	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
202	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
sous-sol - Vol 10								
203	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
204	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
205	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
206	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
213	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
214	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
215	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
216	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
217	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
218	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
219	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
220	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
221	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
222	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
223	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
224	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
231	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
232	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
233	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
234	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
235	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
236	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
243	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
sous-sol - Vol 10								
244	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
245	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
246	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
247	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
248	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		11						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
sous-sol - Vol 107								
465	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
466	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
467	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
468	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
469	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
470	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
831	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
832	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
833	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1050	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
sous-sol - Vol 107								
1051	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1052	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1053	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1054	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1055	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1056	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1057	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1058	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1059	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1060	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1061	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
sous-sol - Vol 11								
3	Plancher haut	conduit métal peint (conduit)-conduit1	Centre Gauche	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
156	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
157	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
158	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
159	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
160	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
161	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
sous-sol - Vol 11								
162	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
163	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
164	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
165	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
166	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
167	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
180	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
181	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
182	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
237	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
238	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
239	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
240	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
241	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
242	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

sous-sol - Vol 111

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
sous-sol - Vol 111								
651	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
652	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
653	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
654	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
655	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
656	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
873	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
874	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
875	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1158	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1159	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1160	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1161	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1162	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1163	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1164	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1165	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1166	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1167	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
sous-sol - Vol 111								
1168	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1169	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1170	B	main courante (main courante)-mc1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1171	B	main courante (main courante)-mc1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1172	B	main courante (main courante)-mc1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1173	C	main courante (main courante)-mc1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1174	C	main courante (main courante)-mc1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1175	C	main courante (main courante)-mc1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1176	D	main courante (main courante)-mc1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1177	D	main courante (main courante)-mc1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1178	D	main courante (main courante)-mc1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1179	E	main courante (main courante)-mc1	Centre Gauche	Métal	Peinture	4,28 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
sous-sol - Vol 114								
14	F	Porte métal peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	4,6 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
15	F	Porte métal peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	4,86 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
34	A	Porte métal peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	4,67 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
35	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	3,55 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
87	A	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
88	B	Mur béton brut-Mur1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
89	C	Mur béton brut-Mur1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
sous-sol - Vol 114								
90	D	Mur béton brut-Mur1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
91	E	Mur béton brut-Mur1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
92	F	Mur béton brut-Mur1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
897	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
898	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
899	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
sous-sol - Vol 12								
144	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
145	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
146	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
147	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
148	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
149	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
150	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
151	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
152	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
sous-sol - Vol 12								
153	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
154	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
155	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
177	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
178	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
179	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
225	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
226	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
227	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
228	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
229	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
230	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
sous-sol - Vol 13								
132	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
133	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
134	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
sous-sol - Vol 13								
135	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
136	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
137	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
138	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
139	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
140	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
141	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
142	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
143	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
174	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
175	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
176	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
207	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
208	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
209	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
210	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
211	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
212	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
sous-sol - Vol 14								
4	F	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	3,4 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5	F	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	4,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6	F	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	4,95 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7	F	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	3,73 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8	G	Porte métal peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	3,33 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9	G	Porte métal peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	4,45 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10	G	Porte métal peint (Dormant)-Porte2	Bas Centre	Métal	Peinture	4,36 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11	G	Porte métal peint (Ouvrant)-Porte2	Haut Droite	Métal	Peinture	3,24 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12	D	Porte métal peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	4,16 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	4,49 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	4,48 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
17	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	4,17 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
18	F	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
19	F	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
20	F	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
21	F	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	3,72 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
22	F	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	4,95 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
23	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	4,48 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
24	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	3,95 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
25	F	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
26	F	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
27	F	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
28	F	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	4,34 mg/cm²	Dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
sous-sol - Vol 14								
29	F	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	3,69 mg/cm ²	Dégradé	Inconnu
30	H	IPN (IPN)-IPN1	Centre Gauche	Métal	Peinture	7,35 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
93	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
94	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
95	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
96	E	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
97	E	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
98	E	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
99	F	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
100	F	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
101	F	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
102	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
103	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
104	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
105	H	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
106	H	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
107	H	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
108	H	Mur ciment peint-Mur2	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
109	H	Mur ciment peint-Mur2	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
110	H	Mur ciment peint-Mur2	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
111	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
112	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
113	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
sous-sol - Vol 14								
114	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
115	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
116	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
117	F	Mur ciment peint-Mur2	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
118	F	Mur ciment peint-Mur2	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
119	F	Mur ciment peint-Mur2	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
168	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
169	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
170	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
183	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
184	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
185	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
186	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
187	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
188	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
189	H	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
190	H	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
191	H	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
192	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
sous-sol - Vol 14								
193	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
194	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
195	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
196	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
197	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
198	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
199	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
200	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 20

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
sous-sol - Vol 15								
285	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
286	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
287	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
288	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
289	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
290	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
894	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
895	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
sous-sol - Vol 15								
896	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
918	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
919	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
920	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
921	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
922	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
923	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
924	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
925	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
926	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
927	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
928	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
929	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
sous-sol - Vol 16								
46	Plancher haut	Plafond plaques métal peintes-plafond1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
47	Plancher haut	Plafond plaques métal peintes-plafond1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

sous-sol - Vol 16

48	Plancher haut	Plafond plaques métal peintes-plafond1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
321	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
322	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
323	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
324	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
325	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
326	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
327	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
328	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
329	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
330	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
331	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
332	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 3

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

sous-sol - Vol 17

49	Plancher haut	Plafond plaques métal peintes-plafond1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
50	Plancher haut	Plafond plaques métal peintes-plafond1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
sous-sol - Vol 17								
51	Plancher haut	Plafond plaques métal peintes-plafond1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
52	C	radiateur et conduit (radiateur)-rad1	Bas Gauche	Métal	Peinture	4,89 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
53	C	radiateur et conduit (conduit)-rad1	Haut Droite	Métal	Peinture	3,66 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
54	C	conduit métal peint (conduit)-conduit1	Centre Droite	Métal	Peinture	3,96 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
55	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
56	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
57	C	Radiateur métal (Radiateur)-Radiateur1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
333	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
334	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
335	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
336	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
337	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
338	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
sous-sol - Vol 18								
345	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
346	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
347	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
348	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
349	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
sous-sol - Vol 18								
350	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
357	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
358	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
359	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
360	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
361	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
362	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
876	Planc her haut	Plafond panneaux -dalles1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
877	Planc her haut	Plafond panneaux -dalles1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
878	Planc her haut	Plafond panneaux -dalles1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 3

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
sous-sol - Vol 19								
339	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
340	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
341	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
342	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
343	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

sous-sol - Vol 19

344	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
-----	---	--------------------------------	-------------	------	----------	-------------------------	-------------	---------

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

sous-sol - Vol 20

363	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
364	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
365	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
366	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
367	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
368	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
810	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
811	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
812	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
813	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
814	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
815	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
816	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
817	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
818	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
819	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
820	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
821	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
sous-sol - Vol 20								
822	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
823	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
824	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
sous-sol - Vol 21								
387	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
388	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
389	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
390	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
391	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
392	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
798	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
799	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
800	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
801	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
802	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
803	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
sous-sol - Vol 21								
804	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
805	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
806	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
807	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
808	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
809	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
879	Plancher haut	Plafond panneaux -dalles1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
880	Plancher haut	Plafond panneaux -dalles1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
881	Plancher haut	Plafond panneaux -dalles1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
sous-sol - Vol 22								
375	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
376	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
377	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
378	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
379	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
380	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
sous-sol - Vol 22								
381	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
382	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
383	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
384	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
385	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
386	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
393	J	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
394	J	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
395	J	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
396	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
397	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
398	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
399	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
400	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
401	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
402	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
403	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
404	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
417	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
418	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
419	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
420	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
421	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
sous-sol - Vol 22								
422	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
429	C	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
430	C	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
431	C	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
432	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
433	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
434	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
441	C	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
442	C	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
443	C	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
444	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
445	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
446	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
447	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
448	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
449	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
450	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
451	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
452	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
459	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
460	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
461	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
462	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
sous-sol - Vol 22								
463	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
464	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
702	J	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
703	J	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
704	J	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
705	I	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
706	I	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
707	I	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
708	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
709	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
710	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
711	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
712	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
713	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
714	G	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
715	G	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
716	G	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
717	F	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
718	F	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
719	F	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
720	E	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
721	E	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
722	E	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
sous-sol - Vol 22								
723	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
724	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
725	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
738	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
739	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
740	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
741	I	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
742	I	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
743	I	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
744	I	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
745	I	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
746	I	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
747	I	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
748	I	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
749	I	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
825	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
826	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
827	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 19

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
sous-sol - Vol 23								
453	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
454	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
455	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
456	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
457	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
458	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
726	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
727	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
728	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
729	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
730	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
731	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
732	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
733	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
734	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
735	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
736	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
737	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
762	C	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
763	C	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
764	C	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
765	C	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
766	C	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
sous-sol - Vol 23								
767	C	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
768	C	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
769	C	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
770	C	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
771	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
772	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
773	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
774	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
775	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
776	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
sous-sol - Vol 24								
423	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
424	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
425	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
426	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
427	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
sous-sol - Vol 24								
428	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
435	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
436	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
437	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
438	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
439	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
440	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
780	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
781	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
782	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 3

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
sous-sol - Vol 25								
405	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
406	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
407	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
408	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
409	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
sous-sol - Vol 25								
410	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
411	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
412	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
413	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
414	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
415	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
416	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
777	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
778	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
779	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 3

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
sous-sol - Vol 26								
58	B	main courante (main courante)-mc1	Centre Droite	Métal	Peinture	6,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
59	B	main courante (main courante)-mc2	Haut Droite	Métal	Peinture	5,27 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
60	B	échelle métal peinte (échelle)-échelle1	Bas Centre	Métal	Peinture	6,34 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
61	B	échelle métal peinte (échelle)-échelle2	Bas Gauche	Métal	Peinture	6,71 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
309	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
sous-sol - Vol 26								
310	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
311	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
312	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
313	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
314	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
489	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
490	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
491	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
492	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
493	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
494	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
495	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
496	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
497	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
498	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
499	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
500	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
507	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
508	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
509	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
510	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
511	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
512	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
sous-sol - Vol 26								
519	B	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
520	B	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
521	B	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
522	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
523	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
524	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
531	B	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
532	B	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
533	B	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
534	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
535	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
536	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
549	D	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
550	D	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
551	D	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
552	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
553	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
554	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
555	B	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
556	B	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
557	B	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
558	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
559	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
sous-sol - Vol 26								
560	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
573	D	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
574	D	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
575	D	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
576	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
577	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
578	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
834	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
835	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
836	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
958	E	Mur béton brut-Mur1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
959	G	Mur béton brut-Mur1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
960	F	Mur béton brut-Mur1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
961	H	Mur béton brut-Mur1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
963	I	grille métal peint (grille)-grille1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
964	I	grille métal peint (grille)-grille1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
965	I	grille métal peint (grille)-grille1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
966	I	grille métal peint (grille)-grille2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
967	I	grille métal peint (grille)-grille2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
sous-sol - Vol 26								
968	I	grille métal peint (grille)-grille2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1005	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1006	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1007	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1008	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1009	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1010	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1011	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1012	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1013	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1014	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1015	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1016	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 24

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
sous-sol - Vol 27								
303	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
304	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
305	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
306	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
307	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
308	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
sous-sol - Vol 27								
882	Plancher haut	Plafond panneaux -dalles1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
883	Plancher haut	Plafond panneaux -dalles1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
884	Plancher haut	Plafond panneaux -dalles1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1017	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1018	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1019	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1020	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1021	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1022	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1023	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1024	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1025	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1026	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1027	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1028	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

sous-sol - Vol 28

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
sous-sol - Vol 28								
63	A	conduit métal peint (conduit)-conduit1	Centre Gauche	Métal	Peinture	3,22 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
64	Plancher haut	conduit métal peint (conduit)-conduit1	Haut Droite	Métal	Peinture	4,62 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
471	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
472	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
473	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
474	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
475	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
476	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
483	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
484	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
485	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
486	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
487	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
488	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
837	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
838	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
839	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1062	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
sous-sol - Vol 28								
1063	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1064	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1065	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1066	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1067	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1068	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1069	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1070	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1071	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1072	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1073	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
sous-sol - Vol 29								
477	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
478	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
479	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
480	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
481	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
482	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
543	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
544	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
sous-sol - Vol 29								
545	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
546	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
547	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
548	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
840	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
841	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
842	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1074	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1075	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1076	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1077	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1078	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1079	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1080	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1081	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1082	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1083	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1084	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1085	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
sous-sol - Vol 30								
62	D	conduit métal peint (conduit)-conduit1	Centre Centre	Métal	Peinture	3,88 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
525	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
526	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
527	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
528	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
529	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
530	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
846	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
847	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
848	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
969	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
970	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
971	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
972	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
973	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
974	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
975	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
976	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
sous-sol - Vol 30								
977	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
978	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
979	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
980	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 7								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
sous-sol - Vol 31								
561	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
562	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
563	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
564	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
565	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
566	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
852	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
853	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
854	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
962	Plancher haut	Plafond béton brut-Plafond1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
sous-sol - Vol 31								
993	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
994	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
995	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
996	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
997	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
998	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
999	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1000	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1001	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1002	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1003	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1004	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
sous-sol - Vol 32								
501	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
502	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
503	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
504	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
505	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
506	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
513	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
sous-sol - Vol 32								
514	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
515	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
516	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
517	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
518	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
843	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
844	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
845	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
954	A	Mur béton brut-Mur1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
955	B	Mur béton brut-Mur1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
956	C	Mur béton brut-Mur1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
957	D	Mur béton brut-Mur1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
sous-sol - Vol 33								
65	Planc her haut	conduit métal peint (conduit)-conduit1	Bas Gauche	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
73	C	conduit métal peint (conduit)-conduit1	Haut Centre	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
sous-sol - Vol 33								
74	C	conduit métal peint (conduit)-conduit2	Bas Droite	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
567	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
568	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
569	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
570	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
571	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
572	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
579	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
580	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
581	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
582	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
583	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
584	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
591	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
592	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
593	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
594	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
595	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
596	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
603	B	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
604	B	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
605	B	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
606	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
sous-sol - Vol 33								
607	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
608	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
621	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
622	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
623	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
624	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
625	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
626	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
633	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
634	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
635	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
636	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
637	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
638	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
639	B	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
640	B	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
641	B	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
642	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
643	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
644	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
657	D	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
658	D	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
659	D	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
sous-sol - Vol 33								
660	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
661	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
662	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
861	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
862	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
863	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1086	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1087	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1088	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1089	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1090	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1091	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1092	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1093	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1094	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1095	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1096	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1097	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 16

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
sous-sol - Vol 34								
585	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
586	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
587	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
588	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
589	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
590	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
855	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
856	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
857	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1098	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1099	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1100	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1101	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1102	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1103	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1104	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1105	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1106	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1107	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
sous-sol - Vol 34								
1108	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1109	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 6								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
sous-sol - Vol 35								
597	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
598	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
599	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
600	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
601	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
602	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
858	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
859	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
860	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1110	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1111	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1112	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1113	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
sous-sol - Vol 35								
1114	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1115	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1116	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1117	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1118	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1119	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1120	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1121	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
sous-sol - Vol 36								
627	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
628	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
629	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
630	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
631	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
632	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
870	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
871	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

sous-sol - Vol 36

872	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1134	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1135	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1136	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1137	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1138	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1139	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1140	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1141	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1142	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1143	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1144	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1145	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

sous-sol - Vol 37

66	A	conduit métal peint (conduit)-conduit1	Centre Droite	Métal	Peinture	10 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
67	A	Conduit fonte/acier (Conduit)-Conduit1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
68	A	Conduit fonte/acier (Conduit)-Conduit1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
69	A	Conduit fonte/acier (Conduit)-Conduit1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
70	A	conduit métal peint (conduit)-conduit2	Bas Droite	Métal	Peinture	10 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
sous-sol - Vol 37								
615	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
616	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
617	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
618	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
619	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
620	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
867	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
868	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
869	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1146	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1147	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1148	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1149	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1150	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1151	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1152	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1153	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1154	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1155	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
sous-sol - Vol 37								
1156	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1157	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 9								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
sous-sol - Vol 38								
71	D	conduit métal peint (conduit)-conduit1	Centre Centre	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
72	D	conduit métal peint (conduit)-conduit2	Haut Droite	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
609	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
610	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
611	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
612	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
613	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
614	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
645	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
646	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
647	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
648	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
649	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
650	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
864	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
sous-sol - Vol 38								
865	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
866	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1122	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1123	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1124	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1125	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1126	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1127	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1128	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1129	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1130	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1131	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1132	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1133	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
sous-sol - Vol 4								
42	C	protection d'angle métal (cornière)-cornière1	Haut Centre	Métal	Peinture	3,63 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
43	C	conduit métal peint (conduit)-conduit1	Centre Droite	Métal	Peinture	3,23 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
44	A	protection d'angle métal (cornière)-cornière1	Bas Centre	Métal	Peinture	4,18 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
sous-sol - Vol 4								
45	A	protection d'angle métal (cornière)-cornière2	Haut Centre	Métal	Peinture	4,52 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
249	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
250	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
251	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
252	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
253	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
254	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
261	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
262	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
263	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
264	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
265	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
266	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
273	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
274	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
275	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
276	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
277	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
278	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
279	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
280	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
281	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
282	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
sous-sol - Vol 4								
283	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
284	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
291	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
292	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
293	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
294	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
295	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
296	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
315	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
316	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
317	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
318	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
319	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
320	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
351	A	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
352	A	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
353	A	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
354	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
355	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
356	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
369	I	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
370	I	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
371	I	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
sous-sol - Vol 4								
372	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
373	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
374	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
663	F	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
664	F	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
665	F	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
666	G	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
667	G	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
668	G	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
669	E	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
670	E	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
671	E	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
672	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
673	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
674	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
675	H	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
676	H	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
677	H	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
678	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
679	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
680	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
681	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
682	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
sous-sol - Vol 4								
683	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
684	A	Mur ciment peint-Mur2	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
685	A	Mur ciment peint-Mur2	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
686	A	Mur ciment peint-Mur2	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
687	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
688	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
689	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
690	I	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
691	I	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
692	I	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
693	J	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
694	J	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
695	J	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
696	K	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
697	K	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
698	K	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
699	L	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
700	L	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
701	L	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
828	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
sous-sol - Vol 4								
829	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
830	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 26								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
sous-sol - Vol 51								
297	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
298	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
299	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
300	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
301	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
302	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
885	Planc her haut	Plafond panneaux -dalles1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
886	Planc her haut	Plafond panneaux -dalles1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
887	Planc her haut	Plafond panneaux -dalles1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1029	G	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1030	G	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
sous-sol - Vol 51								
1031	G	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1032	E	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1033	E	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1034	E	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1035	F	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1036	F	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1037	F	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1038	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1039	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1040	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1041	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1042	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1043	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1044	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1045	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1046	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1047	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1048	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1049	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

sous-sol - Vol 52

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
sous-sol - Vol 52								
537	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
538	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
539	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
540	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
541	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
542	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
849	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
850	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
851	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
981	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
982	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
983	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
984	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
985	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
986	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
987	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
988	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
989	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
990	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
sous-sol - Vol 52								
991	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
992	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 6								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
sous-sol - Vol 6								
39	B	conduit métal peint (conduit)-conduit1	Haut Droite	Métal	Peinture	10 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
40	B	conduit métal peint (conduit)-conduit2	Bas Droite	Métal	Peinture	10 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
41	D	conduit métal peint (conduit)-conduit1	Haut Gauche	Métal	Peinture	3,85 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
267	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
268	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
269	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
270	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
271	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
272	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
891	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
892	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
893	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
930	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
sous-sol - Vol 6								
931	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
932	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
933	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
934	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
935	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
936	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
937	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
938	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
939	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
940	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
941	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
sous-sol - Vol 72								
750	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
751	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
752	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
753	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
754	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
755	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
756	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
757	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
sous-sol - Vol 72								
758	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
759	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
760	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
761	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
783	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
784	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
785	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
786	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
787	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
788	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
789	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
790	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
791	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
792	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
793	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
794	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
795	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
796	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
797	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
sous-sol - Vol 8 (Gaine technique 1)								
942	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
943	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
944	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
945	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
946	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
947	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
948	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
949	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
950	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
951	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
952	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
953	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 4

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
sous-sol - Vol 9								
32	E	Porte métal peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	3,71 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
33	E	Porte métal peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	3,19 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
36	B	conduit métal peint et vannes (conduit)-conduit1	Haut Gauche	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
37	B	conduit métal peint et vannes (vannes)-conduit1	Bas Droite	Métal	Peinture	9,17 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
38	A	conduit métal peint (conduit)-conduit1	Centre Centre	Métal	Peinture	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
75	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
sous-sol - Vol 9								
76	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
77	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
78	F	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
79	F	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
80	F	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
81	F	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
82	F	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
83	F	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
84	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
85	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
86	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
255	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
256	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
257	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
258	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
259	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
260	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
888	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
889	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
sous-sol - Vol 9								
890	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
900	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
901	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
902	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
903	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
904	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
905	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
906	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
907	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
908	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
909	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
910	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
911	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
912	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
913	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
914	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
915	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
916	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
917	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		12						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Sous-sol Annexe - Vol 162

10128	C	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10129	C	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10130	C	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10181	A	Mur béton brut-Mur1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
10182	B	Mur béton brut-Mur1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
10183	C	Mur béton brut-Mur1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
10184	D	Mur béton brut-Mur1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Sous-sol Annexe - Vol 163

10131	A	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10132	A	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10133	A	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10177	B	Mur béton brut-Mur1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
10178	C	Mur béton brut-Mur1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
10179	D	Mur béton brut-Mur1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
10180	A	Mur béton brut-Mur1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Sous-sol Annexe - Vol 164

10140	B	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
-------	---	-------------------------------	---------------	--------	----------	-------------------------	-------------	---------

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Sous-sol Annexe - Vol 164								
10141	B	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10142	B	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10173	A	Mur béton brut-Mur1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
10174	B	Mur béton brut-Mur1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
10175	C	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
10176	D	Mur béton brut-Mur1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
10185	A	conduit métal peint (conduit)-conduit1	Centre Gauche	Métal	Peinture	3,7 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Sous-sol Annexe - Vol 165								
10137	D	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10138	D	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10139	D	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10161	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10162	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10163	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10164	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10165	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10166	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10167	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10168	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10169	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Sous-sol Annexe - Vol 165

10170	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10171	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10172	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Sous-sol Annexe - Vol 166

10134	C	Plafond plâtre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10135	C	Plafond plâtre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10136	C	Plafond plâtre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10143	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10144	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10145	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10146	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10147	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10148	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10149	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10150	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10151	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10152	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10153	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10154	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10155	E	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Sous-sol Annexe - Vol 166								
10156	E	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10157	E	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10158	F	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10159	F	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10160	F	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10186	F	conduit métal peint (conduit)-conduit1	Centre Centre	Métal	Peinture	4,64 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10187	E	conduit métal peint (conduit)-conduit1	Bas Droite	Métal	Peinture	3,3 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10188	A	conduit métal peint (conduit)-conduit1	Centre Droite	Métal	Peinture	4,21 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10189	B	conduit métal peint (conduit)-conduit1	Haut Centre	Métal	Peinture	3,61 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Toitures Annexe - Vol 123 (Toiture terrasse 1)								
11128	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11129	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11130	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11131	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11132	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11133	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11134	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11135	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11136	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11137	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Toitures Annexe - Vol 123 (Toiture terrasse 1)								
11138	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11139	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11140	E	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11141	E	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11142	E	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11143	L	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11144	L	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11145	L	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11146	K	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11147	K	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11148	K	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11149	J	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11150	J	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11151	J	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11152	I	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11153	I	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11154	I	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11155	H	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11156	H	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11157	H	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11158	G	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11159	G	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11160	G	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Toitures Annexe - Vol 123 (Toiture terrasse 1)								
11161	F	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11162	F	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11163	F	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11164	J	bande plomb (bardeau)-bardeau1	Centre Centre	Autre	Autre	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11165	I	bande plomb (bardeau)-bardeau1	Bas Droite	Autre	Autre	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11166	H	bande plomb (bardeau)-bardeau1	Haut Gauche	Autre	Autre	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11167	G	bande plomb (bardeau)-bardeau1	Haut Droite	Autre	Autre	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11168	D	bande plomb (bardeau)-bardeau1	Centre Centre	Autre	Autre	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11169	C	bande plomb (bardeau)-bardeau1	Bas Droite	Autre	Autre	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11170	B	bande plomb (bardeau)-bardeau1	Haut Centre	Autre	Autre	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11171	L	bande plomb (bardeau)-bardeau1	Haut Droite	Autre	Autre	10 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		20						



F - INFORMATIONS SUR LES PRINCIPALES RÉGLEMENTATIONS ET RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE D'EXPOSITION AU PLOMB

F-1 INFORMATIONS RELATIVES AUX TRAVAUX EN PRÉSENCE DE PLOMB

Comment se contamine-t-on ?

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant des particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

Sur les chantiers :

- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail :

Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?

Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)

- exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de travaux,
- remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes.

Choisir un mode opératoire le moins polluant

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :

- choisir la technique d'intervention la moins polluante (exemple : éviter le sablage/grenaillage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs).

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)

- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires - douches - sanitaires - restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,...) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
 - interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
 - rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
 - interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
 - ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :

- Des conseils dans le choix des protections,
- Une aide à l'information et à la formation,
- Une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

F-2 TEXTES DE RÉFÉRENCE

Code de la Construction et de l'Habitat :

- Code de la Construction et de l'Habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 à R.271-4 (conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;
- Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ;
- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le Code de la Construction et de l'Habitation et le Code de la Santé Publique.

Code du Travail pour la prévention des risques professionnels liés à l'exposition au plomb :

- Code du Travail Articles R4412-59 et suivants du Code du Travail : Prévention de certains risques d'exposition aux agents cancérigènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction.
- Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail
- Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;
- Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en oeuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1 du Code du Travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail) ;
- Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail ;
- Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le Code du Travail et le Code de la Santé Publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (équipements de travail) ;
- Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à R.231-54 du code du travail) ;
- Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'Article R.4512-7 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention
- Code de la Santé publique: Arrête du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

F-3 RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Documents techniques :

- Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ;
- Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix d'une technique de traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP Décembre 2013 ;
- Document ED 909 Interventions peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS, Septembre 2013 ;

Sites Internet :

- Ministère chargé de la santé (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb, obligations des différents acteurs, ...) : <http://www.sante.gouv.fr> (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)
- Ministère chargé du logement : <http://www.logement.gouv.fr>
- OPPBTP : <http://www.preventionbtp.fr>
- Agence nationale de l'habitat (ANAH) : <http://www.anah.fr/> (fiche Peintures au plomb disponible, notamment)
- Institut national de recherche et de sécurité (INRS) : <http://www.inrs.fr/>

G - ANNEXES

G-1 NOTICE D'INFORMATIONS

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb, aussi si vous réalisez des travaux (rénovation, démolition) : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement !

La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc...). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusqu'en 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Les peintures contenant du plomb ne présentent pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écailent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

-s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb,

-s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb,

-s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

• Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre ;

• Lutte contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;

• Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;

• Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb, prenez des précautions :

• Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en œuvre les mesures de prévention adéquates ;

• Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. Avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;

• Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :

• Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb

• Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie).

Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement




Exemples de revêtements dégradés représentant un risque pour la santé. Plaquette d'informations disponible sur : <http://www.sante-sports.gouv.fr>

SOUS-SOL - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002ER701981-7

Légende



Adresse du bien

5 Place d'Arsonval
69003 LYON

Désignation



Pavillon A

Date intervention

11/04/2025

Technicien intervenant

FANDOS OLIVIER


SOUS-SOL - PLAN DE REPÉRAGE - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB				Référence: 002ER701981-7
				Légende
				<div></div> Volume et élément contenant du plomb
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	5 Place d'Arsonval 69003 LYON	Pavillon A	11/04/2025	FANDOS OLIVIER

SOUS-SOL - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002ER701981-7

Légende

Volume et élément contenant du plomb



Adresse du bien

5 Place d'Arsonval
69003 LYON

Désignation

Pavillon A

Date intervention

11/04/2025

Technicien intervenant

FANDOS OLIVIER

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002ER701981-7

Légende



Adresse du bien

5 Place d'Arsonval
69003 LYON

Désignation

Pavillon A

Date intervention

11/04/2025

Technicien intervenant

	FANDOS OLIVIER
--	----------------


RDC - PLAN DE REPÉRAGE - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB				Référence: 002ER701981-7
				Légende
				Volume et élément contenant du plomb
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	5 Place d'Arsonval 69003 LYON	Pavillon A	11/04/2025	FANDOS OLIVIER

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ÉLÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002ER701981-7

Légende

Volume et élément contenant du plomb



Adresse du bien

5 Place d'Arsonval
69003 LYON

Désignation

Pavillon A

Date intervention

11/04/2025

Technicien intervenant

FANDOS OLIVIER

R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME				Référence: 002ER701981-7
				Légende
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	5 Place d'Arsonval 69003 LYON	Pavillon A	11/04/2025	FANDOS OLIVIER

R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Légende

	Volume et élément contenant du plomb
--	--------------------------------------

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

Techniciens intervenant
FANDOS OLIVIER



Adresse du bien	

5 Place d'Arsonval
69003 LYON

Désignation

Pavillon A

Date intervention

11/04/2025

Techniciens intervenant

FANDOS OLIVIER

R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - ÉLÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002ER701981-7

Légende

Volume et élément contenant du plomb



Adresse du bien

5 Place d'Arsonval
69003 LYON

Désignation



Pavillon A




Date intervention

11/04/2025

Technicien intervenant

FANDOS OLIVIER

R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME				Référence: 002ER701981-7
				Légende
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	5 Place d'Arsonval 69003 LYON	Pavillon A	11/04/2025	FANDOS OLIVIER


R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB				Référence: 002ER701981-7	
				Légende	
					Volume et élément contenant du plomb
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant	
	5 Place d'Arsonval 69003 LYON	Pavillon A	11/04/2025	FANDOS OLIVIER	

R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002ER701981-7

Légende

	Volume et élément contenant du plomb




Adresse du bien
5 Place d'Arsonval
69003 LYON


Désignation
Pavillon A

Date intervention
11/04/2025


Technicien intervenant
FANDOS OLIVIER

Légende



	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	5 Place d'Arsonval 69003 LYON	Pavillon A	11/04/2025	FANDOS OLIVIER

Légende




A-S1-08 - PLAN DE REPÉRAGE - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002ER701981-7

Légende

	Volume et élément contenant du plomb
--	--------------------------------------



Adresse du bien

5 Place d'Arsonval
69003 LYON

Désignation

Pavillon A

Date intervention


11/04/2025

Techniciens intervenant

FANDOS OLIVIER

Légende

Volume et élément contenant du plomb



PASSERELLE VERS PAVILLON B - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME


Référence:
002ER701981-7

Légende

Passerelle vers pavillon B



Vol 79
(Façade 1



SOUS-SOL

Vol 92
(Sous-sol)

Vers B

RDC


Vol 10

PASSERELLE VERS PAVILLON B - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002ER701981-7

Légende

	Volume et élément contenant du plomb
--	--------------------------------------



Adresse du bien

5 Place d'Arsonval
69003 LYON

Désignation

Pavillon A


Date intervention

11/04/2025

Techniciens intervenant

FANDOS OLIVIER

Légende







Adresse du bien
5 Place d'Arsonval
69003 LYON

Désignation
Pavillon A

Date intervention
11/04/2025

Technicien intervenant
FANDOS OLIVIER


FAÇADE A - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME				Référence: 002ER701981-7
<div><p>Vol 84 (Façade 5)</p></div>				Légende
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	5 Place d'Arsonval 69003 LYON	Pavillon A	11/04/2025	FANDOS OLIVIER

FAÇADE A - PLAN DE REPÉRAGE - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002ER701981-7

Légende

	Volume et élément contenant du plomb
--	--------------------------------------



Adresse du bien

5 Place d'Arsonval
69003 LYON

Désignation

Pavillon A

Date intervention

11/04/2025

	Techniciens intervenant
--	-------------------------


FANDOS OLIVIER

FAÇADE A - PLAN DE REPÉRAGE - ÉLÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002ER701981-7

Légende

Volume et élément contenant du plomb



Adresse du bien

5 Place d'Arsonval
69003 LYON

Désignatio

Pavillon

Date interventio

11/04/2021


Techniciens intervenant

FANDOS OLIVIER

FAÇADE B - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002ER701981-7

Légende



Adresse du bien

5 Place d'Arsonval
69003 LYON

Désignation

Pavillon A

Date intervention

11/04/2025

Technicien intervenant


FANDOS OLIVIER

FAÇADE B - PLAN DE REPÉRAGE - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002ER701981-7

Légende

	Volume et élément contenant du plomb
--	--------------------------------------



Vol 86



Adresse du bien

5 Place d'Arsonval
69003 LYON

Désignation

Pavillon A

Date intervention

11/04/2025

	Techniciens intervenant
--	-------------------------


FANDOS OLIVIER

FAÇADE B - PLAN DE REPÉRAGE - ÉLÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002ER701981-7

Légende

Volume et élément contenant du plomb

Vol 86

Adresse du bien

5 Place d'Arsonval
69003 LYON

Désignation

Pavillon A

Date intervention

11/04/2025

Techniciens intervenant

	FANDOS OLIVIER
--	----------------

FAÇADE C - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME				Référence: 002ER701981-7
<div> <div>Vol 80</div> </div>				Légende
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	5 Place d'Arsonval 69003 LYON	Pavillon A	11/04/2025	FANDOS OLIVIER


FAÇADE C - PLAN DE REPÉRAGE - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB				Référence: 002ER701981-7
<div><p>Vol 80</p></div>				Légende
				<div></div> Volume et élément contenant du plomb
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	5 Place d'Arsonval 69003 LYON	Pavillon A	11/04/2025	FANDOS OLIVIER

FAÇADE C - PLAN DE REPÉRAGE - ÉLÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002ER701981-7

Légende

Volume et élément contenant du plomb



Adresse du bien

5 Place d'Arsonval
69003 LYON

Désignation



Pavillon A



Date intervention

11/04/2025

Techniciens intervenant

FANDOS OLIVIER

FAÇADE D - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME				Référence: 002ER701981-7
<div>Vol 87 (Façade 7)</div> <div>D</div> 				Légende
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	5 Place d'Arsonval 69003 LYON	Pavillon A	11/04/2025	FANDOS OLIVIER


FAÇADE D - PLAN DE REPÉRAGE - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB				Référence: 002ER701981-7
<div><div>Vol 87 (Façade 7)</div><div><div>D</div></div></div>				Légende
				<div><div></div><div>Volume et élément contenant du plomb</div></div>
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	5 Place d'Arsonval 69003 LYON	Pavillon A	11/04/2025	FANDOS OLIVIER

FAÇADE D - PLAN DE REPÉRAGE - ÉLÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002ER701981-7

Légende

Volume et élément contenant du plomb



Adresse du bien

5 Place d'Arsonval
69003 LYON

Désignation

Pavillon A

Date intervention

11/04/2025

Techniciens intervenant

FANDOS OLIVIER

FAÇADE D1 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002ER701981-7

Légende

Vol 91
(Façade 9)



Adresse du bien

5 Place d'Arsonval
69003 LYON

Désignation

Pavillon A

Date intervention

11/04/2025

Technicien intervenant


FANDOS OLIVIER

FAÇADE D1 - PLAN DE REPÉRAGE - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002ER701981-7

Légende

	Volume et élément contenant du plomb



Adresse du bien

5 Place d'Arsonval
69003 LYON

Désignation

Pavillon A

Date intervention

11/04/2025

	Techniciens intervenant
--	-------------------------


FANDOS OLIVIER

FAÇADE D1 - PLAN DE REPÉRAGE - ÉLÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002ER701981-7

Légende

Volume et élément contenant du plomb



Adresse du bien

5 Place d'Arsonval
69003 LYON

Désignation

Pavillon A

Date intervention

11/04/2025







Techniciens intervenant

FANDOS OLIVIER

JOINTS DE STRUCTURES MENUISERIES - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002ER701981-7

Légende



Adresse du bien	

5 Place d'Arsonval
69003 LYON

Désignation


Pavillon A

Date intervention

11/04/2025


Techniciens intervenant

FANDOS OLIVIER



Vol 81
(Façade 2)

Légende




FENÊTRES BOIS DOUBLE
VITRAGE 1

Vol 82
(Façade 3)




Légende



FENÊTRES BOIS DOUBLE
VITRAGE 2

Vol 83
(Façade 4)





FAÇADE D2 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002ER701981-7

Légende

Vol 90
(Façade 8)



Adresse du bien
5 Place d'Arsonval
69003 LYON

Désignation
Pavillon A

Date intervention
11/04/2025

Technicien intervenant
FANDOS OLIVIER


FAÇADE D2 - PLAN DE REPÉRAGE - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB				Référence: 002ER701981-7	
<div><div>lambrequin1</div><div>lambrequin2</div><div>lambrequin1</div><div>Vol 90 (Façade 8)</div><div><div>D2</div></div></div>				Légende	
					Volume et élément contenant du plomb
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant	
	5 Place d'Arsonval 69003 LYON	Pavillon A	11/04/2025	FANDOS OLIVIER	

FAÇADE D2 - PLAN DE REPÉRAGE - ÉLÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002ER701981-7

Légende

Volume et élément contenant du plomb



Adresse du bien
5 Place d'Arsonval
69003 LYON

Désignation
Pavillon A

Date intervention
11/04/2025


Technicien intervenant
FANDOS OLIVIER

Légende

Vol 118
(Machinerie ascenseur 1)

Vol 119
Gaine ascenseur

Vol 117
(Ascenseur)




Vol 116
toiture machinerie

ASCENSEUR ET MACHINERIE - PLAN DE REPÉRAGE - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002ER701981-7

Légende

Volume et élément contenant du plomb



Vol 116
toiture machinerie



Adresse du bien

5 Place d'Arsonval
69003 LYON

Désignation

Pavillon A

Date intervention

11/04/2025

Techniciens intervenant

FANDOS OLIVIER

ASCENSEUR ET MACHINERIE - PLAN DE REPÉRAGE - ÉLÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002ER701981-7

Légende




Vol 116
toiture machinerie

MACHINERIE ASCENSEUR (PLOMB) - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002ER701981-7

Légende



Vol 121
(Machinerie ascenseur 2)



Adresse du bien	

5 Place d'Arsonval
69003 LYON

Désignation

Pavillon A

Date intervention

11/04/2025

Techniciens intervenant	
-------------------------	--


FANDOS OLIVIER

MACHINERIE ASCENSEUR (PLOMB) - PLAN DE REPÉRAGE - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002ER701981-7

Légende

	Volume et élément contenant du plomb
--	--------------------------------------



Adresse du bien

5 Place d'Arsonval
69003 LYON

Désignation

Pavillon A

Date intervention

11/04/2025

Techniciens intervenant


FANDOS OLIVIER

MACHINERIE ASCENSEUR (PLOMB) - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002ER701981-7

Légende

	Volume et élément contenant du plomb
--	--------------------------------------



Adresse du bien	

5 Place d'Arsonval
69003 LYON

Désignation

Pavillon A


Date intervention

11/04/2025

Techniciens intervenant	
-------------------------	--

FANDOS OLIVIER

Vol 122
(Gaine ascenseur)



Légende



Adresse du bien
5 Place d'Arsonval
69003 LYON


Désignation
Pavillon A



Date intervention
11/04/2025

Technicien intervenant
FANDOS OLIVIER

Référence:
002ER701981-7

Volume et élément contenant du plomb



GAINE ASCENSEUR (PLOMB) - PLAN DE REPÉRAGE - ÉLÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB				Référence: 002ER701981-7	
<div><div>Vol 122 (Gaine ascenseur)</div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>	Légende				
		Volume et élément contenant du plomb			
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant	
	5 Place d'Arsonval 69003 LYON	Pavillon A	11/04/2025	FANDOS OLIVIER	

EXTÉRIEURS - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002ER701981-7

Vol 138
(Extérieur)



Légende



Adresse du bien
5 Place d'Arsonval
69003 LYON

Désignation
Pavillon A


Date intervention
11/04/2025

Technicien intervenant
FANDOS OLIVIER

SOUS-SOL ANNEXE - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002ER701981-7

Légende



Adresse du bien

5 Place d'Arsonval
69003 LYON

Désignation



Pavillon A



Date intervention

11/04/2025


Technicien intervenant

FANDOS OLIVIER

SOUS-SOL ANNEXE - PLAN DE REPÉRAGE - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB				Référence: 002ER701981-7
				Légende
				<div></div> Volume et élément contenant du plomb
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	5 Place d'Arsonval 69003 LYON	Pavillon A	11/04/2025	FANDOS OLIVIER

SOUS-SOL ANNEXE - PLAN DE REPÉRAGE - ÉLÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB				Référence: 002ER701981-7	
				Légende	
					Volume et élément contenant du plomb
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant	
	5 Place d'Arsonval 69003 LYON	Pavillon A	11/04/2025	FANDOS OLIVIER	

Légende



Adresse du bien

5 Place d'Arsonval
69003 LYON

Désignation

Pavillon A

Date intervention

11/04/2025

Technicien intervenant


FANDOS OLIVIER

RDC ANNEXE - PLAN DE REPÉRAGE - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002ER701981-7

Légende

	Volume et élément contenant du plomb
--	--------------------------------------



Adresse du bien	

5 Place d'Arsonval
69003 LYON

Désignation

Pavillon A

Date intervention
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100

11/04/2025

Techniciens intervenant


FANDOS OLIVIER

RDC ANNEXE - PLAN DE REPÉRAGE - ÉLÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002ER701981-7

Légende

Volume et élément contenant du plomb



Adresse du bien

5 Place d'Arsonval
69003 LYON

Désignation

Pavillon A

Date intervention

11/04/2025


Technicien intervenant

FANDOS OLIVIER

R+1 ANNEXE - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002ER701981-7

Légende



Adresse du bien

5 Place d'Arsonval
69003 LYON

Désignation

Pavillon A

Date intervention

11/04/2025

Technicien intervenant


FANDOS OLIVIER

R+1 ANNEXE - PLAN DE REPÉRAGE - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002ER701981-7

Légende

	Volume et élément contenant du plomb



Adresse du bien	

5 Place d'Arsonval 69003 LYON

Désignation

Pavillon A

Date intervention

11/04/2025

Techniciens intervenant

FANDOS OLIVIER

Légende

Volume et élément contenant du plomb



Adresse du bien

5 Place d'Arsonval
69003 LYON

Désignation

Pavillon A

Date intervention

11/04/2025


Technicien intervenant

FANDOS OLIVIER

TOITURES ANNEXE - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002ER701981-7

Légende



Adresse du bien

5 Place d'Arsonval
69003 LYON

Désignation



Pavillon A



Date intervention

11/04/2025

Technicien intervenant

FANDOS OLIVIER

TOITURES ANNEXE - PLAN DE REPÉRAGE - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB				Référence: 002ER701981-7	
				Légende	
					Volume et élément contenant du plomb
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant	
	5 Place d'Arsonval 69003 LYON	Pavillon A	11/04/2025	FANDOS OLIVIER	


TOITURES ANNEXE - PLAN DE REPÉRAGE - ÉLÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB				Référence: 002ER701981-7	
				Légende	
					Volume et élément contenant du plomb
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant	
	5 Place d'Arsonval 69003 LYON	Pavillon A	11/04/2025	FANDOS OLIVIER	

Légende



Vol 128
(Façade Ouest)



Vol 125
(Façade Nord)



Vol 127
(Façade Est)



Vol 126
(Façade Sud)



Adresse du bien

5 Place d'Arsonval
69003 LYON

Désignation

Pavillon A

Date intervention

11/04/2025

Technicien intervenant

FANDOS OLIVIER

FAÇADES. ANNEXE - PLAN DE REPÉRAGE - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002ER701981-7

Légende

	Volume et élément contenant du plomb
--	--------------------------------------



Adresse du bien	

5 Place d'Arsonval
69003 LYON

Désignation

Pavillon A

Date intervention

11/04/2025

Techniciens intervenant


FANDOS OLIVIER

FAÇADES. ANNEXE - PLAN DE REPÉRAGE - ÉLÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002ER701981-7

Légende

	Volume et élément contenant du plomb
--	--------------------------------------



Adresse du bien

5 Place d'Arsonval
69003 LYON

Désignation


Pavillon A


Date intervention

11/04/2025

	Techniciens intervenant
--	-------------------------

FANDOS OLIVIER

DÉTAILS DES ÉTANCHÉITÉS TOITURES - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME				Référence: 002ER701981-7
<div>Vol 141</div> <div>détail des étanchéités toitures</div> <div> <div> <div>2</div> <div>4</div> <div> <div>Asphalte</div> <div>Complexe isolant PU</div> <div>DALLE BETON</div> </div> </div> <div> <div>3</div> <div> <div>Bitume</div> <div>Asphalte</div> <div>DALLE BETON</div> </div> </div> <div> <div>5</div> <div> <div>Asphalte</div> <div>Complexe isolant PU</div> <div>Couche bitumineuse</div> <div>DALLE BETON</div> </div> </div> <div> <div>7</div> <div> <div>Bande bitumineuse</div> <div>Complexe isolant PU</div> <div>Bande bitumineuse</div> <div>Complexe isolant PU</div> <div>Asphalte</div> <div>Bande bitumineuse</div> <div>DALLE BETON</div> </div> </div> <div> <div>1</div> <div> <div>Complexe 2018</div> <div>Asphalte</div> <div>Isolant fibreux</div> <div>Isolant PU 4cm</div> <div>Bande bitumée</div> <div>DALLE BETON</div> </div> </div> <div> <div>8</div> <div> <div>Bande bicouche</div> <div>Complexe isolant PU</div> <div>Voile indépendance</div> <div>Bande bicouche</div> <div>DALLE BETON</div> </div> </div> <div> <div>6</div> <div> <div>Bande bicouche</div> <div>Bande monocouche</div> <div>DALLE BETON</div> </div> </div> <div> <div>9</div> <div> <div>Complexe isolant PU</div> <div>Asphalte</div> <div>Pare-vapeur bitumineux</div> <div>DALLE BETON</div> </div> </div> </div>				Légende
	<div>Adresse du bien</div> <div>5 Place d'Arsonval 69003 LYON</div>	<div>Désignation</div> <div>Pavillon A</div>	<div>Date intervention</div> <div>11/04/2025</div>	<div>Technicien intervenant</div> <div>FANDOS OLIVIER</div>

DÉTAIL ÉTANCHÉITÉS TOITURES ANNEXE - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME				Référence: 002ER701981-7
<div>Vol 142</div> <div>détails étanchéités toitures Annexe</div> <div><div>Toiture Haute</div><div><div>graviers</div><div></div><div></div><div>DALLE BETON</div></div><div>Couche bitumineuse</div><div>Asphalte</div><div>Toiture basse</div><div><div>Dalles</div><div>Sable</div><div></div><div>DALLE BETON</div></div><div>Asphalte</div></div>				Légende
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	5 Place d'Arsonval 69003 LYON	Pavillon A	11/04/2025	FANDOS OLIVIER

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance AC 2025 1/2

Assurance AC 2025 2/2

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92035 Paris La Défense Cedex
T : +33 (0) 1 44 05 96 00
F : +33 (0) 1 44 05 96 00



**ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE**

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Trinity - 1 bis Place de la Défense - 92035 Paris La Défense Cedex, certifions que la société :

**VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE**

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° **76208471-30015** couvrant également l'assuré additionnel :

AC ENVIRONNEMENT

Les activités garanties sont notamment les suivantes :

- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP)
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des érosés bitumineux : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasitaire
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche et repérage du plomb avant ou après travaux, y compris démolition
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMD)
- Information sur la présence d'un risque de mûre
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Tous Audits Énergétiques, y compris réglementaire
- Etat des Risques et Pollution (ERP, annexionnement ERNMT ou ESSRS)
- Certificat de déconce - Loi SRU
- Mesure du Radon dans les bâtiments
- Relevé de cotes et plan de l'existant en copropriété
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traité
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE)
- Réalisation d'inspections dans le cadre du dispositif CEE (Certificats d'Economie d'Énergie)
- Prélèvement d'eau en vue de l'analyse de la teneur en plomb
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements locatifs dans l'ancien (dispositifs Robien et équivalents)
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif
- Diagnostic d'accessibilité handicapés
- Etudes thermiques
- Formation des franchisés et partenaires et ce, dans le cadre de l'expertise en pathologie du bâtiment et de toutes expertises liées au bâtiment, à la construction ainsi qu'à toutes activités annexes ou connexes.

HDI Global SE
HDI Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi-global

Commercial Register: HR 10020
VAT registration ID DE 219828792

Chairman of the Supervisory Board: Tordten Lause
Board of Management: Dr. Edgar Pils (Chairman), Ralf Beutler,
Dr. Malte Enders, Dr. Christian Hemming, Dr. Dirk Hering, David Hüls, Dr. Barbara Kinnasiewicz-Beutler, Dr. Thomas Kuhn

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92035 Paris La Défense Cedex
T : +33 (0) 1 44 05 96 00
F : +33 (0) 1 44 05 96 00




- Conception, développement de logiciels, progiciels, mise au point, développement et commercialisation de tous produits ou services informatiques télématiques et électroniques
- Activités de services, prestations, conseil, audit et développement en lien avec ses activités digitales
- Activités concernant la formation professionnelle
- Développement, animation d'un réseau de franchise
- Relevés 3D et relevés de mesures et données techniques
- Réalisation de plans et nomenclatures
- Hébergement de données
- Repérage des Fibres Céramiques Réfractaires (FCR)
- Réalisation de Plans Pluriannuels de Travaux (PPT) en copropriété

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	7 500 000 EUR	par sinistre
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)		
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement (pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confisqués	30 000 EUR	par sinistre
RESPONSABILITE CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)		
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 01/01/2025 au 31/12/2025, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisés par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le jeudi 12 décembre 2024 – RE/CT



HDI Global SE
HDI Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi-global

Commercial Register: HR 10020
VAT registration ID DE 219828792

Chairman of the Supervisory Board: Tordten Lause
Board of Management: Dr. Edgar Pils (Chairman), Ralf Beutler,
Dr. Malte Enders, Dr. Christian Hemming, Dr. Dirk Hering, David Hüls, Dr. Barbara Kinnasiewicz-Beutler, Dr. Thomas Kuhn

Attestation AC 2025



ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné Mme Dominique BISAGA, présidente de la SAS **AC ENVIRONNEMENT** (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du 1° de l'article L. 271-4 du Code de la construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L126-26 et L128-28-1 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 126-24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du même code ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L126-28-1 du même code
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du même code.

Ceci s'applique aussi à toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation

Je déclare que la SAS **AC ENVIRONNEMENT** est soussignée d'une assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrite auprès de la compagnie d'assurance HDI permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus, ainsi que toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 02/01/2025

Dominique BISAGA
Présidente



AC ENVIRONNEMENT
Sageo Immobilier - 64 rue Clément Ader - CS 70064 - 42153 RIORGES
SAGEO IMMOBILIER 1505 00024 - SIRET 44135591400298 - Fournisseur mandataire: FR03441355914 - APE 7120B - Assureur par HDI Global SE 76208471-30015

01 44 77 44 92 48
01 44 77 44 92 48
01 44 77 44 92 48

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
- 35760 ST Grégoire - CPDI6240

Certificat de compétences
Diagnostic Immobilier

N° CPDI 6240 Version 002



Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

Monsieur FANDOS Olivier

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 05 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention Date d'effet : 14/12/2021 - Date d'expiration : 13/12/2028
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention Date d'effet : 14/12/2021 - Date d'expiration : 13/12/2028
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 28/03/2022 - Date d'expiration : 27/03/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 29/03/2022.



Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnostic Immobilier
Portée disponible sur www.icert.fr
Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire



CPE DI DR 14 rev01

ANNEXE: DOCUMENTS

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
- 35760 ST Grégoire - CPDI6240

Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI 6240 Version 002

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

Monsieur FANDOS Olivier

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention Amiante Avec Mention
Date d'effet : 14/12/2021 - Date d'expiration : 13/12/2028

Amiante sans mention Amiante Sans Mention
Date d'effet : 14/12/2021 - Date d'expiration : 13/12/2028

Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb
Date d'effet : 28/03/2022 - Date d'expiration : 27/03/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 29/03/2022.

[illegible]

I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnostiqueur

Portée disponible sur www.icert.fr
Parc d'Affaires, Espace Perform

CPE DR FR as reveal