



BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS  
GEP Réglementaire MPY  
Résidence Wagner  
87 rue Saint Firmin  
12850 ONET LE CHATEAU

## Compte rendu de visite du 03/10/2024 au 03/10/2024

### REFERENCES MISSION

CRV N° : 23878469/S2/1/AM-RTV\_V1

Rédigé le : 11/10/2024

Référence au programme de travaux :  
N°Devis n°0004553615 réalisé le 25/09/2024 par

### DONNEUR D'ORDRE


COLETTE WALLER  
PL JEAN JACQUES CHAPOU  
46042 CAHORS CEDEX 9

### SITE D'INTERVENTION

BATIMENT CITE SOCIALE DES TABAC  
304 RUE VICTOR HUGO  
46000 CAHORS  
DAAT TOITURE



### OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence	Signataire du rapport
Louis BONNEFOUS	Diagnostiqueur immobilier	CPDI 5742	Louis BONNEFOUS
			

Le présent rapport ne peut être reproduit qu'intégralement.

## SOMMAIRE

1. Objet du document	3
2. Nombre de prélèvement(s) pour analyse(s)	4

*BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets*

### EN EXPLOITATION



- ✓ Dossier Technique Amiante
- ✓ Etats de conservation
- ✓ Mesures dans l'air
- ✓ Audit Flash Amiante
- ✓ Evaluation du risque Radon

### AVANT LES TRAVAUX



- ✓ Repérages Amiante, HAP, Plomb, FCR,...
- ✓ Repérages sur équipements industriels, infrastructures, voirie
- ✓ Diagnostics déchets, PeMD

### PENDANT LES TRAVAUX



- ✓ Assistance technique
- ✓ Suivi de chantier
- ✓ Mesures dans l'air

### APRES LES TRAVAUX



- ✓ Examens visuels après désamiantage
- ✓ Mesures dans l'air
- ✓ Réunion de restitution
- ✓ Intégration documents
- ✓ Dossier Technique Amiante

## 1. Objet du document

Le cas échéant, il vise à informer le donneur d'ordre :

- des moyens d'accès qui requièrent un outillage et/ou une compétence spécifique qu'il doit mettre en œuvre,
- des investigations approfondies qui requièrent un outillage et/ou une compétence spécifique qu'il doit réaliser,
- de tout aléas rencontrés lors de la visite devant être porté à sa connaissance,
- des prélèvements pour analyses effectués lors du repérage.

Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, sans action du donneur relative aux actions demandées par l'opérateur de repérage, un pré-rapport sera établi.

## 2. Nombre de prélèvement(s) pour analyse(s)

8 échantillon(s) devant faire l'objet d'analyse(s) en laboratoire a (ont) été réalisé(s) lors du repérage.

Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Description	N°Prel
BATIMENT -> R+3 -> Terrasse 1	Bardeaux bitumineux	Bardeaux bitumineux ("shingles")	Orange	1
BATIMENT -> R+3 -> Terrasse 1	Bardeaux bitumineux	Bardeaux bitumineux ("shingles")	Marron	2
BATIMENT -> R+3 -> Terrasse 1	Etanchéité de toiture terrasse	Revêtements bitumineux relevés	/	3
BATIMENT -> R+3 -> Terrasse 1	Etanchéité de toiture terrasse	Revêtements bitumineux parties planes	/	4
BATIMENT -> R+3 -> Terrasse 3	Bardeaux bitumineux	Bardeaux bitumineux ("shingles")	Orange	5
BATIMENT -> R+3 -> Terrasse 3	Bardeaux bitumineux	Bardeaux bitumineux ("shingles")	Marron	6
BATIMENT -> R+3 -> Terrasse 3	Etanchéité de toiture terrasse	Revêtements bitumineux relevés	/	7
BATIMENT -> R+3 -> Terrasse 3	Etanchéité de toiture terrasse	Revêtements bitumineux parties planes	/	8