

Modernisation de la GH sur les petits ouvrages du Canal de Bourgogne 3

Repérages A&P avant travaux

	Ouvrages hydrauliques	Amiante détectée	Plomb détecté
1	Prise d'eau de Venarey 56Y	non	non
2	Déchargeoir de Venarey 56Y	non	non
3	Prise d'eau château de Nogent 63Y	non	non
4	Déchargeoir de Nogent 64Y	non	non
5	Déchargeoir des Forges Buffon 68Y	non	non
6	Déversoir de Rougemont 70Y	non	non
7	Prise d'eau de Rougemont 71Y	non	non
8	Prises d'eau d'Arlot 74Y	non	oui (mécanisme)
9	Déchargeoir d'Arlot 74Y	non	non
10	Déchargeoir de Nuits 75Y	non	non
11	Déchargeoir de Gallot 78Y	non	non
12	Prise d'eau d'Ancy-le-Franc 80Y	non	non
13	Déchargeoir de la Rapille 81Y	non	non
14	Prise d'eau d'Argentenay 88Y	non	non
15	Déchargeoir de Saint-Vinnemer 88Y	non	non
16	Prise d'eau de Tanlay 91Y	non	non
17	Déchargeoir de Commissey 91Y	non	non
18	Prise d'eau de Tonnerre 95Y	non	non
19	Déchargeoir de Dannemoine 97Y	non	non
20	Déchargeoir de Tronchoy 99Y	non	non
21	Déchargeoir de Percey 103Y	non	non
22	Prise d'eau de Germigny 105Y	non	oui (cadre support de vannes)
23	Déchargeoir de Saint-Florentin 108Y	non	non
24	Arrivée d'eau de Brignault 112Y	non	non
25	Déchargeoir de Préblin 113Y	non	non
26	Déchargeoir du Boutoir 111Y	non	non