

DOSSIER , amiante avant travaux

Référence : 23764- CPAM



Bien : Immeuble
Adresse : 33 rue grande Vallée
50120 CHERBOURG-EN-COTENTIN
Référence Cadastre : NC

PROPRIETAIRE

CPAM
33 Rue grande Vallée
50120 CHERBOURG-EN-COTENTIN

DEMANDEUR

CPAM
33 Rue grande Vallée
50120 CHERBOURG-EN-COTENTIN



**AVRANCHES - VILLEDIEU -
ST HILAIRE**
3 rue St Gaudens 50300
AVRANCHES
02.33.60.07.16.
contact@diagjfl.com

SAINT LO
8 Rue du Dr Leturc, 50000
Saint-Lô
02.33.55.48.84.
contact@cetebat.fr

CAEN – VIRE
3 rue Louis Borderieux
14000 CAEN
02.31.35.89.88.
contact@cetebat.fr

Attestation sur l'honneur d'impartialité et d'indépendance

Madame, Monsieur,

Je soussigné, Eddy LEFORTIER, gérant de la SAS DIAG NORMANDIE, atteste sur l'honneur que la société répond en tous points aux exigences définies par les articles L 271-6 et R 271-3 du code de la Construction et de l'habitation.

Ainsi la SAS DIAG NORMANDIE n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance, ni avec une collectivité, propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise, un particulier pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents constituant les dossiers techniques.

La SAS DIAG NORMANDIE est titulaire d'une assurance professionnelle permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions.

AXA France IARD.

Enfin, la société dispose de tous les moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier technique

Fait à AVRANCHES,

DIAG
Normandie
59 route du Bocage
14240 CAHAGNÈS
contact.diagnormandie@gmail.com
SIRET 949 830 988 000 18

**AVRANCHES - VILLEDIEU -
ST HILAIRE**

3 rue St Gaudens 50300
AVRANCHES
02.33.60.07.16.
contact@diagjfl.com

SAINT LO

8 Rue du Dr Leturc, 50000
Saint-Lô
02.33.55.48.84.
contact@cetebat.fr

CAEN – VIRE

3 rue Louis Borderieux
14000 CAEN
02.31.35.89.88.
contact@cetebat.fr

Votre Assurance

► RCE PRESTATAIRES

COURTIER

CM GROUPE
25 AVENUE LEONARD DE VINCI
PARC DU HAUT LEVEQUE B22
33600 PESSAC
Tél : 05 56 04 18 04
Email : CONTACT@CM-GROUPE.FR
Portefeuille : 0201488284

SAS DIAG NORMANDIE
59 RTE DU BOCAGE
LIEU DIT BOUSSIGNY
14240 CAHAGNES FR

Assurance et BanqueVos références :

Contrat n° 11195705604
Client n° 0824479120

AXA France IARD, atteste que :

SAS DIAG NORMANDIE
59 RTE DU BOCAGE
LIEU DIT BOUSSIGNY
14240 CAHAGNES

est titulaire d'un contrat d'assurance N° 11195705604 ayant pris effet le 01/01/2024

Activités garanties

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS VISES PAR L'ARTICLE L271-6 et R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation,

ETATS ET DIAGNOSTICS AUTRES QUE CEUX VISES PAR L'ARTICLE L271-6 et R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation :

CONTROLE, VERIFICATION PERIODIQUE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DANS ERP

CERTIFICAT DE SURFACE LOI CARREZ

Certificats de surface (Loi Carrez) prévu par la Loi n°96-1107 du 18 décembre 1996 et son décret d'application n° 97-532 du 23 mai 1997.

DIAGNOSTIC ECO PRET A TAUX ZERO conformément aux dispositions de l'arrêté du 30/03/2009

DIAGNOSTIC LOI BOUTIN prévu par la Loi 2009-323 du 25/03/2009 faisant état de la superficie habitable des biens mis en location vide, à usage d'habitation principale ou à usage mixte professionnel et d'habitation principale.

DIAGNOSTIC RELATIF A LA PRESENCE D'INSECTES XYLOPHAGES (autres que termites) ET CHAMPIGNONS LIGNIVORES

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1/2

1.00150200.2401.1.7

**AVRANCHES - VILLEDIEU -
ST HILAIRE**

3 rue St Gaudens 50300
AVRANCHES
02.33.60.07.16.
contact@diagjfl.com

SAINT LO

8 Rue du Dr Leturc, 50000
Saint-Lô
02.33.55.48.84.
contact@cetebat.fr

CAEN – VIRE

3 rue Louis Borderieux
14000 CAEN
02.31.35.89.88.
contact@cetebat.fr

DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE.

Conformément à la loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 et du décret d'application n°2003-1389 du 31 décembre 2003 (art. L. 134-10 du Code de la construction et de l'habitation)

DIAGNOSTIC REGLEMENTAIRE D'ACCESSIBILITE HANDICAPES

Diagnostic d'accessibilité handicapés pour les ERP dans le cadre de la Loi Accessibilité des handicapés du 11 février 2000

TEST D'INFILTROMETRIE**TEST DE PERMEABILITE A L'AIR DES BATIMENTS (qualibat 8711)****ETUDE THERMIQUE RT2012 RE2020****REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX OU DEMOLITION****REPERAGE AMIANTE APRES TRAVAUX****CONTROLE VISUEL AMIANTE****CONTROLE PLOMB AVANT TRAVAUX ET PLOMB AVANT DEMOLITION.****DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL – Loi ALUR visé par le Décret 2016-1965 du 28 décembre 2016****DIAGNOSTIC PPT (plan pluriannuel de travaux)**

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.
La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2024 au 01/01/2025 sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à PARIS le 17 janvier 2024

Pour la société :

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA Intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

2/2

23764- CPAM

4/4

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Arrêté du 23 janvier 2020 modifiant l'arrêté du 16 juillet 2019

R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du Code du Travail issu du décret 2017-899 du 9 mai 2017 modifié par le décret 2019-251 du 27 mars 2019 Norme NF X 46-020 d'août 2017



Numéro de rapport	23764- CPAM A
Propriétaire	CPAM
Donneur d'ordre	CPAM
Adresse de l'immeuble	33 rue grande Vallée 50120 CHERBOURG-EN-COTENTIN
Bâtiment ou installation	Immeuble
Date de la commande	20/11/2024
La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage	20/11/2024
Date d'émission du rapport de repérage	09/12/2024
Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre	Percement de la terrasse pour création d'une ventilation

Signataire du rapport

Signature et Visa

Opérateur de repérage :



LEPRIEUR stéphane
DIAG NORMANDIE
Le **09/12/2024**

Conclusions

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante

Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante repérés

Néant

Amiante



**AVRANCHES - VILLEDIEU -
ST HILAIRE**
3 rue St Gaudens 50300
AVRANCHES
02.33.60.07.16.
contact@diagjfl.com

SAINT LO
8 Rue du Dr Leturc, 50000
Saint-Lô
02.33.55.48.84.
contact@cetebat.fr

CAEN – VIRE
3 rue Louis Borderieux 14000
CAEN
02.31.35.89.88.
contact@cetebat.fr

Exclusions

Aucune



**AVRANCHES - VILLEDIEU -
ST HILAIRE**
3 rue St Gaudens 50300
AVRANCHES
02.33.60.07.16.
contact@diagjfl.com

SAINT LO
8 Rue du Dr Leturc, 50000
Saint-Lô
02.33.55.48.84.
contact@cetebat.fr

CAEN – VIRE
3 rue Louis Borderieux 14000
CAEN
02.31.35.89.88.
contact@cetebat.fr

SOMMAIRE

SIGNATAIRE DU RAPPORT	1
CONCLUSIONS.....	1
DESCRIPTION DE LA MISSION	4
OBJET DE LA MISSION :	4
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES :	4
IDENTIFICATION COMPLETE DU BATIMENT CONCERNE :	4
IDENTIFICATION DU BIEN CONCERNE :	4
PROGRAMME DE TRAVAUX	4
CADRE DE LA MISSION DE REPERAGE	5
PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) :	5
PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES	5
PROGRAMME DE REPERAGE	5
RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES	6
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	6
DATES ET NATURE DES VISITES SUR SITE	6
ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT AUX NORMES EN VIGUEUR CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA NORME NF X 46-020.....	6
CONDITIONS D'INACCESSIBILITE OU D'IMPOSSIBILITE DE REALISER DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES	6
RESULTATS DU REPERAGE	6
RESULTATS DE L'ANALYSE DOCUMENTAIRE :	6
LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES	7
COMMENTAIRE SUR LA MISSION	7
RAPPEL DES OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE CONCERNE PAR LA MISSION DE REPERAGE	7
ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION.....	8
ANNEXE : PLANS ET/OU CROQUIS.....	10
ANNEXE : PROCES VERBAUX D'ANALYSE.....	12
ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE	14
ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE.....	15



**AVRANCHES - VILLEDIEU -
ST HILAIRE**
3 rue St Gaudens 50300
AVRANCHES
02.33.60.07.16.
contact@diagjfl.com

SAINT LO
8 Rue du Dr Leturc, 50000
Saint-Lô
02.33.55.48.84.
contact@cetebat.fr

CAEN – VIRE
3 rue Louis Borderieux 14000
CAEN
02.31.35.89.88.
contact@cetebat.fr

1 Description de la mission

1.1 Objet de la mission :

Le repérage de l'amiante avant travaux dans les immeubles bâtis, défini à l'article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.

Références de l'ordre de mission : **23764- CPAM**

1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble :	CPAM
Demeurant :	33 Rue grande Vallée 50120 CHERBOURG-EN-COTENTIN
Représenté par :	
Commanditaire du repérage :	CPAM
Opérateur ayant réalisé le repérage :	Monsieur LEPRIEUR stéphane
Nom et adresse de l'entreprise :	DIAG NORMANDIE 3 rue Saint Gaudens 50300 AVRANCHES
N° de Siret :	
RCP-compagnie-n° de police :	AXA -11195705604

1.3 Identification complète du bâtiment concerné :

Dénomination :	
Adresse complète :	33 rue grande Vallée 50120 CHERBOURG-EN-COTENTIN
Référence Cadastre :	NC

1.4 Identification du bien concerné :

Date du PC ou date de construction :	Permis de Construire : Non communiquée	Construction : Antérieur au 1 juillet 1997
Type et Fonction principale du bien :	Immeuble	Habitation
Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bien concerné :	Aucun	

2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

Intitulé
Le périmètre des travaux est limité aux locaux listés dans "la liste des locaux/parties d'immeubles visités / non visités concernés par les travaux" dans le chapitre H.



**AVRANCHES - VILLEDIEU -
ST HILAIRE**
3 rue St Gaudens 50300
AVRANCHES
02.33.60.07.16.
contact@diagjfl.com

SAINT LO
8 Rue du Dr Leturc, 50000
Saint-Lô
02.33.55.48.84.
contact@cetebat.fr

CAEN – VIRE
3 rue Louis Borderieux 14000
CAEN
02.31.35.89.88.
contact@cetebat.fr

3 Cadre de la mission de repérage

3.1 Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :

Parties d'immeuble concernées

Parties d'immeuble visitées	Etage	Travaux
Terrasse	Extérieur	Concernée
Couloir	2ème	Concernée
WC	2ème	Concernée

Programme de repérage

Liste des composants et parties de composants à inspecter découlant du programme des travaux, conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 :

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder	Matériau ou Produit	Commentaire
1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités			
Étanchéité de toiture terrasse	Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés...), écrans de semi indépendance, pare-vapeur	P	
	Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés...)	P	
3 - Parois verticales intérieures			
Murs et cloisons maçonnés	Flocages	M	
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	
	Enduits de ragréage, débullage, lissage	M	
	Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupefeu	M	
	Fourreaux (carton, fibres-ciment...)	P	
Poteaux	Flocages	M	
	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	M	
	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)	M	
	Joints de dilatation, d'assemblage avec poutraison	M	
	Entourages de poteau (carton-amiante, fibrociment, matériaux sandwich...), coffrages perdus	P	
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	P	
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	
	Flocages	M	
	Plots de colle fixant les cloisons au mur	M	
	Bandes calicot	M	
	enduits de jointoiement des plaques de plâtre	M	
	Sous couches des tissus muraux	P	
	Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac	M	
	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / têtes de cloisons (notamment IGH et ERP): tresse, carton, fibres-ciment	P	
Gaines et coffres verticaux	Flocages	M	
	Enduits à base de plâtre (projetés, lissés ou talochés)	M	
	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)	M	
	Bandes calicot	M	
	enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné	M	
	Panneaux (fibres-ciment, ...)	P	
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre	P	



**AVRANCHES - VILLEDIEU -
ST HILAIRE**
3 rue St Gaudens 50300
AVRANCHES
02.33.60.07.16.
contact@diagjfl.com

SAINT LO
8 Rue du Dr Leturc, 50000
Saint-Lô
02.33.55.48.84.
contact@cetebat.fr

CAEN – VIRE
3 rue Louis Borderieux 14000
CAEN
02.31.35.89.88.
contact@cetebat.fr

	panneaux)	
Portes coupe- feu, pare- flamme, isothermiques, frigorifiques	Joint des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris occulus, et sur serrurerie)	P
	Panneaux, plaques en fibres-ciment des vantaux, bakelite	P
	Isolants intérieurs des portes	P
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles	P
	Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment	P
	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	M
	Peintures décoratives (paillonnées, gouttelettes, ...)	M
	Revêtements bitumineux	M
	Peintures intumescents	M

3.2 Rapports précédemment réalisés

Néant

4 Conditions de réalisation du repérage

4.1 Dates et Nature des visites sur site

Néant

4.2 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur Conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020

4.3 Conditions d'inaccessibilité ou d'impossibilité de réaliser des investigations approfondies

Néant

5 Résultats du repérage

5.1 Résultats de l'Analyse Documentaire :

Titre
Programme de travaux



**AVRANCHES - VILLEDIEU -
ST HILAIRE**
3 rue St Gaudens 50300
AVRANCHES
02.33.60.07.16.
contact@diagfl.com

SAINT LO
8 Rue du Dr Leturc, 50000
Saint-Lô
02.33.55.48.84.
contact@cetebat.fr

CAEN – VIRE
3 rue Louis Borderieux 14000
CAEN
02.31.35.89.88.
contact@cetebat.fr

5.2 Liste des matériaux et produits repérés

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
Terrasse	Extérieur	Toiture	Toiture	Bardeaux bitumineux	Résultat d'analyse	Non	
Couloir	2ème	Plafond	Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Non	
WC	2ème	Plafond	Plafond	Plaques de plâtre	Résultat d'analyse	Non	

5.3 Commentaire sur la mission

Néant

5.4 Rappel des obligations du propriétaire concerné par la mission de repérage

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.



**AVRANCHES - VILLEDIEU -
ST HILAIRE**
3 rue St Gaudens 50300
AVRANCHES
02.33.60.07.16.
contact@diagjfl.com

SAINT LO
8 Rue du Dr Leturc, 50000
Saint-Lô
02.33.55.48.84.
contact@cetebat.fr

CAEN – VIRE
3 rue Louis Borderieux 14000
CAEN
02.31.35.89.88.
contact@cetebat.fr

ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation

PRELEVEMENT : P001

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CPAM	23764- CPAM	Extérieur - Terrasse Toiture - Toiture
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
LEPRIEUR stéphane	20/11/2024	Bardeaux bitumineux
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P002

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CPAM	23764- CPAM	2ème - WC Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
LEPRIEUR stéphane	20/11/2024	Plaques de plâtre
Résultat amiante		
absence d'amiante		



**AVRANCHES - VILLEDIEU -
ST HILAIRE**
3 rue St Gaudens 50300
AVRANCHES
02.33.60.07.16.
contact@diagjfl.com

SAINT LO
8 Rue du Dr Leturc, 50000
Saint-Lô
02.33.55.48.84.
contact@cetebat.fr

CAEN – VIRE
3 rue Louis Borderieux 14000
CAEN
02.31.35.89.88.
contact@cetebat.fr

PRELEVEMENT : P003

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CPAM	23764- CPAM	2ème - Couloir Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
LEPRIEUR stéphane	20/11/2024	Béton
Résultat amiante		
absence d'amiante		




**AVRANCHES - VILLEDIEU -
ST HILAIRE**
3 rue St Gaudens 50300
AVRANCHES
02.33.60.07.16.
contact@diagjfl.com

SAINT LO
8 Rue du Dr Leturc, 50000
Saint-Lô
02.33.55.48.84.
contact@cetebat.fr

CAEN – VIRE
3 rue Louis Borderieux 14000
CAEN
02.31.35.89.88.
contact@cetebat.fr

ANNEXE : Plans et/ou Croquis

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble : 33 rue grande Vallée 50120 CHERBOURG-EN- COTENTIN	
N° dossier :	23764- CPAM				
N° planche :	1/2	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics				
				Bâtiment – Niveau :	Croquis N°1





**AVRANCHES - VILLEDIEU -
ST HILAIRE**
3 rue St Gaudens 50300
AVRANCHES
02.33.60.07.16.
contact@diagjfl.com

SAINT LO
8 Rue du Dr Leturc, 50000
Saint-Lô
02.33.55.48.84.
contact@cetebat.fr

CAEN – VIRE
3 rue Louis Borderieux 14000
CAEN
02.31.35.89.88.
contact@cetebat.fr

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble : 33 rue grande Vallée 50120 CHERBOURG-EN- COTENTIN
N° dossier :	23764- CPAM			
N° planche :	2/2	Version : 0	Type : Croquis	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			
				Bâtiment – Niveau : Croquis N°2





**AVRANCHES - VILLEDIEU -
ST HILAIRE**
3 rue St Gaudens 50300
AVRANCHES
02.33.60.07.16.
contact@diagjfl.com

SAINT LO
8 Rue du Dr Leturc, 50000
Saint-Lô
02.33.55.48.84.
contact@cetebat.fr

CAEN – VIRE
3 rue Louis Borderieux 14000
CAEN
02.31.35.89.88.
contact@cetebat.fr

ANNEXE : Procès verbaux d'analyse

PV_01820241101444979



Eurofns Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

DIAG NORMANDIE
Monsieur Stéphane LEPRIEUR
Route du Bocage 59
Lieu-dit Boussigny
14240 CAHAGNES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX



N° de rapport d'analyse : **AR-24-RI-064070-01**

Date d'émission de rapport : 05/12/2024 16:31

Référence dossier Client: 0182024110144497923764- CPAM A - 33 rue grande Vallée 50120 CHERBOURG-EN-COTENTIN -

CPAM

Référence dossier N° : 24UV092457

Référence laboratoire N° : 24RI074250

Reçu par MyEasyLab le : 03/12/2024 14:15

Reçu par le laboratoire le : 04/12/2024

Date d'analyse : 04/12/2024

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P001-Extérieur - Terrasse - Toiture - Toiture - Bardeaux bitumineux	Matériau (gris) ; matériau souple bitumineux (noir)	MET / ZD2P	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	P002-2ème - WC - Plafond - Plafond - Plaques de plâtre	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)(i)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / PBBJ	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / ZD2P	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	P003-2ème - Couloir - Plafond - Plafond - Béton	Matériau (gris) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / YGS2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) couche(s)

(i)

Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofns Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

1/2



**AVRANCHES - VILLEDIEU -
ST HILAIRE**
3 rue St Gaudens 50300
AVRANCHES
02.33.60.07.16.
contact@diagfl.com

SAINT LO
8 Rue du Dr Leturc, 50000
Saint-Lô
02.33.55.48.84.
contact@cetebat.fr

CAEN – VIRE
3 rue Louis Borderieux 14000
CAEN
02.31.35.89.88.
contact@cetebat.fr



Eurofns Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-064070-01

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET: Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021

Notes :

1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire. - 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire sépare l'échantillon transmis par le demandeur pour une analyse par composant. Des composants décrits simultanément dans une même prise d'essai n'ont pas pu être séparés pour l'analyse. - 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse. - 4 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm. "Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante. - 5 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur <https://pca.gov.pl/>. - 6 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client. - 7 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JORF n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10). - 8 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et autorisé par :

Weronika Grzesiak

Weronika Grzesiak
Chef d'équipe suppléant

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole " " ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofns Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

2/2

ANNEXE : Certificat de compétence



Certificat de compétences Diagnostic Immobilier

N° CPDI4521 Version 010

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur LEPRIEUR Stéphane

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 17/12/2022 - Date d'expiration : 16/12/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 17/12/2022 - Date d'expiration : 16/12/2029
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (2) Date d'effet : 07/12/2022 - Date d'expiration : 06/12/2029
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique (1) Date d'effet : 31/12/2023 - Date d'expiration : 30/12/2030

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse

<https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>

Valide à partir du 01/09/2024.

Etienne Lamy

(1) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et toitures de leurs organismes de formation et les organismes applicables aux organismes de certification.
(2) Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les organismes applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.



I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire



CPE DI FR 11 rev19



**AVRANCHES - VILLEDIEU -
ST HILAIRE**
3 rue St Gaudens 50300
AVRANCHES
02.33.60.07.16.
contact@diagjfl.com

SAINT LO
8 Rue du Dr Leturc, 50000
Saint-Lô
02.33.55.48.84.
contact@cetebat.fr

CAEN – VIRE
3 rue Louis Borderieux 14000
CAEN
02.31.35.89.88.
contact@cetebat.fr

ANNEXE : Attestation d'assurance