échelle 1

N

LEGENDE LOCALISATION DES DEGRADATIONS

- Dégradation sur regards/tampon carrés (x12)
- Dégradation sur regards/tampon ronds (x2)
- Dégradation sur dalles béton
- Dégradation en arrière du couronnement

niveau seuil (extérieur) 3.73

bloc béton

passerelle voyageurs

galerie technique

béton

béton lavé

escalier

barrières

ZONE INTERDITE AU PUBLIC

ELEC

S.1902 3.50

S.1903 3.57

S.1905 3.61

SC.1904 4.66

CCI Vendée

GARE MARITIME DE PORT JOINVILLE

Réparations localisées des dalles de quai

Plan n°01

Plan de localisation des principaux désordres (principe)

Données topographique: Source levé GEOUEST 01/10/2019
Planimétrie: RGF93-CC47 — *Nivellement: NGF-IGN69*

03/03/2023	A	AP	1ère édition	DL	DL
Date	Rév.	Auteur	Modifications	Vérifié	Validé/Approuvé

ACCOAST - PRESERVATION DES OUVRAGES MARITIMES ET FLUVIAUX
4 Rue Bernard Moitessier
P.A. des Deux Moulins - 56880 PLOEREN
Tél : +33 (0)2.97.73.89.62
Fax : +33 (0)2.97.40.55.49
accoast@accoast.fr
www.accoast.fr

Echelle : A0 - 1/100

N° Affaire : A377