



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-43590 EN DATE DU 26/12/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Loic SAMSON
ZIL Rue de la Maison Neuve
BP 70413
44819 ST HERBLAIN CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-126107
Echantillon ITGA : IT071612-43590
Reçu au laboratoire le : 23/12/2016

Réf. Client :

Commande	16-12-016223 (CDP : A291)
Dossier client	STE DES PETROLES SHELL - RN 24 / AIRE DE BROCELIANDE - 56800 PLOERMEL 16-12-016223_1
Echantillon	P001 - Feuilles bitumineuses type paxalu + colle bitumineuse - (toiture) Toit-terrasse - Relevés d'étanchéité - Sur acrotère
Description ITGA	Matériau bitumineux avec aluminium avec couche en toile

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau bitumineux avec aluminium avec couche en toile	META le 26/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste