



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
Liste des sites et portées  
disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

## RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-43603 EN DATE DU 26/12/2016

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

#### Client :

DEKRA Industrial SAS  
M. Loïc SAMSON  
ZIL Rue de la Maison Neuve  
BP 70413  
44819 ST HERBLAIN CEDEX

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-126107  
Echantillon ITGA : IT071612-43603  
Reçu au laboratoire le : 23/12/2016

#### Réf. Client :

Commande	16-12-016223 (CDP : A291)
Dossier client	STE DES PETROLES SHELL - RN 24 / AIRE DE BROCELIANDE - 56800 PLOERMEL 16-12-016223_2
Echantillon	P002 - Lés bitumineux gravillonnés + colle bitumineuse - (toiture) Toit-terrasse - Revêtement d'étanchéité - Sol en surface
Description ITGA	Matériau bitumineux avec gravillons / Matériau fibreux jaune avec couche bitumineuse

#### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

#### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

#### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau bitumineux avec gravillons + matériau fibreux jaune avec couche bitumineuse	META le 26/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste