



BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
GEP Réglementaire MPY
12 rue Michel Labrousse
Bât 15
31047 TOULOUSE Cedex 1

Compte rendu de visite du 01/07/2024 au 05/07/2024

REFERENCES MISSION

CRV N° : 21972096/S6/12/AM-RTV_V1

Rédigé le : 16/07/2024

Référence au programme de travaux :
N°21972096 réalisé le 01/07/2024 par


DONNEUR D'ORDRE

Jonathan GLORIES
3 BOULEVARD LEOPOLD ESCANDE
31093 TOULOUSE CEDEX 9

SITE D'INTERVENTION

CPAM TOULOUSE ST ETIENNE
12 PLACE ST ETIENNE
31000 TOULOUSE
BATIMENT C

OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence	Signataire du rapport
Arnaud DE ALMEIDA	Diagnosticteur immobilier	NDTI3122	Arnaud DE ALMEIDA
			

Le présent rapport ne peut être reproduit qu'intégralement.

SOMMAIRE

1. Objet du document	3
2. Aléa(s) constaté(s) lors de la visite	3
3. Nombre de prélèvement(s) pour analyse(s)	4

BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets

EN EXPLOITATION



- ✓ Dossier Technique Amiante
- ✓ Etats de conservation
- ✓ Mesures dans l'air
- ✓ Audit Flash Amiante
- ✓ Evaluation du risque Radon

AVANT LES TRAVAUX



- ✓ Repérages Amiante, HAP, Plomb, FCR,...
- ✓ Repérages sur équipements industriels, infrastructures, voirie
- ✓ Diagnostics déchets, PeMD

PENDANT LES TRAVAUX



- ✓ Assistance technique
- ✓ Suivi de chantier
- ✓ Mesures dans l'air

APRES LES TRAVAUX



- ✓ Examens visuels après désamiantage
- ✓ Mesures dans l'air
- ✓ Réunion de restitution
- ✓ Intégration documents
- ✓ Dossier Technique Amiante

1. Objet du document

Le cas échéant, il vise à informer le donneur d'ordre :

- des moyens d'accès qui requièrent un outillage et/ou une compétence spécifique qu'il doit mettre en œuvre,
- des investigations approfondies qui requièrent un outillage et/ou une compétence spécifique qu'il doit réaliser,
- de tout aléas rencontrés lors de la visite devant être porté à sa connaissance,
- des prélèvements pour analyses effectués lors du repérage.

Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, sans action du donneur relative aux actions demandées par l'opérateur de repérage, un pré-rapport sera établi.

2. Aléa(s) constaté(s) lors de la visite

Site en activité

3. Nombre de prélèvement(s) pour analyse(s)

26 échantillon(s) devant faire l'objet d'analyse(s) en laboratoire a (ont) été réalisé(s) lors du repérage.

Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Description	N°Prel
Sous sol -> CTA 1	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	61
Sous sol -> CTA 1	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	62
Sous sol -> CTA 2	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	59
Sous sol -> CTA 2	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	60
Etage 2 -> Service prévention (S 2 .21)	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	57
Etage 2 -> Service prévention (S 2 .21)	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	58
Etage 2 -> Circulation (S 2 .22)	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	55
Etage 2 -> Circulation (S 2 .22)	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Joints d'assemblage	/	63
Etage 2 -> Circulation (S 2 .22)	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Joints d'assemblage	/	64
Etage 2 -> SCE (S2. 20)	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	56
Etage 2 -> Département RH (S 2.17)	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	39
Etage 2 -> Département RH (S 2.17)	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	40
Etage 2 -> Département RH (S 2.17)	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	/	41
Etage 2 -> Département RH (S 2.17)	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	/	42
Etage 2 -> Département RH (S 2.17)	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	43
Etage 2 -> Département RH (S 2.17)	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	44
Etage 2 -> Département RH (S 2.17)	Faux plafonds	Panneaux (Liste A)	/	45
Etage 2 -> Département RH (S 2.17)	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	46
Etage 2 -> Département RH (S 2.17)	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	47
Etage 2 -> Département RH (S 2.17)	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	/	48
Etage 2 -> Département RH (S 2.17)	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	/	49
Etage 2 -> WC (2.04)	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	50
Etage 2 -> WC (2.04)	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	53
Etage 2 -> WC (2.03)	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	51
Etage 2 -> WC (2.03)	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	52
Etage 2 -> WC (2.03)	Faux plafonds	Panneaux (Liste A)	/	54