

Localisation prélèvements à la lingette du 21/02/2024

LOCALISATION	Référence Echantillon Client	Résultat (Synthèse)	Descriptif des phases présentes au laboratoire
OUEST- HANGAR SCEAU VERT/JAUNE ENROBE	BV4AW0262	Présence	Matériau de type poussières sur lingette (gris)
OUEST - HANGAR CONSOLE PANNEAU CHANTIER	BV4AW0263	Présence	Matériau de type poussières sur lingette (gris)
OUEST - HANGAR DESSUS ETAGERE	BV4AW0264	Présence	Matériau de type poussières sur lingette (gris)
CENTRE EST - SOL	BV4AW0265	Présence	Matériau de type poussières sur lingette (gris)
EST - PANNEAU CHANTIER	BV4AW0266	Présence	Matériau de type poussières sur lingette (gris)
EST - HANGAR ETAGERE	BV4AW0267	Présence	Matériau de type poussières sur lingette (gris)
EST - EXTERIEUR BARBECUE	BV4AW0268	Présence	Matériau de type poussières sur lingette (gris)
OUEST - SORTIE EAUX PLUVIALES	BV4AW0269	Présence	Matériau de type poussières sur lingette (gris)

OUEST- HANGAR SCEAU VERT/JAUNE ENROBE




OUEST - HANGAR CONSOLE



OUEST - HANGAR DESSUS ETAGERE



CENTRE EST - SOL



EST - PANNEAU CHANTIER



EST - HANGAR ETAGERE



EST - EXTERIEUR BARBECUE



OUEST - SORTIE EAUX PLUVIALES

