



Système de Sécurité Incendie Service  
Parc des Algorithmes - Bâtiment Le Thailès  
Route de l'Orme des Merisiers - 91190 SAINT AUBIN  
S.A.S au capital de 5.000.000 d'Euros.  
SAS au capital de 2.00.500 € - R.C.S EVRY B073 502 981 003 32

## Compte rendu d'intervention préventive

N° De rapport : WO-00417931\_LC\_

Dépêche : WO-00417931

Nom contrat :

N° contrat: SC015618\_50000\_H DI 85390-015

Type de garantie: WT0600

grande Visite  
BATIMENT  
ANDEX  
2/6/25

# Compte rendu de maintenance préventive N° WO-00417931

Le présent rapport représente la synthèse de la visite de maintenance réalisée conformément à nos engagements contractuels.

Contrat n°

CHAPEAU DI - H DI 85390-015

IMPASSE DE LA DETOURBE - MEYLAN

Le présent compte-rendu fait suite à la visite de maintenance réalisée par le technicien, Lilian COURT débutée le 02/04/2025 et terminée le 02/04/2025.

Ce compte-rendu porte le numéro WO-00417931\_LC\_ et comporte tous les documents résumant les actions menées sur le site.

Lors de la visite, il a été procédé à des vérifications conformes au déroulé de mission décrit dans notre logiciel de suivi de maintenance. Les procédures appliquées sont référencées et décrites dans notre système qualité.

## Compte rendu d'intervention préventive



Système de Sécurité Incendie Service  
Parc des Algorithmes - Bâtiment Le Thalès  
Route de l'Orme des Merisiers - 91190 SAINT AUBIN  
S.A.S au capital de 5.000.000 d'Euros,  
SAS au capital de 2.00.500 € - R.C.S EVRY B073 502 981 003 32

N° De rapport : WO-00417931\_LC\_\_ Dépêche : WO-00417931  
Nom contrat :  
N° contrat: SC015618\_50000\_H DI 85390-015 Type de garantie:WT0600

AGENCE	SITE
<b>Nom Agence:</b> SSI Service - Agence Alpes <b>Adresse:</b> ZA des Blanchisseries, Rue de la Taille, Voiron, 38500 <b>Téléphone:</b> 0476054447 <b>Email:</b> adm_r_alpes@ssiservice.fr	<b>Nom Site:</b> IME LES SOURCES BATIMENT ANNEXE <b>Installation:</b> CHAPEAU DI - H DI 85390-015 <b>Adresse :</b> IMPASSE DE LA DETOURBE, 38240, MEYLAN

Pour vos demandes de dépannage, contacter le **0972379111**

SYNTHESE DE L'INTERVENTION	
Intervention du : 02/04/2025 au 02/04/2025	Bon état de fonctionnement (limité à l'objet du contrat): <sup>(1)</sup> OUI
Régistre de sécurité mis à jour:	(1) : Voir "Liste des constats relevés lors de l'intervention"
<b>Interlocuteur sur site:</b> <b>Téléphone:</b> 0669638964 <b>Email:</b> richard.minieri@ugecam.assurance-maladie.fr	
<b>Nom:</b> Minieri <b>Prénom:</b> Richard <b>Fonction:</b> Technique	

Etat de l'installation à l'arrivée	
Etat de l'installation à notre arrivée	En veille

Prise de contact	
Vous avez rencontré le client à votre arrivée ?	OUI
Modifications de site déclarées par le client ?	NON
Modifications d'exploitation du site ou affectation des locaux ?	NON
Evénements anormaux signalés par le client ?	NON
Evénements anormaux signalés sur la Main courante ?	NON

Prise en compte	
Présence Plans d'implantation et Scénario : ("Non", s'il manque un plan)	NON
Document(s) manquant(s) ou non à jour :	Pas de plans.
Avez-vous constaté des défauts récurrents depuis la dernière visite ?	Historique Non Consultable

Système après intervention	
Type d'intervention	Fin de la mission
Régistre de sécurité mis à jour	OUI
A notre départ, le système est-il fonctionnel ?	OUI
Le type et le nombre de détecteurs sont en adéquation avec le risque incendie	OUI

MP - DFCI	
L'installation possède-t-elle des détecteurs ioniques	NON

Récapitulatif des essais non fonctionnels
---

## Compte rendu d'intervention préventive



Système de Sécurité Incendie Service  
 Parc des Algorithmes - Bâtiment Le Thalès  
 Route de l'Orme des Merisiers - 91190 SAINT AUBIN  
 S.A.S au capital de 5.000.000 d'Euros.  
 SAS au capital de 2,00,500 € - R.C.S EVRY B073 502 981 003 32

N° De rapport : WO-00417931_LC__	Dépêche : WO-00417931
Nom contrat :	
N° contrat: SC015618_50000_H DI 85390-015	Type de garantie: WT0600

Famille	Équipement / Fonction	Cause	Commentaire
Déclencheurs manuels - Conventionnel	DM S3000-Z1/RDC HALL ENTREE/RDC	Prévoir le remplacement du Déclencheur manuel conventionnel. Réf : NUG30316	

Essais de détection						
Type	Installés	Testés	Fonctionnels	Non Fonctionnels	Non vérifiés	Remplacés
DM S3000	4	4	3	1	0	0
DOF S3000	6	6	6	0	0	1

Essais des DAS / Asservissements						
Type	Installés	Testés	Fonctionnels	Non Fonctionnels	Non vérifiés	Remplacés
DSB 3000	4	4	4	0	0	0

Essais des scénarios de mise en sécurité						
--	--	--	--	--	--	--

Essais équipements centraux						
Type	Quantité	Testés	Fonctionnels	Non Fonctionnels	Non vérifiés	
ECA 208	1	1	1	0	0	

ECA 208/RDC CUISINE		
DéTECTEURS ponctuels		
Équipement	Statut Test	Commentaire
DOF S3000-Z2/HALL ENTREE/RDC	Fonctionnel	
DOF S3000-Z3/RDC CIRCULATION/RDC	Fonctionnel	
DOF S3000-Z3/RDC CIRCULATION/RDC	Fonctionnel	
DOF S3000-Z3/R+1 CIRCULATION/R+1	Fonctionnel	
DOF S3000-Z3/R+1 CIRCULATION/R+1	Fonctionnel	
DOF S3000-Z3/R+1 CIRCULATION/R+1	Fonctionnel	

Déclencheurs manuels		
Équipement	Statut Test	Commentaire
DM S3000-Z1/R+1 CIRCULATION/R+1	Fonctionnel	
DM S3000-Z1/R+1 CIRCULATION/R+1	Fonctionnel	
DM S3000-Z1/RDC HALL ENTREE/RDC	Non Fonctionnel	Prévoir le remplacement du Déclencheur manuel conventionnel. Réf : NUG30316
DM S3000-Z1/RDC CAGE D'ESCALIER/RDC	Fonctionnel	

DAS évacuation		
Équipement	Statut Test	Commentaire
DSB 3000//RDC HALL ENTREE ACCES CUISINE	Fonctionnel	
DSB 3000//RDC CIRCULATION VERS CAGE D'ESCALIER	Fonctionnel	
DSB 3000//R+1 CIRCULATION	Fonctionnel	
DSB 3000//R+1 CIRCULATION	Fonctionnel	

## Compte rendu d'intervention préventive



Système de Sécurité Incendie Service  
 Parc des Algorithmes - Bâtiment Le Thalès  
 Route de l'Orme des Merisiers - 91190 SAINT AUBIN  
 S.A.S au capital de 5.000.000 d'Euros,  
 SAS au capital de 2.00.500 € - R.C.S EVRY B073 502 981 003 32

N° De rapport : WO-00417931\_LC\_\_ Dépêche : WO-00417931  
 Nom contrat :  
 N° contrat: SC015618\_50000\_H DI 85390-015 Type de garantie:WT0600

Test des batteries
ECA 208/RDC CUISINE

Résumé du reconditionnement		
ECA 208/RDC CUISINE		
Synthèse - Reconditionnement		
Date de dernier reconditionnement: 2022		
Equipement type	Quantité	Next ref date
DOF S3000	1	2028
Batterie 12V/7Ah	1	2026
Date de dernier reconditionnement: 2025		
Equipement type	Quantité	Next ref date
DOF S3000	1	2031

Détail - Reconditionnement	
Date de dernier reconditionnement: 2022	
Equipement	Prochaine date d'échange théorique
DOF S3000-Z2/HALL ENTREE/RDC	2028
Batterie 12V/7Ah/SDI	2026
Date de dernier reconditionnement: 2025	
Equipement	Prochaine date d'échange théorique
DOF S3000-Z3/RDC CIRCULATION/RDC	2031

Essais des asservissements en Manuel			
Fonctions	Résultat commande	Résultat gamme	Commentaires
1 - EVACUATION BATIMENT	undefined	Satisfaisant	

Domaine 7	Détection automatique d'incendie SDI et CMSI	Q7
	COMPTE RENDU DE VERIFICATION PERIODIQUE	

**Titulaire de la certification**  
Nous, soussignés, entreprise titulaire de la certification APSAD de service\* de maintenance de systèmes de détection automatique d'incendie et de centralisateurs de mise en sécurité incendie sous le n°

Nom (ou raison sociale) : **SSI Service - Agence Alpes,**  
**ZA des Blanchisseries, Rue de la Taille,**  
**Voiron, 38500**

Représentée par :

**Etablissement objet de l'installation**

Nom (ou raison sociale) : **IME LES SOURCES BATIMENT ANNEXE, CHAPEAU DI - H DI 85390-015**  
**IMPASSE DE LA DETOURBE,**  
**38240, MEYLAN**

CHAPEAU DI - H DI 85390-015

Nature de l'activité principale : **ERP**

☐ Cette installation a fait l'objet d'une déclaration n°

Référentiel  
APSAD R7

- ☐ Déclaration de conformité N7 au référentiel APSAD R7 avec surveillance totale  
☐ Déclaration de conformité DC7 au référentiel APSAD R7  
☐ Déclaration d'installation présentant des écarts au référentiel APSAD R7

**APSAD**

Norme  
NF S 61-970

- ☐ Déclaration de conformité à la norme NF S 61-970  
☐ Déclaration d'installation présentant des écarts à la norme NF S 61-970

☐ Cette installation n'a fait l'objet d'aucune déclaration

**Modifications survenues depuis la visite précédente du**

Description des événements, modifications (installation, locaux, exploitation, contenu, etc.), incidents survenus :

Aucun

Volumes non couverts, depuis la visite précédente, déclarés par l'exploitant :

Aucun

Dossier technique existant ☐ oui (réf : ) ☒ non

**Etat du système**

- ☐ dysfonctionnement SDI et CMSI  
☐ inadéquation de la détection par rapport aux risques à surveiller

**Commentaires éventuels**

☒ un rapport spécifique est transmis au client en complément de ce document (réf : **WO-00417931\_LC**.)

**Améliorations proposées**

☐ suivant le référentiel APSAD R7

☒ suivant la norme NF S 61-970

☒ La description des observations et améliorations est formalisée en annexe de ce document (référence **WO-00417931\_LC**, nombre de pages : )

Les améliorations doivent préciser les préconisations apportées aux évolutions du risque et leurs adéquations.

La (les) visite(s) de vérification a (ont) été effectuée(s)

par : **Lilian COURT**

en présence de :

**Richard Minleri**

le : **7/4/2025**

A **Voiron**

le : **7/4/2025**

Signature et cachet de l'entreprise

SSI Service - Agence Alpes  
Tel : 0476054447, 0972379111  
ZA des Blanchisseries, Rue de la Taille

Ce compte-rendu de vérification doit être dûment signé par l'entreprise titulaire de la certification APSAD de service en 2 exemplaires :  
1 conservé par l'entreprise, 1 transmis à l'utilisateur qui le met à disposition de son assureur.

Cette vérification périodique, réalisée par une entreprise titulaire de la certification APSAD de service de maintenance de SDI et CMSI, ne saurait en aucun cas se substituer à la vérification réglementaire prévue pour certains types d'établissements.



\* Certification délivrée par CNPP Cert, organisme certificateur reconnu par les professionnels de la sécurité et de l'assurance. Route de la Chapelle-Réanville, CS 22265, F 27950 Saint-Marcel. [www.cnpp.com](http://www.cnpp.com)

Doc. Réf. Q7 - 04/2019 - Modèle et marque Q7 ® déposés par le CNPP

