

## Compte rendu d'inspection périodique de réservoir GPL fixe

(fait en application de l'arrêté du 20 Novembre 2017, et conformément aux Cahiers Techniques Professionnel MA. PV/CC.01 et MA.GV/CC.01)

Numéro OT : 6051268

### Client

Point de livraison : L000190096

Nom et prénom :

Adresse complète : 1 RUE DE LA MORTEAU  
08360 CHATEAU-PORCIEN

### Matériel

Numéro d'actif : OA968193  
Numéro Constructeur : 969RA0193  
Date 1ere épreuve : 1996-10-23

Capacité : 1900  
Type de protection :

### RESULTAT DE CONTROLE : RESULTAT DE CONTROLE SATISFAISANT

#### Actifs

Liste des soupapes :

Marque	Année
Soupape NF 17Bar OMECA (FAVEX) VS367	1995

Détente :

Marque	Année
Détendeur Vertical 1,5Bar RECA (FAVEX) 904 H	1996

Liste limiteur :

Marque	Année
Limiteur de Pression RECA (FAVEX) 954	1996

#### Compteur

Code compteur	Description Compteur
262456	Niveau Jauge
64561	Etat de surface

#### Journal des travaux

Code et Libellé Travail	Description travaux
CL02 - Client absent	Client Absent
CL73 - Non	Non

#### Liste des tâches

Code Tâche	Statut	Point de mesure	Relevé de compteur	Date Relevé de compteur
10 - Identifier la citerne	FERME			
11 - relever le % de jauge	FERME	IND_JGE	50 POURCENTAGE	07/06/2021 14:40:43
12 - Qualifier l'accès au réservoir	NOUVEAU			

## Compte rendu d'inspection périodique de réservoir GPL fixe

(fait en application de l'arrêté du 20 Novembre 2017, et conformément aux Cahiers Techniques Professionnel MA.  
PV/CC.01 et MA.GV/CC.01)

Numéro OT : 6051268

### Matériel

#### Liste des tâches

Code Tâche	Statut	Point de mesure	Relevé de compteur	Date Relevé de compteur
13 - Recenser les anomalies d'implantations	FERME			
14 - Qualifier l'état de surface	FERME	ETAT_SURFA	2	07/06/2021 14:41:50
15 - Qualifier l'état général du réservoir	NOUVEAU			
16 - Contrôle de l'absence de végétaux et encombrants	NOUVEAU			
17 - Contrôle la soupape ou le clapet de décharge	FERME			
20 - Contrôler l'étanchéité & gérer les éventuelles fuites des équipements	FERME			
21 - Lessiver la citerne	FERME			
22 - Contrôle des accessoires	FERME			
23 - Contrôler les plaques	FERME			
24 - Contrôler la prise de terre	FERME			
25 - Relever les références des équipements	NOUVEAU			
40 - Photo d'ensemble & des anomalies recensés	NOUVEAU			
50 - Relever le % de jauge	FERME	IND_JGE	50 POURCENTAGE	07/06/2021 14:50:31
60 - Saisir les actions correctives ultérieures	NOUVEAU			
70 - Saisir les action correctives réalisées	NOUVEAU			
80 - Coller l'étiquette d'inspection	FERME			

#### Liste des outils


Code outil	Description outil	Quantités réelles

### Photos

## Compte rendu d'inspection périodique de réservoir GPL fixe

(fait en application de l'arrêté du 20 Novembre 2017, et conformément aux Cahiers Techniques Professionnel MA.  
PV/CC.01 et MA.GV/CC.01)

Numéro OT : 6051268

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

## Compte rendu d'inspection périodique de réservoir GPL fixe

(fait en application de l'arrêté du 20 Novembre 2017, et conformément aux Cahiers Techniques Professionnel MA.  
PV/CC.01 et MA.GV/CC.01)


Numéro OT : 6051268



## Compte rendu d'inspection périodique de réservoir GPL fixe

(fait en application de l'arrêté du 20 Novembre 2017, et conformément aux Cahiers Techniques Professionnel MA.  
PV/CC.01 et MA.GV/CC.01)

Numéro OT : 6051268



Equipe d'intervention

## Compte rendu d'inspection périodique de réservoir GPL fixe

(fait en application de l'arrêté du 20 Novembre 2017, et conformément aux Cahiers Techniques Professionnel MA.  
PV/CC.01 et MA.GV/CC.01)

Numéro OT : 6051268

Type Equipe :	LO - LOGIGAZ	Main d'œuvre :
Date de réalisation de l'intervention :	07/06/2021	Signature

### Commentaires