

Compte rendu d'inspection périodique de réservoir GPL fixe

(fait en application de l'arrêté du 20 Novembre 2017, et conformément aux Cahiers Techniques Professionnel MA.
PV/CC.01 et MA.GV/CC.01)

Numéro OT : 7141723

Client

Point de livraison : L000187949

Nom et prénom :

Adresse

complète :

08190 SAINT-GERMAINMONT

Matériel

Numéro d'actif : OD713036

Capacité :

1000

Numéro Constructeur : 70SR9494

Type de protection :

Date 1ere épreuve : 1970-12-09

RESULTAT DE CONTROLE : RESULTAT DE CONTROLE SATISFAISANT

Actifs

Liste des soupapes :

Marque

Année

Soupape Conique
17Bar OMECA
(FAVEX) VS 24

2012

Détente :

Marque

Année

Détendeur Vertical
RECA (FAVEX) 904V

2016

Liste limiteur :

Marque

Année

Limiteur de Pression
RECA (FAVEX) 954

1990

Compteur

Code compteur

Description Compteur

265751

Niveau Jauge

32539

Etat de surface

Journal des travaux

Code et Libellé Travail

Description travaux

CL01 - Client présent

Client Présent

CL19 - Citerne Branchée

Citerne Branchée

CL61 - Non, Réservoir(s)
concurrent(s) non identifié(s)

Non, Réservoir(s) concurrent(s) non
identifié(s)

CL63 - Les granulés de bois / Les
pellets de bois

Non, refuse de répondre aux
Questions

Liste des tâches

Code Tâche

Statut

Point de mesure

Relevé de compteur

Date Relevé de
compteur

10 - Identifier la
citerne

REALISE

11 - Relever le % de

REALISE

IND_JGE

85 POURCENTAGE

14/09/2022 13:23:41

Compte rendu d'inspection périodique de réservoir GPL fixe

(fait en application de l'arrêté du 20 Novembre 2017, et conformément aux Cahiers Techniques Professionnel MA.
PV/CC.01 et MA.GV/CC.01)

Numéro OT : 7141723

Matériel

Liste des tâches

Code Tâche	Statut	Point de mesure	Relevé de compteur	Date Relevé de compteur
jauge				
12 - Qualifier l'accès au réservoir	NOUVEAU			
13 - Recenser les anomalies d'implantations	REALISE			
14 - Qualifier l'état de surface	REALISE	ETAT_SURFA	0	14/09/2022 13:23:56
15 - Qualifier l'état général du réservoir	NOUVEAU			
16 - Contrôle de l'absence de végétaux et encombrants	NOUVEAU			
17 - Contrôle la soupape ou le clapet de décharge	REALISE			
20 - Contrôler l'étanchéité & gérer les éventuelles fuites des équipements	REALISE			
21 - Lessiver la citerne	REALISE			
22 - Contrôle des accessoires	REALISE			
23 - Contrôler les plaques	REALISE			
24 - Contrôler la prise de terre	REALISE			
25 - Relever les références des équipements	NOUVEAU			
40 - Photo d'ensemble & des anomalies recensés	NOUVEAU			
50 - Relever le % de jauge	REALISE	IND_JGE	85 POURCENTAGE	14/09/2022 13:35:17
60 - Saisir les actions correctives ultérieures	NOUVEAU			
70 - Saisir les action correctives réalisées	NOUVEAU			
80 - Coller l'étiquette d'inspection	REALISE			

Compte rendu d'inspection périodique de réservoir GPL fixe

(fait en application de l'arrêté du 20 Novembre 2017, et conformément aux Cahiers Techniques Professionnel MA.
PV/CC.01 et MA.GV/CC.01)

Numéro OT : 7141723

Liste des outils	Code outil	Description outil	Quantités réelles

Photos

Compte rendu d'inspection périodique de réservoir GPL fixe

(fait en application de l'arrêté du 20 Novembre 2017, et conformément aux Cahiers Techniques Professionnel MA.
PV/CC.01 et MA.GV/CC.01)

Numéro OT : 7141723



Compte rendu d'inspection périodique de réservoir GPL fixe

(fait en application de l'arrêté du 20 Novembre 2017, et conformément aux Cahiers Techniques Professionnel MA.
PV/CC.01 et MA.GV/CC.01)

Numéro OT : 7141723



Compte rendu d'inspection périodique de réservoir GPL fixe

(fait en application de l'arrêté du 20 Novembre 2017, et conformément aux Cahiers Techniques Professionnel MA.
PV/CC.01 et MA.GV/CC.01)

Numéro OT : 7141723



Compte rendu d'inspection périodique de réservoir GPL fixe

(fait en application de l'arrêté du 20 Novembre 2017, et conformément aux Cahiers Techniques Professionnel MA.
PV/CC.01 et MA.GV/CC.01)

Numéro OT : 7141723

Equipe d'intervention

Compte rendu d'inspection périodique de réservoir GPL fixe

(fait en application de l'arrêté du 20 Novembre 2017, et conformément aux Cahiers Techniques Professionnel MA.
PV/CC.01 et MA.GV/CC.01)

Numéro OT : 7141723

Type Equipe :	LO - LOGIGAZ	Main d'œuvre :
Date de réalisation de l'intervention :	14/09/2022	Signature

Commentaires