



Résumé de l'expertise n° 25/IMO/44744/TOC

Cette page de synthèse ne peut être utilisée indépendamment du rapport d'expertise complet.



Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments :

Adresse :**19 ALLEE DES BECASSES**

FORET DE SUZAC

Commune :**17132 MESCHERS SUR GIRONDE**

Section cadastrale AO, Parcelle(s) n° 92

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :

Périmètre de repérage :

Prestations	Conclusion
CREP	Dans le cadre de la mission, il a été repéré des peinture au plomb
Etat Amiante	Dans le cadre de la mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.
Etat Termites	Il a été repéré des indices d'infestation de termites.