



## Résumé de l'expertise n° 25/IMO/44671/OLP

Cette page de synthèse ne peut être utilisée indépendamment du rapport d'expertise complet.



### Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments :

Adresse : .....**42 ALLEE DES FAISANS  
FORET DE SUZAC**

Commune : .....**17132 MESCHERS SUR GIRONDE  
Section cadastrale AN, Parcelle(s) n° 139**

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :

Périmètre de repérage : .....

Prestations	Conclusion
CREP	Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de peinture au plomb.
Etat Amiante	Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.
Etat Termites	Il n'a pas été repéré d'indice d'infestation de termites.