



Résumé de l'expertise n° 25/IMO/44667/OLP

Cette page de synthèse ne peut être utilisée indépendamment du rapport d'expertise complet.



Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments :

Adresse :**45 RUE PIERRE HENRY SIMON**
FORET DE SUZAC

Commune :**17110 ST GEORGES DE DIDONNE**
Section cadastrale AP, Parcelle(s) n° 279

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :

Périmètre de repérage :

Prestations	Conclusion
CREP	Dans le cadre de la mission, il n'a pas été repéré de peintures aux plomb
Etat Amiante	Dans le cadre de la mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.
Etat Termites	Il a été repéré des indices d'infestation de termites.