

RAPPORT DE VERIFICATION DES ECHELLES D'ACCES

Lieu d'intervention : RSMA R – BAT 72
SAINT PIERRE

Date d'intervention : 20/06/2023

Références : CFE/N°072001.1.0/MR

Vérificateur : Marc RAYMOND

Signature



ADRESSE DE L'ETABLISSEMENT :

RSMA R
Quartier Suacot
97410 Saint Pierre

OBJET :

Vérification réglementaire de conception et installation ♦ Echelle d'accès

DIFFUSION :

1 exemplaire à l'adresse ci-dessus

PERSONNE RENCONTREE :

A notre arrivée, nous nous sommes présentés à : Monsieur PITOU
Personne ne nous a accompagnés lors de notre visite.

Modification éventuelle

Ce rapport annule et remplace le rapport du : néant
Objet de la modification :/

REGISTRE DE SECURITE

Nous vous rappelons qu'il vous appartient, conformément à l'article 3 de l'arrêté du 1^{er} mars 2004 et à l'article R4323-23 du Code du Travail, d'annexer notre rapport au registre de sécurité. A défaut, vous devez reporter sur ledit registre les conditions précises relatives à la date des vérifications, à la date de remise des rapports correspondants et à l'archivage dans l'établissement.

OBSERVATIONS GENERALES

La vérification concerne les éléments visibles sans démontage ni nettoyage de notre part et normalement accessibles par des moyens adaptés permanents ou mis à notre disposition par l'utilisateur.

Nota : Si les observations entraînent des travaux portant sur l'un des organes essentiels de l'appareil, sa remise en service devra être précédée d'une vérification comportant le cas échéant des épreuves ou des essais.

Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail

L'employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité
L'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective.

Article R4311-1 Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Est considéré comme « mis pour la première fois sur le marché », « neuf » ou « à l'état neuf », tout équipement de travail ou moyen de protection n'ayant pas été effectivement utilisé dans un Etat membre de la Communauté européenne et faisant l'objet d'une exposition, d'une mise en vente, d'une vente, d'une importation, d'une location, d'une mise à disposition ou cession à quelque titre que ce soit.

Article R4311-2 Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Est considéré comme « d'occasion », tout équipement de travail ou moyen de protection ayant déjà été effectivement utilisé dans un Etat membre de la Communauté européenne et faisant l'objet d'une exposition, d'une mise en vente, d'une vente, d'une importation, d'une location, d'une mise à disposition ou d'une cession à quelque titre que ce soit.

Article R4311-3 Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Est considérée comme « maintenu en service », tout équipement de travail ou moyen de protection ayant déjà été effectivement utilisé dans un Etat membre de la Communauté européenne lorsque les opérations mentionnées à l'article R. 4311-2 sont réalisées au sein d'une même entreprise.

Il en est de même en cas de modification affectant la situation juridique de l'entreprise, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société.

APPAREIL EXAMINE :		Echelle d'accès		
CARACTERISTIQUES				
MARQUE	TYPE	CAPACITES		INSTALLATION
Non renseigné	Echelle simple	150 Kg par marche		Coursives
ADRESSE	UTILISATION	IDENTIFICATION	MARQUAGE	ANNEE DE MISE EN SERVICE
	Accès combles	N° Interne 072001	Non renseigné	Non renseigné
<u>UTILISATION :</u>				
<u>CONSTITUTION :</u>				AVIS
Echelle simple composée de 12 barreaux fixée au mur par 8 goujons. La hauteur est à 3,34m. Mains courantes présente en fin d'échelle (1.20m) avec présence d'un portillon				I
C : Correct I : Incorrecte (voir résultats de la vérification)				
<u>RESULTATS DE LA VERIFICATION :</u>				SUITE DONNEE
<i>Les examens et les essais effectués dans les limites de la présente mission ont révélé les détériorations ou les anomalies suivantes :</i> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Résorber oxydation sur boulon de l'ensemble de l'élément ➤ Ressort portillon hors service 				

Mission effectuée :

Examen d'état, conception et installation

Règles et prescriptions techniques :

Articles R4323-63 et R4323-81 à -88 du code du travail
 Circulaire du 1er septembre 2004
 Décret 96-333 du 10 avril 1996 (exigences de sécurité pour ces équipements)
 Norme NF EN 131 pour les échelles
 Norme NF EN 14 183 pour les escabeaux

NOTA :

Les échelles et escabeaux ne peuvent pas être considérés comme des postes de travail.
 Pour travailler en hauteur, la priorité absolue doit être donnée aux équipements de protection collective (plate-forme, échafaudage, PEMP...). Les échelles et escabeaux devront donc être utilisés que s'il est techniquement impossible d'avoir recours à une protection collective, ou bien si le travail est ponctuel et que l'évaluation des risques a établi que le risque est acceptable.
 Avant toute utilisation il convient de contrôler visuellement l'état général de l'échelle, puis de vérifier, point par point.