

RAPPORT D'INTERVENTION

Pour toute demande d'intervention ou de dépannage, conta

CHUBB FRANCE
GRAND EST PROTECTION INCENDIE
6 RUE ALBERT KASTLER - ZONE ST JACQUES 2
54320 MAXEVILLE

Bon de Travail N° 20479037

(N° à rappeler pour toute correspondance)

CROUS BOURGOGNE FRANCHE COMTE
3 RUE DU DOCTEUR MARET - BP 51250
DIJON
21012 DIJON CEDEX

Technicien intervenant : Mastrangelo Florian
Technicien supplémentaire : Auzerais Michael

Commercial : Fougeray Jean Francois
N° de téléphone : 06.08.25.86.93
Email : jeanfrancois.fougeray@Chubbfs.com

Nature de la prestation : Vérification programmée
N° de contrat : 970876/CC/1.000/001
N° équipement : 1937958
Activité : Eclairage de sécurité

ADRESSE D'INTERVENTION

RESIDENCE JEAN PAUL SARTRE
1 RUE GASTON DEFFERRE

90000 BELFORT

Contact : Favier
Fonction : Gardien
Email : noemie.kaddour-bandelier@crous-bfc.fr
Certifie l'exactitude des renseignements donnés
Le mardi 14 mai 2024
SIGNATURE



<u>Synthèse de l'intervention</u>	
Bon état	78
Fonctionnel avec risque de défaillance (>8 ans)	12
Hors Service (autonomie de moins d'1 heure,...)	2

Opérations réalisées en préventif			
Article	Description	Quantité	Code Facturation
P0HE76	Etiquette de vérification pour BAES	90	RET101
W00025	Déplacement technicien de vérification éclairage de sécurité	1	W00025
W04995	Frais de gestion éclairage de sécurité	1	W04995
W10038	Frais de suivi de parc ECL	92	W10038
WECL01	Vérif. BAES	91	RECL01
WECL07	Vérif. Télécommande	1	RECL07

Renseignements sur les appareils

N° Code Barre	n° appareil	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
2028001807	1	Bon état	Bat: Bâtiment A Etage: rdc plafond entrée BAES LUMINOX LUM16025/96025 Fabricant : EATON / LUMINOX	12/05/2011	14/05/2024	Vérif. BAES	Oui	
2028001816	10	Bon état	Bat: Bâtiment A Etage: 1 circulation BAES/H URA 111248V Fabricant : URA	01/02/2021	14/05/2024	Vérif. BAES	Oui	
2028001817	11	Bon état	Bat: Bâtiment A Etage: 1 circulation BAES/H URA 111248V Fabricant : URA	01/02/2021	14/05/2024	Vérif. BAES	Oui	
2028001818	12	Bon état	Bat: Bâtiment A Etage: 2 circulation BAES/H URA 111248V Fabricant : URA	01/02/2021	14/05/2024	Vérif. BAES	Oui	
2028001819	13	Bon état	Bat: Bâtiment A Etage: 2 circulation BAES/H URA 111248V Fabricant : URA	01/02/2021	14/05/2024	Vérif. BAES	Oui	
2028001820	14	Bon état	Bat: Bâtiment A Etage: 2 circulation BAES/H URA 111248V Fabricant : URA	01/02/2021	14/05/2024	Vérif. BAES	Oui	
2028001821	15	Bon état	Bat: Bâtiment A Etage: 2 circulation BAES/H URA 111248V Fabricant : URA	01/02/2021	14/05/2024	Vérif. BAES	Oui	
2028001822	16	Bon état	Bat: Bâtiment A Etage: 3 palier 3 BAES/H URA 111248V Fabricant : URA	01/02/2021	14/05/2024	Vérif. BAES	Oui	
2028001823	17	Bon état	Bat: Bâtiment A Etage: 3 circulation BAES/H URA 111248V Fabricant : URA	01/02/2021	14/05/2024	Vérif. BAES	Oui	

N° Code Barre	n° appareil	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
2028001824	18	Bon état	Bat: Bâtiment A Etage: 3 circulation BAES/H URA 111248V Fabricant : URA	01/03/2021	14/05/2024	Vérif. BAES	Oui	
2028001825	19	Bon état	Bat: Bâtiment A Etage: 3 circulation BAES/H URA 111248V Fabricant : URA	01/02/2021	14/05/2024	Vérif. BAES	Oui	
2028001808	2	Bon état	Bat: Bâtiment A Etage: rdc plafond entrée coté ascenseur BAES/H URA 111248V Fabricant : URA	01/02/2021	14/05/2024	Vérif. BAES	Oui	
2028001826	20	Bon état	Bat: Bâtiment A Etage: 3 demi palier 3/4 BAES/H URA 111248V Fabricant : URA	01/01/2021	14/05/2024	Vérif. BAES	Oui	
2028001827	21	Bon état	Bat: Bâtiment A Etage: 3 palier 4 BAES/H URA 111248V Fabricant : URA	01/01/2021	14/05/2024	Vérif. BAES	Oui	
2028001828	22	Bon état	Bat: Bâtiment A Etage: 4 circulation BAES/H URA 111248V Fabricant : URA	01/08/2020	14/05/2024	Vérif. BAES	Oui	
2028001829	24	Bon état	Bat: Bâtiment A Etage: 4 circulation BAES/H URA 111248V Fabricant : URA	01/02/2021	14/05/2024	Vérif. BAES	Oui	
2028001830	24	Bon état	Bat: Bâtiment A Etage: 4 circulation BAES/H URA 111248V Fabricant : URA	01/02/2021	14/05/2024	Vérif. BAES	Oui	
2028001831	25	Bon état	Bat: Bâtiment A Etage: 4 demi palier 4/5 BAES/H URA 111248V Fabricant : URA	01/02/2021	14/05/2024	Vérif. BAES	Oui	

N° Code Barre	n° appareil	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
2028001832	26	Bon état	Bat: Bâtiment A Etage: 4 palier 5 BAES/H URA 111248V Fabricant : URA	01/02/2021	14/05/2024	Vérif. BAES	Oui	
2028001833	27	Bon état	Bat: Bâtiment A Etage: 5 circulation BAES/H URA 111248V Fabricant : URA	01/02/2021	14/05/2024	Vérif. BAES	Oui	
2028001834	28	Bon état	Bat: Bâtiment A Etage: 5 circulation BAES/H URA 111248V Fabricant : URA	01/02/2021	14/05/2024	Vérif. BAES	Oui	
2028001835	29	Bon état	Bat: Bâtiment A Etage: 5 circulation BAES/H URA 111248V Fabricant : URA	01/02/2021	14/05/2024	Vérif. BAES	Oui	
2028001809	3	Bon état	Bat: Bâtiment A Etage: rdc plafond entrée coté ascenseur BAES/H URA 111248V Fabricant : URA	01/02/2021	14/05/2024	Vérif. BAES	Oui	
2028001836	30	Hors Service (autonomie de moins d'1 heure,...)	Bat: Bâtiment A Etage: 5 circulation BAES/H URA 111248V Fabricant : URA	01/02/2021	14/05/2024	Vérif. BAES	Oui	
2028001837	31	Bon état	Bat: Bâtiment A Etage: 6 palier 6 BAES/H URA 111248V Fabricant : URA	01/02/2021	14/05/2024	Vérif. BAES	Oui	
2028001838	32	Bon état	Bat: Bâtiment A Etage: 6 palier 6 BAES/H URA 111248V Fabricant : URA	01/02/2021	14/05/2024	Vérif. BAES	Oui	
2028001839	33	Bon état	Bat: Bâtiment A Etage: 6 circulation BAES/H URA 111248V Fabricant : URA	01/02/2021	14/05/2024	Vérif. BAES	Oui	

N° Code Barre	n° appareil	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
2028001840	34	Bon état	Bat: Bâtiment A Etage: 6 circulation BAES/H URA 111248V Fabricant : URA	01/02/2021	14/05/2024	Vérif. BAES	Oui	
2028001841	35	Bon état	Bat: Bâtiment A Etage: 6 circulation BAES/H URA 111248V Fabricant : URA	01/02/2021	14/05/2024	Vérif. BAES	Oui	
2028001842	36	Bon état	Bat: Bâtiment A Etage: 7 palier 7 BAES/H URA 111248V Fabricant : URA	01/02/2021	14/05/2024	Vérif. BAES	Oui	
2028001843	37	Bon état	Bat: Bâtiment A Etage: 7 circulation BAES/H URA 111248V Fabricant : URA	01/02/2021	14/05/2024	Vérif. BAES	Oui	
2028001844	38	Bon état	Bat: Bâtiment A Etage: 7 circulation BAES/H URA 111248V Fabricant : URA	01/02/2021	14/05/2024	Vérif. BAES	Oui	
2028001845	39	Bon état	Bat: Bâtiment A Etage: 7 circulation BAES/H URA 111248V Fabricant : URA	01/02/2021	14/05/2024	Vérif. BAES	Oui	
2028001810	4	Bon état	Bat: Bâtiment A Etage: rdc plafond entrée coté ascenseur BAES/H URA 111248V Fabricant : URA	01/08/2021	14/05/2024	Vérif. BAES	Oui	
2028001846	40	Bon état	Bat: Bâtiment A Etage: 7 demi palier 7/8 BAES/H URA 111248V Fabricant : URA	01/02/2021	14/05/2024	Vérif. BAES	Oui	
2028001847	41	Bon état	Bat: Bâtiment A Etage: 8 palier 8 BAES/H URA 111248V Fabricant : URA	01/02/2021	14/05/2024	Vérif. BAES	Oui	

N° Code Barre	n° appareil	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
2028001848	42	Bon état	Bat: Bâtiment A Etage: 8 circulation 8 BAES/H URA 111248V Fabricant : URA	01/12/2020	14/05/2024	Vérif. BAES	Oui	
2028001849	43	Bon état	Bat: Bâtiment A Etage: 8 circulation 8 BAES/H URA 111248V Fabricant : URA	01/02/2021	14/05/2024	Vérif. BAES	Oui	
2028001850	44	Bon état	Bat: Bâtiment A Etage: 8 circulation 8 BAES/H URA 111248V Fabricant : URA	01/02/2021	14/05/2024	Vérif. BAES	Oui	
2028001851	45	Bon état	Bat: Bâtiment A Etage: 8 demi palier 8/9 BAES/H URA 111248V Fabricant : URA	01/02/2021	14/05/2024	Vérif. BAES	Oui	
2028001852	46	Bon état	Bat: Bâtiment A Etage: 9 palier 9 BAES/H URA 111248V Fabricant : URA	01/01/2021	14/05/2024	Vérif. BAES	Oui	
2028001853	47	Bon état	Bat: Bâtiment A Etage: 9 circulation BAES/H URA 111248V Fabricant : URA	01/12/2020	14/05/2024	Vérif. BAES	Oui	
2028001854	48	Bon état	Bat: Bâtiment A Etage: 9 circulation BAES/H URA 111248V Fabricant : URA	01/02/2021	14/05/2024	Vérif. BAES	Oui	
2028001855	49	Bon état	Bat: Bâtiment A Etage: 9 circulation BAES/H URA 111248V Fabricant : URA	01/02/2021	14/05/2024	Vérif. BAES	Oui	
2028001811	5	Bon état	Bat: Bâtiment A Etage: rdc plafond entrée coté ascenseur BAES/H URA 111248V Fabricant : URA	01/02/2021	14/05/2024	Vérif. BAES	Oui	

N° Code Barre	n° appareil	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
20280001856	50	Bon état	Bat: Bâtiment A Etage: 9 demi palier 9/10 BAES/H URA 111248V Fabricant : URA	01/02/2021	14/05/2024	Vérif. BAES	Oui	
20280001857	51	Bon état	Bat: Bâtiment A Etage: 9 palier 10 BAES/H URA 111248V Fabricant : URA	01/01/2021	14/05/2024	Vérif. BAES	Oui	
20280001858	52	Bon état	Bat: bâtiment A Etage: 10 circulation BAES/H URA 111248V Fabricant : URA	01/02/2021	14/05/2024	Vérif. BAES	Oui	
20280001859	53	Bon état	Bat: bâtiment A Etage: 10 circulation BAES/H URA 111248V Fabricant : URA	01/02/2021	14/05/2024	Vérif. BAES	Oui	
20280001860	54	Hors Service (autonomie de moins d'1 heure,...)	Bat: bâtiment A Etage: 10 Machinerie ascenseur sur toit BAES SECOUMATIC QA / PL 3070 Fabricant : SECOUMATIC	30/05/1999	14/05/2024	Vérif. BAES	Oui	
20280001862	55	Bon état	Bat: bâtiment A Etage: 1 circulation BAES/H URA 111248V Fabricant : URA	01/03/2021	14/05/2024	Vérif. BAES	Oui	
20280001861	56	Bon état	Bat: bâtiment A Etage: 1 circulation TLC KAUFEL BT12V 621201 Fabricant : KAUFEL	01/02/2021	14/05/2024	Vérif. Télécommande	Oui	
20280001863	57	Fonctionnel avec risque de défaillance (>8 ans)	Bat: bâtiment A Etage: 1 salle stockage matériel BAES LUMINOX LUM16025/96025 Fabricant : EATON / LUMINOX	01/05/2012	14/05/2024	Vérif. BAES	Oui	
20280001864	58	Bon état	Bat: bâtiment A Etage: 1 salle stockage matériel BAES LUMINOX LUM16025/96025 Fabricant : EATON / LUMINOX	01/02/2018	14/05/2024	Vérif. BAES	Oui	

N° Code Barre	n° appareil	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
2028001865	59	Bon état	Bat: bâtiment A Etage: 1 salle stockage matériel BAES/H URA 111248V Fabricant : URA	01/02/2018	14/05/2024	Vérif. BAES	Oui	
2028001812	6	Bon état	Bat: Bâtiment A Etage: rdc palier 1 BAES/H URA 111248V Fabricant : URA	01/02/2021	14/05/2024	Vérif. BAES	Oui	
2028001866	60	Bon état	Bat: bâtiment A Etage: 4 circulation BAES/H URA 111248V Fabricant : URA	01/02/2021	14/05/2024	Vérif. BAES	Oui	
2028001867	61	Bon état	Bat: bâtiment A Etage: 4 circulation BAES/H URA 111248V Fabricant : URA	01/02/2021	14/05/2024	Vérif. BAES	Oui	
2028001868	62	Bon état	Bat: bâtiment A Etage: 4 circulation BAES/H URA 111248V Fabricant : URA	01/02/2021	14/05/2024	Vérif. BAES	Oui	
2028001869	63	Bon état	Bat: bâtiment A Etage: 4 escaliers BAES/H URA 111248V Fabricant : URA	01/02/2021	14/05/2024	Vérif. BAES	Oui	
2028001870	64	Bon état	Bat: bâtiment A Etage: 4 escaliers BAES/H URA 111248V Fabricant : URA	11/02/2024	14/05/2024	Vérif. BAES	Oui	
2028001871	65	Bon état	Bat: bâtiment A Etage: 3 circulation 3 BAES/H URA 111248V Fabricant : URA	01/02/2021	14/05/2024	Vérif. BAES	Oui	
2028001872	66	Bon état	Bat: bâtiment A Etage: 3 circulation 3 BAES/H URA 111248V Fabricant : URA	01/02/2021	14/05/2024	Vérif. BAES	Oui	

N° Code Barre	n° appareil	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
2028001873	67	Bon état	Bat: bâtiment A Etage: 3 circulation 3 BAES/H URA 111248V Fabricant : URA	01/02/2024	14/05/2024	Vérif. BAES	Oui	
2028001874	68	Bon état	Bat: bâtiment A Etage: 3 palier 3 BAES/H URA 111248V Fabricant : URA	01/02/2021	14/05/2024	Vérif. BAES	Oui	
2028001875	69	Bon état	Bat: bâtiment A Etage: 3 escaliers 3 BAES/H URA 111248V Fabricant : URA	01/02/2021	14/05/2024	Vérif. BAES	Oui	
2028001813	7	Bon état	Bat: Bâtiment A Etage: 1 circulation BAES/H URA 111248V Fabricant : URA	01/02/2021	14/05/2024	Vérif. BAES	Oui	
2028001876	70	Bon état	Bat: bâtiment A Etage: 2 circulation 2 BAES/H URA 111248V Fabricant : URA	01/02/2021	14/05/2024	Vérif. BAES	Oui	
2028001877	71	Bon état	Bat: bâtiment A Etage: 2 circulation 2 BAES/H URA 111248V Fabricant : URA	01/02/2021	14/05/2024	Vérif. BAES	Oui	
2028001878	72	Bon état	Bat: bâtiment A Etage: 2 circulation 2 BAES/H URA 111248V Fabricant : URA	01/02/2021	14/05/2024	Vérif. BAES	Oui	
2028001879	73	Bon état	Bat: bâtiment A Etage: 2 palier 2 BAES/H URA 111248V Fabricant : URA	01/02/2021	14/05/2024	Vérif. BAES	Oui	
2028001880	74	Bon état	Bat: bâtiment A Etage: 1 escaliers 1 BAES/H URA 111248V Fabricant : URA	01/02/2021	14/05/2024	Vérif. BAES	Oui	

N° Code Barre	n° apparei	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
2028001881	75	Bon état	Bat: bâtiment A Etage: 1 circulation 1 BAES/H URA 111248V Fabricant : URA	01/02/2021	14/05/2024	Vérif. BAES	Oui	
2028001882	76	Bon état	Bat: bâtiment A Etage: 1 circulation 1 BAES/H URA 111248V Fabricant : URA	01/02/2021	14/05/2024	Vérif. BAES	Oui	
2028001884	76	Bon état	Bat: bâtiment A Etage: 1 palier 1 BAES/H URA 111248V Fabricant : URA	01/02/2024	14/05/2024	Vérif. BAES	Oui	
2028001883	77	Bon état	Bat: bâtiment A Etage: 1 circulation 1 BAES/H URA 111248V Fabricant : URA	01/02/2021	14/05/2024	Vérif. BAES	Oui	
2028001885	79	Bon état	Bat: bâtiment A Etage: 1 escaliers rdc BAES/H URA 111248V Fabricant : URA	01/08/2020	14/05/2024	Vérif. BAES	Oui	
2028001814	8	Bon état	Bat: Bâtiment A Etage: 1 circulation BAES/H URA 111248V Fabricant : URA	01/02/2021	14/05/2024	Vérif. BAES	Oui	
2028001886	80	Bon état	Bat: bâtiment A Etage: rdc Circulation côté garage BAES/H URA 111248V Fabricant : URA	01/08/2020	14/05/2024	Vérif. BAES	Oui	
2028001887	81	Fonctionnel avec risque de défaillance (>8 ans)	Bat: bâtiment A Etage: rdc Couloir garage BAES LUMINOX LUM16025/96025 Fabricant : EATON / LUMINOX	01/02/2012	14/05/2024	Vérif. BAES	Oui	
2028001888	82	Fonctionnel avec risque de défaillance (>8 ans)	Bat: bâtiment A Etage: rdc garage BAES/H URA 111248V Fabricant : URA	14/05/2012	14/05/2024	Vérif. BAES	Oui	

N° Code Barre	n° appareil	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
2028001889	83	Bon état	Bat: bâtiment A Etage: rdc garage BAES LUMINOX LUM16025/96025 Fabricant : EATON / LUMINOX	01/02/2018	14/05/2024	Vérif. BAES	Oui	
2028001890	84	Fonctionnel avec risque de défaillance (>8 ans)	Bat: bâtiment A Etage: rdc garage BAES LUMINOX LUM16025/96025 Fabricant : EATON / LUMINOX	01/02/2011	14/05/2024	Vérif. BAES	Oui	
2028001891	85	Fonctionnel avec risque de défaillance (>8 ans)	Bat: bâtiment A Etage: rdc garage BAES LUMINOX LUM16025/96025 Fabricant : EATON / LUMINOX	01/02/2011	14/05/2024	Vérif. BAES	Oui	
2028001892	86	Fonctionnel avec risque de défaillance (>8 ans)	Bat: bâtiment A Etage: rdc garage BAES LUMINOX LUM16025/96025 Fabricant : EATON / LUMINOX	01/05/2011	14/05/2024	Vérif. BAES	Oui	
2028001893	87	Fonctionnel avec risque de défaillance (>8 ans)	Bat: bâtiment A Etage: rdc garage BAES LUMINOX LUM16025/96025 Fabricant : EATON / LUMINOX	01/05/2011	14/05/2024	Vérif. BAES	Oui	
2028001894	88	Fonctionnel avec risque de défaillance (>8 ans)	Bat: bâtiment A Etage: rdc garage BAES LUMINOX LUM16025/96025 Fabricant : EATON / LUMINOX	01/05/2011	14/05/2024	Vérif. BAES	Oui	
2028001895	89	Fonctionnel avec risque de défaillance (>8 ans)	Bat: bâtiment A Etage: rdc garage BAES LUMINOX LUM16025/96025 Fabricant : EATON / LUMINOX	01/05/2011	14/05/2024	Vérif. BAES	Oui	
2028001815	9	Bon état	Bat: Bâtiment A Etage: 1 circulation BAES/H URA 111248V Fabricant : URA	01/02/2021	14/05/2024	Vérif. BAES	Oui	

N° Code Barre	n° apparei	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
2028001806	90	Fonctionnel avec risque de défaillance (>8 ans)	Bat: bâtiment A Etage: rdc garage BAES/H URA 111248V Fabricant : URA	01/05/2011	14/05/2024	Vérif. BAES	Oui	
2028001896	91	Fonctionnel avec risque de défaillance (>8 ans)	Bat: bâtiment A Etage: rdc garage BAES LUMINOX LUM16025/96025 Fabricant : EATON / LUMINOX	01/04/2011	14/05/2024	Vérif. BAES	Oui	
2028001897	92	Fonctionnel avec risque de défaillance (>8 ans)	Bat: bâtiment A Etage: rdc garage BAES LUMINOX LUM16025/96025 Fabricant : EATON / LUMINOX	01/05/2011	14/05/2024	Vérif. BAES	Oui	