

Nom du plan : Plan de zonage Amiante - Batiment F - RDC - Dossier 2020-02767-1

Planche (Croquis) de repérage Technique

Entreprise réalisant le repérage :

CDIM SAS

Rédacteur : ALEMANY olivier

Adresse du bien :


Bâtiment F
Bâtiments Stendhal
1880 avenue centrale



38610 GIERES

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport :
2022/04623_recollement BAT_F

Date : 05/03/2022



 Dalles de sol + Colle noire amiantée 

Nom du plan : Plan de zonage Amiante - Batiment F - RDC - Dossier JPF2018011
Planche (Croquis) de repérage Technique
Entreprise réalisant le repérage :

CDIM SAS

Rédacteur : ALEMANY olivier

Adresse du bien :


 Bâtiment F
 Bâtiments Stendhal
 1880 avenue centrale

38610 GIERES

Informations relatives au rapport du repérage :

 Réf. du rapport :
 2022/04623_recollement BAT_F


Date : 05/03/2022


Légende :

- Conduit vide ordure en amiante-ciment
- Tresse sur la porte du vide ordure

Planche (Croquis) de repérage Technique

Date : 05/03/2022



Dalles de sol + Colle noire amiantées



Nom du plan : Plan de zonage Amiante - Batiment F - R+3 - Dossier 2020-02767-1

Planche (Croquis) de repérage Technique

Entreprise réalisant le repérage :

CDIM SAS

Rédacteur : ALEMANY olivier

Adresse du bien :

Bâtiment F
Bâtiments Stendhal
1880 avenue centrale

38610 GIERES

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport :
2022/04623_recollement BAT_F

Date : 05/03/2022



 Dalles de sol + Colle noire amiantées 