



CNMSS
L'engagement au service
des militaires

FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE

Date de création : 13/04/2007

Historique des dates de mise à jour : 31/03/2015 puis refonte total en août 2021

Réf du présent DTA : DTA CNMSS Site Toulon – bâtiment Bleu

I. Identification de l'immeuble, du détenteur et des modalités de consultation du DTA

Propriétaire :

Nom : CNMSS

Adresse : 247 avenue Jacques CARTIER 83090 Toulon Cedex 9

Etablissement :

Nom : CNMSS Site de Toulon – Bâtiment Bleu

Adresse : 256 Avenue Jacques Cartier – 83090 – Toulon Cedex 09

Immeuble bâti pour lequel le DTA a été constitué

Date du permis de construire ou année de construction : 1970

Détenteur du dossier technique amiante :

Nom : MARCHANDISE Jimmy

Fonction : Conseiller prévention

Service : Département Infrastructure et Moyens généraux / Bureau Sécurité et Sûreté de l'Etablissement

Adresse complète : 247 Avenue Jacques CARTIER 83090 Toulon Cedex 9

Téléphone : 04 94 46 37 19

Mail : jimmy.marchandise@cnmss.fr

Modalités de consultation de ce dossier :

Lieu : Bureau Sécurité B102, 247 Avenue Jacques Cartier

Horaires : de 07 h 00 à 20 h 00

Contact, si différent du détenteur du dossier :

- M. TRAMONTIN Stéphane (Assistant de Prévention)
poste 3703 / stephane.tramontin@cnmss.fr
- M. AGULLO Julien
poste 3720 / julien.agullo@cnmss.fr
- PC Sécurité
poste 14 / securite@cnmss.fr

2. Rapports de repérage

NUMERO DE REFERENCE du rapport de repérage	DATE DU RAPPORT	NOM DE LA SOCIETE Et de l'opérateur de repérage	OBJET DU REPERAGE
AFF 052	13 avril 2007	AFFINEXPERT M. Jean LAVALLEZ	Identification et localisation des matériaux et produits incorporés dans l'immeuble et susceptibles de libérer des fibres d'amiantes en cas d'agression mécanique (chocs et frottement ou générés à l'occasion d'opérations d'entretien ou de maintenance
4972793-001-1	31/11/2009	APAVE Benjamin ANGUILLE	Prélèvements et analyses avant travaux de création du local informatique CTI Bis au -1 du bâtiment partie sud
5800190-001-1	20/05/2010	APAVE	Prélèvements et analyses avant travaux de remplacement de la colonne d'eau pluviale sur les traversées de plancher
6242594-001-1	30/01/2012	APAVE Benjamin ANGUILLE	Prélèvement avant travaux de réaménagement du 1 ^{er} étage du bâtiment bleu
6461756-001-1	21/05/2012	APAVE	Mesure d'empoussièrement suite à la mise en œuvre d'un plan de retrait 3 ^{ème} , 2 ^{ème} et 1 ^{er} étage du bâtiment bleu
6461757-001-1	24/05/2012	APAVE	Examen visuel suite à la mise en œuvre d'un plan de retrait 3 ^{ème} , 2 ^{ème} et 1 ^{er} étage du bâtiment bleu
12-11-010258	14/11/2012	DEKRA Dominique PETIPA	Prélèvements et analyses avant travaux de remplacement des groupes frigorifiques
13-01-003676	10/01/2013	DEKRA Dominique PETIPA	Repérage, prélèvement et analyses avant travaux de rénovation sol et peinture local courrier mécanisé Bleu rez-de-chaussée sud
13-02- 011282	18/02/2013	DEKRA Dominique PETIPA	Repérage, prélèvement et analyses avant travaux d'extension du réseau air comprimé sous-sol
13-04-005016	05/04/2013	DEKRA Dominique PETIPA	Repérage, prélèvement et analyses avant travaux de rénovation du sol A202
15-02-014634	23/02/2015	DEKRA Emmanuel HERNANDEZ	Repérage, prélèvement et analyses avant travaux de rénovation VDI (réseaux câblage)
15-10-022453	02/11/2015	DEKRA Emmanuel HERNANDEZ	Repérage, prélèvement et analyses avant travaux de la loge gardien
15-10-022475	02/11/2015	DEKRA Emmanuel HERNANDEZ	Repérage, prélèvement et analyses avant travaux de la machinerie au 6 ^e étage
15-10-022497	05/11/2015	DEKRA LARRA Julien	Repérage avant travaux chambre froide A918
16-03-004802	10/03/2016	DEKRA PETIPA Dominique	
IT041603-8571	16/03/2016	ITGA MECHBAL Karim	Repérage avant travaux sas ascenseur A130
6424103-1	14/11/2016	VERITAS ROSEPLATT olivier	Repérage avant travaux des mâchoires de freins des ascenseurs
17-07-004936	19/07/2017	DEKRA LARRA Julien	Repérage avant travaux de remplacement des ascenseurs
17-07-004992	21/07/2017	DEKRA PETIPA Dominique	Repérage avant travaux de rénovation du hall
18-06-031419	04/06/2018	DEKRA PETIPA Dominique	Repérage avant travaux salle de sports
721658	06/12/2019	QUALICONSULT ANGELETTI Alexandre	Suspicion sur conduit de cheminée du groupe froid
AMITRAV-D3764709-2001	16/06/2020	DEKRA DROUIN Xavier	Repérage avant travaux d'Optimisation du bâtiment

[illegible]

3. liste des parties de l'immeuble bâti ayant donné lieu au repérage.

Liste de différents repérages	Numéro de référence du rapport de repérage	Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1)	Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2)
Repérage des matériaux de la liste A au titre de l'article R. 1334-20 du code de la santé publique	AFF052	Tous les locaux	Néant
	15-02-014634	Tous les locaux concernés par les travaux	Néant
	15-10-022497	Tous les locaux concernés par les travaux	Néant
	17-07-004936	Tous les locaux concernés par les travaux	Néant
	17-07-004992	Hall A007	Néant
	18-06-031419	Tous les locaux concernés par les travaux	Néant
	AMITRAV-D3764709-2001	Tous les locaux concernés par les travaux	Néant
Repérage des matériaux de la liste B au titre de l'article R. 1334-21 du code de la santé publique	4972793-001-1	Tous locaux concernés par les travaux	Néant
	5800190-001-1	Tous locaux concernés par les travaux	Néant
	6242594-001-1	L'ensemble des locaux et matériaux concernés par les travaux	Néant
	6461757-001-1	L'ensemble des locaux et matériaux concernés par les travaux	Néant
	12-11-010258	L'ensemble des locaux et matériaux concernés par les travaux	Néant
	13-01-003676	L'ensemble des locaux et matériaux concernés par les travaux	Néant
	13-02-011282	L'ensemble des locaux et matériaux concernés par les travaux	Néant
	13-04-005016	L'ensemble des locaux et matériaux concernés par les travaux (A202)	Néant
	15-02-014634	L'ensemble des locaux et matériaux concernés par les travaux	Se reporter au rapport dossier amiante N°3
	15-10-0022453	Loge gardien A018	Néant
	15-10-0022475	Machinerie ascenseur A612	Néant
	15-10-022497	Tous les locaux concernés par les travaux	Néant
	16-03-004802	Porte ascenseur A130	Néant
	6424103-1	Machineries ascenseurs	Néant

	17-07-004936	Tous les locaux concernés par les travaux	Néant
	17-07-004992	Hall A007	Néant
	18-06-031419	Tous les locaux concernés par les travaux	
	721658	Tous les locaux concernés par les travaux	Néant
	AMITRAV-D3764709-2001	Tous les locaux concernés par les travaux	Néant
Autres repérages	15-02-014634	Tous les locaux concernés par les travaux	Néant
<p>(1) Tous les locaux doivent être visités.</p> <p>(2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessible, clefs absentes...) et lorsqu'elle est connue la date du repérage complémentaire programmé.</p>			

4. Identification de matériaux et produits contenant de l'amiante

4.a Matériaux et produits de la liste A
de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante

Date de chaque repérage	Type de repérage	Matériau ou produit	Localisation précise (faire ref le cas échéant au plan ou photos)	Etat de conservation (1)	Mesures obligatoires associées (évaluation périodiques, mesures d'empoussièrement ou travaux de retrait ou confinement)
AFF052 13 avril 2007	Constitution du DTA	<i>Etat néant</i>			
<p>(1) Matériaux de la liste A : l'état de conservation est défini par un score 1,2 ou 3 en application de grilles d'évaluation définies réglementairement, 3 étant le moins bon score et 1 le meilleur.</p>					

4.b Matériaux et produits de la liste B
de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante

Date de chaque repérage	Type de repérage	Matériau ou produit	Localisation précise (faire ref le cas échéant au plan ou photos)	Etat de conservation (2)	Mesures préconisées par l'opérateur
AFF052 13 avril 2007	Constitution du DTA étendu	Porte coupe-feu	Niveau -1 près des locaux A882 et A 885 accès garage par l'intérieure (suspicion)	Bon état	Contrôle périodique de l'état de conservation
5800190-001-1 20/05/2010	Prélèvement et analyse avant travaux	Colle + ragréage matériaux durs	Gaine technique fermée au 3 ^{ème} , 2 ^{ème} et 1 ^{er} étage		
12-11-010258 14/11/2012	Prélèvement et analyse avant travaux	Etat néant			
13-01-003676	Prélèvement et analyse avant travaux	Etat néant			
13-02-011282	Prélèvement et analyse avant travaux	Etat néant			
13-02-011293 18/02/2013	Prélèvement et analyse avant travaux	Etat néant			
13-04-005016	Prélèvement et analyse avant travaux	Etat néant			
15-02-014634	Prélèvement et analyse avant travaux	Béton-colle de carrelage – joint - ragréage	Local sous répartiteur A 210	Non spécifié	Contrôle périodique de l'état de conservation
721658	Prélèvement et analyse avant travaux	Conduit de fumée en fibre ciment	Local production eau glacée et toiture 5 ^{ème} étage	Bon état	Evaluation périodique

(2) Matériaux de la liste B : conclusion conforme à la réglementation en vigueur au moment de la réalisation du repérage.

4.c Matériaux et produits de la liste C
de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante

Date de chaque repérage	Type de repérage	Matériau ou produit	Localisation précise (faire ref le cas échéant au plan ou photos)	Etat de conservation (2)	Mesures préconisées par l'opérateur

(2) Matériaux de la liste C : conclusion conforme à la réglementation en vigueur au moment de la réalisation du repérage.

5. Les évaluations périodiques.

5.a Evaluation obligatoire des matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante(*)

<i>Date de la visite</i>	<i>Matériau ou produit concerné</i>	<i>Localisation</i>	<i>Etat de conservation</i>	<i>Mesures d'empoussièrement</i>

(*) L'évaluation périodique de l'état de conservation est effectuée tous les trois ans. Pour l'état intermédiaire de dégradation, des mesures d'empoussièrement sont réalisées.

5.b Evaluation obligatoire des matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante

<i>Date de la visite</i>	<i>Matériau ou produits concerné</i>	<i>Localisation</i>	<i>Etat de conservation</i>	<i>Mesures d'empoussièrement</i>
Avril 2010	Porte Coupe-feu	Niveau -1 près des locaux A882 et A 885 accès garage par l'intérieure (suspicion)	Bon état	Néant

6.a Matériaux et produits de la liste A
de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante

6.b Matériaux et produits de la liste B
de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante

[illegible]