


**Annexe 4 : Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux de la liste B**

**GRILLE D'EVALUATION n°1**

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Alain GUERIN
N° de dossier	721695
Date de l'évaluation	20/11/2019
Bâtiment	BATIMENT BRUN 247 Avenue JEAN CARTIER - 83000 TOULON
Local ou zone homogène	<b>Préau atelier 1 - Toit - Plaques ondulées fibrociment</b>
Destination déclarée du local	
Repère	



EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

**Recommandations :**


**Evaluation périodique**

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

**GRILLE D'EVALUATION n°2**

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Alain GUERIN
N° de dossier	721695
Date de l'évaluation	20/11/2019
Bâtiment	BATIMENT BRUN 247 Avenue JEAN CARTIER - 83000 TOULON
Local ou zone homogène	<b>Atelier 2 - Toit - Plaques ondulées fibrociment</b>
Destination déclarée du local	
Repère	



EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

**Recommandations :**

Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.