

ANNEXE

Ouvrages d'Art à inspecter au moyen d'une passerelle négative avec opérateur

Inspections des Ouvrages concernés sur le Réseau Routier National « RNN »


Dénomination de l'Ouvrage à inspecter	Commune	PR	RN	Type d'Ouvrage d'Art à inspecter et longueur	durée
Kourou	Kourou	56+423	RN 1	VIPP 3 poutres 9 travées de 40 m (360 m) Renforcement en TFC sur les piles	3j
Sinnamary	Sinnamary	115+621	RN 1	Bi poutre mixte 5 travées 225 m	2j
Margot	Saint-Laurent-du Maroni	250+721	RN 1	Bi poutre mixte 1 travée 35 m	0,5j
Tour de l'île	Roura	13+829	RN 2	Tri poutre mixte 3 travées de 32.4 m	1j
La Comté	Roura	35+728	RN 2	Bi pouter mixte 3 travées 135 m	1,5j
Coralie	Roura	62+380	RN 2	Bi poutre 1 travée 35.80m	0,5j
Approuague	Régina	109+000	RN 2	Bipoutre mixte 7 travées 351.60m	2,5j
Pont international de l'Oyapock	Saint-Georges-de-l'Oyapock <u>et Oiapoqué au BRESIL</u>	186+000	RN 2	Inspection 2025 sous réserve accord autorités compétentes	Prévisite 1j
Nombre de jours pour les temps de trajet :					1 j
<u>Délai TOTAL</u> de mobilisation de la passerelle négative pour inspections des Ouvrages à inspecter sur le Réseau Routier National « RNN » :					13 JOURS

ANNEXE

Ouvrages d'Art à inspecter au moyen d'une passerelle négative avec opérateur

COUPES de DETAILS au niveau des Ouvrages d'Art à inspecter au moyen d'une passerelle négative avec opérateur sur le Réseau Routier National « RNN » de GUYANE


Pont de KOUROU




ANNEXE

Ouvrages d'Art à inspecter au moyen d'une passerelle négative avec opérateur

Pont de SINNAMARY




Ouvrage de franchissement de la crique Margot




ANNEXE

Ouvrages d'Art à inspecter au moyen d'une passerelle négative avec opérateur

Pont du Tour de l'île




Pont de la Comté




ANNEXE

Ouvrages d'Art à inspecter au moyen d'une passerelle négative avec opérateur



Pont Coralie



Ouvrages d'Art à inspecter au moyen d'une passerelle négative avec opérateur

COUPE SUR PILES 1/50

Dimensions: 10.100 (total), 5.050 (half), 1.550 (quarter), 0.600, 0.650, 0.150, 0.150, 0.150, 0.150, 0.650, 0.600.

Labels: AMONT, AVAL, AXE OUVRAGE, BN4 avec barreaudage vertical additionnel, Niveaux donnés sur vue en plan, Corniche-canneau, Film mince type "betec", Remplissage béton maigre, Bordure T2 enrobé très compacté et profilé en devers, couche de roulement ép. 10.2cm, couche d'étanchéité : 8mm PARAFOR PONT, 2.5%, Niveaux donnés sur vue en plan, 1 Ø 140, 2 Ø 160, Corniche Béton.

Dimensions: 2.000, 0.800, 0.950, 0.975, 0.750, 1.000, 2.750, 1.000, 0.750, 0.975, 0.950, 2.300, 5.500, 2.300.

COTE AMONT

Dimensions: 0.550, 1.000, 0.600, 0.150, 0.800, 0.250, 0.650, 0.150, 0.425, 0.596, 0.150, 0.356, 0.080, 0.356, 4%, 0.150, 0.356, 2.5%, 0.450 plot BN4, Goutte d'eau cannière 40x40, 0.220, 0.425, 0.020, 0.350, 0.975.

Labels: Ase platine ancrage BN4, Bordure T2 + mortier de pose ép. 3cm mini, Enrobé très compacté et profilé en devers, Detail corniche-canneau 04C BOS MCM 10.07-15600.

ANNEXE

Ouvrages d'Art à inspecter au moyen d'une passerelle négative avec opérateur

Inspections des Ouvrages concernés sur les Routes Départementales « RD »


Dénomination de l'Ouvrage à inspecter	Commune	PR	RD	Type d'Ouvrage d'Art à inspecter et longueur	durée
Nord/Sud	Rémire-Montjoly	5+406	RD 23	Cadre double (20m)	1j (<u>seul Ouvrage sur Cayenne</u>)
Mahury	Roura	7+600	RD 6	Bi poutre mixte 14 travées 591 m	3j
Mana	Mana	32+700	RD 8	VIPP 4 poutre 12 travées de 29.50m en rive 34 m centrale (400 m)	3j
Serpent	Saint-Laurent-du Maroni	17+100	Route d'Apatou	Bipoutre mixte 1 travée 32 m	2j
Sparouine	Apatou	33+000	Route d'Apatou	Environ 70 m	
Sakura	Apatou	52+000	Route d'Apatou	Environ 40 m	
Nombre de jours pour les temps de trajet :					1j
<u>Délai TOTAL</u> de mobilisation de la passerelle négative pour inspections des Ouvrages à inspecter sur les Routes Départementales « RD » :					10 JOURS

ANNEXE

Ouvrages d'Art à inspecter au moyen d'une passerelle négative avec opérateur

COUPES de DETAILS au niveau des Ouvrages d'Art à inspecter au moyen d'une passerelle négative avec opérateur sur les Routes Départementales « RD » de GUYANE


Pont « CANAL Nord-Sud »




Pont du Mahury

ANNEXE

Ouvrages d'Art à inspecter au moyen d'une passerelle négative avec opérateur



Pont de MANA



ANNEXE

Ouvrages d'Art à inspecter au moyen d'une passerelle négative avec opérateur

Ouvrage de franchissement de la Crique Serpent sur la Route d'APATOU

