



7. – Croquis et Photos



Conduit fibrociment

**Sous-sol 02**



— Plaques Pical dans placard 


Déposé en 2016

Refection > 2000

Ech n°002

Ech n°003


## Sous-sol 01



RDC



Sorbone Fibres-ciment




-  Conduit fibres ciment **a**
-  Plaques Picalé **a**
-  Dalle de sol **a**


*Déposé 2016*

R+1





Conduit fibres ciment




● Conduit fibres ciment **a**

▨ Dalle de sol **a**

— Plaques Pical **a**

et dépôt 2016.

**R+3**



Dalle de sol




Conduit fibres ciment

Sorbhone fibres ciment



Refectoire > 2000

R+4




Conduit fibres ciment



Refecton > 2000


R+5





Refection > 2000

R+6



● Conduit fibres ciment

Refecton > 2000

R+7



