

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

(Arrêté du 16 Juillet 2019 et Norme NF X 46-020 : Aout 2017)



BIEN IMMOBILIER CONCERNE :

Bâtiment F (accueil guichet - bureaux RDC)
40, rue de la Préfecture
58000 NEVERS

Propriétaire

PREFECTURE DE LA NIEVRE
40, rue de la Préfecture
58000 NEVERS

Demandeur

PREFECTURE DE LA NIEVRE - Mme Anaïs EDELBLOUT
40, rue de la Préfecture
58000 NEVERS

SYNTHESE DU RAPPORT :

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.

Programme des travaux : cf. chapitre 1

Date du rapport : 03/11/2020

Date de visite : 19/10/2020

Nombre de pages : 61

Fait à : VARENNES VAUZELLES

Référence du dossier :
2007CGEDI000028 (154Y0)

Référence rapport : 154Y0/20/1997

Nombre de prélèvements : 37

Le présent rapport est établi par
Anthony CHAUMAT

dont les compétences sont certifiées par
: **SOCOTEC Certification France**

Certificat de compétence :
n° DTI/1503-005

Contrat d'assurance :
AXA /
n° 10158549604 / échéance 31/12/2020

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso.

Sommaire

I. PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE.....	3
1. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE	3
2. PERIMETRE DU REPERAGE.....	3
II. CONCLUSIONS	3
III. OBJET DE LA MISSION	4
1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE	4
2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES	4
IV. DEROULEMENT DE LA MISSION	5
1. PRESTATIONS REALISEES.....	5
2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE	5
3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE	5
4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUEES A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION.....	6
5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION	6
V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	7
1. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE.....	7
2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE APRES ANALYSE	7
3. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE SUR JUSTIFICATIF.....	9
4. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES.....	9
VI. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT	10
ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION.....	11
ANNEXE 2 - PLANS / CROQUIS	17
ANNEXE 3 - PV ANALYSES	19
ANNEXE 5 - CERTIFICAT DE COMPETENCES	57
ANNEXE 6 - ATTESTATION D'ASSURANCE	59

I. PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE

1. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Le projet prévoit le réaménagement de la zone d'accueil de la préfecture au rez-de-chaussée du bâtiment F.

Les travaux prévus sont les suivants :

- travaux de démolition (dépose des cloisons entre guichet)
- réfection des sols,
- dépose et reprise des faux plafonds,
- réfection des murs,
- remise aux normes électriques.

2. PERIMETRE DU REPERAGE

Intérieur du bâtiment (rez-de-chaussée, accueil, bureaux)

II. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.

Niveau	Local	Matériau ou produit
Néant		

III. OBJET DE LA MISSION

Le présent rapport est destiné à constituer le rapport de **repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis**.

La mission confiée par le donneur d'ordre à SOCOTEC est réalisée dans le respect de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis et le présent rapport comporte :

1. L'identification de la mission de repérage (repérage amiante avant travaux) et son périmètre (programme détaillé des travaux projetés par le donneur d'ordre) ;
2. L'identification complète de l'immeuble concerné : dénomination, adresse complète, date du permis de construire ou, le cas échéant, date de construction, fonction principale du bâtiment (exemple : habitation, bureaux) et tout autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné ;
3. Le programme et le périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage ;
4. L'identification complète des différents intervenants et parties prenantes (opérateur ayant réalisé le repérage, propriétaire de l'immeuble bâti et commanditaire de la mission de repérage si celui-ci n'est pas le propriétaire) ;
5. La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;
6. Le cas échéant, les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;
7. La liste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun d'eux la présence ou l'absence d'amiante et le ou les critères ayant permis de conclure et, en cas de conclusion de présence d'amiante, l'estimation de la quantité ;
8. La signature et le visa de l'opérateur ayant réalisé le repérage ;
9. L'obligation faite au propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage de conservation, de mise à jour du document de traçabilité et de la transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 ;
10. En annexes : plan et croquis de l'immeuble bâti avec localisation des sondages faisant suite à des investigations approfondies ou à l'utilisation d'outil de mesure, des prélèvements d'échantillon et des matériaux et produits contenant de l'amiante identifiés ; rapports d'essais de laboratoire ; copie du certificat de compétence.

Le programme de repérage établi par l'opérateur est basé sur les composants de la construction de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et en fonction du programme de travaux fourni par le donneur d'ordre.

Rappel réglementaire :

- *L.4412-2 du code du travail et les textes qui lui sont liés*
- *Article R4412-97 du code du travail*
- *Arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations*
- *Norme NF X 46-020 : version Aout 2017*

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n'a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.

1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE

Activité principale de l'immeuble : Bureaux

Date de construction : Date du permis de construire non connue

Immeuble de bureau R+2, structure en béton, remplissage léger des baies, allèges et impostes au R+1 et R+2, toiture terrasse

2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES

Niveaux	Locaux
RDC	hall
RDC	guichet accueil
RDC	bureau 1
RDC	zone guichets 1,2,3,4,5
RDC	bureau / CAISSE
RDC	bureau 2
RDC	bureau 3
RDC	bureau 4
RDC	local baie

IV. DEROULEMENT DE LA MISSION

1. PRESTATIONS REALISEES

- ☒ Entretien préalable, échange avec le donneur d'ordre sur l'organisation et les moyens nécessaires, recueil des informations relatives à l'immeuble bâti,
- ☒ Analyse de la documentation fournie par le donneur d'ordre
- ☒ Visite de l'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de l'amiante concernés. Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.
- ☒ Détermination des ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrages) et d'une stratégie de prélèvement. Cette étape est suivie de sondage et investigations approfondies.
- ☒ Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de SOCOTEC
Laboratoire(s) d'analyse : ITGA St Grégoire Bât K (Cofrac : 1-5970)
- ☒ Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.
- ☒ Rédaction du présent rapport, des annexes, croquis.

2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE

Accompagnateur(s) :

> Sans accompagnateur

3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	-	X
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables			X

Parties non visitées

Localisation	Parties du local	Raison
Néant	-	

Autres informations sur le déroulement de la mission

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

Occupation des locaux : Vide

4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUE A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	-
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	-
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	-

Observations :

Néant

5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION

Les plans des parties d'immeuble concernées par la mission sont les suivants.

Etage	Intitulé du plan
Rez-de-chausée	accueil, guichets, bureaux

V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.

Successivement sont présentés :

- > Les composants contenant de l'amiante (§ 5.1),
- > Les composants repérés sans amiante (§5.2 et 5.3)
- > Les composants pour lesquels l'analyse en laboratoire nécessaire pour identifier l'amiante n'a pas encore été effectuée (§ 5.4)

Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux ou produits concernés ou de ceux les recouvrant où les protégeant.

En colonnes 3 et 4 des tableaux, figurent les numéros d'identification du composant et/ou du prélèvement : ceux-ci sont repris sur le(s) PV d'analyse, sur le(s) plan(s) et sur les planches de photos.

1. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

N° Matériau	Localisation	Composant	N° Prélèvement	Conclusion (justification)	Type de sondage	Quantité*
Néant		-				

** la quantité indiquée est une estimation et ne peut constituer à elle seule une base de travail pour l'intervention et/ou le retrait du composant. La valeur de la quantité est exprimée selon l'accord avec le donneur d'ordre au préalable (par unité, par surface, par linéaire, par masse ou par volume). En l'absence d'indication du donneur d'ordre, la valeur sera déterminée au choix de l'opérateur de repérage.*

2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE APRES ANALYSE

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)
ZPSO-001	RDC - hall; RDC - guichet accueil; RDC - bureau 1; RDC - zone guichets 1,2,3,4,5; RDC - bureau / CAISSE	Colle de carrelage	Colle de carrelage gris (50*100cm)	P001; P004	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-002	RDC - hall; RDC - guichet accueil; RDC - bureau 1; RDC - zone guichets 1,2,3,4,5; RDC - bureau / CAISSE	Colle de carrelage	Colle de carrelage vert (30*30cm)	P002; P003	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-003	RDC - bureau 1; RDC - zone guichets 1,2,3,4,5 - allèges de fenêtres côté cours	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Colle + enduit sur blocs de béton cellulaire	P005; P006	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-004	RDC - bureau 1; RDC - zone guichets 1,2,3,4,5 - habillage poteaux entre fenêtres côté cours	Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle	Revêtement mural sur plaques de pâte	P007; P008	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)
ZPSO-005-1	RDC - zone guichets 1,2,3,4,5 - doublage du murs extérieur côté rue de la Préfecture et retour d'angle plafond	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit - bande placo	P009	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-005-2	RDC - bureau 3 - cloisons en plaques de plâtre avec zone guichets	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit - bande placo	P013; P014	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-006	RDC - hall; RDC - guichet accueil; RDC - bureau 1; RDC - zone guichets 1,2,3,4,5	Colle de carrelage	Colle de plinthe marbre (100*10cm)	P010; P011	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-007	RDC - bureau 2 - cloison en brique avec zone guichet	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit plâtre + peinture (sur brique)	P012	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-008	RDC - bureau / CAISSE	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	Panneaux de cloison bois aggloméré + revêtement aluminé	P015	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-009	RDC - bureau / CAISSE	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	Panneaux de cloisons bois aggloméré + revêtement stratifié bleu	P016	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-011	RDC - bureau 2 - cloison avec circulation	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	Panneaux de cloisons en bois + enduit beige	P017	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-012	RDC - zone guichets 1,2,3,4,5 - entourages des poteaux centraux	Entourage de poteau (carton-amiante, fibres-ciment, matériau sandwich)	Colle des plaques marbrées	P018; P019	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-013	RDC - hall; RDC - guichet accueil; RDC - bureau 1; RDC - zone guichets 1,2,3,4,5 - périphérie du bâtiment	Panneaux et plaques	Faux plafonds blancs (60*60cm)	P020	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-014	RDC - hall; RDC - guichet accueil; RDC - bureau 1; RDC - zone guichets 1,2,3,4,5	Panneaux et plaques	Faux plafond blancs (60*60cm)	P021	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-015	RDC - guichet accueil - cloison avec bureau 1	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit - bande placo	P022	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-016	RDC - bureau / CAISSE	Dalle de sol	Dalle de sol bleue souple (50*50cm) + colle (sur plancher technique bois aggloméré)	P023	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-017	RDC - bureau / CAISSE - marches	Nez de marche	Nez de marche noire	P024	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)
ZPSO-019	RDC - bureau 3	Dalle de sol	Dalle de sol souple bleue + colle jaune + ragréage	P025	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-020	RDC - bureau 2	Dalle de sol	Dalle de sol orange souple (50*50cm) + colle jaune + ragréage	P026	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-021	RDC - bureau 2	Panneaux et plaques	Faux plafond blanc (60*60cm)	P027	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-022	RDC - bureau 4	Colle non bitumineuse	Dalle de moquette gris + colle + ragréage	P028; P029	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-023	RDC - bureau 4 - angle décroissonné non refait	Colle non bitumineuse	Moquette marron + colle jaune + ragréage	P030	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-024	RDC - bureau 3; RDC - bureau 4 - murs extérieurs non doublés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit plâtreux + peinture (sur béton)	P031; P032	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-025	RDC - bureau 4 - cloisons avec bureau 3 et avec circulation	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Colle + enduit sur carreaux de plâtre	P033; P034	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-026	RDC - local baie - doublage du mur extérieur (pénétration clim)	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Colle + enduit sur carreaux de plâtre	P035	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-027	RDC - local baie - cloison avec local archives (support bloc clim)	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Colle + enduit sur carreaux de plâtre	P036	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-028	RDC - local baie	Panneaux et plaques	Faux plafond blanc	P037	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

3. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE SUR JUSTIFICATIF

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)
ZPSO-010	RDC - bureau / CAISSE - châssis vitré sur cloison	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Joint de vitrage plastique noir		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
ZPSO-018	RDC - bureau 3; RDC - bureau 4	Panneaux et plaques	Faux plafond blanc (60*60cm) - Armstrong année 2006		Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)

4. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES

N° Matériau	Localisation	Composant		Conclusion (justification)
Néant		-		

VI. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer après enlèvement ou confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste A ou de la liste B situés à l'intérieur des bâtiments occupés ou fréquentés, les interventions suivantes :

- > Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
- > Mesures d'empoussièrement par un organisme accrédité par le COFRAC.


Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé, par une personne certifiée, à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de trois ans.

Ces interventions sont rendues obligatoires par l'article R.1334-29-3 du code de la santé Publique.

ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION



Matériaux : ZPSO-001
Prélèvement : P001; P004
Description : Colle de carrelage gris (50*100cm)
Localisation : RDC - hall; RDC - guichet accueil; RDC - bureau 1; RDC - zone guichets 1,2,3,4,5; RDC - bureau / CAISSE
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-002
Prélèvement : P002; P003
Description : Colle de carrelage vert (30*30cm)
Localisation : RDC - hall; RDC - guichet accueil; RDC - bureau 1; RDC - zone guichets 1,2,3,4,5; RDC - bureau / CAISSE
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-003
Prélèvement : P005; P006
Description : Colle + enduit sur blocs de béton cellulaire
Localisation : RDC - bureau 1; RDC - zone guichets 1,2,3,4,5 - allèges de fenêtres côté cours
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-004
Prélèvement : P007; P008
Description : Revêtement mural sur plaques de pâte
Localisation : RDC - bureau 1; RDC - zone guichets 1,2,3,4,5 - habillage poteaux entre fenêtres côté cours
Résultat : Absence d'amiante




Matériaux : ZPSO-005
Prélèvement : P009
Description : Enduit - bande placo
Localisation : RDC - zone guichets 1,2,3,4,5 - doublage du murs extérieur côté rue de la Préfecture et retour d'angle plafond
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-006
Prélèvement : P010; P011
Description : Colle de plinthe marbre (100*10cm)
Localisation : RDC - hall; RDC - guichet accueil; RDC - bureau 1; RDC - zone guichets 1,2,3,4,5
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-007
Prélèvement : P012
Description : Enduit plâtre + peinture (sur brique)
Localisation : RDC - bureau 2 - cloison en brique avec zone guichet
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-005-2
Prélèvement : P013; P014
Description : Enduit - bande placo
Localisation : RDC - bureau 3 - cloisons en plaques de plâtre avec zone guichetS
Résultat : Absence d'amiante




Matériaux : ZPSO-008
Prélèvement : P015
Description : Panneaux de cloison bois aggloméré + revêtement aluminisé
Localisation : RDC - bureau / CAISSE
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-009
Prélèvement : P016
Description : Panneaux de cloisons bois aggloméré + revêtement stratifié bleu
Localisation : RDC - bureau / CAISSE
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-010
Prélèvement :
Description : Joint de vitrage plastique noir
Localisation : RDC - bureau / CAISSE - chassis vitré sur cloison
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-011
Prélèvement : P017
Description : Panneaux de cloisons en bois + enduit beige
Localisation : RDC - bureau 2 - cloison avec circulation
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-012
Prélèvement : P018; P019
Description : Colle des plaques marbrées
Localisation : RDC - zone guichets 1,2,3,4,5 - entourages des poteaux centraux
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-013
Prélèvement : P020
Description : Faux plafonds blancs (60*60cm)
Localisation : RDC - hall; RDC - guichet accueil; RDC - bureau 1; RDC - zone guichets 1,2,3,4,5 - périphérie du bâtiment
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-014
Prélèvement : P021
Description : Faux plafond blancs (60*60cm)
Localisation : RDC - hall; RDC - guichet accueil; RDC - bureau 1; RDC - zone guichets 1,2,3,4,5
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-015
Prélèvement : P022
Description : Enduit - bande placo
Localisation : RDC - guichet accueil - cloison avec bureau 1
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-016
Prélèvement : P023
Description : Dalle de sol bleue souple (50*50cm) + colle (sur plancher technique bois aggloméré)
Localisation : RDC - bureau / CAISSE
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-017
Prélèvement : P024
Description : Nez de marche noire
Localisation : RDC - bureau / CAISSE - marches
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-018

Prélèvement :

Description : Faux plafond blanc (60*60cm) - Amstrong année 2006

Localisation : RDC - bureau 3; RDC - bureau 4

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-020

Prélèvement : P026

Description : Dalle de sol orange souple (50*50cm) + colle jaune + ragréage

Localisation : RDC - bureau 2

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-019

Prélèvement : P025

Description : Dalle de sol souple bleue + colle jaune + ragréage

Localisation : RDC - bureau 3

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-021

Prélèvement : P027

Description : Faux plafond blanc (60*60cm)

Localisation : RDC - bureau 2

Résultat : Absence d'amiante




Matériaux : ZPSO-022

Prélèvement : P028; P029

Description : Dalle de moquette gris + colle + ragréage

Localisation : RDC - bureau 4

Résultat : Absence d'amiante




Matériaux : ZPSO-023

Prélèvement : P030

Description : Moquette marron + colle jaune + ragréage

Localisation : RDC - bureau 4 - angle décroisoné non refait

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-024

Prélèvement : P031; P032

Description : Enduit plâtreux + peinture (sur béton)
Localisation : RDC - bureau 3; RDC - bureau 4 - murs extérieurs non doublés
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-025

Prélèvement : P033; P034


Description : Colle + enduit sur carreaux de plâtre
Localisation : RDC - bureau 4 - cloisos avec bureau 3 et avec circulation
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-026

Prélèvement : P035

Description : Colle + enduit sur carreaux de plâtre
Localisation : RDC - local baie - doublage du mur extérieur (pénétration clim)
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-027

Prélèvement : P036

Description : Colle + enduit sur carreaux de plâtre
Localisation : RDC - local baie - cloison avec local archives (support bloc clim)
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-028

Prélèvement : P037

Description : Faux plafond blanc
Localisation : RDC - local baie
Résultat : Absence d'amiante

ANNEXE 2 - PLANS / CROQUIS

Rez-de-chaussée




Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : SOCOTEC DIAGNOSTIC, auteur : Anthony CHAUMAT
 Dossier n° 2007CGEDI000028 (154Y0) du 03/11/2020
 Adresse du bien : Bâtiment F (accueil guichet - bureaux RDC)
 40, rue de la Préfecture (Non communiqué) 58000 NEVERS

ANNEXE 3 - PV ANALYSES



Parc Edenis - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr

Accréditation n° I-5967
 Liste des sites et portées
 disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT072010-51600 EN DATE DU 28/10/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGEDI)
 M. Anthony CHAUMAT
 Parc Technologique de Dijon
 1 rue Louis de Broglie
 21000 DIJON

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-26885
 Echantillon ITGA : IT072010-51600
 Reçu au laboratoire le : 23/10/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	2007-028 NEVERS PREFECTURE REFECTION BUREAUX
Dossier client	
Echantillon	P001 - Colle de carrelage gris 100*50 - Ensemble circulation + guichets
Description ITGA	Colle grise en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si le seuil est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Colle grise en vrac	META (1) le 28/10/2020	Amiante non détecté	...	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

ETA 164 rev 18

Page 1 / 1



Parc Edenis - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr

Accréditation n° I-5967
 Liste des sites et portées
 disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT072010-51601 EN DATE DU 28/10/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
 SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGEDI)
 M. Anthony CHAUMAT
 Parc Technologique de Dijon
 1 rue Louis de Broglie
 21000 DIJON

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0220-26885
 Echantillon ITGA : IT072010-51601
 Reçu au laboratoire le : 23/10/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	2007-028 NEVERS PREFECTURE REFECTION BUREAUX
Dossier client	
Echantillon	P002 - Colle de carrelage vert 30*30 - Ensemble circulation + guichets
Description ITGA	Carrelage / Colle grise / Matériau compact gris hétérogène

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 - Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
 La détection de fibres d'amiante est garantie si le seuil est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Carrelage	META (1) le 28/10/2020	Amiante non détecté	---	1
Colle grise non séparable + matériau compact gris hétérogène	META (1) le 28/10/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

ETA 164 rev 18

Page 1 / 1



Parc Edenis - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
 Liste des sites et portées
 disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT072010-51602 EN DATE DU 28/10/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
 SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGED)
 M. Anthony CHAUMAT
 Parc Technologique de Dijon
 1 rue Louis de Broglie
 21000 DIJON

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0220-26885
 Echantillon ITGA : IT072010-51602
 Reçu au laboratoire le : 23/10/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	2007-028 NEVERS PREFECTURE REFECTION BUREAUX
Dossier client	
Echantillon	P003 - Colle de carrelage vert 30*30 - Ensemble circulation + guichets
Description ITGA	Carrelage / Colle grise en vrac

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 - Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
 La détection de fibres d'amiante est garantie si le seuil est supérieur ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Carrelage	META (1) le 28/10/2020	Amiante non détecté	---	1
Colle grise en vrac	META (1) le 28/10/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

ETA 164 rev 18

Page 1 / 1



Parc Edenis - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
 Liste des sites et portées
 disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT072010-51603 EN DATE DU 28/10/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
 SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGED)
 M. Anthony CHAUMAT
 Parc Technologique de Dijon
 1 rue Louis de Broglie
 21000 DIJON

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0220-26885
 Echantillon ITGA : IT072010-51603
 Reçu au laboratoire le : 23/10/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	2007-028 NEVERS PREFECTURE REFECTION BUREAUX
Dossier client	
Echantillon	P004 - Colle de carrelage gris 100*50 - Ensemble circulation + guichets
Description ITGA	Carrelage / Colle grise en vrac

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 - Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
 La détection de fibres d'amiante est garantie si le seuil est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Carrelage	META (1) le 28/10/2020	Amiante non détecté	---	1
▶ Colle grise en vrac	META (1) le 28/10/2020	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

ETA 164 rev 18

Page 1 / 1



Parc Edenis - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr

Accréditation n° I-5967
 Liste des sites et portées
 disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT072010-51604 EN DATE DU 28/10/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
 SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGEDI)
 M. Anthony CHAUMAT
 Parc Technologique de Dijon
 1 rue Louis de Broglie
 21000 DIJON

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0220-26885
 Echantillon ITGA : IT072010-51604
 Reçu au laboratoire le : 23/10/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	2007-028 NEVERS PREFECTURE REFECTION BUREAUX
Dossier client	
Echantillon	P005 - Panneaux d'allèges en syporex + enduit - Murs extérieur côté cours
Description ITGA	Matériau blanc / Matériau blanc hétérogène

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 - Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
 La détection de fibres d'amiante est garantie si le seuil est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Matériau blanc	META (1) le 27/10/2020	Amiante non détecté	---	1
▶ Matériau blanc hétérogène	META (1) le 27/10/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

ETA 164 rev 18

Page 1 / 1



Parc Edenis - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02 99 35 41 41
 Fax : 02 99 35 41 42
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
 Liste des sites et portées
 disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT072010-51605 EN DATE DU 28/10/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :
 SOCOTEC DIAGNOSTIC DION (CGED)
 M. Anthony CHAUMAT
 Parc Technologique de Dijon
 1 rue Louis de Broglie
 21000 DIJON

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0220-26885
 Echantillon ITGA : IT072010-51605
 Reçu au laboratoire le : 23/10/2020

Réf. Cliant : Les informations fournies par le cliant sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	2007-028 NEVERS PREFECTURE REFECTION BUREAUX
Dossier cliant	
Echantillon	P006 - Panneaux d'allèges en syporex + enduit - Murs extérieur côté cours
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau blanc en vrac

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
 La détection de fibres d'amiante est garantie si le seuil est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau blanc en vrac non séparable	META (1) le 28/10/2020	Amiante non détecté	...	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du cliant, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

ETA 164 rev 16

Page 1 / 1



Parc Edenis - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
 Liste des sites et portées
 disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT072010-51606 EN DATE DU 28/10/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :

SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGEDI)
 M. Anthony CHAUMAT
 Parc Technologique de Dijon
 1 rue Louis de Broglie
 21000 DIJON

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-26885
 Echantillon ITGA : IT072010-51606
 Reçu au laboratoire le : 23/10/2020

Réf. Cliant :

Les informations fournies par le cliant sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	2007-028 NEVERS PREFECTURE REFECTION BUREAUX
Dossier cliant	
Echantillon	P007 - Revêtement murale + colle + plaque de plâtre - Habillage poteaux murs extérieur côté cours
Description ITGA	Moquette bleue / Colle polymère jaune / Peintures multiples / Carton / Matériau plâtreux blanc

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si le seuil est supérieur ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Moquette bleue non séparable + colle polymère jaune non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc	META (1) le 28/10/2020	Amiante non détecté	...	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; son rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière écrite du cliant, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

ETA 164 rev 18

Page 1 / 1



Parc Edenis - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr

cofrac
 Accréditation n° 1-5967
 Liste des sites et portées
 disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT072010-51607 EN DATE DU 28/10/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGEDI)
 M. Anthony CHAUMAT
 Parc Technologique de Dijon
 1 rue Louis de Broglie
 21000 DIJON

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-26885
 Echantillon ITGA : IT072010-51607
 Reçu au laboratoire le : 23/10/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	2007-028 NEVERS PREFECTURE REFECTION BUREAUX
Dossier client	
Echantillon	P008 - Revêtement mural + colle + plaque de plâtre - Habillage poteaux murs extérieur côté cours
Description ITGA	Moquette bleue / Colle polymère jaune en faible quantité / Peintures multiples / Carton / Matériau plâtreux blanc

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Moquette bleue	META (2) le 28/10/2020	Amiante non détecté	---	2
Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc	META (1) le 28/10/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

ETA 164 rev 18

Page 1 / 1



Parc Edenis - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02 99 35 41 41
 Fax : 02 99 35 41 42
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
 Liste des sites et portées
 disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT072010-51608 EN DATE DU 28/10/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :

SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGED)
 M. Anthony CHAUMAT
 Parc Technologique de Dijon
 1 rue Louis de Broglie
 21000 DIJON

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-26885
 Echantillon ITGA : IT072010-51608
 Reçu au laboratoire le : 23/10/2020

Réf. Cliant :

Les informations fournies par le cliant sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	2007-028 NEVERS PREFECTURE REFECTION BUREAUX
Dossier cliant	
Echantillon	P009 - Enduit de bande placo - Doublage murs extérieur côté route
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton / Papier / Matériau plâtreux blanc en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si le seuil est supérieur ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1) le 28/10/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; son rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière écrite du cliant, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

ETA 164 rev 18

Page 1 / 1



Parc Edenis - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr

Accréditation n° I-5967
 Liste des sites et portées
 disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT072010-51609 EN DATE DU 28/10/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :
 SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGEDI)
 M. Anthony CHAUMAT
 Parc Technologique de Dijon
 1 rue Louis de Broglie
 21000 DIJON

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0220-26885
 Echantillon ITGA : IT072010-51609
 Reçu au laboratoire le : 23/10/2020

Réf. Cliant : Les informations fournies par le cliant sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	2007-028 NEVERS PREFECTURE REFECTION BUREAUX
Dossier cliant	
Echantillon	P010 - Colle plinthe grise 15*100 - Cloison bureaux
Description ITGA	Peinture / Colle grise en vrac

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
 La détection de fibres d'amiante est garantie si le seuil est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Peinture non séparable + colle grise en vrac	META (1) le 27/10/2020	Amiante non détecté	...	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du cliant, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

ETA 164 rev 18

Page 1 / 1



Parc Edenis - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
 Liste des sites et portées
 disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT072010-51610 EN DATE DU 28/10/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
 SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGED)
 M. Anthony CHAUMAT
 Parc Technologique de Dijon
 1 rue Louis de Broglie
 21000 DIJON

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0220-26885
 Echantillon ITGA : IT072010-51610
 Reçu au laboratoire le : 23/10/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	2007-028 NEVERS PREFECTURE REFECTION BUREAUX
Dossier client	
Echantillon	P011 - Colle plinthe grise 15*100 - Cloison bureaux
Description ITGA	Colle grise / Couche plâtrée blanche en faible quantité

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 - Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
 La détection de fibres d'amiante est garantie si le seuil est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Colle grise + couche plâtrée blanche en faible quantité non séparable	META (1) le 28/10/2020	Amiante non détecté	...	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; son rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

ETA 164 rev 16

Page 1 / 1



Parc Edenis - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr

Accréditation n° I-5967
 Liste des sites et portées
 disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT072010-51611 EN DATE DU 28/10/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :
 SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGED)
 M. Anthony CHAUMAT
 Parc Technologique de Dijon
 1 rue Louis de Broglie
 21000 DIJON

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0220-26885
 Echantillon ITGA : IT072010-51611
 Reçu au laboratoire le : 23/10/2020

Réf. Cliant : Les informations fournies par le cliant sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	2007-028 NEVERS PREFECTURE REFECTION BUREAUX
Dossier cliant	
Echantillon	P012 - Enduit sur cloison brique - Bureaux
Description ITGA	Peinture / Enduit pâteux blanc en vrac / Matériau rouge en faible quantité en vrac

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
 La détection de fibres d'amiante est garantie si le seuil est supérieur ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Peinture non séparable + enduit pâteux blanc en vrac + matériau rouge en faible quantité en vrac non séparable	META (1) le 28/10/2020	Amiante non détecté	...	2

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière écrite du cliant, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

ETA 164 rev 18

Page 1 / 1



Parc Edénis - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr

cofrac
 Accréditation n° 1-5967
 Liste des sites et portées
 disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT072010-51612 EN DATE DU 28/10/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :

SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGEDI)
 M. Anthony CHAUMAT
 Parc Technologique de Dijon
 1 rue Louis de Broglie
 21000 DIJON

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-26885
 Echantillon ITGA : IT072010-51612
 Reçu au laboratoire le : 23/10/2020

Réf. Cliant :

Les informations fournies par le cliant sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	2007-028 NEVERS PREFECTURE REFECTION BUREAUX
Dossier cliant	
Echantillon	P013 - Enduit de bande placo - Cloison bureaux
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier / Carton / Matériau plâtreux blanc en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si le seuil est supérieur ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1) le 28/10/2020	Amiante non détecté	...	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; son rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière écrite du cliant, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

ETA 164 rev 18

Page 1 / 1



Parc Edenis - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr

cofrac
 Accréditation n° I-5967
 Liste des sites et portées
 disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT072010-51613 EN DATE DU 28/10/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGEDI)
 M. Anthony CHAUMAT
 Parc Technologique de Dijon
 1 rue Louis de Broglie
 21000 DIJON

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-26885
 Echantillon ITGA : IT072010-51613
 Reçu au laboratoire le : 23/10/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	2007-028 NEVERS PREFECTURE REFECTION BUREAUX
Dossier client	
Echantillon	P014 - Enduit de bande placo - Enduit de bande placo
Description ITGA	Toile fibreuse blanche / Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier / Carton / Matériau plâtreux blanc en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
➤ Toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1) le 28/10/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

ETA 164 rev 18

Page 1 / 1



Parc Edenis - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr

Accréditation n° I-5967
 Liste des sites et portées
 disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT072010-51614 EN DATE DU 28/10/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGED)
 M. Anthony CHAUMAT
 Parc Technologique de Dijon
 1 rue Louis de Broglie
 21000 DIJON

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-26885
 Echantillon ITGA : IT072010-51614
 Reçu au laboratoire le : 23/10/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	2007-028 NEVERS PREFECTURE REFECTION BUREAUX
Dossier client	
Echantillon	P015 - Panneaux de cloison bois aggloméré + revêtement métallique + colle - Guichet
Description ITGA	Matériau compact marron avec couche d'aluminium / Colle polymère jaune / Bois aggloméré

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Matériau compact marron avec couche d'aluminium non séparable + colle polymère jaune non séparable + bois aggloméré non séparable	META (1) le 28/10/2020	Amiante non détecté	...	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; son rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

ETA 164 rev 18

Page 1 / 1



Parc Edenis - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr

Accréditation n° I-5967
 Liste des sites et portées
 disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT072010-51615 EN DATE DU 28/10/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :
 SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGED)
 M. Anthony CHAUMAT
 Parc Technologique de Dijon
 1 rue Louis de Broglie
 21000 DIJON

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0220-26885
 Echantillon ITGA : IT072010-51615
 Reçu au laboratoire le : 23/10/2020

Réf. Cliant : Les informations fournies par le cliant sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	2007-028 NEVERS PREFECTURE REFECTION BUREAUX
Dossier cliant	
Echantillon	P016 - Panneaux de cloison bois aggloméré + revêtement bleu + colle - Guichet
Description ITGA	Matériau compact marron / Colle polymère jaune / Bois aggloméré avec couche souple

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 - Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
 La détection de fibres d'amiante est garantie si le seuil est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Matériau compact marron + colle polymère jaune non séparable + bois aggloméré avec couche souple non séparable	META (1) le 28/10/2020	Amiante non détecté	...	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; son rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière écrite du cliant, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

ETA 164 rev 18

Page 1 / 1



Parc Edenis - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr

Accréditation n° I-5967
 Liste des sites et portées
 disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT072010-51616 EN DATE DU 28/10/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :
 SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGEDI)
 M. Anthony CHAUMAT
 Parc Technologique de Dijon
 1 rue Louis de Broglie
 21000 DIJON

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0220-26885
 Echantillon ITGA : IT072010-51616
 Reçu au laboratoire le : 23/10/2020

Réf. Cliant : Les informations fournies par le cliant sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	2007-028 NEVERS PREFECTURE REFECTION BUREAUX
Dossier cliant	
Echantillon	P017 - Enduit sur cloison bois - Bureaux
Description ITGA	Peinture / Bois aggloméré en vrac

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
 La détection de fibres d'amiante est garantie si le seuil est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Peinture non séparable + bois aggloméré en vrac non séparable	META (1) le 28/10/2020	Amiante non détecté	...	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; son rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du cliant, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

ETA 164 rev 18

Page 1 / 1



Parc Edenis - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02 99 35 41 41
 Fax : 02 99 35 41 42
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
 Liste des sites et portées
 disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT072010-51617 EN DATE DU 28/10/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :
 SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGEDI)
 M. Anthony CHAUMAT
 Parc Technologique de Dijon
 1 rue Louis de Broglie
 21000 DIJON

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0220-26885
 Echantillon ITGA : IT072010-51617
 Reçu au laboratoire le : 23/10/2020

Réf. Cliant : Les informations fournies par le cliant sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	2007-028 NEVERS PREFECTURE REFECTION BUREAUX
Dossier cliant	
Echantillon	P018 - Colle plaque de marbre - Habillage poteaux
Description ITGA	Colle blanche avec couche en toile

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
 La détection de fibres d'amiante est garantie si le seuil est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Colle blanche avec couche en toile	META (1) le 28/10/2020	Amiante non détecté	...	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du cliant, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

ETA 164 rev 18

Page 1 / 1



Parc Edenis - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
 Liste des sites et portées
 disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT072010-51618 EN DATE DU 28/10/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGEDI)
 M. Anthony CHAUMAT
 Parc Technologique de Dijon
 1 rue Louis de Broglie
 21000 DIJON

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-26885
 Echantillon ITGA : IT072010-51618
 Reçu au laboratoire le : 23/10/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	2007-028 NEVERS PREFECTURE REFECTION BUREAUX
Dossier client	
Echantillon	P019 - Colle plaque de marbre - Habillage poteaux
Description ITGA	Colle blanche en vrac avec couche en toile

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si le seuil est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Colle blanche en vrac avec couche en toile	META (1) le 28/10/2020	Amiante non détecté	...	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

ETA 164 rev 18

Page 1 / 1



Parc Edenis - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
 Liste des sites et portées
 disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT072010-51619 EN DATE DU 28/10/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :

SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGEDI)
 M. Anthony CHAUMAT
 Parc Technologique de Dijon
 1 rue Louis de Broglie
 21000 DIJON

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-26885
 Echantillon ITGA : IT072010-51619
 Reçu au laboratoire le : 23/10/2020

Réf. Cliant :

Les informations fournies par le cliant sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	2007-028 NEVERS PREFECTURE REFECTION BUREAUX
Dossier cliant	
Echantillon	P020 - Dalle de faux plafond - Zone accueil
Description ITGA	Enduit blanc / Matériau fibreux beige

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si le seuil est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	META (1) le 28/10/2020	Amiante non détecté	...	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du cliant, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

ETA 164 rev 18

Page 1 / 1



Parc Edenis - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
 Liste des sites et portées
 disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT072010-51620 EN DATE DU 28/10/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :
 SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGEDI)
 M. Anthony CHAUMAT
 Parc Technologique de Dijon
 1 rue Louis de Broglie
 21000 DIJON

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0220-26885
 Echantillon ITGA : IT072010-51620
 Reçu au laboratoire le : 23/10/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	2007-028 NEVERS PREFECTURE REFECTION BUREAUX
Dossier client	
Echantillon	P021 - Dalle de faux plafond - Zone bureaux
Description ITGA	Enduit blanc / Matériau fibreux beige

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
 La détection de fibres d'amiante est garantie si le seuil est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	META (1) le 28/10/2020	Amiante non détecté	...	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

ETA 164 rev 18

Page 1 / 1



Parc Edenis - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr

Accréditation n° I-5967
 Liste des sites et portées
 disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT072010-51621 EN DATE DU 28/10/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
 SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGED)
 M. Anthony CHAUMAT
 Parc Technologique de Dijon
 1 rue Louis de Broglie
 21000 DIJON

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0220-26885
 Echantillon ITGA : IT072010-51621
 Reçu au laboratoire le : 23/10/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	2007-028 NEVERS PREFECTURE REFECTION BUREAUX
Dossier client	
Echantillon	P022 - Plaques de plâtre - Cloison accueil
Description ITGA	Peinture / Carton / Matériau plâtreux blanc en vrac

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 - Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
 La détection de fibres d'amiante est garantie si le seuil est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peinture non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	META (1) le 28/10/2020	Amiante non détecté	...	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; son rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

ETA 164 rev 16

Page 1 / 1



Parc Edenis - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

 Liste des sites et portées
 disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT072010-51622 EN DATE DU 28/10/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :
 SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGEDI)
 M. Anthony CHAUMAT
 Parc Technologique de Dijon
 1 rue Louis de Broglie
 21000 DIJON

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0220-26885
 Echantillon ITGA : IT072010-51622
 Reçu au laboratoire le : 23/10/2020

Réf. Cliant : Les informations fournies par le cliant sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	2007-028 NEVERS PREFECTURE REFECTION BUREAUX
Dossier cliant	
Echantillon	P023 - Lé plastique bleu en dalle + colle + plancher - Bureau caisse
Description ITGA	Revêtement souple gris / Colle polymère jaune en faible quantité / Bois aggloméré

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 - Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
 La détection de fibres d'amiante est garantie si le seuil est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Revêtement souple gris	META (1) le 28/10/2020	Amiante non détecté	---	1
▶ Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + bois aggloméré non séparable	META (2) le 28/10/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; son rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière écrite du cliant, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

ETA 164 rev 18

Page 1 / 1



Parc Edenis - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02 99 35 41 41
 Fax : 02 99 35 41 42
 www.itga.fr

Accréditation n° I-5967
 Liste des sites et portées
 disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT072010-51623 EN DATE DU 28/10/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
 SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGED)
 M. Anthony CHAUMAT
 Parc Technologique de Dijon
 1 rue Louis de Broglie
 21000 DIJON

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0220-26885
 Echantillon ITGA : IT072010-51623
 Reçu au laboratoire le : 23/10/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	2007-028 NEVERS PREFECTURE REFECTION BUREAUX
Dossier client	
Echantillon	P024 - Nez de marche - Bureau caisse
Description ITGA	Revêtement souple noir / Colle polymère jaune en faible quantité avec poussières

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
 La détection de fibres d'amiante est garantie si le seuil est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Revêtement souple noir + colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable	META (2) le 28/10/2020	Amiante non détecté	...	2

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

ETA 164 rev 16

Page 1 / 1



Parc Edenis - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
 Liste des sites et portées
 disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT072010-51624 EN DATE DU 28/10/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
 SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGED)
 M. Anthony CHAUMAT
 Parc Technologique de Dijon
 1 rue Louis de Broglie
 21000 DIJON

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0220-26885
 Echantillon ITGA : IT072010-51624
 Reçu au laboratoire le : 23/10/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	2007-028 NEVERS PREFECTURE REFECTION BUREAUX
Dossier client	
Echantillon	P025 - Lé plastique bleu en dalle + colle + ragréage - Bureau
Description ITGA	Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Matériau gris en vrac hétérogène

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 - Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
 La détection de fibres d'amiante est garantie si le seuil est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Revêtement souple bleu	META (1) le 28/10/2020	Amiante non détecté	---	1
▶ Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	META (1) le 28/10/2020	Amiante non détecté	---	1
▶ Matériau gris en vrac hétérogène	META (1) le 28/10/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; son rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

ETA 164 rev 18

Page 1 / 1



Parc Edenis - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr

cofrac
 ESSAIS
 Accréditation n° 1-5967
 Liste des sites et portées
 disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT072010-51625 EN DATE DU 28/10/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGED)
 M. Anthony CHAUMAT
 Parc Technologique de Dijon
 1 rue Louis de Broglie
 21000 DIJON

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-26885
 Echantillon ITGA : IT072010-51625
 Reçu au laboratoire le : 23/10/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	2007-028 NEVERS PREFECTURE REFECTION BUREAUX
Dossier client	
Echantillon	P026 - Lé plastique orange en dalle + colle + ragréage - Bureau
Description ITGA	Revêtement souple orange / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Peinture en faible quantité / Matériau blanc en faible quantité en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Revêtement souple orange	META (1) le 27/10/2020	Amiante non détecté	---	1
Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + peinture en faible quantité non séparable + matériau blanc en faible quantité en vrac non séparable	META (1) le 27/10/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

ETA 164 rev 18

Page 1 / 1



Parc Edenis - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr

Accréditation n° I-5967
 Liste des sites et portées
 disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT072010-51626 EN DATE DU 28/10/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
 SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGED)
 M. Anthony CHAUMAT
 Parc Technologique de Dijon
 1 rue Louis de Broglie
 21000 DIJON

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0220-26885
 Echantillon ITGA : IT072010-51626
 Reçu au laboratoire le : 23/10/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	2007-028 NEVERS PREFECTURE REFECTION BUREAUX
Dossier client	
Echantillon	P027 - Dalle faux plafond - Bureau
Description ITGA	Enduit blanc / Matériau fibreux beige / Peinture

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
 La détection de fibres d'amiante est garantie si le seuil est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige + peinture non séparable	META (1) le 28/10/2020	Amiante non détecté	...	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

ETA 164 rev 16

Page 1 / 1



Parc Edenis - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr

Accréditation n° I-5967
 Liste des sites et portées
 disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT072010-51627 EN DATE DU 28/10/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGEDI)
 M. Anthony CHAUMAT
 Parc Technologique de Dijon
 1 rue Louis de Broglie
 21000 DIJON

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-26885
 Echantillon ITGA : IT072010-51627
 Reçu au laboratoire le : 23/10/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	2007-028 NEVERS PREFECTURE REFECTION BUREAUX
Dossier client	
Echantillon	P028 - Colle moquette grise + ragréage - Bureau
Description ITGA	Moquette grise avec couche bitumineuse / Colle polymère jaune / Ragréage gris en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si le seuil est supérieur ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Moquette grise avec couche bitumineuse	META (2) le 28/10/2020	Amiante non détecté	---	1
Colle polymère jaune	META (2) le 28/10/2020	Amiante non détecté	---	1
Ragréage gris en vrac	META (1) le 28/10/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; son rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

ETA 164 rev 18

Page 1 / 1



Parc Edenis - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

 Liste des sites et portées
 disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT072010-51628 EN DATE DU 28/10/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
 SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGEDI)
 M. Anthony CHAUMAT
 Parc Technologique de Dijon
 1 rue Louis de Broglie
 21000 DIJON

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0220-26885
 Echantillon ITGA : IT072010-51628
 Reçu au laboratoire le : 23/10/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	2007-028 NEVERS PREFECTURE REFECTION BUREAUX
Dossier client	
Echantillon	P029 - Colle moquette grise + ragréage - Bureau
Description ITGA	Moquette grise avec couche bitumineuse / Colle polymère jaune en faible quantité / Ragréage gris en vrac hétérogène

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Moquette grise avec couche bitumineuse	META (2) le 28/10/2020	Amiante non détecté	---	1
Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en vrac hétérogène	META (1) le 28/10/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

ETA 164 rev 18

Page 1 / 1



Parc Edenis - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
 Liste des sites et portées
 disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT072010-51629 EN DATE DU 28/10/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :
 SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGED)
 M. Anthony CHAUMAT
 Parc Technologique de Dijon
 1 rue Louis de Broglie
 21000 DIJON

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0220-26885
 Echantillon ITGA : IT072010-51629
 Reçu au laboratoire le : 23/10/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	2007-028 NEVERS PREFECTURE REFECTION BUREAUX
Dossier client	
Echantillon	P030 - Colle moquette marron + ragréage - Bureau
Description ITGA	Moquette marron avec couche en toile / Colle polymère jaune / Ragréage gris en vrac

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 - Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
 La détection de fibres d'amiante est garantie si le seuil est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Moquette marron avec couche en toile	META (2) le 28/10/2020	Amiante non détecté	---	1
Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac	META (1) le 27/10/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

ETA 164 rev 18

Page 1 / 1



Parc Edenis - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
 Liste des sites et portées
 disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT072010-51630 EN DATE DU 28/10/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :
 SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGEDI)
 M. Anthony CHAUMAT
 Parc Technologique de Dijon
 1 rue Louis de Broglie
 21000 DIJON

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0220-26885
 Echantillon ITGA : IT072010-51630
 Reçu au laboratoire le : 23/10/2020

Réf. Cliant : Les informations fournies par le cliant sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	2007-028 NEVERS PREFECTURE REFECTION BUREAUX
Dossier cliant	
Echantillon	P031 - Enduit sur murs extérieur - Côté rue
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
 La détection de fibres d'amiante est garantie si le seuil est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1) le 28/10/2020	Amiante non détecté	...	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; son rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du cliant, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

ETA 164 rev 18

Page 1 / 1



Parc Edenis - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
 Liste des sites et portées
 disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT072010-51631 EN DATE DU 28/10/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :
 SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGED)
 M. Anthony CHAUMAT
 Parc Technologique de Dijon
 1 rue Louis de Broglie
 21000 DIJON

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0220-26885
 Echantillon ITGA : IT072010-51631
 Reçu au laboratoire le : 23/10/2020

Réf. Cliant : Les informations fournies par le cliant sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	2007-028 NEVERS PREFECTURE REFECTION BUREAUX
Dossier cliant	
Echantillon	P032 - Enduit sur murs extérieur - Côté rue
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
 La détection de fibres d'amiante est garantie si le seuil est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1) le 27/10/2020	Amiante non détecté	...	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du cliant, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

ETA 164 rev 38

Page 1 / 1



Parc Edenis - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr

Accréditation n° I-5967
 Liste des sites et portées
 disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT072010-51632 EN DATE DU 28/10/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :
 SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGEDI)
 M. Anthony CHAUMAT
 Parc Technologique de Dijon
 1 rue Louis de Broglie
 21000 DIJON

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0220-26885
 Echantillon ITGA : IT072010-51632
 Reçu au laboratoire le : 23/10/2020

Réf. Cliant : Les informations fournies par le cliant sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	2007-028 NEVERS PREFECTURE REFECTION BUREAUX
Dossier cliant	
Echantillon	P033 - Enduit sur cloisons en carreaux de plâtre - Bureau
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtréux blanc en vrac

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
 La détection de fibres d'amiante est garantie si le seuil est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Peinture non séparable + enduit plâtréux blanc en vrac	META (1) le 27/10/2020	Amiante non détecté	...	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du cliant, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

ETA 164 rev 38

Page 1 / 1



Parc Edenis - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02 99 35 41 41
 Fax : 02 99 35 41 42
 www.itga.fr

Accréditation n° I-5967
 Liste des sites et portées
 disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT072010-51633 EN DATE DU 28/10/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :
 SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGEDI)
 M. Anthony CHAUMAT
 Parc Technologique de Dijon
 1 rue Louis de Broglie
 21000 DIJON

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0220-26885
 Echantillon ITGA : IT072010-51633
 Reçu au laboratoire le : 23/10/2020

Réf. Cliant : Les informations fournies par le cliant sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	2007-028 NEVERS PREFECTURE REFECTION BUREAUX
Dossier cliant	
Echantillon	P034 - Enduit sur cloisons en carreaux de plâtre - Bureau
Description ITGA	Enduit plâtré blanc en vrac

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 - Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
 La détection de fibres d'amiante est garantie si le seuil est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Enduit plâtré blanc en vrac	META (1) le 28/10/2020	Amiante non détecté	...	2

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du cliant, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

ETA 164 rev 18

Page 1 / 1



Parc Edenis - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
 Liste des sites et portées
 disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT072010-51634 EN DATE DU 28/10/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGED)
 M. Anthony CHAUMAT
 Parc Technologique de Dijon
 1 rue Louis de Broglie
 21000 DIJON

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-26885
 Echantillon ITGA : IT072010-51634
 Reçu au laboratoire le : 23/10/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	2007-028 NEVERS PREFECTURE REFECTION BUREAUX
Dossier client	
Echantillon	P035 - Enduit sur cloisons en carreaux de plâtre - Local info
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si le seuil est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1) le 27/10/2020	Amiante non détecté	...	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

ETA 164 rev 18

Page 1 / 1



Parc Edenis - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr

Accréditation n° I-5967
 Liste des sites et portées
 disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT072010-51635 EN DATE DU 28/10/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
 SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGEDI)
 M. Anthony CHAUMAT
 Parc Technologique de Dijon
 1 rue Louis de Broglie
 21000 DIJON

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0220-26885
 Echantillon ITGA : IT072010-51635
 Reçu au laboratoire le : 23/10/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	2007-028 NEVERS PREFECTURE REFECTION BUREAUX
Dossier client	
Echantillon	P036 - Enduit sur cloison en carreaux de plâtre - Local info
Description ITGA	Enduit plâtré blanc en vrac

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
 La détection de fibres d'amiante est garantie si le seuil est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Enduit plâtré blanc en vrac	META (1) le 27/10/2020	Amiante non détecté	...	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

ETA 164 rev 38

Page 1 / 1



Parc Edenis - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02 99 35 41 41
 Fax : 02 99 35 41 42
 www.itga.fr

Accréditation n° I-5967
 Liste des sites et portées
 disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT072010-51636 EN DATE DU 28/10/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :
 SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGED)
 M. Anthony CHAUMAT
 Parc Technologique de Dijon
 1 rue Louis de Broglie
 21000 DIJON

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0220-26885
 Echantillon ITGA : IT072010-51636
 Reçu au laboratoire le : 23/10/2020

Réf. Cliant : Les informations fournies par le cliant sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	2007-028 NEVERS PREFECTURE REFECTION BUREAUX
Dossier cliant	
Echantillon	P037 - Dalle de faux plafond - Local info
Description ITGA	Enduit blanc / Matériau fibreux beige / Couche fibreuse grise

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
 La détection de fibres d'amiante est garantie si le seuil est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige + couche fibreuse grise non séparable	META (1) le 28/10/2020	Amiante non détecté	...	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; son rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du cliant, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

ETA 164 rev 18

Page 1 / 1

ANNEXE 5 - CERTIFICAT DE COMPETENCES

Certifié par la présente que :
Anthony CHAUMAT

a passé avec succès les examens relatifs à la certification de ses compétences

DOMAINE TECHNIQUE	INTITULE DU(ES) TYPE(S) DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER	DEBUT DE VALIDITE	FIN DE VALIDITE
AMIANTE	Missions de repérage des matériaux et produits des listes A et B et évaluations préliminaires de l'état de contamination des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux visés par la norme	2012/2019	19/12/2024
AMIANTE - avec mention	Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et B et évaluations préliminaires de l'état de contamination des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments des années 1950 à 1970, dans les établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans les établissements de travail recevant plus de 100 personnes, dans les établissements industriels, missions de repérage des matériaux et produits de la liste C, les examens visuels à l'écoulement des matériaux de 1972 à 2000 conformément	2012/2019	19/12/2024

qui doit être révisé par Socotec Certification France conformément aux articles compléments 1

et 2 de la norme 2019 relatif aux compétences des personnes physiques exerçant les activités d'évaluation, d'audit, de certification et de conseil en matière de management de la qualité, de l'environnement et de la sécurité

ANNEXE 6 - ATTESTATION D'ASSURANCE

Votre Assurance

► **RC PRESTATAIRES**



Assurance et Banque

ATTESTATION

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 ROUTE D'ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

COURTIER

VD ASSOCIES

81 BOULEVARD PIERRE PREMIER
 33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 56 30 95 75
 Fax : 08 97 50 56 06
 Email : CONTACT@VDASSOCIES.FR
 Portefeuille : 0201478984

Vos références :

Contrat n° 10158549604
 Client n° 0626089020

AXA France IARD, atteste que :

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 ROUTE D'ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

est titulaire d'un contrat d'assurance N° 10158549604 ayant pris effet le 01/03/2018.

Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de **DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS** suivantes :

AMIANTE :

ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE
DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE
DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES
CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)
CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)
REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION
REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES

PLOMB :

DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU
CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)
DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP)
RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION

ETAT PARASITAIRE :

ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES
ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETES, LYCTUS)
INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALUR)

MESURES :

MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN
CALCULS DES MILLIEMES - TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
 Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
 Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
 Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 263-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1/2

10158549604

65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.

AUTRES :

ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ

ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNM)

ESRIS (ETAT DES SERVITUDES RISQUES ET D'INFORMATION SUR LES SOLS)

ERP (ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS)

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE

DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.

ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE.

ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012.

DOCUMENT ETABLI A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF

ETAT DES LIEUX LOCATIFS

DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE

CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION

DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO

INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES

THERMOGRAPHIE INFRAROUGE

DIAGNOSTIC RADON : DANS TOUS TYPES DE BATIMENTS.

DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE

DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION

DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL

DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES

EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION)

ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

CENTRE DE FORMATION

MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE AVEC STRATEGIE D'ECHANTILLONAGE

DIAGNOSTIC QUALITE DE L'AIR INTERIEUR

VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES

VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS DE GAZ

VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES ENGINS DE LEVAGE ET DE CHANTIER

DIAGNOSTIC SECURITE INCENDIE

CONTROLE DE SECURITE DES AIRES DE JEUX

RECHERCHE DE METAUX LOURDS SUR TOUS TYPES D'OUVRAGES ET DE BATIMENTS


La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2020 sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à PARIS le 02 Janvier 2020

Pour la société :



AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunitaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 263-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

2/2